


Gecumuleerd en gezamenlijk geluid


Geluidskwaliteit per bouwblok

Bouwblok	Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting (L_{den} in dB)	Geluidskwaliteit
A	63	Zeer matig
B	57	Matig
C	58	Matig
D	58	Matig
E	58	Matig
F	56	Matig
G	59	Matig
H	58	Matig
I	50	Redelijk
J	53	Redelijk
K	61	Zeer matig


Resultaten toetspunten bouwblok A, B en C



Resultaten toetspunten bouwblok D, E en F



Resultaten toetspunten bouwblok G, H, I en J



Resultaten toetspunten bouwblok K