
1 Controle in Bodem Informatie Systeem

1.1 Aanvraag :Zorgcirkel, Dhr. J.G. Kohlmeijer.....

Adres : Rietgorsplein 1.....

1.2 Voormalige bedrijfsactiviteiten

Niet bekend

Wel aanwezig, activiteiten: woon- en verblijfgebouw.....

1.3 Gedempte sloot

Niet bekend

Wel aanwezig, dempingsmateriaal:

1.4 Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken

Niet bekend

Wel aanwezig, conclusie: geen verhoogde gehalten aangetroffen.....
Rapport Verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740, Locatie
Rietgorsplein 1 te Purmerend, conceptrapportage, Projectnummer
201606R.../m, d.d. 05-10-2000, uitgevoerd door Tukkers Milieu-onderzoek
BV.

1.5 Locatie waarvoor de provincie bevoegd gezag is (Wbb locatie)

Geen Wbb-locatie (of: niet ernstig)

Wel een Wbb-locatie (ernstig)

● Wbb -code :

1.6 Werk in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Geen werk

Wel een werk, materiaal:

1.7 Zone bodemkwaliteitskaart : Bodemkwaliteitszone West.....

50-percentielwaarde < streefwaarde :

binnenstedelijk gebied :

anders :

1.8 Functie op functiekaart : ... Wonen.....

1.9 Tanks

Niet bekend

Wel aanwezig, status :

1.10 Wm-inrichting

Niet bekend

Wel aanwezig, aard : Woon- en verblijfsgebouw.....

1.11 Relevante informatie in de omgeving van de locatie

n.v.t.

1.12 Conclusie?

Komt in aanmerking voor ontheffing van bodemonderzoek

Komt niet in aanmerking van ontheffing van bodemonderzoek

Nog onderzoek, welk?

1.13 Eventuele opmerking(en)

Ondertekening milieutechnisch medewerker Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Naam in blokletters: ... I. List

Datum:

8 juli 2011.....

Handtekening:

