


Uittreksel bodeminformatie

Kamerlingh_Onnestraat



Geselecteerd perceel



Perceelgrenzen



Locatiecontouren



Rapportcontouren



Hbb locaties



Ondergrondse tanks

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 98049 Y 487990

Buffer: 25 meter

Datum rapportage: 22-08-2016

Inhoud

Inhoud	2
Toelichting op de informatie	3
Inleiding	3
Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?	3
Geen informatie aanwezig	3
Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten	3
Opbouw van de rapportage	3
Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie	4
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie	5
Overzicht locatiegegevens	5
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten	29
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks	39
Uitleg begrippen bij deze rapportage	47
Analyseresultaten in conclusie	47
Wat u moet weten over tankgegevens	48
Disclaimer	49

Toelichting op de informatie

Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het bodeminformatiesysteem (bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout, Oostzaan, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van Omgevingsdienst IJmond.

Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieearchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

- Overzicht locatiegegevens
- Overzicht bodemonderzoeken
- Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
- Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk: "Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie". Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van Omgevingsdienst IJmond bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens als een locatiecode. Een locatiecode begint met AA of NZ. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie, eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd weergegeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis van Omgevingsdienst IJmond bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van Omgevingsdienst IJmond bekend zijn.

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie

Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de locatie.

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Locatie "P. van der Veld & Zoon"

Locatie	P. van der Veld & Zoon
Locatiecode	NZ047300082
Adres	Voltastraat 34
Postcode	2041CK
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 631122, laad-, los-, op- en overslagbedrijf (goederen), NSX-score: 82
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Locatie "Voltastraat 5"

Locatie	Voltastraat 5
Locatiecode	AA047300327
Adres	Voltastraat 5
Postcode	2041CK
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Voltastraat 5 Nul situatieonderzoek 12-09-2003
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	Spijker
Rapportnummer	M03.3124/MG
Rapportdatum	12-09-2003
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Onderzocht wegens bedrijfsbe+indiging. B-grond: Olie, Zn >S, O-grond: Olie >S, G-water: -
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (<=S/AW)

Locatie "'s Gravesandestraat"

Locatie	's Gravesandestraat
Locatiecode	AA047300020

Adres	's Gravesandestraat
Postcode	2041CM
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	's Gravesandestraat Verkennend onderzoek NVN 5740 20-06-1997
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	Gewestelijk Milieubureau
Rapportnummer	JK.99.03.0306
Rapportdatum	20-06-1997
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Zowel zintuigelijk als analytisch zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (<=S/AW)

Naam	's Gravesandestraat Nader onderzoek 25-03-1997
Bodemonderzoek	Nader onderzoek
Onderzoeksbureau	Gewestelijk Milieubureau
Rapportnummer	CH97030528-D1
Rapportdatum	25-03-1997
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Bg: licht verontreinigd met PAK. BG hoort tot categorie 1a OG hoort tot categorie O
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	's Gravesandestraat Verkennend onderzoek NEN 5740 10-07-1995
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Groenholland
Rapportnummer	GH94130
Rapportdatum	10-07-1995
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	Bg: >T met PAK. Waarschijnlijk door puin.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW)

Locatie "Voltastraat 8"

Locatie	Voltastraat 8
Locatiecode	AA047301476
Adres	Voltastraat 8
Postcode	2041CK
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	

Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht
---------------------------	----------------------

Overzicht onderzoeken

Naam	Voltastraat 8 Historisch onderzoek 01-10-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	V23
Rapportdatum	01-10-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig Geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Amperestraat 8-10"

Locatie	Amperestraat 8-10
Locatiecode	AA047301411
Adres	Amperestraat 8
Postcode	2041CL
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 631247, afgewerkte olietank (ondergronds), NSX-score: 237
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Amperestraat 8-10 Historisch onderzoek 15-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	A03
Rapportdatum	15-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren OO UBI 501044 Autoreparatiebedrijf
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Amperestraat 10 BOOT 21-04-2004
Bodemonderzoek	BOOT
Onderzoeksbureau	Spijker
Rapportnummer	M042036/RH
Rapportdatum	21-04-2004
Aanleiding voor het onderzoek	BOOT
Conclusie rapport	Zw: geen Bg/Og: Minolie >S Gw: - zie aantekening
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (<=S/AW)

Locatie "Amperestraat 12"

Locatie	Amperestraat 12
Locatiecode	AA047301379
Adres	Amperestraat 12
Postcode	2041CL
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubl	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Amperestraat 12 Verkennend onderzoek NEN 5740 27-10-2006
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Onbekend
Rapportnummer	2006457
Rapportdatum	27-10-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	BG: onderzochte parameters < S OG: onderzochte parameters < S GW: Cr > S visueel geen asbest
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "'s Gravesandestraat 1"

Locatie	's Gravesandestraat 1
Locatiecode	AA047301429
Adres	's Gravesandestraat 1
Postcode	2041CM
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubl	UBI: 241605, polyesterharsfabriek, NSX-score: 144
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	Uitvoeren historisch onderzoek

Overzicht onderzoeken

Naam	's Gravesandestraat 1 Historisch onderzoek 22-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	G02
Rapportdatum	22-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO. Mogelijk UBI aanwezig geweest. UBI 241605 polyesterharsfabriek.

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
---	--

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 40"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 40
Locatiecode	AA047301494
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 40
Postcode	2041CC
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubl	UBL: 295601, machinefabriek voor de rubber- en kunststofverwerkende fabri, NSX-score: 266
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren aanvullend onderzoek

Overzicht onderzoeken

Naam	Asbestinventarisatie - Kamerlingh Onnesstraat 40 Historisch onderzoek 15-03-2010
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	Terrascan
Rapportnummer	T.09.5557-8
Rapportdatum	15-03-2010
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Matige kans op asbest (10-50%), aanvullend HO uitvoeren
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Max Planckstraat"

Locatie	Max Planckstraat
Locatiecode	AA047300340
Adres	Max Planckstraat 6
Postcode	2041CZ
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubl	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Max Planckstraat Nul situatieonderzoek 07-04-2003
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	Spijker
Rapportnummer	M03.3052/rh
Rapportdatum	07-04-2003
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigen aangetoond. In het grondwater is een lichte chroom verontreiniging aangetoond. Er is geen vervolg noodzakelijk....
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 11-12"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 11-12
Locatiecode	AA047301444
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 11 -12
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 6024, transportbedrijf, NSX-score: 137
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	Uitvoeren historisch onderzoek

Overzicht onderzoeken

Naam	Kamerlingh Onnesstraat 11-12 Historisch onderzoek 24-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K22
Rapportdatum	24-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO, mogelijk OO. Mogelijk UBI 6024 transportbedrijf aanwezig geweest
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 19"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 19
Locatiecode	AA047301445
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 19
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Kamerlingh Onnesstraat 19 Historisch onderzoek 24-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K24
Rapportdatum	24-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolg UBI 292406 machine- en apparatenindustrie aanwezig
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 15"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 15
Locatiecode	AA047300039

Adres	Kamerlingh Onnesstraat 15
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Kamerlingh Onnesstraat 15 Historisch onderzoek 24-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K23
Rapportdatum	24-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig. Nulsituatie onderzocht in 1996 ten hoogste licht verhoogde waarden aangetoond.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Kamerlingh Onnesstraat Nul situatieonderzoek 30-07-1996
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	Gewestelijk Milieubureau
Rapportnummer	GH95148
Rapportdatum	30-07-1996
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Bovengrond: licht veront met PAK, plaatselijk met min olie. Grondwater: licht veront met Zn. Geschikt voor het verhuur van de grond.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>T)

Naam	Evaluatierapport van de Amovering/bodemsanering van voormali
Bodemonderzoek	Sanerings evaluatie
Onderzoeksbureau	SGS Eco Care B.V.
Rapportnummer	SU/003/3
Rapportdatum	24-08-1994
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Milieukundig bodemonderzoek Kamerlingh Onnesstraat 15 te Zan
Bodemonderzoek	Nader onderzoek
Onderzoeksbureau	SGS Eco Care B.V.
Rapportnummer	SU/003/1
Rapportdatum	22-07-1993
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 21"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 21
Locatiecode	AA047301446
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 21
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	Uitvoeren historisch onderzoek

Overzicht onderzoeken

Naam	Kamerlingh Onnesstraat 21 Historisch onderzoek 24-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K25
Rapportdatum	24-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO, mogelijk OO. Mogelijk UBI 501044 autoreparatiebedrijf aanwezig geweest.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerling Onnestraat 23"

Locatie	Kamerling Onnestraat 23
Locatiecode	AA047301402
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 23
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Kochstraat 10 Historisch onderzoek 27-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K03
Rapportdatum	27-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	2004: Geen vervolg noodzakelijk. Aangetroffen UBI 631246 benzinetanks ondergronds. KIWA gesaneerd. 2009: Geen vervolg noodzakelijk. Zie ook aantekeningen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Kamerling Onnestraat 23 Historisch onderzoek 24-09-2004
------	---

Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K26
Rapportdatum	24-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig. UBI 51513 minerale olieproductengroothandel, UBI 50511 benzinepompinstallatie, 5050 benzineservice station, UBI 631247 afgewerkte olietank en 501044 autoreparatiebedrijf aanwezig geweest.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Kamerling Onnestraat 23 Nul situatieonderzoek 09-07-2001
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	Tjaden
Rapportnummer	M01.3123/RH
Rapportdatum	09-07-2001
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Nulsituatie vold vastgelegd. Zw: puinsporen Bg: Zn > S Og: - Gw: Ni > S
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "CURIESTRAAT 8-10, AUTOCENTER KONST ZANDVOORT BV"

Locatie	CURIESTRAAT 8-10, AUTOCENTER KONST ZANDVOORT BV
Locatiecode	NZ047300074
Adres	Curiestraat 8 -10
Postcode	2041CD
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 900077, ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval, NSX-score: 200
Status verontreiniging	Ernstig, niet urgent
Status beschikking	Niet ernstig
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Nader onderzoek
Bodemonderzoek	Nader onderzoek
Onderzoeksbureau	St. APS
Rapportnummer	P96_B004
Rapportdatum	31-03-1996
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Max Planckstraat 2"

Locatie	Max Planckstraat 2
Locatiecode	AA047301460

Adres	Max Planckstraat 2
Postcode	2041CZ
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren OO

Overzicht onderzoeken

Naam	Max Planckstraat 2 Historisch onderzoek 30-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	M18
Rapportdatum	30-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren OO, Aangetroffen: UBI 631308 smeerolietank (bovengronds) UBI 501044 autoreparatiebedrijf
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraa 23"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraa 23
Locatiecode	NZ047300071
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 23
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Locatie "Kochstraat 4"

Locatie	Kochstraat 4
Locatiecode	AA047301521
Adres	Kochstraat 4
Postcode	2041CE
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 275, metaalgieteterij, NSX-score: 260
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Kochstraat 4 Verkennend onderzoek NEN 5740 24-05-2011
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Bakker Bodem B.V.
Rapportnummer	11ib038
Rapportdatum	24-05-2011
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	BG: - OG: - GW: - Nulsituatie vold. vastgelegd. Geen NO nodig.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Naam	Historisch onderzoek
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	
Rapportnummer	
Rapportdatum	15-07-1999
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Orienterend bodemonderzoek
Bodemonderzoek	Orienterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	
Rapportnummer	
Rapportdatum	15-07-1999
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "CURIESTRAAT 8, AUTOBEDRIJVEN RINKO"

Locatie	CURIESTRAAT 8, AUTOBEDRIJVEN RINKO
Locatiecode	NZ047300096
Adres	Curiestraat 8
Postcode	2041CD
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Locatie "Curiestraat 2 G"

Locatie	Curiestraat 2 G
Locatiecode	NZ047300073
Adres	Curiestraat 2G
Postcode	2041CD
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 45331, loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf, NSX-score: 0
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Oriënterend bodemonderzoek
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	
Rapportnummer	
Rapportdatum	15-07-1999
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Historisch onderzoek
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	
Rapportnummer	
Rapportdatum	15-07-1999
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Curiestraat 3"

Locatie	Curiestraat 3
Locatiecode	AA047301422
Adres	Curiestraat 3
Postcode	2041CD
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 17302, textieldrukkerij, NSX-score: 311
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig en Urgent
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren OO

Overzicht onderzoeken

Naam	Curiestraat 3 Historisch onderzoek 20-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	C22
Rapportdatum	20-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend

Conclusie rapport	Uitvoeren OO. Aangetroffen UBI 17302 textieldrukkerij
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kochstraat 6b-8"

Locatie	Kochstraat 6b-8
Locatiecode	AA047301449
Adres	Kochstraat 6
Postcode	2041CE
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 284009, metalenpijpenfabriek, NSX-score: 222
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren OO

Overzicht onderzoeken

Naam	Kochstraat 6b-8 Historisch onderzoek 27-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K02
Rapportdatum	27-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren OO. Aangetroffen UBI 222277 lithografisch bedrijf, 504022 motorfietsenreparatiebedrijf.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "AUTORUITEN CENTRALE KENNERLAND A.C.K."

Locatie	AUTORUITEN CENTRALE KENNERLAND A.C.K.
Locatiecode	NZ047300064
Adres	Curiestraat 6
Postcode	2041CD
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 50201, auto-onderdelen servicebedrijf, NSX-score: 111
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren NO

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Locatie "Noorderduinweg 44-48"

Locatie	Noorderduinweg 44-48
Locatiecode	AA047301391
Adres	Noorderduinweg 46 -48
Postcode	2041CA
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 900038, stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land, NSX-score: 446

Status verontreiniging	Potentieel Ernstig en Urgent
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	Uitvoeren aanvullend OO

Overzicht onderzoeken

Naam	Noorderduinweg 46-48 Verkennend onderzoek NEN 5740 12-02-2005
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Verhoeve Milieu
Rapportnummer	550020
Rapportdatum	12-02-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	ZW BG: puin, kolengruis; BG: Zn, m.o.>S, PAK>T; asbest<100 mg/kg ds; OG: m.o.>S; GW: toluene, tri>S
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>T) grondwater (<=S/AW)

Naam	Noorderduinweg 46-48 Historisch onderzoek 25-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	N24
Rapportdatum	25-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO, mogelijk OO Aangetroffen UBI: 241601 kunststoffsabriek, 29 machine- en apparatenindustrie, 51551 chemische grondstoffen en chemicaliëngroothandel, 2222 drukkerij (algemeen)
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Noorderduinweg 48 Oriënterend bodemonderzoek 01-07-1993
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	601-23860
Rapportdatum	01-07-1993
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Zintuiglijke waarnemingen: puinbijmenging Bovengrond nabij vml olietanks: Zink, fenolindex, EOX, minerale olie, naftaleen, fluorantheen, chryseen > A-waarde Bovengrond nabij vml formalinetanks: Fenolen > A-waarde Bovengrond oostelijk deel: PAK > A-waarde
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 1"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 1
Locatiecode	NZ047300066
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 1
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Status verontreiniging	Niet ernstig
Status beschikking	

Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht
---------------------------	----------------------

Overzicht onderzoeken

Naam	Bodemsanering bedrijven (BSB)
Bodemonderzoek	Bodemsanering bedrijven (BSB)
Onderzoeksbureau	Grondslag Milieukundig Adviesb
Rapportnummer	7484
Rapportdatum	11-02-2003
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Oriënterend bodemonderzoek
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Grondslag Milieukundig Adviesb
Rapportnummer	7484
Rapportdatum	11-02-2003
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Historisch onderzoek
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	R&B Milieuadvies B.V.
Rapportnummer	2002-048
Rapportdatum	01-11-2002
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Historisch onderzoek
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	R&B Milieuadvies B.V.
Rapportnummer	2002-048
Rapportdatum	01-11-2002
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 1"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 1
Locatiecode	AA047301495
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 1
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubl	UBI: 29, machine- en apparatenindustrie, NSX-score: 266
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	

Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren NO
---------------------------	--------------

Overzicht onderzoeken

Naam	Asbestinventarisatie - Kamerlingh Onnesstraat 1 Historisch onderzoek 15-03-2010
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	Terrascan
Rapportnummer	T.09.5557-8
Rapportdatum	15-03-2010
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Matige kans op asbest (10-50%), aanvullend HO uitvoeren
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "HARCO LOOR-DESIGN BV"

Locatie	HARCO LOOR-DESIGN BV
Locatiecode	NZ047300087
Adres	Noorderduinweg 48A
Postcode	2041CA
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 315005, verlichtingsornamenten en -armaturenfabriek, NSX-score: 232
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren NO

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Locatie "Kamerlingh Onnestraat 2-6"

Locatie	Kamerlingh Onnestraat 2-6
Locatiecode	AA047300071
Adres	Kamerlingh Onnesstraat
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 900011, rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi), NSX-score: 362.9
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	ASB - asbest onderzoek NEN 5707, 10-01-2012
Bodemonderzoek	ASB - asbest onderzoek NEN 5707
Onderzoeksbureau	GRS Milieu
Rapportnummer	201147597
Rapportdatum	10-01-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Zintuiglijke waarnemingen: - (geen fractie > 16mm) Asbestanalyse: - Conclusie rapport: Grond is beschouwd als asbestvrij.

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
--	--

Naam	Kamerlingh Onnestraat 6 Verkennend onderzoek NEN 5740 15-01-2008
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	GRS Milieu
Rapportnummer	200741286
Rapportdatum	15-01-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Geen vervolg: As behoort tot de verhoogde AW. Zw: puinhoudend Bg: - Og: - Gw: As > I; Cd > S Asbest: visueel niet waargenomen
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>I)

Naam	Kamerlingh Onnestraat 2 - 4 Verkennend onderzoek NEN 5740 15-01-2008
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	GRS Milieu
Rapportnummer	200741286b
Rapportdatum	15-01-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Geen vervolg Zw: - Bg: - Og: - Gw: - Asbest: visueel niet waargenomen
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (>S/AW)

Naam	Gemaal Verkennend onderzoek NEN 5740 01-10-2007
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	DHV
Rapportnummer	MD-BO20071562
Rapportdatum	01-10-2007
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Grond wat bij aanleg van het gemaal vrijkomt, mag worden toegepast op het terrein van rwzi. Zw: sterk puinhoudend Bg: PAK, OLIE > S = cat 1 Og: - = schoon Gw: Zn > s Asbest: visueel geen asbest aangetroffen
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (<=S/AW)

Naam	Kamerlingh Onnestraat 2-6 Historisch onderzoek 27-09-2004
-------------	---

Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K20
Rapportdatum	27-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig. tijdelijke opslag van aannemer, bovengrondse dieseltank. naderhand nulsituatie onderzoek uitgevoerd in 1996, geen verontreinigingen gevonden.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Kamerlingh Onnestraat 2-6 Historisch onderzoek 27-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	K21
Rapportdatum	27-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolg Geen historische bodembedreigende activiteit. Riolwaterzuivering is nog steeds actief
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Terrein Nelis Nul situatieonderzoek 06-09-1996
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	Gewestelijk Milieubureau
Rapportnummer	gh95148
Rapportdatum	06-09-1996
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Bovengrond: gedeeltelijk licht verhoogde PAK, rest schoon. Grondwater: chroom en minerale olie licht verhoogd. rest onder streefwaarde.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>T)

Locatie "Max Planckstraat 16-18"

Locatie	Max Planckstraat 16-18
Locatiecode	AA047301394
Adres	Max Planckstraat 18
Postcode	2041CZ
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 351, scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijf, NSX-score: 392.9
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Max Planckstraat 18 Historisch onderzoek 06-10-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	M14

Rapportdatum	06-10-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Max Planckstraat 18 Verkennend onderzoek NEN 5740 25-05-2004
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	IDDS
Rapportnummer	04035344/GG/rap1
Rapportdatum	25-05-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	BG: onderzochte parameters < S OG: onderzochte parameters < S GW: Cr, xylenen > S visueel geen asbest nulsituatie vastgelegd
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "Max Planckstraat 31"

Locatie	Max Planckstraat 31
Locatiecode	AA047301458
Adres	Max Planckstraat 31
Postcode	2041CX
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 2222, drukkerij (algemeen), NSX-score: 141
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Max Planckstraat 31 Historisch onderzoek 30-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	M16
Rapportdatum	30-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Max Planckstraat 44"

Locatie	Max Planckstraat 44
Locatiecode	AA047301459
Adres	Max Planckstraat 44
Postcode	2041CZ
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd

Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Max Planckstraat 44 Historisch onderzoek 30-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	M17
Rapportdatum	30-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Geen vervolgonderzoek nodig UBI 501044 autoreparatiebedrijf aanwezig
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kamerlingh Onnesstraat 20"

Locatie	Kamerlingh Onnesstraat 20
Locatiecode	AA047300051
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 20
Postcode	2041CC
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 285132, verfspuitinrichting (metaal), NSX-score: 384.1
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Gemeentewerf 'De Remise' BOOT 25-07-2006
Bodemonderzoek	BOOT
Onderzoeksbureau	IDDS
Rapportnummer	06077749/JZ/rap1
Rapportdatum	25-07-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	Geen verontreinigingen aangetroffen; vanuit milieuhygienisch oogpunt geen beperkingen tav de voorgenomen verwijdering vd brandstoftanks. Visueel geen asbest waargenomen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW) grondwater (<=S/AW)

Naam	Gemeentewerf 'De Remise' Nul situatieonderzoek 05-01-2006
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	BK
Rapportnummer	20050850
Rapportdatum	05-01-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	geen NO noodzakelijk
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grondwater (>S/AW)

Naam	Gemeentewerf De Remise Monitoringsrapportage 26-03-1997
Bodemonderzoek	Monitoringsrapportage

Onderzoeksbureau	Witteveen en Bos
Rapportnummer	ZVT6-2
Rapportdatum	26-03-1997
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	In grondwater ter plaatse van zoutopslag (pb20) licht verhoogde gehalte cyanide-totaal. Tpv pb 5 chroom > S. Geen verandering sinds nulsituatie. GWS globaal op 3,3 m -mv.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grondwater (>S/AW)

Naam	Terrein Publieke Werken Nul situatieonderzoek 01-05-1993
Bodemonderzoek	Nul- of Eindsituatieonderzoek
Onderzoeksbureau	Witteveen en Bos
Rapportnummer	Zvt.3.1
Rapportdatum	01-05-1993
Aanleiding voor het onderzoek	Nulsituatie
Conclusie rapport	Grond: lichte verontr. diesel bij pompeiland (morsen), licht verh. geh. cyanide bij zoutopslag; Gw: sterk verh. geh. cyanide bij zoutopslag door oplossen zout, licht verh. geh. Cr+vluchtige aromaten. Verspreidingsrisico.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "Max Planckstraat 28"

Locatie	Max Planckstraat 28
Locatiecode	AA047301457
Adres	Max Planckstraat 28
Postcode	2041CZ
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 631205, opslag van alifatische koolwaterstoffen, NSX-score: 250
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	Uitvoeren historisch onderzoek

Overzicht onderzoeken

Naam	Max Planckstraat 28 Historisch onderzoek 29-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	M15
Rapportdatum	29-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO, mogelijk OO 631302 hbo-tank (bovenronds) 501044 autoreparatiebedrijf 631274 opslag van alifatische koolwaterstoffen
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Gran Doradoterrein"

Locatie	Gran Doradoterrein
Locatiecode	AA047300215

Adres	Vondellaan
Postcode	2041BE
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren NO

Overzicht onderzoeken

Naam	Gran Doradoterrein Historisch onderzoek 10-04-2002
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	Otus
Rapportnummer	01018006
Rapportdatum	10-04-2002
Aanleiding voor het onderzoek	ISV-programmering
Conclusie rapport	Geadviseerd wordt of de in 1989 aanbevolen nazorgwerkzaamheden na sanering van het gasfabriekterrein (zie Van Lennepweg) zijn uitgevoerd.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Linnaeusstraat"

Locatie	Linnaeusstraat
Locatiecode	NZ047300004
Adres	Linnaeusstraat
Postcode	2041BP
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Verkennd onderzoek NEN 5740, 01-04-2011
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	BK
Rapportnummer	20110390
Rapportdatum	01-04-2011
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	Zintuiglijke waarnemingen: Sporen bakstenen en beton Bovengrond: - Ondergrond: - Conclusie rapport: Geen belemmeringen voor civieltechnisch werk.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (<=S/AW)

Locatie "Celsiusstraat en Noorderduinweg"

Locatie	Celsiusstraat en Noorderduinweg
Locatiecode	AA047300209
Adres	Celsiusstraat
Postcode	20411T
Plaatsnaam	ZANDVOORT

Dominante Ubi	UBI: 900222, stortplaats huishoudelijk afval op land, NSX-score: 369.7
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	Uitvoeren historisch onderzoek

Overzicht onderzoeken

Naam	Noorderduinweg 0 Historisch onderzoek 25-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	N23
Rapportdatum	25-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO, mogelijk OO Mogelijk UBI 2811 metaalconstructiebedrijf aanwezig geweest Ligging locatie onbekend
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Noorderduinweg/Flemingstraat/Celsiusstraat(Beltweg) Historisch onderzoek 15-09-2004
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	CSO
Rapportnummer	B05
Rapportdatum	15-09-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Uitvoeren aanvullend HO, mogelijk OO Mogelijk UBI aanwezig geweest Ligging locatie onbekend
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	Celsiusstraat en Noorderduinweg Historisch onderzoek 10-04-2002
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	Otus
Rapportnummer	01018006
Rapportdatum	10-04-2002
Aanleiding voor het onderzoek	ISV-programmering
Conclusie rapport	Historisch en oriënterend onderzoek is vereist om meer te weten te komen over de locatie.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Noorderduinweg 44"

Locatie	Noorderduinweg 44
Locatiecode	AA047301492
Adres	Noorderduinweg 44
Postcode	2041CA
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Asbestinventarisatie - Noorderduinweg 44 Historisch onderzoek 15-03-2010
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	Terrascan
Rapportnummer	T.09.5557-8
Rapportdatum	15-03-2010
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Niet meer verdacht van asbest op basis van HO
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "VOORMALIGE BEVLOEIINGSVELDEN CELCIUSSTR"

Locatie	VOORMALIGE BEVLOEIINGSVELDEN CELCIUSSTR
Locatiecode	NZ047300102
Adres	Celsiusstraat
Postcode	
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 900011, rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi), NSX-score: 362.9
Status verontreiniging	Niet ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Oriënterend bodemonderzoek
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	10.3221.0
Rapportdatum	01-05-1993
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Kerkman"

Locatie	Kerkman
Locatiecode	NZ047300065
Adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Postcode	2041CB
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 515121, brandstoffengroothandel (vloeibaar), NSX-score: 423
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Locatie "Flemingstraat/Celsiusstraat"

Locatie	Flemingstraat/Celsiusstraat
Locatiecode	AA047300030
Adres	Flemingstraat
Postcode	2041VW
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	UBI: 246504, grammofoonplatenfabriek, NSX-score: 31
Status verontreiniging	Niet ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Flemingstraat/Celsiusstraat Oriënterend bodemonderzoek 01-05-1993
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	10.3221.0
Rapportdatum	01-05-1993
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Ondergrond: EOX > S. Nader onderzoek niet noodzakelijk.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (<=S/AW)

Locatie "Flemingstraat 62"

Locatie	Flemingstraat 62
Locatiecode	NZ047300061
Adres	Flemingstraat 62
Postcode	2041VJ
Plaatsnaam	ZANDVOORT
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Automobilbedrijf John

Bedrijfsnaam	Automobilbedrijf John
Straat + huisnummer	Max Planckstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1992
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Max Planckstraat 3-29
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50511, benzinepompinstallatie, NSX-score: 320.9
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1991
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50511, benzinepompinstallatie, NSX-score: 320.9
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1991
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 631266, benzinetank (ommuurd), NSX-score: 97.3
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 631266, benzinetank (ommuurd), NSX-score: 97.3
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3

Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 631266, benzinetank (ommuurd), NSX-score: 97.3
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 631266, benzinetank (ommuurd), NSX-score: 97.3
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 631266, benzinetank (ommuurd), NSX-score: 97.3
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 631266, benzinetank (ommuurd), NSX-score: 97.3
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50511, benzinepompinstallatie, NSX-score: 320.9
Startjaar activiteit	1965

Eindjaar activiteit	1991
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Esso Nederland NV

Bedrijfsnaam	Esso Nederland NV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50511, benzinepompinstallatie, NSX-score: 320.9
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	1991
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 3
Dossiernummer	

Fixx Trading

Bedrijfsnaam	Fixx Trading
Straat + huisnummer	Max Planckstraat 3
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 6312, goederenopslagplaats, NSX-score: 50
Startjaar activiteit	1996
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Max Planckstraat 3, 29
Dossiernummer	

John, automobielbedrijf

Bedrijfsnaam	John, automobielbedrijf
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

John, automobielbedrijf

Bedrijfsnaam	John, automobielbedrijf
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6

Dossiernummer	
---------------	--

John, automobielbedrijf

Bedrijfsnaam	John, automobielbedrijf
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

John, automobielbedrijf

Bedrijfsnaam	John, automobielbedrijf
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Lavertu, A.

Bedrijfsnaam	Lavertu, A.
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 5
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 452111, burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, NSX-score: 11
Startjaar activiteit	1965
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 5
Dossiernummer	

Molenaar, F.

Bedrijfsnaam	Molenaar, F.
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 7
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 502053, autowasserij, NSX-score: 17
Startjaar activiteit	1992
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 7
Dossiernummer	

Molenaar, F.

Bedrijfsnaam	Molenaar, F.
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 7
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 502053, autowasserij, NSX-score: 17
Startjaar activiteit	1992
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 7
Dossiernummer	

Nelis BV

Bedrijfsnaam	Nelis BV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 5
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 452111, burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, NSX-score: 11
Startjaar activiteit	1994
Eindjaar activiteit	1999
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 5
Dossiernummer	

Nelis BV

Bedrijfsnaam	Nelis BV
Straat + huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 5
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 452111, burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, NSX-score: 11
Startjaar activiteit	1994
Eindjaar activiteit	1999
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Kamerlingh Onnesstraat 5
Dossiernummer	

Onstein

Bedrijfsnaam	Onstein
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Onstein

Bedrijfsnaam	Onstein
Straat + huisnummer	Curiestraat 6

Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Paap, L.

Bedrijfsnaam	Paap, L.
Straat + huisnummer	Max Planckstraat 15
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1990
Eindjaar activiteit	1996
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Max Planckstraat 15-17, 28
Dossiernummer	

Paap, L.

Bedrijfsnaam	Paap, L.
Straat + huisnummer	Max Planckstraat 15
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1990
Eindjaar activiteit	1996
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Max Planckstraat 15-17, 28
Dossiernummer	

Rinko

Bedrijfsnaam	Rinko
Straat + huisnummer	Curiestraat 8
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1982
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 8 - 10
Dossiernummer	

Rinko

Bedrijfsnaam	Rinko
Straat + huisnummer	Curiestraat 8
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1982

Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 8 - 10
Dossiernummer	

Rinko Autobedrijven

Bedrijfsnaam	Rinko Autobedrijven
Straat + huisnummer	Curiestraat 8
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1982
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 10
Dossiernummer	

Rinko Autobedrijven

Bedrijfsnaam	Rinko Autobedrijven
Straat + huisnummer	Curiestraat 8
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1982
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 10
Dossiernummer	

Rinko Autobedrijven

Bedrijfsnaam	Rinko Autobedrijven
Straat + huisnummer	Curiestraat 8
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1982
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 10
Dossiernummer	

Rinko Autobedrijven

Bedrijfsnaam	Rinko Autobedrijven
Straat + huisnummer	Curiestraat 8
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 501044, autoreparatiebedrijf, NSX-score: 111
Startjaar activiteit	1982
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 10

Dossiernummer	
---------------	--

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50512, dieselpompinstallatie, NSX-score: 320.8
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50512, dieselpompinstallatie, NSX-score: 320.8
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50512, dieselpompinstallatie, NSX-score: 320.8
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50512, dieselpompinstallatie, NSX-score: 320.8
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 6024, transportbedrijf, NSX-score: 137
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	2002
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 6024, transportbedrijf, NSX-score: 137
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	2002
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50512, dieselpompinstallatie, NSX-score: 320.8
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Veld, A. v.d.

Bedrijfsnaam	Veld, A. v.d.
Straat + huisnummer	Voltastraat 34
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 50512, dieselpompinstallatie, NSX-score: 320.8
Startjaar activiteit	1986
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Voltastraat 34
Dossiernummer	

Zwet, lichtreclame

Bedrijfsnaam	Zwet, lichtreclame
Straat + huisnummer	Curiestraat 6

Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 315002, lichtreclamefabricage, NSX-score: 130
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Zwet, lichtreclame

Bedrijfsnaam	Zwet, lichtreclame
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 315002, lichtreclamefabricage, NSX-score: 130
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Zwet, lichtreclame

Bedrijfsnaam	Zwet, lichtreclame
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 315002, lichtreclamefabricage, NSX-score: 130
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Zwet, lichtreclame

Bedrijfsnaam	Zwet, lichtreclame
Straat + huisnummer	Curiestraat 6
Plaatsnaam	ZANDVOORT
NSX-score dominante UBI	UBI: 315002, lichtreclamefabricage, NSX-score: 130
Startjaar activiteit	1984
Eindjaar activiteit	1989
Archiefverwijzing	Gemeente archief
Voormalig adres	Curiestraat 6
Dossiernummer	

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Kamerlingh Onnestraat 4

Naam van de tank	Kamerlingh Onnestraat 4
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	Ondergronds

Type brandstof	diesel/HBO
Inhoud (ltr)	10000
KIWA-certificaatnummer	130200681.02
Datum sanering	15-02-2013
Bodemverontreiniging	nee
Status van de tank	verwijderd

Kamerlingh Onnestraat 4

Naam van de tank	Kamerlingh Onnestraat 4
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	Ondergronds
Type brandstof	diesel/HBO
Inhoud (ltr)	
KIWA-certificaatnummer	130200681.01
Datum sanering	15-02-2013
Bodemverontreiniging	nee
Status van de tank	verwijderd

Kamerlingh Onnesstraat 15

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 15
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 15
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	6000
KIWA-certificaatnummer	2415
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Kamerlingh Onnesstraat 15

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 15
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 15
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	benzine
Inhoud (ltr)	6000
KIWA-certificaatnummer	2415
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Kamerlingh Onnesstraat 15

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 15
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 15
Plaats	ZANDVOORT

Soort tank	onbekend
Type brandstof	afgewerkte olie
Inhoud (ltr)	4000
KIWA-certificaatnummer	2415
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Kamerlingh Onnesstraat 15

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 15
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 15
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	super
Inhoud (ltr)	12000
KIWA-certificaatnummer	2415
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Kamerlingh Onnesstraat 20

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 20
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 20
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	diesel
Inhoud (ltr)	6000
KIWA-certificaatnummer	w06272sp01
Datum sanering	04-10-2006
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Kamerlingh Onnesstraat 20

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 20
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 20
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	benzine
Inhoud (ltr)	6000
KIWA-certificaatnummer	w06272sp01
Datum sanering	04-10-2006
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Kamerlingh Onnesstraat 23

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 23
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 23

Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	afgewerkte olie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	V.01641
Datum sanering	28-04-1995
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	afgev. zand

Kamerlingh Onnesstraat 3

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 3
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	petroleum
Inhoud (ltr)	12000
KIWA-certificaatnummer	
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Kamerlingh Onnesstraat 3

Naam van de tank	Kamerlingh Onnesstraat 3
Straat en huisnummer	Kamerlingh Onnesstraat 3
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	petroleum
Inhoud (ltr)	12000
KIWA-certificaatnummer	
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Max Planckstraat 28

Naam van de tank	Max Planckstraat 28
Straat en huisnummer	Max Planckstraat 28
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	2000
KIWA-certificaatnummer	0249
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Max Planckstraat 28

Naam van de tank	Max Planckstraat 28
------------------	---------------------

Straat en huisnummer	Max Planckstraat 28
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	2000
KIWA-certificaatnummer	0252
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Noorderduinweg 44

Naam van de tank	Noorderduinweg 44
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 44
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	A.34322
Datum sanering	08-04-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	afgev. zand

Noorderduinweg 44

Naam van de tank	Noorderduinweg 44
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 44
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	A.34324
Datum sanering	08-04-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	afgev. zand

Noorderduinweg 44

Naam van de tank	Noorderduinweg 44
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 44
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	A.34323
Datum sanering	08-04-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	afgev. zand

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	15000
KIWA-certificaatnummer	NB 024
Datum sanering	01-09-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	30000
KIWA-certificaatnummer	
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	20000
KIWA-certificaatnummer	NB 332
Datum sanering	30-03-2004
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	15000
KIWA-certificaatnummer	NB 022
Datum sanering	01-09-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	6000
KIWA-certificaatnummer	NB 333
Datum sanering	30-03-2004
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	15000
KIWA-certificaatnummer	NB 330
Datum sanering	30-03-2004
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	15000
KIWA-certificaatnummer	NB 331
Datum sanering	30-03-2004
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	NB 334
Datum sanering	28-03-2004
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Noorderduinweg 48

Naam van de tank	Noorderduinweg 48
Straat en huisnummer	Noorderduinweg 48
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	15000
KIWA-certificaatnummer	NB 023
Datum sanering	01-09-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Voltastraat 34

Naam van de tank	Voltastraat 34
Straat en huisnummer	Voltastraat 34
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	S03-041
Datum sanering	18-08-2003
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	verwijderd

Voltastraat 5

Naam van de tank	Voltastraat 5
Straat en huisnummer	Voltastraat 5
Plaats	ZANDVOORT
Soort tank	onbekend
Type brandstof	onbekend
Inhoud (ltr)	
KIWA-certificaatnummer	
Datum sanering	
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	onbekend

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigings situatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

- **Dominante UBI:** De UBI-code (Uniforme Bron Indeling) wordt gebruikt om bronnen van bodemverontreiniging, in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten, te voorzien van een uniforme en landelijk gebruikte codering. De code wordt gebruikt om mogelijk verontreinigde locaties van een onderzoeksprioriteit te voorzien. In het model zijn daartoe per UBI (lees vervuilende activiteit) gegevens over stoffen, risico's en productieprocessen verwerkt. De meest risicovolle activiteit op bodemverontreiniging is de Dominante UBI.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

- **PreHo:** Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
- **Historisch onderzocht:** Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.
- **Beperkt of indicatief onderzoek:** Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
- **Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN):** Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
- **Nulsituatie onderzoek:** Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder)verontreinigt heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later (in een eindsituatiebodemonderzoek) blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
- **BOOT (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks, thans Activiteitenbesluit):** Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
- **Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)**
- **Nader onderzoek:** Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid (NTA 5755).
- **Saneringsonderzoek opgesteld:** er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
- **Saneringsplan opgesteld:** Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
- **Saneringsevaluatie uitgevoerd:** een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.
- **BUS melding:** een melding voor een gestandaardiseerde saneringen op grond van Besluit Uniforme Saneringen, feitelijk is dit een vereenvoudigde saneringsplan met kortere proceduredtijd.
- **BUS evaluatie:** een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering onder BUS-regime.

Analyseresultaten in conclusie

De letters AW (achtergrondwaarde), S (streefwaarde), T (tussenwaarde) en I (interventiewaarde) geven in combinatie met de afkorting van de aangetroffen stof de verontreinigingsgraad aan. De toetsing is gebaseerd op de circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is de achtergrondwaarde de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan "verontreinigende" stoffen. Bij gehalten onder de streefwaarde is sprake van schone grond of grondwater,

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij mogelijk maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks moeten vanaf 1993 worden gereinigd en vervolgens worden verwijderd of gevuld met zand. Alleen hierin gespecialiseerde bedrijven mogen deze werkzaamheden uitvoeren. De eigenaar van de tank dient van de sanering te beschikken over een Kiwa saneringscertificaat. Vanaf 1998 moeten buitengebruik gestelde tanks die niet eerder zijn behandeld worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.

Disclaimer

De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en grondwater. Omgevingsdienst IJmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. Daarnaast kan een locatie verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van asbest (er zit bijvoorbeeld puin in de bodem). In een dergelijk geval dient ook een asbest in grond onderzoek en/of asbest in puinonderzoek te worden uitgevoerd.

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Bodemloket (www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke (provinciale) overheden die bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Holland. Op Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot Omgevingsdienst IJmond.