


RAPPORT

PARKEERONDERZOEK KOGERVELDWIJK ZAANDAM

DUFEC
DATAVERZAMELING & VERWERKING

Poststraat 66, 5038 DH Tilburg
Postbus 3253, 5003 DG Tilburg
www.dufec.nl, www.basec.nl



VERANTWOORDING

Onderzoek: Parkeeronderzoek Kogerveldwijk Zaandam

Datum: Februari 2020

Versie: Concept
3-3-2020

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Roger Jakobs

Opdrachtnemer: Dufec
Poststraat 66, 5038DH Tilburg
Postbus 3253, 5003DG Tilburg
013 460 9981
www.dufec.nl, www.basec.nl

Auteur: Ferry de Bruin
ferry.debruin@dufec.nl

Projectleider: Noury Verwijst
noury.verwijst@dufec.nl

INHOUD

Dataverzameling 3

Dataverwerking 5

Resultaten 6

Kaarten en datavisualisatie 18


DATAVERZAMELING

In opdracht van Gemeente Zaanstad heeft onderzoeksbureau Dufec in februari 2020 een parkeeronderzoek uitgevoerd in de Kogerveldwijk in Zaandam. Met dit onderzoek krijgt de opdrachtgever inzicht in de beschikbare parkeercapaciteit en de parkeerdruk.

ONDERZOEKSGEBIED

Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in de Kogerveldwijk. Dit gebied is aan de noordzijde begrensd door de A8, aan de oostzijde door Dovenetelweg, aan de zuidzijde door het spoor en de westzijde door de rivier Zaan. In het onderzoek zijn openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en parkeerplaatsen op eigen terrein meegenomen. In het onderzoeksgebied is overal sprake van gratis parkeren.

Ligging onderzoeksgebied



METHODE

De parkeercapaciteit is voorafgaand aan de metingen geïnventariseerd. Hiervoor is een sectie-indeling gemaakt. Een sectie is doorgaans een wegvak van hoek tot hoek. Binnen een sectie is maximaal één parkeerregime mogelijk. Op de vorige pagina en in de bijlage is een kaart met de sectie-indeling opgenomen.

Binnen een sectie zijn de volgende categorieën openbare parkeerplaatsen afzonderlijk geïnventariseerd:

- Buiten voorzieningen (langsparkeren)
- In voorzieningen (parkeerhavens en vakken)
- Invalide plaatsen
- Gereserveerde plaatsen
- Laad- en losplaatsen

Daarnaast zijn parkeerplaatsen op eigen terrein (opritten) geïnventariseerd. De privéparkeerterrein van bedrijven blijven binnen dit onderzoek buiten beschouwing met uitzondering van de supermarkten Aldi en Lidl.

Het onderscheid tussen parkeervakken en -havens enerzijds en langsparkeren anderzijds wordt bepaald door het feit of er een voorziening is aangelegd (vak of haven) of niet (op de rijbaan langsparkeren). Het verschil tussen vakken en havens wordt bepaald door de aanwezigheid van een vorm van vakindeling. Voor de benodigde ruimte van een personenauto is 6 meter gehanteerd. Bij langsparkeren op de rijbaan is rekening gehouden met de wenselijkheid hiervan.

De capaciteit van opritten is geïnventariseerd volgens de richtlijnen van het CROW. Dit houdt in dat korte opritten (5-10 meter) een capaciteit van 1 plaats hebben en lange of brede opritten (meer dan 10 meter lang of 5 meter breed) een capaciteit van 2 plaatsen.

De metingen zijn uitgevoerd tijdens de volgende perioden:

- Donderdag 6 februari 2020:
 - 13:00 – 15:00 uur
 - 22:00 – 24:00 uur
- Dinsdag 11 februari 2020:
 - 13:00 – 15:00 uur
 - 22:00 – 24:00 uur

Tijdens elke periode is één meting uitgevoerd.

Tijdens de meetmomenten zijn per sectie de geparkeerde voertuigen geregistreerd op het volgende detailniveau:

- Goed geparkeerd
- Fout geparkeerd (op het trottoir, buiten de vakken e.d.)
- Obstakel (container, aanhanger, caravan e.d.)
- Op een bijzondere plaats geparkeerd
- Op eigen terrein geparkeerd

WEER EN BIJZONDERHEDEN

De weersomstandigheden waren als volgt:

- Donderdag 6 februari 2020: Droog, half tot zwaar bewolkt, 9 °C
- Dinsdag 11 februari 2020: Lichte neerslag (0.5 mm, 1.1 uur), vrijwel geheel bewolkt, 8 °C. (KNMI weerstation Schiphol)

De metingen hebben niet plaatsgevonden tijdens evenementen of andere versturende momenten. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

DATAVERWERKING

De dataverwerking bestaat uit verificatie, validatie en analyse. Tijdens de eerste stap is gekeken of de data van de metingen compleet is. Zijn metingen uitgevoerd tijdens alle meetmomenten en in alle secties?

Vervolgens zijn de volgende controles uitgevoerd:


- Is de parkeerbezetting hoger dan de capaciteit? Zo ja, is dat verklaarbaar?
- Is het verloop van de parkeerbezetting logisch?
- Liggen de resultaten in lijn met eerdere tellingen (indien beschikbaar)?

De parkeerdruk is berekend door het aantal goed en fout geparkeerde voertuigen en het aantal obstakels op openbare parkeerplaatsen te delen door de capaciteit van de sectie.

De resultaten zijn opgenomen in de bijlage met daarbij:

- Capaciteit per meetmoment, per sectie/gebied en per categorie
- Parkeerbezetting/parkeerdruk per meetmoment
- Informatie over het onderzoeksgebied en de meting
- Kaarten en datavisualisatie

RESULTATEN



PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen


KOGERVELDWIJK ZAANDAM

Totaal


Onderzoeksgebied
Kogerveldwijk
Zaandam

Meting

Meetperiode: Do 6 februari en Di 11 februari 2020
Methodiek: Parkeerdrukmeting met waarnemers
In opdracht van: Gemeente Zaanstad
Uitgevoerd door: Dufec



PARKEERDRUK												
Meetmoment		Capaciteit	Algemeen				Bijzonder		Eigen terrein		Laden en Lossen	
			Goed	Fout	Obs	Totaal	%	Cap	Bezetting	Cap	Bezetting	Cap
Do 6-Feb	13:00u - 15:00u	1051	564	17	9	590	56%	98	52	19	10	0
	22:00u - 24:00u	1051	496	24	2	522	50%	98	13	19	12	0
Di 11-Feb	13:00u - 15:00u	1051	555	17	5	577	55%	98	55	19	10	0
	22:00u - 24:00u	1051	465	14	0	479	46%	98	11	19	11	0



PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen

KOGERVELDWIJK ZAANDAM

Details


DONDERDAG 13:00 - 15:00u

Onderzoeksgebied

Kogerveldwijk
Zaandam

Meting

Meetperiode: Do 6 februari en Di 11 februari 2020
Methodiek: Parkeerdrukmeting met waarnemers
In opdracht van: Gemeente Zaanstad
Uitgevoerd door: Dufec



Legenda

Parkeerdruk

- = 0 - 70%
- = 70 - 85%
- = 85 - 100%
- = ≥ 100%
- = geen capaciteit

SECTIES			PARKEERDRUK				BIJZONDER		EIGEN TERREIN		
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstake	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
1	Oostzijde	17	11	2		13	76%	0		7	5
2	Boere Jonkstraat	8	3			3	38%	0		0	
3	Boere Jonkstraat	14	8			8	57%	0		0	
4	Oostzijde	9	8			8	89%	2		0	
5	Oostzijde	0				0	-	0		1	
6	Hondemanstraat	12	8			8	67%	1		0	
7	Oostzijde	11	10	1		11	100%	1	1	0	
8	Hondemanstraat	26	12			12	46%	21	8	6	3
9	Oostzijde	34	33			33	97%	0		1	1
10	Paltrokstraat	0				0	-	0		0	
11	Oostzijde	6	1			1	17%	0		0	
12	Noordervaldeurstraat	14	9	4		13	93%	1	1	0	
13	Oostzijde	15	9			9	60%	0		0	
14	Oostzijde	4			1	1	25%	0		0	
15	Cornelis van Uitgeeststraat	44	16	1		17	39%	0		0	
16	Noordervaldeurstraat	35	25		2	27	77%	6	4	0	
17	Cornelis van Uitgeeststraat	7	6			6	86%	0		0	
18	Paltrokstraat	0				0	-	0		0	
19	Cornelis van Uitgeeststraat	38	17			17	45%	15	4	0	
20	Jufferstraat	0				0	-	13	13	0	
21	Jufferstraat	12	10			10	83%	19	15	0	
22	Jonkerplantsoen	9	7	2		9	100%	1	1	0	
23	Jonkerplantsoen	17	15	6	1	22	129%	0		0	
24	Slachthuisstraat	14	10	1	1	12	86%	1		3	
25	Slachthuisstraat	19	13	1		14	74%	0		0	
26	Parking Lidl	67	27			27	40%	0		0	
27	Parking Lidl	74	36			36	49%	4	1	0	
28	Parking Aldi	59	11			11	19%	0		0	
29	Parking Aldi	40	12			12	30%	4	2	0	
30	Doctor H.G. Scholtenstraat	13	6		1	7	54%	0		0	
31	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
32	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
33	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
34	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
35	Heijermansstraat	0				0	-	0		0	
36	Parking Veldbloemenweg	66	51			51	77%	3	1	0	
37	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
38	Veldbloemenweg	11	1			1	9%	0		0	
39	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
40	Veldbloemenweg	17	10			10	59%	0		0	
41	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
42	Klaverweg	18	16			16	89%	0		0	
43	Klaverweg	42	24			24	57%	0		0	
44	Klaverweg	4	4			4	100%	0		0	
45	Ereprijsweg	0				0	-	0		0	
46	Ereprijsweg	20	9			9	45%	0		0	
47	Ereprijsweg	19	6			6	32%	0		0	
48	Klaverweg	0				0	-	0		0	
49	Klaverweg	24	14			14	58%	0		0	
50	Klaverweg	20	7			7	35%	0		0	

DONDERDAG 13:00 - 15:00u

Vervolg tabel

SECTIES			PARKEERDRUK				BIJZONDER		EIGEN TERREIN		
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstakel	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
51	Klaverweg	0				0	-	0		0	
52	Klaverweg	3	3			3	100%	0		0	
53	Klaverweg	22	13			13	59%	0		0	
54	Klaverweg	11	4			4	36%	0		0	
55	Klaverweg	12	8			8	67%	1	1	0	
56	Dovenetelweg	14	3		1	4	29%	0		0	
57	Dovenetelweg	23	5			5	22%	0		0	
58	Dovenetelweg	5	4			4	80%	0		0	
59	Dovenetelweg	10	7		1	8	80%	1		0	
60	Dovenetelweg	5	3			3	60%	1		0	
61	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
61A	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
62	Dovenetelweg	18	15			15	83%	2		0	
63	Dovenetelweg	26	13			13	50%	0		0	
64	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
65	Dovenetelweg	22	12			12	55%	1		0	
66	Dovenetelweg	7	3			3	43%	0		0	
67	Dovenetelweg	0				0	-	0		1	1
68	Veldbloemenweg	14	6			6	43%	0		0	

PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen

KOGERVELDWIJK ZAANDAM

Details


DONDERDAG 22:00 - 24:00u

Onderzoeksgebied

Kogerveldwijk
Zaandam

Meting

Meetperiode: Do 6 februari en Di 11 februari 2020
Methodiek: Parkeerdrukmeting met waarnemers
In opdracht van: Gemeente Zaanstad
Uitgevoerd door: Dufec



Legenda

Parkeerdruk

- = 0 - 70%
- = 70 - 85%
- = 85 - 100%
- = ≥ 100%
- = geen capaciteit

SECTIES			PARKEERDRUK				BIJZONDER		EIGEN TERREIN		
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstakel	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
1	Oostzijde	17	10	2		12	71%	0		7	7
2	Boere Jonkstraat	8	8			8	100%	0		0	
3	Boere Jonkstraat	14	7			7	50%	0		0	
4	Oostzijde	9	9			9	100%	2	1	0	
5	Oostzijde	0		1		1	-	0		1	1
6	Hondemanstraat	12	12			12	100%	1	1	0	
7	Oostzijde	11	9			9	82%	1		0	
8	Hondemanstraat	26	25			25	96%	21	4	6	1
9	Oostzijde	34	32			32	94%	0		1	1
10	Paltrokstraat	0		4		4	-	0		0	
11	Oostzijde	6	6	2		8	133%	0		0	
12	Noordervaldeurstraat	14	11	1		12	86%	1	1	0	
13	Oostzijde	15	15	2		17	113%	0		0	
14	Oostzijde	4				0	0%	0		0	
15	Cornelis van Uitgeeststraat	44	8			8	18%	0		0	
16	Noordervaldeurstraat	35	20	1		21	60%	6		0	
17	Cornelis van Uitgeeststraat	7	1			1	14%	0		0	
18	Paltrokstraat	0		3		3	-	0		0	
19	Cornelis van Uitgeeststraat	38	8			8	21%	15		0	
20	Jufferstraat	0				0	-	13		0	
21	Jufferstraat	12				0	0%	19		0	
22	Jonkerplantsoen	9	5	4		9	100%	1		0	
23	Jonkerplantsoen	17	3			3	18%	0		0	
24	Slachthuisstraat	14	14	1		15	107%	1		3	
25	Slachthuisstraat	19	13			13	68%	0		0	
26	Parking Lidl	67				0	0%	0		0	
27	Parking Lidl	74				0	0%	4		0	
28	Parking Aldi	59				0	0%	0		0	
29	Parking Aldi	40				0	0%	4		0	
30	Doctor H.G. Scholtenstraat	13	2			2	15%	0		0	
31	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
32	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
33	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
34	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
35	Heijermansstraat	0				0	-	0		0	
36	Parking Veldbloemenweg	66	13			13	20%	3	1	0	
37	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
38	Veldbloemenweg	11				0	0%	0		0	
39	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
40	Veldbloemenweg	17	17	1		18	106%	0		0	
41	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
42	Klaverweg	18	13			13	72%	0		0	
43	Klaverweg	42	29			29	69%	0		0	
44	Klaverweg	4	4			4	100%	0		0	
45	Ereprijsweg	0				0	-	0		0	
46	Ereprijsweg	20	11			11	55%	0		0	
47	Ereprijsweg	19	13			13	68%	0		0	1
48	Klaverweg	0				0	-	0		0	
49	Klaverweg	24	14			14	58%	0		0	
50	Klaverweg	20	17			17	85%	0		0	

DONDERDAG 22:00 - 24:00u

Vervolg tabel

SECTIES			PARKEERDRUK				BIJZONDER		EIGEN TERREIN		
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstakel	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
51	Klaverweg	0				0	-	0		0	
52	Klaverweg	3	3			3	100%	0		0	
53	Klaverweg	22	18			18	82%	0		0	
54	Klaverweg	11	9			9	82%	0		0	
55	Klaverweg	12	12			12	100%	1	1	0	
56	Dovenetelweg	14	8		1	9	64%	0		0	
57	Dovenetelweg	23	9			9	39%	0		0	
58	Dovenetelweg	5	5			5	100%	0		0	
59	Dovenetelweg	10	9		1	10	100%	1	1	0	
60	Dovenetelweg	5	4			4	80%	1	1	0	
61	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
61A	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
62	Dovenetelweg	18	15			15	83%	2	1	0	
63	Dovenetelweg	26	18			18	69%	0		0	
64	Dovenetelweg	0		1		1	-	0		0	
65	Dovenetelweg	22	20			20	91%	1	1	0	
66	Dovenetelweg	7	7	1		8	114%	0		0	
67	Dovenetelweg	0				0	-	0		1	1
68	Veldbloemenweg	14	10			10	71%	0		0	

PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen

KOGERVELDWIJK ZAANDAM

Details


DINSDAG 13:00 - 15:00u

Onderzoeksgebied

Kogerveldwijk
Zaandam

Meting

Meetperiode: Do 6 februari en Di 11 februari 2020
Methodiek: Parkeerdrukmeting met waarnemers
In opdracht van: Gemeente Zaanstad
Uitgevoerd door: Dufec



Legenda

Parkeerdruk

- = 0 - 70%
- = 70 - 85%
- = 85 - 100%
- = ≥ 100%
- = geen capaciteit

SECTIES			PARKEERDRUK					BIJZONDER		EIGEN TERREIN	
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstake	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
1	Oostzijde	17	7			7	41%	0		7	4
2	Boere Jonkstraat	8	2			2	25%	0		0	
3	Boere Jonkstraat	14	6			6	43%	0		0	
4	Oostzijde	9	8			8	89%	2	1	0	
5	Oostzijde	0				0	-	0		1	
6	Hondemanstraat	12	5			5	42%	1	1	0	
7	Oostzijde	11	10			10	91%	1		0	
8	Hondemanstraat	26	16			16	62%	21	5	6	3
9	Oostzijde	34	18			18	53%	0		1	
10	Paltrokstraat	0				0	-	0		0	
11	Oostzijde	6	3			3	50%	0		0	
12	Noordervaldeurstraat	14	10	2		12	86%	1		0	
13	Oostzijde	15	11			11	73%	0		0	
14	Oostzijde	4	1			1	25%	0		0	
15	Cornelis van Uitgeeststraat	44	24	1	1	26	59%	0		0	
16	Noordervaldeurstraat	35	26			26	74%	6	2	0	
17	Cornelis van Uitgeeststraat	7	5			5	71%	0		0	
18	Paltrokstraat	0				0	-	0		0	
19	Cornelis van Uitgeeststraat	38	16	1		17	45%	15	11	0	
20	Jufferstraat	0				0	-	13	13	0	
21	Jufferstraat	12	12			12	100%	19	15	0	
22	Jonkerplantsoen	9	5			5	56%	1	1	0	
23	Jonkerplantsoen	17	10	9	1	20	118%	0		0	
24	Slachthuisstraat	14	12			12	86%	1		3	1
25	Slachthuisstraat	19	16	1		17	89%	0		0	
26	Parking Lidl	67	23			23	34%	0		0	
27	Parking Lidl	74	23			23	31%	4	2	0	
28	Parking Aldi	59	11			11	19%	0		0	
29	Parking Aldi	40	9			9	23%	4		0	
30	Doctor H.G. Scholtenstraat	13	9		1	10	77%	0		0	
31	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
32	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
33	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
34	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
35	Heijermansstraat	0				0	-	0		0	
36	Parking Veldbloemenweg	66	62	1		63	95%	3	1	0	
37	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
38	Veldbloemenweg	11	8			8	73%	0		0	
39	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
40	Veldbloemenweg	17	15			15	88%	0		0	
41	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
42	Klaverweg	18	11			11	61%	0		0	
43	Klaverweg	42	19		1	20	48%	0		0	
44	Klaverweg	4	2			2	50%	0		0	
45	Ereprijsweg	0				0	-	0		0	
46	Ereprijsweg	20	13			13	65%	0		0	
47	Ereprijsweg	19	9			9	47%	0		0	1
48	Klaverweg	0				0	-	0		0	
49	Klaverweg	24	12	2		14	58%	0		0	
50	Klaverweg	20	10			10	50%	0		0	

DINSDAG 13:00 - 15:00u

Vervolg tabel

SECTIES			PARKEERDRUK				BIJZONDER		EIGEN TERREIN		
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstakel	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
51	Klaverweg	0				0	-	0		0	
52	Klaverweg	3	3			3	100%	0		0	
53	Klaverweg	22	13			13	59%	0		0	
54	Klaverweg	11	4			4	36%	0		0	
55	Klaverweg	12	6			6	50%	1	1	0	
56	Dovenetelweg	14	6		1	7	50%	0		0	
57	Dovenetelweg	23	4			4	17%	0		0	
58	Dovenetelweg	5	5			5	100%	0		0	
59	Dovenetelweg	10	8			8	80%	1	1	0	
60	Dovenetelweg	5	2			2	40%	1		0	
61	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
61A	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
62	Dovenetelweg	18	11			11	61%	2		0	
63	Dovenetelweg	26	15			15	58%	0		0	
64	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
65	Dovenetelweg	22	13			13	59%	1	1	0	
66	Dovenetelweg	7	3			3	43%	0		0	
67	Dovenetelweg	0				0	-	0		1	1
68	Veldbloemenweg	14	3			3	21%	0		0	

PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen

KOGERVELDWIJK ZAANDAM

Details


DINSDAG 22:00 - 24:00u

Onderzoeksgebied

Kogerveldwijk
Zaandam

Meting

Meetperiode: Do 6 februari en Di 11 februari 2020
Methodiek: Parkeerdrukmeting met waarnemers
In opdracht van: Gemeente Zaanstad
Uitgevoerd door: Dufec



Legenda

Parkeerdruk

- = 0 - 70%
- = 70 - 85%
- = 85 - 100%
- = ≥ 100%
- = geen capaciteit

SECTIES			PARKEERDRUK					BIJZONDER		EIGEN TERREIN	
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstake	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
1	Oostzijde	17	7	2		9	53%	0		7	5
2	Boere Jonkstraat	8	8			8	100%	0		0	
3	Boere Jonkstraat	14	10			10	71%	0		0	
4	Oostzijde	9	7	3		10	111%	2		0	
5	Oostzijde	0				0	-	0		1	
6	Hondemanstraat	12	12			12	100%	1		0	
7	Oostzijde	11	5			5	45%	1		0	
8	Hondemanstraat	26	26			26	100%	21	2	6	5
9	Oostzijde	34	12			12	35%	0		1	1
10	Paltrokstraat	0		1		1	-	0		0	
11	Oostzijde	6	6	2		8	133%	0		0	
12	Noordervaldeurstraat	14	9	2		11	79%	1	1	0	
13	Oostzijde	15	3			3	20%	0		0	
14	Oostzijde	4				0	0%	0		0	
15	Cornelis van Uitgeeststraat	44	4			4	9%	0		0	
16	Noordervaldeurstraat	35	16			16	46%	6		0	
17	Cornelis van Uitgeeststraat	7				0	0%	0		0	
18	Paltrokstraat	0				0	-	0		0	
19	Cornelis van Uitgeeststraat	38	12			12	32%	15		0	
20	Jufferstraat	0				0	-	13		0	
21	Jufferstraat	12				0	0%	19		0	
22	Jonkerplantsoen	9	8	3		11	122%	1	1	0	
23	Jonkerplantsoen	17	3			3	18%	0		0	
24	Slachthuisstraat	14	13			13	93%	1	1	3	
25	Slachthuisstraat	19	16			16	84%	0		0	
26	Parking Lidl	67				0	0%	0		0	
27	Parking Lidl	74				0	0%	4		0	
28	Parking Aldi	59				0	0%	0		0	
29	Parking Aldi	40				0	0%	4		0	
30	Doctor H.G. Scholtenstraat	13	1			1	8%	0		0	
31	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
32	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
33	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
34	Doctor H.G. Scholtenstraat	0				0	-	0		0	
35	Heijermansstraat	0				0	-	0		0	
36	Parking Veldbloemenweg	66	17			17	26%	3	1	0	
37	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
38	Veldbloemenweg	11	2			2	18%	0		0	
39	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
40	Veldbloemenweg	17	17			17	100%	0		0	
41	Veldbloemenweg	0				0	-	0		0	
42	Klaverweg	18	12			12	67%	0		0	
43	Klaverweg	42	25			25	60%	0		0	
44	Klaverweg	4	3			3	75%	0		0	
45	Ereprijsweg	0				0	-	0		0	
46	Ereprijsweg	20	13			13	65%	0		0	
47	Ereprijsweg	19	15			15	79%	0		0	
48	Klaverweg	0				0	-	0		0	
49	Klaverweg	24	18			18	75%	0		0	
50	Klaverweg	20	14			14	70%	0		0	

DINSDAG 22:00 - 24:00u

Vervolg tabel

SECTIES			PARKEERDRUK				BIJZONDER		EIGEN TERREIN		
Sectie	Straatnaam	Cap	Goed	Fout	Obstakel	Totaal	%	Capaciteit	Bezetting	Capaciteit	Bezetting
51	Klaverweg	0				0	-	0		0	
52	Klaverweg	3	2			2	67%	0		0	
53	Klaverweg	22	18			18	82%	0		0	
54	Klaverweg	11	10			10	91%	0		0	
55	Klaverweg	12	12			12	100%	1	1	0	
56	Dovenetelweg	14	7			7	50%	0		0	
57	Dovenetelweg	23	6			6	26%	0		0	
58	Dovenetelweg	5	5			5	100%	0		0	
59	Dovenetelweg	10	10			10	100%	1	1	0	
60	Dovenetelweg	5	5			5	100%	1	1	0	
61	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
61A	Dovenetelweg	0				0	-	0		0	
62	Dovenetelweg	18	12			12	67%	2	1	0	
63	Dovenetelweg	26	22			22	85%	0		0	
64	Dovenetelweg	0		1		1	-	0		0	
65	Dovenetelweg	22	22			22	100%	1	1	0	
66	Dovenetelweg	7	7			7	100%	0		0	
67	Dovenetelweg	0				0	-	0		1	
68	Veldbloemenweg	14	13			13	93%	0		0	

PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen

KOGERVELDWIJK ZAANDAM


Capaciteit

Onderzoeksgebied

Kogerveldwijk
Zaandam

Meting

Meetperiode: Do 6 februari en Di 11 februari 2020
Methodiek: Parkeerdrukmeting met waarnemers
In opdracht van: Gemeente Zaanstad
Uitgevoerd door: Dufec



SECTIES			CAPACITEIT				TOEVOEGING		
Sectie	Straatnaam	Regime	Algemeen			Bijzonder		Eigen terrein	Laad- en los plaatsen
			Langs	Haven	Vak	Invalide	Gereserveerd		
1	Oostzijde	G		10	7			7	
2	Boere Jonkstraat	G	8						
3	Boere Jonkstraat	G	14						
4	Oostzijde	G		9			2		Gereserveerd: e-laadpunten
5	Oostzijde	G						1	
6	Hondemanstraat	G			12	1			
7	Oostzijde	G		11		1			
8	Hondemanstraat	G			26	1	20	6	Gereserveerd: Hellema
9	Oostzijde	G	22	8	4			1	
10	Paltrokstraat	G							Geen capaciteit
11	Oostzijde	G	6						
12	Noordervaldeurstraat	G			14	1			
13	Oostzijde	G	15						
14	Oostzijde	G			4				Geen capaciteit
15	Cornelis van Uitgeeststraat	G			44				
16	Noordervaldeurstraat	G			35		6		Geen capaciteit / Gereserveerd: HVMS
17	Cornelis van Uitgeeststraat	G			7				
18	Paltrokstraat	G							Geen capaciteit
19	Cornelis van Uitgeeststraat	G			38		15		Gereserveerd: Bouwmensen
20	Jufferstraat	G					13		Gereserveerd: Bouwmensen
21	Jufferstraat	G	12				19		Gereserveerd: Bouwmensen / Zito Teer
22	Jonkerplantsoen	G			9		1		Gereserveerd: e-laadpunt
23	Jonkerplantsoen	G			17				
24	Slachthuisstraat	G	12		2	1		3	
25	Slachthuisstraat	G			19				
26	Parking Lidl	G			67				
27	Parking Lidl	G			74	2	2		Gereserveerd: e-laadpunten
28	Parking Aldi	G			59				
29	Parking Aldi	G			40	2	2		Gereserveerd: Familievakken
30	Doctor H.G. Scholtenstraat	G	10	3					
31	Doctor H.G. Scholtenstraat	G							Geen capaciteit
32	Doctor H.G. Scholtenstraat	G							Geen capaciteit
33	Doctor H.G. Scholtenstraat	G							Geen capaciteit
34	Doctor H.G. Scholtenstraat	G							Geen capaciteit
35	Heijermansstraat	G							Geen capaciteit
36	Parking Veldbloemenweg	G			66	2	1		Gereserveerd: Greenwheels
37	Veldbloemenweg	G							Geen capaciteit
38	Veldbloemenweg	G		11					
39	Veldbloemenweg	G							Geen capaciteit
40	Veldbloemenweg	G			17				
41	Veldbloemenweg	G							Geen capaciteit
42	Klaverweg	G			18				
43	Klaverweg	G			42				
44	Klaverweg	G			4				
45	Ereprijsweg	G							Geen capaciteit
46	Ereprijsweg	G			20				
47	Ereprijsweg	G			19				
48	Klaverweg	G							Geen capaciteit
49	Klaverweg	G			24				
50	Klaverweg	G			20				

PARKEERONDERZOEK

Motorvoertuigen

KOGERVELDWIJK ZAANDAM


Capaciteit

Onderzoeksgebied

Vervolg tabel

SECTIES			CAPACITEIT					TOEVOEGING	
Sectie	Straatnaam	Regime	Algemeen			Bijzonder		Eigen terrein	Laad- en los plaatsen
			Langs	Haven	Vak	Invalide	Gereserveerd		
51	Klaverweg	G							Geen capaciteit
52	Klaverweg	G			3				
53	Klaverweg	G			22				
54	Klaverweg	G			11				
55	Klaverweg	G			12	1			
56	Dovenetelweg	G			14				
57	Dovenetelweg	G			23				
58	Dovenetelweg	G			5				
59	Dovenetelweg	G			10	1			
60	Dovenetelweg	G			5	1			
61	Dovenetelweg	G							Geen capaciteit
61A	Dovenetelweg	G							Geen capaciteit
62	Dovenetelweg	G			18	2			
63	Dovenetelweg	G			26				
64	Dovenetelweg	G							Geen capaciteit
65	Dovenetelweg	G			22	1			
66	Dovenetelweg	G			7				
67	Dovenetelweg	G						1	
68	Veldbloemenweg	G			14				


KAARTEN EN DATAVISUALISATIE



KOGERVELDWIJK ZAANDAM

SECTIE-INDELING

Februari 2020



KOGERVELDWIJK ZAANDAM


PARKEERDRUK

Donderdag
6 februari 2020

13:00 - 15:00 uur

Legenda

- 0 - 70%
- 70 - 85%
- 85 - 100%
- ≥ 100%
- geen capaciteit



KOGERVELDWIJK ZAANDAM


PARKEERDRUK

Donderdag
6 februari 2020

22:00 - 24:00 uur

Legenda

- 0 - 70%
- 70 - 85%
- 85 - 100%
- ≥ 100%
- geen capaciteit



KOGERVELDWIJK ZAANDAM


PARKEERDRUK

Dinsdag
11 februari 2020

13:00 - 15:00 uur

Legenda

- 0 - 70%
- 70 - 85%
- 85 - 100%
- ≥ 100%
- geen capaciteit



KOGERVELDWIJK ZAANDAM

PARKEERDRUK

Dinsdag
11 februari 2020

22:00 - 24:00 uur

Legenda

- 0 - 70%
- 70 - 85%
- 85 - 100%
- ≥ 100%
- geen capaciteit

