


Beelaertspark 2, Benthuisen



Kenmerken

Adres	Beelaertspark 2
Kern	Benthuisen
Subcategorie	wijkgebouw
Objecttype	wijkgebouw met verpleegsterswoning iov Zuid-Hollandse Vereniging van het Groene
Bijzonderheden	
Periode	1940-1965
Bouwstijl	functionalisme
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als onderdeel van kleine dorpsuitbreiding uit het midden van de 20ste eeuw, terzijde van de hoofdstraat. Beeldbepalende waarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, gevelindelingen, diverse details. Cultuurhistorische waarde vanwege bijzondere functie als Groene Kruisgebouw. Opvallende modernistische vormgeving in baksteen en beton. Bijzonder is de overkragende verdieping met enerzijds kleine vensters, anderzijds breed inpandig balkon met brede gaspien.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++

Dijk 14-15-16, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dijk 14-15-16
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	blok van drie geschakelde middenstandswoningen
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+


Beelaertspark 2, Benthuisen



Kenmerken

Adres	Beelaertspark 2
Kern	Benthuisen
Subcategorie	wijkgebouw
Objecttype	wijkgebouw met verpleegsterswoning iov Zuid-Hollandse Vereniging van het Groene
Bijzonderheden	
Periode	1940-1965
Bouwstijl	functionalisme
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als onderdeel van kleine dorpsuitbreiding uit het midden van de 20ste eeuw, terzijde van de hoofdstraat. Beeldbepalende waarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, gevelindelingen, diverse details. Cultuurhistorische waarde vanwege bijzondere functie als Groene Kruisgebouw. Opvallende modernistische vormgeving in baksteen en beton. Bijzonder is de overkragende verdieping met enerzijds kleine vensters, anderzijds breed inpandig balkon met brede gaspien.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++

Dijk 14-15-16, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dijk 14-15-16
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	blok van drie geschakelde middenstandswoningen
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 133-135, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 133-135
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	dubbele middenstandswoning
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	0

Dorpsstraat 141, Benthuizen




Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 141
Kern	Benthuizen
Subcategorie	industrie- en poldermolen
Objecttype	stellingmolen/korenmolen
Bijzonderheden	
Periode	1600-1800
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	ja
Waardering	Zeer hoog
Monument	rijksmonument (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde
Beeldbepalendheid
Herkenbaarheid
Authenticiteit
Architectuurhistorische waarde
Zeldzaamheid

Situering



Motivering

Dorpsstraat 17, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 17
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	Amsterdamse school elementen nee
Bouwhistorie	
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	0

Dorpsstraat 2, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 2
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de markante hoofdvorm met fors, met pannen gedekt zadeldak met grote houten overstekken, bakstenen gevels met rollagen en betonnen lateibalk in de voorgevel. Aan de voorzijde een topgevel, een portiek met hoekstijl en paneeluur en links hiervan een vensterpartij met houten ramen met glas-in-lood.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 20, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 20
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	ook pastorie en dokterswoning geweest
Periode	1900-1920
Bouwstijl	neorenaissance elementen, chaletstijl
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de hoofdvorm met asymmetrisch mansardedak met kruispannen en groot dakhuis met steekkap en houten sierspant aan de voorzijde. Bakstenen gevels met gepleisterde sierdetails, ontlastingsbogen met siermetselwerk en een portiek met paneeluur en bovenlicht. Vensters (met voorzetramen) met ramen met bovenlichten met glas-in-lood.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 21-23, Benthuizen




Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 21-23
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	dubbele arbeiderswoning
Bijzonderheden	
Periode	1850-1900
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	0

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Dorpsstraat 22, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 22
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	middenganghuis
Periode	1900-1920
Bouwstijl	chaletstijl, overgangsarchitectuur
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	gemeentelijk monument (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)
Waardebepaling	
Ensemblewaarde	
Beeldbepalendheid	
Herkenbaarheid	
Authenticiteit	
Architectuurhistorische waarde	
Zeldzaamheid	

Situering



Motivering

Dorpsstraat 27, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 27
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	villa
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de massieve hoofdvorm met sierlijk zwenkend schilddak pannendekking en grote houten overstekken; voorts de bakstenen gevels met subtiele siermetselwerkdetails, erker met bovenliggende loggia en steekkap tegen de voorgevel. Linker zijgevel met ingang onder luifel. Vensters met houten kozijnen en ramen, deels met eenvoudig glas-in-lood.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 31, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 31
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	
Periode	1900-1920
Bouwstijl	chaletstijl, traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de markante hoofdvorm met pannengedekt mansardedak met aan de voorzijde en overstek met rijk sierspant met gezaagde lijsten en makelaar. Bakstenen gevels, in de voorgevel met gemetselde segmentbogen en boogvelden met metselmozaïek. Vensters en ingang met houten kozijnen en bovenlichten, gevuld met glas-in-lood.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+


Dorpsstraat 43, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 43
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	arbeiderswoning
Bijzonderheden	
Periode	1850-1900
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de oorspronkelijke hoofdvorm met pannen gedekt schilddak, bakstenen gevels met houten goot op klossen. De sobere voorgevel heeft vier vensters met strekken, gemetselde lekdorpels en kozijnen en ramen met glas-in-lood in de bovenlichten.


Dorpsstraat 45-47, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 45-47
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	dubbele arbeiderswoning
Bijzonderheden	
Periode	1850-1900
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de hoofdvorm met pannengedekt zadeldak met diepe afsteek aan de achterzijde, gemetseld dakhuis op het voorschild; voorts de bakstenen voorgevel met gemetselde strekken boven de vensters. Deze hebben houten kozijnen en ramen met bovenlichten met glas-inlood. Ingang met gepleisterde omlijsting en deur met bovenlicht.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+


Dorpsstraat 46, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 46
Kern	Benthuizen
Subcategorie	kerktoren
Objecttype	toren met naaldspits
Bijzonderheden	
Periode	1600-1800
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	ja
Waardering	Zeer hoog
Monument	rijksmonument (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Waardebepaling

- Ensemblewaarde
- Beeldbepalendheid
- Herkenbaarheid
- Authenticiteit
- Architectuurhistorische waarde
- Zeldzaamheid

Dorpsstraat 48, Benthuizen




Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 48
Kern	Benthuizen
Subcategorie	kerk
Objecttype	zaalkerk
Bijzonderheden	
Periode	1600-1800
Bouwstijl	classicisme
Bouwhistorie	ja
Waardering	Zeer hoog
Monument	rijksmonument (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde
Beeldbepalendheid
Herkenbaarheid
Authenticiteit
Architectuurhistorische waarde
Zeldzaamheid

Situering



Motivering

Dorpsstraat 48, bij Benthuisen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 48, bij
Kern	Benthuisen
Subcategorie	begraafplaats
Objecttype	kerkhof bij kerk
Bijzonderheden	vierkant terrein, met ijzeren hekwerk en bakstenen
Periode	1600-1800
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuisen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde met kerk. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Cultuurhistorische waarde vanwege oorspronkelijke functie. Rondom het kerkhof een gemetselde muur met hoekposten, tandlijsten en ezelsrugvormige afdekking. Dubbel ijzeren toegangshek. Op het terrein diverse eenvoudige historische graftekens, merendeels van hardsteen.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	++
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++

Dorpsstraat 52-54, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 52-54
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	dubbele arbeiderswoning
Bijzonderheden	oorspronkelijk met winkel?
Periode	1850-1900
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de hoofdvorm met twee afgewolfd, met pannen gedekte daken haaks op de voorgevel, die deels een schijngevel is. De bakstenen gevel met een gepleisterde plint en strekken boven de licht getoogde gevelopeningen. Ingang met paneeldeur en bovenlicht, vensters beneden met enkelruits ramen met bovenlichten (uiterst links was oorspronkelijk een ingang). Het brede vensters was mogelijk oorspronkelijk een etalageraam.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 58, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 58
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	smal diep huis
Bijzonderheden	
Periode	1900-1920
Bouwstijl	chaletstijl, neorenaissance elementen
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 6-10, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 6-10
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	blok drie geschakelde arbeiderswoningen
Bijzonderheden	
Periode	1940-1965
Bouwstijl	Delftse school
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	0


Dorpsstraat 71, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 71
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	hoofdonderwijzerswoning van de school met de Bijbel
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de expressieve hoofdvorm met prominent aanwezig afgewolfd dak met pannendeckning, hoekschoorstenen en grote houten overstekken; voorts de gele bakstenen gevels met plint in rode steen, de betonnen lateien boven de vensters en de verschillende kleine uitbouwen. Gevelopeningen met houten kozijnen en ramen. Bij de ingang een bakstenen stoep.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+

Dorpsstraat 80, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Dorpsstraat 80
Kern	Benthuizen
Subcategorie	dienstwoning
Objecttype	pastorie
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Cultuurhistorische waarde vanwege oorspronkelijke functie. Villa met voornamelijk uitstraling, oorspronkelijke hoofdvorm met pannengedekt schilddak met houten overstekken. Bakstenen gevels met gepleisterde en betonnen details en siermetselwerk. Symmetrische voorgevel heeft middenpartij met portiek, gemetseld balkon en dakhuis met hoekpinakels met siermetselwerk en betonnen sierbollen. Vensters met houten kozijnen en ramen met bovenlichten met glas-in-lood.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	++
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+

Geerweg 1, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Geerweg 1
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	villa
Bijzonderheden	
Periode	1900-1920
Bouwstijl	chaletstijl
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Dorpsstraat, hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de samengestelde opzet met voor- en achterhuis, met eigen daken met kruispannedekking. Voorhuis met mansardedak met sierspanten en gezaagde druiplijsten. Bakstenen gevels, deels in twee kleuren met siermetselwerkaccenten. Boven de gevelopeningen gemetselde bogen met siermetselwerk. Ingang met paneeldeur in portiek. Tegen de zijgevel een groten houten serre met balkon in Jugendstiltrant. In achterbouw onder meer grote rondboogvensters met roedenramen.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	++
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++


Graaf van Bloisstraat 25, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Graaf van Bloisstraat 25
Kern	Benthuizen
Subcategorie	schoolgebouw
Objecttype	paviljoen/gangschool
Bijzonderheden	iof het Bestuur van de Vereniging voor Een school
Periode	1940-1965
Bouwstijl	functionalisme
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als onderdeel van planmatig aangelegde uitbreidingswijk uit de vroege naoorlogse periode. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Heerewegh 18, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Heerewegh 18
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Heerewegh 26, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Heerewegh 26
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	eerste huis dat na de Tweede Wereldoorlog in Benthuizen
Periode	1940-1965
Bouwstijl	Delftse school
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Eerste naoorlogse nieuwbouwwoning in Benthuizen.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	++
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Heerewegh 30, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Heerewegh 30
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	langhuisboerderij
Bijzonderheden	
Periode	1900-1920
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de hoofdstructuur in Benthuizen. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Heerewegh 32, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Heerewegh 32
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	koprompboerderij
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Heerewegh 34, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Heerewegh 34
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	langhuisboerderij
Bijzonderheden	met houten washok
Periode	1800-1850
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	ja
Waardering	Zeer hoog
Monument	rijksmonument (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Waardebepaling

- Ensemblewaarde
- Beeldbepalendheid
- Herkenbaarheid
- Authenticiteit
- Architectuurhistorische waarde
- Zeldzaamheid

Heerewegh 56, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Heerewegh 56
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	middenstandswoning
Bijzonderheden	markante brug met toegangshek
Periode	1920-1940
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	+


Hoogeveenseweg 13, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Hoogeveenseweg 13
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	langhuisboerderij
Bijzonderheden	met naastgelegen zomerhuis
Periode	1850-1900
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling, detaillering. Karakteristieke onderdelen zijn de oorspronkelijke hoofdvorm met pannen gedekt zadeldak met houten windveren. Bakstenen gevels met gepleisterde plint. Symmetrische voorgevel met ingang in het midden; vensters met strekken en 6-ruits ramen. In de topgevel een venster met keperboog. Historische gevelsteen met naam WILLEM APOLONIEA HOEVE. Aangebouwd zomerhuis heeft vergelijkbaar kenmerken.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Hoogeveenseweg 27, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Hoogeveenseweg 27
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	koprompboerderij
Bijzonderheden	met villachtig voorhuis
Periode	1920-1940
Bouwstijl	overgangsarchitectuur
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling, detaillering. Karakteristieke onderdelen zijn de samengestelde hoofdvorm met villa-achtig voorhuis met samengesteld dak met rode pannendeckking; bedrijfsgedeelte afgewolfd zadeldak. Bakstenen gevels, bij voorhuis met gepleisterde accenten en gemetselde bogen boven gevelopeningen. Ingang en vensters met bovenlichten met roedenramen. Bedrijfsgedeelte met zijbaander met grote deuren onder segmentboog, diverse markante getoogde stalvensters met ijzeren roedenramen.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++

Hoogeveenseweg 39, Benthuizen




Kenmerken

Adres	Hoogeveenseweg 39
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	langhuisboerderij
Bijzonderheden	met naast gelegen grote schuur
Periode	1900-1920
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling, detaillering. Karakteristieke hoofdopzetboerderij met hoger voorhuis, zadeldaken met pannendekking. Voorhuis heeft bakstenen gevels met gemetselde strekken boven de gevelopeningen. Symmetrische voorgevel met ingang in het midden; vensters met strekken en 6-ruits ramen, ingang met paneel deur en bovenlicht, rechts grote kelderlichten. In de topgevel een venster met getrapte bovenzijde. Naast de boerderij een grote schuur met mansardedak, in kalkzandsteen gemetselde gevels met oorspronkelijke houten deuren onder lateien en getoogde vensters met ijzeren ramen.

Hoogeveenseweg 41, Benthuizen




Kenmerken

Adres	Hoogeveenseweg 41
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	koprompboerderij
Bijzonderheden	In 1950 compleet verbouwd. Buitenmuren bestaan uit
Periode	1900-1920
Bouwstijl	traditioneel, Delftse school
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	++

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling, detaillering. Karakteristiek is de samengestelde bouwmassa met voorhuis met zadeldak met rode pannendecking, tussen topgevels met schoorstenen. Wit geverfde bakstenen gevels met vensters met luiken en vernieuwde roedenramen. Ingang met omlijsting en houten deur met bovenlicht. De grote achterliggende schuur heeft een mansardedak met golfplatendecking, bakstenen gevel, houten deuren en getoopte vensters met ijzeren roedenramen.

Hoogeveenseweg 51, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Hoogeveenseweg 51
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	voorhuis
Bijzonderheden	
Periode	1900-1920
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling, detaillering.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	0

Hoogeveenseweg 71, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Hoogeveenseweg 71
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	langhuisboerderij
Bijzonderheden	fraaie gevelsteen. Pand is ook gebruikt als zetel van het
Periode	1600-1800
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	ja
Waardering	Zeer hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van het historische cultuurlandschap en de historische lintbebouwing langs de Hoogeveenseweg. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details. Karakteristieke onderdelen zijn de historische hoofdvorm met pannengedekt zadeldak met aan de voorzijde een overstek met gezaagde windveren en houten voorschot. Bakstenen gevels met gepleisterde plint. Symmetrische voorgevel met vlechtingen, deels oude vensters onder rollagen, houten kozijnen en ramen met bovenlichten. Centraal in de gevel unieke wapenstein. Oude kern aanwezig.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	++
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++

Noordpolder 10, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Noordpolder 10
Kern	Benthuizen
Subcategorie	bijgebouw
Objecttype	gewasopslag
Bijzonderheden	hooiberg
Periode	1940-1965
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+


Noordpolder 2, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Noordpolder 2
Kern	Benthuizen
Subcategorie	boerderij
Objecttype	langhuisboerderij
Bijzonderheden	met naast gelegen (gewijzigd) zomerhuis,
Periode	1920-1940
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel historisch cultuurlandschap, beeldbepalende ligging direct aan doorgaande weg. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+


Oranje Nassaplantsoen 8-30, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Oranje Nassaplantsoen 8-30 Benthuizen
Kern	
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	complex geschakelde bungalows
Bijzonderheden	
Periode	1965-1980
Bouwstijl	functionalisme
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als onderdeel van planmatig aangelegde uitbreidingswijk uit de vroege naoorlogse periode. Bijzonder architectonisch/stedenbouwkundig concept met geschakelde bungalows met platte daken in verspringend patroon. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, gevelindelingen, diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	++
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+

Secr. Runsinckbrinck 1, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Secr. Runsinckbrinck 1
Kern	Benthuizen
Subcategorie	bestuursgebouw
Objecttype	gemeentehuis
Bijzonderheden	
Periode	1940-1965
Bouwstijl	shakehands
Bouwhistorie	nee
Waardering	Zeer hoog
Monument	gemeentelijk monument (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Waardebepaling

Ensemblewaarde
Beeldbepalendheid
Herkenbaarheid
Authenticiteit
Architectuurhistorische waarde
Zeldzaamheid

Situering



Motivering

Van der Wijkstraat 3-9, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Van der Wijkstraat 3-9
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	blok geschakelde arbeiderswoningen
Bijzonderheden	
Periode	1940-1965
Bouwstijl	zakelijk-traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als onderdeel van kleine dorpsuitbreiding uit het midden van de 20ste eeuw, terzijde van de hoofdstraat. Beeldbepalende waarde. Van enig belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, gevelindelingen, diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	+
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	+
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+


Westzijdeweg 71, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Westzijdeweg 71
Kern	Benthuizen
Subcategorie	schoorsteenpijp
Objecttype	restant verwarmd warenhuis voor groenteteelt
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	traditioneel
Bouwhistorie	nee
Waardering	Hoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik. Zeldzaam bouwtype. Ronde gemetselde schoorsteenpijp met enig siermetselwerk rond de kop.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	++
Zeldzaamheid	++


Zegwaartseweg 200, Benthuizen



Kenmerken

Adres	Zegwaartseweg 200
Kern	Benthuizen
Subcategorie	woonhuis
Objecttype	vrijstaande middenstandswoning, kleine
Bijzonderheden	
Periode	1920-1940
Bouwstijl	overgangsarchitectuur
Bouwhistorie	nee
Waardering	Middelhoog
Monument	x (indien monument zijn waarderingen en motivering niet toegevoegd)

Situering



Motivering

Van belang als markant onderdeel van de historische lintbebouwing langs de hoofdstructuur in Benthuizen. Beeldbepalende waarde door prominente ligging aan de straat en ensemblewaarde. Van belang vanwege karakteristieke bouwtype, gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik, gevelindeling en diverse details.

Waardebepaling

Ensemblewaarde	+
Beeldbepalendheid	++
Herkenbaarheid	+
Authenticiteit	++
Architectuurhistorische waarde	+
Zeldzaamheid	+