

Bijlage II-b



Rapport 22KL217a

Conclusies en aanbevelingen

Verkendend asbestonderzoek NEN 5707

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese “verdachte toplaag”, onjuist is. Er zijn immers in de bodem ter plaatse van RE1 op het perceel, op basis van analytische waarnemingen, geen verhoogde concentraties aan asbest aangetroffen, waardoor de hypothese wordt verworpen.

Verkendend bodemonderzoek NEN 5740

In de opgeboorde grond afkomstig van de uitgevoerde boringen ter plaatse van de gedempte watergang zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Ook is de bodemopbouw nagenoeg identiek. Verwacht wordt dat de watergang in het verleden is gedempt met gebiedseigen grond. Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese “verdachte locatie”, niet juist is. Er zijn immers op de locatie geen verhoogde gehalten aangetroffen, waardoor de hypothese wordt verworpen.

Op basis van onderhavige onderzoeksresultaten en de resultaten van het voorgaande verkennend bodemonderzoek (kenmerk 16KL353) bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen belemmeringen ten aanzien van het gebruik van het terrein en de afgifte van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 0598-232035.

Met vriendelijke groet,

Klijn Bodemonderzoek B.V.



Rapport 22KL217b

Conclusies en aanbevelingen

Verkendend bodemonderzoek NEN 5740

In de opgeboorde grond afkomstig van de uitgevoerde boringen zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Ook is de bodemopbouw nagenoeg identiek. Verwacht wordt dat de watergang in het verleden is gedempt met gebiedseigen grond. Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese “verdachte locatie”, niet juist is. Er zijn immers op de locatie geen verhoogde gehalten aangetroffen, waardoor de hypothese wordt verworpen.

Op basis van onderhavige onderzoeksresultaten en de resultaten van het voorgaande verkennend bodemonderzoek (kenmerk 18KL004) bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen belemmeringen ten aanzien van het gebruik van het terrein en de afgifte van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 0598-232035.

Met vriendelijke groet,

Klijn Bodemonderzoek B.V.