

Oosterleek 39, Oosterleek, gemeente Drechterland

Onderbouwing vergunningaanvraag

Historische verkenning Bijlage 1, foto overzicht

Auteur: HdK/ afd. Instandhouding, D. Wolthuis

Versie: 0.1, d.d. 23 juni 2015

Exterieur

Voorgevel anno 1997 – Noordoost



Afb.: 1

Details voorgevel

Versierd houten deel



Afb.:3

Voorgevel anno 2015



afb.: 2

Bovenlicht voordeur



Afb.: 4

Zijgevel – Noordwest anno 2015



Afb.: 5

Details

Schuifraam



Afb.: 6

Achtergevel – Zuidwest



Afb.: 8

Muuranker met telmerk



Afb.: 7

Topgevel achter



Afb.: 9

Zijgevel – Zuidoost
Aanluiting / Koestal



Afb.: 10

Details

Uitgeholde houten bakgoot



Afb.: 11

Ovaal raampje – koppenrol in twee kleuren



Afb.: 13

Horizontale rabatdelen



Geprofileerde gootklos



Afb.: 12

Schuifraam



Afb.: 14

Interieur

Voorruimte

Voordeur – kleurafwerking



Afb.: 15

Scheidingswand naar middenkamer



Afb.: 17

Detail van gebint met korbeel



Afb.: 16

Middenkamer/Woonkamer
Bedstede wand




Afb.: 18



Afb.: 19

Betegelde schouw



Afb.: 20

Bestaande toestand schouw Tweedelig hoekkastje



Afb.: 21



Afb.: 22

Achterkamer/Keuken
Bedstede en regenwaterput



Afb.: 23

Regenwaterput



Afb.: 24

Betegelde schouw



Afb.: 25

Bestaande toestand schouw



Afb.: 26

Kamer in aanluiting
Kranten behang



Afb.: 27

Gebintbalk en leugenbalk



Afb.: 28

Koegang

Grijze plavuizen – Plafondafwerking



Afb.: 28

Tweedelige opgeklampte achterdeur



Afb.: 29

Koestal

Kleur afwerking deel van gebint detail Scheur t.p.v aansluiting achter en zijgevel



Afb.: 30



Afb.: 31

Kelder en opkamer

Luik met treden



Afb.: 32

Kelder



Afb.: 33

Opkamer



Afb.: 34

Steektrapje naar zolder in opkamer



Afb.: 35

Kap

Binnenzijde voorgevel



Afb.: 36

Binnenzijde achtergevel



Afb.: 37

Schoorsteenkanaal met rookplaats



Afb.: 38