

studie beschaduwning stationsplein
DE GEUS



Leiden
Centraal


Stationsplein

busstation

Schipholweg


Haverzakgang

Stationsweg



Inhoudsopgave





- Beschaduwing: 21 juni (08:00-22:00)
- Beschaduwing: 21 maart/sept. (08:00-19:00)
- Beschaduwing: 21 december (08:00-17:00)








De Geus - Voorlopig Ontwerp 2019 (70m)

Beschaduwing
21 juni (08:00-22:00)

(*Voorlopig Ontwerp 2019 - Toren 70m)




















Beschaduwing
21 maart / sept. (08:00-19:00)

(*Voorlopig Ontwerp 2019 - Toren 70m)












Beschaduwing
21 december (08:00-17:00)

(*Voorlopig Ontwerp 2019 - Toren 70m)







OZ