


REDENGEVENDE BESCHRIJVING

**STATIONSWEG 1,
LISSE**


**IN OPDRACHT VAN GEMEENTE HLT SAMEN
12 OKTOBER 2020**



Bollenschuur in paars aangeduid. Bron: Bagviewer.nl

Stationsweg 1, Lisse

Oorspronkelijke functie	Bollenschuur aan voorhuis van boerderij
Huidige functie	Schuur voor opslag
Bouwstijl	Ambachtelijk traditionele bouwstijl
Bouwjaar	1909
Omschrijving	Pand gesitueerd achter 17 ^e -eeuws woonhuisboerderij, als onderdeel van voormalig bollencomplex De Wolff. Vrij liggend en omringd door akkers voor bollenteelt en beukenhagen. Complex haaks georiënteerd op de Stationsweg, toegankelijk middels een lange oprit vanaf deze weg. Bollenschuur bestaat uit twee bouwlagen met kap. Tegen de achtergevel een kleine uitbouw die dienst deed als stookruimte, voorzien van <i>hoge vernieuwde schoorsteen</i> tegen achtergevel. Tegen de gehele breedte van de noordgevel een <i>in 1969 aangebouwde en aangekapte schuur</i> , waardoor de oorspronkelijke gevel aan het zicht is onttrokken. Deze recente schuur heeft geen historische waarde en is niet opgenomen in deze beschrijving. Het voorhuis is reeds eerder beschreven en is daarom niet in deze beschrijving opgenomen.
Gevens	Bollenschuur op rechthoekige plattegrond, opgetrokken op de gevels van een oudere eenlaags schuur met kap (17 ^e -eeuwse kern). Het onderste en oudste geveldeel is opgemetseld in roodbruine handvorm bakstenen in kruisverband en kalkvoeg. In 1909 is op deze reeds bestaande gevels de bollenschuur gerealiseerd door naar boven uit te breiden. Metselwerk uit 1909 in roodbruine machinale vervaardigde bakstenen met portlandcementvoeg. Beide bouwlagen zijn gescheiden door een gecementeerde band. Plint van betonstuc, welke op ritmische wijze is onderbroken door ondiepe “nissen” van vernieuwd metselwerk, waar de droogdeuren oorspronkelijk waren gesitueerd.



Deelopname van noordgevel (onder/achter *aangekapte schuur*), met op de verdieping de oorspronkelijke droogdeuren.



Begroeide zuidgevel met stalen vensters.

Vensters/deuren

Deze nissen zijn afgezet met halfsteens rollaag en op begane grond smalle verticale betonbanden. Noordgevel en zuidgevel zijn in hoofdpzetz vrijwel identiek. Door aankapping is de noordgevel van buitenaf aan het zicht onttrokken.

Achtergevel met scheurvorming. Lokaal vernieuwd metselwerk rond muurankers.

Uitbouw achterzijde van roodbruine machinaal vervaardigde baksteen in halfsteens verband met kalkvoeg.

Aangekapte schuur opgetrokken in roodbruine steen in klezorenverband en portlandcementvoeg.

Beide zijgevels opgedeeld in 10 traveeën en in hoofdpzetz vrijwel identiek. Zijgevel noord met originele brede houten schuifdeuren met (elk 4) panelen met glas. Op begane grond zijn in 1909 de oorspronkelijke hoge droogdeuren* verwijderd en dichtgemetseld, herkenbaar door afwijkend metselwerk waardoor een ondiepe nis is ontstaan. In gevelvlakken zijn stalen zesruits stolpramen geplaatst. Twee eenvoudige houten schuurdeuren die toegang geven tot technische ruimtes. Op de verdieping: hoge dubbele openslaande droogdeuren deuren met panelen, drie bovenste panelen met glas. Binnenzijde van het glas is wit gekalkt voor klimaatbeheersing.

Zijgevel zuid: opvallende plasticiteit en ritmiek in zijgevel, gevel bestaand uit 10 traveeën, van ondiepe nissen waarin oorspronkelijk de droogdeuren zaten. Deze deuren zijn vervangen door stalen zesruits stolpramen met roeden. Boven en onder de vensters ventilatiegaten.

Uitbouw achterzijde met twee eenvoudige schuurdeuren.



Achtergevel met uitbouw en rechts de *recente aanbouw*.



Detailopname zijgevel (zuid)

Stationsweg 1, Lisse (vervolg)

Achtergevel: vier zesruits vensters met stalen kozijnen.

*De droogdeuren aan weerszijden van de schuur werden tegen elkaar open gezet om de bloembollen te drogen.

Dak

Zadeldak met gesmoorde kruispannen. Licht dakoverstek met eenvoudige bakgoten en houten windveer. *Schuur* is in 1969 aangekapt aan noordzijde met lessenaarsdak waardoor de oorspronkelijke symmetrie van het zadeldak is gewijzigd.

Bijgebouwen
Bijzonderheden

Vrijstaande schuur voor opslag achter bollenschuur. Smeedijzeren muurankers ter plaatse van verdiepings- en zoldervloer.

Groenaanleg

Vierkante muuropeningen ter ventilatie aan weerszijden van schuur, boven en onder de vensters en droogdeuren. Rondom schuur historische beukenhagen, delen daarvan zijn uitgegroeid tot hoge beukenbomen.

Motivatie

Van cultuurhistorisch belang als herinnering aan agrarisch (bollen)erfgoed, van architectonisch belang door de unieke massa en functionele bouwstijl met authentiek metselwerk. Ensemblewaarde vanwege onderdeel van 17^e-eeuwse boerderij / bollencomplex, in cultuurlandschap ten midden bollenvelden met beukenhagen.



Oorspronkelijke bollenschuur als onderdeel van huidige ensemble. Aan zicht onttrokken door *recente schuur*.



Bollencomplex gezien vanaf noordwest zijde. Schuur nauwelijks zichtbaar door bomen. (Foto oktober 2020)



Ensemble in landschap van bollenvelden en beukenhagen.

**DORP
STAD &
LAND**

Onderzoek, tekst en beeld door
Marije Couperus MSc © Dorp, Stad en Land
Oktober 2020