

RAPPORT
betreffende een
Dossier onderzoek ter plaatse
van de Zwarteweg
te Noordwijk

Datum : 20 december 2018
Kenmerk : 1806L544/JSM/rap2

Opdrachtgever : 's Heeren Loo Zorggroep
: De heer D. Stortelder
: Postbus 1442
: 3800 BK Amersfoort

Goedkeuring		Datum	Handtekening
Mevrouw J. Smeets MSc. Adviseur	Opsteller, auteur	20-12-2018	
Mevrouw drs. B. Jelsma Projectleider	2 ^e lezerschap, controle	27-12-2018	
Mevrouw drs. B. Jelsma Projectleider	Vrijgave rapportage	27-12-2018	

© IDDS bv. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,
elektronisch of anderszins zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
2. VOORONDERZOEK	4
2.1. ALGEMEEN	4
2.2. REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE	4
2.3. BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE	5
2.4. HISTORISCHE INFORMATIE	6
2.5. LUCHTFOTO'S ONDERZOEKSLOCATIE EN OMLIGGENDE PERCELEN	6
2.6. EERDER UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN	7
3. CONCLUSIES EN ADVIES	16
3.1. CONCLUSIES	16
3.2. ADVIES	17
4. BETROUWBAARHEID	18

BIJLAGEN

- 1 Overzichtskaart
- 2 Situatietekening
- 3 Historische informatie
- 4 Fotoreportage

1. INLEIDING

In opdracht van 's Heeren Loo Zorggroep is een dossier onderzoek verricht voor de projectlocatie Noordwijkerduin aan de Zwarteweg te Noordwijk, ofwel het terrein van de voormalige Willem van den Berghstichting.



Afbeelding 1: Toegangsweg onderzoekslocatie (Driehoeklaan).

Aanleiding en doelstelling onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van een bestemmingsplan, waarbij de locatie wordt herbestemd ten behoeve van wonen.

Doel van het onderzoek is het op basis van de locatiespecifieke informatie (historie en huidige situatie) vaststellen in hoeverre een verontreiniging van de bodem verwacht kan worden, zodat bij voorgenomen herontwikkeling beoordeeld kan worden welke maatregelen mogelijk getroffen moeten worden.

Leeswijzer

Een beschrijving van de geohydrologie, onderzoekslocatie en de historische informatie is weergegeven in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 zijn de conclusies van het vooronderzoek verwoord en gekoppeld, waar mogelijk, aan een bruikbaar advies voor de mogelijk te nemen vervolgstappen.

In hoofdstuk 4 zijn de factoren beschreven die de verkregen resultaten mogelijk beïnvloeden.

2. VOORONDERZOEK

2.1. ALGEMEEN

Het dossier onderzoek is afgeleid van de NEN 5725 en omvat in hoofdlijnen het verzamelen van informatie over:

- Het vroegere gebruik van de locatie en de directe omgeving tot aan het heden, zodat duidelijk is waar potentie bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden en/of thans plaatsvinden.
- Het huidige gebruik van de locatie, zodat duidelijk is waar voor bodemverontreiniging kritische locaties bekend zijn. Deze informatie is tevens van belang, indien een analyse wordt uitgevoerd van de risico's die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging.
- Het toekomstig gebruik van de locatie. Dit is van belang bij bouw- of herinrichtingsplannen, zodat kan worden beoordeeld of de bodem geschikt is voor de geplande bebouwing en het hierbij horende bodemgebruik. In die gevallen dat van de locatie grond zal worden ontgraven en elders worden toegepast binnen de werkingssfeer van het Bouwstoffenbesluit is het van belang om de te ontgraven partij grond ruimtelijk te kunnen definiëren. Het toekomstig gebruik is ook van belang bij nulsituatie-onderzoek, waarvoor geldt dat de aard van de toekomstige potentiële verontreinigingsbron bekend moet zijn. Aan dit aspect zal in een vervolgfase aandacht worden besteed.
- De bodemopbouw en geohydrologische situatie.

De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen van onderhavige rapportage.

Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor het te onderzoeken perceel, alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 25 meter gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Genoemde afstand betreft een arbitraire keuze.

2.2. REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is het DINOloket geraadpleegd. Deze is uitgegeven door TNO, Geologische Dienst Nederland (GDN). De regionale geohydrologische opbouw is schematisch weergegeven in tabel 1.

TABEL 1: Regionale geohydrologische opbouw

Pakket	Ligging (m t.o.v. NAP)	Lithologie
Holocene afzettingen, complexe eenheid	circa 0,0 – 20,3	complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand
Formatie van Kreftenheye, 2° en 3° zandige eenheid	circa 20,3 – 31,4	zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen
Formatie van Urk, 1°, 2°, 3°, 4° en 5° zandige eenheid	circa 31,4 – 56,8	zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, met weinig fijn zand en grind en een spoor klei, zandige klei en veen

2.3. BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE

De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 2.

TABEL 2: Locatiespecifieke gegevens

<i>Locatiegegevens</i>	
Adressen	Zwarteweg, driehoeklaan, rechthoeklaan, mandarijnlaan, Appelhof, Kersenhof, Druivenhof, wintertuinplein, wintertuinlaan, Vioollaan, Pianolaan, Hormonikalaan, Tamboerijnlaan, Trommelhof, Windlaan, Zonnelaan, Dolfijnlaan, Olifantenlaan, Giraffelaan, Paardenlaan, Hertenlaan en Het Laantje.
Plaats	Noordwijk
Gemeente	Noordwijk
Provincie	Zuid-Holland
Kadastrale gemeente	Noordwijk
Kadastrale gegevens	sectie G, nummers 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1515, 1516, 1905, 1906, 3733, 3805, 3906 en 3907
Rijksdriehoekcoördinaten	X: 89.323 Y: 470.880
Oppervlakte in m ²	circa 547.000
Huidige gebruik	Openbare wegen, parkeerplaatsen, wonen (met tuin), groen, recreatiegebied, kinderboerderij, zwembad en winkels
Verharding	Asfalt, tegels, klinkers en onverhard

In de rapportages worden alle tijdens het onderzoek verzamelde gegevens vermeld en besproken per deellocatie. De volgende deellocaties zullen worden onderscheiden:

- Centrum.
- Groen en groen-park.
- Maatschappelijk.
- Natuur.
- Wonen (met tuin) / woongebied.
- Gemengd.

Huidig en toekomstig gebruik

Op 31 juli 2018 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden en is de gebruiker van de locatie benaderd inzake het huidige en voormalige gebruik. Op de locatie bevindt zich momenteel het terrein van 's Heeren Loo 'Willem van den Bergh'. Op locatie is diverse bebouwing aanwezig, woningen, diverse winkels, recreatiepanden en bedrijfspanden. Ook is op locatie een kinderboerderij en diverse stukken natuur aanwezig, waaronder een deel van de duinen.

Ter illustratie is in bijlage 3 een beknopte fotoreportage opgenomen.

2.4. HISTORISCHE INFORMATIE

Voor het verkrijgen van de historische informatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Historische kaarten (Topotijdreis) en luchtfoto's.
- Bodemloket (www.bodemloket.nl).
- Archief IDDS.
- Omgevingsdienst West-Holand.
- Angeleverde stukken door opdrachtgever.

Voor de volledigheid is de verkregen Historische informatie opgenomen in bijlage 3 van onderhavige rapportage.

Uit het dossier onderzoek blijkt het volgende:

- De onderzoekslocatie kent een gebruik van maatschappelijke functie. Op de locatie bevinden zich woningen met zorg, een kinderboerderij, winkels, bedrijfspanden en restaurants.
- Op locatie is/was sprake van diverse bodembedreigende activiteiten waaronder een voormalige wasserij, werkplaatsen en een cultuurtechnische dienst met tankplaats.
- De volgende tanks hebben op de onderzoekslocatie gelegen:
 - Woonblokken: 17 ondergrondse HBO-tanks (De precieze locaties van de tanks en welke wel of niet gesaneerd zijn is onbekend).
 - Voormalige wasserij: bovengrondse tank (50 m³), ondergrondse tank (50 m³).
 - Restaurant: ondergrondse- en bovengronds tank (verwijderd 1994).
 - Hoofdgebouw: ondergrondse- en bovengronds tank.
 - Studium: ondergrondse- en bovengronds tank.
 - Kinderdagverblijf: ondergrondse- en bovengronds tank.
 - Supermarkt: ondergrondse- en bovengronds tank.
- De naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van bedrijven, wonen met tuin, weilanden, duinen en bollenvelden.
- Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed.

Door Oranjewoud is in 2003 een historisch onderzoek uitgevoerd (Rapport AL03 Historisch onderzoek plangebied willem van den Bergh te Noordwijk, rapportagekenmerk: 137987, d.d. 5 september 2003). Hierin is een overzicht opgenomen van alle verdachte deellocaties binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast is de bouwgeschiedenis van 1922 tot 2002 weergegeven met een lijst van alle bouwvergunningen. De precieze locaties waar elke bouwvergunning betrekking op heeft is niet te achterhalen in verband met eenduidige adresspecificatie.

Het overzicht met de verdachte locaties en de lijst met verleende bouwvergunningen zijn toegevoegd aan dit rapport in bijlage 3 Historische informatie.

2.5. LUCHTFOTO'S ONDERZOEKSLOCATIE EN OMLIGGENDE PERCELEN

Van het gebied zijn vier luchtfoto's bestudeerd. De foto's zijn gemaakt in 2003, 2005, 2014 en 2016. Op de luchtfoto's is te zien dat tussen 2003 en 2013 diverse bebouwing is gesloopt. Deze locaties zijn op de luchtfoto uit 2013 zichtbaar als braakliggend terrein. Daarnaast zijn topografische kaarten uit 1949, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 en 2017 bekeken. Op de kaart uit 1949 zijn voornamelijk duinen, weilanden, bollenvelden en watergangen te zien. Aan de zwarte weg zijn enkele woningen aanwezig (deelgebied wonen). Op de kaart uit 1960 is meer bebouwing zichtbaar verspreid over het gebied (deelgebieden: wonen, gemengd, maatschappelijk, centrum en groen) en zijn de watergangen gedempt. Op de kaarten uit 1970, 1980, 1990 en 2000 is er geleidelijk meer bebouwing bij gekomen. De kaarten uit 2010 en 2017 laat zien dat enkele gebouwen zijn gesloopt (deelgebieden: wonen, gemengd, maatschappelijk, centrum en groen).

2.6. EERDER UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN

Ter plaatse van de deellocaties zijn in het verleden meerdere milieukundige onderzoeken uitgevoerd. Ten behoeve van het dossieronderzoek zijn alle beschikbare onderzoeksrapporten beoordeeld. Een overzicht van alle beoordeelde rapporten is opgenomen in bijlage 3. Hierin zijn tevens een aantal rapporten genoemd welke niet te traceren waren in het archief.

In onderhavige paragraaf zijn per deelgebied de bijbehorende rapporten besproken. Per rapport is, indien bekend, de benaming van de locatie aangegeven en is de conclusie besproken. Indien van toepassing wordt aangegeven of eventueel een vervolg onderzoek benodigd is.

Elk rapport heeft vervolgens een locatie code gekregen. De code start met de letter van het betreffende deelgebied. Rapporten die het gehele onderzoeksgebied omvallen, vallen onder “algemeen” en beginnen met de letters AL.

Op de overzichtstekening in bijlage 2 zijn de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken visueel weergegeven, en zijn potentieel verdachte locaties weergegeven. De locaties op kaart zijn herkenbaar met de locatiecode, welke correspondeert met de locatiecodes die vermeld staan bij de rapportage in onderhavige paragraaf.

2.6.1 Centrum

AL01, Een verkennend asbest- en verkennend bodemonderzoek door Oranjewoud (rapportkenmerk: 137987, d.d. 28 november 2003).

Geen verontreinigingen aangetroffen in de bodem. Plaatselijk licht verhoogde gehalten Chroom, Kwik en Nikkel aangetroffen in grondwater. Het asfalt is plaatselijk gepenetreerd asfalt, zandasfalt, een oppervlaktebehandeling of STAB 0/22. De lagen gepenetreerd asfalt zijn PAK-houdend.

C01, Een actualiserend vooronderzoek door Sweco (rapportkenmerk: SWNL0213169, d.d. 21 september 2017).

Op locatie zijn in 2011 sloopwerkzaamheden uitgevoerd, onduidelijk is of asbestverdachte materialen aanwezig zijn geweest. Advies luidt: verkennend bodemonderzoek naar asbest uit te voeren conform NEN5707. Daarbij wordt het terrein opgedeeld in twee deellocaties: een verdachte deellocatie van circa 0,4 hectare (oostelijk terreindeel ter plaatse van voormalige bebouwing) en een grootschalig onverdachte deellocatie van circa 1,7 hectare (overig terrein).

C02, Verkennend bodemonderzoek asbest De Brink Sweco (rapportkenmerk: SWNL0217123, d.d. 01-12-2017)

Indicatief onderzoek naar asbest in bodem, o.a. ter plaatse van locatie C01. Bij het onderzoek in de bodem is zintuigelijk en analytisch geen asbest aangetroffen, echter kan niet uitgesloten worden dat op de locatie geen asbest in de bodem zit omdat sprake is van een indicatief onderzoek.

Aangezien in de bodem enkel sprake is bodemvreemd materiaal met bakstenen en aardewerk en indicatief geen asbest is waargenomen, achten wij verkennend onderzoek conform de NEN 5707 beperkt doelmatig.



Afbeelding 2: Terrein deelgebied 'Centrum'.

2.6.2 Groen en groen-park

AL02 Verkennend asbest- en bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij, manege, kassen en terreindienst) door Oranjewoud B.V. (rapportkenmerk: 137987, d.d. oktober en november 2003).

De bovengrond ter plaatse van de manege (ponyweide) bevat sterk verhoogde gehalten aan barium, cadmium, koper, lood en zink, is matig verontreinigd met antimoon en is licht verontreinigd met kobalt, kwik, DDT's, diedrin en drins. Het grondwater is licht verontreinigd met cis 1,2-dichlooretheen en PER.

Ter plaatse van het parkeerterrein bij de kassen bevat de grond plaatselijk lichte verontreinigingen met zink, PAK en minerale olie. Verder zijn er geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetroffen in de grond en het grondwater. Op het maaiveld is hecht gebonden asbest aangetroffen. In de bodem is geen asbest aangetroffen.

Advies: actualisatie bodemonderzoek ter plaatse van de manege (ponyweide) conform de NEN 5740, strategie verdacht.



Afbeelding 3: Deel van het deelterrein 'Groen en groen-park'.



Afbeelding 4: Deel van het deelterrein 'Groen en groen-park'.

2.6.3 Maatschappelijk

M01, Een milieukundig bodemonderzoek (voor paviljoen Iris Jasmijn) door Joustra Geomet B.V. (rapportkenmerk: MA-02397, 5 juli 1993).

In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan zink gemeten. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan tolueen gemeten.

M02, Een verkennend bodemonderzoek (nabij paviljoen Iris Jasmijn) door Centraal Bodemkundig Bureau (rapportkenmerk: 106430, d.d. april 1994).

Er zijn geen verhoogde gehalten aan stoffen gemeten.

M03, Een verkennend bodemonderzoek (voor paviljoen De Wingerd) door IBOZO (rapportkenmerk: KNV 016, d.d. juni 1994).

In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. In het grondwater zijn geen verhoogde stoffen gemeten.

M04, Een verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Gentiaan, Orchidee, Klimop, Iep en Aster) door IBOZO (rapportkenmerk: 742/rp1, d.d. 1995).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten van PAK-totaal en minerale olie gemeten. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan zink en arseen gemeten.

M05, Een verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Tulp) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 960157/rp1, d.d. juli 1996).

In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK-totaal gemeten. De ondergrond is niet onderzocht. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, zink, tolueen en xylenen gemeten.

M06, Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Dorp I) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 960158/rp1, d.d. juli 1996).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink en PAK-totaal gemeten. De ondergrond is niet onderzocht. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, arseen, tolueen en xylenen gemeten.

M07, Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Tulp) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 970116/rp1, juni 1997).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink en PAK-totaal gemeten. De ondergrond is niet onderzocht. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan nikkel en lood gemeten.

M08, Verkennend bodemonderzoek (paviljoen Tulp) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 3972/rp1, d.d. juli 2002).

In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan koper, nikkel en chroom gemeten.

M09, Een verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van de compostplaats) door Centraal Bodemkundig Bureau (rapportkenmerk: 1089221, d.d. juni 1996).

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten van koper, lood, zink, PAK-totaal en minerale olie gemeten. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen, zink en xylenen gemeten.

M10, Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van compostplaats) door Centraal Bodemkundig Bureau (rapportkenmerk: 1089222, d.d. februari 1999).

In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK-totaal gemeten. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen en chroom gemeten.

AL2, Verkennend asbest- en bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij, manege, kassen en terreindienst) door Oranjewoud B.V. (rapportkenmerk: 137987, d.d. oktober en november 2003).

In de niet tot zwak puin houdende bovengrond zijn niet tot licht verhoogde gehalte aan zink, PAK-totaal, minerale olie en of EOX gemeten. In de onderzochte mengmonsters is geen asbest aangetoond. Het grondwater bevat plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan xylenen en plaatselijk zwak verhoogde gehalten aan cis- 1,2-dichlooretheen of tetrachlooretheen (PER).

- Bij de kantoren van de technische dienst, in het midden van de onderzoekslocatie, is de puinlaag sterk verontreinigd met asbest, verder is de bodem hooguit licht tot matig verontreinigd met zink.
- Bij de terreindienst, in het noordwesten van het gebied, is de bodem licht verontreinigd met zware metalen.
- Bij de compostplaats is bovengrond licht verontreinigd is met koper, lood, zink, PAK en minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, chroom, zink en xylenen.

Advies: nader onderzoek conform de NEN 5897 naar asbest in de puinlaag ter plaatse van de technische dienst. Hypothese verdacht.



Voormalige wasserij (Dolfijnlaan 2)

Ter plaatse van de voormalige wasserij zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd:

- **N01**, Nulsituatie onderzoek (ter plaatse van de voormalige wasserij) door TNO (rapportkenmerk: 731863810, d.d. 28 september 1998).
- **N02**, Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 3937/rp1, d.d. juli 2002).
- **AL02**, Verkennend asbest- en bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij, manege, kassen en terreindienst) door Oranjewoud B.V. (rapportkenmerk: 137987, d.d. oktober en november 2003).

- **N03**, Aanvullend bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij) door Oranjewoud (rapportkenmerk: 19982-150950, d.d. december 2006).
- **N04**, Een onderzoek naar humane en verspreidingsrisico's (Dolfijnlaan 2) door Arcadis (rapportkenmerk: 077729998:A.1, d.d. 27 mei 2014).

Uit de resultaten van milieukundig bodemonderzoek blijkt dat het grondwater is verontreinigd met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI). De verontreiniging is veroorzaakt door de voormalige activiteiten op het terrein, namelijk een chemische wasserij. In 2010 is een saneringsplan opgesteld en beschikt. De hierin beschreven maatregelen bestonden uit het ontgraven van grond, het onttrekken van grondwater en het injecteren van perslucht.

In 2014 is door Arcadis milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het grondwateronderzoek bleek dat mogelijk al sprake was van een stabiele situatie. De concentraties lieten gedurende de periode 2009-2014 een dalende trend zien. Verder bleek uit binnenluchtmetingen, dat er geen sprake was van risico's voor de volksgezondheid. Hierdoor kwam de spoedeisendheid van de sanering wat betreft volksgezondheid te vervallen. Dit was aanleiding om geen actieve sanerende maatregelen uit te voeren en het saneringsplan te herzien.

In 2015 is door Arcadis een saneringsplan opgesteld (zie rapport 'Aanvullend onderzoek en herzien saneringsplan VOCI-verontreiniging Dolfijnlaan te Noordwijk' van 5 februari 2015 met kenmerk 078282877:0.2). Het in 2010 opgestelde saneringsplan is daarmee komen te vervallen.

Omgevingsdienst West Holland heeft 6 maart 2015 ingestemd met het nieuwe saneringsplan. Het saneringsplan bestaat uit een monitoringsplan, met als doel de stabiliteit van de verontreiniging in het grondwater te verifiëren/aan te tonen.

De laatste monitoringsronde is opgesteld door Arcadis op 12 december 2016. Hieruit blijkt het volgende:

- Er wordt geen of niet noemenswaardig verhoogde concentraties van het oorspronkelijk product (tetrachlooretheen, trichlooretheen) aangetroffen.
- Er is een pluim met verontreiniging aanwezig is. Uit de analyseresultaten blijkt dat er in de periode van 2009-2015 verspreiding richting de zuidelijke terreingrens heeft plaatsgevonden. In 2009 werd hier geen verhoogde concentraties aangetoond.
- In oostelijke en noordelijke richting zijn peilbuizen bijgeplaatst. Op een diepte van 6-7 m -mv. worden nog verhoogde concentraties vinylchloride aangetoond (peilbuizen 401 en 402). Deze concentraties zijn na herbemonstering bevestigd. Naar aanleiding hiervan zijn opnieuw afperkende peilbuizen bijgeplaatst.
- In de peilbuizen zijn geen of niet noemenswaardig verhoogde concentraties aangetoond.
- Er vindt volledige afbraak van verontreiniging plaats. De afbraak wordt gelimiteerd door een tekort aan TOC (organisch koolstof) als elektronendonor.
- Ten gevolge van de aanwezigheid van verontreiniging in het grondwater is door middel van binnenluchtmetingen aangetoond dat er geen sprake is van risico's voor de bewoners van de wooneenheden.



Afbeelding 5: Deel van het deelterrein 'Maatschappelijk'.

2.6.4 Natuur

Geen onderzoeken bekend



Afbeelding 6: Deel van het deelterrein 'Natuur'.

2.6.5 Wonen (met tuin) / woongebied

AL01, Verkennend asbest- en bodemonderzoek door Oranjewoud B.V. (rapportkenmerk: 137987, d.d. oktober en november 2003).

Ter plaatste van de woningen bevat de zwak puinhoudende zandige bovengrond met enkele sintels een sterk verhoogd gehalte aan PAK-totaal en een licht verhoogd gehalte aan minerale olie. Het grondwater is matig verontreinigd met 1,2-dichlooretheen. De kwaliteit van het slib in de waterbodem kan worden ingedeeld in klasse 0- of klasse 2-specie. In de vaste bodem onder de watergang zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.

Advies: Actualisatie bodemonderzoek conform de NEN 5740, strategie verdacht.



Afbeelding 6: Deel van het deelterrein 'Wonen'.

2.6.6 Gemengd

AL01, Verkennend asbest- en bodemonderzoek door Oranjewoud B.V. (rapportkenmerk: 137987, d.d. oktober en november 2003). Ter plaatste van dit deelgebied zijn hooguit lichte verontreinigingen aangetroffen in de bodem.

GD-U01, Een milieukundig bodemonderzoek (voor paviljoen Akkerwinde) door Joustra Geomet B.V. (rapportagekenmerk: MA-02397, d.d. 28 mei 1993).

In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan chroom gemeten



Afbeelding 7: Deel van het deelterrein 'Gemengd'.

3. CONCLUSIES EN ADVIES

3.1. CONCLUSIES

Uit de verzamelde historische gegevens kan worden afgeleid dat ter plaatse van het onderzoeksterrein, aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van een mogelijke bodemverontreiniging (grond en grondwater). Op basis van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken kan het volgende worden geconcludeerd:

- Over het algemeen worden over het gehele terrein licht verhoogde waarden gemeten voor zware metalen, PAK, minerale olie.
- Er is informatie over de aanwezigheid van meerdere ondergrondse tanks. Van de tanks is de exacte locatie niet bekend en is voor het merendeel onbekend of de tanks gesaneerd zijn.
- Op locatie liggen meerdere gedempte sloten. Onduidelijk is met welk materiaal zijn gedempt.
- Ter plaatse van de voormalige wasserij is een grondwaterverontreiniging aanwezig met VOCL.
- Ter plaatse van de technische dienst is de bodem licht tot matig verontreinigd met zware metalen.
- Onder de kantoren ter plaatse van de technische dienst is de puinlaag sterk verontreinigd met asbest.
- Ter plaatse van de woningen bevat de zandige bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan PAK-totaal en een licht verhoogd gehalte aan minerale olie.
- De bovengrond ter plaatse van de manege (ponyweide) bevat sterk verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen.

3.2. ADVIES

Naar aanleiding van het uitgevoerde dossier onderzoek en de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken zijn meerdere adviezen opgesteld.

Kantoren technische dienst

Ter plaatse van de kantoren van de technische dienst is de aanwezige puinlaag verdacht op het voorkomen van asbest. Geadviseerd wordt een nader asbest onderzoek, conform de NEN 5897, uit te voeren naar de mate en omgang van de verontreiniging.

Manege (ponyweide)

Ter plaatse van de manege (ponyweide) is de bovengrond sterk verhoogd met zware metalen. Geadviseerd wordt om een actualisatie bodemonderzoek uit te voeren conform de strategie NEN5740 VED-HE.

Woonblokken

Ter plaatse van de woningen is de bovengrond sterk verhoogd met PAK en licht verhoogd met minerale olie. Geadviseerd wordt om een actualisatie bodemonderzoek uit te voeren conform de NEN5740 VED-HE.

Gedempte sloten

De gedempte watergangen zijn potentieel verdacht. Geadviseerd wordt om voor aanvang van graaf werkzaamheden een verkennend bodemonderzoek uit te voeren conform de strategie NEN5740 VED-HE.

Overige deel

Voor het overgrote deel van de onderzoekslocatie zijn licht tot enkel matigverhoogde waarden aangetroffen. Geadviseerd wordt om voor aanvang van graaf werkzaamheden een verkennend bodemonderzoek uit te voeren conform de strategie NEN5740 ONV-NL.

IDDS bv
Noordwijk (ZH)

4. BETROUWBAARHEID

Het onderhavige vooronderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Echter, het vooronderzoek is gebaseerd op de beschikbare Historische informatie.

IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het vooronderzoek. Toch blijft het mogelijk dat bepaalde informatie niet kan worden achterhaald. IDDS acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkwerijs uit voortvloeit.

Naarmate de periode tussen de uitvoering van het vooronderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (van meestal maximaal 5 jaar) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn.

Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in ogenschouw te worden genomen. In dit kader is met name het gekozen geografische besluitvormingsgebied en de onderzoekslocatie voor het vooronderzoek van belang.

BIJLAGE 1
OVERZICHTSKAART



LOCATIE-AANDUIDING



IDDS

W: www.idds.nl


SCHAAL: 1:25.000

Ruimte & Ontwikkeling

- Milieue
- Archeologie
- Explosieven
- Water
- Asbest
- Cultuurtechniek
- Bouw
- Infra

LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE

BIJLAGE 2
SITUATIETEKENING



Legenda

- Projectlocatie
- Bebouwing
- Kadastraal nummer
1234
- Huisnummer
54
- Stratnaam
- Duinweg
- Bodem achtergrondwaarde
- Bodem groter dan tussenwaarde
- Bodem groter dan interventiewaarde
- Sib klasse A
- Sib klasse B
- Gedempte sloot
- Bodem PAK
- Niet PAK-houdend asfalt
- PAK-houdend asfalt
- Geometrie algemeen
- Symbol algemeen
- Arcering algemeen
- Tekst
- Tekst algemeen


0 5 10 15 20m

Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven

3			
2	Versie nr.	Datum	Get. Wijziging
	 IDDS integrated expertise in ruimtelijke ontwikkeling		
	Opdrachtgever 's-Heeren Loo Zorggroep		
	Projectnummer L544		
	Locatie Willem v.d. Berg, Zwarteweg te Noordwijk		
	Omschrijving Samenvatting Bodemonderzoek		
	Getekend: Vrijgegeven:	Akkoord JMA B.JE	
	Formaat: Schaal: Schaal situatie:	A0 1:1.000 1:10.000	
	Datum:	08-01-2019	
	Tekeningnummer	Versie nr.	Bijlage nr.
	L544-BO-01	1.1	1.2
			1/2


N


N:\055 MIEU3 - PROJECTEN\001-899\54401 MIEU - ONDERZOEKTEN\WERK\544-BO-01.DWG



Legenda

- | | |
|---|------------------------------------|
| | Projectlocatie |
| | Bebouwing |
| 1234 | Kadastraal nummer |
| 54 | Huisnummer |
| Duiwig | Straatnaam |
|  | Bodem achtergrondwaarde |
|  | Bodem groter dan tussenwaarde |
|  | Bodem groter dan interventiewaarde |
|  | Slib klasse A |
|  | Slib klasse B |
|  | Gedempte sloot |
|  | Bodem PAK |
|  | Niet PAK-houdend asfalt |
|  | PAK-houdend asfalt |
|  | Geometrie algemeen |
|  | Symbol algemeen |
|  | Arcering algemeen |
| Tekst | Tekst algemeen |




					
Maaktelling in meters tenzij anders aangegeven					
3					
2					
Versie nr.	Datum	Get.	Wijziging		
		Opdrachtgever 's-Heeren Loo Zorggroep Projectnummer			
 integrale expertise bij ruimtelijke ontwikkeling IDDS Integrale Dienst voor Ruimte 2225 RS T 020 461 2225		 L544 Locatie Gemeente 's-Heeren Loo Postbus 10000 3820 AB 's-Heeren Loo T 0374 61 1111			
Getekend: Vrijgegeven:	Akkoord JWA BJE	Willem v.d. Berg, Zwarteweg te Noordwijk Omschrijving			
Formaat: Schaal: Schaal situatie:	A0 1:1.000 1:10.000	Samenvatting Bodemonderzoek			
Datum:	08-01-2019	Tekeningnummer L544-BO-01	Versie nr. 0.1	Bijlage nr. 1.2	Blad nr. 2/2

BIJLAGE 3
HISTORISCHE INFORMATIE

BIJLAGE 3.1
OMGEVINGSRAPPORT

L544 Zwarteweg Noordwijk

Omgevingsrapportage



Bodem

 Locaties

Ondergrond

 Kadastraal perceel

 topografie

 Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad	
Inhoudsopgave	
Inleiding	
ZWARTEWEG 17A	
Dolfijnlaan 2	
Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)	
Het Laantje	
Keplerlaan 1 (Estec)	
Vinkeveld/Het Laantje	
Zwarteweg achter 18	
Zwarteweg 21	
Zwarteweg 17 achter	
Ys Gravendijckseweg	
Ys Gravendijckseweg (Space Business Park)	
Zwarteweg 18 (naast)	
Zwarteweg- naast 51	
HBB: ZALM A J VAN DER; Zwarteweg 19	
HBB: BIM / GRAAFF, GEBRS. DE; Zwarteweg 60B	
Rijnsoever Noord	
Kaarten	
Disclaimer	
Toelichting	

Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.

Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via serviceburo@odwh.nl. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden).
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via email

serviceburo@odwh.nl

Locatie: ZWARTEWEG 17A

Locatie

Adres	ZWARTEWEG 12A 2201AA Noordwijk
Locatiecode	AA057500008
Locatienaam	ZWARTEWEG 17A
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH057500008

Status

Vervolg WBB	Voldoende gesaneerd	Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Status rapporten	Sanerings evaluatie	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
26-05-1987	Brf (briefrapport)	ZWARTEWEG 17A	Eerland			
27-10-1989	Sanerings evaluatie	ZWARTEWEG 17A	Eerland			
27-06-1991	Saneringsplan	Aanvullend Onderzoek en globaal saneringsplan	De Ruiter			
04-10-1991	Avr (aanvullend rapport)	Controle onderzoek grondwater	De Ruiter			
20-01-1992	Saneringsplan	Draaiboek Grond- en Grondwatersanering	De Ruiter			
01-07-1992	Sanerings evaluatie	Evaluatie Grondsanering Fase I	Geofox			
31-10-1994	Saneringsplan	Saneringsdraaiboek In situ-bodemsanering	De Ruiter			
27-01-1997	Saneringsplan	Plan van aanpak	De Ruiter			
28-01-1997	Nader onderzoek	Aanvullend grondwateronderzoek	De Ruiter			
26-11-1997	Sanerings evaluatie	Texaco	Grondslag	2017016825	bodem	887,86 ton verontr gr afgevoerd; Vlek I: mo,arom >c; vlek II: tol,ebenz,xyl >b, mo,benz >a; restverontr alsnog ontgraven: contr monst niet verontr; gw licht verontr: tol,benz >a
01-10-2001	Nader onderzoek	Puyvast	IDDS	2017016819	bodem	OOST: g+gw li verontr; g(olie/benzinegr): mo,ebenz,xyl >s, gw(-): benz >s; WEST: g li, gw st verontr; g(oliegr): benz >s, gw(oliegr): mo >i; putb niet, depot li verontr; depot: mo >s

16-11-2001	Sanerings evaluatie	Puyvast	IDDS	2017016831	bodem	35 m3 schone en 35 m3 verontreinigde (mo) grond ontgraven en in depot geplaatst (zie 539 voor depotbemonstering), sanering uitgevoerd tot saneringsdoelstelling (S)
23-11-2001	Bouwstoffenbesluit	Puyvast	IDDS	IZ/2000-2009/1057	bodem	indicatieve monsternamen van vier gronddepots, die ontstaan zijn bij sanering: A, B, C en D. A, B en C zijn niet geschikt voor hergebruik op locatie, D wel. C moet gereinigd worden
10-12-2001	Sanerings evaluatie	Puyvast	IDDS	2017016998	bodem	op 15-11 en 7-12 2001 zijn controlemonsters genomen v/h gw nav de sanering (540). de gemeten concentraties voldoen aan de saneringsdoelstelling

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1967	1987	Nee	Ja	>I		

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	175				
Grondwater	I	750				

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
13-04-1992		DWM 38040	Definitief
03-09-1993	Instemmen interimrapport SE	61901	Definitief
26-05-1998	Niet instemmen uitgev Sanering	DWM/152987	Definitief
21-01-2002	Instemmen uitgevoerde sanering	DWM/2001/12758	Definitief
01-09-2004	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	DGWM/2004/13509	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)			01-01-1988	21-01-2002

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
-------	-------------------------	-------------------------	--------

21-01-2002	Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.	
------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Dolfijnlaan 2

Locatie

Adres	Dolfijnlaan 2 2201ZD NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500053
Locatienaam	Dolfijnlaan 2
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH057509024

Status

Vervolg WBB	Starten sanering	Beoordeling	Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015
Status rapporten	Monitoringsrapportage	Beschikking	Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015
Status besluiten	Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015	Status asbest	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-09-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Dolfijnlaan 2	TNO			
28-11-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Dolfijnlaan 2	Oranjewoud			
01-12-2006	Nader onderzoek	Dolfijnlaan 2	Oranjewoud			
17-04-2009	Nader onderzoek	Dolfijnlaan 2	Valiterra			
16-10-2009	Nader onderzoek	Dolfijnlaan 2	Valiterra			
19-02-2010	Saneringsplan	Dolfijnlaan 2	Heijmans			
28-08-2013	Historisch onderzoek	Dolfijnlaan 2	MDWH (intern)	2014002930	DIV MDWH	Het grondwater is verontreinigd met VOCL t.g.v voormalige chemische wasserij op terrein van zorginstelling 's Heeren Loo. Bronzone: Over een oppervlakte van ca. 1000 m2 is het grondwater verontreinigd op een diepte van 1 tot 4 m-mv. Pluim: De pluim kan worden verdeeld in de trajecten 4-9 m-mv en 9 tot 22 m-mv Het traject 4-9 m-mv is in oostelijke en noordelijke richting niet afgeperkt.. De grootste hoeveelheid verontreiniging zit in dit traject. Het traject 9-22 m-mv is in noord/noordoostelijke richting niet afgeperkt. Dit traject reikt tot in het eerste watervoerend pakket. Vastgesteld is dat natuurlijke afbraak plaatsvindt en dat de afbraak van vinylchloride moeilijk verloopt.

05-02-2015	Nader onderzoek	Dolfijnlaan 2	2015003774		
05-02-2015	Saneringsplan	Dolfijnlaan 2	2015003774		
28-10-2015	Monitoringsrapportage	Dolfijnlaan 2	2016023216		
12-12-2016	Monitoringsrapportage	Dolfijnlaan 2	Arcadis 2017012768		

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
chemische wasserij/stomerij	1965	2005	Niet van toepassing	Per definitie	>I	Ja	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m ²	m ³	Van	Tot	Opmerking
Grondwater	I	30000	630000			zie aantekeningen

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
07-07-2010	Aanv. info gewenst /opschorten	PZH-2010-178428072	Definitief
06-03-2015	beschikking ernstig, spoed	2015004350	Definitief
24-03-2016	Instemmen PvA Monitoring	2016025850	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)				

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)

Locatie

Adres	Zwarteweg 20 2201AC Noordwijk
Locatiecode	AA057500077
Locatiennaam	Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-05-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Paviljoen Akkerwinde	Joustra Geomet	2017021006	bodem	bg+og niet, gw li verontr; bg(-): -, og(-): -, gw(-): cr >a
05-07-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Paviljoen Iris Jasmijn	Joustra Geomet	2017021011	bodem	bg+og+gw li verontr; bg(-): hg >a, og(-): zn,hg >a, gw(-): tol >a
08-04-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Willem van den Bergh	CBB	2017021017	bodem	bg+og+gw li verontr; bg(-): fluor >a, fenan =a, og(-): cd >a, gw(-): cr >a
30-06-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Paviljoen De Wingerd	Ibozo	2017021015	bodem	bg li, og+gw niet verontr; bg(-): mo(humus) >s, og(-): -, gw(-): -
12-06-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Orchidee, Gentiaan, Klimop, Iep, Aster	Ibozo	2017021018	bodem	bg+gw li, og niet verontr; bg(puin,kolengruis): pak,mo >s, og(puin,kolengruis): -, gw(-): as,zn >s
11-07-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	Paviljoen Tulp	Ibozo	2017020360	bodem	bg+gw li, gw niet verontr; bg(roest,grind): pak >s, og(-): -, gw(-): cr,zn,tol,xyl >s
11-07-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	Paviljoen Dorp I, Appelhof	Ibozo	2017021042	bodem	bg+gw li, og niet verontr; bg(-): zn,pak >s, og(-): -, gw(-): as,cr,tol,xyl >s
13-06-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740	Willem vd Bergh/Tamboerijnlaan 3	Ibozo	2017021041	bodem	bg li, og niet, gw li tot ma verontr; bg(-): zn,pak >s, og(-): -, gw(-): pb >t, ni >s
01-07-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	Willem van den Bergh	Ibozo	2017021045	bodem	bg licht, og niet, gw licht verontreinigd; bg(-): mo >s, og(-): -, gw(-): as >s
01-07-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740	Willem van den Bergh	Ibozo	2017021049	bodem	terrein: bg niet verontr, og niet verontr, gw licht verontr; bg(puin): -, og(puin): -, gw(-): cu, ni, cr >s; vm tank: g niet veront

05-09-2003	Historisch onderzoek	Willem van den Bergh	Oranjewoud 2017021051	bodem	uit het onderzoek zijn 18 verdachte locaties naar voren gekomen, waaronder veel voorm. ondergrondse tanks
28-11-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Willem van den Bergh	Oranjewoud 2017021054	bodem	niet verontr. bg plaatselijk echter matig tot sterk chemische wasserij gw st. verontr. vc

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
chemicaliënopslagplaats	1939	8888	Nee	Per definitie	>T	Nee	
chemische wasserij/stomerij	1966	8888	Nee	Per definitie	Nee	Nee	
dieselpompinstallatie	9999	9999	Nee	Per definitie	>T	Nee	
hbo-tank (ondergronds)	1922	9999	Nee	Per definitie	>T	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Het Laantje

Locatie

Adres	Het Laantje NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500243
Locatienaam	Het Laantje
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-07-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Het Laantje	Ibozo	2017025256	bodem	bg+og li verontr, gw niet verontr; bg(-): hg,pak,mo(humus) >s, og(-): hg,mo(humus) >s, gw(-): -

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	9999	8888	Nee	Ja	>T	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Keplerlaan 1 (Estec)

Locatie

Adres	Keplerlaan 1 2201AZ NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500245
Locatienaam	Keplerlaan 1 (Estec)
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren aanvullend OO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Oriënterend bodemonderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
12-05-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Hydra	Tjaden	2017025308	bodem	bg+og+gw li verontr; bg(kolengruis): pb,zn,fluorant,chrys,benzo(a)pyr >a, og(-): eox >a, gw(-): as >a
27-08-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Estec Office Towers	Tjaden	2017025299	bodem	bg+og li, gw li tot ma verontr; bg(puin): -, og(-): -, gw(-): as >b
19-01-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Gebouw 27	Tjaden	2017025310	bodem	bg li, og niet, gw li verontr; bg(-): fenant,fluorant,chrys,benzo(a)pyr,cu >a, og(-): -, gw(-): cr,tol,xyl,trichlooreth, tetrachlooreth >a
27-01-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Keplerlaan 1	Tjaden	2017025302	bodem	bg+og niet, gw li tot ma verontr; bg(-): -, og(-): -, gw(-): as >t, zn, fenol >s
22-12-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Keplerlaan 1	Tjaden	2017025306	bodem	bg li tot st, og niet, gw li verontr; bg(puin): pak >i, cu,zn,hg >s, og(-): -, gw(-): cr,as >s
09-06-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740	La + Na gebouw	Tjaden	2017025313	bodem	LA: bg li, og+gw niet verontr; bg(puin): mo(humus,pak),pak(puin) >s, og(-): -, gw(-): -, NA: bg li, og+gw niet verontr; bg(puin): pak(puin),mo(humus,pak) >s, og(puin): -, gw(-): -, ALG: eox >d
26-01-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740	Eh-gebouw	Tjaden	2017025319	bodem	bg+gw li, og niet verontr; bg(-): pak >s, eox >d, og(-): -, gw(-): as,tol,chlorof >s
21-08-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740	Keplerlaan 1	Tjaden	2017025307	bodem	DK: bg+og niet, gw li verontr; bg(-)+og(-):-, gw(-): dichloorbenz >s; FN: bg+og niet, gw st verontr; bg(-)+og(-):-, gw(-): as >i
24-02-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Keplerlaan 1 ESA-ESTEC (tijdelijk restaurant)	Terrascan	2017025570		zw: - bg: - og: - gw: Mo, XYL, PER>S geen belemmeringen voor locatie te gebruiken voor toekomstig restaurant

27-02-2009	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Keplerlaan 1 (Estec)	Ingenieursbureau Mol	2017025673	Vijver I: klasse A Vijver II: klasse B vijver III: klasse B
25-05-2009	Oriënterend bodemonderzoek	Keplerlaan 1 (Koeltoren zuidzijde gebouw KA)	Koenders en Partners	2017025575	zw: - bg: Ba, Pb>S og: Ba>S gw: niet ond bg en og licht verontr.; geen aanleiding voor vervolg onderzoek; grond voldoet aan klasse industrie mag binnen grenzen worden hergebruikt

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
afgewerkte olietank (bovengronds)	9999	1996	Nee	Nee	Nee	Nee	
smeerolietank (bovengronds)	9999	1996	Nee	Nee	Nee	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Vinkeveld/Het Laantje

Locatie

Adres	Het Laantje NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500342
Locatienaam	Vinkeveld/Het Laantje
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
18-01-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Vinkeveld	Ibozo	2017027896	bodem	bg li, og niet, gw li t ma verontr; bg(-): mo >s (humus), og(-): -, gw(-): as >t, cr,zn >s

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bestrijdingsmiddelenopslagplaats	1995	8888	Nee	Nee	>T	Nee	
bloembollen- en bloemknollenkwekerij	9999	8888	Nee	Ja	>T	Nee	
glastuinbouw	1995	8888	Nee	Nee	>T	Nee	
hbo-tank (bovengronds)	1995	8888	Niet van toepassing	Per definitie	>T	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zwarteweg achter 18

Locatie

Adres	Zwarteweg 18 2201AB Noordwijk
Locatiecode	AA057500355
Locatienaam	Zwarteweg achter 18
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-07-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740	Zwarteweg 18 acht	Oranjewoud	2017028717	bodem	bg+og+gw li, og niet verontr; bg(-): fenan,chrys,benzok,benzoghi,indeno >a, og(-): cu >a, gw(-): zn >a

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloembollen- en bloemknollenkwekerij	1993	8888	Nee	Nee	>T	Nee	
glastuinbouw	1993	8888	Nee	Nee	>T	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zwarteweg 21

Locatie

Adres	Zwarteweg NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500382
Locatienaam	Zwarteweg 21
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Indicatief onderzoek	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
09-09-1996	Indicatief onderzoek	Zwarteweg 21	Hachman	2017030003	bodem	san hbo/diestank I: vulpunten en afl punt verontr; hbo/diestank II geen verontr

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
afgewerkte olietank (ondergronds)	9999	1996	Nee	Ja	>T	Nee	
autoreparatiebedrijf	9999	8888	Nee	Ja	Nee	Nee	
dieseltank (ondergronds)	9999	1996	Nee	Ja	>T	Nee	
hbo-tank (ondergronds)	9999	1996	Nee	Ja	Nee	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zwarteweg 17 achter

Locatie

Adres	Zwarteweg 17 2201AA NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500384
Locatienaam	Zwarteweg 17 achter
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren aanvullend OO	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennd onderzoek NVN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
21-10-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740	Zwarteweg 17 acht	IDDS	2017030004	bodem	bg+og+gw licht verontr; bg(-): hg,pak,mo >s, eox >d, og(-): eox >d, gw(-): cr,as,cd,fenolindex >s, eox >d

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloembollen- en bloemknollenkwekerij	1970	1992	Nee	Ja	>T	Nee	
bloemenkwekerij	1970	1992	Nee	Ja	>T	Nee	
hbo-tank (ondergronds)	9999	1995	Nee	Per definitie	>T	Nee	
sierplanten- en sierstruikenkwekerij	1993	1995	Nee	Ja	>T	Nee	
transportbedrijf	1970	1992	Nee	Nee	Nee	Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Ys Gravendijkseweg

Locatie

Adres	's-Gravendijkseweg NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500385
Locatienaam	Ys Gravendijkseweg
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-03-1992	Indicatief onderzoek	Van der Wiel Bouw	Grontmij	2017030149	bodem	g+gw li verontr; g(-): eox >a, gw(-): ethylbenz,xyl =a
02-05-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Van der Wiel Bouw	Ibozo	2017030144	bodem	bg+og niet verontr, gw li verontr; bg(puin,kolengruis): -, og(-):-, gw(-): zn,as,tol >s
03-05-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Herenweg 126	Ibozo	2017030006	bodem	bg li verontr, og+gw niet verontr; bg(kolengruis,puin,sintels): pak >s, og(-): -, gw(-): -
22-12-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740	Bedrijventerrein Zwarteweg/Herenweg	Geofox	2017030134	bodem	bg li tot ma verontr, og li verontr, gw li tot st verontr; bg(puin): pak >t, zn,ni,pb >s, og(-): eox >s, gw(-): cd >i, as,cr,ni,cu,pb,voh >s, eox >d
01-06-1996	Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	Waterbodems	Ibozo	2017030005	bodem	type1: onder 0,3m oppwater 0,2m slib, 1250m tot 300m3 slib, li verontr: hg,zn,pak,ddt,ddd,mo >s, kl2; type2: 850m tot 71m3 slib kl4, na sep anal kl3+2
20-10-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740	Bedrijventerrein Zwarteweg/Herenweg	Geofox	2017030139	bodem	bg+og+gw li verontr; bg(puin,kooldelen): eox >d, og(-):-, gw(-): 1,2dichloorprop,1,2dichlooreth,chlorof,arom >s, na heranal voh niet verhoogd
07-02-2008	Partijkeuring grond	Ys Gravendijkseweg	BOOT	2017030123		partij kan worden toegepast als schone grond; bij splitsing van de partij rekening houden met aangepaste toetsingswaarden
28-04-2017	Verkennd onderzoek NEN 5740	Ys Gravendijkseweg	IDDS	2017078401	DIV MDWH	geen verhogingen aangetroffen in bovengrond/ondergrond en grondwater. Puin bijmengingen aangetroffen in verband met toegepast gecertificeerd puin. Asbestonderzoek niet noodzakelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Ys Gravendijkseweg (Space Business Park)

Locatie

Adres	's-Gravendijkseweg NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500391
Locatienaam	Ys Gravendijkseweg (Space Business Park)
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-03-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	Ys Gravendijkseweg (Space Business Park)	Ibozo		DIV MDWH	
03-04-1996	Bouwstoffenbesluit	Depotbemonstering	Ibozo	IZ/1931-1999/4581	bodem	tot 800 m3: monst7/8(puin): pb,zn,pak,mo >s, monst5/6(puin): zn,pak >s, monst1/2/3(puin/kolengruis): pb,zn,pak,mo >s, monst4(puin/kolengruis): zn,pak >i, cd,pb,mo >s; monst 4 afvoeren
05-08-1996	Bouwstoffenbesluit	Depotbemonstering	Ibozo	IZ/1931-1999/4581	bodem	monst4: pb,pak,mo >s
01-08-2004	Indicatief onderzoek	Space Business Park	Fugro	2017030356	bodem	ind. ond. ivm te graven sloot langs stortplaats. geen verontreiniging aangetroffen in grond en grondwater
09-11-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Space Business Park	IJB-groep	2017030357	bodem	bg licht verontr og niet verontr gw licht-sterk verontr slib klasse 0 en 2 4e NW depots cat 1 puinpad bevat asbest bg(puin): pb>s gw: zw met>s; ni>t; as>i
25-01-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	's Gravendijkseweg (Space Business Park)	IJB-groep	2017030358		eerder verhoogde Ni in gw is niet gevonden; puin kan lichte verontr veroorzaken met Zn en PAK; puin is asbest houdend; slib na demping lichte verontr in bodem veroorzaken; bij sloop volkstuintjes erkend bedrijf doen asbest gebruikt
30-06-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740	30062005Ys Gravendijkseweg (Space Business	IDDS		DIV MDWH	

		Park)				
--	--	-------	--	--	--	--

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Ja	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zwarteweg 18 (naast)

Locatie

Adres	Zwarteweg 18 2201AB NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500911
Locatienaam	Zwarteweg 18 (naast)
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Geen asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-02-2014	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Zwarteweg 18 (naast)	IDDS	2015019177	DIV MDWH	Bovengrond: licht verontreinigd met kwik, chloordaan (OCB) en Drins (OCB) Ondergrond: Geen verontreinigingen gemeten Grondwater: molybdeen en dichloorpropan

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloembollen- en bloemknollenkwekerij	9999	9999	Niet van toepassing	Per definitie	>S	Nee	Ja
onverdachte activiteit	9999	9999	Niet van toepassing	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Zwarteweg- naast 51

Locatie

Adres	Zwarteweg 51 2201AA NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057500927
Locatienaam	Zwarteweg- naast 51
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	Beoordeling	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-08-2016	Verkennd onderzoek NEN 5740	Zwarteweg- naast 51	IDDS	2016079621, -79788	DIV MDWH	Bovengrond: kwik en PAK > AW Ondergrond: kwik > AW Grondwater: schoon

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	8888	Niet van toepassing	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: ZALM A J VAN DER; Zwarteweg 19

Locatie

Adres	Zwarteweg 19 2201AA NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057501263
Locatienaam	HBB: ZALM A J VAN DER; Zwarteweg 19
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloembollen- en bloemknollenkwekerij	1933	1955	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
groentenkwekerij	1933	1955	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: BIM / GRAAFF, GEBRS. DE; Zwarteweg 60B

Locatie

Adres	Zwarteweg 60B 2201AD NOORDWIJK ZH
Locatiecode	AA057501266
Locatienaam	HBB: BIM / GRAAFF, GEBRS. DE; Zwarteweg 60B
Plaats	Noordwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	Beoordeling	Potentieel Ernstig en Urgent
Status rapporten		Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1925	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Rijnsoever Noord

Locatie

Adres	Zwarteweg 0 ong. Katwijk ZH
Locatiecode	AA053701811
Locatienaam	Rijnsoever Noord
Plaats	Katwijk
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH053710827

Status

Vervolg WBB	Starten sanering	Beoordeling	Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Status rapporten	Verkennd onderzoek NEN 5740	Beschikking	
Status besluiten		Status asbest	Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
09-11-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Rijnsoever Noord	ijb milieuv	344017		Algemeen bg. en og.: Pb >S. gw.: As >S (geen bezwaar.) Geen belemmering. Puinpad bevat asbest (1700mg/kg); depots: cat I

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar informatiemanagement@odwh.nl

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze

maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging.

Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke

diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.


BIJLAGE 3.2
BODEMLOKETRAPPORTEN



Rapport Bodemloket

Geen locatiecode Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)

Datum: 20-06-2018



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)
Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA057500077
Adres: Zwarteweg 20 2201AC Noordwijk
Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.
Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader onderzoek' (Sdu, 1995).

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
dieselpompinstallatie (50512)	onbekend	onbekend
chemische wasserij/stomerij (930120)	1966	huidig
chemicaliënopslagplaats (631280)	1939	huidig
hbo-tank (ondergronds) (631242)	1922	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	137987	2003-11-28
Historisch onderzoek	Oranjewoud	137987	2003-09-05
Verkennd onderzoek	Ibozo	AD3937/rp1	2002-07-01

NEN 5740			
Verkennd onderzoek NEN 5740	Ibozo	AD3972/rp1	2002-07-01
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	AD970116/rp1	1997-06-13
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	AD960158/rp1	1996-07-11
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	AD960157/rp1	1996-07-11
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	742/rp1	1995-06-12
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	NVN-016	1994-06-30
Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	106430	1994-04-08
Verkennd onderzoek NVN 5740	Joustra Geomet	MB - 02397	1993-07-05
Verkennd onderzoek NVN 5740	Joustra Geomet	MA - 02397	1993-05-28

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland

Bodem Informatie Punt (BIP)

Telefoonnummer: 071-4083100

E-mail: BIP@odwh.nl

Bodeminformatiemodule ODWH

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.


Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

Geen locatiecode Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)

Datum: 20-06-2018



Legenda

Locatie 

Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Zwarteweg 20 (Willem van den Bergh)
Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA057500077
Adres: Zwarteweg 20 2201AC Noordwijk
Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.
Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader onderzoek' (Sdu, 1995).

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
dieselpompinstallatie (50512)	onbekend	onbekend
chemische wasserij/stomerij (930120)	1966	huidig
chemicaliënopslagplaats (631280)	1939	huidig
hbo-tank (ondergronds) (631242)	1922	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkennd onderzoek NEN 5740	Oranjewoud	137987	2003-11-28
Historisch onderzoek	Oranjewoud	137987	2003-09-05
Verkennd onderzoek	Ibozo	AD3937/rp1	2002-07-01

NEN 5740			
Verkennd onderzoek NEN 5740	Ibozo	AD3972/rp1	2002-07-01
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	AD970116/rp1	1997-06-13
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	AD960158/rp1	1996-07-11
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	AD960157/rp1	1996-07-11
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	742/rp1	1995-06-12
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	NVN-016	1994-06-30
Verkennd onderzoek NVN 5740	CBB	106430	1994-04-08
Verkennd onderzoek NVN 5740	Joustra Geomet	MB - 02397	1993-07-05
Verkennd onderzoek NVN 5740	Joustra Geomet	MA - 02397	1993-05-28

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland

Bodem Informatie Punt (BIP)

Telefoonnummer: 071-4083100

E-mail: BIP@odwh.nl

Bodeminformatiemodule ODWH

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.


Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

ZH057509024
Dolfijnlaan 2

Datum: 20-06-2018



Legenda

Locatie 

Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Dolfijnlaan 2
 Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH057509024
 Locatiecode gemeentelijk BIS: AA057500053
 Adres: Dolfijnlaan 2 2201ZD NOORDWIJK ZH
 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland
 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: starten sanering.
 Omschrijving: Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
chemische wasserij/stomerij (930120)	1965	2005

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Monitoringsrapportage	Arcadis		2016-12-12
Monitoringsrapportage		078685063:0.3 - definitief	2015-10-28
Saneringsplan		C05046.000012.0300	2015-02-05
Nader onderzoek		C05046.000012.0100	2015-02-05
Historisch onderzoek	MDWH (intern)	2014002930	2013-08-28
Saneringsplan	Heijmans	270610W7009	2010-02-19
Nader onderzoek	Valiterra	MH129-09	2009-10-16
Nader onderzoek	Valiterra	MH129-06	2009-04-17
Nader onderzoek	Oranjewoud	19982-150950	2006-12-01
Verkenkend onderzoek	Oranjewoud	137987	2003-11-28

NEN 5740			
Nul- of Eindsituatieonderzoek	TNO	731863810	1998-09-28

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
Instemmen PvA Monitoring	2016025850	2016-03-24
Mon en ijking tijdens sanering	2016025850	2016-03-24
beschikking ernstig, spoed	2015004350	2015-03-06
Instemmen met SP	2015004350	2015-03-06
Aanv. info gewenst /opschorten	PZH-2010-178428072	2010-07-07

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland

Bodem Informatie Punt (BIP)

Telefoonnummer: 071-4083100

E-mail: BIP@odwh.nl

Bodeminformatiemodule ODWH

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.


Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

Geen locatiecode Het Laantje

Datum: 20-06-2018



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Het Laantje
Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA057500243
Adres: Het Laantje NOORDWIJK ZH
Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.
Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
bloemenkwekerij (011214)	onbekend	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkennd onderzoek NVN 5740	Ibozo	NVN-023	1994-07-08

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland

Bodem Informatie Punt (BIP)

Telefoonnummer: 071-4083100

E-mail: BIP@odwh.nl

Bodeminformatiemodule ODWH

2 Disclaimer


De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.


Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

BIJLAGE 3.3
TOPOTIJDREIS


1949:




1960:




1970:




1980:




1990:




2000:




2010:




2017:



2003:



2005:



2013:



2016:



BIJLAGE 3.4

OVERZICHT BOUWVERGUNNINGEN EN VERDACHTE LOCATIES

Tabel 5.1: Overzicht verdachte deellocales

Huidige deellocale	Periode/ Jaar	Gebruik	Verdachte stoffen
Woonblokken	Vanaf 1922	Verwarming op kolen	PAK, zware metalen
		Verwarming op olie, 17 ondergrondse HBO-tanks	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Brandwerende delen, schoorstenen	Asbest
Wasserij	Vanaf 1965	Opslag was- en bleekmiddelen	VOCl, EOx
		Bovengrondse tank (50 m ³)	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Ondergrondse tank (3 m ³)	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Hydraulische pompen, ketelhuis	Minerale olie, vluchtige aromaten, zware metalen
		Diversen machinerie, afval	Minerale olie, vluchtige aromaten, VOCl, EOx
Werkplaatsen en kantoor technische dienst	Vanaf 1932	Pompstation	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Schuur met olieopslag en onderhoud machines	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Hydraulische apparatuur	Minerale olie, zware metalen
		Schilderswerkplaats	Vluchtige aromaten, VOCl, zware metalen
		Diverse opslag	Minerale olie, vluchtige aromaten, VOCl, zware metalen
Zwembad	Voor 1939	Hydraulische pompen, zuivering Milieuvreemde vloeistoffen	Minerale olie Chloor
Rioolwaterzuivering	1957	(Diesel) Pompen	Minerale olie, vluchtige aromaten
Manege	1992	Brandplaats	PAK, zware metalen
		Materiaal paardenbak	Onbekend
		Stalling 'Jan Plezier'	Asbest
Kassen	Vanaf 1960	Gebruik bestrijdingsmiddelen	Bestrijdingsmiddelen
		Schuurtje	Asbest
Cultuurtechnische dienst (terreindienst)		Tankplaats	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Wasplaats	Minerale olie, VOCl, EOx
		Olief-slibafscheider	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Opslag bestrijdingsmiddelen	Bestrijdingsmiddelen
		Opslag chemisch afval	VOCl, EOx, zware metalen
		Stalling machinerie	Bestrijdingsmiddelen, minerale olie
Restaurant met keuken	1933	Ondergrondse tank	Minerale olie, vluchtige aromaten
		Vetput	Plantaardige olie
Magazijn technische dienst	Omstreeks 1941	Milieubedreigende vloeistoffen	VOCl, EOx, zware metalen
		Stalling taxibusjes	Minerale olie, vluchtige aromaten
Compostplaats	1986	-	Onbekend
Hoofdgebouw	-	Ondergrondse tank	Minerale olie, vluchtige aromaten
Studium	-	Ondergrondse tank	Minerale olie, vluchtige aromaten
Kinderdagverblijf	-	Ondergrondse tank	Minerale olie, vluchtige aromaten
Supermarkt	-	Ondergrondse tank	Minerale olie, vluchtige aromaten
Asfaltwegen	-	Wegen	PAK
		Funderingsmateriaal	Minerale olie, PAK, zware metalen, asbest
Watergangen	-	-	Onbekend
Loopgraven, dekkingsgaten en wapenopstelling	1940-1945	Oorlogstuig, dempingsmateriaal	Minerale olie, PAK, zware metalen, asbest

AFGEWERKTE PLANNEN < 1965 :

1922/041	Bouwen paviljoen voor 36 jongens Zwarteweg 20 / G 330, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/10/1922 / Bouwk. EUR 0,00
1922/042	Bouwen dubbele beambtewoning Zwarteweg 20 / G 711, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/10/1922 / Bouwk. EUR 0,00
1923/052	Bouwen paviljoen voor 58 jongens Zwarteweg 20 / G 322/3, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/11/1923 / Bouwk. EUR 0,00
1923/053	Bouwen school Zwarteweg 20 / G 322, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/11/1923 / Bouwk. EUR 0,00
1927/167	Bouwen twee paviljoens Zwarteweg 20 / G 321, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/12/1927 / Bouwk. EUR 0,00
1927/168	Bouwen fietsenbergplaats en schuurtjes Zwarteweg 20 / G 323/30/2, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/12/1927 / Bouwk. EUR 0,00
1927/169	Bouwen directeurswoning Zwarteweg 20 / , Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/12/1927 / Bouwk. EUR 0,00
1930/113	Bouwen twee paviljoens Zwarteweg 20 / G 362, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/06/1930 / Bouwk. EUR 31764,62
1931/099	Bouwen twe paviljoens Zwarteweg 20 / G 331/62/950/1026, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 18/07/1931 / Bouwk. EUR 32899,07
1932/044	Bouwen enkel en dubbel woonhuis Zwarteweg 20 / G 1026/362/950/, A.v.d. Kraan, Zwarteweg 20, Rotterdam Inged. 17/06/1932 / Bouwk. EUR 0,00
1932/060	Bouwen stenen werkplaats Zwarteweg 20 / G 1026, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 05/09/1932 / Bouwk. EUR 2223,52
1933/006	Bouwen enkel en dubbel schuurtje Zwarteweg 20 / G 331/62/950/1026, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 12/01/1933 / Bouwk. EUR 158,82
1933/014	Bouwen centrale keuken/twee paviljoens Zwarteweg 20 / G 331/62/950/1026, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 04/02/1933 / Bouwk. EUR 60806,55
1933/024	Uitbreiden paviljoen Zwarteweg 20 / G 1026, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/02/1933 / Bouwk. EUR 3630,24
1934/043	Uitbreiden administratiegebouw Zwarteweg 20 / G 1026/362/950/33, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/05/1934 / Bouwk. EUR 3630,24
1936/029	Bouwen paviljoen Zwarteweg 20 / , Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/03/1936 / Bouwk. EUR 16336,09
1936/069	Plaatsen overkapping over speelplaats Zwarteweg 20 / G 1206, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 01/07/1936 / Bouwk. EUR 499,16
1936/087	Bouwen twee gezinswoningen Zwarteweg 20 / G 1206, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 11/09/1936 / Bouwk. EUR 3630,24
1937/039	Bouwen kolenloods Zwarteweg 20 / G , Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 13/04/1937 / Bouwk. EUR 1815,12
1937/092	Uitbreiden paviljoen Zwarteweg 20 / G 333/4/908/1125, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 29/07/1937 / Bouwk. EUR 4991,58
1938/036	Oprichten drie kleinpaviljoenen Zwarteweg 20 / G 334, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 17/03/1938 / Bouwk. EUR 8168,04
1938/093	Oprichten paviljoen Zwarteweg 20 / G 1206, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 04/06/1938 / Bouwk. EUR 27226,81

1938/155	Oprichten twee werkplaatsen Zwarteweg 20 / G 1085, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 08/11/1938 / Bouwk. EUR 5445,36
1939/023	Wijzigen twee werkplaatsen Zwarteweg 20 / G 1085, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 16/02/1939 / Bouwk. EUR 0,00
1939/052	Oprichten ontspanningslokaal Zwarteweg 20 / G 1085, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 22/04/1939 / Bouwk. EUR 453,78
1939/115	Bouwen drie paviljoens Zwarteweg 20 / G, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 10/08/1939 / Bouwk. EUR 54907,41 / / / Ingetr. 31/12/1939
1939/143	Bouwen dubbel paviljoen Zwarteweg 20 / G 1206, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 05/12/1939 / Bouwk. EUR 27226,81
1940/018	Bouwen werkplaatsencomplex Zwarteweg 20 / G 1206, Vereniging Verpleging en opvoeding etc., -?- (ongenummerd), Utrecht Inged. 21/03/1940 / Bouwk. EUR 8168,04
1940/048	Bouwen twee dubbele paviljoens Zwarteweg 20 / G 1206, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 08/07/1940 / Bouwk. EUR 39025,10
1941/004	Uitbreiden werkplaatsencomplex Zwarteweg 20 / G 1206, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/02/1941 / Bouwk. EUR 7260,48
1941/007	Oprichten landbouwloods Zwarteweg 20 / G 1206/328, W.v.d. Berghstichting/J.Juch, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 26/02/1941 / Bouwk. EUR 2268,90
1946/038	Verbouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1273, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 21/03/1946 / Bouwk. EUR 260,92
1946/044	Verbouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1273, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 03/04/1946 / Bouwk. EUR 544,54 / VERLEEND 11/04/1946 / Afgew. 20/06/1946
1947/030	Veranderen ontspanningsgebouw Zwarteweg 20 / G 1273, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 26/02/1947 / Bouwk. EUR 217,81
1947/110	Uitbreiden uitbouw paviljoen Hyacintha Zwarteweg 20 / G 1273, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 06/10/1947 / Bouwk. EUR 998,32
1947/146	Verbouwen zolderverdieping Zwarteweg 20 / G 1273, W.v.d. Berghstichting', Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 12/12/1947 / Bouwk. EUR 1452,10
1948/109	Uitbreiden dagzaal paviljoen de Brem Zwarteweg 20 / G 1273, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/06/1948 / Bouwk. EUR 1588,23
1949/009	Bouwen schoolgebouwen en kerkgebouw Zwarteweg 20 / G 328/1273, Dr.mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 29/01/1949 / Bouwk. EUR 331078,05
1949/121	Verbouwen centrale keuken Zwarteweg 20 / G 1273, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 24/11/1949 / Bouwk. EUR 3857,13
1950/012	Verbouwen ontspanningslokaal en woning Zwarteweg 20 / G 1273, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/01/1950 / Bouwk. EUR 726,05
1950/028	Verbouwen de "Instuif" Zwarteweg 20 / G 1273, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 01/03/1950 / Bouwk. EUR 1815,12
1950/070	Bouwen dubbel woonhuis Zwarteweg 20 / G 1273, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 06/05/1950 / Bouwk. EUR 20352,04
1950/082	Bouwen dubbel wintertuin-paviljoen Zwarteweg 20 / G 328/1238, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 30/05/1950 / Bouwk. EUR 251848,02 / VERLEEND 22/08/1950 / Afgew. 15/05/1952
1950/099	Verbouwen centrale keuken Zwarteweg 20 / G 1273, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 13/07/1950 / Bouwk. EUR 1815,12
1951/027	Bouwen 2 dubbel-paviljoenen Zwarteweg 20 / G 1327, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 01/03/1951 / Bouwk. EUR 190587,69 / VERLEEND 29/11/1951 / Afgew. 02/09/1953

1952/128	Bouwen twee dubbele fietsenloodsen Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 01/07/1952 / Bouwk. EUR 3131,08 / VERLEEND 22/07/1952 / Afgew. 09/10/1952
1952/172	Bouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 16/10/1952 / Bouwk. EUR 22689,01
1953/030	Bouwen wasruimte met fietsenloods Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/03/1953 / Bouwk. EUR 2268,90 / VERLEEND 05/05/1953 / Afgew. 15/06/1954
1953/057	Bouwen boerderij Zwarteweg 20 / G 314, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 24/04/1953 / Bouwk. EUR 29450,34 / VERLEEND 25/06/1953 / Afgew. 05/08/1953
1953/144	Veranderen bunker "Bison" Zwarteweg 20 / G 1327, Gewestelijke Raad Bescherming Bevolking, Korte Voorhout 1, Den Haag Inged. 12/11/1953 / Bouwk. EUR 2776,23 / VERLEEND 01/12/1953 / Afgew. 15/06/1954
1954/061	Bouwen zwembad Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 26/04/1954 / Bouwk. EUR 27226,81 / VERLEEND 22/07/1954 / Afgew. 13/02/1956
1954/069	Plaatsen fietsenberging Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 29/04/1954 / Bouwk. EUR 453,78 / VERLEEND 25/05/1954 / Afgew. 21/04/1955
1954/070	Wijzigen bergruimte tot zusterkamers Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 29/04/1954 / Bouwk. EUR 272,27 / VERLEEND 25/05/1954 / Afgew. 21/01/1955
1954/083	Bouwen observatiehuis, schoolpaviljoen Zwarteweg 20 / G 1327, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/05/1954 / Bouwk. EUR 350499,84
1955/057	Verbouwen personeelskamer Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/03/1955 / Bouwk. EUR 272,27 / VERLEEND 26/05/1955 / Afgew. 13/02/1956
1955/058	Bouwen fietsenbergplaats Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/03/1955 / Bouwk. EUR 907,56 / VERLEEND 03/05/1955 / Afgew. 13/02/1956
1955/084	Bouwen gebouw voor arbeidstherapie Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 11/05/1955 / Bouwk. EUR 20873,89 / VERLEEND 23/06/1955 / Afgew. 21/06/1956
1955/088	Bouwen recreatiegebouw Zwarteweg 20 / G 1324, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 24/05/1955 / Bouwk. EUR 22235,23 / VERLEEND 05/07/1955 / Afgew. 21/06/1956
1955/166	Bouwen warenhuis Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 09/11/1955 / Bouwk. EUR 3857,13 / VERLEEND 24/11/1955 / Afgew. 13/02/1956
1955/180	Bouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 15/12/1955 / Bouwk. EUR 57630,09 / VERLEEND 21/02/1956 / Afgew. 06/03/1957
1956/083	Verbouwen administratiekantoor Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 13/04/1956 / Bouwk. EUR 3630,24 / VERLEEND 01/05/1956 / Afgew. 11/09/1956
1956/162	Uitbreiden werkplaatsen Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/09/1956 / Bouwk. EUR 2268,90 / VERLEEND 09/10/1956 / Afgew. 07/06/1956
1956/214	Bouwen verplegingspaviljoens/zusterhuis Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 07/12/1956 / Bouwk. EUR 567225,27 / VERLEEND 20/08/1957 / Afgew. 27/04/1959
1956/218	Verbouwen twee paviljoens Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/12/1956 / Bouwk. EUR 907,56 / VERLEEND 15/01/1957 / Afgew. 07/06/1957
1957/001	Bouwen twee woonhuizen Zwarteweg 20 / G 1207/327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 02/01/1957 / Bouwk. EUR 38571,32 / / / Ingetr. 28/02/1957
1957/009	Uitbreiden boerderij Zwarteweg 20 / G 314, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 11/01/1957 / Bouwk. EUR 16063,82 / VERLEEND 20/08/1957 / Afgew. 20/05/1958
1957/058	Verbouwen vier paviljoens Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 27/03/1957 / Bouwk. EUR 1361,34 / VERLEEND 21/05/1957 / Afgew. 28/04/1958
1957/059	Verbouwen kantoorgebouw Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 03/04/1957 / Bouwk. EUR 816,80 / VERLEEND 16/04/1957 / Afgew. 26/11/1957

1957/081	Bouwen schuur Zwarteweg 20 / G 950, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 01/05/1957 / Bouwk. EUR 499,16
1957/110	Bouwen schuur Zwarteweg 20 / G 950, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 12/06/1957 / Bouwk. EUR 907,56 / VERLEEND 18/07/1957 / Afgew. 18/01/1958
1957/150	Bouwen radiohuisje Zwarteweg 20 / G 1327, B.B. Noord- en Zui-Holland, Korte Voorhout 1, Den Haag Inged. 22/08/1957 / Bouwk. EUR 2949,57 / VERLEEND 12/09/1957 / Afgew. 18/01/1958
1957/159	Oprijden rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 03/09/1957 / Bouwk. EUR 10436,94 / VERLEEND 24/09/1957 / Afgew. 28/04/1958
1958/079	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1327, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 12/05/1958 / Bouwk. EUR 20420,11 / VERLEEND 12/06/1958 / Afgew. 05/12/1958
1959/040	Verbouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1378/1327, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 02/03/1959 / Bouwk. EUR 42655,34 / VERLEEND 28/04/1959 / Afgew. 29/03/1960
1959/111	Uitbreiden verplegingspaviljoen 'Stermtje' Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 17/06/1959 / Bouwk. EUR 15428,53 / VERLEEND 18/08/1959 / Afgew. 06/04/1960
1959/118	Bouwen zes verplegingspaviljoens Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 07/07/1959 / Bouwk. EUR 492351,53 / VERLEEND 26/04/1960 / Afgew. 13/04/1962
1959/119	Uitbreiden gebouw voor arbeidstherapie Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 07/07/1959 / Bouwk. EUR 51277,16 / VERLEEND 13/10/1959 / Afgew. 10/09/1960
1960/039	Verbouwen verplegingspaviljoen "Brem" Zwarteweg 20 / G 1378, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 03/03/1960 / Bouwk. EUR 18151,21 / VERLEEND 03/05/1960 / Afgew. 10/09/1960
1960/111	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1378, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/05/1960 / Bouwk. EUR 15882,31 / VERLEEND 07/07/1960 / Afgew. 17/12/1960
1960/232	Uitbreiden verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 30/11/1960 / Bouwk. EUR 2042,01 / VERLEEND 15/12/1960 / Afgew. 07/03/1961
1960/243	Bouwen broeikas Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 27/12/1960 / Bouwk. EUR 1270,58 / VERLEEND 02/02/1961 / Afgew. 07/03/1961
1961/014	Vernieuwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 16/01/1961 / Bouwk. EUR 21554,56 / VERLEEND 25/04/1961 / Afgew. 13/04/1962
1961/015	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 16/01/1961 / Bouwk. EUR 4447,05 / VERLEEND 16/03/1961 / Afgew. 13/04/1962
1961/023	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 21/01/1961 / Bouwk. EUR 4447,05 / VERLEEND 09/02/1961 / Afgew. 13/04/1962
1961/077	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 30/03/1961 / Bouwk. EUR 3630,24 / VERLEEND 25/04/1961 / Afgew. 23/10/1961
1961/080	Verbouwen kerkgebouw Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 04/04/1961 / Bouwk. EUR 22121,79 / / / Ingetr. 08/04/1963
1961/167	Bouwen rijwielberging Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 21/08/1961 / Bouwk. EUR 2042,01 / VERLEEND 07/09/1961 / Afgew. 30/01/1962
1962/115	Verbouwen verplegingspaviljoen "Gaaik" Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 09/04/1962 / Bouwk. EUR 3857,13 / VERLEEND 15/05/1962 / Afgew. 28/10/1967
1962/118	Bouwen rolkas Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 11/04/1962 / Bouwk. EUR 4174,78 / VERLEEND 01/05/1962 / Afgew. 26/06/1962
1962/249	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 25/09/1962 / Bouwk. EUR 4469,74 / VERLEEND 11/10/1962 / Afgew. 11/11/1963
1963/049	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/03/1963 / Bouwk. EUR 4515,11 / VERLEEND 09/04/1963 / Afgew. 06/01/1965

1963/063	Bouwen koelhuis Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 29/03/1963 / Bouwk. EUR 94429,39 / VERLEEND 04/06/1963 / Afgew. 31/10/1966
1963/095	Verbouwen sousterrain Zwarteweg 20 / G 1382, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 21/05/1963 / Bouwk. EUR 3630,24 / VERLEEND 18/06/1963 / Afgew. 11/05/1964
1963/096	Verbouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 27/05/1963 / Bouwk. EUR 1157,14 / VERLEEND 18/06/1963 / Afgew. 11/11/1963
1963/144	Verbouwen gebouw "Zonneoord" Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 12/08/1963 / Bouwk. EUR 89875,71 / VERLEEND 20/07/1963 / Afgew. 31/10/1966
1963/204	Verbouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 28/10/1963 / Bouwk. EUR 4487,89 / VERLEEND 26/11/1963 / Afgew. 05/09/1965
1964/068	Bouwen wasserij Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 09/03/1964 / Bouwk. EUR 199913,78 / VERLEEND 08/10/1964 / Afgew. 03/09/1965
1964/214	Vernieuwen reinwaterkelder met pompruimte Zwarteweg 20 / G 1324/82, C. Steketee, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/08/1964 / Bouwk. EUR 0,00 / VERLEEND 01/09/1964 / Afgew. 17/09/1965
1964/326	Verbouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 14/12/1964 / Bouwk. EUR 0,00 / VERLEEND 29/12/1964 / Afgew. 03/09/1965
1965/071	Verbouwen paviljoen Merel en Northgo Zwarteweg 20 / , Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 09/03/1965 / Bouwk. EUR 43000,21
1965/173	Uitbreiden hoofdgebouw Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 19/07/1965 / Bouwk. EUR 0,00 / VERLEEND 03/08/1965 / Afgew. 01/03/1966
1965/301	Vergroten medisch centrum Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 24/12/1965 / Bouwk. EUR 237175,49 / VERLEEND 02/01/1968 / Afgew. 16/04/1969
	KOPIE-KAARTEN < 1965 :
	Niet gevonden.
	AFGEWERKTE PLANNEN > 1965
1966/010	Veranderen warenhuis Zwarteweg 20 / G 1382, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg (ongenummerd), Noordwijk Inged. 10/01/1966 / Bouwk. EUR 544,54 / Leges EUR 9,08 / VERLEEND 08/02/1966 / Afgew. 31/10/1966
1966/099	Uitbreiden paviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg (ongenummerd), Noordwijk Inged. 30/03/1966 / Bouwk. EUR 4084,02 / Leges EUR 37,21 / VERLEEND 19/04/1966 / Afgew. 31/10/1966
1966/156	Bouwen hoogspanningsgebouw Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg (ongenummerd), Noordwijk Inged. 21/06/1966 / Bouwk. EUR 11244,67 / Leges EUR 88,49 / VERLEEND 12/07/1966 / Afgew. 21/03/1967
1967/003	Uitbreiden paviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 03/01/1967 / Bouwk. EUR 4084,02 / Leges EUR 37,21 / VERLEEND 24/01/1967 / Afgew. 29/03/1968
1967/004	Veranderen werkplaatsen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 03/01/1967 / Bouwk. EUR 8168,04 / Leges EUR 66,25 / VERLEEND 24/01/1967 / Afgew. 29/08/1967
1967/094	Bouwen gas-regel-en meetstation Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg (ongenummerd), Noordwijk Inged. 05/05/1967 / Bouwk. EUR 4696,63 / Leges EUR 44,02 / VERLEEND 23/05/1967 / Afgew. 29/08/1967
1967/138	Verbouwen kolenloods Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg (ongenummerd), Noordwijk Inged. 06/07/1967 / Bouwk. EUR 12932,74 / Leges EUR 101,19 / VERLEEND 03/08/1967 / Afgew. 19/10/1967
1967/145	Verbouwen schuur Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg (ongenummerd), Noordwijk Inged. 17/07/1967 / Bouwk. EUR 2722,68 / Leges EUR 26,32 / VERLEEND 03/08/1967 / Afgew. 15/12/1967
1967/241	Bouwen zusterhuis/verplegingspaviljoens Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 04/12/1967 / Bouwk. EUR 6389225,44 / Leges EUR 0,00
1968/103	Bouwen garages (vier) Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 07/05/1968 / Bouwk. EUR 8984,85 / Leges EUR 72,60 / VERLEEND 11/06/1968 / Afgew. 26/10/1968

1968/229	Bouwen 300 zusterflats/observatorium cs Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 15/11/1968 / Bouwk. EUR 2949571,40 / Leges EUR 0,00
1969/126	Bouwen 300 zustersflats/woonpaviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 11/07/1969 / Bouwk. EUR 2268901,08 / Leges EUR 9651,91 / VERLEEND 07/08/1969 / Afgew. 01/08/1973
1969/207	Bouwen restaurant-keuken complex Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 27/11/1969 / Bouwk. EUR 816804,39 / Leges EUR 3843,52 / VERLEEND 23/12/1969 / Afgew. 15/05/1972
1970/145	Bouwen transformatorhuisje Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 07/09/1970 / Bouwk. EUR 12025,18 / Leges EUR 94,84 / VERLEEND 24/09/1970 / Afgew. 25/05/1972
1970/146	Bouwen transformatorhuisje Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 07/09/1970 / Bouwk. EUR 12025,18 / Leges EUR 94,84 / VERLEEND 24/09/1970 / Afgew. 25/05/1972
1971/231	Bouwen verplegingspaviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 16/12/1971 / Bouwk. EUR 1588230,76 / Leges EUR 7019,98 / VERLEEND 05/09/1972 / Afgew. 23/10/1974
1973/161	Veranderen boerderij Zwarteweg 20 / G 1378, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 29/05/1973 / Bouwk. EUR 23241,26 / Leges EUR 196,94 / VERLEEND 12/06/1973 / Afgew. 14/02/1974
1973/182	Uitbreiden ontvangstcentrum Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 26/06/1973 / Bouwk. EUR 76983,81 / Leges EUR 571,76 / VERLEEND 22/08/1973 / Afgew. 06/09/1974
1974/073	Bouwen magazijn/gymnastieklokaal Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 08/03/1974 / Bouwk. EUR 142033,21 / Leges EUR 923,44 / VERLEEND 01/08/1974 / Afgew. 22/07/1975
1976/023	Bouwen observatievleugel Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 23/01/1976 / Bouwk. EUR 453780,22 / Leges EUR 2754,45 / VERLEEND 27/04/1976 / Afgew. 31/03/1977
1977/268	Bouwen telefooncentrale Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 30/08/1977 / Bouwk. EUR 35372,17 / Leges EUR 314,92 / VERLEEND 07/02/1978 / Afgew. 25/09/1978
1978/145	Bouwen gebouw voor bewegingstherapie Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 18/05/1978 / Bouwk. EUR 1588230,76 / Leges EUR 7859,47 / VERLEEND 31/08/1978 / Afgew. 23/09/1980
1978/146	Bouwen gebouw voor fysiotherapie Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 18/05/1978 / Bouwk. EUR 907560,43 / Leges EUR 4796,46 / VERLEEND 21/09/1978 / Afgew. 23/09/1980
1979/033	Vernieuwen rioolgemaal Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Postbus 20, 2200 AG Noordwijk Inged. 15/02/1979 / Bouwk. EUR 9075,60 / Leges EUR 90,76 / VERLEEND 27/02/1979 / Afgew. 03/01/1980
1979/322	Bouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Postbus 295, Noordwijk Inged. 21/12/1979 / Bouwk. EUR 907560,43 / Leges EUR 4796,46 / VERLEEND 06/03/1980 / Afgew. 13/07/1982
1979/323	Bouwen paviljoen voor minder validen Zwarteweg 20 / G 1518 GED, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Postbus 295, 2200 AG Noordwijk Inged. 21/12/1979 / Bouwk. EUR 1225206,58 / Leges EUR 6225,86 / VERLEEND 25/03/1980 / Afgew. 13/07/1982
1980/137	Oprichten verplaatsbare school Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 13/05/1980 / Bouwk. EUR 152070,83 / Leges EUR 1097,24 / VERLEEND 29/07/1980 / Afgew. 24/02/1981
1981/009	Vergroten paviljoen Iris/Jasmijn Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 13/01/1981 / Bouwk. EUR 59898,99 / Leges EUR 551,80 / VERLEEND 10/02/1981 / Afgew. 04/03/1981
1983/124	Bouwen stal/verblijfsruimte Zwarteweg 20 / G 1220, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2200 AG Noordwijk Inged. 28/06/1983 / Bouwk. EUR 34941,08 / Leges EUR 356,35 / VERLEEND 11/10/1983 / Afgew. 15/12/1986
1984/163	Vergroten paviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 01/08/1984 / Bouwk. EUR 28588,15 / Leges EUR 309,82 / VERLEEND 21/08/1984 / Afgew. 15/12/1986
1985/002	Oprichten activiteitscentrum Zwarteweg 20 / G 2132, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2200 AG Noordwijk Inged. 04/01/1985 / Bouwk. EUR 1678986,80 / Leges EUR 9987,70 / VERLEEND 26/02/1985 / Afgew. 01/01/1987
1985/003	Oprichten sociaal centrum Zwarteweg 20 / G 2132, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 04/01/1985 / Bouwk. EUR 726048,35 / Leges EUR 4746,54 / VERLEEND 26/02/1985 / Afgew. 01/01/1987
1985/004	Oprichten 9 woongebouwen Zwarteweg 20 / G 2132, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, Noordwijk Inged. 04/01/1985 / Bouwk. EUR 1737978,23 / Leges EUR 10312,16 / VERLEEND 26/02/1985 / Afgew. 01/01/1987

1987/144	Vergroten schoolgebouw Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 18/05/1987 / Bouwk. EUR 72604,83 / Leges EUR 778,69 / VERLEEND 09/06/1987 / Afgew. 15/08/1988
1987/315	Oprijden verblifruimte Zwarteweg 20 / G 1220, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 07/11/1987 / Bouwk. EUR 8168,04 / Leges EUR 110,00 / VERLEEND 24/11/1987 / Afgew. 14/03/1988
1988/086	Vergroten schoolgebouw Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 07/03/1988 / Bouwk. EUR 59672,10 / Leges EUR 662,34 / VERLEEND 22/03/1988 / Afgew. 24/04/1988
1989/025	Vergroten verblifruimte Zwarteweg 20 / G 1220, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 20/01/1989 / Bouwk. EUR 6806,70 / Leges EUR 95,09 / VERLEEND 14/02/1989 / Afgew. 01/04/1989
1989/299	Vergroten magazijn en loodsen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 19/10/1989 / Bouwk. EUR 34033,52 / Leges EUR 409,54 / VERLEEND 28/11/1989 / Afgew. 18/12/1989
1990/264	Vergroten paviljoen Fazant Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh—Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 17/09/1990 / Bouwk. EUR 127058,46 / Leges EUR 1301,90 / VERLEEND 16/10/1990 / Afgew. 31/05/1991
1990/313	Vergroten paviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 02/11/1990 / Bouwk. EUR 93024,94 / Leges EUR 1044,94 / VERLEEND 20/11/1990 / Afgew. 01/04/1991
1991/136	Plaatsen dierenverblijf Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 26/04/1991 / Bouwk. EUR 3630,24 / Leges EUR 55,91 / VERLEEND 18/06/1991 / Afgew. 22/11/1991
1991/137	Oprijden kinderboerderij Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 26/04/1991 / Bouwk. EUR 63529,23 / Leges EUR 756,00 / VERLEEND 23/09/1991 / Afgew. 21/10/1992
1991/138	Oprijden paardenstal Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 26/04/1991 / Bouwk. EUR 27226,81 / Leges EUR 360,30 / VERLEEND 18/06/1991 / Afgew. 26/05/1992
1991/152	Vergroten paviljoen Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 07/05/1991 / Bouwk. EUR 47646,92 / Leges EUR 582,88 / VERLEEND 18/06/1991 / Afgew. 22/11/1991
1991/329	Uitbreiden kleedruimte zwembad Zwarteweg 20 / G 1518, Dr.Mr.W.v.d. Bergh-Stichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 23/10/1991 / Bouwk. EUR 43109,12 / Leges EUR 533,42 / VERLEEND 31/12/1991 / Afgew. 23/03/1994
1993/001	Bouwen opslagloods Zwarteweg 20 / G 1518, Willem v.d. Bergh Leefgemeenschappen, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 05/01/1993 / Bouwk. EUR 25162,11 / Leges EUR 399,10 / VERLEEND 21/01/1993 / Afgew. 03/09/1993
1993/003	Verbouwen winkelruimte Zwarteweg 20 / G 1518, Willem v.d. Bergh Leefgemeenschappen, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 08/01/1993 / Bouwk. EUR 70789,71 / Leges EUR 1005,94 / VERLEEND 25/02/1993 / Afgew. 03/09/1993
1993/004	Uitbreiden en verbouwen woongebouw Zwarteweg 20 / G 1518, Willem v.d. Bergh Leefgemeenschappen, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 08/01/1993 / Bouwk. EUR 450355,08 / Leges EUR 4651,72 / VERLEEND 04/03/1993 / Afgew. 03/09/1993
1993/076	Vergroten (ged.) paviljoen de Boshoeck Zwarteweg 20 / G 2132, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 22/03/1993 / Bouwk. EUR 29041,93 / Leges EUR 450,69 / VERLEEND 29/04/1993 / Afgew. 23/03/1994
1993/133	Vergroten en vernieuwen paviljoen Jasmijn Zwarteweg 20 / G 2132, W.v.d. Bergh Leefgemeenschap, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 24/05/1993 / Bouwk. EUR 226890,11 / Leges EUR 2551,15 / VERLEEND 14/07/1993 / Afgew. 30/10/1996
1993/141	Vergroten ged. Paviljoen Akkerwinde Zwarteweg 20 / G 2132, W.v.d. Bergh Leefgemeenschap, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 03/06/1993 / Bouwk. EUR 54453,63 / Leges EUR 788,67 / VERLEEND 25/08/1993 / Afgew. 23/03/1994
1994/205	Oprijden woongebouw voor 24 personen Zwarteweg 20 / G 1518, Arch.bureau Oomen Kohlman Waljen b.v., Ulvenhoutselaan 79, 4834 MD Breda Inged. 01/06/1994 / Bouwk. EUR 771426,37 / Leges EUR 7307,68 / VERLEEND 28/06/1994 / Afgew. 01/05/1996
1994/241	Vergroten gebouw Wingerd Zwarteweg 20 / G 2132, Willem v.d. Bergh-Leefgemeenschap, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 12/07/1994 / Bouwk. EUR 317646,15 / Leges EUR 3472,78 / VERLEEND 03/08/1994 / Afgew. 15/06/1995
1994/329	Plaatsen personeelsruimte Zwarteweg 20 / G 2132, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 01/11/1994 / Bouwk. EUR 13840,30 / Leges EUR 232,70 / VERLEEND 28/11/1994 / Afgew. 29/05/1997
1994/632	Plaatsen betonnen hoogspanningsstation Zwarteweg 20 / G 2132, N.V. E.W.R., Langebracht 70, 2312 NV Leiden Inged. 30/06/1994 / Bouwk. EUR 1815,12 / Leges EUR 69,43 / GEACCEPTEERD 20/07/1994 / Afgew. 04/09/1995
1995/135	Uitbreiden gebouwen Orchidee en Gentiaan Zwarteweg 20 / G 2132, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 20/06/1995 / Bouwk. EUR 635292,30 / Leges EUR 6348,84 / VERLEEND 10/07/1995 / Afgew. 30/10/1996

1995/137	Uitbreiden garages Zwarteweg 20 / G 1518, Willem v.d. Bergh Zorg Centrum, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 26/06/1995 / Bouwk. EUR 30857,05 / Leges EUR 494,11 / VERLEEND 10/07/1995 / Afgew. 07/01/1997
1995/203	Plaatsen sirene op mast Zwarteweg 20 / G 2132, Min.van Biza, Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ Den Haag Inged. 10/10/1995 / Bouwk. EUR 2712,24 / Leges EUR 70,79 / VERLEEND 18/10/1995 / Afgew. 17/09/1996
1995/233	Plaatsen gebouw,(semi permanent). Zwarteweg 20 / G 1518, Willem van den Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 10/11/1995 / Bouwk. EUR 132957,60 / Leges EUR 1735,95 / VERLEEND 27/11/1995 / Afgew. 11/06/1996
1996/164	Verbouwen en uitbreiden gebouw Klimop Zwarteweg 20 / G 1518, Willem van den Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 11/06/1996 / Bouwk. EUR 317646,15 / Leges EUR 3788,70 / VERLEEND 25/06/1996 / Afgew. 29/05/1997
1996/186	Plaatsen wagen stalling Zwarteweg 20 / G 1518, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 08/07/1996 / Bouwk. EUR 2495,79 / Leges EUR 75,78 / VERLEEND 22/07/1996 / Afgew. 28/01/1997
1996/187	Vergroten werkruimte Zwarteweg 20 / G 1518, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 08/07/1996 / Bouwk. EUR 10436,94 / Leges EUR 194,90 / VERLEEND 22/07/1996 / Afgew. 10/03/1997
1997/172	Verbouwen paviljoen Zwarteweg 20 / G 3382, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 16/07/1997 / Bouwk. EUR 317646,15 / Leges EUR 4053,62 / VERLEEND 12/08/1997 / Afgew. 27/05/1998
1998/618	Uitbreiden c.v.ruimte PPD gebouw Zwarteweg 20 / G 3320, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 29/04/1998 / Bouwk. EUR 4537,80 / Leges EUR 81,23 / GEACCEPTEERD 12/05/1998 / Afgew. 09/12/1998
1998/807S	Slopen gedeelte PPD gebouw Zwarteweg 20 / G 2132, Willem van den Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 13/05/1998 / Bouwk. EUR 0,00 / Leges EUR 81,23 / VERLEEND 13/05/1998 / Afgew. 29/09/1998
	KOPIE-KAARTEN > 1965 :
	Niet gevonden.
	NIET-AFGEWERKTE PLANNEN :
1993/075	Vernieuwen en vergroten gebouw de Sering Zwarteweg 20 / G 2132, Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 22/03/1993 / Bouwk. EUR 4537,80 / Leges EUR 78,28 / VERLEEND 29/04/1993
1996/192	Uitbreiden gebouw tulp Zwarteweg 20 / G 2132, Willem v.d. Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 16/07/1996 / Bouwk. EUR 317646,15 / Leges EUR 3788,70 / VERLEEND 13/08/1996
2002/212	Bouwen 49 cliëntenwoningen(Duintuin 1e) Zwarteweg 20 / G 3382, Willem van den Bergh, Zwarteweg 20, 2201 AC Noordwijk Inged. 13/08/2002 / Bouwk. EUR 2750000,00 / Leges EUR 46200,00 / VERLEEND 01/10/2002

BIJLAGE 3.5
OVERZICHT BESCHIKBARE RAPPORTEN

Stand van zaken 2018-11-15:

Groene tekstkleur: rapport; overig

Zwarte tekstkleur: anderszins

Vetgedrukt: documentatie b

Deelgebied		Bestaan van rapport vernomen uit:							
		Centrum-gebouw	Maatschap-pelijk	voormalige wasserij	Wonen (met tuin)	Gemengd	HO IDDS	Omg.Verg.	IBIS/lijst gem.
28-5-1993 Milieukundig bodemonderzoek (voor paviljoen Akkerwinde) door Joustra Geomet B.V. (rapportagekenmerk: MA-02397)									
5-7-1993 Milieukundig bodemonderzoek (voor paviljoen Iris Jasmijn) door Joustra Geomet B.V. (rapportkenmerk: MA-02397).									
8-4-1994 Verkennend bodemonderzoek (nabij paviljoen Iris Jasmijn) door Centraal Bodemkundig Bureau (rapportkenmerk: 106430).									
30-6-1994 Verkennend bodemonderzoek (voor paviljoen De Wingerd) door IBOZO (rapportkenmerk: KNV 016).									
12-6-1995 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Gentiaan, Orchidee, Klimop, Iep en Aster) door IBOZO (rapportkenmerk: 742/rp1).									
1-6-1996 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van de compostplaats) door Centraal Bodemkundig Bureau (rapportkenmerk: 1089221, d.d. juni 1996).									
11-7-1996 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Tulp) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 960157/rp1).									
11-7-1996 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Dorp I) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 960158/rp1).									
13-6-1997 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van paviljoen Tulp) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 970116/rp1).									
28-9-1998 Nulsituatie onderzoek (ter plaatse van de voormalige wasserij) door TNO (rapportkenmerk: 731863810).									
1-2-1999 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van compostplaats) door Centraal Bodemkundig Bureau (rapportkenmerk: 1089222, d.d. februari 1999).									
1-7-2002 Verkennend bodemonderzoek (paviljoen Tulp) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 3972/rp1, d.d. juli 2002).									
1-7-2002 Verkennend bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij) door IBOZO (rapportkenmerk: AD 3937/rp1, d.d. juli 2002).									
5-9-2003 Historisch onderzoek plangebied Willem van den Berghweg te Noordwijk (Oranjewoud; kenmerk 137987)									
28-11-2003 Verkennend asbest- en bodemonderzoek plangebied Willem van den Bergh te Noordwijk (Oranjewoud; kenmerk 137987)									
1-12-2006 Aanvullend bodemonderzoek (ter plaatse van de wasserij) door Oranjewoud (rapportkenmerk: 19982-150950, d.d. december 2006).									
17-4-2009 Conceptrapport Nader bodemonderzoek Dolfijnlaan Noordwijk, Valiterra, kenmerk MH129-06,									
23-6-2009 Concept-saneringsplan Dolfijnlaan in Noordwijk, Valiterra, kenmerk MH129-10									
16-10-2009 Concept rapport Nader bodemonderzoek Fase 3 Dolfijnlaan Noordwijk, Valiterra, kenmerk MH129-09									
19-2-2010 Saneringsplan Dolfijnlaan te Noordwijk, Heijmans Infra Techniek, kenmerk 09.145									
15-6-2010 Aanvulling op saneringsplan Dolfijnlaan te Noordwijk. Heijmans Infra Techniek, projectnr. 270610-W7009									
8-7-2010 Beschikking ernst, risico's en saneringsplan voor de locatie Dolfijnlaan 2 te Noordwijk, PZH-2010-178426072									
15-4-2011 Aanvullend (water)bodemonderzoek Locatie De Brink op Noordwijkerduin te Noordwijk (Grontmij; kenmerk PN 264128)									
28-8-2013 Overzichtsformulier Dolfijnlaan 2. ODWH.									
27-5-2014 Een onderzoek naar humane en verspreidingsrisico's (Dolfijnlaan 2) door Arcadis (rapportkenmerk: 077729998:A.1)									
12-12-2016 Dolfijnlaan 2 te Noordwijk: Monitoring grondwater op T=0, Arcadis									
21-9-2017 Actualiserend vooronderzoek 'De Brink' Noordwijkerduin te Noordwijk (Sweco; kenmerk SWNL0213169)									
1-12-2017 Verkennend bodemonderzoek asbest 'De Brink' Noordwijkerduin te Noordwijk (Sweco; kenmerk SWNL0217123)									
26-3-2018 Intern advies bodem (centrumgebouw); ODWH. Verseon zaaknr. 2018043384, doc.nr. 2018053805									
29-3-2018 Omgevingsvergunning Centrumgebouw (incl. opm. over noodzaak bodemonderz.) ODWH Verseon zaaknr.2017154675, doc.nr.2018056455									

BIJLAGE 4
FOTOREPORTAGE





























































