



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw Kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

11.05769/V.31764

bijlagen:

inlichtingen:

ing. G.J. Kooy

doorkiesnummer:

071 - 306 3572

onderwerp:

Controle Watervergunning

C.J. Warmerdam VOF
Spoelbedrijf Warmerdam
t.a.v. R.J. Warmerdam
Herenweg 362
2211 VH NOORDWIJKERHOUT

Leiden, **6 FEB. 2011**

Geachte heer Warmerdam,

Op 7 januari 2011 hebben een toezichthoudend ambtenaar van het hoogheemraadschap van Rijnland respectievelijk de Milieudienst IJmond een bezoek gebracht aan uw bedrijf gelegen aan de Herenweg 362 te Noordwijkerhout. Tevens is uw vestiging aan de Luchterweg (Delfweg 14) te Noordwijkerhout bezocht.

Tijdens dit bezoek is door Rijnland de naleving van de aan u verleende vergunning krachtens de Waterwet (V.31764) beoordeeld. De milieudienst zal u separaat berichten. Hierbij zijn geen bijzonderheden opgevallen. Voor zover kan worden beoordeeld voldoet u aan de regels.

Alle constateringën kunt u nalezen in het supplement bij deze brief.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u meer uitleg of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de bij de inlichtingen genoemde contactpersoon.

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden aan de Milieudienst IJmond.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
teamleider Handhaving



Supplement bij brief 11.05769/V31764

Constateringen ten aanzien van uw vestiging aan de Herenweg 362 te Noordwijkerhout:

- Tijdens de controle waren zowel de voorweekplaats als diverse spoelmachines in gebruik. De ontsmettingsketels waren niet in gebruik;
- de centrale hal is ruwweg in een aantal compartimenten te verdelen;
- in het midden van de hal zijn de zgn. voorweekplaatsen gesitueerd. Het spoelwater dat daarbij vrijkomt wordt afgevoerd naar goten in de vloer. Het water wordt daarna naar de centrale waterbehandelingsinstallatie gevoerd;
- links van de voorweekplaatsen zijn een 5-tal spoelmachines opgesteld. Het spoelwater van deze machines wordt naar de centrale waterbehandelingsinstallatie gevoerd. Binnen de spoelmachines zelf vindt geen hergebruik plaats;
- achter in de hal is nog een zesde spoelmachine gesitueerd. Het spoelwater van deze machine doorloopt eerst een eigen borstelbaan en fijnfilterunit (gelegen in de hal achter deze spoelmachine) voordat het afgevoerd naar de centrale waterbehandelingsinstallatie;
- links van de spoelmachinelijn is een drooghal gesitueerd. Met behulp van lucht worden de producten die gespoeld zijn gedroogd;
- achterin de hal zijn 6 ontsmettingsinstallaties (kookketels) aanwezig. Het water dat in deze ketels wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Nabij de kookketels zijn silo's aanwezig waarin de ontsmettingsvloeistof wordt aangemaakt. Het restant ontsmettingsvloeistof uit de ketels wordt naar de centrale waterbehandelingsinstallatie gevoerd;
- de centrale waterbehandelingsinstallatie bestaat achtereenvolgens uit een borstelbaan, vuilwaterbassin met een zandzuiger, een groot water(zuiverings)bassin (inhoud ca. 15.000 m³), een schoonwaterbassin en een fijnfilterunit. Na deze behandelingsstappen wordt het spoelwater hergebruikt in het spoelproces;
- het zand-watermengsel wordt afgevoerd naar het "eiland" in de het grote water(zuiverings)bassin, waar het tijd krijgt om te bezinken. Het water hiervan wordt vervolgens naar het grote water(zuiverings)bassin gevoerd. De opslag van zand vindt op het "eiland" plaats;
- het mengsel van water en grofvuil van de borstelbanen wordt verder behandeld in een installatie achter de centrale hal met een aantal zeefbochten. Het water doorloopt daarna een eigen bezinksloot, waarna het water aan het einde van deze bezinksloot naar het grote water(zuiverings)bassin wordt gevoerd;
- tot slot bevinden zich in de grote linkerhal een aantal douches voor potten en fust, waarvan het water eveneens naar het grote water(zuiverings)bassin wordt gevoerd;
- er is een mogelijkheid om te lozen vanuit het grote water(zuiverings)bassin. Dit lozingspunt bevindt zich in het eerste deel van het water(zuiverings)bassin in de linkeroever. Er is een mogelijkheid aanwezig om de geloosde hoeveelheid water vast te stellen. De stand van deze debietmeter bedroeg ten tijde van de controle 1.837 m³;
- u laat het water van het bassin 2x per jaar onderzoeken, eenmaal in de zomer en eenmaal in de winter. Daarbij vindt 1x per jaar onderzoek op bestrijdingsmiddelen plaats;



Constateringen ten aanzien van uw vestiging aan de Delfweg 14 (Luchterweg) te Noordwijkerhout:

- tijdens de controle vonden hier geen spoelactiviteiten plaats. Deze locatie is alleen in gebruik voor het zgn. kwekerij schoonspoelen;
- het spoelwater van de spoelmachine buiten wordt naar het U-vormige bezinkbassin gevoerd. Dit bezinkbassin is niet voorzien van een overloop/lozingsmogelijkheid naar oppervlaktewater;
- het water doorloopt een zeefband en een zeefbocht waarna het water in de spoelmachine wordt hergebruikt;
- om het bezinkbassin ligt een ringdrainage. Eventueel inzijgend water dat via dit stelsel wordt afgevoerd wordt naar het bezinkbassin geleid;
- in de loods is tevens een spoelmachine aanwezig. Het spoelwater van deze machine wordt via de hiervoor beschreven wijze via het bezinkbassin hergebruikt.