

Gemeente Rijswijk
T.a.v. mevrouw M. de Hoog
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK



Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
13 AUG. 2018	-	ODH-2018-00099257	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	S. Middendorp
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
2	-	00526464	T&V Bodem, Grondwater & Ontgronding	06 25 045 898
Betreft	Beoordeling diverse asbestonderzoeken, locatie Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk (AA060300009)			E-mail Susanne.Middendorp@odh.nl

Geachte mevrouw De Hoog,

Op 26 juli 2018 hebben wij het rapport 'Nader asbest in bodem onderzoek Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk' (opgesteld door ATKB, met kenmerk 20180285/rap01, d.d. 11 juni 2018) ontvangen. Het daaraan voorafgaande bodemonderzoek is opgevraagd en per e-mail aangeleverd op 6 augustus 2018 en betreft het 'Verkennd asbestonderzoek Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk' (opgesteld door ATKB, met kenmerk 20171609/rap01, d.d. 2 maart 2018). Aanleiding voor deze onderzoeken is het aantreffen van puin op de locatie bij het verkennend onderzoek uit 2015 en de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.

De onderzoeken zijn uitgevoerd conform de NEN 5707 en worden als voldoende beoordeeld.

Geconcludeerd wordt dat:

Door de bodemonderzoeken is voldoende inzicht verkregen in de bodemkwaliteit. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.

Samenvattingen van de toetsingen van de bodemonderzoeken zijn opgenomen als bijlage van deze brief.

Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij vragen u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk,
namens dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n): Toetsingsrapport verkennend asbestonderzoek met kenmerk ODH-2018-00098049
Toetsingsrapport nader asbestonderzoek met kenmerk ODH-2018-00099237

Type : Toetsingsrapport
 Zaaknummer : 00526464
 Ons Kenmerk : ODH-2018-00098049
 Datum : 13 augustus 2018

Beoordeling Verkennend Asbestonderzoek

Algemene gegevens onderzoekslocatie

Adres of locatienaam	Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk
Locatienummer	AA060300009

Te toetsen documenten


Opdrachtgever	Gemeente Rijswijk
Opsteller	ATKB BV
Kenmerk rapport	20171609/rap01
Datum rapport	2 maart 2018
Aanleiding	Voorgaand

Beoordeling bodemonderzoek

Strategie NEN 5725	Standaard	
Vooronderzoek	Wel conform NEN 5725	Wel voldoende
Tank(s)	Niet aanwezig	
Hypothese NEN 5707	Verdachte bovengrond (diffuus)	
Asbestonderzoek	Wel conform NEN 5707	Wel voldoende
Beschrijving resultaten	Deellocatie I Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 8.745 m². - Verontreinigingssituatie grond: Asbest (kleiner dan 0,5 × interventiewaarde). Deellocatie II Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 1.082 m². - Verontreinigingssituatie grond: Asbest (sterk; omvang onbekend).	

Conclusie	
Conclusie toetsing	De locatie is niet voldoende onderzocht. Er is sprake van matig/sterk verhoogde gehalten. Er is nader bodemonderzoek noodzakelijk.
Opmerkingen	Het vooronderzoek is voldoende in combinatie met het voorgaand verkennend bodemonderzoek: Verkennend bodemonderzoek Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk", ATKB, kenmerk 20150787/rap01, d.d. 26 augustus 2015.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk,
namens dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Type : Toetsingsrapport
 Zaaknummer : 00526464
 Ons Kenmerk : ODH-2018-00099237
 Datum : 13 augustus 2018

Beoordeling Nader Asbestonderzoek

Algemene gegevens onderzoekslocatie	
Adres of locatiennaam	Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk
Locatienummer	AA060300009


Te toetsen documenten	
Opdrachtgever	Gemeente Rijswijk
Opsteller	ATKB b.v.
Kenmerk rapport	20180285/rap01
Datum rapport	11 juni 2018
Aanleiding	Voorgaand

Beoordeling bodemonderzoek		
Hypothese NEN 5707	Verdachte bovengrond (diffuus)	
Asbestonderzoek	Wel conform NEN 5707	Wel voldoende
Beschrijving resultaten	Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 410 m ² . - Verontreinigingssituatie grond: Asbest (kleiner dan 0,5 × interventiewaarde). - Verontreinigingssituatie grondwater: Niet onderzocht	

Conclusie	
Conclusie toetsing	De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest*.
Opmerkingen	-

**overschrijding van de interventiewaarde 100 mg/kg d.s. voor asbest*

Burgemeester en wethouders van Rijswijk,
 namens dezen,



ing. L. Hopman
 Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
 van de Omgevingsdienst Haaglanden