

## 12.2 Bijlage 2 BIS-Toetst

### BIS-toets

#### Aanvraag betreft:

Adres: Toekomstig Tweede Bloksweg 20c

Gemeente: Waddinxveen

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voormalige bedrijfsactiviteit (Bio-b)                        | <input type="checkbox"/> Niet bekend<br><input checked="" type="checkbox"/> Wel aanwezig, activiteit: kastuinbouwbedrijf                                                                                                |
| Gedempte sloot (Bio-s)                                       | <input type="checkbox"/> Niet bekend<br><input checked="" type="checkbox"/> Wel aanwezig                                                                                                                                |
| Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken                           | <input type="checkbox"/> Niet bekend<br><input checked="" type="checkbox"/> Wel aanwezig: meerdere onderzoeken (inclusief aangrenzend)                                                                                  |
| Locatie waarvoor de provincie bevoegd gezag is (Wbb-locatie) | <input checked="" type="checkbox"/> Geen Wbb-locatie (of: niet-ernstig)<br><input type="checkbox"/> Wel een Wbb-locatie (ernstig). Wbb-code:                                                                            |
| Brandstoftanks                                               | <input type="checkbox"/> Niet bekend<br><input type="checkbox"/> Tank nog aanwezig<br><input type="checkbox"/> Tank gesaneerd met KIWA-certificaat<br><input checked="" type="checkbox"/> Tank verwijderd (bovengronds) |
| Huidig bedrijf/activiteit                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet bekend<br><input type="checkbox"/> Wel aanwezig, aard:<br>Dossiernr.:                                                                                                          |
| Overige informatie van de locatie of omgeving                | Uit voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat er op de locatie een bovengrondse tank aanwezig was en dat er een gedempte sloot ligt. Momenteel zijn deze verdachte bronnen onvoldoende onderzocht.                         |

Situatie locatie in 2010

