



Rapportage Visuele Inspectie na asbestverwijdering conform NEN 2990

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 710

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

van Caam Asbestverwijdering
Postbus 41
4730 AA Oudenbosch

RPS Rapportnummer 17-095314_01
RPS Projectnummer 1705-2420
RPS Monsternummer 17-095314
Projectnr. opdrachtgever 20170544
Adres Bathseweg 2 Rilland
Omschrijving Maaiveld rondom kerk

Laborant	Dennis Offringa	Datum rapportage	17-05-2017
Doelstelling	Visuele inspectie	Datum inspectie	16-05-2017
Aard sanering	Buitensanering, beperkt risico	Aanvang inspectie	14:00
SC-540 Bureau	SGS	Benodigde tijd in uren	1,5
Inventarisatierapport nr.	RFI-17-00002190-SI	Uren buiten kantoor tijd	0
Werkplannummer	20170544	Aantal kleefmonsters	0
Sloophmelding / omgevingsvergunning nr.	2017.0272	Aantal materiaalmonsters	0
Grootte inspectiegebied	ca 150 m²	Aantal grondmonsters	0
Inspectietijd (min)	50		

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal + Broncode	Soort asbest en percentage	Hecht-gebonden	Conform	Risicoklasse
Op de grond (losliggend)	Golfplaten Ca. 15 m², B01	Chrysotiel 10 - 15 % Crocidoliet 2 - 5 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Risicoklasse 2A.
Op de grond (losliggend)	Restanten golfplaat Ca. 93 m², B02	Chrysotiel 10 - 15 % Crocidoliet 2 - 5 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Risicoklasse 2A.

Visuele beperkingen / uitsluitingen

Enkel toplaag van onverhard maaiveld is visueel geïnspecteerd. Enkel ommanteling van aanhangwagen is visueel geïnspecteerd.

Overige asbestverdachte of asbesthoudende materialen in en/of rondom het inspectiegebied

Er blijft een aanhangwagen in het gebied aanwezig met dubbel verpakt afval.

Opmerkingen

Geen.

Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied alsmede de achterblijvende toepassing(en) voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990.

Meting uitgevoerd door:

Dennis Offringa

Naam DTA:

M. Rouw

RPS Projectnummer 1705-2420
RPS Monsternummer 17-095314

Randvoorwaarden	Resultaat
Is een deco-unit aanwezig?	Ja
Werkt de deco-unit naar behoren?	Ja
Is de DTA aanwezig?	Ja
Is het werkplan aanwezig?	Ja
Is het inventarisatierapport aanwezig?	Ja
Is de sloopmelding aanwezig?	Ja
Melding naar: CI / gemeente / SZW is geldig t/m	16-05-2017
Is het inspectiegebied goed verlicht?	Ja
Is er deugelijk klimmateriaal aanwezig?	Ja
Is het inspectiegebied vrij van losse producten?	Nee


Segment 1:
Zie omschrijving inspectiegebied en tekening.

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegende delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten B01	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	
Restanten golfplaat B02	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	In orde na schoonmaak	

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Direct in orde bevonden	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde bevonden na schoonmaak	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Aanhangwagen met verpakt afval		
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Situatieschets

Bathseweg



- A Golfplaten verwijderd ca. 15 m²
- B Restanten golfplaat verwijderd ca. 93 m²
- Containment / inspectiegebied
- ✕ Pompen
- ✕ Kleefmonsters
- ✕ Grondmonsters
- x < Fotonummer en -richting
- Foliewanden en/of afgeplakte inboedel/materialen
- Verpakt afval/- opslag
- Transitroute
- Afzetlint

Projectnummer: 1705-2420
 Bijlage bij rapport: 17-095314
 Laborant: Dennis Offringa
 Locatie: Bathseweg 2 Rilland

FOTOBLAD

Foto's bij monsternummer: 17-095314 -



foto 1: Maaiveld



foto 2: Maaiveld



foto 3: Maaiveld



foto 4: Maaiveld



foto 5: Deco, aanhangwagen met verpakt afval




foto 6: Maaiveld



foto 7: Maaiveld



foto 8: Maaiveld

Projectnummer: 1705-2420

Bijlage bij rapport: 17-095314