

## Rapport

---

Projectnummer: 349382

Referentienummer: SWNL0203493

Datum: 11-05-2017

---

## Milieuhygiënisch vooronderzoek

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen, tracé Zeeuws-Vlaanderen

Definitief

## Revisiebeheer

| Revisie | Datum     | Status     | Belangrijkste wijzigingen |
|---------|-----------|------------|---------------------------|
| C1      | 28-mrt-17 | Concept    | -                         |
| D       | 11-mei-17 | Definitief | -                         |

## Verantwoording

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Titel            | Milieuhygiënisch vooronderzoek                                  |
| Subtitel         | Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen, tracé Zeeuws-Vlaanderen |
| Projectnummer    | 349382                                                          |
| Referentienummer | SWNL0203493                                                     |
| Revisie          | Definitief                                                      |
| Datum            | 11-05-2017                                                      |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Auteur(s)   | Auke Sietzema          |
| E-mailadres | auke.sietzema@sweco.nl |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gecontroleerd door   | René Oerlemans                                                                     |
| Paraaf gecontroleerd |  |

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Goedgekeurd door   | Jos Reijerink                                                                       |
| Paraaf goedgekeurd |  |

## Inhoudsopgave

|          |                                                                |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>                                         | <b>5</b> |
| 1.1      | Algemeen.....                                                  | 5        |
| 1.2      | Omvang vooronderzoeksgebied.....                               | 5        |
| 1.3      | Aanleiding en doelstelling .....                               | 5        |
| 1.4      | Disclaimer .....                                               | 5        |
| 1.5      | Opbouw rapport .....                                           | 6        |
| <b>2</b> | <b>Opzet.....</b>                                              | <b>6</b> |
| 2.1      | Algemeen.....                                                  | 6        |
| 2.2      | Basisinformatie .....                                          | 6        |
| 2.3      | Geraadpleegde bronnen.....                                     | 6        |
| <b>3</b> | <b>Resultaten .....</b>                                        | <b>7</b> |
| 3.1      | Algemeen.....                                                  | 7        |
| 3.2      | Bodemopbouw en geohydrologie .....                             | 7        |
| 3.3      | Resultaten historisch vooronderzoek en hypothesestelling ..... | 8        |

**Bijlage 1 – Topografische ligging kabeltracé**

**Bijlage 2 – Ligging plangebied**

**Bijlage 3 – Statuslijst veldwerk**

**Bijlage 4 - Kwaliteitsborging**

## 1 Inleiding

### 1.1 Algemeen

In opdracht van de TenneT TSO B.V. heeft Sweco Nederland B.V. een milieuhygiënisch vooronderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd ter plaatse van de voorgenomen 150 kV-kabelverbinding die wordt aangelegd in het kader van project Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen. Het noordelijke deel van het kabeltracé loopt door Zuid-Beveland en het zuidelijke deel door Zeeuws-Vlaanderen. De scope van dit rapport heeft betrekking op het kabeltracé Zeeuws-Vlaanderen. Het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725.

De topografische ligging van het kabeltracé in Zeeuws-Vlaanderen is weergegeven als bijlage 1.

### 1.2 Omvang vooronderzoeksgebied

Het plangebied betreft het deeltracé aan de zuidzijde van de Westerschelde (Zeeuws-Vlaanderen) dat loopt van het 150 kV-opstijgpunt mast 6 te Terneuzen naar het 150 kV-station Westdorpe. De lengte van het deeltracé betreft circa 9,0 km. De exacte locatie van het plangebied wordt weergegeven in bijlage 2. Het maaiveld ter plaatse van het plangebied varieert van NAP +0,40 m tot NAP +1,20.

### 1.3 Aanleiding en doelstelling

Doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is het nagaan of in of in de nabijheid van de onderzoekslocatie bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waardoor verontreinigende stoffen in de bodem zijn terecht gekomen. Op basis van deze informatie moet blijken of en zo ja welke onderzoeksstrategie gehanteerd zal moeten worden tijdens het eigenlijke uit te voeren bodemonderzoek.

Het vooronderzoek wordt tevens uitgevoerd met het oog op de Arbeidsomstandighedenwet. Op grond van deze wet dient van materialen waarmee gewerkt wordt in de uitvoeringsfase de kwaliteit bekend te zijn, zodat een blootstellingsbeoordeling kan worden uitgevoerd. Op basis van de informatie in het vooronderzoek wordt beoordeeld in hoeverre bodemonderzoek nodig is om de veiligheidsklassen te kunnen vaststellen.

### 1.4 Disclaimer

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. Een algemeen overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 4.

Ondanks het feit dat Sweco Nederland B.V. bij de uitvoering van het vooronderzoek aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving (en afspraken met de opdrachtgever), maakt het karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten aanzien van de beschreven bodemkwaliteit. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde vooronderzoek nemen.

## 1.5 Opbouw rapport

In het voorliggende rapport worden de volgende aspecten behandeld:

- De wijze van uitvoering van het onderzoek (hoofdstuk 2);
- De resultaten van het onderzoek, de conclusies, hypothesen en de aanbevelingen (hoofdstuk 3).

## 2 Opzet

### 2.1 Algemeen

Het vooronderzoek (categorie Standaard) is uitgevoerd conform de NEN 5725 met uitzondering van de financieel/juridische aspecten. Daarnaast is er onderzoek verricht naar archeologische waarden of niet gesprongen explosieven binnen de onderzoekslocatie waarvan de resultaten in een afzonderlijk rapport staan beschreven. De resultaten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven.

### 2.2 Basisinformatie

De onderzoekslocatie start bij 150 kV-opstijppunt mast 6 te Terneuzen, eindigt bij 150 kV-station Westdorpe en doorkruist een groot aantal percelen die gelegen zijn in agrarisch gebied en waarvan het grondgebruik agrarisch gras- of bouwland is. De locatiegegevens (kadastrale gegevens, dossiernummer en grondeigenaar) van de stations en agrarische percelen zijn weergegeven in de statuslijst veldwerk in bijlage 3.

### 2.3 Geraadpleegde bronnen

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In de hierna volgende paragrafen zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.

**Tabel 2.1: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek**

| Bron                                                       | Korte toelichting                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Internet</b>                                            |                                                                    |
| • <a href="http://www.bodemloket.nl">www.bodemloket.nl</a> | Bodeminformatie (uitgevoerde bodemonderzoeken)                     |
| • <a href="http://www.ahn.nl">www.ahn.nl</a>               | Maaiveldhoogten                                                    |
| • <a href="http://www.dinoloket.nl">www.dinoloket.nl</a>   | Bodem en geohydrologie                                             |
| • Database ArcGIS online                                   | Historische kaarten 1915, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1998, 2016 |
| <b>Gemeente / Regionale Uitvoeringsdienst</b>              |                                                                    |
| • Bodemarchief                                             | Opgevraagd bij gemeente Terneuzen                                  |
| • Hinderwetarchief                                         | Opgevraagd bij gemeente Terneuzen                                  |
| • Wet milieubeheerarchief                                  | Opgevraagd bij gemeente Terneuzen                                  |
| • Tankenbestand                                            | Opgevraagd bij gemeente Terneuzen                                  |
| • Bouw- en woningtoezicht                                  | Opgevraagd bij gemeente Terneuzen                                  |
| • Bodemkwaliteitskaart                                     | Nota Bodembeheer regio Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)               |
| <b>Provincie</b>                                           |                                                                    |
| • Zeeuws Bodemvenster                                      | Voormalige boomgaarden, waterwingebied of boringsvrije zone        |
| <b>Overige bronnen</b>                                     |                                                                    |
| • Interviews grondeigenaren                                | Geen bijzonderheden                                                |

## 3 Resultaten

### 3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. Naast de resultaten worden de conclusies, hypothesen en aanbevelingen in dit hoofdstuk besproken.

### 3.2 Bodemopbouw en geohydrologie

De Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) is geraadpleegd om het maaiveld per plaatse van het kabeltracé vast te stellen. Tussen Boerengat en de doorkruising met de Langeweg ligt het maaiveld op gemiddeld NAP +0,40 m en ter hoogte van Sluiskil op gemiddeld NAP +1,20 m.

Het DINOloket is geraadpleegd om de bodemopbouw en geohydrologie vast te stellen. De beschikbare diepe boringen zijn geraadpleegd om de bodemopbouw vast te stellen, aangevuld met gegevens uit REGIS. Gebruik is gemaakt van het landelijke model REGIS II.1 uit 2008.

Het gebied dat door het tracé doorkruist wordt kenmerkt zich door een sterke afwisseling in afzettingsmilieus. De monding van de Schelde, in combinatie met de overstromingen door de zee, zorgen voor een zeer heterogeen beeld, in zowel de lithologie als de dikte van de afzettingen. In onderstaande tabel staat ter per plaatsnaam de geohydrologische schematisatie weergegeven.

**Tabel 3.1: Regionale bodemopbouw**

| Plaatsnaam            | Globale diepte (m -mv) | Samenstelling | Geohydrologische eenheid   | Formatie  |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| <b>Boerengat</b>      | 0,0 – 2,0              | Klei          | Eerste watervoerend pakket | Naaldwijk |
|                       | 2,0 – 14,0             | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Boxtel    |
|                       | 14,0 – 20,0            | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Koewacht  |
| <b>Vogelschordijk</b> | 0,0 – 1,0              | Klei          | Eerste watervoerend pakket | Naaldwijk |
|                       | 1,0 – 4,7              | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Naaldwijk |
|                       | 4,7 – 9,1              | Klei          | Eerste watervoerend pakket | Boxtel    |
|                       | 9,1 – 10,1             | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Boxtel    |
|                       | 10,1 – 12,7            | Klei          | Eerste watervoerend pakket | Boxtel    |

| Plaatsnaam       | Globale diepte (m -mv) | Samenstelling | Geohydrologische eenheid   | Formatie  |
|------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
|                  | 12,7 – 21,0            | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Koewacht  |
|                  | 21,0 – 34,0            | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Tongeren  |
| <b>Westdorpe</b> | 0,0 – 1,6              | Klei          | Eerste watervoerend pakket | Naaldwijk |
|                  | 1,6 – 11,3             | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Boxtel    |
|                  | 11,3 – 12,6            | Klei          | Eerste watervoerend pakket | Boxtel    |
|                  | 12,6 – 21,0            | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Koewacht  |
|                  | 21,0 – 34,4            | Zand          | Eerste watervoerend pakket | Tongeren  |
|                  | 34,4 – 36,5            | Leem          | Scheidende laag            | Tongeren  |

De stromingsrichting van het grondwater is afhankelijk van de locatie. In Zeeuws-Vlaanderen stroomt het grondwater vanaf de Oosterschelde en België richting de lageregelegen delen. Van dit deel van het tracé zijn geen exacte grondwaterstanden bekend. Nabij de dijken treedt de meeste kwel op. De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet exact aan te geven en kan plaatselijk afwijken door de aanwezigheid van (gedempte) sloten, rioleringen en dergelijke in de directe omgeving.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron: provincie Zeeland).

### 3.3 Resultaten historisch vooronderzoek en hypothesestelling

In onderstaande tabel staan per perceel de resultaten en conclusies van het vooronderzoek weergegeven. Daarnaast wordt per verdachte locatie de hypothesestelling weergegeven. Onderaan de tabel staan de percelen waarop geen verdachte locaties zijn aangetroffen, gebundeld weergegeven.

**Tabel 3.2: Historisch vooronderzoek en hypothesestelling**

| Perceelsnummer                    | TNZ00A 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | <p><b>Locatie</b>      <b>Boerengat</b></p> <p><i>Naam onderzoek:</i><br/>Nader onderzoek Boerengat te gemeente Terneuzen, kenmerk: EZ854179, 01-10-1996, SGS EcoCaRE</p> <p><i>Conclusie onderzoek:</i><br/>ZW: in aantal boringen koolas en puin, in één boring matige dieselgeur. Geen verontreiniging aangetroffen.</p> <p><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br/>Geen verdere onderzoeksinspanning nodig.</p>                                                                                                                                                                   |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Conclusie</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | TNZ00A 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perceelsnummer                    | TNZ00K 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode 1915 en 1998 poelen aanwezig waren.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedempte poelen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de gedempte poelen is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige opmerkingen | <p>Ter plaatse van de gedempte poelen dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>TNZ00A 1953</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige opmerkingen         | -                                                                                                                       |
| <b>Perceelsnummer</b>       | <b>TNZ00K 2019</b>                                                                                                      |
| <b>Historisch onderzoek</b> |                                                                                                                         |
| Bodeminformatie             | -                                                                                                                       |
| Bodemkwaliteitskaart        | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                             |
| Historische kaarten         | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode 1915 en 1998 een poel aanwezig was. |
|                             | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                           |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedempte poel</li> </ul>                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de gedempte poelen is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Ter plaatse van de gedempte poelen dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>TNZ00K 2160</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodeminformatie                   | <b>Locatie</b> <b>Langeweg Sluiskil</b><br><i>Naam Onderzoek:</i><br>Historisch onderzoek te Sluiskil, kenmerk: AAO7I5 108 19, 31-01-2011<br><i>Conclusie onderzoek:</i><br>Pot. Verontreinigd (geen vervolg)<br><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br>Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg<br>Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden). |
| Bodemkwaliteitskaart              | Geen bijzonderheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Historische kaarten               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                       |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perceelsnummer</b>       | <b>TNZ00K 2164</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Historisch onderzoek</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodeminformatie             | <b>Locatie</b> <b>Langeweg Sluiskil</b><br><i>Naam Onderzoek:</i><br>Historisch onderzoek te Sluiskil, kenmerk: AAO7I5 108 19, 31-01-2011<br><i>Conclusie onderzoek:</i><br>Pot. Verontreinigd (geen vervolg)<br><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br>Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg<br>Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden). |
| Bodemkwaliteitskaart        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode 1915 en 1998 een poel aanwezig was.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gedempte poel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de gedempte poelen is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Ter plaatse van de gedempte poelen dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>TNZ00K 2165</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bodeminformatie                   | <p><b>Locatie</b>      <b>Langeweg Sluiskil</b></p> <p><i>Naam Onderzoek:</i><br/>Historisch onderzoek te Sluiskil, kenmerk: AAO7I5 108 19, 31-01-2011</p> <p><i>Conclusie onderzoek:</i><br/>Pot. Verontreinigd (geen vervolg)</p> <p><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br/>Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg</p>                                                                 |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode 1915 en 1998 een poel aanwezig was.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gedempte poel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de gedempte poelen is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige opmerkingen | <p>Ter plaatse van de gedempte poelen dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Perceelsnummer                    | TNZ00K 2166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bodeminformatie                   | <p><b>Locatie</b>      <b>Langeweg Sluiskil</b></p> <p><i>Naam Onderzoek:</i><br/>Historisch onderzoek te Sluiskil, kenmerk: AAO715 108 19, 31-01-2011</p> <p><i>Conclusie onderzoek:</i><br/>Pot. Verontreinigd (geen vervolg)</p> <p><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br/>Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg</p> |
| Bodemkwaliteitskaart              | <p>Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (&lt;Achtergrondwaarden).</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | Geen bijzonderheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                   |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Perceelsnummer                   | TNZ00K 2314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bodeminformatie                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bodemkwaliteitskaart             | <p>Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (&lt;Achtergrondwaarden).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Historische kaarten              | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p> <p>Uit het bestuderen van het Zeeuws Bodemvenster blijkt dat er op het perceel in de periode 1936 t/m 1970 een boomgaard heeft gelegen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> <li>• Voormalige boomgaard</li> </ul> |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek | Ter plaatse van de voormalige boomgaarden dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **Conclusie**

Aanvullend onderzoek noodzakelijk

Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.

Strategie onderzoek

Ter plaatse van de voormalige boomgaard is de locatie verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.

Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. Ter plaatse van de voormalige boomgaard dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HO) met betrekking tot bestrijdingsmiddelen.

Overige opmerkingen

-

### **Perceelsnummer**

TNZ00K 2320

### **Historisch onderzoek**

Bodeminformatie

-

Bodemkwaliteitskaart

Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).

Historische kaarten

Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.

Uit het bestuderen van het Zeeuws Bodemvenster blijkt dat er op het perceel in de periode 1936 t/m 1970 een boomgaard heeft gelegen.

Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:

- Voormalige weg
- Voormalige boomgaard

Aanvullende eisen bodemonderzoek

Ter plaatse van de voormalige boomgaarden dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB's).

### **Conclusie**

Aanvullend onderzoek noodzakelijk

Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek | <p>Ter plaatse van de voormalige boomgaard is de locatie verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond.</p> <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige boomgaard dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HO) met betrekking tot bestrijdingsmiddelen.</p> |
| Overige opmerkingen | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | TNZ00K 2588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bodeminformatie                   | <p><b>Locatie</b>      <b>Langeweg Sluiskil</b></p> <p><i>Naam Onderzoek:</i><br/>Historisch onderzoek te Sluiskil, kenmerk: AAO7I5 108 19, 31-01-2011</p> <p><i>Conclusie onderzoek:</i><br/>Pot. Verontreinigd (geen vervolg)</p> <p><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br/>Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg</p> |
| Bodemkwaliteitskaart              | <p>Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (&lt;Achtergrondwaarden).</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | Geen bijzonderheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p>                                                                                                                                            |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Perceelsnummer                    | TNZ00K 2720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode 1915-1990 wegen hebben gelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige wegen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige wegen is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige wegen dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perceelsnummer                    | TNZ00K 3761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode 1960-1990 een weg heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige opmerkingen | <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Perceelsnummer</b> | <b>TNZ00U 1104</b> |
|-----------------------|--------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt een deel van het perceel onderdeel was van naastgelegen kreek. Het gedeelte van de kreek ter plaatse van het perceel is omstreeks 1950 gedempt.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedempte kreek</li> </ul> |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de gedempte kreek is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                 |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige opmerkingen | <p>Ter plaatse van de gedempte kreek dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Perceelsnummer</b> | <b>SAS00R 29</b> |
|-----------------------|------------------|

|                             |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b> |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie             | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart        | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten         | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvullende eisen bodemonderzoek<br><b>Conclusie</b> | <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk                    | <p>Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strategie onderzoek                                  | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| Overige opmerkingen                                  | <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p> |
| <b>Perceelsnummer</b>                                | <b>SAS00R 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Historisch onderzoek</b>                          | <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                                      | <p>Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (&lt;Achtergrondwaarden).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bodemkwaliteitskaart                                 | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Historische kaarten                                  | <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek<br><b>Conclusie</b> | <p>Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk                    | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| Strategie onderzoek                                  | <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding</p>                                                                                                                           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige opmerkingen               | <p>voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00R 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 33                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                          |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                     |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                      |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00R 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 36                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                          |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                     |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                      |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00R 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 39                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                          |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                     |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                      |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00R 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 43                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                          |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                     |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                      |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00R 44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1998 een sloot heeft gelopen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige sloot</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige sloot is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1970 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 63                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                          |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                     |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                      |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00R 132</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten en een sloot parallel aan de dijk heeft gelopen</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> <li>• Voormalige sloot</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1970 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00R 340                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1970 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                          |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                     |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                      |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Overige opmerkingen | <p>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p> |

| Perceelsnummer                    | SAS00L 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bodeminformatie                   | <p><b>Locatie</b>      <b>kV-station Westdorpe</b></p> <p><i>Naam Onderzoek:</i><br/>Indicatief onderzoek kV-station Westdorpe te Sluiskil, kenmerk: ET 65862 aanv., 22-08-2001, SGS Ecocare</p> <p><i>Conclusie onderzoek:</i><br/>Voldoende onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming</p> <p><i>Vervolgactie onderzoek:</i><br/>Voldoende onderzocht</p> |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Historische kaarten               | Geen bijzonderheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                             |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Perceelsnummer                   | SAS00L 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bodeminformatie                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bodemkwaliteitskaart             | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                           |
| Historische kaarten              | <p>Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul> |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

**Conclusie**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.<br><br>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Perceelsnummer**

**SAS00L 299**

---

**Historisch onderzoek**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodeminformatie                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bodemkwaliteitskaart             | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                       |
| Historische kaarten              | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.<br><br>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul> |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Conclusie**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.<br><br>Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perceelsnummer                    | SAS00L 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perceelsnummer                    | SAS00L 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van het Zeeuws Bodemvenster blijkt dat er op het perceel in de periode 1936 t/m 1970 een boomgaard heeft gelegen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige boomgaard</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | Ter plaatse van de voormalige boomgaarden dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB's).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige boomgaard is de locatie verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond.                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige boomgaard dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HO) met betrekking tot bestrijdingsmiddelen.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00L 347</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Historische kaarten               | <p>Uit het bestuderen van het Zeeuws Bodemvenster blijkt dat er op het perceel in de periode 1936 t/m 1970 een boomgaard heeft gelegen.</p> <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige boomgaard</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | Ter plaatse van de voormalige boomgaarden dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB's).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige boomgaard is de locatie verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige boomgaard dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HO) met betrekking tot bestrijdingsmiddelen.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Perceelsnummer                    | SAS00L 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1950 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige weg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV. Ter plaatse van de voormalige weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perceelsnummer                    | SAS00L 00329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van de historische kaart blijkt dat op het perceel in de periode voor 1970 een weg met afritten parallel aan de dijk heeft gelopen. Verder heeft op het perceel bebouwing gestaan in de periode 1960 t/m 1975.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige wegen</li> <li>• Voormalige bebouwing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige bebouwing en weg is locatie verdacht op het voorkomen van puinresten en/of dempingsmateriaal. Puinresten kunnen asbest bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie onderzoek               | Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Overige opmerkingen               | <p>Ter plaatse van de voormalige bebouwing en weg dient een onderzoek te worden verricht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE). Indien er zintuigelijk aanleiding voor is (aantreffen van puinresten), wordt dit aangevuld met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707.</p> <p>-</p>                                                                 |
| <b>Perceelsnummer</b>             | <b>SAS00L 00343</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Historisch onderzoek</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bodeminformatie                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bodemkwaliteitskaart              | Terneuzen: Zone A, buitengebied en naoorlogse wijken (<Achtergrondwaarden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Historische kaarten               | Uit het bestuderen van het Zeeuws Bodemvenster blijkt dat er op het perceel in de periode 1936 t/m 1970 een boomgaard heeft gelegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanvullende eisen bodemonderzoek  | <p>Op de historische kaarten is/zijn de volgende verdachte locatie(s) zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voormalige boomgaard</li> </ul> <p>Ter plaatse van de voormalige boomgaarden dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB's).</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conclusie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanvullend onderzoek noodzakelijk | Ter plaatse van de voormalige boomgaard is de locatie verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strategie onderzoek               | <p>Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV.</p> <p>Ter plaatse van de voormalige boomgaard dient de bovengrond aanvullend te worden onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HO) met betrekking tot bestrijdingsmiddelen.</p> |
| Overige opmerkingen               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

In onderstaande tabel staan de percelen weergegeven waar geen verdachte locaties aangetroffen en/of reeds bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Geadviseerd wordt om ter plaatse van onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek te verrichten conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie, NEN-ONV. Op de percelen waar een gestuurde boring doorheen komt (kruisingslocatie), wordt geen milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.

**Tabel 3.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek**

| Gemeente  | Kadastrale gegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terneuzen | TNZ00A 615/640/813/814/819<br>TNZ00K 1067/1750/1751/1811/1812/1813/1946/1951/1952/1954/1955/<br>1979/1982/2013/2014/2018/2019/2028/2029/2035/2036/2037/2080/2085/2106/2112/<br>2159/2181/2311/2321/2322/2323/2324/2325/2353/2586/2587/2800/3399/3765/3767/<br>3771/3902/3903/03905<br>TNZ00U 1090/1105/1115/1620<br>SAS00R 45/46/47/48/51/63/118/132/306/307/309/336/337/339/377/379<br>SAS00L 103/128/304/305/306/309/343/356/357/394/432/477/00332 |

## Bijlage 1 – Topografische ligging kabeltracé



Esri Nederland & Community Maps Contributors

## Legenda

 Tracé Zeeuws-Vlaanderen

## Toppgrafische ligging tracé Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.  
Projectnummer: 349382

**SWECO** 

Status: Concept/Definitief  
Datum: 10-3-2017  
Schaal: 1:250.000  
Formaat: A4

Getekend: AS - Gecontroleerd: WN

0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000  
meter



© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

## Bijlage 2 – Ligging plangebied



## Legenda

 150 kV kabeltracé

 Gemeentegrens

## Tracé Zeeuws-Vlaanderen

### Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen

Opdrachtgever: TenneT TSO B.V.  
Projectnummer: 349382

Status: Concept/Definitief

Datum: 10-3-2017

Schaal: 1:50.000

Formaat: A4

Getekend: AS - Gecontroleerd: WN

**SWECO** 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000  
meter



© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

## Bijlage 3 – Statuslijst veldwerk

**Project: Ontsluiten 150 kV Zeeuws-Vlaanderen**

**Statuslijst veldwerk**

**Datum: 22 maart 2017**

**17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                      |
|--------------------|---------------|---------------------------|
|                    |               |                           |
| SAS00L 103         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00L 128         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00L 297         | 380           | Enduris B.V.              |
| SAS00L 298         | 1090          | C.A.L.H. van Waes         |
| SAS00L 299         | 1090          | C.A.L.H. van Waes         |
| SAS00L 301         | 230           | D.G.M. van Waes           |
| SAS00L 304         | 310           | M.C.I.M. Dierick          |
| SAS00L 305         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00L 306         | 450           | A.W.J. Goethals           |
| SAS00L 309         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00L 343         | 1090          | C.A.L.H. van Waes         |
| SAS00L 346         |               |                           |
| SAS00L 347         | 310           | M.C.I.M. Dierick          |
| SAS00L 356         | 450           | A.W.J. Goethals           |
| SAS00L 357         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00L 394         | 850           | Railinfratrust B.V.       |
| SAS00L 407         | 450           | A.W.J. Goethals           |
| SAS00L 432         | 1200          | Rail Side B.V.            |

**Statuslijst veldwerk****Datum: 22 maart 2017****17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                      |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| SAS00L 477         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00L 00308       | 70            | E.M.F. de Bock            |
| SAS00L 00327       | 120           | Y.H.C. de Bock            |
| SAS00L 00329       | 120           | Y.H.C. de Bock            |
| SAS00L 00332       | 120           | Y.H.C. de Bock            |
| SAS00L 00343       |               |                           |
| SAS00L 00346       | 50            | M.A. van de Bilt          |
| SAS00R 29          | 50            | M.A. van de Bilt          |
| SAS00R 30          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 31          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 32          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 33          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 34          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 35          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 36          | 50            | M.A. van de Bilt          |
| SAS00R 37          | 50            | M.A. van de Bilt          |
| SAS00R 38          | 550           | A.C.J. van Impe           |
| SAS00R 39          |               |                           |
| SAS00R 40          | 160           | A.J. van Cadsand          |
| SAS00R 42          | 1110          | Waterschap Scheldestromen |

**Statuslijst veldwerk****Datum: 22 maart 2017****17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                      |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| SAS00R 43          | 30            | Beeke/Pladdet             |
| SAS00R 44          | 190           | P.P. David                |
| SAS00R 45          | 50            | M.A. van de Bilt          |
| SAS00R 46          | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00R 47          | 30            | Beeke/Pladdet             |
| SAS00R 48          | 60            | A.C.A. de Bock            |
| SAS00R 49          | 190           | P.P. David                |
| SAS00R 51          | 1020          | H.E.L. Verhelst           |
| SAS00R 63          | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00R 118         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00R 132         | 1230          | J.D.A. Driessen           |
| SAS00R 306         | 1270          | W. Tollenaere & zn.       |
| SAS00R 307         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00R 309         | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| SAS00R 336         | 60            | A.C.A. de Bock            |
| SAS00R 337         | 100           | R.G.F. de Bock            |
| SAS00R 338         | 90            | M.A. de Bock              |
| SAS00R 339         | 80            | F.C.M.E. de Bock          |
| SAS00R 340         | 110           | V.A.E. de Bock            |
| SAS00R 377         | 1270          | W. Tollenaere & zn.       |

**Statuslijst veldwerk****Datum: 22 maart 2017****17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                                |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| SAS00R 379         | 1270          | W. Tollenaere & zn.                 |
| TNZ00A 615         | 320           | DOW Benelux B.V.                    |
| TNZ00A 640         | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00A 715         | 320           | DOW Benelux B.V.                    |
| TNZ00A 813         | 830           | Provincie Zeeland                   |
| TNZ00A 814         | 830           | Provincie Zeeland                   |
| TNZ00A 817         | 320           | DOW Benelux B.V.                    |
| TNZ00A 818         | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00A 819         | 260           | Delta NV                            |
| TNZ00K 1067        | 1250          | L.J. Guiljam                        |
| TNZ00K 1620        | 1210          | J.H. Adriaansen                     |
| TNZ00K 1750        | 1260          | J.M.I. Moerland                     |
| TNZ00K 1751        | 1160          | J.J. Wolfert                        |
| TNZ00K 1811        | 620           | M.W.J. Koster                       |
| TNZ00K 1812        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 1813        | 220           | De Staat (Infrastructuur en Milieu) |
| TNZ00K 1946        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 1947        | 990           | D.T. Thung                          |
| TNZ00K 1951        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 1952        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |

**Statuslijst veldwerk****Datum: 22 maart 2017****17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                                |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| TNZ00K 1953        | 370           | F.J. Goukens                        |
| TNZ00K 1954        | 290           | E.S. Dieleman                       |
| TNZ00K 1955        | 250           | J.F. Dekker                         |
| TNZ00K 1979        | 830           | Provincie Zeeland                   |
| TNZ00K 1982        | 220           | De Staat (Infrastructuur en Milieu) |
| TNZ00K 2013        | 860           | A.J. Riemens                        |
| TNZ00K 2014        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2018        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2019        | 490           | D.J. Haak                           |
| TNZ00K 2028        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2029        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2035        | 490           | J.C. Haak                           |
| TNZ00K 2036        | 490           | D.J. Haak                           |
| TNZ00K 2037        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2080        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2085        | 580           | A. de Jonge                         |
| TNZ00K 2106        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2112        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2159        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00K 2160        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |

**Statuslijst veldwerk****Datum: 22 maart 2017****17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                      |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| TNZ00K 2164        | 830           | Provincie Zeeland         |
| TNZ00K 2165        | 830           | Provincie Zeeland         |
| TNZ00K 2166        | 830           | Provincie Zeeland         |
| TNZ00K 2181        | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| TNZ00K 2311        | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| TNZ00K 2314        | 470           | J.S. van der Gouwe        |
| TNZ00K 2320        | 470           | J.S. van der Gouwe        |
| TNZ00K 2321        | 770           | C.P. Pladdet              |
| TNZ00K 2322        | 1220          | P.H.A. Cortvriendt        |
| TNZ00K 2323        | 1240          | D.C. van der Gouwe        |
| TNZ00K 2324        | 520           | G.C.M.G. de Hemptinne     |
| TNZ00K 2325        | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| TNZ00K 2353        | 830           | Provincie Zeeland         |
| TNZ00K 2586        | 520           | C.B.F.M. de Hemptinne     |
| TNZ00K 2587        | 520           | C.B.F.M. de Hemptinne     |
| TNZ00K 2588        | 830           | Provincie Zeeland         |
| TNZ00K 2720        | 500           | D.J. Haak                 |
| TNZ00K 2800        | 980           | P.R.C. Termote            |
| TNZ00K 3399        | 1110          | Waterschap Scheldestromen |
| TNZ00K 3761        | 980           | C.M.E. Cortvriendt        |

**Statuslijst veldwerk****Datum: 22 maart 2017****17-2-2017**

| Kadastraal perceel | Dossiernummer | Naam                                |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| TNZ00K 3765        | 980           | P.R.C. Termote                      |
| TNZ00K 3767        | 980           | P.R.C. Termote                      |
| TNZ00K 3771        | 980           | P.R.C. Termote                      |
| TNZ00K 3902        | 220           | De Staat (Infrastructuur en Milieu) |
| TNZ00K 3903        | 220           | De Staat (Infrastructuur en Milieu) |
| TNZ00K 3905        | 220           | De Staat (Infrastructuur en Milieu) |
| TNZ00U 1090        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |
| TNZ00U 1104        | 290           | E.S. Dieleman                       |
| TNZ00U 1105        | 220           | De Staat (Infrastructuur en Milieu) |
| TNZ00U 1115        | 830           | Provincie Zeeland                   |
| TNZ00U 1620        | 1110          | Waterschap Scheldestromen           |

## Bijlage 4 - Kwaliteitsborging

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Sweco Nederland B.V. over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden.

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.

De kwaliteit van de door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt op de volgende manieren gewaarborgd:



#### **NEN-EN-ISO 9001**

Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging.



#### **NEN-EN-ISO 14001**

Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties.



#### **SIKB**

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen. Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor:

- het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000);
- het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000);
- milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).

Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. In rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens erkenning zijn uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en.



#### **VKB**

Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certificatie. De advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging.

#### **Milieukundig laboratoriumonderzoek**

De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.

#### **ARBO en VGM**

Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en milieu gelden. Risico's worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord.