

Bijlage 1 Printscreen Geobis Veere

GeoBIS
geobisveere @ veere

Geoview Alphaview Rapportage Handleiding

Locaties Onderzoeken Verontreiniging Sanering Monitoringsgebieden Meetpunten Meetpunttoordelen Analyses (grond) Analyses (water) Monitoring Meldingen HBB

Zoek adres

Adres, Plaats of Postcode

Zoek

Kaarten

☐ LuFo 2006

☒ Nederland

☒ GBKN

☒ grond hergebruik aanlegvergunning

Selecties

Tonen:

☒ Historisch bodembestand voor 2004 (2437) ■

☒ Locaties bodemonderzoek (2780) ■


☒ Gesaneerde locaties (107) ■

☒ Verontreinigd > I (265) ■

Gebieden

☐ Plaatsnaam

▼



Locatie - Kalfhoekseweg 3
Kalfhoekseweg 3
4356RK Oostkapelle - [Eigenschappen](#)

Aantal onderzoeken: 1

Bronhouder: Veere

Status
Status rapport: Onderzoek op aard
Status verontr.: Niet verontreinigd (geen vervolg)
Status oord.: Op basis van geen verontreinigde activiteiten op de locatie is er een vermoeden dat de locatie niet verontreinigd is of op basis van uitgevoerd bodemonderzoek is aangetoond dat de bodem op de locatie niet is verontreinigd
Vervolg: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoeksllocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming
WBB: 999999 - onbekend
UBI:

Conclusie
Verontreiniging is niet aangetoond; Perceel voor alle gebruik geschikt

- [Blaa opvoeren...](#) - [Document opvoeren...](#)
- [Blaas inzien...](#) (0) - [Documenten inzien...](#) (0)
- [Hertekenen...](#)