


Bezonningsstudie: Baambrugse Zuwe 127c1, te Vinkeveen



Situatie – 21-06-2018 – 16:00 uur

Werknummer:2016074
d.d. 16-07-2018

De bezonningsstudie is gebaseerd op de volgende tekening(en):

- _BS_170710_baambrugse zuwe-6.jpg – d.d. 02-10 -2017

- 2016074-Bestemmingsplan A4.pdf -d.d.19-01-2017-Get TKO- Architecten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan b.v.

- Situatie onderlegger GBKN

**Berekende tijden: Maart en december GMT+1
 Juni en September GMT +2**

21 maart 2018	8:00uur
21 maart 2018	12:00uur
21 maart 2018	16:00uur
21 maart 2018	18:00uur

21 juni 2018	8:00uur
21 juni 2018	12:00uur
21 juni 2018	16:00uur
21 juni 2018	19:00uur


21 september 2018	8:00uur
21 september 2018	12:00uur
21 september 2018	16:00uur
21 september 2018	19:00uur

21 december 2018	9:00uur (i.v.m. zonsopkomst)
21 december 2018	12:00uur
21 december 2018	16:00uur
(21 december 2018	In december is het om 19:00uur donker)


Bij geen zichtbare schaduwlijnen op de afbeeldingen, staat de zon te laag.
(Let op bij deze studie zijn verdere overige gebouwen en bomen niet meegenomen)

Schaduwvlakbepaling, 21 maart 2018


08:00uur 21-03-2018




12:00uur 21-03-2018



16:00uur 21-03-2018




19:00uur 21-03-2018




Schaduwvlakbepaling, 21 juni 2018


08:00uur 21-06-2018




12:00uur 21-06-2018



16:00uur 21-06-2018




19:00uur 21-06-2018




Schaduwvlakbepaling, 21 september 2018


08:00uur 21-09-2018




12:00uur 21-09-2018



16:00uur 21-09-2018




19:00uur 21-09-2018




Schaduwvlakbepaling, 21 december 2018


09:00uur 21-12-2018



12:00uur 21-12-2018



16:00uur 21-12-2018



In december staat de zon te laag om nog duidelijke schaduw te zien.