


ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Delfts rood, Serie 2/1- kapwoningen	
ADRES	Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 4-30	HUIDIGE FUNCTIE	Woningen	
POSTCODE	9251LC	ARCHITECT		
		NAAM		
MIP-CODE		BOUWJAAR	1948	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Nrs. 4-22, even: twee-onder-één-kap symmetrisch, 1 bouwlaag + zolder zadeldak; uitbouwen parallel aan zijgevel, lessenaars dak tegen achtergevel.
Nrs. 24-30, even: twee-onder-één-kap symmetrisch, 2 bouwlagen + vliering zadeldak; uitbouwen parallel aan zijgevel, 1 bouwlaag zadeldak tegen achtergevel.
Nrs. 4-22, even: aanpassingen c.q. vervanging kozijnwerk, Nrs. 24-30, even: aanpassingen c.q. vervanging kozijnwerk: achterbouw nr. 26 plat dak en aangeheeld metselwerk.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Nrs. 4-22, even: Gevelsteen rood halfsteens verband; kozijnen hout, gevelsteen plat als lekdorpel, rollaag. Entree; houten kozijn, houten onderdorpel, rollaag.
Nrs. 24-30, even: Gevelsteen rood klezorenverband, console 3x; kozijnen hout, geglazuurde raamdorpelstenen, rollaag. Entree; houten kozijn, onderdorpel hardsteen, strekse boog.

ZIJGEVELS

Nrs. 4-22, even: Link en rechts; gevelsteen rood halfsteens verband; kozijnen hout, gevelsteen plat als lekdorpel, rollaag
Nrs. 24-30, even: Links en rechts, gevelsteen rood klezorenverband; kozijnen hout, geglazuurde raamdorpelstenen, rollaag.

ACHTERGEVEL

Nrs. 4-22, even: Gevelsteen rood halfsteens verband; kozijnen hout, gevelsteen plat als lekdorpel, rollaag.
Nrs. 24-30, even: Gevelsteen rood klezorenverband; kozijnen hout, geglazuurde raamdorpelstenen, rollaag.

KAP

Nrs. 4-22, even: Zadeldak met lessenaardaken, OVH pannen rood; schoorsteen 2x nokeind en 1x nokmidden; boeiboord hout langs dakrand tegen gevel, geen waterborden, zinken mastgoot op gegalvaniseerde muursteunen; 4 x dakkapel, voor zadeldak met gevelpannen, achter 2x plat dak zink.
Nrs. 24-30, even: Zadeldaken, VH pannen rood met gevelpannen; schoorsteen 1x nokmidden; houten overstek op klossen, bakgoot zink op gegalvaniseerde beugels en consoles boeiboord hout gevel.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze rij van twee-onder-één-kap-woningen die een aardig ensemble vormt op enige afstand ligt van een straat in de wijk zouden in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm en materiaalgebruik. De ligging in die wijk, de eenvoudige constructiewijze, aanpassingen in detaillering en de specifieke woonfunctie bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Dubbel woonhuis	
ADRES	Burgumerdaam 2-4	HUIDIGE FUNCTIE	Woningen	
POSTCODE	9251GD	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1920	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Twee-onder-één-kap, symmetrisch 1 bouwlaag + zolder gebroken schilddak; dakkapel 2 x(driehoek beglaasd) zadeldak, 2 x lessenaardak, doorlopend vanuit gebroken kapvorm, schoorstenen 2 x nokuiteinde; uitbouw rechthoekig, plat dak.

Modernisering en uitbreiding nr. 2 zijkant achteruitbouw, kozijnen, entreedeur en dakkapel onder lessenaars dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk kruisverband, trasraam donkere stenen met donkere liggende volle voeg en rollaag tot op lekdorpel, daarboven lichtere steen met gesneden voeg kalkmortel, lekdorpels rollaag geglaazuurde baksteen, houten kozijn 2 tussenstijlen en 1 tussendorpel, elk met bovenlicht, latei beton, gepleisterd met ornament geschilderd, muurankers met fraai rozet; hoofdgestel architraaf, 1 laag crèmewitte steen, kroonlijst goot getimmerd, consoles op architraaf donkergroen geschilderd, fries vlak gemetseld. Entreedeur in portiek; voor de gevel uitstekende gemetselde stap en stoep van rode gevelstenen rollagen en klampsteen, houten kozijn met 2-ruits bovenlicht, houten paneeldeur nr. 2 voorzien van glaspaneel en ijzeren rooster met ornament, paneeldeur nr. 4 wit geschilderde panelen. Kelderraam in trasraam naast voordeur onder rollaag.

ZIJGEVELS

Linker en rechterzijde; opbouw idem als voorgevel; uitbouw met serre is van latere datum, borstwering halfsteens verband platvol gevoegd (geheel afwijkend).

ACHTERGEVEL

Uitbouw rechterwoning is van latere datum

KAP

Gebroken schilddak, zwart geglaazuurde dakpannen, Tuile du Nord; schoorsteen 2 x nokeinden; dakkapellen voorzijde driehoekig, afdekking zink +rechthoekig, afdekking dakpannen doorlopend vanuit gebroken kap; achterzijde 1 x idem + dakraam


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als twee-onder-één-kap-woning een aardig ensemble met de andere gebouwen vormend, waaronder een Rijksmonument, gelegen aan het plantsoen waarin de Raadhuisweg is aangelegd en een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm en materiaalgebruik. De ligging aan de rand van de groene zone, de eenvoudige constructiewijze en de aanwezige detaillering ondersteunen de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woning met bedrijfspand	
ADRES	Burgumerdaam 14	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251GD	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1931	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Twee bouwdelen rechthoekig; eerste één bouwlaag met zolder, gebroken kap, dakkapel 2 st. plat, schoorsteen nok; tweede twee bouwlagen met zolder zadeldak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Eerste bouwdeel halfsteens verband, bovenzijde trasraam en rand topgevel uitstekende rollaag (op platte laag + gestileerde makelaar), consoles 4 x topgevel, terug liggende voeg; kozijnen+ ramen hout, uitstekende onderdorpel als lekdorpel, groen/wit geschilderd, bloemkozijn als koppelstuk, boven kozijnopening rollaag, kozijnen zolder incl. dakkapellen uitzetramen. Entree in portiek, trede met stoep grijs granieten, kozijn met deur, gelakt.

Tweede bouwdeel halfsteens verband zonder trasraam, terug liggende voeg cement; luikje in kozijn topgevel.

ZIJGEVELS

Rechterzijde eerste bouwdeel halfsteens verband, bovenzijde trasraam, rollaag 2 steens hoog onder overstek, terug liggende voeg; kozijnen+ ramen hout, onderdorpel op loodstrook als lekdorpel, groen/wit geschilderd, schotelankers; overstek met bakgoot omlopend naar de voorgevel.

Tweede bouwdeel halfsteens verband zonder trasraam, terug liggende voeg cement; kozijnen hout staal vast en als uitzetraam roedenverdeling.

Linkerzijde eerste bouwdeel halfsteens verband, bovenzijde trasraam, rollaag 2 steens hoog onder overstek, terug liggende voeg; kozijnen+ ramen hout, uitstekende onderdorpel als lekdorpel, groen/wit geschilderd, schotelankers; overstek met bakgoot omlopend naar de voorgevel.

Tweede bouwdeel halfsteens verband zonder trasraam, terug liggende voeg cement; kozijnen hout staal vast en als uitzetraam roedenverdeling.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens.

KAP

1^e bouwdeel: gebroken kap VH pannen rood met knikhulpstukken; dakkapellen 2 st. plat dak; schoorsteen 1 x nok halfsteens verband met uitloop.

2^e bouwdeel: zadeldak golfplaten asbestcement met nokelementen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met bedrijfsruimte en vrij in de ruimte staat op enige afstand van een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging ten opzichte van de straat, de eenvoudige constructiewijze versterken de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Burgumerdaam 23	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251GB	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1924	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Min of meer vierkante plattegrond met kleine uitbouw voorzijde, één bouwlaag met zolder onder gebroken tentdak, topbekroning schoorsteen, uitbouw gebroken zadeldak met topgevel.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk halfsteens verband gesneden voegwerk tot gootoverstek/dakrand, bovenzijde trasraam doorlopende rollaag, voegwerk grijs gekleurd. Kozijnen hout geschilderd met ramen vast en draaibaar, op raamdorpelstenen geglazuurd, erker op gemetselde borstwering onder gootoverstek.

ZIJGEVELS

Metselwerk halfsteens verband gesneden voegwerk tot gootoverstek/dakrand, 2 muurankers; bovenzijde trasraam doorlopende rollaag, voegwerk grijs gekleurd. Kozijnen hout geschilderd met ramen vast en draaibaar, op raamdorpelstenen geglazuurd, ook rollaag.

Entree met luifel plat op gemetselde borstwering en kolommen als gevelmetselwerk, deur gelakt; stoep en trede terrazzo twee kleuren, plafond luifel vlak met spiegel

ACHTERGEVEL

Moderne aanbouw

KAP

Gebroken tentdak met aankapping gebroken zadeldak, VH-pannen paars geglazuurd, top tentdak schoorsteen, dakkapellen dakschilden zijgevels plat dak; dakvoet goot op breed overstek, omlopend naar topgevel.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze woning die op enige afstand ligt van een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, het gave materiaalgebruik en redelijk gave hoofdvorm. De ligging aan die straat, de eenvoudige constructiewijze, aanpassingen in detaillering en de specifieke woonfunctie bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming.

PLAATS	Burgum	TIPOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woning
ADRES	Burgumerdaam 24	HUIDIGE FUNCTIE	Woonhuis
POSTCODE	9251GD	ARCHITECT	
		NAAM	
MIP-CODE		BOUWJAAR	1936
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING	



WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag zolder onder gebroken kap met wolfseinden, uitbouw rechter zijgevel met plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk halfsteens verband, platvol voegwerk cementmortel geborsteld; plint gepleisterd schuin oplopend cement; kozijnen met en zonder bovenlichten, uitzetramen in bovenlichten hout geschilderd, raamdorpelstenen donkerbruin geglaazuurd, bovenzijde rollaag. Kunststof overstek met kunststof goot.

ZIJGEVELS

Metselwerk halfsteens verband, platvol voegwerk cementmortel geborsteld; plint gepleisterd schuin oplopend cement; kozijnen met en zonder bovenlichten, uitzetramen in bovenlichten hout geschilderd, raamdorpelstenen donkerbruin geglaazuurd, bovenzijde rollaag. Zijgevel rechts aansluitend aan achtergevel vernieuwd, houten kozijn met raam en luiken.

Entree; optrede opgebouwd uit rollaag van gevelsteen met kleine grijze tegeltjes ingelegd, houten kozijn met deur en bovenlicht, rollaag.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Gebroken zadeldak met wolfseinden; Tuile du Nord, zwart geglaazuurd, schoorsteen op nok; 3 x dakraam zijdakvlakken, verschillende afmetingen; dakvoetoverstekken met goot bekleding kunststof, topgevel overstekken, boeiboord en waterbord bekleding in kunststof.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze woning die vrij in de ruimte en op enige afstand van een hoofdstraat staat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en het gave materiaalgebruik. De aanwijsbare littekens van verdwenen bouwdelen en diverse aanpassingen in detaillering en specifieke (woon)functie bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Dubbel woonhuis	
ADRES	G.W. Navislaan 1-3	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251GE	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1930	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	1	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	+			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	1	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, een en twee bouwlagen met zolder onder schilddak; aanbouw één bouwlaag onder plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevelmetselwerk Noors verband gele baksteen, plint rode baksteen, voegwerk terugliggend cementmortel, latei halfsteens rollaag; geveleinde onder breed overstek geprofileerd boeiboord vzv bakgoot zink; kozijnen hout, uitstekende tussen- en onderdorpel; rechthoekige erker op gemetseld plint overstek plat dak.

ZIJGEVELS

Gevelmetselwerk Noors verband gele baksteen, plint rode baksteen, voegwerk terugliggend cementmortel; geveleinde onder breed overstek geprofileerd boeiboord vzv bakgoot zink; kozijnen hout, uitstekende tussen- en onderdorpel; entreekozijn met paneeldeur blank gelakt, stoep weerszijden gemetselde plantenbakken als plint.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Schilddak Tuile du Nord gesmoord incl. hoekkeper en nokvorsten half rond; schoorstenen 1 x centraal op nok gemetseld Noors verband, rand afdekking rollaag 4 uitlopen keramisch; dakkapellen 4 x plat dak zink, beschieting rabatdelen; overstekend plat dak geprofileerde boeiboorden; plat dak aanbouw vzv eenvoudig hekwerk.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze twee-onder-een-kap-woning, ligt aan de G.W. Navislaan een straat met een allee-achtige allure, en zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm, gevelindelingen en detaillering en gaaf materiaalgebruik met geëigende materialen. De eenvoudige constructiewijze en de specifieke woonfunctie versterken het object voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rijwoningen	
ADRES	Hillamaweg 41-49	HUIDIGE FUNCTIE	Woningen	
POSTCODE	9251KA	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1962	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Blok vijf identieke woningen, geen spiegelbeelden, rechthoekige plattegrond, tweebouwlagen, flauwhellend zadeldak; voorgevel 5 st. aangebouwde schoorstenen,

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk gevelsteen geel-paars genuanceerd wild verband; voegwerk platvol geborsteld cementmortel; kozijn + raam hout, lekdorpel gevelsteen plat, rollaag. Entree; terug liggend geveldeel, stoep cementdekvloer/ tegels, plafond beton gestuct; kozijn hout geprofileerd met glasdeur.

ZIJGEVELS

Metselwerk gevelsteen geel-paars genuanceerd wild verband; voegwerk platvol geborsteld cementmortel; kozijn + raam hout, lekdorpel gevelsteen plat, rollaag.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Zadeldak flauw hellend, bedekking asfaltbitumen, overstek topgevel boeiboord met daktrim, bakgoot zink op beugels geschilderd; schoorsteen links van iedere woning aan straatzijde.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object met vijf identieke eenheden dat een aardig ensemble vormt en eigen wijze langs een uitvalsweg ligt zou in aanmerking kunnen komen vanwege de algemene architectuurkenmerken, gave hoofdvorm, sterk ritmische gevelindeling en materiaalgebruik. De ligging terzijde van de straat, de eenvoudige constructiewijze, aanpassingen in detaillering en het algemene voorkomen bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Stelpboerderij	
ADRES	Hillamaweg 50	HUIDIGE FUNCTIE	Woonboerderij	
POSTCODE	9251KC	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM	Hillama Hoeve	
		BOUWJAAR	1934	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, stelpboerderij met “krimp”, een bouwlaag met zolder onder zadeldak met eindschilden en uilebord.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband voegwerk platvol tot aan dakrand/ bakgoot, trasraam beëindigd met rollaag afwijkend gekleurd voegwerk, ook kruisverband, gesneden voegwerk op gepleisterd plint, kozijnen meerruits met enkelruits (draai)ramen, rollaag tussen- en onderdorpel uitstekend als lekdorpel.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk halfsteens verband voegwerk platvol tot aan dakrand/ bakgoot, trasraam beëindigd met rollaag afwijkend gekleurd voegwerk, ook kruisverband, gesneden voegwerk op gepleisterd plint, kozijnen meerruits met enkelruits (draai)ramen, rollaag tussen- en onderdorpel uitstekend als lekdorpel; meerruits ijzeren ramen, getoogde bovenzijde, rollagen boven en onder, als lekdorpel.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband, gesneden voegwerk op gepleisterd plint; meerruits ijzeren ramen, getoogde bovenzijde, rollagen boven en onder, als lekdorpel.

KAP

Zadeldak met eindschilden en uilebord, gedeelte voorhuis met VH- pan geglazuurd; nokuiteinde schoorsteen gemetseld, rvs uitloop; dakkapel rechte plat dak kozijn; achterhuis riet, nok gemetselde rietvorsten gesmoord op dakpanrijen; dakvensters 4 x in rietbedekking; uilebord, makelaar tussen zwanehalzen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object herkenbaar als een stelpboerderij met “krimp” gelegen op een erf aan een uitvalsweg vanuit het centrum zou in aanmerking kunnen komen vanwege de karakteristieke en herkenbare hoofdvorm met traditionele constructiewijze, een redelijk gave gevelindeling en gaaf materiaalgebruik. De uitbreidingswijk op het achtererf, de inrichting van dit erf, de aangepaste detaillering door de volledige bestemming als woning versterken onvoldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Stelpboerderij	
ADRES	Kerklaan 5	HUIDIGE FUNCTIE	Woonboerderij	
POSTCODE	9251LE	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1910	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		KARAKTERISTIEK		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, stelpboerderij, een bouwlaag met zolder onder zadeldak met wolfseinden en uilebord.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk staand en kruisverband, voegwerk gesneden tot aan dakrand/gootoverstek, rozetankers; kozijnen hout (draai)ramen, strekse boog onderdorpel uitstekende rollaag als lekdorpel, paneelluiken, duimen en gehengen verzinkt op gevel gemonteerd; bakgoot op klossen vzv goot zink; keldervenster 2-ruits + diefijzers.

ZIJGEVELS

Gevel metselwerk kruisverband, voegwerk gesneden tot aan gootoverstek; openingen uitstekende rollaag als lekdorpel, kozijnen hout (draai)ramen, strekse boog gietijzeren ramen, getoogde bovenzijde rollaag; bakgoot op klossen vzv goot zink.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Zadeldak met wolfseinden en uilebord, gegolfde Friese pan rood; hoekkeper en nokvorsten driehoekig; nokuiteinde schoorsteen gemetseld afdekking overstekend tentdak op afstandhouders; dakkapel onder lessenaarsdak kozijn; topgevels geschulpte boeiboorden met waterbord; uilebord geen gegevens; dakvenster 2 x.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object herkenbaar als een stelpboerderij gelegen op een erf aan een zijweg met aansluiting op een hoofdweg zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm en gaaf materiaalgebruik. De inrichting van het erf, de traditionele constructiewijze, de aangepaste gevelindeling en detaillering door de volledige bestemming als woning bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming. Door de plaats van het object aan de rand van de bebouwde kom karakteristiek gewaardeerd.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woning
ADRES	Kloosterlaan 10	HUIDIGE FUNCTIE	Woning
POSTCODE	9251MD	ARCHITECT	
MIP-CODE		NAAM	Martinus - hof
		BOUWJAAR	1926
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND	



WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	+		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder gebroken kap en gebroken dakschilden met plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk kruisverband, trasraam + rollaag donkere steen, tot aan goot en topgeveloverstek, punt topgevel verticaal metselwerk, voegwerk gesneden cementmortel; kozijnen en (draai)ramen hout geschilderd op rollaag van uitstekende gevelsteen als lekdorpel, betonnen latei met en zonder rollaag onder vensterbank; goot en topgevel overstek op klossen geprofileerd, goten zink met kraal; pui siermetselwerk, lateibalk "MARTINUS-HOF".

ZIJGEVELS

Als voorgevel; gevel rechts; balkon boven erker, hekwerk staal buisprofielen, overstek gootklossen + betimmering, zinken goot; gevel links, entreekozijn hout + luifel betimmering, zink + spuer

ACHTERGEVEL

Metselwerk kruisverband, trasraam + rollaag donkere steen, tot aan goot en topgeveloverstek, voegwerk gesneden cementmortel; kozijnen en (draai)ramen hout geschilderd op rollaag van uitstekende gevelsteen als lekdorpel, betonnen latei met en zonder rollaag onder vensterbank; goot en topgevel overstek op klossen geprofileerd, goten zink met kraal.

KAP

Gebroken kap en gebroken dakschilden met plat dak, betonpannen sneldek, nokvorst beton omloopvorst / bekleding lood met spuwers plat dak; dakkapellen 7 x lessenaarsdak van uitgebroken dakschild, rand boeiboord met waterbord mastgoot zink.

BIJGEBOUWEN


Wel beschermd: -

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning met bedrijfsruimte, ligt op enige afstand van een zijweg die verderop aansluit op een uitvalsweg vanuit het centrum zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm met een redelijk gave gevelindeling, moderne constructiewijze en gaaf materiaalgebruik. De aangepaste detaillering door de bestemming als woning biedt voldoende tegenwicht voor beeldondersteunende bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	2/1-kapwoningen	
ADRES	Koningin Julianalaan 1, 3, 9, 11	HUIDIGE FUNCTIE	Woningen	
POSTCODE	9251JX	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1953	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Twee blokken, twee-onder-één-kap, rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen + vliering onder zadeldak; achterzijde uitgebouwd plat met dakterras; zijgevels aanbouw één bouwlaag onder lessenaarsdak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk baksteen klezorenverband tot aan dakoverstek, voegwerk platvol cementmortel, aansluiting zijgevels penanten met betonnen afdekker, tussenpenant kolom met hwa; kozijnen en draairamen hout geschilderd uitstekende platte laag als lekdorpel, rollaag recht en getoogd met siermetselwerk; entree kozijn in ondiep portiek tussen penanten en betonnen afdekking, stoep plavuizen met lage tuinmuur.

ZIJGEVELS

Metselwerk baksteen klezorenverband tot aan dakoverstek, voegwerk platvol cementmortel, aansluiting voor- en achtergevel met penant en betonnen afdekker; kozijnen en draairamen hout geschilderd uitstekende platte laag als lekdorpel, rollaag recht en getoogd met siermetselwerk, keldervenster met gesmeed traliewerk. Metselwerk als voorgevel gevelstenen als vlak liggende ramdorrels, rollaag boven kleine raam en kelderraam, rollaag licht getoogd met metselwerk boven verdiepingsraam, houten overstek op balken. Uitbouw nr. 1 voorzien van zinken mastgoot op beugels, nr. 3+9 geen goot, nr. 11 kunststof mastgootje

ACHTERGEVEL

Metselwerk baksteen klezorenverband tot aan dakoverstek en balkonvloer, voegwerk platvol cementmortel, aansluiting achtergevel met penant en betonnen afdekker, borstwering zijkant balkon als gevelmetselwerk + cement/betonnen afdekkers, overig stalen balusters met horizontale delen geschilderd; kozijnen met 2 balkondeuren glas met bovenlicht en 1 raam hout geschilderd uitstekende platte laag als lekdorpel, rollaag recht.

KAP

Zadel- en lessenaarsdaken, OVH-pannen rood met gevelpannen, overstek op klossen, boeihoofd geschilderd, schampgoot op beugels zink voor- en achtergevel, overig mastgoot kunststof; schoorstenen 2 x schoorsteen zijgevel en 1 x midden nok; 2 x dakraam rechthoekig achterzijde

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Twee objecten met twee-onder-één-kap- woningen, liggen op enige afstand parallel aan een straat in de wijk zouden in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm en materiaalgebruik. De ligging in die wijk, het algemene karakter van de architectuur, de eenvoudige constructiewijze en de specifieke woonfunctie bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Postkantoor
ADRES	Lageweg 17-19	HUIDIGE FUNCTIE	Winkel
POSTCODE	9251JT	ARCHITECT	C.H. Peters
MIP-CODE		NAAM	
		BOUWJAAR	1906
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		WAARDEVOL	



WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	++	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	+	E3 Kunsthistorische waarde Brievenbus centraal in de gevel	0
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	++	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	+	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen, zolder onder zadeldak met aangehecht lessenaarsdak en schilddak; aanbouwen één bouwlaag met lessenaarsdak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel met aanbouwen op plint met waterlijst hardsteen, gevelankers 12 x gesmeed rijk versierd, bovenzijde uitkragend siermetselwerk met getimmerde goot; zes nissen segmentboog met aanzet- en sluissteen hardsteen, metselwerk, kruisverband speklagen zandsteen, gesneden voeg kalkmortel; houten kozijnen schuiframen, lekdorpel hardsteen, segmentboog met aanzet- en sluissteen hardsteen boogvulling mozaïekmetselwerk; aanbouw afdekking hardsteen, bovenlicht deuropening zandsteen tracering glas in lood, paneel deur in kozijn hout, stoep met twee treden hardsteen. Hardstenen brievenbus.

ZIJGEVELS

Gevel rechts op plint hardsteen waterlijst, bovenzijde uitkragend siermetselwerk met getimmerde goot, kruisverband, gesneden voeg kalkmortel; houten kozijnen schuiframen, lekdorpel hardsteen, segmentboog met en zonder boogvulling mozaïekmetselwerk; traliewerk 1 x; zinken vergaarbakken; gevel links geen gegevens.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens vanwege nieuwe aanbouw

KAP

Zadeldak met aangehecht lessenaarsdak, gegolfde Friese pan geglazuurd met omloopvorst rand topgevel boeiboord, ajour-beschieting, waterbord zink bekleding; schilddak gegolfde Friese pan gesmoord, hoekkeper- en nok afdekking lood, nokeinden loden piron; dakkapellen 2 x hout geschilderd, zadeldak, leisteen Maasdekking, topgevel driepas; schoorsteen nok 1x.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als postkantoor uit het oeuvre van rijksbouwmeester C.H. Peters en aan een hoofdstraat staat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare sobere architectuur, gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. Het object vormt met het tegenoverliggende object (rijksmonument) door de grootte een waardevol ensemble dat een centraal punt in de straat aanduidt en versterken de voorgaande aspecten voldoende voor volledige bescherming (waardevol).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Notabelenwoning	
ADRES	Lageweg 21	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1905	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		WAARDEVOL		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	+	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	+	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog met zolder onder afgeknot schilddak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel baksteen kruisverband; voegwerk terugliggend cementmortel; plint, speklagen en fries gepleisterd en geschilderd, architraaflijst geglazuurde baksteen, kroonlijst getimmerde bakgoot op consoles in fries; kozijnen, schuif en draairamen bovenlichten segmentboog rollaag, boogvulling gepleisterd, keperboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling gepleisterd, rollaag van geglazuurde profielbaksteen als lekdorpel; entree in portiek, gestucte latei op consoles, rijk bewerkte paneeldeuren 2x met traliewerken, zijwanden tegellambrizing en tegels uitgevoegd als Vlaams verband in wit en zwart, stoep hardsteen + trede gepleisterd; serre met balkon, geprofileerde boeilijst en hekwerk hout geschilderd; afgeschuinde risalerende hoek met zadeldak en wolfseind 2 x zinken mastgoot.

ZIJGEVELS

Gevels baksteen kruisverband; voegwerk terugliggend cementmortel; plint, speklagen en fries gepleisterd en geschilderd, architraaflijst geglazuurde baksteen, kroonlijst getimmerde bakgoot op consoles in fries; kozijnen, schuif en draairamen bovenlichten segmentboog rollaag, boogvulling gepleisterd, keperboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling gepleisterd, rollaag van geglazuurde profielbaksteen als lekdorpel; keldervenster met diefijzers; uitbreiding onder plat dak kruisverband, plint donker gevoegd; kozijnen met tussendorpel en strekse boog; linker gevel 2^e entree stoep met treden gepleisterd deur met breed zijlicht.

Leien dak

ACHTERGEVEL

Gevel aanbouw kruisverband, plint donker gevoegd, boeilijst met kraal; kozijnen met tussendorpel en strekse boog; Leisten dak origineel;

KAP

Afgeknot schilddak, leien maasdekking, bovenrand koeverdekkning met geprofileerde boeilijst hout, plat dak asfaltbitumen; dakkapel plat in achterdakvlak.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een zekere status aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, redelijk gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging van het object direct naast het centrale punt en het soms bijzondere materiaalgebruik ondersteunen het waardevolle ensemble en versterken de voorgaande aspecten voldoende voor een volledige bescherming (waardevol).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Lageweg 23	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1916	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	+		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond met aanbouwen evenwijdig aan de achtergevel, één bouwlaag hoog met zolder onder zadeldak met wolfseinden; in langsschilden kapel afgedekt met schilddak; platte aanbouw één bouwlaag.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Volledig symmetrisch opgebouwd baksteen metselwerk Vlaams verband tot onderzijde dak, afscheiding trasraam rollaag, gesneden voeg cementmotel met kalk; kozijnen met schuif- en draairamen en bovenlichten hout, ook met extra tussenstijl, strekse bogen, onderdorpel op lood en terug liggende laag. Entree in portiek, gevel latei met rollaag als mozaïek, twee raamkozijnen en deurkozijn met moderne paneel deur, onderdorpel hardsteen met neuten, stoep en trede gemetseld als rollagen, gevelstenen in borstwering hardsteen links "ELISABETH RIEMERSMA", rechts "12 SEPTEMBER 1916".

ZIJGEVELS

Baksteen metselwerk Vlaams verband tot onderzijde dak, afscheiding trasraam rollaag, gesneden voeg cementmotel met kalk; kozijnen met schuif- en draairamen en bovenlichten hout, ook met extra tussenstijl, strekse bogen, onderdorpel op lood en terug liggende laag, topgevel uitbouw met gietijzeren venster radiale roeden. Aanbouw halfsteens verband, afscheiding trasraam rollaag, gesneden voeg cementmotel met kalk; vlakke boeilijst met daktrim; houten kozijnen vlak in de gevel + halfronde gietijzeren venster radiale roedenverdeling rollaag.

ACHTERGEVEL

Baksteen metselwerk Vlaams verband tot onderzijde dak, afscheiding trasraam rollaag, gesneden voeg cementmotel met kalk; kozijnen met schuif- en draairamen en bovenlichten hout, ook met extra tussenstijl, strekse bogen, onderdorpel op lood en terug liggende laag. Aanbouw halfsteens verband, afscheiding trasraam rollaag, gesneden voeg cementmotel met kalk; vlakke boeilijst met daktrim; houten kozijnen vlak in de gevel + halfronde gietijzeren venster radiale roedenverdeling rollaag.

KAP

Zadeldak met wolfseinden, dakpannen Tuile du Nord rood, nok- en hoekkeper omloopvorsten; schoorsteen 2x nokeind Vlaams verband; gootoverstek op klossen geprofileerd, topgeveloversteken boeiboord met waterbord, goot wolfseind in Keulse goot; dakraam 2x achterdakvlak.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een zekere status aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de afgewogen architectuur, gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging van het object direct naast het centrale punt ondersteunt het waardevolle ensemble en de verhalende elementen versterken de voorgaande aspecten voldoende voor een beeldondersteunende bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Lageweg 29	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1920	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	+			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	++	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	+	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Drie bouwdelen op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag, eerste bouwdeel zolder onder gebroken schilddak, tweede bouwdeel plat, derde bouwdeel zadeldak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

1^e bouwdeel: gevel metselwerk kruisverband, trasraam met rollaag, gesneden voeg cementmortel, pleisterwerk tot gootlijst, gootlijst gemetseld mozaïek met klossen geprofileerd; kozijnen hout schuif- en draairamen en bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag; entree in portiek stoep en trede gepleisterd cement, wandpleisterwerk, moderne paneeldeur in kozijn; erker op gemetselde borstwering, kozijnen dragen rollaag en boeilijst met kraal.

3^e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot gootlijst, gesneden voeg cementmortel; ijzeren ramen getoogde bovenzijde met rollaag, rollaag als lekdorpel.

ZIJGEVELS

1e bouwdeel: gevels als voorgevel; gevel rechts erker gemetselde borstwering en gepleisterd, boeilijst met kraal.

2^e en 3^e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot boeilijst/gevelpannen, gesneden voeg cementmortel; kozijnen hout zonder negge met ramen en glasdeuren, ook kanteldeur.

ACHTERGEVEL

1e bouwdeel: gevel als voorgevel.

3e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot gootlijst, gesneden voeg cementmortel gevelankers 2 x; ijzeren ramen 3 x, getoogde bovenzijde met rollaag, rollaag als lekdorpel

KAP

1^e bouwdeel gebroken schilddak, VH-pannen met knikhulpstukken, hoekkeper- en nokvorsten half rond; dakkapellen 7 x lessenaarsdak vanuit gebroken kap, boeiboord met waterbord, geen goot; bakgoot op geprofileerde klossen, boeiboord met kraal zink. 3^e bouwdeel zadeldak betonpannen sneldek paars met gevelpannen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze woning aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare expressieve architectuur, gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging van het object aan de straat en de bijzondere ornamentiek versterkende voorgaande aspecten voldoende voor een beeldondersteunde bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Lageweg 31	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1935	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag hoog met zolder onder afgeknot schilddak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel baksteen kruisverband; voegwerk terugliggend cementmortel; plint, speklagen afwijkende kleur baksteen en fries mozaïekmetselwerk, architraaflijst geglazuurde baksteen, kroonlijst getimmerde bakgoot; kozijnen, schuif en draairamen en veelruits bovenlichten segmentboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling gepleisterd, keperboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling gepleisterd, rollaag van geglazuurde profielbaksteen als lekdorpel; entree in portiek, gestucte latei op consoles, rijk bewerkte paneeldeuren 2x met traliewerken, zijwanden tegellambrizing en facettegels uitgevoegd in halfsteens verband, stoep gepleisterd; afgeschuinde risalerende hoek met zadeldak, balkon op gesneden consoles en hekwerk hout.

ZIJGEVELS

Gevels baksteen kruisverband; voegwerk terugliggend cementmortel; plint, speklagen en fries gepleisterd en geschilderd, architraaflijst geglazuurde baksteen, kroonlijst getimmerde bakgoot op consoles in fries; kozijnen, schuif en draairamen veelruits bovenlichten segmentboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling gepleisterd, keperboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling gepleisterd, rollaag van geglazuurde profielbaksteen als lekdorpel; keldervenster met diefijzers.

ACHTERGEVEL

Gevel baksteen kruisverband; voegwerk terugliggend cementmortel; plint afwijkende kleur baksteen, boeilijst getimmerde bakgoot geprofileerd van plat dak; kozijnen, schuif en draairamen en meerruits bovenlichten, strekse boog en rollaag van geglazuurde profielbaksteen als lekdorpel.

KAP

Afgeknot schilddak, dakpannen Tuil du Nord geglazuurd, hoekkepervorsten halfroond boeiboord met waterbord, rand plat dak geprofileerde lijst, plat dak asfaltbitumen; zadeldak afgeschuinde risalerende hoek roevendak zink; dakkapel plat doorlopend vanuit plat dak, wangen rabatdelen, venster met klauwstukken.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een bedrijfsruimte ligt aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, redelijk gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging van het object op de hoek is vertaald in de vorm en versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor een beeldondersteunende bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Winkel	
ADRES	Lageweg 32	HUIDIGE FUNCTIE	Woonhuis	
POSTCODE	9251JX	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1924	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	-	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	-
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde Nee		E3 Kunsthistorische waarde N.v.t.	
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	+			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder afgeknot schilddak; deel voorgevel risalerend met zadeldak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk baksteen kruisverband, voegwerk gesneden, trapgevel op waterlijst, afdekkingen trapgevel, toptrap half rond, gepleisterd en geschilderd; puien en houten kozijnen met ramen en paneeldeur, latei met oplegblok gepleisterd, raam dorpels gepleisterd; entree paneeldeur met glas en gietijzeren rooster, bovenlicht met levensboom, stoep tegels met rollaag.

ZIJGEVELS

Metselwerk baksteen kruisverband, voegwerk gesneden, muurankers waarboven een zinken mastgoot. Dakpannen zijn afwijkend tov voorzijde (niet geglazuurd en oranje van kleur)

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Afgeknot schilddak met aankapping zadeldak; dakpannen Tuile du Nord, voorgevel geglazuurd, overige dakvlakken rood; hoekkeper omloopvorsten boeilijst plat dak met kraal, bakgoot voorgevel, mastgoot zink zijgevel; dakkapel met lessenaarsdak vanaf boeilijst plat dak plat, boeiboord met waterbord dak asfaltbitumen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als bedrijfsruimte met een woning ligt aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, redelijk gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. Door de ligging van het object en de grootte in de gevelwand is het ondergeschikt geraakt aan de overige bebouwing, maar versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor een beeldondersteunende bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rentenierswoning	
ADRES	Lageweg 33	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1936	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde N.v.t.		E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een afgeknot schilddak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Symmetrische gevel met pilasters; metselwerk, baksteen kruisverband, trasraam afwijkende kleur baksteen, tot aan hoofdgestel, voegwerk gesneden cementmortel met kalk, pilasters met spekbanden; kozijnen met schuiframen, bovenlichten, getoogde rollaag met aanzet- en sluitstenen en geornamenteerde boogvulling gepleisterd, geglazuurde raamdorpelstenen; hoofdgestel met geprofileerde architraaf- en kroonlijst en vlak fries, kroonlijst met goot; entree met dubbele paneeldeur, glas en gietijzeren roosters.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk, baksteen kruisverband, trasraam afwijkende kleur baksteen, tot aan bakgoot, rozetankers gietijzer, voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijnen met schuiframen, bovenlichten, getoogde rollaag boogvulling mozaïekmetselwerk, geglazuurde raamdorpelstenen. Gevel links kelderraam met koekoek.

ACHTERGEVEL

Gevelmetselwerk, baksteen kruisverband, trasraam afwijkende kleur baksteen, tot aan bakgoot, voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijn met schuifraam, bovenlichten, getoogde rollaag boogvulling mozaïekmetselwerk, onderdorpel verbreed als lekdorpel. Moderne aanbouw halfsteens verband en plat dak.

KAP

Afgeknot schilddak; gegolfde Friese pan gesmoord / geglazuurd, plat dak aansluiting boeijlijst met kraal; dakkapel voorgevel centraal, plat aansluitend op plat dak, omlopende boeijlijst, kozijn met draairamen omlijst door klauwstukken; dakraam 2 x achterdakhak; plat dak asfaltbitumen, 4 x (hoek)schoorsteen halfsteens verband, betonplaat afdekking + schoorsteenpot, lichtkoepel.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een zekere status liggend aan een hoofdstraat aansluitend op een zijweg zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, redelijk gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De gaafheid is in alle voornoemde onderdelen aangetast maar verzwakt de voorgaande aspecten onvoldoende zonder bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Lageweg 43	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1908	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met zolder onder afgeknot schilddak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

1e bouwdeel: gevel metselwerk kruisverband, gesneden voeg cementmortel, tot aan hoofdgestel, architraaflijst uitgemetselde platte laag, fries gepleisterd, bakgoot op klossen als kroonlijst; kozijnen hout T-schuif- en draairamen en bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag, lekdorpel geglazuurde baksteen rollaag, opgeklampte luiken; entree in portiek stoep en trede cementpleister +antraciet/grijze coating, wanden tegellambrizing met vlakke tegels tegelverband, paneeldeur in kozijn glas en gietijzeren roosterornamenten.

3e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot gootlijst, voeg platvol cementmortel; ijzeren ramen getoogde bovenzijde met rollaag, rollaag als lekdorpel.

ZIJGEVELS

1e bouwdeel: gevels als voorgevel.

2e en 3e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot boeilijst/gevelbeschieting, voeg platvol cementmortel; gevelbeschieting rabatdelen; kozijnen hout gepleisterde negge met bovenlicht en deur, ook aluminium puien.

ACHTERGEVEL

1e bouwdeel: gevel als voorgevel.

3e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot gootlijst, voeg platvol cementmortel; aluminium puien

KAP

1e bouwdeel afgeknot schilddak, dakpannen Tuile du Nord, hoekkeper- en nokvorsten half rond geglazuurd, nokeinden 3 x keramische piron; dakkapellen 2 x zadeldak voor- en zijgevel kozijn met klauwstukken; 1 x plat vanuit plat dak achtergevel, boeiboord met kraal, wangen rabatdelen; schoorsteen op rechterzijde van dak; bakgoot op geprofileerde klossen, boeiboord met kraal zink. 3e bouwdeel zadeldak vlakke Muldenpannen boeiboord en waterbord, dakraam.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met aparte bedrijfsruimte ligt aan een hoofdstraat en zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm, gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging van het object als onderdeel van een waardevol ensemble in de nabijheid van een rijksmonument versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Lageweg 47	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1940	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, een bouwlaag gedeeltelijk vzw zolder onder zadeldaken en plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevels metselwerk kruisverband, gesneden voeg, trasraam donker gevoegd. Houten kozijnen met T-schuif- en draairamen en bovenlicht, gepleisterde latei met motief en, rollaag, bruin geglazuurde profielbakstenen als lekdorpel. Entreedeur; houten kozijn met geprofileerde afdeklijst, onderdorpel met neuten en stoep hardsteen, paneel deur, bovenlicht met gietijzeren ornament

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband, gesneden voeg, trasraam donker gevoegd. Houten kozijnen met T-schuif- en draairamen en bovenlicht, gepleisterde latei met motief en, rollaag, bruin geglazuurde profielbakstenen als lekdorpel, ook raamdorpelstenen ijzerklinker; uitbouw met vlak boeiboord met kraal. Boven uitbouw betimmerde overstek met vevelement. Gevel links zijdeur houten kozijn en bovenlicht.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Kruisende zadeldaken; dakpannen Tuile du Nord, onderrand bakgoot op klossen, boeiboord geprofileerd, overstekken topgevel bewerkte boeiboorden met waterbord, trekplaat en makelaar; schoorsteen gepleisterd; dakkapel plat dak, linker dakvlak voorzien van schrootjes


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning ligt aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, redelijk gave hoofdvorm, gevelindelingen en materiaalgebruik. De ligging van het object als onderdeel van een waardevol ensemble in de nabijheid van een rijksmonument versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woon-winkelpand	
ADRES	Lageweg 49	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JV	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1931	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met zolder onder afgeknot schilddak, risaliet voorgevel met afgeknotte topgevel

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband, voeg platvol cementmortel, tot aan gootlijst en topgevel vzw trasraam, topgevel gepleisterde randen en bekroningen; kozijnen hout schuif- en draairamen en bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag, lekdorpel geglazuurde baksteen rollaag; uitbouw erker, geprofileerde boeilijst, ijzeren spijlen hekwerk.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband, gesneden voeg cementmortel, tot aan gootlijst en topgevel vzw trasraam, topgevel gepleisterde randen en bekroningen; kozijnen hout schuif- en draairamen en bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag, lekdorpel geglazuurde baksteen rollaag.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens.

KAP

Afgeknot schilddak, dakpannen Tuile du Nord geglazuurd, hoekkeper- en nokvorsten half rond geglazuurd; dakkapellen 3 x lessenaarsdak voor- en zijgevel met gevelpannen, getimmerde geprofileerde bakgoot; kozijn met klauwstukken; schoorsteen halfsteens verband rechter dakvlak.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning en ligt op de hoek van twee straten aan de rand van het plantsoen waarin de Raadhuisweg in aangelegd zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm en gave materiaalgebruik. De aangepaste gevelindeling en detaillering t.b.v. de bestemming als woning biedt onvoldoende gewicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rentenierswoning	
ADRES	Lageweg 54	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JX	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1890	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een schilddak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Symmetrische gevel; metselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdgestel en dakrand Vlaamse gevel, gepleisterd plint, voegwerk gesneden kalkmortel; kozijnen getoogde bovendorpel met schuiframen, bovenlichten, strekse boog, gepleisterde raamdorpels; hoofdgestel met geprofileerde architraaf- en kroonlijst en vlak fries, rijk gesneden consoles onder kroonlijst met goot; entreekozijn met zijlichten, paneeldeur, glas; balkon op rijk gesneden consoles, hekwerk hout met gesmede panelen.

ZIJGEVELS

Gevels als voorgevel. Gevel links erker op gemetselde en gepleisterde borstwering, plat dak vlak boeiboord met kraal.

ACHTERGEVEL

Gevel wordt geheel afgedekt door even brede moderne hoge aanbouw met plat dak.

KAP

Schilddak; dakpannen Tuile du Nord geglazuurd; Vlaamse gevel roevendak zink, overstek met druiplijst zink met makelaar; dakkapel 2 x zijdakvlakken, plat; schoorsteen 2 x nokeinde halfsteens verband, plaatafdekking op afstandhouders.

BIJGEBOUWEN

Wel beschermd: Schuur/garage rechthoekig, zadeldak met wolfseinden, rechts een aankapping met lessenaars dak; metselwerk halfsteens verband platvol gevoegd, voorgevel trasraam en 3 speklagen pleisterwerk. Kozijn + opgeklampte deuren hout, ramen rechthoekig getoogde bovenzijde gietijzer rollaag en rollaag als lekdorpel, voorgevel roosvenster met aanzet en sluitstenen.

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een zekere status liggend op enige afstand aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De door uitbreidingen aangetaste hoofdvorm tast ook de gaafheid is in alle voornoemde onderdelen aan en versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rentenierswoning	
ADRES	Lageweg 56	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JX	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1880	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een afgeknot schilddak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Symmetrische gevel met pilasters; metselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdgestel, voegwerk gesneden cementmortel met kalk, gepleisterd plint; pilasters met gepleisterde cassettes; kozijnen getoogde bovendorpel met T-schuiframes, bovenlichten, rollaag met geornamenteerde sluitstenen gepleisterde raamdorpels; hoofdgestel met geprofileerde architraaf- en kroonlijst en vlak fries, onderbroken boven de entree, kroonlijst met goot loopt wel door; balkon op consoles en smeedijzeren hekwerk; entree met dubbele paneeldeur, glas en gietijzeren roosters, bovenlicht met levensboom en hoekornamenten; stoep en bordestrede hardsteen.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdgestel, voegwerk gesneden cementmortel met kalk, gepleisterd plint; pilasters met gepleisterde cassettes; kozijnen getoogde bovendorpel met T-schuiframes, bovenlichten, rollaag met geornamenteerde sluitstenen gepleisterde raamdorpels; hoofdgestel met geprofileerde architraaf- en kroonlijst en vlak fries. Gevel links erker op gemetselde borstwering met koekoek. Gevel rechts met verspringende gevelvlakken in halfsteens verband van diverse uitbreidingen.

ACHTERGEVEL

Geheel nieuw bouwdeel.

KAP

Afgeknot schilddak; OVH-pan gesmoord, plat dak aansluiting boeilijst met kraal; dakkapel voorgevel centraal, zadeldak, kozijn, ramen met gevorkte roedenverdeling, dakkapel zijgevel plat vanuit plat dak; schoorsteen links 1 x.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een zekere status liggend op enige afstand aan een hoofdstraat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De door uitbreidingen aangetaste hoofdvorm tast ook de gaafheid is in alle voornoemde onderdelen aan en versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Lageweg 60	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251JX	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1920	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	+			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met zolder onder afgeknot schilddak, risaliet voorgevel met afgeknotte topgevel; aanbouw, één bouwlaag met plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband, voeg gesneden cementmortel, tot aan gootlijst en topgevel vzv trasraam donkere steen en knipvoeg voorzien van rollaag; kozijnen hout schuif- en draairamen en meerruits bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag, lekdorpel hardsteen; uitbouw erker, gemetseld en gepleisterd hekwerk met leuningrand; entree met luifel, gemetselde console, stoep hardsteen plaat, paneeldeur in kozijn.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband, gesneden voeg cementmortel, tot aan gootlijst en topgevel vzv trasraam, topgevel gepleisterde randen en bekroningen; kozijnen hout schuif- en draairamen en bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag, lekdorpel geglazuurde baksteen rollaag; aanbouw halfsteens verband vzv trasraam donkere steen gesneden voeg, voorzien van rollaag boeilijst vlak met kraal; kozijnen rechthoekig vlak met metselwerk.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband, gesneden voeg cementmortel, tot aan gootlijst en topgevel vzv trasraam, topgevel gepleisterde randen en bekroningen; kozijnen hout schuif- en draairamen en bovenlichten geornamenteerde gepleisterde latei met rollaag, lekdorpel geglazuurde baksteen rollaag; aanbouw halfsteens verband vzv trasraam donkere steen gesneden voeg, voorzien van rollaag boeilijst vlak met kraal; kozijnen rechthoekig vlak met metselwerk.

KAP

Afgeknot schilddak, dakpannen Tuile du Nord geglazuurd, hoekkeper- en nokvorsten half rond geglazuurd; dakkapellen 1 x lessenaarsdak voorgevel met boeiboord en waterbord, getimmerde geprofileerde bakgoot op consoles; topgeveloverstek vormgeving in vloeiende lijnen; schoorsteen halfsteens verband linker dakvlak.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning en ligt op de hoek van een straat met het plantsoen waarin de Raadhuisweg in aangelegd zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare gave hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. Dat het object een onderdeel is van een waardevol ensemble aan het einde van de Lageweg versterkt het voorgaande voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Dubbel woonhuis	
ADRES	Molenweg 14-16	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251EE	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	?	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	-	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	+		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder twee in elkaar grijpende halve schilddaken; aankapping onder lessenaarsdak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het ontbrekende bouwjaar is de historische gelaagdheid groot.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband gele baksteen, ook rood; gepleisterd plint, voegwerk platvol; hoofdgestel met goot in kroonlijst, gevelankers 14 x; kozijnen met T-schuiframes, ook tussenstijl, rollaag, gepleisterde onderdorpel; entree 2 x in portiek, stoep gecementeerd, omlijsting gecanneleerde pilasters en hoofdgestel met cassettes in fries, deur rijk geprofileerde paneeldeur, glaspaneel met gesmeed rooster.

ZIJGEVELS

Gevel links metselwerk kruisverband gele baksteen, opgehoogd met moderne baksteen halfsteens verband en beschieting, tuitgevel met vlechtingen, toptuit als schoorsteen; gevel rechts ook rode baksteen, rozetankers 3x; gepleisterd plint, voegwerk platvol, gepleisterde topgevel tot dakrand; rechts hoofdgestel met goot in kroonlijst, gevelankers 14 x; kozijnen met schuiframes, strekse boog of rollaag gepleisterde onderdorpel.

ACHTERGEVEL

Gevels metselwerk kruisverband gele baksteen, moderne baksteen rood en bleekrood halfsteens verband en beschieting; voegwerk platvol; kozijnen met vast glas draairamen en deuren, rollaag raamdorpelstenen.

KAP

In elkaar grijpende halve schilddaken met aankappingen, VH-pannen, rood geglazuurd boeiboorden Volkern kunststof met waterborden, 2x dakkapel voor lessenaarsdak met dakpannen, boeiboord en waterbord en zinken mastgoot, 1x dakkapel rechts zadeldak met zink, beschieting rabatdelen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet omschreven aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit zeer interessante object dat herkenbaar is als woning en verloren ligt tussen de bebouwing van de hedendaagse woonwijk zou in aanmerking kunnen komen vanwege de kenmerkende hoofdvorm en het gave materiaalgebruik. De gelaagdheid van het object, zichtbaar door aangepaste gevelindeling en detailleringen bezitten een groot verhalend karakter en zijn een herinnering aan de oorspronkelijke vorm en functie; zij bieden voldoende gewicht voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Dubbel woonhuis	
ADRES	Nieuwstad 15	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LN	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1928	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen met een zolder onder een tentdak, plat tussenlid en een bouwlaag met een zolder onder een gebroken schilddak. Achtergevel en de rechter zijgevel zijn geheel en gedeeltelijk ingebouwd

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Metselwerk halfsteens verband, trasraam met rollaag, voegwerk gesneden cementmortel; kozijn hout, rollaag doorlopend vanuit gevelmetselwerk, platte laag als lekdorpel, bovenlichten glas in lood, plantenbak op houten ingemetselde steunen, muurankers gedeeltelijk zichtbaar, houten overstek bakgoot op geprofileerde klossen, boeiboord loopt door in topgeveloverstek met waterbord, erker op gemetselde borstwering, boeiboord met kraal, zinken dak met spuwer.

ZIJGEVELS

Metselwerk halfsteens verband, trasraam met rollaag, voegwerk gesneden cementmortel; kozijn hout, rollaag, platte laag als lekdorpel, bovenlichten glas in lood, houten overstek bakgoot; metselwerk kruisverband; gevel links entree, stoep met trede cement afgewerkt kozijn + onderdorpel hout, houten luifel met trekstangen en spuwer, zink dak, kelderraam onderdorpel gevelsteen bovenkant rollaag.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens zichtbaar

KAP

Gebroken schilddak en tentdak, VH-pannen met knikhulpstukken, hoekkeper en nokvorsten halffrond; top tentdak schoorsteen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARERING

Dit object dat herkenbaar is als woning en ligt aan de straat zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm, gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging die overschaduwd wordt door een agrarisch object en het niet waardevolle ensemble door de omringende moderne bijgebouwen biedt onvoldoende gewicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woning met bedrijfspand	
ADRES	Nieuwstad 17	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LP	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1930?	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, twee bouwdelen, één bouwlaag hoog met zolder onder een zadeldak met haaks geplaatst aansluitend schilddak. Rechter zijgevel sluit aan tegen belending.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Geheel metselwerk kruisverband tot aan gootoverstek, voegwerk gesneden kalk; kozijnen schuifraam, getoogde bovendorpel, hout, strekse boog, lekdorpel gepleisterd geschilderd; entree hardstenen stoep, paneeldeur met 3 ruitjes; bovenlicht glas in lood. Gemetseld, bestrate stoep met hekwerken.

ZIJGEVELS

Gevel links gepleisterd met blokkenverband en lintvoegen op vlak plint, bovenrand geometrisch patroon driehoek tot aan boeiplank met klossen; kozijnen schuifraam, lekdorpel gepleisterd geschilderd of verbrede onderdorpel als lekdorpel, latei met opgaande zon en "ALDERS" en "ERF"; gevelrechts geen gegevens.

ACHTERGEVEL

Gevel gepleisterd met lintvoegen op vlak plint, topgevel "ANNO 1951"; stalen kanteldeur.

KAP

Zadeldak met haaks geplaatst aansluitend schilddak, OVH-pannen geglazuurd, bakgoten op klossen, bekleding zink; schoorstenen 2 x nokeinde voorzijde, 1 x nok zadeldak, halfsteens verband met tegelafdekking op afstandhouders; dakkapel, zadeldak bitumen kozijn met klauwstukken.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning op de hoek van de hoofdstraat met een zijweg ligt en onderdeel is van een straatwand zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. De aangepaste detaillering t.b.v. de bestemming als woning biedt onvoldoende gewicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Nieuwstad 19	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LP	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1762?	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	-	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde N.v.t.	0	E3 Kunsthistorische waarde N.v.t.	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, twee bouwdelen, één bouwlaag hoog met zolder onder een zadeldak, aanbouw onder plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid aanwezig.

VOORGEVEL

Geheel metselwerk kruisverband tot aan gootoverstek, voegwerk gesneden kalk; kozijnen schuifraam, hout, strekse boog, lekdorpel gepleisterd geschilderd; entree hardstenen stoep, deur verticale beschiëting 2 leden.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband tot afdekking tuitgevels zink; toptuiten uitgevoerd als schoorsteen, platte afdekking op afstandhouders.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens bekend.

KAP

Zadeldak, OVH-pannen geglazuurd, bakgoten, bekleding zink; dakkapel 1 x voorzijde, 1 x achterzijde volledige breedte dakschild.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning aan de hoofdstraat ligt en onderdeel van een straatwand is zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. De aangepaste detaillering t.b.v. de bestemming als woning biedt onvoldoende gewicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Stelpboerderij	
ADRES	Nieuwstad 32	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LN	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1870	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		WAARDEVOL		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, boerderij met “krimp”, een bouwlaag met zolder onder zadeldak met wolfseind en eindschild.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband voegwerk gesneden tot aan dakrand met vlechtingen en hoofdgestel, muurankers, trasraam, kozijnen hout gepend schuiframen, strekse boog onderdorpel gepleisterd; hoofdgestel met geprofileerde architraaf- en kroonlijst vzw goot zink.

Entree; deurlijst fraai

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband voegwerk gesneden tot aan dakrand / bakgoot, muurankers, trasraam, kozijnen hout gepend schuiframen, strekse boog onderdorpel gepleisterd; bakgoot op houten klossen, zinken goot; kleine kozijnen met ramen onder rietrand; gevel rechts kozijnen met persiennes, entree met geprofileerde deuromlijsting.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Zadeldak met wolfseind en eindschild, gedeelte voorhuis met wolfseind gegolfde Friese pan gemoord; nokuiteinde schoorsteen gemetseld met tegelafdekking op afstandhouders; dakkapel rechte plat dak kozijn met klauwstukken; achterhuis riet, nok gemetselde rietvorsten rood, geschulpte knellijst.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze stelpboerderij met “krimp” ligt op een erf aan een uitvalsweg vanuit het centrum zou in aanmerking kunnen komen vanwege de karakteristieke en herkenbare hoofdvorm met een redelijk gave gevelindeling en gaaf materiaalgebruik. De inrichting van dit erf en de traditionele constructiewijze bieden voldoende aanleiding voor volledige bescherming (waardevol).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rentenierswoning	
ADRES	Nieuwstad 48	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LR	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1870	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een afgeknot schilddak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Symmetrische gevel met pilasters; metselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdstel, voegwerk platvol cementmortel met kalk, uitstekend plint gepleisterd; pilasters naast entree met gepleisterde cassettes; kozijnen getoogde bovendorpel met T-schuiframes, bovenlichten, rollaag geornamenteerde draperie gepleisterde raamdorpels; hoofdstel met alleen geprofileerde kroonlijst en vlak fries, onderbroken boven de entree; vensteras entree met Vlaamse gevel, pilasters met gepleisterde cassettes; entree dubbele paneeldeur, glas; stoep en bordestrede hardsteen, venster Vlaamse gevel radiale roeden in ramen.

ZIJGEVELS

Gevelmetselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdstel, voegwerk platvol cementmortel met kalk, uitstekend plint gemetseld; kozijnen rechte en getoogde bovendorpel met T-schuiframes, bovenlichten, rollaag, gepleisterde raamdorpels; hoofdstel met alleen geprofileerde kroonlijst en vlak fries. Gevel rechts uitbouw aansluitend op belending.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens.

KAP

Afgeknot schilddak; VH-pan geglazuurd, plat dak aansluiting boeilijst met kraal; hoekschoorsteen 2 x halfsteens verband met afdektegel op afstandhouders.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning met een zekere status en dat direct aan de straat ligt opgenomen in een straatwand zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. Deel uitmakend van een aardig ensemble en een afgewogen en uitbundige detaillering versterken de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Arbeiderswoning	
ADRES	Nieuwstad 53	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LR	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1931?	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	-	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	-	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder zadeldak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband tot onderzijde dak; kozijnen met ramen kunststof, isolatieglas met “wiener sprossen”, rollaag uitstekende platte laag als lekdorpel, opgeklampte luiken tot tussendorpel; entree kozijn hout met glasdeur, stoep gecementeerd gevelsteen als onderdorpels, met latten in isolatieglas, rollaag met donkere naar buitenstaande kopstenen, luiken naast ramen, overstek hout, fraaie boei, houten deklíjst,

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk halfsteens verband tot onderzijde dak; kozijnen met ramen kunststof, isolatieglas met “wiener sprossen”, rollaag uitstekende platte laag als lekdorpel.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens.

KAP

Zadeldak OVH-pannen geglazuurd, topgeveloverstek boeiboord geschulpte onderrand +waterbord, dakvoet geprofileerde bakgoot op dito klossen; dakkapel aan rechter dakvlak lessenaarsdak afwerking idem, wangen rabatdelen


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning met een zekere status en op enige afstand aan een hoofdstraat liggend zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen. De door modernisering aangetaste hoofdvorm, het gekozen materiaalgebruik en detaillering tast de algemene gaafheid aan en versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Noordersingel 4	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251BN	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1933	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	+			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag, gedeeltelijke met zolder onder zadeldak, aanbouw met plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband tot aan dakoverstek / gevelbeschieting, trasraam met rollaag afwijkende steen; voeg werk terug liggend cementmortel, kozijnen, ramen hout, onderdorpel verbreed als lekdorpel, uitstekende latei beton gepleisterd geschilderd, ook als plafond in open hoek entree; gevelbeschieting horizontaal potdekselen; entree terug liggend in open hoek stoep gecementeerd deur geprofileerd hout met glasstrook gelakt; plantenbak met zinken kraal + ingemetselde balken hout.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk halfsteens verband tot aan gootoverstek, trasraam met rollaag afwijkende steen; voeg werk terug liggend cementmortel, kozijnen, ramen hout, onderdorpel verbreed als lekdorpel, uitstekende latei beton gepleisterd geschilderd, ook als plafond in open hoek entree; aanbouw latei als rollaag; gevel links ramen 2 x voorzien van glas in lood, ook in dakkapel; zijingang stoep gecementeerd, kozijn hout rollaag; keldervenster.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband tot aan dakoverstek / gevelbeschieting, trasraam met rollaag afwijkende steen; voeg werk terug liggend cementmortel, kozijnen, ramen hout, onderdorpel verbreed als lekdorpel, lateien als rollaag; gevel beschieting horizontaal potdekselen.

KAP

Zadeldak OVH pan gesmoord; topgeveloverstek boeiboord met waterbord, gootoverstek boeiboord met kraal plafond delen omlopend naar voor- en achtergevel; dakkapellen 2 x plat dak, wang verticale beschieting, kozijn + 2 ramen; schoorsteen halfsteens verband nokmidden; overstek plat dak boeiboord met kraal,


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De ligging aan de rand van een plantsoen versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Noordersingel 11	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251BL	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1926	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag gedeeltelijk met zolder onder gebroken zadeldak met wolfseinden; overig plat dak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband tot aan overstekken, trasraam met rollaag; voegwerk gesneden cementmortel, trasraam donker gekleurd, kozijnen, schuif en draairamen hout, geornamenteerde latei met rollaag, hardstenen lekdorpel; erker met balkon half rond koppenverband, balustrade opengewerkt + gepleisterd. Schuifraam met voorzetraam.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband tot aan hoofdgestel met gootoverstek, trasraam met rollaag; voegwerk gesneden cementmortel, trasraam donker gekleurd, kozijnen, schuif en draairamen hout, geornamenteerde latei met rollaag, hardstenen lekdorpel hoofdgestel architraaflijst laag afwijkend type baksteen, fries gemetseld als gevel, kroonlijst bakgoot + kraal met consoles op architraaflijst; gevel rechts entree met zijlichten en glasdeur, stoep gecementeerd; kelderlicht; kozijn zonder latei op uitstekende platte laag als lekdorpel. Schuiframen met voorzetraam.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Gebroken zadeldak met wolfseinden, dakpannen Tuile du Nord rood, hoekkeper en nok omloopvorsten rood, keramisch piron op nokeind; topgeveloverstekken met boeiboord en waterbord; dakkapellen 1x halfronde afdekking voorgevel, afdekking lessenaarsdak vanuit kapvorm boeiboord met waterbord 2 x zijgevel, wangen beschiëting delen; schoorsteen halfsteens verband, afdekking rollaag aan linker zijde

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm en materiaalgebruik. De door verbouwingen aangepaste gevelindelingen en detaillering versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Noordersingel 13	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251BL	ARCHITECT		
		NAAM		
MIP-CODE		BOUWJAAR	1930	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	+			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Drie bouwdelen, rechthoekige plattegrond; 1^e bouwdeel één bouwlaag met zolder onder afgeknot schilddak en aanbouw met plat dak, risalerende gedeelten van voor- en zijgevel met eigen afgeknotte topgevel; 2^e bouwdeel tussenlid plat dak; 3^e bouwdeel één bouwlaag met zolder onder zadeldak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband tot aan dak / gootlijst, ook verticaal metselwerk, trasraam met rollaag; voegwerk gesneden, trasraam donker gekleurd platvol; kozijnen hout, rollaag latei, hardstenen lekdorpels, kozijn vzw vaste en draairamen, bovenlichten glas in lood; erker gemetseld, met geprofileerde boeilijst en zinken kraal, loden spuwer, erkerkozijn midden met tussendorpel als schouderboog; kozijn topgevel dubbele lange openslaande ramen opgedeeld in 1 groot en 4 kleine glasdelen licht getoogd (origineel).

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband tot aan dak / gootlijst, ook verticaal metselwerk, trasraam met rollaag; voegwerk gesneden, trasraam donker gekleurd platvol; kozijnen hout, rollaag latei, hardstenen lekdorpels, kozijn vzw vaste en draairamen, bovenlichten glas in lood; entree, 2 optreden rollagen met ingelegde plavuizen bruin/oranje, kozijn hout, paneeldeur met schouderboog, ramen glas in lood. Aanbouw + 2^e en 3^e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot aan dak / gootlijst, vzw glazen bouwstenen, kozijnen vlak in gevel; gevel links 2^e bouwdeel patioblokken gemetseld als halfopen wand.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband tot aan dak / gootlijst, ook verticaal metselwerk, trasraam met rollaag; voegwerk gesneden, trasraam donker gekleurd platvol; kozijnen hout, rollaag latei, hardstenen lekdorpels, kozijn vzw vaste en draairamen, bovenlichten glas in lood; Aanbouw + 2e en 3e bouwdeel gevel metselwerk halfsteens verband tot aan dak / gootlijst, kozijnen vlak in gevel.

KAP

1^e bouwdeel afgeknot schilddak, dakpannen Tuile du Nord rood, hoekkepervorsten rood; plat hoofddak en aanbouw geprofileerde boeilijst, loden spuwers; 2^e bouwdeel plat dak, boeiboord met daktrim; 3^e bouwdeel zadeldak cementpannen, topgeveloverstek boeiboord met waterbord, goot kunststof mastgoot.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. Dit object is een positieve toevoeging aan het aardige ensemble aan deze zijde van de straat en versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis		
ADRES	Noordersingel 15	HUIDIGE FUNCTIE	Woning		
POSTCODE	9251BL	ARCHITECT			
		NAAM			
MIP-CODE		BOUWJAAR	1936		
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		WAARDEVOL			

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	++			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	+	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder spits zadeldak; aanbouwen zij en achterzijde plat dak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen halfsteens verband, topgevel met bredere basis op consoles, aansluiting topgevel dakrand verticaal metselwerk afdekkap zink; platvol gevoegd; kozijnen hout tussendorpels verbreed, latei rollaag, lekdorpel uitstekende platte laag; erker met balkon, op gemetselde borstwering met aansluitende tuinmuren (plantenbakken) balkon boeiboord met kraal waarop zinken bekleding, hekwerk hout doorgestoken gepotdekselde delen, dubbele glasdeur.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gele baksteen halfsteens verband tot aan breed overstek, plafond delen; platvol gevoegd; kozijnen hout tussendorpels verbreed, latei rollaag, lekdorpel uitstekende platte laag; gevel links entree voor de gevel lood onder luifel, plat, boeiboord met daktrim, plafond delen, ramen met glas in lood, terugliggend deurkozijn hardstenen dorpel met neuten; gevel rechts aanbouw met balkon, borstwering doorlopend vanuit gevelmetselwerk.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen halfsteens verband, topgevel met bredere basis op consoles, aansluiting topgevel dakrand verticaal metselwerk afdekkap zink; platvol gevoegd; kozijnen hout tussendorpels verbreed, latei rollaag, lekdorpel uitstekende platte laag; detaillering aanbouw met plat dak geen gegevens

KAP

Spits zadeldak, Han gesmoord, nok vorsten halfroond, dakvoet mastgoot zink op beugels; dakkapellen plat dak boeiboord met kraal, wangen beschieting verticaal, kozijnen verbrede onderdorpel, aansluiting balkon rechts ook met borstwering horizontaal gepotdekseld; schoorstenen 2 x nok halfsteens verband, afdekking rollaag.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, verzorgde detaillering en afgewogen materiaalgebruik. Dit object is een positieve toevoeging aan het aardige ensemble aan deze zijde van de straat en versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor volledige bescherming (waardevol).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Noordersingel 28	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251BN	ARCHITECT		
		NAAM		
MIP-CODE		BOUWJAAR	1912	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met zolder onder afgeknot schilddak en aanbouw met plat dak, risalerende gedeelte van voorgevel met eigen topgevel met wolfseind. Moderne aanbouw met serre.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband tot aan dak / hoofdgewel, speklagen gepleisterd; voegwerk gesneden; hoofdgewel architraaflijst geglazuurde baksteen, fries vlak gepleisterd, kroonlijst bakgoot met kraal consoles op fries; kozijnen hout, segmentboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling geornamenteerd gepleisterd, lekdorpels rollaag geglazuurde profielbaksteen, kozijnen vzw schuif- en draairamen, bovenlichten glas in lood; entree in portiek, latei op consoles, zijwanden tegel, lambrizing met landschap, daarboven bloemen en water; erker met balkon gemetseld, geornamenteerde lateien, geprofileerde boeilijst en zinken kraal, loden hwa, geprofileerde boeilijst, gekoppeld spijlenhekwerk tussen balusters hout; kozijn topgevel in hoefijzerboog openslaand deuren.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband, aanbouw halfsteens verband, tot aan dak / hoofdgewel, speklagen gepleisterd; voegwerk gesneden; hoofdgewel architraaflijst geglazuurde baksteen, fries vlak gepleisterd, kroonlijst bakgoot met kraal consoles op fries; kozijnen hout, segmentboog rollaag met aanzet- en sluitstenen en boogvulling geornamenteerd gepleisterd, ook alleen rollaag, lekdorpels rollaag geglazuurde profielbaksteen, kozijnen vzw schuif- en draairamen, bovenlichten glas in lood; serre pui kozijnen hout, glasdeuren vast en beweegbaar.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk aanbouw halfsteens verband tot aan dak / hoofdgewel, speklagen gepleisterd; voegwerk gesneden; hoofdgewel architraaflijst geglazuurde baksteen, fries vlak gepleisterd, kroonlijst bakgoot met kraal consoles op fries; serre pui kozijnen hout, glasdeuren vast en beweegbaar.

KAP

Afgeknot schilddak, Muldenpannen gesmoord, hoekkeper- en nokvorsten half rond, nokuiteinde loden piron; dakkapel 5 x lessenaarsdak boeiboord met waterbord, wangen horizontaal rabatdelen; plat hoofddak en aanbouw geprofileerde boeilijst, loden spuwvers

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning met een zekere status gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De door uitbreidingen aangetaste hoofdvorm in een verstoord ensemble versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TIPOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis		
ADRES	Noordersingel 33	HUIDIGE FUNCTIE	Woning		
POSTCODE	9251BL	ARCHITECT			
		NAAM			
MIP-CODE		BOUWJAAR	1935		
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING			

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	-		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige L-vormige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder spits zadeldak met haaks geplaatst zadeldak; aanbouw zij- en achterzijde plat dak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen Noors verband, topgevel met bredere basis op consoles, aansluiting topgevel dakrand rollaag, plint rode baksteen halfsteens verband + rollaag; platvol gevoegd; kozijnen ramen deuren hout, latei rollaag, tussen- en onderdorpels verbreed op rollaag; erker op gemetselde borstwering balkon boeiboord met kraal; schoorsteen vanuit gevelmetselwerk, afdekking dubbele rollaag; topgevel met bloembak op consoles hout; entree in oksel, luifel plat boeiboord met kraal, plafond delen, houten deur gelakt in houten kozijn, stoep met trede terrazzo.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gele baksteen Noors verband, rechter topgevel met bredere basis op consoles, aansluiting topgevel dakrand rollaag, plint rode baksteen halfsteens verband + rollaag; platvol gevoegd; kozijnen ramen deuren hout, latei rollaag, tussen- en onderdorpels verbreed op rollaag; gevel rechts, topgevel glas in lood in gevel, uitstekende rollaag als lekdorpel; aanbouw metselwerk halfsteens verband incl. plint, verdere detaillering gelijk.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen Noors verband, topgevel met bredere basis op consoles, aansluiting topgevel dakrand rollaag rode baksteen, plint rode baksteen halfsteens verband + rollaag; platvol gevoegd; kozijnen ramen deuren hout, latei rollaag, tussen- en onderdorpels verbreed op rollaag; aanbouw metselwerk halfsteens verband incl. plint, verdere detaillering gelijk.

KAP

Spits zadeldak, OVH-pan geglazuurd, nok vorsten half rond, dakvoet bakgoot in overstek, zink, boeiboord met kraal; dakkapellen plat dak boeiboord met kraal, wangen beschieting verticaal, kozijnen verbrede onderdorpel.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De in een zeer divers ensemble versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis		
ADRES	Noordersingel 39	HUIDIGE FUNCTIE	Woning		
POSTCODE	9251BL	ARCHITECT			
		NAAM			
MIP-CODE		BOUWJAAR	1935		
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING			

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder spits zadeldak; aanbouwen achterzijde plat dak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen klezorenverband tot aan boeiboord, topgevel met bredere basis op uitgemetselde consoles; iets terug liggend gevoegd cementmortel incl. keermuren plantenbakken; kozijnen hout tussendorpels verbreed, latei rollaag, lekdorpel uitstekende platte laag; bloembak op consoles hout.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gele baksteen klezorenverband tot aan breed overstek, plafond delen; platvol gevoegd; kozijnen hout, latei uitstekende betondorpel, lekdorpel geglazuurde raamdorpelstenen, platte aanbouw klezorenverband boeiboord met kraal; gevel rechts entree in uitbouw met kapel plat dak, boeiboord met kraal, deurkozijn halfrond bovenzijde + rollaag; gevel links platte aanbouw met serre op gemetselde borstwering, kozijnen op lood en terug liggende laag, overstek met boeiboord en kraal.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen halfsteens verband; platvol gevoegd; kozijnen hout tussendorpels verbreed, latei rollaag, lekdorpel geglazuurde raamdorpelstenen; iets terug liggend gevoegd cementmortel.

KAP

Spits zadeldak, OVH-pan gesmoord, nok vorsten halfrond; topgevel boeiboord met waterbord; dakvoet overstek plafond delen, bakgoot zink, boeiboord met kraal; dakkapel 1x plat dak boeiboord met kraal, wangen beschieting verticaal, kozijn met ramen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De door uitbreidingen aangetaste hoofdvorm in een divers ensemble versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Noordersingel 46	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251BN	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1920	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	-
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met zolder onder afgeknot geknikt schilddak en aanbouw met plat dak, risalerende gedeelte van voor- en achtergevel met eigen geknikte topgevel; aanbouw onder plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband tot aan wisseldorpel schuiframen, pleisterwerk met rollagen als speklagen; voegwerk iets terug liggend cementmortel; kozijnen hout, rollaag, lekdorpels uitstekende rollaag gevelsteen, kozijnen vzv schuif- en draairamen; erker met balkon gemetseld, geprofileerde boeilijst en zinken kraal, zinken hwa met vergaarbak, geprofileerde boeilijst, spijlenhekwerk tussen balusters hout; kozijn topgevel openslaand deuren.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk halfsteens verband tot aan wisseldorpel schuiframen, pleisterwerk met rollagen als speklagen, rozetankers; voegwerk iets terug liggend cementmortel; kozijnen hout, rollaag, lekdorpels uitstekende rollaag gevelsteen, kozijnen vzv schuif- en draairamen; gevel rechts entree met zij- en bovenlichten glas in lood, rijk bewerkte paneeldeur stoep en trede tegelwerk in rollagen; erker gemetseld kruisverband, geprofileerde boeilijst en zinken kraal als verbreding van goot; gevel links, kelderlicht; aanbouw met boeilijst en daktrim; voorzetbeglazing op het kozijn.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband tot aan wisseldorpel schuiframen, pleisterwerk met rollagen als speklagen; voegwerk iets terug liggend cementmortel; kozijnen hout, rollaag, lekdorpels uitstekende rollaag gevelsteen, kozijnen vzv schuif- en draairamen.

KAP

Afgeknot geknikt schilddak, gegolfde Friese pannen geglazuurd, hoekkeper omloopvorsten, topgeveloverstek boeiboord met waterbord, dakvoet overstek met schampgoot zink, boeiboord met kraal; dakkapel 2 x lessenaarsdak boeiboord met waterbord, wangen I rabatdelen; plat hoofddak en aanbouw geprofileerde boeilijst, loden spuwvers


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De aangetaste hoofdvorm in een verstoord ensemble versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Noordersingel 50	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251BN	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1927	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	-	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	-
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde Nee		E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag met zolder onder een half gebroken schilddak en aanbouw met zadeldak, risalerende gedeelte van voorgevel met eigen gebroken topgevel.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband tot onderkant dak / gevelbeschieting, gevelbeschieting verticaal delen; voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijnen hout, rollaag, lekdorpels uitstekende rollaag geglazuurde profielbaksteen, kozijnen vzw vaste en draairamen; entree met paneeldeur met glasstrook onder gootoverstek, stoep terrazzo; erker met balkon gemetseld, vlakke boeilijst en zinken kraal, loden spuwer, leuningdelen tussen balusters hout; kozijn topgevel openslaande deuren.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk halfsteens verband tot aan onderkant dak, schotelankers; voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijnen hout, rollaag, lekdorpels uitstekende rollaag geglazuurde profielbaksteen, kozijnen vzw vaste en draairamen; gevel rechts erker onder lessenaarsdak, gemetselde borstwering, geprofileerde boeilijst en zinken kraal; gevel links, kelderlicht; aanbouw met boeilijst en daktrim; voorzetbeglazing op het kozijn.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk halfsteens verband tot aan wisseldorpel schuiframen, pleisterwerk met rollagen als speklagen; voegwerk iets terug liggend cementmortel; kozijnen hout, rollaag, lekdorpels uitstekende rollaag geglazuurde profielbaksteen, kozijnen vzw vaste en draairamen.

KAP

Half gebroken schilddak, VH-pannen geglazuurd met knikhulpstukken, hoekkeper- en nokvorsten halfrond; overstekken, topgevel boeiboord met waterbord, dakvoet met bakgoot zink, boeiboord met kraal.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat te herkennen is als woning gelegen op enige afstand aan een ruime straat zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur met gave gevelindelingen, detaillering en materiaalgebruik. De aangetaste hoofdvorm in een verstoord ensemble versterkt de voorgaande aspecten onvoldoende voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Dubbel woonhuis	
ADRES	Raadhuisweg 1-3	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251GH	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1935	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	-
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Twee- onder-één-kap, rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder zadeldak; aanbouw achterzijde plat dak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel symmetrisch ingedeeld; metselwerk rode baksteen Noors verband tot onderzijde overstek; terug liggend gevoegd cementmortel; kozijnen ramen deuren hout, betonlatei, onderdorpels verbreed als lekdorpel; entree, houten glasdeur geschilderd in houten kozijn hardstenen onderdorpel, stoep met trede terrazzo gemetseld rollaag.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk rode baksteen Noors verband, topgevel met bredere basis op consoles hout; terug liggend gevoegd cementmortel; kozijnen ramen deuren hout, vlak in gevelmetselwerk, betonlatei, lekdorpel raamdorpelstenen; aanbouw metselwerk halfsteens verband, verdere detaillering gelijk.

ACHTERGEVEL

Gevel symmetrisch ingedeeld; metselwerk rode baksteen Noors verband tot onderzijde overstek; terug liggend gevoegd cementmortel; kozijnen ramen deuren hout, betonlatei, onderdorpels verbreed als lekdorpel; houten glasdeuren geschilderd.

KAP

Zadeldak, gegolfde Friese pannen gesmoord, nok vorsten halfrond; topgevel overstek met boeiboord aansluitend tegen de dakpannen; dakvoet mastgoot op beugels zink met kraal; dakkapellen 2 z plat dak boeiboord met daktrim; schoorstenen 3 x halfsteens verband nokeinden en midden; dakramen 5 x achterdakvlak + 8 zonnepanelen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar als twee-onder-één-kap-woning, een aardig ensemble vormend met de andere gebouwen, waaronder ook een Rijksmonument, gelegen aan het plantsoen waarin de Raadhuisweg is aangelegd zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm gevelindelingen en materiaalgebruik. De ligging aan de rand van de groene zone, de eenvoudige constructiewijze en de aanwezige detaillering ondersteunen de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Raadhuisweg 2	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251GH	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1935	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	-
A3 Gaafheid van de gevelindeling	+	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige L-vormige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder spits zadeldak met haaks geplaatst zadeldak; aanbouw zij- en achterzijde plat dak

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen klezorenverband tot onderzijde dakoverstek, topgevel met bredere basis op consoles hout; terug liggend gevoegd cementmortel; kozijnen ramen deuren stoeltjesprofiel staal, uitstekende betonlatei, uitstekende platte laag gevelsteen als lekdorpel; entree in, houten deurvlak gelakt in houten kozijn met halfronde bovenzijde rollaag, stoep.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gele baksteen klezorenverband tot onderzijde overstek; terug liggend gevoegd cementmortel; kozijnen ramen deuren stoeltjesprofiel staal, uitstekende betonlatei, uitstekende platte laag gevelsteen als lekdorpel; aanbouw detaillering gelijk tot aan overstek, boeiboord met kraal en leuning horizontale delen op balusters hout.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen klezorenverband tot onderzijde dakoverstek, topgevel met bredere basis op consoles hout; terug liggend gevoegd cementmortel; kozijnen ramen deuren stoeltjesprofiel staal, uitstekende betonlatei, uitstekende platte laag gevelsteen als lekdorpel; aanbouw detaillering gelijk tot aan overstek, boeiboord met kraal en leuning horizontale delen op balusters hout.

KAP

Spits zadeldak, Romaanse pannen gesmoord met gevelpannen, nokvorsten halfrond; dakvoet mastgoot op beugels, zink met kraal; topgeveloverstek met boeiboord; dakkapellen plat dak boeiboord met kraal, wangen beschieting vlak, kozijnen hout met draairamen; schoorsteen nok, halfsteens verband afdekking betonplaat met schoorsteenpotten.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar als woning, een aardig ensemble vormend met de andere gebouwen, waaronder ook een Rijksmonument, gelegen aan het plantsoen waarin de Raadhuisweg is aangelegd zou in aanmerking komen vanwege de herkenbare architectuur, gave hoofdvorm gevelindelingen en materiaalgebruik. De ligging aan de rand van de groene zone, de eenvoudige constructiewijze en de aanwezige detaillering ondersteunen de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Schoolstraat 27	HUIDIGE FUNCTIE	Onderdeel Bibliotheek	
POSTCODE	9251EA	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1850	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	0
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een zadeldak tussen tuitgevels. Achterkant geheel en zijkanten gedeeltelijk ingebouwd.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk, rode baksteen tot aan hoofdgestel zonder architraaflijst; hoofdgestel met vlak fries en geprofileerd kroonlijst met goot, zink met kraal; voegwerk gesneden kalkmortel; kozijnen met verbrede onderdorpel als lekdorpel, latei rollaag; schuiframen; entree in omlijsting, gepleisterde pilasters met cassettes en hoofdgestel, paneeldeur met schijfnaald, glaspanelen en gietijzeren roosters, bovenlicht; dakkapel plat met zinken kraal, kozijn omlijsting als pilasters met hoofdgestel.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk, gele baksteen tot aan afdekking tuitgevel, rollaag en zinken afdekkap, aanzettuit afdekplaat zandsteen, toptuit schoorsteen, afdekplaat smeedijzer op afstandhouders; voegwerk gesneden kalkmortel; kozijnen met verbrede onderdorpel als lekdorpel, latei rollaag; schuiframen, ook met opgeklampte luiken.

ACHTERGEVEL

Niet zichtbaar door aansluitende nieuwbouw

KAP

Zadeldak oude holle pannen gesmoord, nok omloopvorsten.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning en verloren ligt tussen de hedendaagse bebouwing aan een hoofdstraat zou in aanmerking kunnen komen vanwege de kenmerkende hoofdvorm met gevelindelingen en het gave materiaalgebruik. De gelaagdheid van het object, zichtbaar door aangepaste gevelindeling en detailleringen bezitten een groot verhalend karakter en zijn een herinnering aan de oorspronkelijke vorm en functie; zij bieden voldoende gewicht voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Schoolstraat 55	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251EB	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1932	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	-
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een schilddak, risalerende gevelgedeelten van de voor- en achtergevel met eigen topgevel in zadeldak. Tegen de achterzijde diverse moderne aanbouwen.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk kruisverband tot aan dakrand geschilderd, trasraam met rollaag in koppenverband; voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijnen hout op lekdorpel geglazuurde profielbakstenen, latei rollaag vzw geornamenteerd pleisterwerk, schuiframen, bovenlicht glas in lood, persiennes met versieringen bovenrand; entree in portiek, stoep, deur paneeldeur, gedeeltelijk glas.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk kruisverband tot aan dakrand geschilderd, trasraam met rollaag in koppenverband; voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijnen hout op lekdorpel geglazuurde profielbakstenen, latei rollaag vzw geornamenteerd pleisterwerk, schuiframen, bovenlicht glas in lood, persiennes met versieringen bovenrand; gevel rechts kruisverband overgaand in klezorenverband, plat dak overstek boeiboord met daktrim; erker op gemetselde borstwering, verbrede onder- en tussendorpels, plat dak overstek boeiboord met daktrim.

ACHTERGEVEL

Aansluitende aanbouwen niet beschreven; topgevel metselwerk kruisverband tot aan dakrand geschilderd; voegwerk gesneden cementmortel met kalk; kozijnen hout op lekdorpel geglazuurde profielbakstenen, latei rollaag vzw geornamenteerd pleisterwerk, draairamen; gevel rechts kruisverband overgaand linkerzijde in klezorenverband, plat dak overstek boeiboord met daktrim.

KAP

Schilddak met dwars zadeldak, OVH-pannen geglazuurd, nokeinde loden piron; topgeveloverstekken boeiboord met waterbord, voorzijde top boeiboorden met trekbal, doorstekende makelaar en verticale delen; dakvoet bakgoot op geprofileerde klossen, geprofileerd boeiboord met kraal; dakkapel plat dak boeiboord en daktrim, kozijnen met ramen; schoorstenen 2 x halfsteens verband, afdekking rollaag en gres pijp

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat herkenbaar is als woning en op enige afstand van de hoofdstraat in een groene oase ligt zou in aanmerking kunnen komen vanwege de kenmerkende hoofdvorm en het gave materiaalgebruik. De aangetaste gevelindeling en detaillering bieden onvoldoende gewicht voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rentenierswoning
ADRES	Schoolstraat 56	HUIDIGE FUNCTIE	Woning
POSTCODE	9251EC	ARCHITECT	
MIP-CODE		NAAM	
		BOUWJAAR	1870
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND	



WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder een schilddak; aankapping onder lessenaarsdak. Linkerzijgevel tegen hogere belending.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Symmetrische gevel; metselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdgestel zonder architraaflijst, voegwerk gesneden kalkmortel, plint gepleisterd; kozijnen met schuiframen, bovenlichten, strekse boog, gepleisterde raamdorpels, gesmede hekjes op raamkozijn; hoofdgestel met alleen ongeprofileerde kroonlijst en vlak fries; entree dubbele paneeldeur met bovenlicht in geprofileerde omlijsting; stoep hardsteen met rollaag.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk, baksteen kruisverband tot aan hoofdgestel zonder architraaflijst en hardstenen afdekking, muurankers, voegwerk gesneden kalkmortel; kozijnen met schuiframen, bovenlichten, strekse boog, gepleisterde raamdorpels, gesmede hekjes op raamkozijn; hoofdgestel met alleen ongeprofileerde kroonlijst en vlak fries; afdekking topgevel aankapping hardsteen platen.

ACHTERGEVEL

Gevel metselwerk, baksteen kruisverband tot aan bakgoot, voegwerk iets terugliggend cementmortel met kalk, muurankers; kozijnen vlak met metselwerk, ramen en glasdeuren, verbrede onderdorpel als lekdorpel, rollaag; dakkapellen 2 x overstekend plat dak boeiboord met kraal, beschieting horizontaal rabatdelen.

KAP

Schilddak met aankapping; oude holle pannen gesmoord, achterzijde rood, hoekkeper en nok met omloopvorsten; bakgoot in kroonlijst of op klossen, zink met kraal.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object dat te herkennen is als woning met een zekere status, direct aan de straat gelegen en opgenomen in een straatwand zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare architectuur en hoofdvorm met gaaf materiaalgebruik. Dat het object onderdeel is van een aardig ensemble, maar ook aangetaste gevelindelingen en detaillering bezit versterken de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	School	
ADRES	Schoolstraat 90	HUIDIGE FUNCTIE	Muziekschool	
POSTCODE	9251ED	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1930	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	+	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, lange vleugel met twee dwarsvleugels, één bouwlaag met zolder onder een schilddak. Binnenzijde vleugels en kop vleugeleinde uitbreidingen onder plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel dwarsvleugel metselwerk Noors verband tot aan bovenzijde gevelopeningen, staand metselwerk tot aan overstek, trasraam met rollaag; voegwerk terug liggend, cementmortel; kozijnen met tussendorpel hout op hardsteen lekdorpel, betonlatei; entree uitgemetselde pilasters met overstekende luifel, vlak boeiboord met kraal, plafond delen, glasdeur in houten kozijn, stoep oplopend terrazzo met gemetselde keermuren, halfsteens verband met rollaag, hout overstek bet zink goot

ZIJGEVELS

Gevels en geveldelen metselwerk Noors verband tot aan bovenzijde gevelopeningen, staand metselwerk tot aan overstek, trasraam met rollaag; voegwerk terug liggend, cementmortel; kozijnen met tussendorpel hout op hardsteen lekdorpel, betonlatei; gevels gepleisterd tussen uitbouwen onder plat dak; op gemetselde borstwering, kozijnen hout, afdekrand zink met rechte kraal.

ACHTERGEVEL

Gevel dwarsvleugel metselwerk Noors verband tot aan bovenzijde gevelopeningen, staand metselwerk tot aan overstek, trasraam met rollaag; voegwerk terug liggend, cementmortel; kozijnen met tussendorpel hout op hardsteen lekdorpel, betonlatei.

KAP

Schilddak, VH-pannen rood, hoekkeper- en nokvorsten halfroond; goot in overstek, boeiboord met kraal, zink.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als schoolgebouw, gelegen op enige afstand van de hoofdstraat zou in aanmerking kunnen komen vanwege herkenbare architectuur een redelijk gave hoofdvorm en gevelindeling met gaaf materiaalgebruik. De onopvallendheid van de aantasting versterken de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	School	
ADRES	Schoolstraat 101A+B	HUIDIGE FUNCTIE	Woningen	
POSTCODE	9251EB	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR		
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	-	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	+	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, lange vleugel met twee dubbele dwarsvleugels, één bouwlaag met zolder onder een schilddak. Binnenzijde vleugels en kop vleugeleinde uitbreidingen onder plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL Alleen 101a opgenomen 101 is nieuwe school

Gevel symmetrisch; metselwerk kruisverband tot aan dakrand vzv hoekpilasters, rozetankers, uitbouw centraal, plint geschilderd; kozijnen stalen ramen, betonlatei met rollaag, ook verticaal metselwerk tot rand pat dak, raamdorpelstenen ijzerklinker.

ZIJGEVELS

Gevels; metselwerk kruisverband tot aan dakrand vzv hoekpilasters, rozetankers, plint geschilderd; open binnenhof gepleisterde blokken als tegelverband; kozijnen stalen ramen, betonlatei met rollaag, raamdorpelstenen ijzerklinker; uitbouwen binnenhof plat dak, (bloem)kozijnen aluminium; poorten 2 stuks.

ACHTERGEVEL

Gevels; metselwerk kruisverband tot aan dakrand, rozetankers, plint geschilderd; uitbouwen plat dak gepleisterde blokken als tegelverband, beschieting rabatdelen western red cedar, kozijnen aluminium hout met glasdeuren (vm. entree).

KAP

Schilddaken, gescheiden door zakgoten; gegolfde Friese pannen, geglazuurd zwart, hoekkeper en nokvorsten half rond; bakgoten geprofileerd op consoles, goot zink met kraal; dakraam 1x achtergevel.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: voormalige fietsenberging, metselwerk halfsteens verband 2-zijdig schoon werk, achter- en tussenmuren, voorzijde verdikt in anderhalf steens werk met uitkraging; per vak spanten 2 x onderslag + stijl, geschoord, gordingen; ongelijkzijdig zadeldak golfplaat asbestcement.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als schoolgebouw, gelegen op enige afstand van de hoofdstraat zou in aanmerking kunnen komen vanwege herkenbare architectuur een redelijk gave hoofdvorm en gaaf materiaalgebruik. De gelaagdheid voortkomend uit de aangetaste gevelindeling en detaillering versterken de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Rentenierswoning	
ADRES	Schoolstraat 103	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251EB	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1897	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	-	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde Met school	+	E3 Kunsthistorische waarde N.v.t.	0
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	+	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag onder zolder met afgeknot schilddak en aankapping; aanbouw 1 x, één bouwlaag onder een plat dak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel symmetrisch; metselwerk grauwe baksteen, kruisverband tot aan hoofdgestel, speklagen paarse baksteen; geprofileerde kroonlijst, vlak fries, schotelankers geschilderd, voegwerk gesneden; openingen korfboog, vulling verticaal metselwerk; kozijnen hout, lekdorpel hardsteen, T-schuiframen; entree in rislerend gevelgedeelte dubbele paneeldeur vzv roosters gietijzer, bovenlicht vzv levensboom omlijsting.

ZIJGEVELS

Gevels; metselwerk grauwe baksteen, kruisverband tot aan kroonlijst geprofileerd en dakoverstek, vlak fries, rozetankers geschilderd, voegwerk gesneden; openingen korfboog vulling siermetselwerk en rechthoekig; kozijnen hout, lekdorpel hardsteen, rollaag, T-schuiframen, meerruits ramen; gevel rechts keldervenster diefijzers; aanbouw halfsteens verband.

ACHTERGEVEL

Gevels; metselwerk grauwe baksteen, kruisverband tot aan kroonlijst en dakoverstek; geprofileerd, vlak fries, rozetankers geschilderd, voegwerk gesneden; openingen korfboog vulling siermetselwerk en rechthoekig; kozijnen hout, lekdorpel hardsteen, rollaag, schuiframen, meerruits ramen; aanbouw halfsteens verband.

KAP

Afgeknot schilddak en aankapping, moderne keramische geglazuurde pannen, hoekkeper en nok halfronde vorst; schoorstenen 1x halfsteens verband, afdekking betonelementen; dakvoet bakgoten in kroonlijst of op klossen; topgeveleinde boeiboord met waterbord; dakhuis 1 x voorzijde metselwerk als gevel, wang halfsteens verband, kozijn met T-schuiframen; dakkapel 3x getimmerd plat dak, wangen beschieting 1x houten kozijnen + ramen 2 x volledig in kunststof; dakvensters 1x.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als woonhuis met een zekere status, gelegen op enige afstand van de hoofdstraat zou in aanmerking kunnen komen vanwege herkenbare architectuur een redelijk gave hoofdvorm en gevelindeling. Ondanks de aangetaste detaillering en materiaalgebruik blijkt de ligging in een aardig ensemble ten opzichte van de belendingen het voorgaande voldoende te versterken voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Schoolmeesterswoning	
ADRES	Schoolstraat 105-107	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251EB	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	XIXA	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde n.v.t.		E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	0			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag onder zolder met schilddak; aanbouwen 2 x, één bouwlaag hoog met vliering of zolder onder een zadeldak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel symmetrisch; gepleisterd en geschilderd metselwerk tot aan hoofdgestel; geprofileerde kroonlijst en architraaflijst, vlak fries, schotelankers geschilderd; openingen rechthoekig kozijnen hout, gepleisterde lekdorpel, uitstekende rollaag als lekdorpel, schuiframen; entree (dubbele) paneeldeur, bovenlicht geprofileerde omlijsting.

ZIJGEVELS

Gevels gepleisterd en geschilderd metselwerk tot aan hoofdgestel; geprofileerde kroonlijst en architraaflijst, vlak fries, schotelankers geschilderd; openingen rechthoekig kozijnen hout, gepleisterde lekdorpel, uitstekende rollaag als lekdorpel, schuiframen; gevel rechts kruisverband geschilderd incl. tuitgevel, afdekking zink; gevel links topgevel rabatdelen horizontaal.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens bekend.

KAP

Schilddak en zadeldaken, oude holle pannen, gesmoord en rood, hoekkeper- en nokvorsten omloopvorst; nok uiteinde schoorstenen 2x halfsteens verband, rollaag en uitloop; dakvoet bakgoten in kroonlijst of op klossen; topgeveleinde boeiboord met waterbord; dakhuis 1 x voorzijde beschieting rabatdelen, kozijn met ramen, zadeldak roevendak zink, rand met druiplijsten; dakvensters 2x.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als woonhuis, gelegen op enige afstand van de hoofdstraat en op de hoek met een aansluitende zijweg zou in aanmerking kunnen komen vanwege herkenbare architectuur een redelijk gave hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en gaaf materiaalgebruik. De ligging nabij de aansluiting versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Kop-rompboerderij	
ADRES	Swanneblom 2	HUIDIGE FUNCTIE	Woonboerderij	
POSTCODE	9251TD	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1661?	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		KARAKTERISTIEK		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	-	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	-	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	-	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	+		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, een bouwlaag met zolder onder zadeldak aansluiten op schilddak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid aanwezig.

Aanvullend onderzoek zou wenselijk zijn waarbij tevens gekeken dient te worden naar het interieur technische aspect.

VOORGEVEL

Gevel gemetseld kruisverband tot aan tuitgevel, vzv pleisterwerk, muurankers, vormen jaartal 1661, afdekking tuitgevel rollaag; kozijnen recht en getoogde bovendorpel, 6-ruits schuiframen, rollaag, gepleisterde lekdorpels, opgeklampte deur.

ZIJGEVELS

Gevels gemetseld kruisverband tot aan dakrand, vzv pleisterwerk, muurankers, afdekking tuitgevel tussengevel rollaag vzv schoorsteen; kozijnen recht en getoogde bovendorpel, 6-ruits schuiframen, gepleisterde lekdorpels.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Zadeldak aansluitend op schilddak met uileborden; oude holle pannen, hoekkeper en nok omloopvorst, riet met rietvorsten gemetseld; dakramen 2x 6-pans ijzer, dakvenster 4 x zijgevels; dakkapel lessenaarsdak; geen goten; schoorsteen halfsteens verband met rollaag.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit object herkenbaar als boerderij van het kop-romptype gelegen op een erf op enige afstand van de uitvalsweg van het centrum zou in aanmerking kunnen komen vanwege de herkenbare hoofdvorm en gaaf materiaalgebruik. De gelaagdheid van het object, zichtbaar door de veranderende omgeving, de traditionele constructiewijze aangepaste gevelindeling en detailleringen bezitten een groot verhalend karakter maar bieden onvoldoende tegenwicht voor enige bescherming. Door de plaats van het object aan de rand van de bebouwde kom karakteristiek gewaardeerd.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woonhuis	
ADRES	Tussendijken 4	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LW	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1929	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		GEEN WAARDERING		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	0
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond; één bouwlaag onder zolder met schilddak; aankappingen met lessenaarsdaken; bijgebouwen 2 x, één bouwlaag hoog met vliering of zolder onder een zadeldak.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel symmetrisch; metselwerk kruisverband tot aan hoofdgestel, voegwerk gesneden, rozetankers geschilderd; kozijnen hout, verbrede onderdorpel als lekdorpel, uitstekende rollaag als lekdorpel, boogvulling gepleisterd met rollaag; kozijnen met schuiframen, glaslatten.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gepleisterd, geschilderd; kozijnen hout, verbrede onderdorpel als lekdorpel; kozijnen met schuiframen, glaslatten; aanbouw gevel gepleisterd of verticale beschiëting; kozijnen met ramen hout, op raamdorpelstenen geglazuurd; entreepui met glasdeur.

ACHTERGEVEL

Gevels metselwerk gepleisterd, geschilderd; kozijnen met ramen hout, op raamdorpelstenen geglazuurd.

KAP

Schilddak en lessenaarsdaken, Tuile du Nord, rood, hoekkeper- en nokvorsten driehoekvorst; nok uiteinde schoorstenen 2x halfsteens verband, rollaag en gesmede schoorsteenkap op afstandhouders; dakvoet bakgoten in kroonlijst of op klossen, boeiboord vlak met kraal, zink; topgeveloverstek boeiboord met waterbord; dakramen 3 x.

BIJGEBOUWEN

Wel beschermd: Voormalig kookhuis, metselwerk geschilderd houten kozijn met raam en opgeklampte deuren garagedeuren; zadeldak Tuile du Nord rood en nok driehoekvorsten; boeiboord met waterbord; makelaar op nokeinden; Schuur gemetseld onregelmatig verband en gedeeltelijk gepleisterd en geschilderd, zadeldak oude holle pannen rood en gesmoord, boeiboord met waterbord, bakgoten.

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als woonhuis, gelegen op enige afstand van de tot straat gewijzigde landweg zou in aanmerking kunnen komen vanwege een redelijk gave hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. Onderdeel uitmakend van een aardig ensemble dat enige gelaagdheid bezit worden de voorgaande aspecten onvoldoende versterkt voor enige bescherming.

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woudhuisje	
ADRES	Tussendijken 6	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LW	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1933	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	0	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	+	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, een bouwlaag met zolder onder een zadeldak met wolfseind en uilebord.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk gele baksteen kruisverband en halfsteens verband tot aan dakrand en tuitgevelrand, gevelankers, tuitgevel vlechtingen, afgedekt met zink; voegwerk platvol cementmortel; trasraam geschilderd; kozijnen hout gepend schuiframen, latei rollaag, verbrede onderdorpel als lekdorpel + rollaag.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gele baksteen kruisverband en halfsteens verband tot aan dakrand en tuitgevelrand, gevelankers; voegwerk platvol cementmortel; trasraam geschilderd; kozijnen hout gepend schuiframen, latei rollaag, verbrede onderdorpel als lekdorpel + rollaag; opgeklampte deur in kozijnen, onderdorpel cement.

ACHTERGEVEL

Tussenbouw naar woning; gevel metselwerk gele baksteen kruisverband en halfsteens verband tot aan dakrand en tuitgevelrand, gevelankers; voegwerk platvol cementmortel; trasraam geschilderd; kozijnen hout gepend; opgeklampte deur, onderdorpel cement.

KAP

Zadeldak met wolfseind en uilebord, VH-pannen, hoekkeper en nok omloopvorsten; topgeveloverstek boeiboord met waterbord; blokgoot op klossen; schoorsteen in toptuit tegelafdekking op gemetselde afstandhouders.

BIJGEBOUWEN


Wel beschermd: schuur op rechthoekige plattegrond en afgedekte met een schilddak vzw uileborden

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als woonhuis met agrarische bedrijvigheid, gelegen op enige afstand van de tot straat gewijzigde landweg zou in aanmerking kunnen komen vanwege een redelijk gave hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. Onderdeel uitmakend van een aantrekkelijk ensemble dat enige gelaagdheid bezit worden de voorgaande aspecten voldoende versterkt voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYPOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woudhuisje	
ADRES	Taekemastrjitte 11b	HUIDIGE FUNCTIE	Woning	
POSTCODE	9251LX	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1935	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	+	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	+
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	+	C2 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	-	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de bouwtypologie	++
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	-	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, een bouwlaag met zolder onder een zadeldak met wolfseind en uilebord.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk gele en rode baksteen; kruisverband en halfsteens verband tot aan dakrand, gevelankers; voegwerk platvol met daggestreep kalkmortel; kozijnen hout gepend schuiframen, latei rollaag, verbrede onderdorpel als lekdorpel; gietijzeren ramen.

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk gele en rode baksteen; kruisverband en halfsteens verband tot aan dakrand, gevelankers; voegwerk platvol met daggestreep kalkmortel; kozijnen en ramen hout; opgeklampte deur in kozijnen, onderdorpel cement; gevel rechts kelderlicht.

ACHTERGEVEL

Aanbouw lessenaarsdak, gevelbeschieting horizontaal; gevel metselwerk gele en rode baksteen; kruisverband en halfsteens verband tot aan dakrand, gevelankers; voegwerk platvol met daggestreep kalkmortel; kozijnen en ramen hout; opgeklampte deur in kozijnen, onderdorpel cement.

KAP

Zadeldak met wolfseind en uilebord, cementpannen, hoekkeper en nok omloopvorsten; topgeveloverstek boeiboord met waterbord; blokgoot op klossen; schoorsteen in toptuit halfsteens verband schoorsteenpot; kunststof bakgoot op beugels of klossen.


BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Dit vrijstaande object dat herkenbaar is als woonhuis met agrarische bedrijvigheid, gelegen op enige afstand van de tot straat gewijzigde landweg zou in aanmerking kunnen komen vanwege een redelijk gave hoofdvorm, gevelindeling, detaillering en materiaalgebruik. De aanwijsbare gelaagdheid versterkt de voorgaande aspecten voldoende voor enige bescherming (beeldondersteunend).

ALGEMEEN

PLAATS	Burgum	TYOLOGIE/ HISTORISCHE FUNCTIE	Woningwetwoningen	
ADRES	Westersingel 44-58	HUIDIGE FUNCTIE	Woningen	
POSTCODE	9251HJ	ARCHITECT		
MIP-CODE		NAAM		
		BOUWJAAR	1911	
AANDUIDING IN BESTEMMINGSPLAN		BEELDONDERSTEUNEND		

WAARDERING

A. GAAFHEID EN HERKENBAARHEID	+/-	C. STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE	+/-	E. HISTORISCHE WAARDE	+/-
A1 Materiële gaafheid	0	C1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving	+	E1 Oorspronkelijke functie	0
A2 Herkenbaarheid hoofdvorm	0	C2 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	0	E2 Betekenis van het complex in haar historisch ruimtelijke context	+
A3 Gaafheid van de gevelindeling	0	C3 Ensemblewaarde	0	E3 Kunsthistorische waarde	-
A4 Gaafheid detaillering, ornamentiek	-			E4 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie	+
B. ARCHITECTONISCHE KWALITEIT		D. BOUWHISTORISCHE WAARDE			
B1 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid	0	D1 Materiaalgebruik	0		
B2 Architectonische kwaliteit van het ontwerp	0	D2. Constructiewijze	0		

OMSCHRIJVING

ALGEMEEN

Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolder onder zadeldak met eindschild en uilebord.

BEKENDE HISTORISCHE GELAAGDHEID

Gezien het bouwjaar is de historische gelaagdheid klein.

VOORGEVEL

Gevel metselwerk baksteen kruisverband rot aan dakrand, voegwerk platvol gevoegd cementmortel, trasraam donkerrode baksteen Vlaams verband; kozijnen strekse boog, schuif- en draairamen op uitstekende rollaag gevelsteen als lekdorpel; entree; stoep met trede rollaag

ZIJGEVELS

Gevels metselwerk baksteen kruisverband rot aan dakrand, voegwerk platvol gevoegd cementmortel, trasraam donkerrode baksteen Vlaams verband; kozijnen strekse boog, schuif- en draairamen op uitstekende rollaag gevelsteen als lekdorpel.

ACHTERGEVEL

Geen gegevens

KAP

Zadeldak met eindschild en uilebord betonpannen romaans; hokkeper- en nokvorsten omloopvorst; topgeveloverstek boeiboord met gevelpannen; dakvoet bakgoot met geprofileerd boeiboord en klossen, zink met kraal of mastgoot op muurbeugels; schoorsteen nok halfsteens verband met rollaag en uitloop; dakramen en dakkapellen in diverse formaten en afwerkingen.

BIJGEBOUWEN

Niet beschermd: niet vermelde aanbouwen en bijgebouwen.

WAARDERING

Deze rij van vrijstaande objecten die herkenbaar zijn als woning met een zekere status, gelegen op enige afstand van een straat in de wijk zou in aanmerking kunnen komen vanwege een redelijk gave hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik. Als aardig ensemble met niet gave detaillering worden de voorgaande aspecten voldoende versterkt voor enige bescherming (beeldondersteunend).