

Bijlage 3 Foto's bestaande verharding dd. 9 mei 2017

1. Bestaande verharding ter hoogte van voormalige kippenhok ter ontsluiting van achterliggende gronden



2. Bestaande verharding ter hoogte van oude schuur

Bestaande verharding ten noorden van de schuur, ter ontsluiting van de schuur alsmede achterliggende gronden en schuur



Bestaande verharding ten oosten van de schuur, langs de weg.



Bestaande (half)verharding ten zuiden van de schuur, mede ten behoeve van de ontsluiting van de achterliggende schuur en agrarische gronden .

