

Bronnen, januari2019
Mosstraat 23 Rijen

Van Dun Advies

Model: luchtkwaliteit, januari 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis PM10	Flux	Gas temp	Warmte	Geb.bron	Bedr. uren
bron 1	Stal 1	124045,00	401537,00	6,40	2,17	2,40	0,00002968	11,990	293,0	0,132	Ja	8760,00
bron 2	Stal 2	124025,00	401534,00	6,40	2,17	2,40	0,00003710	11,990	293,0	0,132	Ja	8760,00
bron 3	Stal 3	124005,00	401531,00	6,40	2,26	2,50	0,00003133	12,680	293,0	0,140	Ja	8760,00
bron 4	Stal 4	123981,00	401527,00	6,40	2,65	2,90	0,00005565	17,990	293,0	0,199	Ja	8760,00
bron 5	Stal 5/6 nok	124006,00	401600,00	10,60	0,63	0,73	0,00004617	1,240	293,0	0,014	Ja	8760,00
bron 6	Stal 5/6 lengte	123997,00	401650,00	10,00	4,37	4,80	0,00011872	38,400	293,0	0,424	Ja	8760,00
bron 7	Stal 7/8	123969,00	401646,00	10,00	4,65	5,10	0,00013191	53,380	293,0	0,589	Ja	8760,00
bron 8	ketelinstallatie	124051,00	401649,00	17,70	0,60	0,70	0,00004731	2,811	426,0	0,547	Ja	8760,00

Gebouwen, januari2019 Mosstraat 23 Rijen

Van Dun Advies

Model: luchtkwaliteit, januari 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Min.lengte	Max.lengte
1	gebouw 1	3,50	14,27	80,11
2	gebouw 2	3,50	14,27	80,18
3	gebouw 3	4,30	17,23	80,22
4	gebouw 4	4,40	20,38	80,10
5	gebouw 5-6	7,70	24,37	99,98
6	gebouw 7-8	7,70	24,69	99,98
7	gebouw 9	7,98	20,39	99,92
8	gebouw 10	9,60	20,45	30,49

Rekenpunten, januari2019 Mosstraat 23 Rijen

Van Dun Advies

Model: luchtkwaliteit, januari 2019
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y
tp1	Mosstraat 25 woning	124119,00	401452,00
tp2	Mosstraat 25 tuin	124080,00	401462,00
tp3	Mosstraat 34 woning	123966,00	401368,00
tp4	Mosstraat 34 tuin	123976,00	401361,00
tp5	Mosstraat 19 woning	123859,00	401371,00
tp6	Mosstraat 19 tuin	123859,00	401384,00

Rekenresultaten PM10, januari2019 Mosstraat 23 Rijen

Van Dun Advies

Rapport: Resultatentabel
Model: luchtkwaliteit, januari 2019
Resultaten voor model: luchtkwaliteit, januari 2019
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Ja
Referentiejaar: 2019

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
tp1	Mosstraat 25 woning	124119,00	401452,00	22,32	20,60	1,72	11
tp2	Mosstraat 25 tuin	124080,00	401462,00	22,86	20,60	2,26	13
tp3	Mosstraat 34 woning	123966,00	401368,00	20,95	19,77	1,18	10
tp4	Mosstraat 34 tuin	123976,00	401361,00	20,89	19,77	1,12	10
tp5	Mosstraat 19 woning	123859,00	401371,00	20,85	19,77	1,08	10
tp6	Mosstraat 19 tuin	123859,00	401384,00	20,93	19,77	1,16	10