

BESTAANDE SITUATIE

te slopen sleufsilos

grens bestaand
bestemmingsvlak

te slopen mestilo's

te slopen bedrijfsbebouwing

te slopen garage

LANDSCHAPPELIJK INRICHTINGSPLAN

Wierkstraat 2 - Hulten

7 mei 2019
schaal 1: 1.000

0 m 50 m

projectnr. 19039



NIEUWE SITUATIE

1. behoud landschappelijke inpassing
bomen en knotwilgen

24 Knotwilgen

grens bestaand
bestemmingsvlak

11. sloop sleufsilo's
herinrichting met grasland

10. verwijderen verharding
herinrichting met grasland

Inlandse Eiken
Berk
Els

Inlandse Eiken

grens nieuwe
bestemming Bedrijf
5.000 m²

B-watergang
blijft behouden

6 Wilgen

6 Knotwilgen

2. sloop mestsilo
herinrichting met grasland

9. sloop bedrijfsbebouwing

8. sloop garage

Elzen

Inlandse Eiken

13 Wilgen

7. behoud landschappelijke inpassing
groenwal jonge Elzen hakhout (struikvorm)

Wilg
Kers
Appel
Walnoot
Kastanje

Walnoot

3. behoud landschappelijke inpassing
bomen en wilgen

3 Wilgen

6. behoud landschappelijke inpassing
bomen

Inlandse Eiken

Berkenboom

4. behoud landschappelijke inpassing
Wwilgen

30 Wilgen

5. behoud zicht op
karakteristieke boerderij

LANDSCHAPPELIJK INRICHTINGSPLAN

Wierkstraat 2 - Hulten

31 juli 2019
schaal 1: 1.000

projectnr. 19039



0 m 50 m