



Victorialaan 1 | 5213 JG 's-Hertogenbosch

www.odbn.nl



RAPPORT

Waarvan door mij naar waarheid is opgesteld dit rapport op 9 oktober 2020 te 's-Hertogenbosch



RAPPORT CONTROLE SOORTENBESCHERMING

A: ALGEMEEN	
Datum controle:	8 oktober 2020
Zaaknummer:	Z/130350
Ontheffing/ vvgb soortenbescherming	Geen ontheffing of verklaring van geen bedenkingen
Gedragscode van toepassing:	Niet van toepassing
Vrijstelling voor soorten:	Geen vrijstelling
Projecteigenaar Adres: Postcode en plaatsnaam:	Stichting Avans Prof Cobbenhagenlaan 13 5037 DA Tilburg
Projectlocatie: Adres: Postcode en plaats:	Kadaster 's-Hertogenbosch, perceel sectie F, nummer 2688 Onderwijsboulevard 256 5223 DJ 's-Hertogenbosch
Inhoud project:	Op 2 oktober 2020 is een last onder dwangsom, met kenmerk Z/130724, verzonden aan de projecteigenaar. In het door ons genomen besluit hebben wij gesommeerd om de waargenomen overtreding op de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) ten gevolge van sloopwerkzaamheden ongedaan te maken. Op basis van bovenstaand besluit is een controle op de projectlocatie uitgevoerd, om de naleving van het besluit te controleren.
Beschermde soorten:	Vleermuizen
Aantal bijlagen	6 foto's
B. TOETSINGSASPECTEN	
<i>Waarnemingen projectlocatie</i>	<i>Gevolgen</i>
Het besluit bestaat uit twee onderdelen:	

<p>1. Vooraf de uitvoer van vervolg werkzaamheden moet uit ecologisch onderzoek blijken of de werkzaamheden negatieve effecten op beschermde soorten teweeg brengen en welke maatregelen genomen moeten worden om deze negatieve effecten te voorkomen.</p> <p>Tijdens de controle zijn geen werkzaamheden in de te slopen gebouwen waargenomen. Aanvullend is uit een gesprek met dhr. D. Bruinsma, op 9 oktober 2020, gebleken dat momenteel een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd.</p>	<p>Er zijn geen overtredingen waargenomen op het door ons genomen besluit.</p>
<p>2. Uitvoer herstelmaatregelen ten gevolge van het herstel van het microklimaat:</p> <p>Deze maatregel is van toepassing op de buitenmuur van het gebouw, die zich langs de parkeerplaats aan de achterzijde bevindt. In de buitenmuur waren door de aannemer gaten gemaakt, op diverse locaties, om ervoor te zorgen dat mogelijk aanwezige vleermuizen zouden vertrekken.</p> <p>Tijdens de controle is gebleken dat alle grote gaten, ten behoeve van de realisatie van tocht, gedicht zijn met pur schuim.</p>	<p>Er is gewerkt conform de last onder dwangsom.</p>
<p>C. CONCLUSIE CONTROLE</p>	
<p>Er zijn geen overtredingen op de last onder dwangsom, van 2 oktober 2020, met kenmerk Z/130724, waargenomen.</p>	
<p>D. ONDERTEKENING</p>	
<p>Naam controleur</p>	
<p>Datum</p>	<p>9 oktober 2020</p>
<p>Handtekening</p>	

BIJLAGEN

Foto 1, oostzijde muur geschikt voor vleermuizen. De grote openingen zijn met pur schuim dicht gemaakt (rode cirkels).



Foto 2, gaten oostzijde muur dicht gemaakt met pur schuim.



Foto 3, oostelijke muur geschikt voor vlemuizen: niet gesloopt.



Foto 4, er worden geen sloopwerkzaamheden uitgevoerd aan de Onderwijsboulevard 256 te 's-Hertogenbosch



Foto 5, entree Onderwijsboulevard 256 te 's-Hertogenbosch: geen sloopwerkzaamheden in uitvoer.



Foto 6, geen sloopwerkzaamheden in uitvoer aan de Onderwijsboulevard 256 te 's-Hertogenbosch.

