



**Akoestisch onderzoek
Esdoornlaan Oosterhout**
Wegverkeer-/industrielawaai

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0486752.100
definitief revisie 02
23 november 2023

Akoestisch onderzoek Esdoornlaan Oosterhout

Wegverkeer-/industrielawaai

projectnummer 0486752.100
definitief revisie 02
23 november 2023

Auteurs

[REDACTED]

Opdrachtgever

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling B.V.
Burg. van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld

Gecontroleerd

[REDACTED]

datum
23 november 2023

beschrijving
Definitief

vrijgave

[REDACTED]

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Doel onderzoek	4
1.3	Leeswijzer	4
2.	Juridisch kader	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Industrielawaai	7
2.3.1	Gezoneerd industrieterrein	7
2.3.2	Activiteiten aan de langshaven	7
2.3.3	Scheepvaartlawaaï	7
2.4	Cumulatie en samenloop	8
3.	Uitgangspunten	9
3.1	Onderzoeksgebied	9
3.2	Rekenmethode	10
3.3	Uitgangspunten	10
3.3.1	Invoergegevens geluidrekenmodel	10
3.3.2	Wegverkeersgegevens	10
4.	Resultaten	12
4.1	Wegverkeerslawaaï	12
4.1.1	Blok A	13
4.1.2	Blok B	14
4.1.3	Blok C	16
4.1.4	Blok D	18
4.1.5	Resultaten op bouwvlak bestemmingsplan	20
4.2	Verkeersaantrekkende werking	23
4.3	Maatregelenonderzoek	23
4.3.1	Bronmaatregelen	23
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	27
4.3.3	Ontvangersmaatregelen	29
4.4	Parkeergeluid op de nieuw te bouwen appartementen	30
4.5	Industrielawaai	31
4.5.1	Activiteiten aan de Langshaven	31
4.5.2	Scheepvaartlawaaï	32
4.6	Cumulatie	32
5.	Conclusie	34
5.1	Wegverkeerslawaaï	34
5.2	Industrielawaai	36

Bijlage 1: Invoergegevens

Bijlage 2: Rekenresultaten op appartementen

Bijlage 3: Rekenresultaten op bouwvlak

Bijlage 4: Resultaten maatregel onderzoek


Bijlage 5: Resultaten geluid van parkeren personenauto's

Bijlage 6: Figuren

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de Esdoornlaan in Oosterhout bestaat het voornemen om maximaal 295 appartementen te realiseren. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. In opdracht van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling B.V. voert Antea Group een akoestisch onderzoek uit naar de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industriellawaai voor het project Esdoornlaan. In afbeelding 1.1 is de ligging van de voorgenomen planlocatie weergegeven.



Afbeelding 1.1: Locatie plan Esdoornlaan (bron: <https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart>)

1.2 Doel onderzoek

Doel van het akoestisch onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai en industriellawaai op de gevels van de te bouwen appartementen en dit te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen voor wat betreft het wegverkeerslawaai- en industriellawaai onderzoek is weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekening en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een advies en conclusie in hoofdstuk 5.

2. Juridisch kader

2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone (geluidzone) van een weg, spoor of industrieterrein. Indien geluidgevoelige bestemmingen binnen deze zone wordt ontwikkeld, dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting deze geluidgevoelige bestemmingen. In de Wet geluidhinder is per bron de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarden) en maximaal toegestane geluidbelasting opgenomen. Afhankelijk van de bronsoort is de geluidbelasting weergegeven in etmaalwaarde (dB(A)) of Lden (dB).

2.2 Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of twee	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als “het gebied binnen de bebouwde kom, doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg”. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Grenswaarden

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting wordt per weg getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde (en de geluidbelasting niet hoger is dan de maximaal vast te stellen hogere waarde) niet mogelijk of ontoereikend zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende van de Wet geluidhinder zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) en de maximaal toegestane geluidbelasting opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk*
Nieuw te bouwen woningen	48	63	53
Vervangende nieuwbouw (woningen)	48	68	58
Nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58
Nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	53

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een auto(snel)weg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend.

Voorwaarden voor ontheffing

In artikel 110a en volgende (Wgh) wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. De gemeente Oosterhout hanteert hiervoor Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen vóór de gevel, het gebruik van loggia's en dergelijke.

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van twee specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige geluidgezoneerde wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

30 km/uur-wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

Toetsingskader plansituatie wegverkeer

Er is sprake van een ontwikkeling van woningen in stedelijk gebied, binnen de zone van de bestaande wegen de Esdoornlaan, Hoevestein, Tilburgseweg, Wilhelminakanaal noord (westelijke deel), Wilhelminakanaal zuid. Tevens ligt het gebied binnen de geluidzone van de Rijksweg A27. In de omgeving liggen enkele 30 km/uur wegen die mogelijk tot een relevante geluidbelasting op de woningen leidt bestaande uit: Loevesteinlaan, Meidoornlaan, Vuurdoornlaan en Wilhelminakanaal noord (oostelijke deel). Door de beperkte hoeveelheid verkeer (<500 mvt) op zowel de Vuurdoornlaan als het oostelijke deel van Wilhelminakanaal noord, kan worden aangenomen dat het verkeer vanwege deze wegen geen nadelige invloed op de geluidniveaus binnen het plangebied oplevert. Deze wegen zijn derhalve in het onderzoek niet nader beschouwd.

De voorkeursgrenswaarde voor alle wegen bedraagt 48 dB. De woningen zijn allen in toekomstig stedelijk gebied geprojecteerd. De maximaal vast te stellen hogere waarde vanwege de omliggende gezoneerde wegen bedraagt hiermee 63 dB. De rijksweg A27 betreft een autosnelweg. Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een auto(snel)weg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend. De maximaal vast te stellen hogere waarde vanwege de rijkswegen betreft 53 dB.

Er is sprake van de nieuwe ontwikkeling van woningen in stedelijk gebied binnen de zone van bestaande wegen.

2.3 Industrielawaai

2.3.1 Gezoneerd industrieterrein

Onderhavig plangebied is in de huidige situatie binnen de zone gelegen van gezoneerd industrieterrein Vijf Eiken. In dit kader dienen de akoestische gevolgen vanwege het industrieterrein op het plan inzichtelijk te worden gemaakt. De gemeente is voornemens om een klein gedeelte van de geluidzone die rond het industrieterrein Vijf Eiken is gelegen planologisch te wijzigen, zodanig dat de woongebouwen buiten de geluidzone komen te liggen. De gemeente Oosterhout heeft dit vastgelegd in het document "Geluidonderzoek geluidzone industrieterrein Vijf Eiken, wijziging geluidzone t.h.v. Leijzenakkers, 20.10.2023, versie 0.2". Voor de geluidbelasting op de gevel van de nieuwe geluidgevoelige objecten gelegen binnen de geluidzone geldt de standaard grenswaarde van 50 dB(A). Binnen de kaders van de Wet geluidhinder mogen in bepaalde gevallen hogere waarden worden vastgesteld.

2.3.2 Activiteiten aan de langshaven

Tegenover het plangebied is een langshaven gelegen. Aan deze langshaven vindt goederenoverslag plaats. Deze langshaven is geen onderdeel van het industrieterrein Vijf Eiken en moet als een aparte inrichting worden beschouwd. In 2012 is bij het bewerkstelligen van de langshaven een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van activiteiten die aan de langshaven plaatsvinden (AKO_kade-Vijfeiken_OTH170-2_001-rapd-akoestisch onderzoek langshaven.pdf). Voor deze inrichting geldt het voormalige Besluit Algemene Regels Inrichting Milieubeheer (tegenwoordig het Activiteitenbesluit milieubeheer). In tabel 2.3 zijn de grenswaarde weergegeven op de gevel van geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 2.3 Grenswaarden geluidbelasting voor woningen langs de langshaven

	Dagperiode 07:00 – 19:00	Avondperiode 19:00 – 23:00	Nachtperiode 23:00 – 07:00
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60

2.3.3 Scheepvaartlawaai

Voor scheepvaartlawaai ontbreekt in Nederland een duidelijk toetsingskader. Voor de beoordeling van scheepvaartlawaai is aangesloten bij het beoordelingskader voor Industrielawaai. Dit betekent dat getoetst

wordt aan de voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder van 50 dB(A) etmaalwaarde. Deze grenswaarde komt overeen met de voorkeursgrenswaarden uit de Wet milieubeheer.

Naar aanleiding van de scheepvaart op het Wilhelminakanaal wordt er, omdat het enkel doorgaand scheepvaartverkeer betreft en er geen aanlegplaatsen nabij zijn gelegen, geen piekgeluid verwacht welke ver boven het equivalente geluidniveau ligt. Maximale geluidniveaus worden om deze reden niet beschouwd.

2.4 Cumulatie en samenloop


Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer en industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Samenloop is niet aan de orde indien de nieuwe woningen zijn geprojecteerd buiten de toekomstige geluidzone die rond het industrieterrein Vijf Eiken is gelegen.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosis-effectrelaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.


3. Uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De beoogde bouwvlakken binnen plangebied aan de Esdoornlaan te Oosterhout zijn weergegeven in afbeelding 3.1. In afbeelding 3.2 is een impressie weergegeven van de geprojecteerde woningen inclusief de benaming van elk bouwblok.



Afbeelding 3.1: Verbeelding Esdoornlaan incl. bouwvlakken



Afbeelding 3.2: Impressie geprojecteerde woningen (inclusief benaming blokken)

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen. Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II. De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. Er is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2023.1. De invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Uitgangspunten

3.3.1 Invoergegevens geluidrekenmodel

Voor de bepaling van de geluidbelasting vanwege de omliggende wegen is een rekenmodel opgesteld. In het model is de omliggende bebouwing gemodelleerd aan de hand van bij Antea Group bekende plattegronden (230822 Oosterhout Werkboek – plattegronden én TEK01-0486752-01E_Verbeelding). Daarnaast zijn in het model de bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante wegen opgenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle toetspunten de geluidbelasting vanwege de omliggende bronnen berekend.

Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch hard ($B_r = 0,0$) te kenmerken. Zachte gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd ($B_r = 1,0$). De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor bepaling van de inpasbaarheid is uitgegaan van de ligging van de gebouwen conform tekeningen van de opdrachtgever.

Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarnemhoogte van 3 meter per bouwlaag, rekening houdend vanaf 1,5 meter voor het dek 'niveau 0'; 5,20 meter voor 'niveau 1' en 3,00 meter hoger voor elke volgende bouwlaag. De maximale hoogte van de bebouwing bedraagt 43,20 meter en 45,00 meter voor respectievelijk de toetspunten op de geprojecteerde gebouwen en de toetspunten op de grens van de bouwvlakken conform bestemmingsplan.

3.3.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Rijksweg A27 zijn afkomstig van het Geluidregister weg van 05 juli 2023. De verkeersgegevens van de overige wegen zijn aangeleverd door de gemeente Oosterhout. De verkeersintensiteiten zijn in overleg met de gemeente Oosterhout opgehoogd met 1,0% autonome groei per jaar naar het beoordelingsjaar 2034. De verkeersintensiteit, snelheid en het wegdektype staan vermeld in tabel 3.1. In bijlage 1 van deze rapportage zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel terug te vinden.

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens

Wegvak	Snelheid [km/uur]	Wegdektype	Verkeersintensiteit 2034 Incl. plangeneratie (mvt/etm)	Verkeersintensiteit 2034 autonoom (mvt/etm)
Esdoornlaan	50	DAB	5.510 – 5.842	4.845
Rijksweg A27	100	DAB, 1L ZOAB, 2L ZOAB	66.530 – 71.284	66.530 – 71.284
Tilburgseweg	50	Ten noorden van rotonde: SMA 0/8	13.040 – 17.074	13.040 – 16.077

Wegvak	Snelheid [km/uur]	Wegdektype	Verkeersintensiteit 2034 Incl. plangeneratie (mvt/etm)	Verkeersintensiteit 2034 autonoom (mvt/etm)
		Ten zuiden van rotonde: DAB		
Wilhelminakanaal noord	50	DAB	3.812	3.147
Wilhelminakanaal zuid	50	Ten westen Hoevestein: DAB Ten oosten Hoevestein: Elementverharding in keperverband	1.030 – 2.393	1.030 – 2.393
Hoevestein	50	Elementverharding in keperverband	2.510	2.510
Loevesteinlaan	30	Elementverharding in keperverband	4.159	4.159
Meidoornlaan	30	Elementverharding in keperverband	1.398	1.398

4. Resultaten


4.1 Wegverkeerslawaaï

Met behulp van het akoestisch rekenmodel is de geluidbelasting bepaald op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen én op het bouwvlak zoals dat in het bestemmingsplan vastgesteld gaat worden. Toetsen op het bouwvlak houdt rekening met de maximale mogelijkheden van het plan. De berekeningsresultaten worden per bouwblok gepresenteerd. Deze resultaten worden getoetst aan de grenswaarden die vermeldt staan in tabel 4.1. In afbeelding 4.1 zijn de bouwblokken weergegeven.

Tabel 4.1: Grenswaarden Wet geluidhinder

Status van de woning	Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk*
Nieuw te bouwen woningen	48	63	53

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een auto(snel)weg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend. Dit geldt in dit geval voor de rijksweg A27.



Afbeelding 4.1: Bouwblokken

4.1.1 Blok A

Gezoneerde wegen met overschrijding

In tabel 4.2 t/m 4.4 zijn de maatgevende rekenresultaten voor de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen van blok A weergegeven ten gevolge van de Esdoornlaan, de A27 en de Tilburgseweg. De geel gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor die betreffende weg. De rood gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelasting. De rekenresultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.2 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Esdoornlaan Blok A (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geluidbelasting L _{den} [dB]														
Geveloriëntatie	Noord			Oost					Zuid		West			
Hoogte [m]	A01	A02	A14	A03	A04	A05	A06	A13	A07	A08	A09	A10	A11	A12
23,2	54	x	55	x	56	56	56	55	51	50	43	43	44	45
20,2	54	x	54	x	57	57	56	54	51	50	44	44	44	45
17,2	55	x	52	x	58	57	57	54	52	50	44	44	45	46
14,2	56	x	45	x	58	57	57	50	52	50	43	44	45	46
11,2	56	58	x	60	59	58	57	x	52	49	43	44	45	46
8,2	56	59	x	60	59	58	57	x	51	49	43	44	45	46
5,2	57	59	x	61	59	58	57	x	48	46	42	43	45	46
1,5	56	59	x	61	59	57	55	x	x	x	39	41	43	45

Tabel 4.3 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting A27 Blok A (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 53 dB

Geluidbelasting L _{den} [dB]														
Geveloriëntatie	Noord			Oost					Zuid		West			
Hoogte [m]	A01	A02	A14	A03	A04	A05	A06	A13	A07	A08	A09	A10	A11	A12
23,2	53	x	56	x	59	59	59	57	58	57	50	48	46	42
20,2	53	x	53	x	59	59	59	56	58	56	50	48	45	42
17,2	53	x	53	x	59	59	59	56	57	56	49	47	44	43
14,2	53	x	53	x	58	58	58	56	57	56	48	47	45	44
11,2	53	53	x	58	58	58	58	x	56	53	50	49	48	47
8,2	53	53	x	57	57	58	58	x	56	53	50	49	46	46
5,2	53	53	x	56	56	56	57	x	56	53	51	51	50	50
1,5	50	50	x	51	50	50	47	x	43	41	47	48	47	49

Tabel 4.4 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Tilburgseweg Blok A (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geluidbelasting L _{den} [dB]														
Geveloriëntatie	Noord			Oost					Zuid		West			
Hoogte [m]	A01	A02	A14	A03	A04	A05	A06	A13	A07	A08	A09	A10	A11	A12
23,2	53	x	39	x	26	26	26	13	56	58	60	59	59	59
20,2	53	x	39	x	26	26	26	27	56	58	60	60	59	59
17,2	53	x	45	x	26	26	26	23	56	58	60	60	60	59
14,2	54	x	45	x	28	36	36	25	56	58	61	60	60	60
11,2	54	52	x	40	39	39	39	x	56	58	61	61	60	60
8,2	54	52	x	45	44	43	43	x	56	58	61	61	60	60
5,2	54	52	x	44	43	42	43	x	55	58	61	61	60	60
1,5	52	50	x	42	42	42	42	x	x	x	59	59	58	58

Overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen

In tabel 4.5 is de ten hoogste geluidbelasting weergegeven voor de overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen. Voor alle wegen geldt dat aan de ten hoogste geluidbelasting wordt voldaan.

Tabel 4.5 Maatgevende rekenresultaten overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Weg	Toetspunt	Ten hoogste geluidbelasting L_{den} [dB]
Gezoneerde wegen		
Hoevestein	A06	37
Wilhelminakanaal noord	A06	38
Wilhelminakanaal zuid	A08	37
Niet gezoneerde wegen		
Loevesteinlaan	A01	43
Meidoornlaan	A03	46

4.1.2 Blok B

Gezoneerde wegen met overschrijding

In tabel 4.6 t/m 4.8 zijn de maatgevende rekenresultaten voor de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen van blok B weergegeven ten gevolge van de Esdoornlaan, de A27 en de Tilburgseweg. De geel gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor die betreffende weg. De rood gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelasting. De rekenresultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.6 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Esdoornlaan Blok B (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord			Oost				Zuid		West				
Hoogte [m]	B01	B02	B13	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B14
32,2	x	51	45	53	53	53	52	46	45	40	40	40	x	38
29,2	x	51	44	53	53	53	52	46	46	40	40	40	x	38
26,2	x	52	39	54	53	53	53	46	46	40	40	40	x	34
23,2	50	52	x	54	54	53	53	46	45	40	39	40	40	x
20,2	51	52	x	54	54	53	53	44	44	39	39	40	40	x
17,2	51	52	x	54	54	54	53	45	44	39	39	39	40	x
14,2	51	53	x	54	54	54	53	45	44	38	38	39	39	x
11,2	51	53	x	54	54	53	53	45	43	37	37	38	38	x
8,2	49	52	x	54	53	52	52	43	41	35	36	36	37	x
5,2	44	48	x	50	49	48	47	39	36	34	35	35	36	x
1,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29	31	29	28	x

Tabel 4.7 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting A27 Blok B (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 53 dB

Geluidbelasting L_{den} [dB]														
Geveloriëntatie	Noord			Oost				Zuid		West				
Hoogte [m]	B01	B02	B13	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B14
32,2	x	56	51	60	60	60	60	56	56	51	52	52	x	50
29,2	x	56	50	60	60	60	59	56	53	51	51	51	x	50
26,2	x	56	50	59	59	59	59	53	53	50	51	50	x	48
23,2	56	53	x	59	59	59	58	53	53	49	50	49	50	x
20,2	53	53	x	59	59	58	58	53	53	49	49	49	49	x
17,2	53	53	x	58	58	58	58	53	53	48	49	48	49	x
14,2	53	53	x	58	58	58	57	53	53	49	49	48	49	x
11,2	53	53	x	58	58	57	57	52	52	49	49	49	49	x
8,2	53	53	x	58	57	57	57	52	52	49	49	49	49	x
5,2	53	53	x	57	57	57	57	52	51	50	50	51	51	x
1,5	42	42	x	42	42	42	42	40	39	44	45	46	46	x

Tabel 4.8 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Tilburgseweg Blok B (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geluidbelasting L_{den} [dB]														
Geveloriëntatie	Noord			Oost				Zuid		West				
Hoogte [m]	B01	B02	B13	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B14
32,2	x	54	56	25	29	26	18	55	56	59	60	59	x	55
29,2	x	55	52	25	28	26	14	55	57	60	60	60	x	54
26,2	x	55	47	25	28	25	12	55	57	60	60	60	x	50
23,2	56	55	x	25	28	25	11	56	57	60	60	60	60	x
20,2	56	55	x	31	30	25	16	56	57	61	61	61	61	x
17,2	57	55	x	33	31	29	24	56	57	61	61	61	61	x
14,2	57	55	x	35	34	32	30	56	58	61	61	61	61	x
11,2	57	55	x	36	36	35	32	56	58	61	61	62	62	x
8,2	57	55	x	38	38	36	35	56	58	61	62	62	62	x
5,2	57	54	x	39	39	38	39	55	57	61	61	61	61	x
1,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52	54	55	56	x

Overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen

In tabel 4.9 is de ten hoogste geluidbelasting weergegeven voor de overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen. Voor alle wegen geldt dat aan de ten hoogste geluidbelasting wordt voldaan

Tabel 4.9 Maatgevende rekenresultaten overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Weg	Toetspunt	Ten hoogste geluidbelasting L_{den} [dB]
Gezoneerde wegen		
Hoevestein	B03	35
Wilhelminakanaal noord	B03	38
Wilhelminakanaal zuid	B07	42
Niet gezoneerde wegen		
Loevesteinlaan	B14	38
Meidoornlaan	B02	40

4.1.3 Blok C

Gezoneerde wegen met overschrijding

In tabel 4.10 t/m 4.13 zijn de maatgevende rekenresultaten voor de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen van blok B weergegeven ten gevolge van de Esdoornlaan, de A27, de Tilburgseweg en Wilhelminakanaal zuid. De geel gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor die betreffende weg. De rood gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelasting. De rekenresultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.10 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Esdoornlaan Blok C (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord					Oost		Zuid				West		
Hoogte [m]	C01	C02	C03	C04	C13	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C14
32,2	x	49	50	50	38	50	48	32	33	33	33	38	x	38
29,2	x	49	50	51	38	50	48	32	33	33	33	38	x	38
26,2	x	49	50	51	38	50	48	32	33	33	33	38	x	38
23,2	x	49	50	51	38	50	48	32	33	34	33	38	x	37
20,2	x	49	50	51	37	50	48	32	33	34	33	37	x	37
17,2	x	49	50	51	36	50	48	32	33	34	33	35	x	34
14,2	48	49	50	51	x	50	48	33	34	34	34	34	35	x
11,2	46	48	49	50	x	50	47	34	35	35	35	33	34	x
8,2	43	45	47	48	x	48	45	34	34	34	34	32	33	x
5,2	40	42	43	44	x	44	42	33	34	33	32	31	32	x
1,5	x	x	x	x	x	x	32	32	33	32	31	27	27	x

Tabel 4.11 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting A27 Blok C (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 53 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord					Oost		Zuid				West		
Hoogte [m]	C01	C02	C03	C04	C13	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C14
32,2	x	56	56	56	49	58	59	60	60	60	59	49	x	51
29,2	x	56	56	53	49	58	59	60	60	59	59	49	x	51
26,2	x	53	53	53	48	57	58	60	60	59	59	49	x	50
23,2	x	53	53	53	48	57	58	59	59	59	58	48	x	50
20,2	x	53	53	53	47	57	58	59	59	58	58	48	x	50
17,2	x	53	53	53	47	56	58	59	59	58	58	48	x	49
14,2	53	53	53	53	x	56	57	58	58	58	58	49	51	x
11,2	53	53	53	53	x	53	57	58	58	58	57	49	51	x
8,2	53	53	53	53	x	53	56	58	58	57	57	50	51	x
5,2	53	53	53	53	x	56	57	58	58	57	57	50	49	x
1,5	39	39	39	39	x	42	56	57	57	56	56	47	46	x

Tabel 4.12 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Tilburgseweg Blok C (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord					Oost		Zuid				West		
Hoogte [m]	C01	C02	C03	C04	C13	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12	C14
32,2	x	56	54	53	58	46	44	54	54	55	56	59	x	58
29,2	x	55	54	52	58	29	27	54	54	56	56	60	x	59
26,2	x	55	54	53	58	29	27	54	55	56	57	60	x	59
23,2	x	56	54	53	58	29	27	54	55	56	57	60	x	59
20,2	x	56	54	53	58	29	27	54	55	56	57	60	x	58
17,2	x	56	54	53	53	29	27	54	55	56	57	61	x	50
14,2	58	56	54	53	x	30	27	54	55	56	57	61	61	x
11,2	58	56	54	53	x	32	32	54	55	56	58	61	61	x
8,2	58	56	54	53	x	35	35	54	55	56	58	61	61	x
5,2	57	55	53	52	x	41	40	54	55	56	57	60	60	x
1,5	x	x	x	x	x	x	33	53	54	53	52	52	51	x

Overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen

In tabel 4.13 is de ten hoogste geluidbelasting weergegeven voor de overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen. Voor alle wegen geldt dat aan de ten hoogste geluidbelasting wordt voldaan.

Tabel 4.16 Maatgevende rekenresultaten overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Weg	Toetspunt	Ten hoogste geluidbelasting L_{den} [dB]
Gezoneerde wegen		
Hoevestein	C07	45
Wilhelminakanaal zuid	C10	48
Wilhelminakanaal noord	C07	47
Niet gezoneerde wegen		
Loevesteinlaan	C06	29
Meidoornlaan	C03	35

4.1.4 Blok D

Gezoneerde wegen met overschrijding

In tabel 4.14 t/m 4.17 zijn de maatgevende rekenresultaten voor de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen van blok B weergegeven ten gevolge van de Esdoornlaan, de A27, de Tilburgseweg en Wilhelminakanaal noord. De geel gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor die betreffende weg. De rood gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelasting. De rekenresultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.14 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Esdoornlaan Blok D (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveoriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord			Oost					Zuid		West			
Hoogte [m]	D01	D02	D14	D03	D04	D05	D06	D13	D07	D08	D09	D10	D11	D12
41,2	52	x	53	x	53	52	52	52	42	41	45	45	45	46
38,2	53	x	52	x	53	53	52	52	43	41	45	45	45	46
35,2	53	x	51	x	54	53	53	52	43	41	45	45	45	46
32,2	53	x	50	x	54	54	53	51	43	41	45	45	45	46
29,2	54	x	48	x	55	54	54	49	44	42	45	45	46	46
26,2	54	x	41	x	55	55	54	39	44	42	45	45	46	46
23,2	54	55	x	56	56	55	54	x	44	42	44	45	46	46
20,2	55	56	x	57	56	56	55	x	44	42	44	45	46	46
17,2	55	57	x	58	57	56	55	x	44	42	44	45	45	46
14,2	56	57	x	58	57	56	56	x	45	42	43	44	45	46
11,2	56	58	x	59	58	57	56	x	45	42	42	43	44	46
8,2	56	58	x	60	58	57	56	x	45	43	41	42	43	44
5,2	56	58	x	60	59	57	56	x	45	43	39	40	41	42
1,5	54	58	x	60	58	57	56	x	44	41	32	x	x	x

Tabel 4.15 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting A27 Blok D (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 53 dB

Geveoriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord			Oost					Zuid		West			
Hoogte [m]	D01	D02	D14	D03	D04	D05	D06	D13	D07	D08	D09	D10	D11	D12
41,2	58	x	61	x	63	64	64	61	62	61	46	46	46	46
38,2	58	x	61	x	63	64	64	61	62	62	46	46	48	52
35,2	59	x	61	x	63	64	64	61	62	62	50	52	53	53
32,2	58	x	61	x	63	63	64	61	62	62	50	52	52	53
29,2	58	x	60	x	63	63	64	61	62	61	49	52	52	53
26,2	58	x	59	x	63	63	63	58	62	61	49	51	52	53
23,2	58	58	x	63	63	63	63	x	62	61	49	51	51	52
20,2	57	58	x	63	63	63	63	x	61	61	49	51	51	52
17,2	57	57	x	62	62	63	63	x	61	61	49	47	46	47
14,2	57	57	x	62	62	62	62	x	61	61	47	48	47	48
11,2	56	57	x	61	61	61	62	x	61	60	47	48	47	47
8,2	56	56	x	60	60	61	61	x	60	60	48	48	48	48
5,2	58	57	x	60	60	61	61	x	60	60	50	50	50	50
1,5	51	53	x	58	58	59	60	x	59	59	45	44	39	39

Tabel 4.16 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Tilburgseweg Blok D (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]													
	Noord			Oost					Zuid		West			
Hoogte [m]	D01	D02	D14	D03	D04	D05	D06	D13	D07	D08	D09	D10	D11	D12
41,2	48	x	41	x	o	o	o	o	50	51	51	51	51	52
38,2	48	x	41	x	o	o	o	o	50	51	51	51	51	52
35,2	48	x	38	x	o	o	o	o	50	51	51	51	51	52
32,2	47	x	37	x	29	27	28	o	50	51	51	51	51	51
29,2	47	x	37	x	29	30	32	o	50	51	52	51	51	51
26,2	47	x	32	x	29	29	32	o	50	51	52	51	51	52
23,2	47	46	x	28	29	29	31	x	50	51	51	51	51	52
20,2	47	46	x	27	28	27	30	x	50	51	52	51	51	51
17,2	47	46	x	30	30	29	29	x	50	51	51	51	51	51
14,2	47	46	x	31	31	31	32	x	50	51	51	51	51	51
11,2	47	46	x	34	34	34	36	x	50	51	51	51	51	51
8,2	46	45	x	36	37	36	38	x	50	51	51	51	50	50
5,2	46	46	x	42	42	41	40	x	50	50	51	50	50	50
1,5	38	41	x	41	41	39	40	x	48	49	50	x	x	x

*Een waarde van "o" geeft aan dat de geluidbelasting verwaarloosbaar laag is

Tabel 4.17 Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting Wilhelminakanaal noord Blok D (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Oost					Zuid	
	D03	D04	D05	D06	D13	D07	D08
41,2	x	47	48	48	36	48	47
38,2	x	48	48	48	35	48	48
35,2	x	48	48	48	35	48	48
32,2	x	48	48	49	35	48	48
29,2	x	48	48	49	35	49	48
26,2	x	48	49	49	33	49	48
23,2	47	48	49	49	x	49	48
20,2	47	48	49	49	x	49	49
17,2	47	48	49	49	x	50	49
14,2	47	48	49	49	x	50	49
11,2	46	48	49	49	x	50	49
8,2	46	48	49	49	x	50	49
5,2	46	47	48	49	x	50	49
1,5	44	46	47	48	x	49	49

Overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen


In tabel 4.18 is de ten hoogste geluidbelasting weergegeven voor de overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen. Voor alle wegen geldt dat aan de ten hoogste geluidbelasting wordt voldaan

Tabel 4.18 Maatgevende rekenresultaten overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Weg	Toetspunt	Ten hoogste geluidbelasting L_{den} [dB]
Gezoneerde wegen		
Hoeverstein	D08	45
Wilhelminakanaal zuid	D08	48
Niet gezoneerde wegen		
Loeversteinlaan	D01	31
Meidoornlaan	D01	35

4.1.5 Resultaten op bouwvlak bestemmingsplan

In tabel 4.20 t/m 4.22 zijn de maatgevende rekenresultaten voor de geluidbelasting weergegeven op de grens van bouwvlakken A t/m D van het bestemmingsplan, wat de maximale mogelijkheden van het plan laten zien (zie afbeelding 4.2). Binnen deze bouwvlakken zijn woningen toegestaan.



Afbeelding 4.2: bouwvlak bestemmingsplan

De geel gekleurde vlakken in de tabellen geven de toetspunten aan met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor die betreffende weg. De rood gekleurde vlakken geven de toetspunten aan met een overschrijding van de maximaal toegestane geluidbelasting. De rekenresultaten per toetspunt en toetshoogte zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.19 Maatgevende rekenresultaten Esdoornlaan op bouwvlak bestemmingsplan (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]															
	Blok A				Blok B				Blok C				Blok D			
	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West
Hoogte [m]	A01	A02	A03	A04	B01	B02	B03	B04	C01	C02	C03	C04	D01	D02	D03	D04
41,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55	55	45	47
38,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55	56	45	47
35,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55	56	46	47
32,2	x	x	x	x	53	55	48	40	52	50	36	43	55	57	46	47
29,2	x	x	x	x	53	55	48	40	52	50	36	43	56	57	45	47
26,2	x	x	x	x	53	54	49	40	52	50	36	43	56	56	45	47
23,2	57	59	53	46	54	54	49	40	52	50	36	43	56	57	46	47
20,2	57	59	53	46	54	54	48	40	52	50	36	43	57	57	46	46
17,2	58	60	54	46	54	54	48	39	52	49	36	40	57	58	47	46
14,2	59	60	53	46	54	54	48	39	50	49	37	36	57	58	47	46
11,2	59	61	53	45	54	54	48	38	49	48	37	35	57	59	47	45
8,2	59	61	52	45	53	54	45	37	46	47	37	35	58	59	47	44
5,2	60	61	49	45	49	49	41	36	43	43	36	33	58	59	47	41
1,5	60	60	38	42	39	38	35	31	36	30	35	28	57	59	45	35

Tabel 4.20 Maatgevende rekenresultaten A27 op bouwvlak bestemmingsplan (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 53 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L_{den} [dB]															
	Blok A				Blok B				Blok C				Blok D			
	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West
Hoogte [m]	A01	A02	A03	A04	B01	B02	B03	B04	C01	C02	C03	C04	D01	D02	D03	D04
41,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62	66	64	52
38,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62	66	64	51
35,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62	66	64	53
32,2	x	x	x	x	59	62	58	52	58	60	62	52	62	66	64	53
29,2	x	x	x	x	58	62	58	51	58	60	62	52	62	66	64	53
26,2	x	x	x	x	58	62	57	51	57	59	61	51	60	66	64	53
23,2	58	60	60	49	58	59	57	50	57	59	61	50	60	64	62	53
20,2	58	60	60	48	57	59	56	49	57	59	61	50	60	63	62	53
17,2	57	59	59	48	57	58	56	48	56	58	61	51	59	63	62	53
14,2	57	59	59	47	57	58	56	48	53	56	58	51	59	62	61	50
11,2	53	57	58	49	57	57	56	48	53	56	58	51	58	62	61	49
8,2	53	57	57	48	57	57	56	49	53	56	58	52	58	61	60	49
5,2	53	57	57	51	56	57	56	50	53	56	58	49	58	61	60	50
1,5	50	50	47	48	50	44	48	46	48	53	57	47	53	59	59	47

Tabel 4.21 Maatgevende rekenresultaten Tilburgseweg op bouwvlak bestemmingsplan (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Geluidbelasting L _{den} [dB]															
	Blok A				Blok B				Blok C				Blok D			
	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Oost	Zuid	West
Hoogte [m]	A01	A02	A03	A04	B01	B02	B03	B04	C01	C02	C03	C04	D01	D02	D03	D04
41,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49	32	53	53
38,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49	29	53	53
35,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49	29	53	53
32,2	x	x	x	x	57	42	58	62	56	50	57	60	49	31	53	53
29,2	x	x	x	x	57	35	58	62	56	50	57	60	49	32	53	53
26,2	x	x	x	x	57	35	57	62	57	48	57	61	49	33	53	53
23,2	55	37	59	62	58	34	57	63	57	48	58	61	47	32	51	51
20,2	55	34	59	62	58	34	57	63	57	48	58	61	47	31	51	51
17,2	55	35	59	62	58	35	57	63	57	48	57	61	48	32	51	51
14,2	55	38	59	63	58	36	57	64	55	47	56	63	47	33	51	51
11,2	53	41	58	61	58	37	57	64	55	47	56	63	47	34	51	51
8,2	54	44	58	61	58	37	57	64	55	47	56	63	47	36	51	51
5,2	53	43	57	61	58	39	56	64	55	47	55	63	47	41	50	50
1,5	51	42	52	59	53	35	49	57	47	45	53	53	41	39	49	49

Tabel 4.22 Maatgevende rekenresultaten overige gezoneerde en niet-gezoneerde wegen op bouwvlak bestemmingsplan (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) – grenswaarde 63 dB

Geveloriëntatie	Hoevestein		Wilhelminakanaal noord (50 km/uur)		Wilhelminakanaal zuid (50 km/uur)		Meidoornlaan
	Blok C	Blok D	Blok D		Blok C	Blok D	Blok A
	Zuid	Zuid	Oost	Zuid	Zuid	Zuid	Oost
Hoogte [m]	C03	D03	D02	D03	C03	D03	A02
41,2	x	47	50	49	x	49	x
38,2	x	47	50	49	x	50	x
35,2	x	47	50	49	x	50	x
32,2	46	47	50	49	50	50	x
29,2	46	47	50	48	50	50	x
26,2	47	47	49	48	50	50	x
23,2	47	45	49	48	51	50	46
20,2	47	45	49	48	50	48	46
17,2	47	45	49	48	50	48	47
14,2	44	45	49	48	48	48	46
11,2	44	45	49	48	48	48	47
8,2	44	44	48	48	47	47	47
5,2	43	43	48	47	46	47	47
1,5	43	42	46	46	45	45	46

Voegovergangen brug Wilhelminakanaal Tilburgseweg

Bij het passeren van auto's over de brug met voegovergangen worden geen geluidspieken waargenomen. In plaats daarvan is er een gelijkmatig en constant geluidniveau dat wordt gegenereerd en zal het geluid snel opgaan in het omgevingsgeluid. Dit betekent dat de overgang van auto's over de voegovergangen soepel verloopt, zonder plotselinge pieken in het geluid. Er wordt verwacht dat de impact op het woon- en leefklimaat verwaarloosbaar zal zijn en geen nadelige gevolgen zal hebben voor het wooncomfort van toekomstige bewoners.

4.2 Verkeersaantrekkende werking

Het geluideffect van verkeer van en naar het plangebied dient te worden beoordeeld in het kader van goede ruimtelijke ordening. Om de geluideffecten te kunnen duiden handelen we naar analogie van de Wet geluidhinder, dat wil zeggen we hanteren als maat voor de aanvaardbaarheid een verschil van ten hoogste 1,5 dB ten opzichte van de situatie zonder doorgang van onderhavig plan (autonome situatie). We kijken hiertoe naar het weggedeelte waar het merendeel van het plan naar vertrekt of vandaan komt: de Esdoornlaan, Wilhelminakanaal Noord, Tilburgseweg. Er is een beoordeling gedaan op basis van de verwachte verkeersintensiteiten:

$$10 * LOG \frac{I_{plan}}{I_{autonoom}} [dB]$$

Tabel 4.23: Toename geluidbelasting n.a.v. verkeersaantrekkende werking

Weg	mvt/etmaal excl. plangeneratie	mvt/etmaal incl. plangeneratie	Toename geluidniveau [dB]
Tilburgseweg	16077,00	17074,20	0,26
Esdoornlaan (rotonde Tilburgseweg – Meidoornlaan)	4844,72	5841,92	0,81
Esdoornlaan (Meidoornlaan – Vuurdoornlaan)	4844,72	5675,72	0,69
Esdoornlaan (Vuurdoornlaan – Wilhelminakanaal)	4844,72	5509,52	0,56
Wilhelminakanaal Noord	3146,83	3811,63	0,83

4.3 Maatregelenonderzoek

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer, onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hiervoor is de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh toegepast, met als voorwaarden/uitzonderingen:

- 10 meter van rotonde en hart kruising;
- op rotonde kan hooguit SMA NL8 worden toegepast, maar vanwege de mogelijke aanpassing in de toekomst ligt dat niet voor de hand om dat nu al te verwerken.
- geen tracélengten nieuw wegdek van minder dan 100 m.
- viaduct hooguit voorzien van wegdektype DAB.

Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het bevoegd gezag – onder voorwaarden – hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege wegverkeer te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- maatregelen aan de bron
- maatregelen in het overdrachtsgebied
- maatregelen aan de ontvanger

4.3.1 Bronmaatregelen

Als gevolg van de Esdoornlaan, de Tilburgseweg, de A27 en het Wilhelminakanaal Noord vindt er op alle gebouwen een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde. Een bronmaatregelen is een mogelijkheid om de geluidbelasting op de gevels van deze gebouwen te verlagen. Alleen dient inzichtelijk gemaakt te worden of een bronmaatregel ook doelmatig is. Dit gebeurt in analogie met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Daarnaast hebben we in dit onderzoek voor een bronmaatregel een

kosten-batenanalyse gemaakt, waarbij de kosten voor het vervangen van het wegdek worden vergeleken met de kosten voor het toepassen van gevelisolatie. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting 53 dB (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh) of meer is, dient de gevelwering zwaarder te zijn uitgevoerd dan de minimale gevelwering van 20 dB. Concreet betekent dit dat de geluidwering van de geluidbelaste geveldelen bij verblijfsgebieden van de woningen zo wordt uitgevoerd dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB (zie paragraaf 4.3.3).

In bijlage 4 is een volledig overzicht weergegeven van de berekeningsresultaten met betrekking tot het maatregel onderzoek.

Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord

In de maatregelonderzoek zijn de wegen Esdoornlaan en Wilhelminakanaal Noord als één weg beschouwd. In het akoestisch rekenmodel is rekening gehouden met een referentiewegdek (DAB). Het meest geluidreducerend wegdek is "dunne deklaag B". Bij het toepassen van dit type wegdek is een ten hoogste geluidreductie van 3,3 dB te bewerkstelligen. In afbeelding 4.3 is weergegeven over welke gedeelte van de Esdoornlaan dit type wegdek is toegepast in het akoestisch rekenmodel.



Afbeelding 4.3: Vervanging wegdek Esdoornlaan (in lichtblauw het wegdek wat vervangen dient te worden)

De lengte van de maatregel is gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel (in dit geval een cluster van blok A t/m D). De akoestisch zinvolle lengte van de maatregel is gelijk aan $4 \cdot d$ ($= 2 \cdot d$ in elke richting). In dit geval is d gelijk aan 356 meter (t.o.v. woningen blok C). In zuidelijke richting is voor het tracé de lengte van 10 m tot de rotonde aangehouden i.v.m. gestelde voorwaarden voor een stil wegdek. De totale lengte van het wegdek dat vervangen dient te worden is circa 330 meter met een breedte van 8 meter (incl. geïntegreerd fietspad). Het totale oppervlak van het vervangende wegdek bedraagt 2.640 m^2 . Met een indicatieve kostprijs voor het vervangen van het wegdek van circa €55,- per m^2 , komt het totaal bedrag neer op circa €145.200,-.

In tabel 4.24 is weergegeven wat de kosten zijn voor gevelisolatie zonder en met het toepassen van een geluidreducerend wegdek. Bij het toepassen van een geluidreducerend wegdek, zal de geluidbelasting op de gevel van een deel van de appartementen lager worden, waardoor ook de kosten voor de gevelisolatie lager liggen.

Tabel 4.24: Kosten gevelisolatie met en zonder geluidreducerend wegdek – Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord

Lden [dB]	Geschatte kosten gevelisolatie nieuwbouw appartementen [€]	Esdoornlaan (Dunne deklaag B)			
		Zonder maatregelen (DAB)		Met maatregelen (Dunne deklaag B)	
		Aantal woningen	Kosten	Aantal woningen	Kosten
54	€ 789,66	28	€ 22.110,40	35	€ 27.638,00
55	€ 789,66	18	€ 14.213,83	14	€ 11.055,20
56	€ 1.579,31	13	€ 20.531,09	23	€ 36.324,23
57	€ 1.579,31	7	€ 11.055,20	21	€ 33.165,60
58	€ 1.974,14	4	€ 7.896,57	19	€ 37.508,72
59	€ 1.974,14	0	€ -	10	€ 19.741,43
60	€ 2.368,97	0	€ -	5	€ 11.844,86
61	€ 2.368,97	0	€ -	2	€ 4.737,94
62	€ 3.454,75	0	€ -	0	€ -
63	€ 3.454,75	0	€ -	0	€ -
64	€ 4.343,11	0	€ -	0	€ -
65	€ 4.343,11	0	€ -	0	€ -
66	€ 5.252,00	0	€ -	0	€ -
		Kosten gevelisolatie	€ 75.807,10	Kosten gevelisolatie	€ 182.015,99
		Vervangen wegdek	n.v.t.	Vervangen wegdek¹	€ 145.200,00
		Totale kosten	€ 75.807,10	Totale kosten	€ 327.215,99


¹Indicatieve kosten gebaseerd op kentallen Antea Group

Door het toepassen van het geluidreducerend wegdek zal bij 59 geveldelen van appartementen de geluidbelasting onder de 53 dB komen, waardoor voor deze woningen geen extra gevelisolatie hoeft te worden toegepast. De totale kosten zonder bronmaatregel zijn lager dan met bronmaatregel. In analogie met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh blijkt dat het toepassen van een geluidreducerend wegdek doelmatig is¹.

Tilburgseweg

Het wegdek ten noorden van de rotonde is in het akoestisch rekenmodel gemodelleerd met SMA 08. Ten zuiden van de rotonde is rekening gehouden met een referentiewegdek (DAB). Het meest geluidreducerend wegdek is “dunne deklaag B”. Bij het toepassen van dit type wegdek is een ten hoogste geluidreductie van 3,3 dB te bewerkstelligen. In afbeelding 4.4 is weergegeven over welk gedeelte van de Tilburgseweg dit type wegdek is toegepast in het akoestisch rekenmodel.

¹ O.b.v. rekentool Swung-2 DMC berekende reductiepunten o.b.v. het aantal woningen per geluidbelasting: 926200, berekende maatregelpunten bronmaatregel: 1663



Afbeelding 4.4: Vervanging wegdek Tilburgseweg (in lichtblauw het wegdek wat vervangen dient te worden)

De lengte van de maatregel is gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel (in dit geval een cluster van blok A t/m D). De akoestisch zinvolle lengte van de maatregel is gelijk aan $4 \cdot d$ ($= 2 \cdot d$ in elke richting). In dit geval is d gelijk aan 360 meter (t.o.v. woningen blok D). Hierbij kan op 10 meter afstand van het hart van de rijbaan bij een rotonde en op het viaduct geen vervangend wegdek worden toegepast. In de noordelijke en zuidelijke richting wordt deze regel beperkt door de rotonde en het viaduct. De totale lengte van het wegdek dat vervangen dient te worden is daardoor circa 173 meter met een breedte van 6 meter. Het totale oppervlak van het vervangende wegdek bedraagt 1.038 m^2 . Met een indicatieve kostprijs voor het vervangen van het wegdek van circa €55,- per m^2 , komt het totaal bedrag neer op circa €57.090,-.

In tabel 4.25 is weergegeven wat de kosten zijn voor gevelisolatie zonder en met het toepassen van een geluidreducerend wegdek. Bij het toepassen van een geluidreducerend wegdek, zal de geluidbelasting op de gevel van een deel van de appartementen lager worden, waardoor de kosten voor de gevelisolatie lager wordt.

Tabel 4.25: Kosten gevelisolatie met en zonder geluidreducerend wegdek - Tilburgseweg

Lden [dB]	Geschatte kosten gevelisolatie nieuwbouw appartementen [€]	Tilburgseweg (Dunne deklaag B)			
		Zonder maatregelen (DAB)		Met maatregelen (Dunne deklaag B)	
		Aantal woningen	Kosten	Aantal woningen	Kosten
54	€ 789,66	30	€ 23.689,72	29	€ 22.900,06
55	€ 789,66	29	€ 22.900,06	28	€ 22.110,40
56	€ 1.579,31	17	€ 26.848,35	34	€ 53.696,69
57	€ 1.579,31	27	€ 42.641,49	18	€ 28.427,66
58	€ 1.974,14	45	€ 88.836,44	23	€ 45.405,29
59	€ 1.974,14	13	€ 25.663,86	16	€ 31.586,29
60	€ 2.368,97	31	€ 73.438,12	31	€ 73.438,12
61	€ 2.368,97	34	€ 80.545,04	34	€ 80.545,04
62	€ 3.454,75	5	€ 17.273,75	5	€ 17.273,75
63	€ 3.454,75	0	€ -	0	€ -
64	€ 4.343,11	0	€ -	0	€ -
65	€ 4.343,11	0	€ -	0	€ -
66	€ 5.252,00	0	€ -	0	€ -
		Kosten gevelisolatie	€ 401.836,83	Kosten gevelisolatie	€ 375.383,31
		Vervangen wegdek	n.v.t.	Vervangen wegdek ²	€ 57.090,00
		Totale kosten	€ 401.836,83	Totale kosten	€ 432.473,31

²Indicatieve kosten gebaseerd op kentallen Antea Group

Door het toepassen van het geluidreducerend wegdek zal bij 57 geveldelen van appartementen de geluidbelasting onder de 53 dB komen, waardoor voor deze woningen geen extra gevelisolatie hoeft te worden toegepast. De totale kosten zonder bronmaatregel zijn lager dan met bronmaatregel. In analogie met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh blijkt dat het toepassen van een geluidreducerend wegdek doelmatig is².

A27

Als gevolg van de A27 vindt er op een groot aantal woningen een overschrijding plaats van de maximaal toegestane geluidbelasting. De gemeente en de ontwikkelaar hebben geen zeggenschap over het wegdek van de rijksweg A27. Hierdoor vervalt de toetsing aan de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh en is derhalve niet opgenomen in het onderzoek.


4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Als gevolg van de Esdoornlaan, de Tilburgseweg, de A27 en het Wilhelminakanaal Noord vindt er een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde op alle gebouwen. Een overdrachtsmaatregelen is een mogelijkheid om de geluidbelasting op de gevels van deze gebouwen te verlagen. Schermen zijn effectief waar een hoge geluidreductie gehaald moet worden.

Tilburgseweg

Een geluidsscherm (tot een hoogte van 3 meter) zou in de praktijk vlak langs de Tilburgseweg kunnen worden geplaatst. Een hoger scherm stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard, vanwege de ligging op een viaduct en op bezwaren van verkeerskundige aard, omdat de plaatsing van een scherm het zicht van automobilisten belemmert en dus de verkeersveiligheid verslecht. Vanwege de hoogte van de woontorens, zou een scherm bovendien onrealistisch hoog moeten zijn om op alle relevante woningen een reductie te realiseren.

² O.b.v. rekentool Swung-2 DMC berekende reductiepunten o.b.v. het aantal woningen per geluidbelasting: 1528700, berekende maatregelpunten bronmaatregel: 872



Afbeelding 4.5: Ligging geluidsscherm (hoogte 3 m) Tilburgseweg (blauwe lijn)

Een geluidsscherm met een hoogte van 3 meter over een lengte van ca. 126 meter kan zorgen voor geluidreducties tot 11 dB op voornamelijk de eerste, tweede, derde en vierde verdieping van blok B. Bij blok C vindt een reductie tot maximaal 8 dB op voornamelijk de eerste, tweede en derde verdieping plaats. Voor de geluidbelasting op blok D is het verkeer vanwege de A27 maatgevend.

Hoewel het scherm niet leidt tot een gehele reductie op woningen tot onder de voorkeursgrenswaarde, vindt er op ten minste 16 woningen een minimale reductie van 5 dB plaatsvindt, waardoor het plaatsen van een scherm - in analogie met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, Artikel 6, lid 2 - voldoende doelmatig kan worden geacht.

Gezien de korte afstand van de woonblokken tot de Tilburgseweg én de hoogte van de gebouwen moet een scherm een dusdanige hoogte hebben om een effectieve bijdrage te kunnen leveren op de geluidreductie. Daarnaast is een scherm van invloed op hoe de omgeving wordt ervaren. In het onderliggend plan is rekening gehouden met zichtlijnen naar de omgeving, welke een scherm zou verhinderen. Om deze redenen is het plaatsen van een scherm aan de Tilburgseweg niet wenselijk. Daarnaast kan er een wegdekmaatregel worden getroffen die voor alle woningen een reductie oplevert.

Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord

Voor een scherm langs de Esdoornlaan is relatief weinig ruimte en zal derhalve stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige en esthetische aard, aangezien het scherm dichtbij de woonblokken gesitueerd zou moeten zijn. De grotere afstand tot het oostelijke deel van het Wilhelminakanaal Noord maakt dat het plaatsen van een scherm niet effectief is.

A27

Het plaatsen van een scherm aan de A27 is in het geheel niet effectief, gelet op het hoogteverschil. Daarnaast zou een scherm op deze afstand van het plangebied een dusdanige hoogte moeten hebben om effectief te zijn. Om deze reden is het plaatsen van een scherm aan de A27 niet doelmatig.

Oftewel, het plangebied leent zich niet voor het toepassen van overdrachtsmaatregelen langs deze verkeerswegen.


4.3.3 Ontvangersmaatregelen

Pas wanneer bron- en/of overdrachtsmaatregelen onvoldoende soelaas bieden, of stuiten op overwegende bezwaren, dan kan de gemeente Oosterhout een hogere waarde vaststellen. In het kader van de omgevingsvergunning bouw wordt getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

Op de gevels waar de geluidbelasting, ondanks het toepassen van maatregelen, hoger is dan de maximaal toegestane geluidbelasting moet een 'dove gevel' worden toegepast. Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen en, welke in de Wet geluidhinder niet aangemerkt wordt als een gevel en is dus vrij van toetsing aan de waarden uit de Wet geluidhinder. Een dove gevel wordt toegepast met als doel om de bewoners te beschermen tegen geluid vanwege de hoog belaste gevel.

De gemeente Oosterhout stelt dat ten minste één geluidgevoelige ruimte moet voorzien zijn van een geluidluwe gevel (bij voorkeur de slaapkamer). Dit is een gevel waar de geluidbelasting lager is dan ieder van toepassing zijnde grenswaarde (voor verkeerslawaaï lager dan 48 dB). Op de gevels van de woningen is geen sprake van een geluidluwe gevel. Dit wordt gecreëerd door het toepassen van maatregelen bij de ontvanger. In het plan wordt het toepassen van een wintertuin of loggia voorgenomen en als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgenomen.

In afbeelding 4.6 is weergegeven welke gevels doof uitgevoerd moeten worden. De dove gevels moeten uitgevoerd worden als gevolg van de geluidbelasting van het wegverkeer op de A27. In tabellen 4.3, 4.7, 4.11 en 4.15 is per hoogte weergegeven op welke gevels de geluidbelasting hoger is dan de maximaal toegestane geluidbelasting en dus doof uitgevoerd moeten worden. In de afbeelding is weergegeven wanneer bepaalde gevels volledig/gedeeltelijk (rood, geel, blauw, oranje of paars) doof uitgevoerd moeten worden.




Afbeelding 4.6: Dove gevels rood, geel, blauw, oranje en paars gearceerd. Invallende hoeken: Blok A vanaf niveau 5, Blok B vanaf niveau 9, Blok C vanaf niveau 6 en Blok D vanaf niveau 7.

4.4 Parkeergeluid op de nieuw te bouwen appartementen

Als onderdeel van het plan zal een parkeergarage onder het plangebied gerealiseerd worden (zie afbeelding 4.7). In tabel 4.27 is voor het langtijdgemiddeld beoordeelingsniveau en het maximaal geluidniveau inzichtelijk gemaakt wat de ten hoogste geluidbelasting (etmaalwaarde, L_{etmaal}) bedraagt op de appartementen als gevolg van voertuigen die de parkeergarage in en uit rijden.

Bij de berekening is rekening gehouden met rijden van personenauto's in en uit de parkeergarage. In totaal wordt er verwacht dat als gevolg van het in- en uitrijden in totaal 1.664 vervoersbewegingen per etmaal plaatsvinden met een geluidvermogen van 89 dB(A). Deze vervoersbewegingen zijn gelijk verdeeld over de twee ingangen van de parkeergarage (zie figuren in bijlage). Daarnaast is per ingang een piekbron opgenomen voor het maximaal geluidniveau als gevolg van de personenauto's, met een geluidvermogen niveau van 99 dB(A).



Afbeelding 4.7: Parkeerdek (rood omkaderd)

Tabel 4.27: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau - parkeren

Gebouwblok	Ten hoogste Laeq / La,max [Letmaal / dB(A)]			
	Noord	Oost	Zuid	West
A	29 / 46	55 / 62	38 / 61	27 / 46
B	42 / 58	44 / 60	41 / 55	28 / 45
C	42 / 54	39 / 57	19 / 40	27 / 44
D	57 / 67	48 / 70	16 / 59	35 / 55

Op zowel de oost gevel van blok A als op de noord gevel van blok D is een overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) in analogie met het Activiteitenbesluit. Voor blok A en blok D geldt dat respectievelijk 17 en 10 woningen een geluidbelasting van hoger de 50 dB(A) ontvangen.

In analogie met het Bouwbesluit dient de geluidwering van de gevel zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 35 dB(A). Voor de overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zal bij de minimale geluidwering van 20 dB er geen overschrijding bij blok A zijn en bij blok D een overschrijding van 2 dB(A) zijn. Omdat de geluidweringeis voor blok D reeds hoger ligt door de invloed van de A27, zal ook voor blok D aan het binnenniveau worden voldaan en zijn derhalve geen extra maatregelen nodig.

Het maximaal geluidniveau op gebouw A en D bedraagt ten hoogste respectievelijk 62 en 70 dB(A). De zwaardere geluidweringeis vanwege het verkeer op de A27 zal voor blok D resulteren in het feit dat de geluidwering door de bouwkundige constructie van de gevel van een woning zodanig is dat daarmee het maximaal geluidniveau door het parkeren wordt beperkt tot de binnenwaarden van het Activiteitenbesluit (55/50/45 dB(A)).

In bijlage 5 is een volledig overzicht weergegeven van de berekeningsresultaten.

4.5 Industrielawaai

4.5.1 Activiteiten aan de Langshaven

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het nodig om inzicht te verkrijgen in de geluideffecten als gevolg van de nabijgelegen langshaven op het plan. Uit eerder akoestisch onderzoek³ naar de langshaven blijkt dat de ten hoogste geluidbelasting op de dichtstbijzijnde woning 40 dB(A) in de dagperiode bedraagt. Als gevolg van piekgeluid treedt op de hoogste belaste woning een geluidbelasting (L_{Amax}) op van 68 dB(A) in de dagperiode. De afstand van de inrichting tot en met de betreffende woning bedraagt ongeveer 200 meter.

Ten opzichte van het plangebied bedraagt de afstand tot de langshaven meer dan 300 meter. Hieruit valt af te leiden dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen binnen het plangebied als gevolg van activiteiten

³ AKO_kade-Vijfeiken_OT170-2_001-rapd-akoestisch onderzoek langshaven

aan de langshaven lager zal zijn dan 40 dB(A). De grenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode uit het Activiteitenbesluit milieubeheer worden hiermee niet overschreden.

4.5.2 Scheepvaartlawaaai

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het nodig om inzicht te verkrijgen in de geluideffecten als gevolg van scheepvaart op het plan. Reeds eerder is onderzoek⁴ uitgevoerd naar de geluideffecten vanwege scheepvaart op het Wilhelminakanaal. Hierbij zijn berekeningen gemaakt voor het jaar 2025. Uit dit onderzoek valt af te leiden dat het leefklimaat als gevolg van de scheepvaart op het Wilhelminakanaal vooral wordt beïnvloed door de autonome groei van het wegverkeer en amper door scheepvaart. Daarnaast staat in het onderzoek beschreven dat de eerstelijns bebouwing langs het kanaal in de toekomstige situatie een geluidbelasting van ongeveer 46 dB(A) tot 50 dB(A) als gevolg van scheepvaart ondervindt. Aangezien ter hoogte van het plangebied geen aanlegplaatsen zijn gelegen en het enkel doorgaand scheepverkeer betreft, zijn er geen hoge geluidniveaus vanwege het scheepvaartverkeer te verwachten.

In lijn met het afwegingskader, kan gesteld worden dat het woon- en leefklimaat op het plan niet negatief wordt beïnvloed als gevolg van scheepvaart op het Wilhelminakanaal.

4.6 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. In tabel 4.28 is het bereik van de cumulatieve geluidbelasting (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven per bouwblok als gevolg van de omliggende gezoneerde én niet-gezoneerde wegen exclusief maatregelen.

Tabel 4.28: Bereik cumulatieve geluidbelasting wegen exclusief maatregelen op bebouwing (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)

Gebouwblok	Ten hoogste L_{cum} [dB(A)]			
	Noord	Oost	Zuid	West
A	59 - 65	60 - 66	63 - 65	64 - 66
B	62 - 64	60 - 64	61 - 63	65 - 67
C	60 - 64	59 - 62	62 - 65	65 - 66
D	62 - 64	66 - 67	64 - 65	58 - 65

De methode Miedema is een hulpmiddel om een geobjectiveerd oordeel te geven over de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. In tabel 4.29 is de geluidbelasting met de bijbehorende kwalificatie te vinden. De gecumuleerde geluidbelasting weergegeven in tabel 4.28 variëren qua kwalificatie tussen matig, tamelijk slecht en slecht. Het zwaartepunt van de kwalificatie van het woon- en leefklimaat ligt bij tamelijk slecht.

Tabel 4.29: Methode Miedema

Gecumuleerd geluid in L_{cum} [dB]	Kwalificatie
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

⁴ 2268-039Akoestisch onderzoek Verbreding Wilhelminakanaal te Tilburg, revisie 02, maart 2010

In dat geval dient te worden beoordeeld of de woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau van 33 dB kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in het Bouwbesluit. Ook schrijft het Bouwbesluit voor dat de gevel van een nieuwbouwwoning moet beschikken over een minimale geluidwering van 20 dB. Bij de toets van het binnenniveau wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting op de gevel. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting 53 dB of meer is, dient de gevelwering zwaarder te zijn uitgevoerd dan de minimale gevelwering van 20 dB. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de toe te passen (bouw)materialen. Concreet betekent dit dat de geluidwering van de geluidbelaste geveldelen bij verblijfsgebieden van de woningen zo wordt uitgevoerd dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Geadviseerd wordt deze toets als een verplichting op te nemen in de planregels.

5. Conclusie

Aan de Esdoornlaan in Oosterhout bestaat het voornemen om maximaal 295 appartementen te realiseren. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. In opdracht van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling B.V. voert Antea Group een akoestisch onderzoek uit met betrekking tot wegverkeerslawaaï en industrielawaai voor het plan Esdoornlaan.

5.1 Wegverkeerslawaaï

De planlocatie is gelegen in de zone van de gezoneerde wegen: Esdoornlaan, Tilburgseweg, Rijksweg A27, Hoevestein, Wilhelminakanaal Noord, Wilhelminakanaal Zuid. Als gevolg van de Esdoornlaan, Tilburgseweg, Rijksweg A27 en Wilhelminakanaal Noord vindt er een overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Voor de Rijksweg A27 vindt er een overschrijding plaats van de maximaal toegestane geluidbelasting van 53 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Voor een uitgebreid overzicht van de belaste gevels van de appartementen wordt verwezen naar de tabellen 4.2 t/m 4.22 (paragraaf 4.1). Per weg en bouwblok is in deze tabellen aangegeven voor welke woningen er hogere waarde afgegeven moeten worden en bij welke woningen de gevel doof uitgevoerd moeten worden als gevolg van de Rijksweg A27.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is er ook akoestisch onderzoek gewenst met betrekking tot 30 km/uur wegen. Vanwege de niet-gezoneerde wegen: Loevesteinlaan en Meidoornlaan vindt er geen overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

Maatregelen

Als gevolg van de Esdoornlaan, de Tilburgseweg, de A27 en het Wilhelminakanaal Noord vindt er een overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde op alle gebouwen. Een bronmaatregelen is een mogelijkheid om de geluidbelasting op de gevels van deze gebouwen te verlagen. Daar waar de gecumuleerde geluidbelasting 53 dB of meer is, dient de gevelwering zwaarder te zijn uitgevoerd dan de minimale gevelwering van 20 dB. Concreet betekent dit dat de geluidwering van de geluidbelaste geveldelen bij verblijfsgebieden van de woningen zo wordt uitgevoerd dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB.

Uit onderzoek blijkt dat het toepassen van een geluidreducerend wegdek bij de Tilburgseweg en de Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord doelmatig kan zijn. In de huidige situatie zijn deze wegen voorzien van het wegdektype DAB. Door het toepassen van het dunne deklaag B neemt de geluidbelasting op de gevels dusdanig af dat het doelmatig wordt geacht. Over maatregelen aan het wegdek van de rijksweg A27 heeft de gemeente en/of de ontwikkelaar geen zeggenschap. Toetsing aan de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh is derhalve niet opgenomen in het onderzoek.

Daarnaast blijkt dat het toepassen van een geluidscherm langs de Tilburgseweg, met een hoogte van 3 meter over een lengte van ca. 126 meter, kan zorgen voor geluidreducties tot 11 dB op voornamelijk de eerste, tweede, derde en vierde verdieping van blok B. Bij blok C vindt een reductie tot maximaal 8 dB op voornamelijk de eerste, tweede en derde verdieping plaats. Hoewel het scherm niet leidt tot een gehele reductie op woningen tot onder de voorkeursgrenswaarde, vindt er op ten minste 16 woningen een minimale reductie van 5 dB plaatsvindt, waardoor het plaatsen van een scherm - in analogie met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder - voldoende doelmatig kan worden geacht. Het nemen van overdrachtsmaatregelen is gezien de ligging van het plangebied in de omgeving en korte afstand van het plangebied tot de verschillende wegen om technische, stedenbouwkundige en veiligheidsredenen niet wenselijk.

Uit berekeningen voor de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van alle wegen samen blijkt dat de bouwblokken niet over een geluidluwe gevel beschikken. De gemeente Oosterhout stelt dat ten minste één geluidgevoelige ruimte moet voorzien zijn van een geluidluwe gevel (bij voorkeur de slaapkamer). Dit is een gevel waar de geluidbelasting lager is dan ieder van toepassing zijnde grenswaarde (voor verkeerslawaaï lager dan 48 dB) De ontwikkelaars is voornemens door het toepassen van maatregelen bij de ontvanger een

geluidluwe gevel te creëren, waardoor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden geborgd. In het plan wordt het toepassen van een wintertuin of loggia voorgenomen.

Er dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit kan worden bepaald a.d.h.v. een onderzoek naar de geluidwering van de gevel.

Op de gevels waar de geluidbelasting, ondanks het toepassen van maatregelen, hoger is dan de maximaal toegestane geluidbelasting moet een 'dove gevel' worden toegepast. Een dove gevel wordt in de Wet geluidhinder niet aangemerkt als een gevel en is dus vrij van toetsing aan de waarden uit de Wet geluidhinder. Bij het toepassen van een dove gevel moet wettelijk wel altijd aan de binnenwaarde worden voldaan van 33 dB.

Aanvraag hogere waarden

Uit onderzoek blijkt dat het toepassen van een geluidreducerend wegdek bij de Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord en Tilburgseweg doelmatig kan zijn. De geluidreductie op de woningen met een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde varieert van 1 tot 12 dB. Na toepassing van de geadviseerde maatregelen dienen de volgende hogere waarden te worden aangevraagd voor de Esdoornlaan en Tilburgseweg:

Tabel 5.1: Aantal woningen hogere waarde Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord

Geluidbelasting op geveldelen L_{den} [dB(A)] (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)	Met maatregel wegdek Esdoornlaan/W-N	Zonder maatregel
49	14	19
50	23	32
51	24	16
52	26	18
53	18	23
54	28	35
55	18	14
56	13	23
57	7	21
58	4	19
59	-	10
60	-	5
61	-	2

Tabel 5.2: Aantal woningen hogere waarde Tilburgseweg

Geluidbelasting op geveldelen L_{den} [dB(A)] (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)	Met maatregel wegdek Tilburgseweg	Zonder maatregel
49	9	1
50	54	23
51	43	53
52	25	17
53	31	15
54	30	29
55	29	28
56	17	34
57	27	18
58	45	23
59	13	16
60	-	31
61	-	34
62	-	5

Tabel 5.3: Aantal woningen hogere waarde A27

Geluidbelasting op geveldelen L _{den} [dB(A)] (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)	Zonder maatregel
49	37
50	31
51	23
52	17
53	76

Gezien het voorgaande, om te zekeren dat er sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie wat betreft wegverkeerslawaai, wordt geadviseerd om de volgende aspecten te borgen in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld als voorwaardelijke bepaling:

- het toepassen van 'dunne deklagen B' op de Tilburgseweg en Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord voor het in gebruik nemen van een woning die door de weg te hoog wordt belast;
- de aanwezigheid van een geluidluwe ruimte van een woning.

Onder deze voorwaarden is de ontwikkeling van het plan Esdoornlaan mogelijk.

5.2 Industrielawaai

In het onderzoek naar de gevolgen van Industrielawaai op het plangebied zijn verschillende zaken in ogenschouw genomen. Zo is er gekeken naar de invloed van het dichtbij liggende industrieterrein Vijf Eiken, geluid van de langshaven en het geluid van voorbijvarende schepen op het plangebied.

Industrieterrein Vijf Eiken

In de huidige situatie ligt het plangebied binnen de geluidzone van de Vijf Eiken. De gemeente Oosterhout gaat deze geluidzone verleggen, waardoor het gehele plangebied buiten de geluidzone komt te liggen. In dit kader zal het nabijgelegen industrieterrein de inpassing van het plan niet in de weg staan.

Activiteiten aan de langshaven

In de buurt van het plangebied is een langshaven gelegen. Aan deze langshaven vindt goederenoverslag plaats. Deze langshaven is geen onderdeel van het industrieterrein Vijf Eiken en moet als een aparte inrichting worden beschouwd. Het plangebied ligt op een afstand van meer dan 300 meter van de langshaven. Uit eerdere onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting woningen op een afstand van 200 meter de grenswaarde van 50 dB(A) niet overschrijdt. Hieruit is af te leiden dat de geluidbelasting op het plangebied niet boven de 50 dB(A) zal komen en daarmee zal voldoen aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit kader zal de nabijgelegen langshaven de inpassing van het plan niet in de weg staan.

Scheepvaart

Aangezien het plangebied aan het Wilhelminakanaal ligt, is het nodig inzicht te verkrijgen of de geluidbelasting afkomstig van scheepvaart op de gevel van de appartementen binnen de grenswaarde van 50 dB(A) blijft. Uit eerder onderzoek blijkt dat de eerstelijns bebouwing langs het kanaal een geluidbelasting van ongeveer 46 dB(A) tot 50 dB(A) als gevolg van scheepvaart ondervindt. Hieruit, en vanwege het feit dat het enkel doorgaand scheepvaartverkeer betreft, valt te concluderen dat het woon- en leefklimaat binnen de appartementen niet negatief wordt beïnvloed als gevolg van scheepvaart op het Wilhelminakanaal.

Bijlage 1: Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)

Model eigenschap

Omschrijving	231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
Verantwoordelijke	d18736
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	d18736 op 18-7-2023
Laatst ingezien door	d15504 op 3-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
aug-2023-rev00-WL - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A01.1	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	6,36	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A02.1	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	6,19	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	--	--	Ja
A03.1	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	6,09	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	--	--	Ja
A04.1	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	6,06	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A05.1	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A06.1	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A07.1	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A08.1	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A09.1	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	6,05	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A10.1	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	6,17	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A11.1	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	6,31	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A12.1	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	6,41	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A13.1	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	6,28	Relatief	--	--	--	--	14,20	17,20	Ja
A14.1	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	6,18	Relatief	--	--	--	--	14,20	17,20	Ja
A01.2	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	6,36	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A04.2	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	6,06	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A05.2	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A06.2	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A07.2	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A08.2	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A09.2	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	6,06	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A10.2	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	6,18	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A11.2	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	6,32	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A12.2	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	6,42	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A13.2	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	6,27	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
A14.2	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	6,18	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
B01.1	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B02.1	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B03.1	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B04.1	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B05.1	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B06.1	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B07.1	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B08.1	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B09.1	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B10.1	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B11.1	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B12.1	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B01.2	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
B02.2	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B03.2	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B04.2	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B05.2	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B06.2	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B07.2	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B08.2	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B09.2	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B10.2	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B11.2	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B12.2	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
B13.2	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	6,00	Relatief	--	--	26,20	29,20	32,20	--	Ja
B14.2	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	6,00	Relatief	--	--	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C01.1	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	--	Ja
C02.1	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C03.1	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C04.1	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C05.1	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C06.1	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	6,09	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C07.1	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	6,22	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C08.1	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	6,33	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C09.1	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	6,49	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C10.1	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	6,63	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C11.1	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	6,56	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C12.1	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	6,20	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	--	Ja
C13.1	Toetspunt gebouw C	119196,10	404799,28	6,30	Relatief	--	--	--	--	--	17,20	Ja
C14.1	Toetspunt gebouw C	119201,76	404803,27	6,10	Relatief	--	--	--	--	--	17,20	Ja
C02.2	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C03.2	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C04.2	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C05.2	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C06.2	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	6,08	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C07.2	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	6,22	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C08.2	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	6,34	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C09.2	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	6,49	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C10.2	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	6,63	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C11.2	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	6,55	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C13.2	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	6,30	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
C14.2	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	6,11	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	--	Ja
D01.1	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D02.1	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D03.1	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D04.1	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D05.1	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D06.1	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	6,13	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D07.1	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	6,25	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D08.1	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	6,30	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja

Antea Group
1.2 Invoergegevens toetspunten appartementen

Bijlage 1
Projectnummer 0486752

Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
aug-2023-rev00-WL - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D09.1	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	6,23	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D10.1	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	6,01	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D11.1	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D12.1	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D01.2	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D02.2	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
D03.2	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	6,00	Relatief	20,20	23,20	--	--	--	--	Ja
D04.2	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D05.2	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D06.2	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	6,13	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D07.2	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	6,25	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D08.2	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	6,30	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D09.2	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	6,22	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D10.2	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D11.2	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D12.2	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D13.2	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	6,00	Relatief	--	--	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D14.2	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	6,00	Relatief	--	--	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D01.3	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D04.3	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D05.3	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D06.3	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	6,14	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D07.3	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	6,25	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D08.3	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	6,30	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D09.3	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	6,22	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D10.3	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D11.3	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D12.3	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D13.3	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja
D14.3	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	6,00	Relatief	38,20	41,20	--	--	--	--	Ja

Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie | grens kavel, 1 toetspunt)
aug-2023-rev00-WL - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A01.1	Toetspunt gebouw A	119236,87	404940,23	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A02.1	Toetspunt gebouw A	119248,40	404913,54	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A03.1	Toetspunt gebouw A	119228,75	404898,84	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A04.1	Toetspunt gebouw A	119217,35	404922,31	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
A01.2	Toetspunt gebouw A	119237,12	404940,22	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	--	--	--	Ja
A02.2	Toetspunt gebouw A	119248,31	404913,16	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	--	--	--	Ja
A03.2	Toetspunt gebouw A	119228,35	404898,93	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	--	--	--	Ja
A04.2	Toetspunt gebouw A	119217,49	404922,97	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	--	--	--	Ja
B01.1	Toetspunt gebouw B	119224,93	404877,64	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B02.1	Toetspunt gebouw B	119235,85	404851,42	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B03.1	Toetspunt gebouw B	119215,99	404833,26	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B04.1	Toetspunt gebouw B	119204,24	404860,29	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
B01.2	Toetspunt gebouw B	119225,12	404877,60	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
B02.2	Toetspunt gebouw B	119235,75	404850,91	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
B03.2	Toetspunt gebouw B	119215,45	404833,38	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
B04.2	Toetspunt gebouw B	119204,34	404860,77	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
C01.1	Toetspunt gebouw C	119216,76	404814,38	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C02.1	Toetspunt gebouw C	119234,46	404786,36	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C03.1	Toetspunt gebouw C	119208,92	404775,12	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C04.1	Toetspunt gebouw C	119191,48	404799,98	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
C01.2	Toetspunt gebouw C	119217,12	404814,31	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
C02.2	Toetspunt gebouw C	119234,38	404786,00	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
C03.2	Toetspunt gebouw C	119208,54	404775,23	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
C04.2	Toetspunt gebouw C	119191,62	404800,65	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D01.1	Toetspunt gebouw D	119276,64	404806,17	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D02.1	Toetspunt gebouw D	119291,69	404777,02	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D03.1	Toetspunt gebouw D	119266,35	404757,19	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D04.1	Toetspunt gebouw D	119250,81	404781,64	6,00	Relatief	1,50	5,20	8,20	11,20	14,20	17,20	Ja
D01.2	Toetspunt gebouw D	119277,00	404806,09	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D02.2	Toetspunt gebouw D	119291,61	404776,63	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D03.2	Toetspunt gebouw D	119266,03	404757,28	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D04.2	Toetspunt gebouw D	119250,89	404782,02	6,00	Relatief	20,20	23,20	26,20	29,20	32,20	35,20	Ja
D01.3	Toetspunt gebouw D	119277,35	404806,01	6,00	Relatief	38,20	41,20	44,20	--	--	--	Ja
D02.3	Toetspunt gebouw D	119291,52	404776,25	6,00	Relatief	38,20	41,20	44,20	--	--	--	Ja
D03.3	Toetspunt gebouw D	119265,70	404757,36	6,00	Relatief	38,20	41,20	44,20	--	--	--	Ja
D04.3	Toetspunt gebouw D	119250,98	404782,42	6,00	Relatief	38,20	41,20	44,20	--	--	--	Ja

Antea Group

1.4 Invoergegevens wegen

Bijlage 1
Projectnummer 0486752

Model: Z30918_Woningbouw_Edoordraan_WL_(incl. plangenerale)
aap-2023-rev00-WL - 0486752_BP_Woningbouw_Edoordraan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Weggekeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Leengte	Hbrun	Mogdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MW(D))	V(MW(A))	V(MW(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
224	27 / 10,765 / 10,840	119027,55	404050,76	60,27	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
285	27 / 10,826 / 11,151	110075,24	404078,36	318,11	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
1418	27 / 11,519 / 11,582	113468,86	404647,11	59,24	0,75	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90
2106	27 / 10,765 / 10,840	119050,19	404051,29	15,39	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2112	27 / 11,948 / 11,994	119723,76	404984,86	44,47	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
2799	27 / 11,564 / 11,904	119621,37	404794,34	129,11	0,75	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2651	27 / 10,754 / 10,826	110034,00	404011,00	79,00	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
3013	27 / 11,564 / 11,904	110686,74	404995,68	43,43	0,75	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75
0640	27 / 11,952 / 11,931	113450,41	404053,35	142,40	0,75	Referentiewegdek	150	150	150	50	50	50	50	50	50
10462	27 / 10,754 / 10,846	110034,00	404011,00	78,11	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
9853	27 / 11,504 / 11,520	119460,78	404632,46	4,36	0,75	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90
8679	27 / 11,504 / 11,519	119450,85	404635,03	11,92	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
10074	27 / 11,520 / 11,585	110478,55	404644,40	60,62	0,75	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90
8226	27 / 11,931 / 11,904	119053,22	404051,12	14,11	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
7620	27 / 11,582 / 11,598	110509,91	404704,74	5,04	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
7776	27 / 10,848 / 11,118	119067,68	404184,77	45,75	0,75	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75
15212	27 / 11,931 / 11,994	119702,06	404992,12	58,29	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
14705	27 / 11,552 / 11,931	119642,20	404815,67	83,01	0,75	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90
12472	27 / 11,978 / 11,996	110730,60	405015,80	18,43	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
13316	27 / 11,585 / 11,601	119514,20	404693,42	3,90	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
11282	27 / 10,830 / 11,153	119067,55	404087,55	317,25	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
13601	27 / 11,994 / 11,995	119749,55	405021,08	1,79	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
13141	27 / 10,846 / 11,027	119099,22	404059,59	124,56	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
12425	27 / 11,504 / 11,519	119467,11	404644,48	3,16	0,75	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90
19610	27 / 11,185 / 11,382	119277,52	404362,54	207,04	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
21094	27 / 11,501 / 11,504	119457,48	404631,40	4,34	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
21036	27 / 11,582 / 11,598	119502,97	404695,54	11,53	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
21256	27 / 11,504 / 11,520	119470,29	404636,47	11,53	0,75	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90
20633	27 / 11,552 / 11,931	119552,95	404800,42	145,85	0,75	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
19308	27 / 11,904 / 11,994	119708,73	404943,12	38,54	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
19163	27 / 11,601 / 11,948	119522,35	404704,73	345,03	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
17141	27 / 10,765 / 10,830	119027,53	404039,78	69,46	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
17202	27 / 10,840 / 11,118	119092,25	404143,36	128,65	0,75	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
26506	27 / 11,259 / 11,415	119297,05	404437,41	75,96	0,75	1L Z0AB	65	65	65	65	65	65	65	65	65
25370	27 / 11,996 / 12,268	119802,65	405116,88	164,92	0,75	2L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
27552	27 / 11,178 / 11,367	119308,95	404488,99	32,70	0,75	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75
20174	27 / 12,323 / 13,698	119399,51	405288,98	45,66	0,75	2L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
27090	27 / 10,846 / 11,027	119121,94	404114,70	124,56	0,75	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
22492	27 / 11,585 / 11,601	119516,68	404696,43	10,05	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
24028	27 / 10,754 / 10,846	119083,88	404071,10	24,02	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
22921	27 / 11,385 / 11,415	119308,94	404535,88	30,71	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
23637	27 / 11,904 / 11,994	119726,24	404976,36	69,01	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
31675	27 / 11,905 / 11,950	119222,00	404223,87	60,60	0,75	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
32744	27 / 11,382 / 11,429	119397,79	404531,84	49,66	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
30834	27 / 11,598 / 11,978	119512,98	404708,74	375,79	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
29557	27 / 10,848 / 11,118	119102,07	404253,02	121,30	0,75	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
29634	27 / 11,415 / 11,501	119466,85	404509,82	86,86	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
29635	27 / 11,351 / 11,185	119250,60	404337,53	30,71	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
29636	27 / 11,178 / 11,367	119333,31	404406,86	93,32	0,75	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
28229	27 / 11,153 / 11,188	119252,55	404345,27	31,84	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
28232	27 / 11,188 / 11,385	119271,27	404371,01	202,56	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
28234	27 / 11,429 / 11,504	119426,64	404571,47	74,71	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
30091	27 / 11,103 / 12,323	119031,86	405108,57	115,10	0,75	2L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
27941	27 / 11,178 / 11,367	119307,27	404332,02	79,34	0,75	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30958	27 / 11,564 / 11,904	119554,81	404670,06	141,27	0,75	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
36618	27 / 12,268 / 13,654	119897,44	405251,82	97,13	0,75	2L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
33799	27 / 10,846 / 11,027	119121,16	404112,40	124,56	0,75	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
30277	27 / 11,905 / 11,950	119222,00	404223,87	60,60	0,75	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60
36280	27 / 11,259 / 11,415	119344,74	404496,53	44,52	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
36475	27 / 11,259 / 11,415	119372,68	404531,18	52,08	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
34949	27 / 11,995 / 12,323	119796,58	405022,43	105,13	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
33646	27 / 11,367 / 11,429	119462,23	404425,41	52,71	0,75	2L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
35115	27 / 11,103 / 11,259	119229,19	404380,00	79,46	0,75	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
42327	27 / 11,367 / 11,429	119397,50	404515,12	11,78	0,75	1L Z0AB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
43099	27 / 11,996 / 12,268	119741,32	405030,18	106,26	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
5979	27 / 10,516 / 10,765	118992,38	403975,44	65,65	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
15126	27 / 9,729 / 10,754	119004,00	403966,00	51,71	0,75	1L Z0AB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
1027	Rotonde Edoordraan - Loevesteinlaan	119189,49	404979,35	30,30	0,75	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1026	Rotonde Edoordraan - Loevesteinlaan	119187,69	404971,91	35,14	0,75	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1031	Loevesteinlaan	119050,59	405007,18	89,56	0,75	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1030	Loevesteinlaan	119175,55	404974,88	12,96	0,75	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1029	Loevesteinlaan	119141,26	404965,32	36,09	0,75	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1046	Loevesteinlaan	119141,30	404985,31	42,56	0,75	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1045	Loevesteinlaan	119103,89	404979,97	5,67	0,75	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1044	Wilhelminakanaal Noord	119162,56	404702,74	56,42	0,75	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1047	Wilhelminakanaal Noord	119092,34	404797,46	11,26											

Bijlage 1
Projectnummer 0486752

Geomilieu V2023.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout 22-9-2023 10:19:44

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)

Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Esdoornlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Wilhelminakanaal Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Wilhelminakanaal Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Wilhelminakanaal Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Wilhelminakanaal Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Wilhelminakanaal Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Wilhelminakanaal Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)

Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
--	--	5675,72	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	5841,92	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	2920,96	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	5675,72	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	2920,96	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	2920,96	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	2920,96	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	5509,52	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	2920,96	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	2920,96	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	5509,52	5,29	6,28	1,43	--	--	--	--	--	81,06	93,18	86,78
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74
--	--	3811,63	5,46	5,10	1,76	--	--	--	--	--	78,35	92,61	87,74

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)

Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
	332,13	70,43	--	37,86	15,40	7,09	--	19,01	8,91	3,64	--	84,21	91,42	98,64
	341,85	72,50	--	38,97	15,85	7,29	--	19,56	9,17	3,75	--	84,34	91,55	98,76
	170,93	36,25	--	19,48	7,92	3,65	--	9,78	4,59	1,88	--	81,02	86,30	96,40
	332,13	70,43	--	37,86	15,40	7,09	--	19,01	8,91	3,64	--	84,21	91,42	98,64
	170,93	36,25	--	19,48	7,92	3,65	--	9,78	4,59	1,88	--	81,02	86,30	96,40
	170,93	36,25	--	19,48	7,92	3,65	--	9,78	4,59	1,88	--	81,33	88,54	95,75
	170,93	36,25	--	19,48	7,92	3,65	--	9,78	4,59	1,88	--	81,33	88,54	95,75
	322,40	68,37	--	36,75	14,95	6,88	--	18,45	8,65	3,54	--	84,08	91,29	98,51
	170,93	36,25	--	19,48	7,92	3,65	--	9,78	4,59	1,88	--	81,02	86,30	96,40
	170,93	36,25	--	19,48	7,92	3,65	--	9,78	4,59	1,88	--	81,02	86,30	96,40
	322,40	68,37	--	36,75	14,95	6,88	--	18,45	8,65	3,54	--	84,08	91,29	98,51
	180,03	58,86	--	25,81	6,76	4,64	--	19,25	7,60	3,59	--	83,27	90,42	97,63
	180,03	58,86	--	25,81	6,76	4,64	--	19,25	7,60	3,59	--	81,90	89,48	96,93
	180,03	58,86	--	25,81	6,76	4,64	--	19,25	7,60	3,59	--	81,90	89,48	96,93
	180,03	58,86	--	25,81	6,76	4,64	--	19,25	7,60	3,59	--	81,90	89,48	96,93
	180,03	58,86	--	25,81	6,76	4,64	--	19,25	7,60	3,59	--	83,27	90,42	97,63
	180,03	58,86	--	25,81	6,76	4,64	--	19,25	7,60	3,59	--	81,90	89,48	96,93

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)

Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
	100,83	102,59	98,69	93,78	87,47	82,28	88,80	95,57	99,70	101,79	97,13	92,33
	100,96	102,72	98,81	93,90	87,60	82,41	88,93	95,70	99,82	101,92	97,26	92,46
	95,09	99,36	97,18	90,86	87,21	78,92	83,67	93,01	93,87	98,76	96,05	89,57
	100,83	102,59	98,69	93,78	87,47	82,28	88,80	95,57	99,70	101,79	97,13	92,33
	95,09	99,36	97,18	90,86	87,21	78,92	83,67	93,01	93,87	98,76	96,05	89,57
	97,95	99,71	95,80	90,89	84,59	79,40	85,92	92,69	96,81	98,91	94,25	89,45
	97,95	99,71	95,80	90,89	84,59	79,40	85,92	92,69	96,81	98,91	94,25	89,45
	100,70	102,46	98,56	93,65	87,34	82,15	88,67	95,44	99,57	101,66	97,00	92,21
	95,09	99,36	97,18	90,86	87,21	78,92	83,67	93,01	93,87	98,76	96,05	89,57
	95,09	99,36	97,18	90,86	87,21	78,92	83,67	93,01	93,87	98,76	96,05	89,57
	100,70	102,46	98,56	93,65	87,34	82,15	88,67	95,44	99,57	101,66	97,00	92,21
	99,90	101,49	97,65	92,72	86,49	80,08	86,53	93,30	97,49	99,44	94,82	90,01
	100,26	104,62	101,46	94,85	87,22	78,92	86,06	92,85	97,75	103,33	99,94	93,22
	100,26	104,62	101,46	94,85	87,22	78,92	86,06	92,85	97,75	103,33	99,94	93,22
	100,26	104,62	101,46	94,85	87,22	78,92	86,06	92,85	97,75	103,33	99,94	93,22
	99,90	101,49	97,65	92,72	86,49	80,08	86,53	93,30	97,49	99,44	94,82	90,01
	100,26	104,62	101,46	94,85	87,22	78,92	86,06	92,85	97,75	103,33	99,94	93,22

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)

Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	85,06	77,46	84,46	91,55	94,36	96,24	92,07	87,20	80,57	--	--	--
	85,19	77,59	84,59	91,68	94,48	96,37	92,19	87,32	80,70	--	--	--
	84,19	74,22	79,34	89,23	88,58	93,09	90,71	84,33	80,14	--	--	--
	85,06	77,46	84,46	91,55	94,36	96,24	92,07	87,20	80,57	--	--	--
	84,19	74,22	79,34	89,23	88,58	93,09	90,71	84,33	80,14	--	--	--
	82,18	74,58	81,58	88,67	91,47	93,36	89,18	84,31	77,69	--	--	--
	82,18	74,58	81,58	88,67	91,47	93,36	89,18	84,31	77,69	--	--	--
	84,93	77,33	84,33	91,42	94,23	96,12	91,94	87,07	80,45	--	--	--
	84,19	74,22	79,34	89,23	88,58	93,09	90,71	84,33	80,14	--	--	--
	84,19	74,22	79,34	89,23	88,58	93,09	90,71	84,33	80,14	--	--	--
	84,93	77,33	84,33	91,42	94,23	96,12	91,94	87,07	80,45	--	--	--
	82,82	76,62	83,47	90,49	93,63	95,45	91,20	86,33	79,63	--	--	--
	84,18	75,36	82,75	89,90	93,94	99,05	95,75	89,08	80,67	--	--	--
	84,18	75,36	82,75	89,90	93,94	99,05	95,75	89,08	80,67	--	--	--
	84,18	75,36	82,75	89,90	93,94	99,05	95,75	89,08	80,67	--	--	--
	82,82	76,62	83,47	90,49	93,63	95,45	91,20	86,33	79,63	--	--	--
	84,18	75,36	82,75	89,90	93,94	99,05	95,75	89,08	80,67	--	--	--

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)

Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
	Beneluxweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Rotonde Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Rotonde Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--
	Tilburgseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
--	--	17074,20	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	17074,20	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	6520,14	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	6520,14	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	17074,20	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	6520,14	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	6520,14	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	8537,10	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	8537,10	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	13040,27	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	7528,62	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	7528,62	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	6520,14	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	6520,14	5,50	7,24	0,63	--	--	--	--	--	93,59	96,92	90,14
--	--	8537,10	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	8537,10	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	8537,10	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	17074,20	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95
--	--	17074,20	5,32	7,58	0,73	--	--	--	--	--	92,22	96,55	88,95

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	837,68
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	837,68
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	335,62
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	335,62
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	837,68
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	335,62
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	335,62
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	418,84
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	418,84
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	671,24
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	369,36
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	369,36
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	335,62
--	--	4,76	2,43	7,60	--	1,65	0,64	2,26	--	--	--	--	--	335,62
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	418,84
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	418,84
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	418,84
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	837,68
--	--	5,48	2,43	7,36	--	2,30	1,02	3,68	--	--	--	--	--	837,68

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
1249,57	110,87	--	--	49,78	31,45	9,17	--	20,89	13,20	4,59	--	85,38	92,73
1249,57	110,87	--	--	49,78	31,45	9,17	--	20,89	13,20	4,59	--	85,38	92,73
457,52	37,03	--	--	17,07	11,47	3,12	--	5,92	3,02	0,93	--	82,02	86,36
457,52	37,03	--	--	17,07	11,47	3,12	--	5,92	3,02	0,93	--	82,02	86,36
1249,57	110,87	--	--	49,78	31,45	9,17	--	20,89	13,20	4,59	--	86,52	93,20
457,52	37,03	--	--	17,07	11,47	3,12	--	5,92	3,02	0,93	--	82,02	86,36
457,52	37,03	--	--	17,07	11,47	3,12	--	5,92	3,02	0,93	--	81,20	88,30
624,79	55,43	--	--	24,89	15,72	4,59	--	10,45	6,60	2,29	--	83,51	90,19
624,79	55,43	--	--	24,89	15,72	4,59	--	10,45	6,60	2,29	--	83,51	90,19
915,04	74,05	--	--	34,14	22,94	6,24	--	11,83	6,04	1,86	--	84,21	91,31
550,98	48,89	--	--	21,95	13,87	4,04	--	9,21	5,82	2,02	--	82,60	87,34
550,98	48,89	--	--	21,95	13,87	4,04	--	9,21	5,82	2,02	--	82,60	87,34
457,52	37,03	--	--	17,07	11,47	3,12	--	5,92	3,02	0,93	--	82,02	86,36
457,52	37,03	--	--	17,07	11,47	3,12	--	5,92	3,02	0,93	--	81,20	88,30
624,79	55,43	--	--	24,89	15,72	4,59	--	10,45	6,60	2,29	--	84,41	88,58
624,79	55,43	--	--	24,89	15,72	4,59	--	10,45	6,60	2,29	--	84,41	88,58
624,79	55,43	--	--	24,89	15,72	4,59	--	10,45	6,60	2,29	--	83,15	87,88
624,79	55,43	--	--	24,89	15,72	4,59	--	10,45	6,60	2,29	--	83,15	87,88
1249,57	110,87	--	--	49,78	31,45	9,17	--	20,89	13,20	4,59	--	85,38	92,73
1249,57	110,87	--	--	49,78	31,45	9,17	--	20,89	13,20	4,59	--	86,52	93,20

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
	99,60	104,05	109,89	106,54	99,82	90,79	85,61	92,62	98,83	104,63	111,10	107,65
	99,60	104,05	109,89	106,54	99,82	90,79	85,61	92,62	98,83	104,63	111,10	107,65
	95,66	96,66	101,29	98,21	92,01	86,64	82,01	85,77	94,14	97,12	101,99	98,54
	95,66	96,66	101,29	98,21	92,01	86,64	82,01	85,77	94,14	97,12	101,99	98,54
	100,06	103,81	105,92	101,36	96,55	89,41	86,58	92,63	98,98	104,45	106,77	101,71
	95,66	96,66	101,29	98,21	92,01	86,64	82,01	85,77	94,14	97,12	101,99	98,54
	95,00	99,73	105,32	101,50	95,15	86,03	81,40	88,15	94,24	100,14	106,21	102,23
	97,05	100,80	102,91	98,35	93,54	86,40	83,57	89,62	95,97	101,44	103,76	98,70
	97,05	100,80	102,91	98,35	93,54	86,40	83,57	89,62	95,97	101,44	103,76	98,70
	98,01	102,74	108,33	104,51	98,16	89,04	84,41	91,16	97,25	103,15	109,22	105,24
	96,88	97,29	102,20	99,55	93,07	87,93	82,54	86,73	95,33	97,88	103,15	100,21
	96,88	97,29	102,20	99,55	93,07	87,93	82,54	86,73	95,33	97,88	103,15	100,21
	95,66	96,66	101,29	98,21	92,01	86,64	82,01	85,77	94,14	97,12	101,99	98,54
	95,00	99,73	105,32	101,50	95,15	86,03	81,40	88,15	94,24	100,14	106,21	102,23
	98,05	97,76	99,20	95,73	91,08	87,77	84,27	87,64	96,39	98,50	99,77	95,55
	98,05	97,76	99,20	95,73	91,08	87,77	84,27	87,64	96,39	98,50	99,77	95,55
	97,43	97,84	102,74	100,10	93,61	88,47	83,08	87,27	95,88	98,43	103,70	100,75
	97,43	97,84	102,74	100,10	93,61	88,47	83,08	87,27	95,88	98,43	103,70	100,75
	99,60	104,05	109,89	106,54	99,82	90,79	85,61	92,62	98,83	104,63	111,10	107,65
	100,06	103,81	105,92	101,36	96,55	89,41	86,58	92,63	98,98	104,45	106,77	101,71

Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
Nov-2023-rev02 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
	100,88	91,00	77,60	85,06	92,17	96,13	101,54	98,25	91,56	82,99	--	--
	100,88	91,00	77,60	85,06	92,17	96,13	101,54	98,25	91,56	82,99	--	--
	92,32	85,46	73,56	78,17	87,93	87,78	92,28	89,48	83,28	78,72	--	--
	92,32	85,46	73,56	78,17	87,93	87,78	92,28	89,48	83,28	78,72	--	--
	96,99	89,04	78,82	85,71	92,73	95,85	97,81	93,50	88,65	81,85	--	--
	92,32	85,46	73,56	78,17	87,93	87,78	92,28	89,48	83,28	78,72	--	--
	95,90	86,02	72,55	79,92	86,95	90,88	96,16	92,48	86,13	77,55	--	--
	93,98	86,03	75,81	82,70	89,72	92,84	94,80	90,49	85,64	78,84	--	--
	93,98	86,03	75,81	82,70	89,72	92,84	94,80	90,49	85,64	78,84	--	--
	98,91	89,03	75,56	82,93	89,96	93,89	99,17	95,49	89,14	80,56	--	--
	93,61	86,86	74,89	79,90	89,68	89,38	94,02	91,54	85,13	80,64	--	--
	93,61	86,86	74,89	79,90	89,68	89,38	94,02	91,54	85,13	80,64	--	--
	92,32	85,46	73,56	78,17	87,93	87,78	92,28	89,48	83,28	78,72	--	--
	95,90	86,02	72,55	79,92	86,95	90,88	96,16	92,48	86,13	77,55	--	--
	90,94	86,39	76,74	81,26	90,88	89,77	91,26	88,14	83,49	80,57	--	--
	90,94	86,39	76,74	81,26	90,88	89,77	91,26	88,14	83,49	80,57	--	--
	94,15	87,40	75,44	80,45	90,23	89,93	94,56	92,09	85,68	81,18	--	--
	94,15	87,40	75,44	80,45	90,23	89,93	94,56	92,09	85,68	81,18	--	--
	100,88	91,00	77,60	85,06	92,17	96,13	101,54	98,25	91,56	82,99	--	--
	96,99	89,04	78,82	85,71	92,73	95,85	97,81	93,50	88,65	81,85	--	--

Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Nov-2023-rev01 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
		--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		--	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S1	Scherf Tilburgseweg h=3m	3,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Nov-2023-rev01 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
S1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0

Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Nov-2023-rev01 - 0486752_BP Woningbouw Esdoornlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
S1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bijlage 2 Rekenresultaten op appartementen

Antea Group

2.1 Rekenresultaten appartementen Esdoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Esdoornlaan (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	53,8	53,2	47,5	56,2
A01.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	54,2	53,6	47,9	56,6
A01.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	54,0	53,4	47,7	56,4
A01.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	53,7	53,0	47,4	56,1
A01.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	53,2	52,6	47,0	55,7
A01.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	52,7	52,1	46,5	55,1
A01.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	51,9	51,2	45,6	54,3
A01.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	51,2	50,6	44,9	53,6
A02.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	56,6	56,1	50,4	59,1
A02.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	56,7	56,1	50,4	59,1
A02.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	56,2	55,7	50,0	58,7
A02.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	55,7	55,1	49,4	58,1
A03.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	58,2	57,6	51,9	60,6
A03.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	58,1	57,6	51,9	60,6
A03.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	57,7	57,2	51,4	60,1
A03.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	57,1	56,6	50,9	59,6
A04.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	56,4	55,8	50,1	58,8
A04.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	56,8	56,2	50,5	59,2
A04.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	56,6	56,0	50,3	59,0
A04.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	56,2	55,7	50,0	58,7
A04.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	55,7	55,2	49,5	58,2
A04.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	55,0	54,5	48,8	57,5
A04.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	54,4	53,8	48,1	56,8
A04.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	53,7	53,1	47,4	56,1
A05.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	54,5	54,0	48,2	56,9
A05.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	55,5	55,0	49,2	57,9
A05.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	55,5	55,0	49,3	58,0
A05.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	55,4	54,8	49,1	57,8
A05.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	55,0	54,5	48,8	57,5
A05.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	54,5	54,0	48,3	57,0
A05.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	54,1	53,6	47,9	56,5
A05.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	53,5	53,0	47,3	56,0
A06.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	52,3	51,7	46,0	54,7
A06.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	54,2	53,7	48,0	56,7
A06.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	54,8	54,3	48,5	57,2
A06.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	54,7	54,2	48,5	57,1
A06.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	54,5	54,0	48,3	56,9
A06.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	54,1	53,6	47,9	56,6
A06.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	53,7	53,1	47,4	56,1
A06.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	53,2	52,7	47,0	55,6
A07.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	28,9	27,8	22,4	31,1
A07.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	45,9	45,4	39,6	48,3
A07.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	48,7	48,1	42,4	51,1
A07.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	49,0	48,5	42,8	51,5
A07.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	49,1	48,6	42,9	51,6
A07.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	49,1	48,6	42,9	51,6
A07.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	48,7	48,1	42,4	51,1
A07.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	48,5	47,9	42,2	50,9
A08.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	27,1	26,0	20,6	29,3
A08.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	43,0	42,5	36,8	45,5
A08.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	46,2	45,6	39,9	48,6
A08.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	46,9	46,4	40,7	49,4
A08.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	47,4	46,8	41,1	49,8
A08.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	47,5	46,9	41,2	49,9
A08.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	47,4	46,9	41,2	49,9
A08.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	47,2	46,6	40,9	49,6
A09.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	37,0	35,8	30,5	39,2
A09.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	39,8	38,6	33,3	42,0
A09.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	40,5	39,4	34,1	42,7
A09.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	41,0	39,9	34,5	43,2
A09.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	41,1	40,1	34,7	43,4
A09.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	41,3	40,2	34,8	43,5
A09.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	41,4	40,4	35,0	43,7
A09.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	41,0	39,9	34,5	43,2
A10.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	38,7	37,5	32,2	40,9
A10.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	41,2	40,0	34,7	43,4
A10.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	41,6	40,4	35,1	43,8
A10.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	41,8	40,7	35,3	44,0
A10.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	41,8	40,6	35,3	43,9
A10.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	41,8	40,6	35,3	43,9
A10.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	41,5	40,3	35,0	43,7
A10.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	41,1	39,9	34,6	43,2
A11.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	40,7	39,4	34,2	42,8
A11.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	42,8	41,4	36,2	44,9
A11.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	42,8	41,5	36,3	44,9
A11.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	42,8	41,5	36,2	44,9
A11.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	42,7	41,3	36,1	44,8
A11.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	42,5	41,2	36,0	44,7
A11.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	42,1	40,7	35,5	44,2
A11.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	41,8	40,5	35,3	43,9
A12.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	42,9	41,5	36,3	45,0
A12.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	44,4	43,0	37,8	46,5
A12.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	44,3	42,9	37,8	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.1 Rekenresultaten appartementen Esdoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Esdoornlaan (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	44,2	42,8	37,6	46,2
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	43,9	42,5	37,4	46,0
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	43,6	42,2	37,1	45,7
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	43,2	41,7	36,6	45,2
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	42,8	41,4	36,2	44,9
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	47,2	46,6	40,9	49,6
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	51,3	50,8	45,0	53,7
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	51,8	51,3	45,5	54,2
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	52,4	51,9	46,1	54,8
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	42,7	41,8	36,3	45,0
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	50,1	49,5	43,8	52,5
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	51,9	51,4	45,7	54,4
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	52,5	51,9	46,2	54,9
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	29,6	28,4	23,1	31,8
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	42,1	41,5	35,8	44,5
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	46,8	46,3	40,6	49,3
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	48,1	47,6	41,9	50,6
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	48,4	47,9	42,2	50,8
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	48,3	47,8	42,1	50,8
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	48,1	47,6	41,9	50,6
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	48,0	47,5	41,8	50,5
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	30,7	29,4	24,1	32,8
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	45,5	45,0	39,3	48,0
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	49,5	49,0	43,2	51,9
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	50,1	49,6	43,9	52,6
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	50,2	49,6	43,9	52,6
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	49,9	49,4	43,7	52,4
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	49,9	49,4	43,7	52,3
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	49,8	49,2	43,5	52,2
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	49,2	48,6	42,9	51,6
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	48,9	48,4	42,7	51,4
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	48,7	48,1	42,4	51,1
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	31,0	29,8	24,5	33,1
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	47,8	47,3	41,6	50,3
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	51,5	50,9	45,2	53,9
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	52,0	51,4	45,7	54,4
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	52,0	51,5	45,8	54,5
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	51,8	51,3	45,6	54,3
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	51,7	51,1	45,4	54,1
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	51,5	51,0	45,3	54,0
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	51,1	50,6	44,9	53,5
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	50,9	50,4	44,7	53,4
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	50,5	50,0	44,3	53,0
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	30,5	29,3	24,0	32,7
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	46,6	46,0	40,3	49,0
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	50,8	50,3	44,6	53,3
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	51,5	51,0	45,3	54,0
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	51,6	51,0	45,3	54,0
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	51,4	50,9	45,2	53,9
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	51,2	50,7	45,0	53,7
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	51,2	50,6	44,9	53,6
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	50,9	50,4	44,7	53,4
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	50,6	50,1	44,4	53,1
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	50,3	49,7	44,0	52,7
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	30,1	28,9	23,6	32,3
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	45,2	44,6	39,0	47,6
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	50,0	49,5	43,8	52,4
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	51,0	50,4	44,7	53,4
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	51,1	50,6	44,9	53,6
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	51,0	50,5	44,8	53,5
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	50,8	50,3	44,6	53,3
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	50,9	50,3	44,6	53,3
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	50,7	50,2	44,5	53,2
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	50,3	49,8	44,0	52,7
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	50,1	49,6	43,9	52,6
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	29,9	28,7	23,4	32,0
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	44,3	43,7	38,0	46,7
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	49,1	48,6	42,8	51,5
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	50,4	49,9	44,2	52,9
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	50,6	50,1	44,4	53,1
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	50,5	50,0	44,3	53,0
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	50,3	49,7	44,0	52,7
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	50,5	49,9	44,2	52,9
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	50,3	49,8	44,1	52,8
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	50,0	49,5	43,8	52,5
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	49,7	49,2	43,5	52,2
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	23,5	22,4	17,0	25,7
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	36,2	35,7	30,0	38,7
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	40,6	40,0	34,3	43,0
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	42,2	41,7	36,0	44,7
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	42,7	42,2	36,5	45,2
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	42,4	41,9	36,2	44,9
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	42,0	41,5	35,8	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Esdoornlaan (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	43,7	43,1	37,4	46,1
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	43,9	43,3	37,6	46,3
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	43,6	43,1	37,4	46,1
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	43,6	43,0	37,3	46,0
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,1	21,1	15,7	24,4
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	33,8	33,2	27,5	36,2
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	38,3	37,8	32,1	40,8
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	40,3	39,8	34,1	42,8
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	41,3	40,8	35,1	43,8
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	41,3	40,7	35,0	43,7
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	41,1	40,6	34,9	43,6
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	42,5	42,0	36,3	45,0
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	43,2	42,7	37,0	45,7
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	43,2	42,6	36,9	45,6
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	43,0	42,4	36,7	45,4
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	27,3	26,1	20,8	29,4
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,8	31,0	25,5	34,2
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	32,9	32,1	26,5	35,2
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	34,2	33,4	27,9	36,6
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	35,4	34,6	29,1	37,7
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	36,2	35,5	29,9	38,6
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	36,9	36,2	30,6	39,3
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	37,2	36,6	30,9	39,6
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	37,3	36,7	31,0	39,7
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	37,4	36,8	31,1	39,8
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	37,4	36,8	31,1	39,8
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	28,4	27,2	21,9	30,6
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,8	32,0	26,4	35,1
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,8	32,9	27,4	36,1
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	34,8	33,9	28,4	37,1
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	35,8	35,1	29,5	38,2
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	36,4	35,7	30,1	38,7
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	36,8	36,1	30,5	39,1
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	37,1	36,4	30,8	39,4
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	37,3	36,6	31,0	39,7
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	37,4	36,7	31,1	39,7
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	37,3	36,6	31,0	39,7
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	26,8	25,7	20,3	29,0
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,5	31,6	26,2	34,8
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,7	32,8	27,3	36,0
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	35,4	34,5	29,0	37,7
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	36,4	35,7	30,1	38,8
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	37,0	36,3	30,7	39,4
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	37,2	36,5	30,9	39,6
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	37,4	36,7	31,1	39,8
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	37,5	36,8	31,2	39,8
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	37,6	36,9	31,3	40,0
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	37,6	36,9	31,3	40,0
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	26,1	25,0	19,6	28,3
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	33,2	32,2	26,8	35,5
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	34,5	33,5	28,1	36,7
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	36,1	35,2	29,7	38,4
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	37,0	36,2	30,6	39,3
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	37,5	36,8	31,2	39,9
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	37,8	37,1	31,5	40,2
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	38,0	37,2	31,6	40,3
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	36,4	35,9	30,2	38,9
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	42,1	41,5	35,8	44,5
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	42,2	41,6	36,0	44,6
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	31,4	30,9	25,2	33,9
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,4	34,9	29,2	37,9
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,5	35,0	29,3	38,0
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	27,2	26,1	20,7	29,4
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	37,9	37,2	31,6	40,3
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	40,8	40,2	34,5	43,2
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	43,4	42,9	37,2	45,9
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	45,2	44,7	39,0	47,7
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	27,8	26,6	21,3	30,0
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	39,7	39,1	33,5	42,1
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	42,9	42,4	36,7	45,3
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	45,6	45,1	39,4	48,1
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	46,8	46,3	40,6	49,3
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	47,0	46,5	40,8	49,4
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	46,9	46,4	40,7	49,3
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	46,7	46,1	40,4	49,1
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	46,7	46,1	40,4	49,1
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	46,6	46,1	40,4	49,1
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	46,6	46,0	40,3	49,0
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	28,2	27,1	21,8	30,4
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	40,4	39,8	34,1	42,8
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	44,2	43,6	37,9	46,6
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	46,9	46,4	40,7	49,4
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	47,7	47,2	41,5	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.1 Rekenresultaten appartementen Esdoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Esdoornlaan (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	47,9	47,4	41,6	50,3
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	47,9	47,3	41,6	50,3
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	47,7	47,2	41,5	50,2
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	47,7	47,1	41,4	50,1
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	47,6	47,1	41,4	50,1
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	47,6	47,0	41,3	50,0
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	28,5	27,4	22,1	30,7
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,7	41,1	35,4	44,1
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,8	45,3	39,6	48,3
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	48,1	47,6	41,9	50,5
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	48,4	47,9	42,2	50,9
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	48,5	48,0	42,3	51,0
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	48,3	47,8	42,1	50,8
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	48,3	47,7	42,0	50,7
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	48,2	47,7	42,0	50,7
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	48,1	47,6	41,9	50,6
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	48,1	47,5	41,8	50,5
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	27,9	26,8	21,5	30,1
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,3	40,8	35,1	43,8
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,3	44,8	39,1	47,8
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	47,3	46,8	41,1	49,8
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	47,6	47,1	41,4	50,1
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	47,7	47,1	41,4	50,1
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	47,4	46,8	41,1	49,8
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	47,3	46,7	41,0	49,7
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	47,2	46,7	41,0	49,7
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	47,1	46,6	40,9	49,6
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	47,0	46,5	40,8	49,5
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	30,2	29,1	23,7	32,4
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	39,1	38,5	32,8	41,5
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	42,5	42,0	36,3	45,0
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	44,9	44,3	38,6	47,3
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	45,6	45,1	39,3	48,0
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	45,8	45,2	39,5	48,2
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	45,6	45,0	39,3	48,0
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	45,5	44,9	39,2	47,9
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	45,4	44,9	39,2	47,9
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	45,4	44,8	39,1	47,8
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	45,3	44,7	39,0	47,7
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	29,8	29,3	23,6	32,3
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	30,6	30,0	24,4	33,0
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	31,3	30,7	25,0	33,7
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	31,6	31,0	25,3	34,0
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	30,7	30,2	24,5	33,2
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	29,9	29,4	23,7	32,4
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	29,9	29,3	23,6	32,3
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	29,8	29,3	23,6	32,2
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	29,7	29,2	23,5	32,2
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	29,7	29,1	23,4	32,1
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	29,6	29,1	23,4	32,1
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	30,5	29,9	24,2	32,9
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	31,2	30,6	24,9	33,6
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	31,8	31,2	25,5	34,2
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	32,1	31,6	25,9	34,6
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	31,6	31,0	25,3	34,0
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	30,8	30,3	24,6	33,3
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	30,8	30,2	24,5	33,2
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	30,7	30,2	24,5	33,2
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	30,7	30,1	24,4	33,1
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	30,6	30,1	24,4	33,1
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	30,6	30,0	24,3	33,0
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	29,6	29,0	23,3	32,0
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	30,6	30,0	24,3	33,0
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	31,7	31,2	25,5	34,2
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	32,3	31,7	26,0	34,7
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	31,8	31,3	25,6	34,3
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	31,1	30,6	24,9	33,5
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	31,1	30,5	24,8	33,5
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	31,0	30,5	24,8	33,5
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	31,0	30,4	24,7	33,4
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	30,9	30,4	24,7	33,4
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	30,9	30,3	24,6	33,3
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	28,4	27,8	22,2	30,9
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	29,6	29,0	23,3	32,0
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	31,4	30,9	25,2	33,8
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	32,2	31,6	25,9	34,6
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	31,8	31,2	25,6	34,2
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	30,4	29,9	24,2	32,9
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	30,4	29,8	24,1	32,8
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	30,3	29,8	24,1	32,8
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	30,3	29,8	24,1	32,8
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	30,3	29,8	24,1	32,7
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	30,3	29,7	24,0	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.1 Rekenresultaten appartementen Esdoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Esdoornlaan (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	24,8	23,6	18,3	27,0
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	28,7	27,8	22,3	31,0
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	29,5	28,5	23,1	31,8
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	30,3	29,4	23,9	32,6
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	31,7	30,9	25,4	34,1
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	33,1	32,3	26,8	35,4
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	34,6	33,9	28,3	37,0
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	35,3	34,6	29,0	37,7
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	35,6	34,9	29,3	38,0
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	35,6	34,9	29,3	38,0
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	35,6	34,9	29,3	38,0
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	24,5	23,1	17,9	26,6
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	29,7	28,9	23,4	32,0
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	30,6	29,7	24,2	32,9
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	31,5	30,6	25,1	33,8
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	32,9	32,1	26,5	35,2
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	33,1	32,4	26,8	35,5
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	34,8	34,2	28,6	37,2
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	35,5	34,9	29,2	37,9
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	35,7	35,1	29,4	38,1
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	35,8	35,1	29,5	38,2
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	35,9	35,2	29,6	38,3
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	31,1	30,6	24,9	33,6
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	34,1	33,5	27,9	36,6
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	35,0	34,4	28,7	37,4
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	35,3	34,7	29,0	37,7
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	35,5	34,9	29,2	37,9
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	35,6	35,0	29,3	38,0
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	51,6	51,0	45,3	54,0
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	53,2	52,6	46,9	55,6
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	53,3	52,8	47,1	55,8
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	53,3	52,7	47,0	55,7
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	53,1	52,6	46,8	55,5
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	52,7	52,2	46,5	55,2
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	52,6	52,0	46,3	55,0
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	51,8	51,3	45,6	54,3
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	51,5	51,0	45,3	54,0
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	51,1	50,6	44,9	53,6
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	50,7	50,2	44,5	53,2
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	50,4	49,9	44,2	52,9
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	50,2	49,6	43,9	52,6
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,9	49,3	43,6	52,3
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	55,0	54,5	48,8	57,5
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	55,5	55,0	49,3	58,0
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	55,4	54,9	49,2	57,9
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	55,2	54,6	48,9	57,6
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	54,6	54,1	48,3	57,0
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	54,2	53,7	48,0	56,6
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	53,4	52,8	47,1	55,8
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	52,7	52,2	46,5	55,2
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	57,3	56,8	51,0	59,7
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	57,5	57,0	51,2	59,9
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	57,2	56,6	50,9	59,6
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	56,5	56,0	50,2	58,9
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	55,8	55,3	49,6	58,2
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	55,1	54,6	48,9	57,5
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	54,4	53,8	48,1	56,8
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	53,6	53,1	47,3	56,0
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	55,8	55,3	49,5	58,2
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	56,2	55,7	50,0	58,7
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	56,0	55,5	49,8	58,5
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	55,6	55,1	49,4	58,1
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	54,9	54,4	48,7	57,4
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	54,5	53,9	48,2	56,9
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	53,8	53,3	47,5	56,2
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	53,1	52,6	46,9	55,6
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	52,6	52,1	46,4	55,1
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	52,1	51,6	45,9	54,6
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	51,6	51,1	45,4	54,1
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	51,1	50,5	44,8	53,5
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	50,6	50,1	44,4	53,0
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	50,1	49,6	43,9	52,6
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	54,4	53,9	48,2	56,8
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	55,0	54,4	48,7	57,4
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	54,9	54,4	48,6	57,3
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	54,6	54,0	48,3	57,0
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	54,0	53,5	47,8	56,4
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	53,6	53,1	47,4	56,1
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	53,2	52,7	47,0	55,7
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	52,7	52,2	46,4	55,1
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	52,1	51,6	45,9	54,6
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	51,7	51,2	45,5	54,2
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	51,3	50,7	45,0	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.1 Rekenresultaten appartementen Esdoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	50,8	50,3	44,6	53,3
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	50,2	49,7	44,0	52,7
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,8	49,3	43,6	52,3
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	53,1	52,6	46,9	55,6
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	53,9	53,4	47,7	56,3
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	53,9	53,3	47,6	56,3
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	53,6	53,1	47,3	56,0
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	53,2	52,7	46,9	55,6
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	52,8	52,2	46,5	55,2
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	52,4	51,9	46,2	54,9
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	51,9	51,4	45,7	54,4
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	51,6	51,0	45,3	54,0
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	51,1	50,6	44,9	53,5
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	50,7	50,2	44,5	53,2
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	50,3	49,8	44,1	52,8
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	49,9	49,4	43,7	52,4
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,3	48,8	43,1	51,8
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	41,3	40,8	35,0	43,7
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	42,6	42,0	36,3	45,0
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	42,5	42,0	36,2	44,9
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	42,4	41,8	36,1	44,8
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	42,2	41,7	36,0	44,7
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	42,0	41,5	35,8	44,5
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	41,8	41,3	35,5	44,2
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	41,5	41,0	35,3	44,0
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	41,3	40,8	35,1	43,7
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	41,0	40,5	34,8	43,5
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	40,7	40,2	34,5	43,2
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	40,4	39,9	34,2	42,9
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	40,1	39,6	33,9	42,6
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	39,8	39,3	33,6	42,3
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	38,4	37,9	32,2	40,9
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	40,2	39,7	34,0	42,7
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,2	39,6	33,9	42,6
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	40,1	39,6	33,8	42,5
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	40,0	39,5	33,8	42,4
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	39,9	39,3	33,6	42,3
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	39,7	39,2	33,5	42,2
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	39,6	39,0	33,3	42,0
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	39,4	38,8	33,1	41,8
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	39,2	38,7	33,0	41,6
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	39,0	38,5	32,8	41,4
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	38,8	38,3	32,5	41,2
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	38,5	38,0	32,3	41,0
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	38,3	37,8	32,1	40,8
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	29,4	28,5	23,0	31,7
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	36,3	35,7	30,0	38,7
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	38,7	38,2	32,5	41,2
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	40,0	39,4	33,7	42,4
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	40,8	40,2	34,5	43,2
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	41,3	40,7	35,0	43,7
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	41,4	40,8	35,1	43,8
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	41,4	40,8	35,1	43,8
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	42,5	41,9	36,2	44,9
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	42,4	41,9	36,2	44,9
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	42,4	41,8	36,2	44,8
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	42,4	41,8	36,1	44,8
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,2	41,7	36,0	44,7
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	42,3	41,7	36,0	44,7
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	25,8	24,8	19,4	28,0
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	37,4	36,8	31,1	39,8
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	39,9	39,3	33,6	42,3
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	40,9	40,4	34,7	43,4
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	41,7	41,2	35,5	44,2
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	42,1	41,6	35,9	44,6
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	42,3	41,7	36,0	44,7
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	42,3	41,7	36,0	44,7
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	42,8	42,3	36,6	45,2
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	42,8	42,2	36,6	45,2
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	42,8	42,2	36,5	45,2
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	42,7	42,2	36,5	45,2
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,6	42,1	36,4	45,1
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	42,4	41,9	36,2	44,9
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	25,6	24,5	19,1	27,8
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	38,3	37,7	32,0	40,7
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,7	40,2	34,5	43,2
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	41,9	41,4	35,7	44,4
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	42,7	42,1	36,4	45,1
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	43,0	42,4	36,7	45,4
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	43,0	42,5	36,8	45,5
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	43,0	42,5	36,8	45,5
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	43,0	42,5	36,8	45,5
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	43,0	42,5	36,8	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	43,0	42,5	36,9	45,4	
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	42,9	42,3	36,6	45,3	
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,7	42,2	36,5	45,2	
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	42,6	42,0	36,3	45,0	
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	24,5	23,4	18,0	26,7	
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,8	39,3	33,6	42,3	
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	42,0	41,4	35,7	44,4	
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	43,0	42,5	36,8	45,5	
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	43,6	43,1	37,4	46,1	
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	43,8	43,3	37,6	46,3	
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	43,9	43,4	37,7	46,4	
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	43,9	43,4	37,7	46,4	
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	43,9	43,3	37,6	46,3	
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	43,9	43,3	37,6	46,3	
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	43,7	43,2	37,5	46,2	
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	43,5	42,9	37,2	45,9	
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	43,2	42,7	37,0	45,7	
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	43,2	42,6	36,9	45,6	
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	36,5	35,6	30,1	38,8	
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,6	46,1	40,3	49,0	
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,4	47,9	42,1	50,8	
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	49,1	48,5	42,8	51,5	
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	49,2	48,7	43,0	51,7	
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,4	48,9	43,2	51,9	
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	38,4	37,7	32,1	40,8	
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,0	45,5	39,8	48,4	
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,0	47,4	41,7	50,4	
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	49,0	48,5	42,8	51,5	
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	50,0	49,4	43,7	52,4	
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	50,2	49,7	44,0	52,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.2 Rekenresultaten appartementen Tilburgseweg

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Tilburgseweg (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	50,1	50,7	41,9	52,2
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	51,8	52,3	43,6	53,8
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	52,0	52,5	43,8	54,0
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	51,8	52,3	43,6	53,8
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	51,5	52,0	43,2	53,5
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	51,1	51,6	42,9	53,1
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	50,8	51,3	42,6	52,8
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	50,6	51,1	42,3	52,6
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	47,9	48,5	39,6	49,9
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	49,7	50,3	41,5	51,8
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	50,2	50,7	41,9	52,2
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	49,7	50,3	41,4	51,7
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	40,4	40,9	32,4	42,5
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	41,8	42,3	33,8	43,9
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	42,9	43,4	34,9	45,0
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	38,0	38,4	30,0	40,1
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	39,8	40,3	31,9	41,9
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	41,1	41,6	33,1	43,2
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	42,0	42,5	34,1	44,1
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	37,1	37,6	29,1	39,2
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	25,6	26,4	17,2	27,6
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	24,1	25,0	15,9	26,3
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	24,1	25,0	15,9	26,3
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	24,2	25,2	16,0	26,4
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	39,5	40,0	31,4	41,5
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	40,4	40,9	32,3	42,4
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	41,0	41,5	32,9	43,0
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	36,7	37,2	28,7	38,8
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,3	34,9	26,4	36,4
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	24,1	25,1	15,9	26,3
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	24,0	25,0	15,8	26,2
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	24,2	25,1	16,0	26,4
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	39,5	40,1	31,2	41,5
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	40,8	41,4	32,6	42,9
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	40,7	41,3	32,5	42,8
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	37,1	37,6	29,1	39,2
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,1	34,6	26,0	36,2
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	24,3	25,2	16,1	26,5
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	24,0	24,9	15,8	26,2
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	24,2	25,1	16,0	26,4
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	33,0	33,7	24,9	35,1
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	53,1	54,1	44,9	55,3
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	54,0	55,0	45,7	56,2
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	54,1	55,1	45,9	56,3
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	54,1	55,1	45,8	56,3
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	54,0	55,0	45,7	56,2
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	53,9	54,9	45,7	56,1
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	53,7	54,7	45,5	55,9
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	34,5	35,2	26,5	36,7
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	55,5	56,6	47,3	57,7
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	55,9	56,9	47,7	58,1
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	55,9	56,9	47,7	58,1
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	55,8	56,8	47,5	58,0
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	55,7	56,8	47,5	58,0
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	55,6	56,6	47,3	57,8
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	55,3	56,3	47,1	57,5
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	56,6	57,6	48,4	58,8
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	58,8	59,8	50,6	61,0
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	58,9	59,9	50,7	61,1
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	58,8	59,7	50,5	61,0
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	58,5	59,5	50,3	60,7
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	58,2	59,2	50,0	60,4
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	57,9	58,9	49,7	60,1
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	57,6	58,5	49,3	59,8
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	56,6	57,5	48,4	58,8
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	58,4	59,4	50,2	60,6
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	58,5	59,4	50,3	60,7
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	58,4	59,3	50,2	60,6
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	58,2	59,1	50,0	60,4
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	57,9	58,8	49,7	60,1
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	57,6	58,5	49,4	59,8
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	57,2	58,2	49,0	59,4
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	56,1	57,0	47,9	58,3
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	57,9	58,8	49,7	60,1
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	58,0	58,9	49,8	60,2
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	57,9	58,8	49,7	60,1
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	57,7	58,6	49,5	59,9
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	57,5	58,4	49,3	59,6
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	57,1	58,0	48,9	59,3
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	56,8	57,7	48,6	59,0
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	55,6	56,5	47,4	57,8
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	57,4	58,2	49,3	59,6
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	57,5	58,3	49,4	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.2 Rekenresultaten appartementen Tilburgseweg

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	57,5	58,3	49,3	59,6
A12.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	57,3	58,1	49,1	59,5
A12.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	57,1	57,9	48,9	59,2
A12.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	56,8	57,6	48,6	58,9
A12.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	56,5	57,3	48,3	58,7
A13.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	22,9	23,5	14,1	24,8
A13.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	21,2	21,8	12,3	23,1
A13.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	24,8	25,5	15,9	26,7
A13.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	11,0	11,5	2,8	13,0
A14.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	43,3	44,0	34,2	45,1
A14.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	43,3	43,9	34,3	45,1
A14.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	36,9	37,6	28,0	38,8
A14.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	37,0	37,6	28,1	38,8
B01.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	35,0	35,7	27,0	37,2
B01.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	54,6	55,7	46,4	56,9
B01.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	54,9	55,9	46,7	57,1
B01.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	54,8	55,8	46,6	57,0
B01.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	54,8	55,8	46,6	57,0
B01.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	54,6	55,6	46,3	56,8
B01.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	54,3	55,3	46,1	56,5
B01.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	54,1	55,1	45,8	56,3
B02.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	33,1	33,7	25,1	35,2
B02.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	51,7	52,7	43,5	53,9
B02.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	52,7	53,6	44,4	54,9
B02.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	52,7	53,7	44,5	54,9
B02.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	52,6	53,6	44,4	54,8
B02.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	53,0	53,9	44,7	55,2
B02.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	53,0	54,0	44,8	55,2
B02.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	52,8	53,8	44,6	55,0
B02.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	52,6	53,6	44,4	54,9
B02.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	52,5	53,5	44,3	54,7
B02.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	52,2	53,2	44,0	54,4
B03.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	26,6	27,1	18,6	28,7
B03.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	36,4	37,2	28,3	38,6
B03.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	36,0	36,7	27,9	38,2
B03.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	34,2	34,7	26,2	36,3
B03.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	32,5	33,0	24,5	34,6
B03.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	30,6	31,2	22,5	32,7
B03.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	29,2	29,8	21,2	31,4
B03.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	22,5	23,5	14,3	24,7
B03.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	22,7	23,7	14,5	24,9
B03.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	22,9	23,9	14,7	25,1
B03.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	23,2	24,2	15,0	25,4
B04.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	26,1	26,6	18,0	28,1
B04.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	36,6	37,4	28,5	38,8
B04.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	35,6	36,4	27,5	37,8
B04.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,6	34,2	25,6	35,7
B04.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	32,0	32,6	24,0	34,1
B04.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	29,2	29,9	21,1	31,3
B04.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	28,2	28,9	20,1	30,3
B04.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	25,8	26,8	17,6	28,1
B04.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	26,1	27,0	17,9	28,3
B04.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	26,2	27,2	18,1	28,5
B04.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	26,5	27,4	18,3	28,7
B05.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	25,7	26,3	17,7	27,8
B05.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	36,3	37,2	28,2	38,5
B05.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,5	34,3	25,5	35,7
B05.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,5	33,1	24,5	34,6
B05.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	30,0	30,6	22,0	32,2
B05.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	27,0	27,7	18,9	29,2
B05.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	23,1	24,0	14,8	25,2
B05.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	22,9	23,8	14,7	25,1
B05.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	23,1	24,1	14,9	25,3
B05.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	23,4	24,3	15,2	25,6
B05.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	23,8	24,7	15,6	26,0
B06.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	25,6	26,2	17,5	27,7
B06.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	36,7	37,6	28,5	38,9
B06.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	32,7	33,5	24,6	34,9
B06.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	29,4	29,9	21,3	31,5
B06.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	27,6	28,1	19,6	29,7
B06.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	22,2	22,8	14,0	24,3
B06.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	14,4	14,9	5,7	16,3
B06.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	8,5	9,1	0,5	10,6
B06.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	10,2	10,7	2,1	12,3
B06.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	12,4	13,0	4,4	14,5
B06.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	15,6	16,2	7,5	17,7
B07.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	33,4	34,2	25,3	35,6
B07.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	52,4	53,5	44,2	54,7
B07.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	53,4	54,4	45,2	55,6
B07.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	53,5	54,5	45,3	55,7
B07.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	53,5	54,5	45,3	55,7
B07.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	53,4	54,4	45,2	55,6
B07.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	53,4	54,4	45,1	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.2 Rekenresultaten appartementen Tilburgseweg

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Tilburgseweg (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	53,3	54,3	45,1	55,5
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	53,1	54,1	44,9	55,4
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	53,1	54,1	44,9	55,3
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	52,9	53,9	44,7	55,2
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	34,7	35,4	26,6	36,8
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	54,6	55,7	46,4	56,8
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	55,3	56,3	47,1	57,5
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	55,3	56,4	47,1	57,6
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	55,3	56,3	47,0	57,5
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	55,2	56,2	46,9	57,4
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	55,1	56,1	46,9	57,3
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	54,9	55,9	46,7	57,1
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	54,7	55,7	46,4	56,9
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	54,4	55,4	46,2	56,7
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	54,2	55,2	46,0	56,4
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	50,2	51,1	42,1	52,4
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	58,8	59,9	50,6	61,1
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,2	60,2	50,9	61,4
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,1	60,1	50,9	61,4
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	59,0	60,0	50,7	61,2
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	58,7	59,7	50,5	61,0
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	58,5	59,5	50,2	60,7
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	58,2	59,2	49,9	60,4
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	57,9	58,9	49,6	60,1
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	57,5	58,5	49,3	59,7
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	57,2	58,2	49,0	59,4
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	51,4	52,4	43,3	53,6
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	59,0	60,0	50,8	61,2
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,3	60,3	51,0	61,5
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,2	60,2	51,0	61,4
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	59,0	60,1	50,8	61,3
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	58,8	59,8	50,6	61,0
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	58,5	59,5	50,3	60,7
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	58,2	59,2	50,0	60,4
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	57,9	58,9	49,7	60,1
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	57,6	58,6	49,3	59,8
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	57,3	58,3	49,0	59,5
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	52,6	53,5	44,4	54,8
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	59,1	60,2	50,9	61,4
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,4	60,4	51,1	61,6
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,3	60,3	51,1	61,5
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	59,1	60,1	50,9	61,3
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	58,8	59,8	50,6	61,0
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	58,5	59,5	50,3	60,7
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	58,2	59,2	50,0	60,4
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	57,9	58,9	49,6	60,1
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	57,6	58,6	49,3	59,8
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	57,2	58,2	49,0	59,4
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	53,4	54,3	45,2	55,6
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	59,2	60,3	51,0	61,4
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,4	60,4	51,2	61,7
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,3	60,3	51,1	61,5
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	59,1	60,1	50,9	61,3
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	58,8	59,8	50,6	61,1
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	58,5	59,5	50,3	60,7
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	58,2	59,2	50,0	60,4
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	44,9	45,7	36,4	47,0
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	50,3	51,2	42,0	52,5
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	53,7	54,7	45,4	55,9
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	47,6	48,4	39,2	49,7
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	52,0	52,9	43,7	54,2
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	53,1	54,0	44,8	55,3
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	36,6	37,3	28,5	38,8
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	54,8	55,9	46,6	57,0
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	55,4	56,5	47,2	57,7
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	55,5	56,5	47,2	57,7
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	55,4	56,4	47,2	57,6
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	34,1	34,9	26,1	36,3
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	53,1	54,1	44,8	55,3
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	53,8	54,9	45,6	56,0
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	53,9	55,0	45,7	56,2
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	53,9	54,9	45,7	56,1
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	53,8	54,8	45,6	56,0
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	53,5	54,6	45,3	55,8
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	53,4	54,4	45,1	55,6
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	53,2	54,2	45,0	55,4
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	53,2	54,2	45,0	55,4
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	53,3	54,3	45,1	55,5
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	32,5	33,2	24,4	34,6
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	51,1	52,1	42,8	53,3
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	52,0	53,0	43,8	54,2
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	52,2	53,2	44,0	54,4
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	52,2	53,2	44,0	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.2 Rekenresultaten appartementen Tilburgseweg

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Lqeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Tilburgseweg (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	52,1	53,1	43,9	54,3
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	52,0	53,0	43,8	54,2
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	51,9	52,9	43,6	54,1
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	51,7	52,7	43,5	53,9
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	51,6	52,6	43,3	53,8
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	51,7	52,7	43,5	53,9
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	31,4	32,1	23,3	33,5
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	49,4	50,4	41,2	51,6
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	50,5	51,5	42,2	52,7
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	50,7	51,7	42,5	52,9
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	50,7	51,7	42,5	52,9
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	50,7	51,7	42,4	52,9
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	50,6	51,6	42,4	52,8
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	50,5	51,5	42,3	52,7
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	50,4	51,4	42,2	52,6
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	50,3	51,3	42,0	52,5
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	50,4	51,4	42,1	52,6
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	25,8	26,4	17,7	27,9
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	39,0	40,0	30,8	41,2
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	33,0	33,9	24,9	35,2
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	29,8	30,5	21,6	31,9
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	27,5	28,3	19,2	29,6
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	26,5	27,4	18,3	28,7
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	26,6	27,6	18,4	28,8
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	26,8	27,8	18,6	29,0
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	27,0	28,0	18,8	29,2
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	27,2	28,2	19,0	29,4
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	43,9	44,9	35,7	46,1
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	30,9	31,7	22,7	33,0
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	37,4	38,4	29,2	39,6
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	32,6	33,5	24,4	34,8
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	29,3	30,1	21,2	31,5
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	25,1	25,9	16,9	27,2
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	24,6	25,5	16,4	26,8
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	24,4	25,4	16,3	26,6
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	24,5	25,4	16,3	26,7
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	24,7	25,7	16,5	26,9
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	24,9	25,9	16,8	27,1
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	41,9	42,9	33,7	44,1
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	50,8	51,8	42,6	53,0
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	51,7	52,7	43,5	53,9
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	51,8	52,8	43,6	54,0
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	51,8	52,8	43,6	54,0
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	51,9	52,9	43,7	54,1
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	51,8	52,8	43,6	54,1
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	51,8	52,8	43,6	54,0
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	51,7	52,7	43,5	53,9
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	51,6	52,6	43,4	53,8
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	51,5	52,5	43,3	53,8
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	51,5	52,5	43,3	53,7
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	51,8	52,8	43,6	54,0
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	52,6	53,6	44,4	54,9
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	52,7	53,7	44,5	54,9
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	52,8	53,7	44,5	55,0
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	52,8	53,8	44,6	55,0
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	52,7	53,7	44,5	54,9
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	52,7	53,7	44,4	54,9
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	52,5	53,5	44,3	54,8
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	52,4	53,4	44,2	54,7
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	52,3	53,3	44,1	54,5
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	52,1	53,1	43,9	54,4
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	51,2	52,2	42,9	53,4
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	53,9	54,9	45,7	56,1
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	54,0	55,0	45,8	56,2
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	54,0	55,0	45,8	56,2
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	54,0	55,0	45,8	56,2
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	53,9	54,9	45,7	56,1
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	53,8	54,8	45,6	56,0
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	53,6	54,6	45,4	55,9
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	53,5	54,5	45,3	55,7
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	53,3	54,3	45,1	55,5
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	53,1	54,1	44,9	55,3
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	49,6	50,6	41,5	51,9
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	55,2	56,2	47,0	57,4
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	55,4	56,4	47,1	57,6
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	55,3	56,3	47,1	57,6
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	55,3	56,3	47,0	57,5
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	55,1	56,1	46,9	57,3
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	54,9	55,9	46,7	57,1
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	54,7	55,7	46,5	56,9
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	54,4	55,4	46,2	56,7
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	54,2	55,2	46,0	56,4
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	53,9	54,9	45,7	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.2 Rekenresultaten appartementen Tilburgseweg

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Tilburgseweg (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	49,5	50,4	41,3	51,7
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	58,3	59,3	50,0	60,5
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	58,7	59,8	50,5	61,0
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	58,7	59,7	50,5	61,0
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	58,6	59,6	50,4	60,8
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	58,4	59,4	50,2	60,6
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	58,2	59,2	50,0	60,4
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	57,9	58,9	49,7	60,1
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	57,6	58,6	49,4	59,9
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	57,3	58,3	49,1	59,6
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	57,0	58,0	48,8	59,3
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	48,6	49,4	40,4	50,8
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	58,2	59,2	50,0	60,4
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	58,9	59,9	50,6	61,1
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	58,8	59,9	50,6	61,1
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	58,7	59,7	50,5	60,9
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	50,7	51,7	42,5	52,9
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	55,6	56,7	47,4	57,9
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	56,3	57,3	48,1	58,5
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	56,2	57,2	48,0	58,4
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	55,9	57,0	47,7	58,2
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	55,7	56,7	47,4	57,9
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	48,1	49,1	39,9	50,3
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	55,7	56,8	47,5	58,0
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	56,9	57,9	48,7	59,1
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	56,7	57,7	48,5	58,9
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	56,5	57,5	48,3	58,7
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	56,3	57,3	48,1	58,5
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	36,1	37,0	27,9	38,3
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	43,9	44,9	35,7	46,1
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	43,8	44,8	35,6	46,0
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	44,6	45,6	36,3	46,8
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	44,8	45,8	36,5	47,0
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	44,9	45,9	36,6	47,1
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	44,8	45,8	36,6	47,0
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	44,8	45,8	36,6	47,0
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	45,0	46,0	36,8	47,2
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	45,2	46,2	36,9	47,4
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	45,1	46,1	36,9	47,3
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	45,4	46,4	37,1	47,6
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,4	46,4	37,1	47,6
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,4	46,4	37,1	47,6
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	39,1	40,0	30,9	41,3
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	43,5	44,5	35,3	45,7
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	43,0	44,0	34,8	45,2
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	43,6	44,6	35,4	45,8
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	43,9	44,9	35,7	46,1
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	44,0	45,1	35,8	46,3
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	44,0	45,0	35,8	46,2
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	44,0	45,0	35,8	46,2
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	38,6	39,6	30,4	40,8
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,7	40,7	31,5	41,9
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	33,7	34,7	25,6	35,9
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	31,5	32,4	23,2	33,6
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	28,7	29,6	20,4	30,9
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	28,2	29,2	20,0	30,4
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	24,3	25,3	16,2	26,6
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	25,5	26,5	17,3	27,7
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	38,6	39,6	30,4	40,9
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,6	40,6	31,4	41,8
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	34,5	35,5	26,3	36,7
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	32,0	32,9	23,7	34,1
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	29,0	30,0	20,8	31,2
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	27,5	28,5	19,3	29,7
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	25,5	26,5	17,3	27,7
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	26,5	27,5	18,3	28,7
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	27,2	28,2	19,0	29,4
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	26,6	27,6	18,4	28,8
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	27,0	28,0	18,8	29,2
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	37,2	38,1	29,0	39,4
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	38,4	39,3	30,1	40,6
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	34,1	35,0	25,9	36,3
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	32,2	33,1	24,0	34,4
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	28,4	29,3	20,2	30,6
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	26,5	27,5	18,3	28,7
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	25,1	26,1	16,9	27,3
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	26,3	27,3	18,2	28,6
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	27,1	28,0	18,9	29,3
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	27,5	28,5	19,3	29,7
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	25,2	26,2	17,0	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.2 Rekenresultaten appartementen Tilburgseweg

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Lqeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Tilburgseweg (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	37,7	38,6	29,5	39,9
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	37,6	38,5	29,4	39,8
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	35,4	36,3	27,2	37,6
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	33,8	34,7	25,5	35,9
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	30,0	31,0	21,8	32,2
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	27,0	28,0	18,8	29,2
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	27,7	28,7	19,5	29,9
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	28,7	29,7	20,5	30,9
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	29,3	30,3	21,1	31,5
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	29,7	30,6	21,4	31,9
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	25,5	26,5	17,3	27,8
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	46,0	47,0	37,8	48,3
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	47,3	48,3	39,1	49,5
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	47,6	48,6	39,4	49,8
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	47,8	48,8	39,6	50,0
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	47,9	48,9	39,7	50,2
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	47,7	48,7	39,5	49,9
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	47,8	48,8	39,6	50,1
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	47,9	48,9	39,7	50,1
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	48,0	49,0	39,8	50,2
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	48,0	49,0	39,8	50,2
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,0	49,0	39,8	50,2
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	48,0	49,0	39,8	50,2
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	47,9	48,9	39,7	50,2
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	47,8	48,8	39,6	50,0
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	46,9	47,9	38,7	49,2
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	48,1	49,1	39,9	50,3
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	48,3	49,3	40,1	50,6
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	48,5	49,5	40,3	50,7
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	48,6	49,6	40,4	50,9
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	48,7	49,7	40,5	50,9
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	48,8	49,8	40,6	51,0
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	48,8	49,8	40,5	51,0
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	48,8	49,7	40,5	51,0
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	48,7	49,7	40,5	50,9
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,7	49,7	40,5	50,9
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	48,6	49,6	40,4	50,8
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	48,5	49,5	40,3	50,8
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	48,4	49,4	40,2	50,6
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	47,7	48,7	39,5	49,9
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	48,8	49,8	40,6	51,0
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	49,0	49,9	40,7	51,2
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	49,1	50,1	40,9	51,3
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	49,2	50,2	41,0	51,4
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	49,2	50,2	41,0	51,4
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	49,3	50,3	41,1	51,5
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	49,2	50,2	41,0	51,4
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	49,3	50,3	41,1	51,5
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	49,2	50,2	41,0	51,5
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	49,2	50,2	41,0	51,4
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	49,2	50,2	40,9	51,4
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	49,0	50,0	40,8	51,3
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,0	50,0	40,8	51,2
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	46,2	47,2	38,0	48,5
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	48,1	49,1	39,9	50,3
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	48,4	49,4	40,2	50,6
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	48,7	49,7	40,5	50,9
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	48,9	49,9	40,7	51,1
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	49,0	50,0	40,7	51,2
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	49,0	50,0	40,8	51,2
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	48,9	49,9	40,7	51,1
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	48,9	49,9	40,7	51,1
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	49,0	50,0	40,7	51,2
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,9	49,9	40,7	51,2
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	49,0	50,0	40,8	51,2
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	48,9	49,9	40,7	51,1
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	48,9	49,9	40,7	51,1
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	29,6	30,3	21,5	31,7
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	47,4	48,4	39,2	49,6
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	48,0	49,0	39,7	50,2
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	48,5	49,5	40,2	50,7
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	48,6	49,7	40,4	50,9
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	48,8	49,8	40,6	51,0
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	48,8	49,8	40,6	51,0
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	48,9	49,9	40,7	51,1
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	48,8	49,9	40,6	51,1
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	48,9	50,0	40,7	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Tilburgseweg (50 km/uur)
Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,9	49,9	40,7	51,2	
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	49,0	50,0	40,8	51,2	
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	49,1	50,1	40,9	51,3	
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,1	50,1	40,8	51,3	
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	29,6	30,3	21,5	31,7	
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	47,4	48,4	39,2	49,6	
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	48,2	49,2	39,9	50,4	
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	48,8	49,8	40,6	51,0	
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	49,0	50,0	40,8	51,2	
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	49,1	50,1	40,8	51,3	
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	48,9	49,9	40,7	51,1	
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	49,1	50,1	40,8	51,3	
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	49,1	50,1	40,9	51,4	
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	49,2	50,2	41,0	51,4	
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	49,3	50,3	41,1	51,5	
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	49,3	50,3	41,1	51,5	
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	49,3	50,3	41,1	51,5	
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,4	50,4	41,2	51,6	
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	5,9	6,8	-2,3	8,1	
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	6,1	7,1	-2,0	8,3	
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	4,3	5,1	-3,9	6,5	
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--	
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--	
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--	
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	30,2	31,2	22,0	32,4	
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	35,1	36,1	26,9	37,3	
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	35,2	36,2	27,0	37,4	
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	35,5	36,5	27,2	37,7	
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	38,5	39,4	30,2	40,6	
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	38,8	39,7	30,5	41,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	1,50	49,6	47,2	43,4	51,6
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	5,20	54,3	51,9	48,0	56,3
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	8,20	53,3	50,8	46,9	55,2
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	11,20	53,3	50,8	46,9	55,2
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	14,20	52,8	50,3	46,4	54,7
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	17,20	52,8	50,3	46,4	54,7
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	20,20	52,9	50,4	46,5	54,8
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	23,20	53,1	50,6	46,7	55,0
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	1,50	50,2	47,8	44,0	52,3
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	5,20	54,9	52,5	48,6	56,9
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	8,20	53,7	51,2	47,3	55,6
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	11,20	53,4	50,9	47,0	55,3
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	1,50	51,2	48,8	45,1	53,3
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	5,20	55,8	53,3	49,5	57,8
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	8,20	57,3	54,9	51,0	59,3
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	11,20	57,9	55,5	51,6	59,9
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	1,50	50,4	48,0	44,4	52,5
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	5,20	56,0	53,6	49,7	58,0
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	8,20	57,4	55,0	51,1	59,4
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	11,20	58,0	55,6	51,7	60,0
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	14,20	58,4	56,0	52,2	60,4
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	17,20	58,7	56,3	52,5	60,7
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	20,20	59,0	56,6	52,8	61,1
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	23,20	59,3	56,9	53,0	61,3
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	1,50	49,7	47,3	43,7	51,9
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	5,20	56,3	53,9	50,1	58,4
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	8,20	57,6	55,2	51,3	59,6
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	11,20	58,0	55,6	51,7	60,0
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	14,20	58,4	56,0	52,2	60,5
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	17,20	58,7	56,3	52,5	60,8
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	20,20	59,1	56,6	52,8	61,1
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	23,20	59,3	56,9	53,1	61,3
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	1,50	46,7	44,3	40,8	48,9
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	5,20	56,7	54,3	50,4	58,7
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	8,20	57,8	55,4	51,5	59,8
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	11,20	58,0	55,6	51,7	60,0
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	14,20	58,4	56,0	52,1	60,4
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	17,20	58,7	56,3	52,4	60,7
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	20,20	59,0	56,6	52,7	61,0
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	23,20	59,3	56,9	53,0	61,3
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	1,50	42,3	39,9	36,5	44,6
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	5,20	55,8	53,4	49,6	57,8
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	8,20	55,7	53,3	49,4	57,7
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	11,20	56,2	53,8	49,9	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	14,20	56,8	54,4	50,6	58,8
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	17,20	57,1	54,7	50,9	59,2
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	20,20	57,5	55,1	51,3	59,5
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	23,20	57,8	55,4	51,6	59,8
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	1,50	41,0	38,6	35,2	43,3
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	5,20	55,1	52,7	48,8	57,1
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	8,20	54,9	52,4	48,6	56,9
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	11,20	55,3	52,9	49,0	57,3
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	14,20	55,9	53,5	49,7	58,0
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	17,20	56,2	53,8	50,0	58,2
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	20,20	56,5	54,1	50,3	58,5
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	23,20	56,8	54,4	50,6	58,8
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	1,50	46,6	44,2	40,4	48,7
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	5,20	51,2	48,8	44,9	53,2
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	8,20	49,5	47,1	43,2	51,5
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	11,20	49,7	47,3	43,5	51,7
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	14,20	48,2	45,8	42,0	50,2
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	17,20	48,7	46,3	42,5	50,7
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	20,20	49,6	47,2	43,4	51,6
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	23,20	49,9	47,5	43,7	52,0
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	1,50	48,1	45,7	41,7	50,0
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	5,20	50,7	48,2	44,4	52,7
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	8,20	48,7	46,3	42,5	50,8
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	11,20	49,2	46,8	43,0	51,3
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	14,20	47,1	44,7	40,9	49,1
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	17,20	47,4	45,0	41,2	49,4
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	20,20	47,6	45,2	41,4	49,6
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	23,20	47,9	45,5	41,7	50,0
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	1,50	47,3	44,9	41,0	49,3
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	5,20	49,6	47,1	43,3	51,6
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	8,20	46,5	44,1	40,3	48,5
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	11,20	48,0	45,6	41,8	50,0
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	14,20	44,8	42,4	38,6	46,8
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	17,20	44,5	42,1	38,3	46,5
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	20,20	45,2	42,9	39,1	47,3
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	23,20	45,6	43,2	39,4	47,7
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	1,50	48,7	46,3	42,5	50,8
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	5,20	49,9	47,5	43,7	51,9
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	8,20	46,3	43,9	40,1	48,3
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	11,20	46,8	44,4	40,5	48,8
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	14,20	43,7	41,3	37,4	45,7
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	17,20	42,5	40,1	36,3	44,6
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	20,20	41,9	39,6	35,8	44,1
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	23,20	42,3	40,0	36,3	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	14,20	55,9	53,4	49,5	57,8
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	17,20	56,1	53,7	49,8	58,1
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	20,20	56,4	54,0	50,1	58,4
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	23,20	56,8	54,4	50,5	58,8
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	14,20	54,8	52,4	48,5	56,8
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	17,20	55,1	52,7	48,8	57,1
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	20,20	55,3	52,9	49,0	57,3
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	23,20	55,6	53,1	49,2	57,6
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	1,50	41,9	39,4	36,1	44,2
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	5,20	54,8	52,3	48,4	56,7
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	8,20	55,0	52,5	48,6	56,9
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	11,20	54,8	52,4	48,5	56,8
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	14,20	54,8	52,3	48,4	56,7
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	17,20	54,9	52,5	48,5	56,9
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	20,20	55,1	52,7	48,8	57,1
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	23,20	55,5	53,0	49,2	57,5
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	1,50	41,5	39,0	35,7	43,7
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	5,20	54,7	52,3	48,3	56,7
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	8,20	55,2	52,8	48,9	57,2
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	11,20	54,8	52,4	48,4	56,7
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	14,20	54,7	52,3	48,4	56,7
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	17,20	54,8	52,4	48,5	56,8
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	20,20	55,1	52,7	48,8	57,1
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	23,20	55,4	53,0	49,1	57,4
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	26,20	55,7	53,3	49,4	57,7
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	29,20	56,3	53,8	50,0	58,3
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	32,20	56,5	54,1	50,2	58,5
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	1,50	42,2	39,7	36,4	44,4
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	5,20	57,3	54,9	50,9	59,3
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	8,20	57,5	55,1	51,2	59,5
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	11,20	57,6	55,2	51,3	59,6
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	14,20	58,2	55,8	51,9	60,2
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	17,20	58,5	56,1	52,2	60,5
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	20,20	58,8	56,4	52,6	60,8
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	23,20	59,1	56,7	52,9	61,1
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	26,20	59,4	57,0	53,2	61,4
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	29,20	59,8	57,4	53,6	61,8
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	32,20	60,1	57,7	53,8	62,1
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	1,50	42,0	39,5	36,2	44,2
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	5,20	57,2	54,8	50,9	59,2
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	8,20	57,4	55,0	51,1	59,4
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	11,20	57,5	55,1	51,2	59,5
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	14,20	58,2	55,8	51,9	60,2
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	17,20	58,5	56,1	52,2	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	20,20	58,7	56,3	52,5	60,8
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	23,20	59,0	56,6	52,8	61,1
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	26,20	59,4	56,9	53,1	61,4
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	29,20	59,8	57,4	53,6	61,8
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	32,20	60,1	57,7	53,8	62,1
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	1,50	41,5	39,1	35,7	43,8
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	5,20	57,2	54,8	50,9	59,2
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	8,20	57,3	54,9	51,0	59,3
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	11,20	57,2	54,8	50,9	59,2
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	14,20	57,9	55,5	51,6	59,9
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	17,20	58,2	55,8	51,9	60,2
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	20,20	58,5	56,1	52,3	60,5
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	23,20	58,8	56,4	52,6	60,8
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	26,20	59,1	56,7	52,9	61,1
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	29,20	59,7	57,3	53,5	61,7
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	32,20	59,9	57,5	53,7	61,9
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	1,50	41,5	39,0	35,7	43,7
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	5,20	57,3	54,8	50,9	59,2
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	8,20	57,2	54,8	50,9	59,2
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	11,20	56,8	54,4	50,5	58,8
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	14,20	57,4	55,0	51,1	59,4
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	17,20	57,8	55,3	51,5	59,8
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	20,20	58,1	55,7	51,8	60,1
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	23,20	58,4	56,0	52,2	60,4
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	26,20	58,8	56,3	52,5	60,8
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	29,20	59,3	56,9	53,0	61,3
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	32,20	59,6	57,1	53,3	61,6
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	1,50	39,7	37,2	33,7	41,8
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	5,20	51,9	49,5	45,6	53,9
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	8,20	52,2	49,8	45,9	54,2
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	11,20	52,5	50,1	46,2	54,5
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	14,20	53,4	51,0	47,2	55,5
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	17,20	53,8	51,4	47,5	55,8
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	20,20	54,1	51,7	47,8	56,1
B07.2_B	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	23,20	54,4	52,0	48,2	56,5
B07.2_C	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	26,20	54,8	52,3	48,5	56,8
B07.2_D	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	29,20	55,9	53,4	49,6	57,9
B07.2_E	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	32,20	56,0	53,6	49,8	58,1
B08.1_A	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	1,50	39,0	36,5	33,1	41,2
B08.1_B	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	5,20	51,4	49,0	45,1	53,4
B08.1_C	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	8,20	51,6	49,2	45,4	53,7
B08.1_D	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	11,20	52,0	49,6	45,8	54,0
B08.1_E	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	14,20	52,9	50,5	46,6	54,9
B08.1_F	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	17,20	53,2	50,8	47,0	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08.2_A	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	20,20	53,5	51,1	47,3	55,6
B08.2_B	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	23,20	53,9	51,5	47,7	56,0
B08.2_C	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	26,20	54,3	51,9	48,1	56,4
B08.2_D	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	29,20	55,0	52,6	48,8	57,1
B08.2_E	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	32,20	55,6	53,2	49,4	57,6
B09.1_A	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	1,50	44,4	42,0	38,2	46,5
B09.1_B	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	5,20	49,5	47,1	43,2	51,5
B09.1_C	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	8,20	48,9	46,5	42,6	50,9
B09.1_D	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	11,20	48,8	46,5	42,6	50,9
B09.1_E	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	14,20	48,7	46,3	42,5	50,7
B09.1_F	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	17,20	48,4	46,0	42,2	50,4
B09.2_A	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	20,20	48,9	46,5	42,6	50,9
B09.2_B	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	23,20	49,3	46,9	43,0	51,3
B09.2_C	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	26,20	50,1	47,7	43,9	52,1
B09.2_D	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	29,20	50,6	48,2	44,4	52,7
B09.2_E	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	32,20	51,0	48,6	44,8	53,1
B10.1_A	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	1,50	45,3	42,9	39,2	47,4
B10.1_B	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	5,20	50,1	47,7	43,8	52,1
B10.1_C	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	8,20	49,4	47,0	43,2	51,4
B10.1_D	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	11,20	49,0	46,6	42,8	51,0
B10.1_E	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	14,20	48,9	46,5	42,7	50,9
B10.1_F	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	17,20	48,8	46,4	42,6	50,9
B10.2_A	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	20,20	49,0	46,7	42,8	51,1
B10.2_B	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	23,20	49,6	47,2	43,4	51,6
B10.2_C	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	26,20	50,6	48,2	44,3	52,6
B10.2_D	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	29,20	51,3	48,9	45,0	53,3
B10.2_E	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	32,20	51,8	49,4	45,6	53,8
B11.1_A	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	1,50	45,6	43,2	39,4	47,7
B11.1_B	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	5,20	50,5	48,2	44,3	52,6
B11.1_C	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	8,20	49,2	46,8	42,9	51,2
B11.1_D	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	11,20	48,7	46,3	42,5	50,8
B11.1_E	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	14,20	48,2	45,8	42,0	50,3
B11.1_F	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	17,20	48,3	45,9	42,1	50,3
B11.2_A	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	20,20	48,8	46,4	42,5	50,8
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	23,20	49,3	47,0	43,1	51,4
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	26,20	50,3	47,9	44,1	52,4
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	29,20	51,1	48,7	44,8	53,1
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	32,20	51,4	49,0	45,2	53,5
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	1,50	45,5	43,1	39,5	47,6
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	5,20	50,5	48,1	44,3	52,6
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	8,20	49,1	46,7	42,8	51,1
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	11,20	48,8	46,4	42,6	50,8
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	14,20	48,6	46,2	42,4	50,6
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	17,20	48,7	46,3	42,4	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	20,20	49,1	46,7	42,9	51,2
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	23,20	49,6	47,3	43,4	51,7
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	26,20	49,8	47,4	43,5	51,8
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	29,20	50,0	47,6	43,7	52,0
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	32,20	50,6	48,1	44,3	52,6
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	26,20	48,1	45,7	41,7	50,1
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	29,20	49,9	47,4	43,5	51,8
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	32,20	50,3	47,9	44,0	52,3
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	1,50	39,2	36,7	33,3	41,4
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	5,20	54,1	51,7	47,7	56,1
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	8,20	54,7	52,3	48,4	56,7
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	11,20	54,6	52,1	48,2	56,5
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	14,20	54,5	52,1	48,1	56,5
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	1,50	39,0	36,5	33,2	41,2
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	5,20	54,5	52,1	48,2	56,5
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	8,20	54,8	52,4	48,4	56,8
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	11,20	54,5	52,1	48,1	56,5
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	14,20	54,5	52,0	48,1	56,4
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	17,20	54,5	52,1	48,2	56,5
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	20,20	54,7	52,3	48,4	56,7
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	23,20	55,0	52,5	48,6	56,9
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	26,20	55,3	52,9	49,0	57,3
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	29,20	55,6	53,1	49,3	57,6
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	32,20	55,8	53,4	49,5	57,8
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	1,50	38,9	36,5	33,1	41,2
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	5,20	54,6	52,2	48,2	56,5
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	8,20	54,6	52,2	48,3	56,6
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	11,20	54,4	51,9	48,0	56,3
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	14,20	54,3	51,9	48,0	56,3
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	17,20	54,4	51,9	48,0	56,3
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	20,20	54,6	52,2	48,2	56,6
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	23,20	54,8	52,4	48,5	56,8
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	26,20	55,2	52,8	48,9	57,2
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	29,20	55,5	53,0	49,2	57,5
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	32,20	55,7	53,3	49,4	57,7
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	1,50	39,1	36,6	33,2	41,3
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	5,20	54,8	52,4	48,4	56,7
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	8,20	54,7	52,3	48,3	56,7
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	11,20	54,1	51,7	47,8	56,1
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	14,20	54,1	51,7	47,7	56,0
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	17,20	54,2	51,7	47,8	56,1
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	20,20	54,5	52,0	48,1	56,4
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	23,20	54,7	52,3	48,4	56,7
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	26,20	55,0	52,6	48,7	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	29,20	55,3	52,8	49,0	57,3
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	32,20	55,5	53,1	49,2	57,5
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	1,50	41,7	39,2	35,9	43,9
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	5,20	55,6	53,2	49,3	57,6
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	8,20	55,1	52,7	48,8	57,1
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	11,20	55,2	52,8	48,9	57,2
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	14,20	55,6	53,3	49,4	57,7
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	17,20	56,0	53,7	49,8	58,1
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	20,20	56,7	54,3	50,4	58,7
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	23,20	56,9	54,6	50,7	59,0
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	26,20	57,2	54,9	51,0	59,3
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	29,20	57,6	55,2	51,4	59,7
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	32,20	57,9	55,6	51,7	60,0
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	1,50	55,5	53,1	49,2	57,5
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	5,20	57,0	54,6	50,7	59,0
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	8,20	56,5	54,1	50,3	58,5
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	11,20	56,7	54,3	50,5	58,8
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	14,20	57,3	54,9	51,1	59,4
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	17,20	57,6	55,2	51,4	59,7
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	20,20	57,8	55,5	51,6	59,9
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	23,20	58,1	55,7	51,9	60,2
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	26,20	58,3	55,9	52,1	60,4
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	29,20	58,6	56,2	52,4	60,6
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	32,20	58,8	56,5	52,6	60,9
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	1,50	56,6	54,1	50,3	58,6
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	5,20	57,4	55,0	51,2	59,5
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	8,20	57,5	55,1	51,3	59,6
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	11,20	57,9	55,5	51,7	60,0
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	14,20	58,4	56,0	52,2	60,4
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	17,20	58,7	56,3	52,5	60,7
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	20,20	59,0	56,6	52,8	61,1
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	23,20	59,2	56,9	53,0	61,3
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	26,20	59,4	57,0	53,2	61,5
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	29,20	59,7	57,3	53,5	61,8
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	32,20	60,0	57,6	53,8	62,0
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	1,50	56,8	54,4	50,6	58,8
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	5,20	57,4	55,0	51,2	59,5
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	8,20	57,5	55,1	51,3	59,6
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	11,20	57,9	55,5	51,7	59,9
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	14,20	58,4	56,0	52,2	60,4
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	17,20	58,7	56,3	52,5	60,7
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	20,20	59,0	56,6	52,8	61,0
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	23,20	59,2	56,8	53,0	61,3
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	26,20	59,4	57,0	53,2	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	29,20	59,6	57,3	53,5	61,7
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	32,20	59,9	57,5	53,7	62,0
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	1,50	56,5	54,1	50,3	58,5
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	5,20	57,1	54,7	50,9	59,1
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	8,20	57,2	54,8	51,0	59,2
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	11,20	57,4	55,0	51,2	59,5
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	14,20	57,8	55,5	51,7	59,9
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	17,20	58,1	55,7	51,9	60,2
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	20,20	58,4	56,0	52,2	60,4
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	23,20	58,7	56,3	52,5	60,7
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	26,20	58,9	56,5	52,7	61,0
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	29,20	59,2	56,8	53,0	61,2
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	32,20	59,5	57,1	53,3	61,5
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	1,50	56,4	54,0	50,2	58,4
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	5,20	56,9	54,5	50,7	58,9
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	8,20	56,9	54,5	50,7	59,0
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	11,20	57,1	54,7	50,9	59,2
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	14,20	57,6	55,2	51,4	59,7
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	17,20	57,9	55,5	51,7	59,9
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	20,20	58,0	55,6	51,8	60,1
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	23,20	58,3	55,9	52,1	60,4
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	26,20	58,6	56,2	52,4	60,7
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	29,20	58,9	56,5	52,7	60,9
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	32,20	59,2	56,8	53,0	61,3
C11.1_A	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	1,50	46,8	44,4	40,8	48,9
C11.1_B	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	5,20	49,4	47,1	43,2	51,5
C11.1_C	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	8,20	50,2	47,9	44,0	52,3
C11.1_D	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	11,20	49,4	47,0	43,1	51,4
C11.1_E	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	14,20	49,2	46,8	43,0	51,2
C11.1_F	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	17,20	48,5	46,1	42,3	50,5
C11.2_A	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	20,20	48,2	45,8	41,9	50,2
C11.2_B	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	23,20	48,3	45,9	42,1	50,3
C11.2_C	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	26,20	48,7	46,3	42,5	50,7
C11.2_D	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	29,20	49,0	46,6	42,8	51,1
C11.2_E	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	32,20	49,2	46,8	43,0	51,3
C12.1_A	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	1,50	46,1	43,7	40,1	48,2
C12.1_B	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	5,20	48,8	46,5	42,6	50,9
C12.1_C	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	8,20	51,1	48,7	44,8	53,1
C12.1_D	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	11,20	50,6	48,2	44,3	52,6
C12.1_E	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	14,20	50,5	48,1	44,3	52,6
C13.1_F	Toetspunt gebouw C	119196,10	404799,28	17,20	46,9	44,5	40,7	48,9
C13.2_A	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	20,20	47,2	44,8	40,9	49,2
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	23,20	47,5	45,1	41,3	49,5
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	26,20	48,1	45,7	41,9	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	29,20	48,5	46,1	42,3	50,6
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	32,20	49,2	46,8	43,0	51,2
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	119201,76	404803,27	17,20	49,0	46,6	42,7	51,0
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	20,20	50,0	47,6	43,8	52,0
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	23,20	50,1	47,6	43,8	52,1
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	26,20	50,4	48,0	44,2	52,5
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	29,20	50,7	48,3	44,5	52,8
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	32,20	51,1	48,6	44,8	53,1
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	1,50	50,5	48,1	44,4	52,6
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	5,20	57,6	55,2	51,2	59,6
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	8,20	56,4	53,9	50,0	58,3
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	11,20	56,4	54,0	50,1	58,4
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	14,20	56,7	54,2	50,3	58,6
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	17,20	56,9	54,5	50,6	58,9
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	20,20	57,3	54,9	51,0	59,3
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	23,20	57,6	55,2	51,3	59,6
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	26,20	57,9	55,5	51,6	59,9
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	29,20	58,4	55,9	52,1	60,4
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	32,20	58,5	56,1	52,3	60,5
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	35,20	58,7	56,2	52,4	60,7
D01.3_A	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	38,20	58,1	55,6	51,8	60,1
D01.3_B	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	41,20	58,0	55,6	51,7	60,0
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	1,50	52,7	50,3	46,6	54,8
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	5,20	57,4	55,0	51,1	59,4
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	8,20	56,5	54,0	50,1	58,4
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	11,20	56,7	54,3	50,4	58,7
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	14,20	57,0	54,6	50,7	59,0
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	17,20	57,3	54,9	51,0	59,3
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	20,20	57,7	55,2	51,4	59,7
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	23,20	58,0	55,5	51,7	60,0
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	1,50	57,6	55,2	51,4	59,6
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	5,20	59,7	57,3	53,4	61,7
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	8,20	60,0	57,6	53,7	62,0
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	11,20	60,5	58,1	54,3	62,6
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	14,20	61,9	59,5	55,6	63,9
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	17,20	62,4	60,0	56,1	64,4
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	20,20	62,8	60,4	56,5	64,8
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	23,20	62,9	60,5	56,7	65,0
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	1,50	58,4	56,0	52,2	60,4
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	5,20	60,4	58,0	54,2	62,4
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	8,20	60,5	58,1	54,2	62,5
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	11,20	61,0	58,6	54,7	63,0
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	14,20	62,0	59,6	55,7	64,0
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	17,20	62,5	60,1	56,3	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	20,20	62,9	60,5	56,6	64,9
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	23,20	63,0	60,6	56,8	65,1
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	26,20	63,2	60,7	56,9	65,2
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	29,20	63,3	60,9	57,0	65,3
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	32,20	63,3	60,9	57,1	65,4
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	35,20	63,4	61,0	57,1	65,4
D04.3_A	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	38,20	63,4	61,0	57,1	65,4
D04.3_B	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	41,20	63,3	60,9	57,1	65,3
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	1,50	59,1	56,7	52,8	61,1
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	5,20	60,9	58,5	54,6	62,9
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	8,20	60,9	58,5	54,7	62,9
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	11,20	61,3	58,9	55,1	63,3
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	14,20	62,2	59,8	55,9	64,2
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	17,20	62,7	60,3	56,4	64,7
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	20,20	63,0	60,6	56,8	65,0
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	23,20	63,2	60,7	56,9	65,2
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	26,20	63,3	60,9	57,0	65,3
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	29,20	63,4	61,0	57,2	65,4
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	32,20	63,5	61,0	57,2	65,5
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	35,20	63,5	61,1	57,3	65,5
D05.3_A	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	38,20	63,5	61,1	57,3	65,5
D05.3_B	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	41,20	63,4	61,0	57,2	65,5
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	1,50	59,7	57,3	53,5	61,7
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	5,20	61,3	58,9	55,1	63,3
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	8,20	61,2	58,8	54,9	63,2
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	11,20	61,6	59,2	55,4	63,6
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	14,20	62,4	60,0	56,2	64,5
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	17,20	62,9	60,5	56,6	64,9
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	20,20	63,2	60,7	56,9	65,2
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	23,20	63,3	60,9	57,1	65,3
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	26,20	63,4	61,0	57,2	65,4
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	29,20	63,5	61,1	57,3	65,6
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	32,20	63,6	61,2	57,3	65,6
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	35,20	63,6	61,2	57,4	65,6
D06.3_A	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	38,20	63,6	61,2	57,4	65,6
D06.3_B	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	41,20	63,5	61,1	57,3	65,6
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	1,50	59,1	56,7	52,9	61,1
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	5,20	60,0	57,6	53,8	62,0
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	8,20	60,2	57,8	54,0	62,3
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	11,20	60,6	58,2	54,4	62,7
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	14,20	61,0	58,6	54,8	63,1
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	17,20	61,3	58,9	55,1	63,3
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	20,20	61,4	59,0	55,2	63,4
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	23,20	61,4	59,0	55,2	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	26,20	61,5	59,1	55,3	63,6
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	29,20	61,6	59,2	55,4	63,7
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	32,20	61,7	59,3	55,5	63,7
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	35,20	61,7	59,3	55,5	63,8
D07.3_A	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	38,20	61,8	59,5	55,6	63,9
D07.3_B	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	41,20	61,8	59,4	55,6	63,8
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	1,50	58,6	56,2	52,4	60,6
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	5,20	59,4	57,0	53,2	61,5
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	8,20	59,8	57,4	53,5	61,8
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	11,20	60,2	57,8	53,9	62,2
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	14,20	60,6	58,2	54,3	62,6
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	17,20	60,8	58,4	54,6	62,9
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	20,20	61,0	58,6	54,8	63,1
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	23,20	61,1	58,7	54,9	63,2
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	26,20	61,2	58,8	55,0	63,3
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	29,20	61,4	59,0	55,2	63,4
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	32,20	61,4	59,0	55,2	63,5
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	35,20	61,5	59,1	55,3	63,5
D08.3_A	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	38,20	61,5	59,1	55,3	63,5
D08.3_B	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	41,20	61,4	59,0	55,2	63,4
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	1,50	45,1	42,7	39,3	47,4
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	5,20	49,4	47,0	43,3	51,5
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	8,20	47,7	45,4	41,7	49,8
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	11,20	46,7	44,4	40,6	48,8
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	14,20	47,2	44,9	41,1	49,3
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	17,20	49,2	46,8	42,9	51,2
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	20,20	49,0	46,6	42,8	51,0
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	23,20	48,6	46,3	42,3	50,6
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	26,20	48,8	46,4	42,5	50,8
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	29,20	49,1	46,7	42,8	51,1
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	32,20	49,6	47,2	43,3	51,6
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	35,20	50,5	48,1	44,2	52,5
D09.3_A	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	38,20	45,9	43,6	39,7	48,0
D09.3_B	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	41,20	46,0	43,7	39,8	48,1
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	1,50	43,6	41,3	37,8	45,9
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	5,20	50,3	47,9	44,1	52,3
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	8,20	48,3	46,0	42,2	50,4
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	11,20	47,9	45,5	41,7	50,0
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	14,20	48,5	46,1	42,3	50,5
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	17,20	47,2	44,8	41,0	49,2
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	20,20	51,1	48,7	44,9	53,1
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	23,20	51,1	48,7	44,8	53,1
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	26,20	51,3	48,9	45,1	53,3
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	29,20	51,5	49,1	45,3	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A27
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	32,20	51,8	49,4	45,6	53,8
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	35,20	52,2	49,8	46,0	54,3
D10.3_A	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	38,20	45,7	43,4	39,5	47,8
D10.3_B	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	41,20	45,8	43,5	39,6	47,9
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	1,50	39,2	36,7	33,4	41,4
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	5,20	50,3	47,9	44,1	52,3
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	8,20	48,1	45,8	41,9	50,2
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	11,20	46,8	44,4	40,5	48,8
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	14,20	47,3	45,0	41,1	49,3
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	17,20	46,3	44,0	40,1	48,3
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	20,20	51,1	48,7	44,8	53,1
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	23,20	51,3	48,9	45,1	53,3
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	26,20	51,6	49,2	45,3	53,6
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	29,20	51,8	49,4	45,6	53,9
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	32,20	52,1	49,7	45,8	54,1
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	35,20	52,5	50,1	46,3	54,6
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	38,20	48,4	46,0	42,2	50,5
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	41,20	45,6	43,3	39,4	47,7
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	1,50	38,6	36,2	32,9	40,9
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	5,20	50,0	47,6	43,8	52,1
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	8,20	48,0	45,6	41,8	50,0
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	11,20	47,3	44,9	41,1	49,3
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	14,20	48,0	45,6	41,7	50,0
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	17,20	47,2	44,8	41,0	49,2
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	20,20	51,4	49,0	45,2	53,5
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	23,20	51,6	49,3	45,4	53,7
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	26,20	51,9	49,5	45,7	54,0
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	29,20	52,8	50,4	46,6	54,8
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	32,20	53,0	50,6	46,8	55,1
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	119262,46	404800,39	35,20	53,4	51,0	47,2	55,4
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	38,20	51,8	49,4	45,6	53,8
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	41,20	45,4	43,1	39,2	47,5
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	26,20	58,4	56,0	52,1	60,4
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	29,20	60,8	58,4	54,5	62,8
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	32,20	60,9	58,5	54,6	62,9
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	35,20	61,0	58,6	54,7	63,0
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	38,20	61,0	58,6	54,7	63,0
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	41,20	61,0	58,6	54,7	63,0
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	26,20	58,9	56,5	52,5	60,8
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	29,20	60,5	58,1	54,2	62,5
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	32,20	60,6	58,2	54,3	62,6
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	35,20	60,7	58,3	54,4	62,7
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	38,20	60,7	58,2	54,4	62,7
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	41,20	60,6	58,2	54,3	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.4 Rekenresultaten appartementen W'kanaal noord (50 km/uur)

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (noord) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,5	19,5	15,5	23,7
A01.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	22,7	20,8	16,8	25,0
A01.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	19,3	17,2	13,2	21,4
A01.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	15,2	13,2	9,2	17,5
A01.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	15,0	13,1	9,1	17,3
A01.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	11,2	9,2	5,2	13,4
A01.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	--	--	--	--
A01.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	--	--	--	--
A02.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,3	19,1	15,2	23,4
A02.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	23,4	21,3	17,3	25,6
A02.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	19,7	17,6	13,7	21,9
A02.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	14,8	12,9	8,9	17,1
A03.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	30,6	28,6	24,6	32,8
A03.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,3	30,4	26,4	34,6
A03.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,2	31,4	27,3	35,5
A03.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,0	32,2	28,1	36,3
A04.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	26,9	24,8	20,8	29,1
A04.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,8	30,9	26,8	35,1
A04.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,3	31,5	27,4	35,6
A04.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,0	32,2	28,1	36,3
A04.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,4	32,7	28,6	36,8
A04.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,8	33,1	29,0	37,2
A04.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	35,1	33,3	29,2	37,4
A04.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,3	33,6	29,5	37,7
A05.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	26,4	24,2	20,3	28,5
A05.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,1	31,2	27,2	35,4
A05.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,5	31,7	27,6	35,8
A05.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,3	32,5	28,4	36,6
A05.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,6	32,8	28,7	36,9
A05.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	35,0	33,2	29,1	37,3
A05.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	35,2	33,4	29,3	37,5
A05.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,4	33,6	29,5	37,8
A06.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,3	18,8	15,1	23,3
A06.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,4	31,5	27,5	35,7
A06.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,7	31,9	27,8	36,0
A06.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,4	32,6	28,5	36,8
A06.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,9	33,2	29,1	37,3
A06.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	35,2	33,4	29,3	37,5
A06.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	35,5	33,7	29,6	37,8
A06.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,6	33,8	29,7	37,9
A07.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	20,9	18,5	14,7	22,9
A07.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,3	31,5	27,5	35,7
A07.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,4	31,6	27,6	35,8
A07.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,2	32,4	28,3	36,5
A07.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,6	32,8	28,7	36,9
A07.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,7	32,9	28,8	37,0
A07.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	34,9	33,1	29,0	37,2
A07.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,2	33,4	29,3	37,5
A08.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	20,6	18,1	14,3	22,6
A08.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,9	31,1	27,0	35,2
A08.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,0	31,2	27,1	35,4
A08.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	33,6	31,8	27,7	35,9
A08.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	33,9	32,1	28,0	36,2
A08.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,0	32,3	28,2	36,4
A08.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	34,2	32,4	28,3	36,5
A08.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	34,5	32,8	28,7	36,9
A09.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,8	19,6	15,7	23,9
A09.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	25,6	23,8	19,7	27,9
A09.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	25,5	23,6	19,5	27,8
A09.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	24,8	23,0	19,0	27,2
A09.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	25,0	23,2	19,1	27,3
A09.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	25,0	23,2	19,1	27,3
A09.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	25,1	23,3	19,2	27,4
A09.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	25,2	23,4	19,3	27,5
A10.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,5	19,5	15,5	23,7
A10.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	23,8	21,8	17,8	26,1
A10.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	23,2	21,1	17,1	25,3
A10.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	21,9	20,0	15,9	24,2
A10.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	22,2	20,3	16,3	24,5
A10.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	22,3	20,4	16,4	24,6
A10.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	22,6	20,7	16,6	24,9
A10.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	23,1	21,2	17,1	25,3
A11.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	20,8	18,8	14,8	23,0
A11.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	22,4	20,4	16,4	24,6
A11.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	21,0	18,8	14,9	23,1
A11.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	15,7	13,3	9,5	17,7
A11.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	16,3	13,8	10,0	18,3
A11.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	16,6	14,3	10,4	18,7
A11.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	17,3	15,0	11,2	19,4
A11.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	18,0	15,8	11,9	20,1
A12.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,3	19,3	15,3	23,5
A12.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	22,6	20,7	16,6	24,9
A12.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	20,9	18,8	14,8	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanaal (noord) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	15,1	12,7	8,9	17,1
A12.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	14,8	12,4	8,6	16,9
A12.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	14,6	12,3	8,4	16,7
A12.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	15,0	12,7	8,9	17,1
A12.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	15,3	12,9	9,1	17,3
A13.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	26,0	24,4	20,2	28,4
A13.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	26,0	24,3	20,2	28,4
A13.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	24,5	22,8	18,7	26,9
A13.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	25,5	23,6	19,5	27,7
A14.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	11,4	9,3	5,4	13,6
A14.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	10,7	8,7	4,7	13,0
A14.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	--	--	--	--
A14.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	--	--	--	--
B01.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	12,0	9,4	5,7	14,0
B01.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	18,1	16,0	12,1	20,3
B01.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	16,5	14,5	10,5	18,7
B01.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	13,3	11,1	7,2	15,4
B01.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	18,8	17,0	12,9	21,2
B01.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	20,3	18,4	14,3	22,5
B01.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	18,2	15,9	12,1	20,3
B01.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	18,5	16,2	12,3	20,6
B02.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	11,5	9,1	5,3	13,6
B02.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	12,4	10,1	6,2	14,5
B02.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	8,0	5,5	1,7	10,0
B02.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	8,4	5,9	2,1	10,4
B02.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	19,7	17,9	13,8	22,0
B02.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	19,4	17,7	13,6	21,8
B02.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	-2,2	-4,6	-8,4	-0,2
B02.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	-2,0	-4,4	-8,2	0,1
B02.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	-1,9	-4,3	-8,2	0,1
B02.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	-1,8	-4,3	-8,1	0,2
B02.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B03.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,5	18,1	14,2	22,5
B03.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,7	29,8	25,7	34,0
B03.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,8	30,0	25,9	34,1
B03.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,0	31,1	27,1	35,3
B03.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,6	31,8	27,7	35,9
B03.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,7	31,8	27,8	36,0
B03.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,0	32,1	28,1	36,3
B03.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	34,4	32,5	28,5	36,7
B03.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	34,9	33,1	29,0	37,2
B03.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,2	33,5	29,4	37,6
B03.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,7	34,0	29,9	38,1
B04.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,6	18,2	14,3	22,6
B04.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	30,8	28,9	24,8	33,0
B04.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,2	29,4	25,3	33,5
B04.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,5	30,7	26,6	34,8
B04.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,1	31,2	27,1	35,3
B04.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,0	31,2	27,1	35,3
B04.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	33,3	31,4	27,3	35,6
B04.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	33,7	31,9	27,8	36,0
B04.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	34,3	32,5	28,4	36,6
B04.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,6	32,9	28,8	37,0
B04.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,1	33,3	29,2	37,4
B05.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,5	18,1	14,3	22,5
B05.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	30,4	28,5	24,5	32,7
B05.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,3	29,4	25,3	33,6
B05.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,3	30,4	26,4	34,6
B05.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	32,8	30,9	26,9	35,1
B05.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	32,8	30,9	26,8	35,1
B05.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,2	30,3	26,3	34,5
B05.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,9	31,1	27,0	35,2
B05.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,7	31,9	27,8	36,0
B05.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,2	32,4	28,3	36,6
B05.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,6	32,8	28,7	36,9
B06.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	19,5	17,2	13,4	21,6
B06.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	29,5	27,6	23,6	31,8
B06.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,7	28,8	24,8	33,0
B06.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	31,5	29,6	25,6	33,8
B06.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,8	29,9	25,8	34,1
B06.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	31,7	29,8	25,7	34,0
B06.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,2	30,3	26,2	34,5
B06.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,9	31,1	27,0	35,2
B06.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,7	31,9	27,8	36,0
B06.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,1	32,4	28,3	36,5
B06.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,5	32,7	28,6	36,8
B07.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,6	18,3	14,5	22,7
B07.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,2	29,4	25,3	33,5
B07.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,9	30,0	25,9	34,2
B07.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,2	30,3	26,3	34,5
B07.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	32,6	30,7	26,6	34,9
B07.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	32,5	30,7	26,6	34,8
B07.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,6	30,7	26,6	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.4 Rekenresultaten appartementen W'kanaal noord (50 km/uur)

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanaal (noord) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,8	30,9	26,9	35,1
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,2	31,3	27,2	35,5
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,5	31,7	27,6	35,8
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,4	32,6	28,5	36,7
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	19,6	17,3	13,4	21,7
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	29,2	27,4	23,3	31,5
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	29,7	27,9	23,8	32,0
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	30,0	28,2	24,1	32,4
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	30,6	28,8	24,7	32,9
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	30,6	28,7	24,7	32,9
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	30,6	28,7	24,7	32,9
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	30,8	28,9	24,9	33,1
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	31,1	29,3	25,2	33,4
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	31,4	29,6	25,5	33,7
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	32,0	30,2	26,1	34,3
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	18,8	16,4	12,6	20,8
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	25,7	23,9	19,8	28,0
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	26,2	24,3	20,3	28,5
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	26,2	24,3	20,2	28,5
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	26,6	24,7	20,6	28,8
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	26,6	24,7	20,7	28,9
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	26,7	24,8	20,7	29,0
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	26,8	24,9	20,8	29,1
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	26,9	24,9	20,9	29,1
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,0	25,1	21,0	29,2
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	26,6	24,7	20,6	28,8
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	17,5	15,3	11,4	19,6
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	21,3	19,2	15,2	23,5
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	22,0	19,9	16,0	24,2
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	22,3	20,2	16,2	24,5
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	22,5	20,3	16,4	24,6
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	22,8	20,6	16,7	24,9
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	22,5	20,4	16,5	24,7
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	22,9	20,8	16,9	25,1
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	23,2	21,2	17,2	25,4
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	23,8	21,8	17,8	26,0
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	24,1	22,1	18,1	26,3
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	18,5	16,3	12,4	20,7
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	21,8	19,8	15,8	24,1
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	22,1	20,0	16,1	24,3
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	21,5	19,4	15,4	23,7
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	21,2	19,1	15,1	23,4
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	21,0	18,8	14,9	23,1
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	21,3	19,1	15,2	23,4
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	21,6	19,4	15,5	23,7
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	21,9	19,7	15,8	24,0
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	22,2	20,0	16,1	24,3
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	22,3	20,2	16,2	24,5
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	17,4	15,1	11,2	19,5
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	21,2	19,2	15,2	23,4
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	21,2	19,2	15,2	23,4
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	19,9	17,7	13,8	22,0
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	20,0	17,7	13,8	22,1
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	20,0	17,8	13,9	22,1
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	20,2	18,0	14,1	22,4
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	20,5	18,3	14,4	22,7
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	16,9	14,8	10,8	19,1
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	18,9	16,6	12,8	21,0
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	12,2	10,0	6,1	14,3
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	13,6	11,3	7,5	15,7
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	15,5	13,2	9,3	17,6
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	11,1	8,6	4,8	13,1
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	14,5	12,3	8,4	16,6
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	13,5	11,3	7,4	15,7
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	14,1	11,8	7,9	16,2
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	14,4	12,2	8,3	16,5
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	11,3	8,9	5,1	13,3
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	12,0	9,6	5,8	14,0
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	12,8	10,4	6,5	14,8
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	15,4	13,2	9,3	17,6
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	15,8	13,6	9,7	17,9
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	12,0	9,7	5,8	14,1
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	4,9	2,3	-1,4	6,9
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	4,3	1,7	-2,0	6,3
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	5,0	2,3	-1,4	6,9
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	5,8	3,2	-0,5	7,8
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	6,9	4,2	0,5	8,8
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	10,9	8,6	4,7	13,0
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	12,1	9,7	5,9	14,1
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	12,8	10,4	6,6	14,8
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	15,4	13,1	9,2	17,5
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	15,9	13,7	9,8	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanaal (noord) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	11,7	9,4	5,6	13,8
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	5,3	2,6	-1,1	7,2
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	4,3	1,7	-2,0	6,3
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	4,9	2,3	-1,4	6,9
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	5,8	3,2	-0,6	7,7
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	6,8	4,2	0,4	8,7
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	11,1	8,8	4,9	13,2
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	11,5	9,2	5,3	13,5
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	11,9	9,6	5,7	14,0
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	13,0	10,7	6,8	15,1
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	14,7	12,4	8,5	16,8
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	11,4	9,1	5,2	13,5
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	5,5	2,8	-0,9	7,4
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	4,4	1,7	-2,0	6,3
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	4,9	2,3	-1,4	6,8
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	5,7	3,1	-0,6	7,7
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	6,7	4,1	0,4	8,7
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	22,9	20,6	16,7	25,0
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	36,0	33,9	29,9	38,2
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	36,1	33,9	30,0	38,3
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	36,1	33,9	30,0	38,2
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	36,0	33,8	29,9	38,2
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	35,9	33,8	29,8	38,1
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	35,9	33,8	29,9	38,1
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	35,8	33,7	29,7	38,0
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	35,7	33,6	29,6	37,9
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	35,5	33,4	29,5	37,7
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	35,3	33,2	29,3	37,5
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	38,7	36,5	32,6	40,8
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	39,4	37,2	33,3	41,5
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	39,2	37,1	33,1	41,4
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	39,1	36,9	33,0	41,2
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	38,8	36,7	32,7	41,0
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	38,5	36,4	32,4	40,7
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	38,3	36,1	32,2	40,4
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	38,0	35,9	32,0	40,2
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	37,8	35,7	31,7	40,0
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	37,5	35,4	31,4	39,6
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	37,2	35,0	31,1	39,3
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	44,6	42,5	38,5	46,8
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,8	42,7	38,7	47,0
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	44,8	42,7	38,8	47,0
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	44,8	42,7	38,7	47,0
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	44,6	42,6	38,6	46,8
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	44,4	42,4	38,4	46,6
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	44,2	42,2	38,2	46,4
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	44,0	42,0	38,0	46,2
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	43,7	41,8	37,7	46,0
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	43,5	41,6	37,5	45,8
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	43,3	41,4	37,3	45,6
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	44,3	42,2	38,2	46,4
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,4	42,3	38,4	46,6
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	44,4	42,3	38,3	46,6
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	44,4	42,3	38,3	46,6
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	44,2	42,2	38,2	46,4
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	44,0	42,0	38,0	46,2
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	43,8	41,8	37,8	46,0
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	43,6	41,6	37,6	45,8
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	43,4	41,4	37,4	45,6
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	43,2	41,2	37,2	45,4
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,9	41,0	37,0	45,2
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	43,8	41,8	37,8	46,0
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	43,9	41,8	37,8	46,1
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	43,8	41,8	37,8	46,0
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	43,8	41,7	37,8	46,0
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	43,7	41,6	37,7	45,9
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	43,5	41,5	37,5	45,7
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	43,3	41,3	37,3	45,5
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	43,1	41,1	37,1	45,3
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	42,9	40,9	36,9	45,1
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	42,7	40,7	36,7	44,9
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,5	40,5	36,5	44,7
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	43,2	41,2	37,2	45,4
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	43,2	41,1	37,2	45,4
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	43,2	41,1	37,1	45,4
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	43,2	41,1	37,1	45,4
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	43,1	41,1	37,1	45,3
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	43,0	40,9	37,0	45,2
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	42,8	40,8	36,8	45,0
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	42,6	40,6	36,6	44,8
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	42,4	40,5	36,5	44,7
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	42,3	40,3	36,3	44,5
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,1	40,1	36,1	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.4 Rekenresultaten appartementen W'kanaal noord (50 km/uur)

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanaal (noord) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	31,9	29,8	25,9	34,0
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	33,0	30,8	26,9	35,1
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	33,0	30,8	26,9	35,1
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	32,9	30,7	26,8	35,0
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	32,7	30,5	26,6	34,8
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	32,4	30,2	26,3	34,6
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	32,2	30,0	26,1	34,3
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	31,9	29,7	25,8	34,0
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	31,6	29,5	25,5	33,8
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	31,3	29,1	25,2	33,4
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	31,0	28,8	24,9	33,1
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	26,5	24,4	20,5	28,7
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	28,8	26,7	22,7	31,0
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	28,9	26,8	22,8	31,1
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	29,2	27,1	23,2	31,4
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	29,4	27,3	23,3	31,6
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	5,1	2,7	-1,1	7,1
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	4,8	2,3	-1,5	6,8
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	5,7	3,2	-0,6	7,7
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	6,4	3,9	0,1	8,4
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	7,3	4,7	1,0	9,3
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	7,2	4,7	0,9	9,2
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	18,7	16,5	12,6	20,8
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	23,9	21,7	17,8	26,0
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	24,0	21,8	17,9	26,1
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	24,0	21,8	17,9	26,1
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	24,0	21,8	17,9	26,1
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	24,0	21,8	17,9	26,1
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	21,5	19,3	15,4	23,7
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	28,3	26,5	22,4	30,6
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	28,2	26,4	22,3	30,5
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	18,8	16,7	12,7	21,0
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	13,6	11,4	7,5	15,7
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	4,2	1,4	-2,2	6,1
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	0,7	-2,0	-5,7	2,6
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	-1,0	-3,7	-7,4	0,9
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	-0,5	-3,2	-6,9	1,4
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	0,4	-2,3	-6,0	2,3
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	1,3	-1,4	-5,1	3,2
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	24,3	22,2	18,2	26,5
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	28,8	26,9	22,9	31,1
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	27,5	25,6	21,6	29,8
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	14,3	12,1	8,2	16,4
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	12,7	10,5	6,6	14,8
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	4,5	1,6	-2,0	6,3
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	0,9	-1,9	-5,6	2,7
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	-0,4	-3,1	-6,8	1,5
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	41,9	40,1	36,0	44,3
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	43,7	41,9	37,8	46,0
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	44,1	42,3	38,3	46,5
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	44,2	42,4	38,3	46,5
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	44,3	42,5	38,4	46,6
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	44,4	42,6	38,5	46,7
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	44,5	42,7	38,6	46,8
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	44,6	42,8	38,7	46,9
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	43,3	41,5	37,4	45,6
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	45,0	43,2	39,1	47,3
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	45,3	43,5	39,4	47,6
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	45,4	43,6	39,5	47,7
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	45,5	43,7	39,6	47,8
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	45,5	43,7	39,6	47,9
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	45,7	43,9	39,8	48,0
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	45,8	44,0	39,9	48,1
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	45,8	44,0	39,9	48,1
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	45,7	43,9	39,8	48,0
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	45,6	43,8	39,7	47,9
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	45,4	43,6	39,5	47,7
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,1	43,4	39,3	47,5
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	44,9	43,2	39,1	47,3
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	44,7	42,9	38,8	47,0
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	46,1	44,3	40,2	48,4
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	46,3	44,5	40,5	48,7
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	46,5	44,6	40,6	48,8
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	46,5	44,7	40,7	48,9
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	46,5	44,7	40,6	48,8
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	46,5	44,7	40,6	48,8
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,4	44,6	40,5	48,7
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	46,3	44,5	40,4	48,6
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,1	44,3	40,3	48,5
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	46,0	44,2	40,1	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanaal (noord) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	45,9	44,1	40,0	48,2
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,7	43,9	39,8	48,0
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,4	43,7	39,6	47,8
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	45,8	43,9	39,9	48,1
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	46,9	45,1	41,0	49,2
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	47,0	45,2	41,1	49,4
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	47,1	45,3	41,2	49,4
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	47,1	45,3	41,2	49,4
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	47,0	45,2	41,1	49,3
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	46,9	45,1	41,0	49,2
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,8	45,0	40,9	49,1
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	46,6	44,8	40,7	48,9
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,4	44,6	40,6	48,8
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	46,3	44,5	40,4	48,6
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	46,1	44,3	40,2	48,4
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,9	44,1	40,0	48,2
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,7	43,9	39,8	48,0
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	47,0	45,0	41,0	49,2
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	47,7	45,7	41,7	49,9
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	47,7	45,8	41,7	50,0
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	47,6	45,7	41,6	49,9
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	47,4	45,5	41,5	49,7
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	47,2	45,3	41,3	49,5
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	47,0	45,1	41,1	49,3
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,8	44,9	40,9	49,1
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	46,6	44,7	40,7	48,9
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,4	44,6	40,5	48,7
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	46,2	44,4	40,3	48,5
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	46,1	44,2	40,1	48,4
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,8	44,0	39,9	48,1
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,7	43,8	39,8	48,0
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	46,7	44,6	40,6	48,9
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	47,2	45,1	41,1	49,4
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	47,2	45,2	41,2	49,4
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	47,0	45,0	41,0	49,3
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	46,8	44,9	40,8	49,1
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	46,6	44,6	40,6	48,8
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	46,3	44,4	40,4	48,6
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,1	44,2	40,2	48,4
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	45,9	44,0	40,0	48,2
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	45,7	43,9	39,8	48,0
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	45,6	43,7	39,6	47,8
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	45,4	43,5	39,5	47,7
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,2	43,3	39,3	47,5
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,1	43,2	39,1	47,3
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,4	38,1	34,2	42,5
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	40,6	38,4	34,5	42,7
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,4	38,1	34,2	42,5
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	39,9	37,7	33,8	42,1
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	39,5	37,3	33,4	41,6
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	39,0	36,8	32,9	41,1
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	38,5	36,2	32,3	40,6
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	38,0	35,8	31,9	40,1
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	37,5	35,2	31,3	39,6
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	37,0	34,8	30,9	39,1
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	36,6	34,3	30,4	38,7
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	36,1	33,9	30,0	38,2
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	35,7	33,5	29,6	37,8
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	35,3	33,1	29,2	37,4
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	37,1	34,9	31,0	39,2
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	38,2	36,0	32,1	40,4
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	38,2	36,0	32,1	40,3
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	37,9	35,7	31,8	40,0
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	37,7	35,5	31,6	39,8
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	37,4	35,2	31,3	39,5
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	37,1	34,9	31,0	39,2
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	36,9	34,7	30,8	39,0
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	36,7	34,5	30,6	38,8
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	36,4	34,1	30,2	38,5
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	36,1	33,8	29,9	38,2
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	35,8	33,5	29,6	37,9
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	35,4	33,2	29,3	37,5
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	35,2	32,9	29,0	37,3
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	18,6	15,9	12,2	20,5
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	36,0	33,8	29,9	38,1
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	36,2	34,0	30,1	38,4
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	35,9	33,6	29,7	38,0
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	35,7	33,5	29,6	37,8
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	35,5	33,3	29,4	37,7
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	35,3	33,1	29,2	37,5
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	35,1	32,9	29,0	37,2
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	35,2	32,9	29,0	37,3
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	35,0	32,8	28,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.4 Rekenresultaten appartementen W'kanaal noord (50 km/uur)

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelminakanaal (noord) (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	35,0	32,8	28,9	37,1
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	34,8	32,5	28,7	36,9
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	34,5	32,3	28,4	36,6
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	34,2	32,0	28,1	36,3
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	17,4	14,7	11,0	19,3
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	32,4	30,3	26,4	34,6
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	34,5	32,3	28,4	36,6
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	34,1	31,8	27,9	36,2
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	33,9	31,7	27,8	36,1
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	33,8	31,6	27,7	35,9
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	33,4	31,2	27,3	35,5
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	33,3	31,0	27,1	35,4
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	33,2	31,0	27,1	35,4
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	33,2	31,0	27,1	35,4
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	33,2	31,0	27,1	35,3
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	33,1	30,9	27,0	35,3
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	33,3	31,0	27,1	35,4
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	33,0	30,8	26,9	35,1
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	30,4	28,6	24,5	32,7
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	32,4	30,6	26,5	34,7
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	32,7	30,9	26,8	35,0
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	32,9	31,1	27,0	35,2
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	33,0	31,2	27,1	35,3
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	33,2	31,4	27,3	35,5
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	-0,6	-2,6	-6,6	1,6
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	-0,4	-2,5	-6,5	1,8
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	0,1	-2,1	-6,0	2,2
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	0,5	-1,9	-5,7	2,6
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.5 Rekenresultaten appartementen W'kanaal zuid

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	23,2	19,7	15,9	24,5
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	25,7	22,3	18,4	27,0
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	23,1	19,8	15,9	24,5
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	17,5	14,0	10,2	18,8
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	11,7	8,1	4,4	13,0
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	10,5	7,0	3,2	11,8
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	0,5	-3,2	-6,8	1,8
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	0,6	-3,1	-6,8	1,9
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	24,0	20,5	16,7	25,3
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	26,8	23,4	19,5	28,2
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	24,1	20,7	16,8	25,5
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	12,2	8,6	4,9	13,5
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	30,5	27,1	23,2	31,8
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,3	30,0	26,1	34,7
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,4	30,1	26,1	34,8
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	32,4	29,0	25,1	33,7
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	27,7	24,2	20,4	29,1
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,6	29,3	25,4	34,0
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,2	29,8	25,9	34,5
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	32,6	29,2	25,3	34,0
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	32,6	29,3	25,4	34,0
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	32,7	29,3	25,4	34,0
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	33,1	29,7	25,8	34,5
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	33,7	30,3	26,4	35,1
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	27,0	23,4	19,7	28,3
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,8	29,4	25,5	34,1
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,1	29,8	25,8	34,5
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	32,7	29,3	25,4	34,0
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	32,5	29,1	25,2	33,8
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	32,6	29,3	25,4	34,0
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	33,0	29,7	25,8	34,4
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	33,7	30,3	26,4	35,0
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	23,1	19,5	15,8	24,4
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,8	30,5	26,6	35,2
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,7	30,4	26,4	35,1
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	33,3	29,9	26,0	34,6
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	33,0	29,7	25,8	34,4
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	33,2	29,8	25,9	34,6
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	33,6	30,2	26,3	34,9
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	34,2	30,8	26,9	35,6
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	22,0	18,4	14,7	23,3
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,2	29,9	25,9	34,6
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,5	30,1	26,2	34,8
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	33,2	29,8	25,9	34,5
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	33,4	30,0	26,1	34,7
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	33,8	30,4	26,5	35,1
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	34,6	31,2	27,3	35,9
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,2	31,8	27,9	36,5
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	22,2	18,6	14,9	23,5
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,0	28,6	24,7	33,3
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,6	30,3	26,3	35,0
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	33,7	30,4	26,4	35,0
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,2	30,8	26,9	35,5
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,8	31,5	27,5	36,2
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	35,2	31,9	28,0	36,6
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,8	32,5	28,5	37,2
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	23,8	20,3	16,5	25,1
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	30,4	27,0	23,1	31,7
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	31,8	28,5	24,5	33,2
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	32,3	29,0	25,1	33,7
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	33,1	29,9	25,9	34,5
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	33,8	30,5	26,5	35,2
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	34,2	31,0	27,0	35,6
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	34,7	31,4	27,5	36,1
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	25,6	22,1	18,3	26,9
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	29,5	26,2	22,2	30,9
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	30,7	27,4	23,4	32,1
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	31,1	27,9	23,9	32,5
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	32,0	28,8	24,8	33,4
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	32,6	29,4	25,4	34,0
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	33,3	30,0	26,0	34,7
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	33,6	30,4	26,4	35,0
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	24,6	21,1	17,3	25,9
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	27,7	24,4	20,5	29,1
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	29,0	25,7	21,7	30,3
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	29,6	26,4	22,4	31,0
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	30,4	27,2	23,2	31,8
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	31,2	28,0	23,9	32,6
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	31,7	28,5	24,5	33,1
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	32,2	29,0	25,0	33,6
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	25,4	22,0	18,1	26,8
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	29,1	25,8	21,8	30,5
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	29,7	26,4	22,5	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.5 Rekenresultaten appartementen W'kanaal zuid

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	30,1	26,8	22,9	31,5
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	30,9	27,7	23,7	32,3
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	31,5	28,2	24,2	32,9
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	32,0	28,8	24,7	33,4
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	32,4	29,2	25,2	33,8
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	17,7	14,4	10,5	19,1
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	13,7	10,2	6,4	15,0
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	15,6	12,0	8,3	16,9
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	20,9	17,3	13,6	22,2
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	13,9	10,5	6,7	15,3
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	6,9	3,4	-0,4	8,2
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	-3,1	-6,8	-10,4	-1,8
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	2,3	-1,5	-5,1	3,6
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	18,6	15,0	11,3	19,9
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	25,2	21,7	17,9	26,5
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	25,0	21,6	17,7	26,4
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	21,7	18,4	14,5	23,1
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	19,9	16,6	12,7	21,3
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	24,6	21,3	17,3	26,0
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	25,0	21,7	17,7	26,4
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	25,4	22,1	18,2	26,8
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	18,3	14,6	10,9	19,6
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	23,1	19,5	15,8	24,4
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	22,3	18,9	15,0	23,6
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	21,2	17,9	14,0	22,6
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	19,1	15,8	11,9	20,5
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	26,9	23,6	19,7	28,3
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	27,2	23,9	20,0	28,6
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	27,7	24,4	20,4	29,1
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	28,1	24,8	20,8	29,5
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	28,1	24,8	20,9	29,5
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	12,3	8,9	5,0	13,7
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,3	18,7	15,0	23,6
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	33,6	30,2	26,3	34,9
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,7	30,3	26,4	35,1
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,2	29,8	25,9	34,5
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,4	30,0	26,1	34,7
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,8	30,5	26,6	35,2
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,3	31,0	27,1	35,7
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	34,5	31,2	27,3	35,9
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	34,7	31,4	27,5	36,1
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,9	31,5	27,6	36,3
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,9	31,5	27,6	36,3
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,5	18,8	15,1	23,8
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	33,6	30,2	26,3	35,0
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,6	30,3	26,3	35,0
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,1	29,8	25,9	34,5
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,4	30,1	26,1	34,8
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,8	30,4	26,5	35,2
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,1	30,8	26,9	35,5
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	34,3	31,0	27,1	35,7
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	34,5	31,2	27,2	35,9
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,5	31,1	27,2	35,8
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,6	31,2	27,3	35,9
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,3	18,7	15,0	23,6
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	34,1	30,8	26,8	35,5
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,9	30,5	26,6	35,2
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,5	30,1	26,2	34,8
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,8	30,4	26,5	35,1
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	34,2	30,9	27,0	35,6
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,2	30,8	26,9	35,5
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	34,3	31,0	27,1	35,7
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	34,5	31,2	27,3	35,9
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,8	31,4	27,5	36,1
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,1	31,7	27,8	36,4
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	21,9	18,3	14,6	23,2
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	33,8	30,4	26,5	35,1
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,7	30,4	26,5	35,1
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,2	29,8	25,9	34,5
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,1	29,8	25,9	34,5
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,6	30,2	26,3	35,0
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	33,4	30,1	26,1	34,8
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	33,5	30,2	26,3	34,9
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,8	30,4	26,5	35,1
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,2	30,8	26,9	35,6
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,3	31,0	27,1	35,7
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	23,9	20,3	16,6	25,2
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	35,1	31,7	27,8	36,4
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	37,3	34,0	30,1	38,7
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	38,4	35,0	31,1	39,7
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	39,3	36,0	32,0	40,7
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	39,9	36,6	32,7	41,3
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	40,2	36,8	32,9	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.5 Rekenresultaten appartementen W'kanaal zuid

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	40,4	37,1	33,2	41,8
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	40,6	37,3	33,3	42,0
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	40,7	37,3	33,4	42,0
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	40,7	37,4	33,4	42,1
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	23,2	19,7	15,9	24,5
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,6	29,2	25,3	34,0
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	36,0	32,7	28,8	37,4
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	37,4	34,1	30,2	38,8
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	38,4	35,1	31,2	39,8
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	39,2	35,9	31,9	40,6
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	39,8	36,5	32,5	41,2
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	40,1	36,8	32,8	41,5
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	40,2	36,9	33,0	41,6
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	40,2	36,9	33,0	41,6
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	40,3	37,0	33,0	41,6
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	28,3	24,6	21,0	29,6
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,3	28,9	25,0	33,6
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	35,8	32,5	28,5	37,2
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	37,5	34,2	30,2	38,9
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	38,5	35,2	31,2	39,8
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	39,2	35,9	31,9	40,5
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	39,5	36,2	32,3	40,9
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	39,6	36,4	32,4	41,0
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	39,7	36,4	32,5	41,1
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	39,7	36,4	32,5	41,1
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	39,7	36,5	32,5	41,1
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	28,0	24,3	20,6	29,2
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,6	28,2	24,3	32,9
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	34,8	31,5	27,5	36,2
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	36,6	33,3	29,3	37,9
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	37,5	34,2	30,2	38,9
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	38,1	34,8	30,8	39,5
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	38,6	35,3	31,4	40,0
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	38,7	35,5	31,5	40,1
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	38,8	35,5	31,5	40,1
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	38,8	35,5	31,6	40,2
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	38,8	35,6	31,6	40,2
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	29,2	24,6	20,9	29,5
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,4	28,1	24,2	32,8
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	34,5	31,2	27,2	35,9
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	35,9	32,6	28,7	37,3
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	36,8	33,6	29,6	38,2
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	37,5	34,2	30,3	38,9
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	37,9	34,7	30,7	39,3
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	38,1	34,8	30,9	39,5
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	38,2	34,9	31,0	39,6
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	38,3	35,0	31,0	39,6
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	38,3	35,1	31,1	39,7
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	28,1	24,6	20,8	29,4
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	30,9	27,5	23,6	32,2
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	33,7	30,4	26,4	35,1
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	35,0	31,7	27,8	36,4
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	36,0	32,7	28,8	37,4
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	36,6	33,4	29,4	38,0
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	37,1	33,9	29,9	38,5
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	37,3	34,1	30,1	38,7
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	26,5	23,3	19,3	27,9
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,5	24,2	20,2	28,8
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	1,4	-2,3	-5,9	2,7
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	25,9	22,6	18,6	27,3
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	26,4	23,1	19,2	27,8
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	24,3	20,7	17,0	25,6
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	17,2	13,6	9,9	18,5
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	23,7	20,5	16,5	25,1
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	24,4	21,3	17,2	25,9
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	19,4	16,1	12,1	20,8
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	-1,6	-5,3	-9,0	-0,3
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	16,5	13,0	9,2	17,8
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	24,2	20,9	16,9	25,6
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	25,2	22,1	18,0	26,6
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	22,4	19,1	15,1	23,8
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	-1,1	-4,8	-8,5	0,2
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	-3,5	-7,3	-10,9	-2,3
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	3,8	0,4	-3,5	5,1
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	4,7	1,3	-2,6	6,1
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	5,9	2,5	-1,4	7,2
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	7,1	3,6	-0,2	8,4
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	23,0	19,8	15,8	24,5
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	15,9	12,4	8,6	17,3
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	22,7	19,4	15,4	24,1
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	24,6	21,4	17,4	26,0
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	22,0	18,8	14,8	23,4
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	-6,2	-9,8	-13,5	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.5 Rekenresultaten appartementen W'kanaal zuid

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-7,9	-11,6	-15,2	-6,6
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	2,2	-1,1	-5,1	3,6
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	3,0	-0,4	-4,3	4,3
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	3,9	0,5	-3,4	5,3
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	5,4	1,9	-1,9	6,7
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	32,4	29,1	25,2	33,8
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	15,6	12,1	8,3	16,9
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	21,2	18,0	14,0	22,6
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	22,7	19,5	15,5	24,1
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	20,6	17,3	13,3	22,0
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	-2,8	-6,4	-10,1	-1,5
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-7,0	-10,7	-14,4	-5,8
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	1,6	-1,7	-5,6	3,0
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	2,6	-0,9	-4,7	3,9
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	4,0	0,5	-3,3	5,3
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	5,9	2,4	-1,4	7,2
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	34,4	31,0	27,1	35,7
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	26,5	23,2	19,3	27,9
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	38,9	35,6	31,6	40,2
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	39,7	36,4	32,5	41,1
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	40,2	36,9	32,9	41,5
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	40,3	37,0	33,0	41,7
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	40,3	37,0	33,0	41,7
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	40,5	37,2	33,2	41,8
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	40,4	37,1	33,2	41,8
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	40,4	37,1	33,1	41,8
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	41,2	37,8	33,9	42,5
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	41,6	38,3	34,3	42,9
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	40,0	36,7	32,8	41,4
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,0	37,7	33,7	42,4
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	41,7	38,4	34,4	43,0
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	41,9	38,6	34,6	43,3
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	42,0	38,7	34,7	43,4
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	42,0	38,7	34,8	43,4
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	42,0	38,7	34,8	43,4
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	42,0	38,7	34,8	43,4
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	42,0	38,7	34,7	43,4
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	42,3	39,0	35,1	43,7
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,3	39,0	35,0	43,7
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	43,1	39,9	35,9	44,5
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,5	41,3	37,3	45,9
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,5	42,2	38,3	46,9
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	45,9	42,7	38,7	47,3
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	46,3	43,0	39,0	47,7
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	46,5	43,2	39,2	47,9
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	46,5	43,3	39,3	47,9
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	46,6	43,3	39,3	47,9
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	46,5	43,3	39,3	47,9
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	46,5	43,2	39,3	47,9
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	46,5	43,2	39,2	47,9
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	43,1	39,8	35,8	44,4
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,5	41,3	37,3	45,9
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,6	42,3	38,3	47,0
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	46,1	42,8	38,9	47,5
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	46,4	43,2	39,2	47,8
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	46,6	43,4	39,4	48,0
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	46,7	43,5	39,5	48,1
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	46,7	43,5	39,5	48,1
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	46,7	43,5	39,5	48,1
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	46,7	43,4	39,4	48,1
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	46,6	43,4	39,4	48,0
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	42,9	39,7	35,7	44,3
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,4	41,2	37,2	45,8
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,6	42,4	38,4	47,0
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	46,2	43,0	39,0	47,6
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	46,6	43,3	39,4	48,0
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	46,8	43,5	39,5	48,2
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	46,9	43,6	39,6	48,2
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	46,9	43,6	39,6	48,3
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	46,9	43,6	39,6	48,2
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	46,8	43,5	39,6	48,2
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	46,8	43,5	39,5	48,1
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	42,7	39,5	35,5	44,1
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,3	41,0	37,1	45,7
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,8	42,6	38,6	47,2
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	46,5	43,3	39,3	47,9
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	46,9	43,6	39,7	48,3
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	47,0	43,8	39,8	48,4
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	47,1	43,9	39,9	48,5
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	47,1	43,9	39,9	48,5
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	47,1	43,8	39,9	48,5
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	47,1	43,8	39,8	48,4
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	47,0	43,7	39,7	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.5 Rekenresultaten appartementen W'kanaal zuid

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	35,8	32,5	28,5	37,2
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	38,4	35,1	31,1	39,8
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	42,2	38,9	34,9	43,5
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	43,5	40,2	36,3	44,9
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	44,1	40,8	36,9	45,5
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	44,4	41,1	37,1	45,8
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	44,4	41,1	37,2	45,8
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	44,4	41,1	37,2	45,8
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	44,4	41,1	37,2	45,8
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	44,4	41,1	37,1	45,8
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	44,3	41,0	37,1	45,7
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	34,5	31,1	27,2	35,8
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	36,8	33,5	29,5	38,2
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	41,1	37,8	33,8	42,5
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	42,4	39,1	35,2	43,8
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	43,2	39,9	35,9	44,6
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	-4,0	-7,8	-11,4	-2,8
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	3,2	-0,2	-4,1	4,6
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	4,2	0,7	-3,1	5,5
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	5,6	2,1	-1,7	6,9
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	6,6	3,1	-0,7	8,0
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	12,2	8,7	4,9	13,5
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	34,2	30,9	26,9	35,5
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	36,9	33,6	29,6	38,3
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	37,2	33,8	29,9	38,5
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	37,3	33,9	30,0	38,7
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	37,4	34,0	30,1	38,7
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	37,8	34,4	30,5	39,1
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	23,4	20,0	16,1	24,8
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	29,3	26,0	22,0	30,6
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	24,1	20,7	16,8	25,4
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	22,8	19,5	15,5	24,2
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	-0,3	-4,1	-7,7	1,0
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	0,2	-3,5	-7,1	1,5
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	7,9	4,2	0,5	9,1
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	8,4	4,7	1,0	9,6
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	8,9	5,2	1,6	10,2
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	9,5	5,8	2,1	10,7
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	12,5	8,8	5,2	13,8
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	13,5	9,8	6,1	14,8
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	11,9	8,3	4,6	13,2
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	0,8	-2,9	-6,6	2,1
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	25,3	21,8	18,0	26,6
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	30,5	27,2	23,2	31,9
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	27,1	23,7	19,8	28,5
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	19,1	15,8	11,8	20,5
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	-0,1	-3,8	-7,4	1,2
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	0,2	-3,5	-7,1	1,5
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	7,4	3,7	0,0	8,6
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	7,9	4,2	0,6	9,2
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	39,3	35,9	32,0	40,6
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,6	36,3	32,4	41,0
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	39,8	36,5	32,6	41,2
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	40,5	37,1	33,2	41,8
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	40,8	37,5	33,6	42,2
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	41,0	37,6	33,7	42,4
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	40,7	37,4	33,4	42,1
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	40,8	37,4	33,5	42,1
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	39,7	36,4	32,4	41,1
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	40,3	37,0	33,1	41,7
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,8	37,5	33,5	42,2
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	41,3	37,9	34,0	42,6
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	41,5	38,2	34,3	42,9
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	41,6	38,2	34,3	42,9
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	41,2	37,9	34,0	42,6
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	41,3	37,9	34,0	42,6
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	41,1	37,8	33,9	42,5
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	41,1	37,8	33,8	42,5
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	41,1	37,7	33,8	42,5
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	41,1	37,7	33,8	42,4
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	41,1	37,7	33,8	42,4
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	41,0	37,7	33,8	42,4
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,2	36,9	33,0	41,6
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,1	37,7	33,8	42,4
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	41,6	38,3	34,4	43,0
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	42,0	38,6	34,7	43,3
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	42,2	38,8	34,9	43,6
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	42,1	38,7	34,8	43,4
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	41,8	38,4	34,5	43,1
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	41,7	38,4	34,4	43,1
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	41,7	38,3	34,4	43,0
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	41,6	38,3	34,4	43,0
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	41,6	38,3	34,3	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.5 Rekenresultaten appartementen W'kanaal zuid

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	41,6	38,2	34,3	42,9
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	41,6	38,2	34,3	42,9
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	41,5	38,2	34,3	42,9
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,8	37,5	33,5	42,2
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,9	38,5	34,6	43,2
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	42,3	39,0	35,1	43,7
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	42,6	39,3	35,4	44,0
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	42,8	39,4	35,5	44,1
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	42,5	39,2	35,3	43,9
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	42,4	39,0	35,1	43,7
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	42,3	38,9	35,0	43,6
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	42,2	38,9	35,0	43,6
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	42,2	38,8	34,9	43,5
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	42,1	38,8	34,9	43,5
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	42,1	38,8	34,9	43,5
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,1	38,8	34,8	43,5
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	42,0	38,7	34,8	43,4
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	43,6	40,3	36,4	45,0
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	44,9	41,6	37,7	46,3
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	45,6	42,3	38,3	47,0
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	45,8	42,5	38,6	47,2
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	46,0	42,7	38,7	47,3
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	46,1	42,8	38,8	47,4
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	46,1	42,8	38,9	47,5
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,1	42,8	38,9	47,5
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	46,1	42,8	38,8	47,4
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,0	42,7	38,8	47,4
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	46,0	42,7	38,8	47,4
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	46,0	42,7	38,7	47,3
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	45,9	42,6	38,6	47,3
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,8	42,5	38,5	47,2
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	43,7	40,4	36,4	45,0
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	45,0	41,7	37,8	46,4
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	45,6	42,4	38,4	47,0
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	45,9	42,6	38,7	47,3
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	46,1	42,8	38,8	47,4
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	46,2	42,9	38,9	47,6
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	46,2	42,9	39,0	47,6
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,2	42,9	39,0	47,6
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	46,2	42,9	38,9	47,6
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	46,2	42,9	38,9	47,5
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	46,1	42,8	38,9	47,5
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	46,1	42,8	38,8	47,5
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	46,0	42,7	38,8	47,4
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	45,9	42,6	38,7	47,3
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,1	36,9	32,9	41,5
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,6	38,4	34,3	43,0
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	42,6	39,4	35,4	44,0
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	43,0	39,8	35,8	44,4
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	43,3	40,0	36,0	44,7
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	43,5	40,3	36,3	44,9
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	43,7	40,4	36,4	45,0
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	43,7	40,5	36,5	45,1
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	43,8	40,5	36,5	45,1
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	43,7	40,5	36,5	45,1
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	43,7	40,4	36,4	45,1
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	43,9	40,6	36,6	45,3
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	43,8	40,6	36,6	45,2
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	43,7	40,5	36,5	45,1
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	39,0	35,8	31,8	40,4
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	40,3	37,1	33,1	41,7
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	41,7	38,4	34,4	43,1
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	42,1	38,9	34,9	43,5
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	42,5	39,2	35,2	43,9
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	42,7	39,5	35,5	44,1
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	43,0	39,8	35,8	44,4
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	43,0	39,8	35,8	44,4
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	43,1	39,8	35,8	44,5
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	43,1	39,8	35,9	44,5
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	43,1	39,8	35,8	44,5
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	43,2	40,0	36,0	44,6
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	43,2	39,9	35,9	44,6
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	43,2	40,0	36,0	44,6
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	22,7	19,2	15,4	24,0
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	38,8	35,6	31,6	40,2
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	39,9	36,7	32,7	41,3
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	40,4	37,2	33,2	41,8
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	40,6	37,4	33,3	42,0
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	40,8	37,6	33,6	42,2
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	41,3	38,0	34,0	42,7
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	41,5	38,2	34,2	42,9
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	41,5	38,3	34,3	42,9
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	41,5	38,3	34,3	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wilheiminakanaal (zuid) (50 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	41,6	38,4	34,4	43,0
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	41,7	38,4	34,5	43,1
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	41,7	38,4	34,5	43,1
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	41,6	38,4	34,4	43,0
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	21,3	17,8	14,0	22,7
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	37,7	34,5	30,5	39,1
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	38,5	35,4	31,3	39,9
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	39,3	36,1	32,0	40,7
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	39,4	36,2	32,1	40,8
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	39,4	36,2	32,2	40,8
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	39,6	36,4	32,4	41,0
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	40,0	36,8	32,8	41,4
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	40,0	36,8	32,8	41,4
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	40,0	36,8	32,7	41,4
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	40,0	36,7	32,7	41,4
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	40,0	36,7	32,7	41,4
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	40,2	36,9	32,9	41,6
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	40,3	37,1	33,1	41,7
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	20,8	17,4	13,5	22,1
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	22,5	19,2	15,3	23,9
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	22,8	19,4	15,5	24,1
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	23,1	19,7	15,8	24,5
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	23,3	19,9	16,0	24,6
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	25,0	21,5	17,7	26,3
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	7,6	3,9	0,2	8,8
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	8,2	4,5	0,9	9,5
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	9,2	5,5	1,9	10,5
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	10,0	6,3	2,6	11,3
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	5,8	2,1	-1,6	7,0
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	9,9	6,2	2,5	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.6 Rekenresultaten appartementen Hoevestein

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoevestein
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	18,5	16,0	11,0	19,9
A01.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	24,6	22,1	17,2	26,0
A01.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	22,7	20,2	15,3	24,2
A01.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	--	--	--	--
A01.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	--	--	--	--
A01.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	--	--	--	--
A01.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	--	--	--	--
A01.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	--	--	--	--
A02.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	18,0	15,4	10,4	19,4
A02.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	24,6	22,1	17,2	26,1
A02.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	23,1	20,6	15,6	24,5
A02.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	1,6	-1,0	-6,0	3,0
A03.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	30,6	28,0	23,1	32,0
A03.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	35,0	32,5	27,6	36,5
A03.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	34,6	32,1	27,1	36,0
A03.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	33,1	30,6	25,6	34,5
A04.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	26,9	24,3	19,3	28,2
A04.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	34,3	31,8	26,9	35,8
A04.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	34,3	31,8	26,9	35,8
A04.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	33,7	31,2	26,3	35,2
A04.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	33,9	31,4	26,4	35,3
A04.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,3	31,8	26,8	35,7
A04.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	34,7	32,2	27,2	36,1
A04.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,1	32,6	27,6	36,5
A05.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	25,4	22,9	17,8	26,8
A05.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	34,7	32,2	27,2	36,1
A05.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	34,6	32,0	27,1	36,0
A05.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,2	31,6	26,7	35,6
A05.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,2	31,7	26,7	35,6
A05.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,6	32,1	27,1	36,0
A05.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	35,0	32,5	27,5	36,4
A05.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,4	32,9	27,9	36,8
A06.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	21,4	18,8	13,8	22,8
A06.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	35,1	32,6	27,7	36,6
A06.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	34,8	32,2	27,3	36,2
A06.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	34,5	32,0	27,0	35,9
A06.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	34,4	31,9	26,9	35,8
A06.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	34,8	32,3	27,4	36,3
A06.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	35,2	32,7	27,8	36,7
A06.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	35,7	33,2	28,2	37,1
A07.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	20,2	17,6	12,6	21,6
A07.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,0	29,5	24,5	33,5
A07.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	33,0	30,5	25,5	34,4
A07.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	32,8	30,3	25,3	34,2
A07.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	32,7	30,2	25,3	34,2
A07.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	33,1	30,5	25,6	34,5
A07.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	32,4	29,9	24,9	33,8
A07.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	32,8	30,2	25,3	34,2
A08.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	19,5	16,9	11,9	20,9
A08.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	29,8	27,2	22,3	31,2
A08.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	30,5	28,0	23,1	32,0
A08.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	30,4	27,9	23,0	31,9
A08.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	29,9	27,4	22,4	31,3
A08.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	30,3	27,7	22,8	31,7
A08.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	30,6	28,1	23,1	32,1
A08.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	31,0	28,4	23,5	32,4
A09.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	23,5	20,9	15,9	24,9
A09.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	28,5	26,0	21,1	29,9
A09.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	29,4	26,9	21,9	30,8
A09.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	29,4	26,9	21,9	30,8
A09.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	29,6	27,1	22,1	31,0
A09.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	30,0	27,4	22,5	31,4
A09.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	30,3	27,8	22,8	31,7
A09.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	30,6	28,1	23,2	32,1
A10.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	23,1	20,5	15,4	24,4
A10.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	28,3	25,8	20,8	29,7
A10.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	28,6	26,0	21,1	30,0
A10.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	28,5	26,0	21,1	30,0
A10.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	28,7	26,2	21,3	30,2
A10.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	29,0	26,5	21,6	30,5
A10.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	29,4	26,8	21,9	30,8
A10.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	29,7	27,2	22,2	31,1
A11.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	22,3	19,7	14,7	23,7
A11.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	27,3	24,8	19,9	28,8
A11.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	27,4	24,9	20,0	28,9
A11.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	27,4	24,9	19,9	28,8
A11.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	27,5	25,0	20,0	28,9
A11.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	27,8	25,3	20,4	29,3
A11.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	28,1	25,6	20,6	29,5
A11.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	28,4	25,9	20,9	29,8
A12.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	15,4	12,8	7,8	16,8
A12.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	19,8	17,3	12,3	21,2
A12.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	19,9	17,4	12,4	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.6 Rekenresultaten appartementen Hoevestein

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoevestein
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	19,9	17,4	12,4	21,3
A12.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	19,8	17,3	12,3	21,3
A12.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	20,1	17,6	12,7	21,6
A12.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	20,4	17,9	12,9	21,8
A12.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	20,6	18,1	13,1	22,0
A13.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	10,4	7,9	2,9	11,9
A13.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	11,6	9,0	4,0	13,0
A13.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	13,2	10,6	5,5	14,5
A13.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	16,4	13,9	8,8	17,8
A14.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	--	--	--	--
A14.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	--	--	--	--
A14.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	--	--	--	--
A14.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	--	--	--	--
B01.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	11,3	8,8	3,7	12,7
B01.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	17,7	15,2	10,2	19,2
B01.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	18,7	16,2	11,3	20,2
B01.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	18,9	16,4	11,4	20,3
B01.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	18,2	15,7	10,7	19,6
B01.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	9,9	7,4	2,4	11,3
B01.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	10,7	8,1	3,1	12,1
B01.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	11,5	9,0	3,9	12,9
B02.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	13,8	11,2	6,2	15,2
B02.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	19,9	17,3	12,4	21,3
B02.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	20,1	17,6	12,6	21,5
B02.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	20,0	17,5	12,6	21,5
B02.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	19,2	16,6	11,7	20,6
B02.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	28,1	25,6	20,6	29,5
B02.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	28,5	25,9	21,0	29,9
B02.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	28,9	26,3	21,4	30,3
B02.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	29,3	26,7	21,8	30,7
B02.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	--	--	--	--
B02.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B03.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,7	18,1	13,0	22,0
B03.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	33,4	30,8	25,9	34,8
B03.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	32,7	30,1	25,2	34,1
B03.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,1	29,5	24,6	33,5
B03.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,3	28,8	23,8	32,7
B03.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	31,8	29,3	24,3	33,2
B03.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,3	29,7	24,8	33,7
B03.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,7	30,2	25,3	34,2
B03.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,3	30,8	25,8	34,7
B03.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,6	31,0	26,1	35,0
B03.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	33,8	31,3	26,3	35,2
B04.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,2	17,6	12,6	21,6
B04.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,0	28,4	23,5	32,4
B04.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,4	27,9	23,0	31,9
B04.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	26,9	24,4	19,5	28,4
B04.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	23,1	20,6	15,6	24,6
B04.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	22,7	20,1	15,2	24,1
B04.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	23,4	20,9	15,9	24,8
B04.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	24,2	21,7	16,7	25,6
B04.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	25,9	23,4	18,5	27,4
B04.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,0	24,5	19,5	28,4
B04.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	27,8	25,2	20,3	29,2
B05.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,3	17,7	12,7	21,7
B05.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,0	28,5	23,5	32,4
B05.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,7	28,2	23,2	32,1
B05.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	26,6	24,1	19,2	28,1
B05.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	21,3	18,8	13,8	22,7
B05.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	22,2	19,6	14,7	23,6
B05.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	23,1	20,5	15,6	24,5
B05.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	24,0	21,4	16,5	25,4
B05.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	25,9	23,4	18,4	27,3
B05.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,0	24,4	19,5	28,4
B05.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	27,7	25,2	20,2	29,1
B06.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,8	18,3	13,3	22,2
B06.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,0	28,5	23,6	32,5
B06.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,3	27,8	22,9	31,8
B06.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	24,6	22,1	17,1	26,0
B06.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	15,0	12,4	7,4	16,4
B06.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	15,8	13,2	8,2	17,2
B06.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	16,6	14,0	9,0	18,0
B06.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	17,5	15,0	9,9	18,9
B06.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	18,7	16,1	11,0	20,0
B06.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	20,2	17,6	12,5	21,5
B06.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	22,1	19,6	14,5	23,5
B07.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,9	18,4	13,3	22,3
B07.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,0	29,5	24,5	33,4
B07.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	29,9	27,4	22,4	31,3
B07.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	26,9	24,4	19,5	28,4
B07.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	27,7	25,2	20,2	29,1
B07.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	28,2	25,7	20,7	29,6
B07.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	28,7	26,1	21,2	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.6 Rekenresultaten appartementen Hoevestein

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoevestein
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	29,2	26,6	21,7	30,6
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	29,5	27,0	22,0	30,9
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	29,6	27,1	22,2	31,1
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	29,9	27,4	22,4	31,3
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,3	17,7	12,7	21,7
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,5	28,9	24,0	32,9
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,7	29,2	24,2	33,1
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	30,3	27,8	22,9	31,7
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,0	28,4	23,5	32,4
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	31,4	28,9	24,0	32,9
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	31,8	29,3	24,4	33,3
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,3	29,8	24,8	33,7
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	32,5	30,0	25,1	34,0
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	32,7	30,2	25,2	34,1
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	32,8	30,3	25,3	34,2
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	23,4	20,8	15,7	24,7
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	24,9	22,4	17,4	26,3
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,6	28,1	23,2	32,1
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	31,3	28,8	23,9	32,8
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,9	29,4	24,4	33,3
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	32,3	29,8	24,9	33,8
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,7	30,2	25,3	34,2
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	33,1	30,6	25,7	34,6
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,4	30,9	25,9	34,8
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,7	31,1	26,2	35,1
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	33,7	31,2	26,3	35,2
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	23,5	20,9	15,9	24,9
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	25,1	22,6	17,6	26,5
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,6	28,1	23,2	32,1
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	31,1	28,6	23,7	32,6
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,6	29,1	24,2	33,1
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	32,1	29,5	24,6	33,5
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,5	30,0	25,0	33,9
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,9	30,4	25,4	34,3
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,1	30,6	25,7	34,6
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,4	30,9	25,9	34,8
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	33,5	31,0	26,1	34,9
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	23,9	21,3	16,2	25,2
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	25,4	22,9	17,9	26,8
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,5	28,0	23,1	32,0
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	30,9	28,4	23,5	32,4
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,4	28,9	23,9	32,8
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	31,8	29,3	24,4	33,3
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,3	29,8	24,8	33,7
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,7	30,2	25,2	34,1
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,0	30,5	25,5	34,4
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,3	30,7	25,8	34,7
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	33,3	30,8	25,9	34,7
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	24,3	21,7	16,7	25,7
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	25,8	23,2	18,3	27,2
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,7	28,2	23,2	32,1
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	31,0	28,5	23,6	32,5
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,3	28,8	23,9	32,8
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	31,7	29,2	24,3	33,2
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,1	29,6	24,7	33,6
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,6	30,0	25,1	34,0
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	12,3	9,7	4,6	13,6
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	7,4	4,9	-0,2	8,8
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	9,9	7,3	2,3	11,3
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	12,0	9,4	4,4	13,4
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	17,6	15,0	10,0	18,9
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	11,2	8,6	3,6	12,6
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	10,5	7,9	2,9	11,9
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	10,5	8,0	2,9	11,9
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	18,8	16,2	11,3	20,2
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	--	--	--	--
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	12,4	9,8	4,8	13,8
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	12,6	10,0	5,0	13,9
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	10,6	8,1	3,1	12,0
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	19,2	16,7	11,7	20,6
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	--	--	--	--
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	--	--	--	--
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	--	--	--	--
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	--	--	--	--
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	--	--	--	--
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	14,7	12,1	7,0	16,0
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	16,9	14,3	9,2	18,2
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	9,3	6,8	1,8	10,7
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	8,4	5,8	0,8	9,8
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	17,9	15,4	10,4	19,3
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	17,9	15,3	10,4	19,3
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.6 Rekenresultaten appartementen Hoevestein

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoevestein
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	--	--	--	--
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	--	--	--	--
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	--	--	--	--
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	--	--	--	--
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	9,0	6,4	1,4	10,4
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	6,9	4,4	-0,6	8,3
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	17,9	15,3	10,4	19,3
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	17,6	15,1	10,2	19,1
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	--	--	--	--
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	--	--	--	--
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	--	--	--	--
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	--	--	--	--
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	--	--	--	--
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	23,9	21,3	16,3	25,3
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	39,7	37,2	32,2	41,1
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	40,4	37,9	33,0	41,9
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	41,2	38,7	33,7	42,6
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	41,5	39,0	34,1	43,0
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	41,7	39,2	34,2	43,1
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	41,8	39,3	34,3	43,2
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	41,9	39,3	34,4	43,3
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	41,8	39,3	34,4	43,3
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	41,5	39,0	34,0	42,9
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	41,5	39,0	34,0	42,9
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	40,9	38,4	33,4	42,3
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,4	38,9	34,0	42,9
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	42,1	39,6	34,6	43,5
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	42,5	40,0	35,0	43,9
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	42,8	40,3	35,3	44,2
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	42,9	40,4	35,4	44,3
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	42,9	40,4	35,4	44,3
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	42,9	40,4	35,5	44,4
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	42,8	40,3	35,4	44,3
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	42,5	40,0	35,0	43,9
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,5	40,0	35,0	43,9
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	41,1	38,6	33,6	42,5
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,8	39,3	34,4	43,3
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	42,5	40,0	35,0	43,9
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	42,8	40,3	35,4	44,3
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	43,1	40,5	35,6	44,5
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	43,1	40,6	35,6	44,5
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	43,0	40,5	35,5	44,4
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	43,0	40,5	35,5	44,4
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	43,0	40,5	35,5	44,4
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	42,7	40,2	35,2	44,1
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,6	40,1	35,2	44,1
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	41,0	38,5	33,5	42,4
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,6	39,0	34,1	43,0
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	42,2	39,7	34,7	43,6
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	42,5	40,0	35,1	44,0
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	42,8	40,3	35,4	44,3
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	42,9	40,3	35,4	44,3
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	42,8	40,3	35,3	44,2
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	42,8	40,3	35,4	44,3
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	42,9	40,3	35,4	44,3
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	42,5	40,0	35,1	44,0
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	42,5	40,0	35,0	43,9
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	40,3	37,8	32,9	41,8
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	40,9	38,4	33,4	42,3
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	41,5	39,0	34,1	43,0
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	41,8	39,3	34,4	43,3
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	42,1	39,6	34,6	43,5
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	42,2	39,6	34,7	43,6
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	42,1	39,6	34,6	43,5
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	42,2	39,6	34,7	43,6
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	42,2	39,7	34,7	43,6
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	41,8	39,3	34,4	43,3
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	41,8	39,3	34,4	43,3
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	39,2	36,7	31,7	40,6
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	39,9	37,4	32,5	41,4
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	40,7	38,1	33,2	42,1
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	41,0	38,5	33,6	42,5
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	41,3	38,7	33,8	42,7
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	41,3	38,8	33,9	42,8
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	41,4	38,8	33,9	42,8
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	41,4	38,9	33,9	42,8
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	41,4	38,9	33,9	42,8
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	41,4	38,9	33,9	42,8
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	41,4	38,9	33,9	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.6 Rekenresultaten appartementen Hoevestein

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoevestein
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	0,9	-1,7	-6,8	2,2
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	1,4	-1,2	-6,3	2,7
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	1,6	-1,0	-6,1	2,9
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	1,6	-1,0	-6,0	3,0
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	1,7	-0,9	-6,0	3,1
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	1,8	-0,8	-5,9	3,1
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	1,9	-0,7	-5,8	3,2
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	2,0	-0,6	-5,7	3,3
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	2,2	-0,4	-5,5	3,6
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	2,6	0,0	-5,1	3,9
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	3,0	0,4	-4,7	4,3
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	4,0	1,4	-3,7	5,3
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	5,3	2,7	-2,4	6,6
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	5,5	2,9	-2,1	6,9
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	5,6	3,0	-2,0	7,0
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	5,7	3,1	-2,0	7,0
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	4,5	1,9	-3,1	5,9
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	8,4	5,9	0,8	9,8
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	10,0	7,4	2,4	11,3
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	11,9	9,3	4,3	13,3
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	14,7	12,1	7,1	16,1
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	19,3	16,7	11,7	20,6
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	-7,0	-9,6	-14,5	-5,6
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	-6,9	-9,5	-14,5	-5,5
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	-6,4	-9,0	-14,0	-5,0
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	-5,4	-8,0	-13,0	-4,0
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	-2,9	-5,5	-10,6	-1,6
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	2,0	-0,6	-5,6	3,4
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	20,4	17,9	12,8	21,8
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	24,2	21,7	16,8	25,7
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	18,6	16,1	11,2	20,1
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	18,4	15,9	11,0	19,9
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	--	--	--	--
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	--	--	--	--
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	--	--	--	--
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	--	--	--	--
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	--	--	--	--
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	19,8	17,2	12,2	21,1
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	24,1	21,5	16,6	25,5
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	18,8	16,3	11,4	20,3
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	18,8	16,3	11,4	20,2
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	--	--	--	--
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	--	--	--	--
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	--	--	--	--
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	--	--	--	--
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	33,5	30,9	26,0	34,9
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	30,9	28,4	23,4	32,4
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	27,8	25,3	20,3	29,2
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	28,4	25,8	20,9	29,8
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	28,8	26,3	21,3	30,2
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	29,4	26,9	21,9	30,8
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	30,3	27,8	22,9	31,8
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	31,0	28,5	23,5	32,4
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	31,7	29,2	24,2	33,1
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	31,5	28,9	24,0	32,9
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	31,6	29,0	24,1	33,0
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	32,5	30,0	25,0	34,0
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	33,0	30,4	25,5	34,4
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	31,0	28,5	23,5	32,4
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	31,9	29,4	24,4	33,3
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	32,5	29,9	25,0	33,9
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	31,8	29,3	24,4	33,3
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	31,8	29,3	24,3	33,2
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	29,4	26,9	21,9	30,8
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	29,1	26,6	21,7	30,6
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	26,4	23,9	18,9	27,8
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	26,4	23,9	19,0	27,9
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	34,0	31,4	26,5	35,4
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	33,5	31,0	26,0	34,9
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	34,0	31,4	26,5	35,4
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	34,8	32,3	27,3	36,2
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	35,4	32,9	27,9	36,8
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	31,6	29,1	24,1	33,0
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	32,5	29,9	25,0	33,9
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	32,3	29,8	24,9	33,8
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	32,5	30,0	25,0	33,9
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	32,9	30,4	25,4	34,3
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	31,0	28,5	23,6	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoevestein
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	31,0	28,5	23,6	32,5
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	26,8	24,2	19,3	28,2
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	26,8	24,3	19,3	28,2
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	32,8	30,2	25,3	34,2
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	32,4	29,9	24,9	33,8
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	33,0	30,5	25,5	34,4
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	34,0	31,5	26,5	35,4
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	34,7	32,2	27,2	36,1
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	31,4	28,9	23,9	32,8
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	32,7	30,2	25,2	34,1
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	33,5	31,0	26,0	34,9
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	33,7	31,2	26,3	35,1
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	33,3	30,8	25,9	34,8
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	31,5	29,0	24,1	33,0
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	31,8	29,3	24,3	33,2
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	27,4	24,9	19,9	28,8
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	27,5	25,0	20,0	28,9
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,0	37,5	32,5	41,4
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,1	38,6	33,7	42,6
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	41,9	39,4	34,4	43,3
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	42,2	39,7	34,8	43,7
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	42,4	39,9	35,0	43,9
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	42,7	40,1	35,2	44,1
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	42,9	40,4	35,4	44,3
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	42,9	40,4	35,4	44,3
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	42,9	40,4	35,5	44,4
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	43,0	40,4	35,5	44,4
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	42,9	40,4	35,5	44,4
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	42,9	40,4	35,4	44,3
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,6	40,0	35,1	44,0
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	42,5	40,0	35,0	43,9
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,7	38,2	33,3	42,2
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,8	39,3	34,4	43,3
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	42,5	40,0	35,1	44,0
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	42,8	40,3	35,4	44,3
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	43,0	40,5	35,6	44,5
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	43,2	40,7	35,8	44,7
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	43,3	40,8	35,8	44,7
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	43,3	40,8	35,9	44,8
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	43,3	40,8	35,9	44,8
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	43,3	40,8	35,8	44,7
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	43,3	40,8	35,9	44,8
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	43,0	40,4	35,5	44,4
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,7	40,2	35,2	44,1
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	42,6	40,1	35,1	44,1
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	39,5	37,0	32,0	40,9
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	40,6	38,1	33,2	42,1
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	41,3	38,8	33,9	42,8
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	41,6	39,1	34,1	43,0
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	41,6	39,1	34,2	43,1
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	41,6	39,1	34,2	43,1
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	41,6	39,1	34,1	43,0
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	41,5	39,0	34,1	43,0
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	41,5	39,0	34,0	42,9
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	41,4	38,9	34,0	42,9
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	40,9	38,3	33,4	42,3
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	40,7	38,2	33,3	42,2
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	40,6	38,1	33,2	42,1
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	40,6	38,0	33,1	42,0
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	38,4	35,9	30,9	39,8
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,4	36,9	32,0	40,9
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,3	37,8	32,8	41,7
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	40,7	38,2	33,2	42,1
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	40,8	38,2	33,3	42,2
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	40,8	38,3	33,3	42,2
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	40,8	38,3	33,3	42,2
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	40,7	38,2	33,3	42,2
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	40,7	38,2	33,3	42,2
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	40,7	38,2	33,3	42,2
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	40,7	38,2	33,2	42,1
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	40,1	37,6	32,6	41,5
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	39,9	37,4	32,4	41,3
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	39,8	37,3	32,4	41,3
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	22,8	20,2	15,2	24,1
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	38,3	35,7	30,8	39,7
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	39,1	36,6	31,6	40,5
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	39,7	37,2	32,2	41,1
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	39,8	37,3	32,4	41,3
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	39,9	37,3	32,4	41,3
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	39,9	37,3	32,4	41,3
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	39,8	37,3	32,4	41,3
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	39,8	37,3	32,3	41,2
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	39,7	37,2	32,3	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hoevestein
Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	39,7	37,2	32,2	41,1	
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	39,3	36,8	31,9	40,8	
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	39,2	36,7	31,7	40,6	
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	39,1	36,6	31,7	40,6	
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	22,3	19,7	14,7	23,7	
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	37,6	35,1	30,2	39,1	
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	38,3	35,8	30,9	39,8	
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	39,0	36,5	31,6	40,5	
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	39,4	36,8	31,9	40,8	
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	39,4	36,9	32,0	40,9	
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	39,4	36,9	32,0	40,9	
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	39,4	36,9	32,0	40,9	
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	39,4	36,9	31,9	40,8	
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	39,4	36,8	31,9	40,8	
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	39,3	36,8	31,9	40,8	
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	39,3	36,8	31,8	40,7	
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	38,6	36,1	31,1	40,0	
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	38,5	36,0	31,1	40,0	
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	10,0	7,4	2,5	11,4	
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	9,6	7,0	2,1	11,0	
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	9,9	7,3	2,3	11,3	
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	10,3	7,7	2,7	11,7	
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	10,1	7,5	2,5	11,4	
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	14,3	11,7	6,7	15,7	
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	--	--	--	--	
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--	
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--	
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--	
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--	
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loevensteinlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	38,6	40,0	38,4	41,0
A01.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	40,2	41,6	32,0	42,6
A01.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	41,0	42,5	32,9	43,4
A01.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	40,4	41,8	32,2	42,8
A01.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	40,4	41,9	32,3	42,8
A01.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	40,4	41,9	32,3	42,8
A01.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	40,4	41,8	32,2	42,8
A01.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	40,3	41,7	32,1	42,7
A02.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	37,7	39,2	29,5	40,1
A02.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	39,1	40,5	30,9	41,5
A02.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	40,0	41,4	31,8	42,4
A02.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	39,2	40,7	31,1	41,6
A03.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	35,4	36,8	27,2	37,8
A03.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	35,2	36,6	27,0	37,6
A03.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	35,6	37,0	27,4	38,0
A03.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	15,7	16,9	7,4	18,0
A04.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	34,5	35,8	26,2	36,8
A04.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	33,9	35,3	25,7	36,3
A04.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	34,2	35,6	26,0	36,6
A04.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	20,0	21,5	11,9	22,5
A04.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	-0,1	0,8	-8,6	2,0
A04.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	-1,5	-0,6	-10,0	0,6
A04.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	-2,4	-1,5	-10,9	-0,3
A04.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	-3,7	-2,8	-12,3	-1,6
A05.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	33,3	34,6	25,1	35,7
A05.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,4	33,7	24,1	34,7
A05.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	32,5	33,8	24,2	34,8
A05.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	27,0	28,4	18,8	29,4
A05.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	-0,1	0,8	-8,6	2,0
A05.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	-1,3	-0,4	-9,8	0,8
A05.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	-2,0	-1,1	-10,6	0,0
A05.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	-3,6	-2,7	-12,1	-1,5
A06.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	33,0	34,3	24,7	35,3
A06.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	32,1	33,5	23,9	34,5
A06.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	32,2	33,6	24,0	34,6
A06.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	27,4	28,9	19,3	29,8
A06.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	0,7	1,6	-7,9	2,7
A06.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	-0,8	0,1	-9,4	1,3
A06.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	-1,8	-0,9	-10,3	0,3
A06.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	-3,3	-2,4	-11,9	-1,2
A07.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	8,9	9,8	0,4	11,0
A07.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	19,2	20,7	11,1	21,6
A07.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	19,1	20,6	11,0	21,6
A07.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	18,9	20,5	10,8	21,4
A07.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	19,2	20,9	11,2	21,7
A07.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	19,8	21,5	11,8	22,3
A07.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	14,8	16,4	6,8	17,4
A07.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	14,8	16,5	6,8	17,4
A08.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	4,2	5,3	-4,2	6,4
A08.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	5,1	6,1	-3,4	7,2
A08.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	5,7	6,7	-2,8	7,8
A08.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	6,0	7,0	-2,5	8,1
A08.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	6,1	7,0	-2,4	8,2
A08.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	3,8	4,7	-4,8	5,9
A08.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	4,8	5,7	-3,7	6,9
A08.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	5,9	6,8	-2,7	7,9
A09.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	33,0	34,4	24,8	35,4
A09.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	36,0	37,5	27,9	38,5
A09.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	37,3	38,7	29,1	39,7
A09.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	37,9	39,3	29,7	40,3
A09.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	38,0	39,4	29,8	40,4
A09.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	38,0	39,4	29,8	40,4
A09.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	38,1	39,5	29,9	40,5
A09.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	38,0	39,5	29,9	40,4
A10.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	34,5	35,9	26,3	36,9
A10.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	37,1	38,5	28,9	39,5
A10.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	38,3	39,8	30,2	40,7
A10.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	38,7	40,2	30,6	41,1
A10.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	38,8	40,2	30,6	41,2
A10.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	38,8	40,2	30,6	41,2
A10.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	39,1	40,5	30,9	41,5
A10.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	39,1	40,5	30,9	41,5
A11.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	35,8	37,2	27,6	38,2
A11.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	38,2	39,6	30,0	40,6
A11.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	39,3	40,8	31,2	41,7
A11.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	39,6	41,1	31,5	42,0
A11.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	39,7	41,1	31,5	42,1
A11.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	39,7	41,1	31,5	42,1
A11.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	40,1	41,6	32,0	42,6
A11.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	40,1	41,6	31,9	42,5
A12.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	37,4	38,9	29,3	39,8
A12.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	39,7	41,2	31,5	42,1
A12.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	40,7	42,1	32,5	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Loevensteinlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	41,0	42,4	32,8	43,4
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	41,0	42,5	32,9	43,4
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	41,0	42,4	32,8	43,4
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	40,9	42,4	32,8	43,3
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	40,9	42,3	32,7	43,3
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	-5,3	-4,2	-13,7	-3,1
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	-5,9	-4,8	-14,3	-3,7
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	-7,0	-6,0	-15,5	-4,9
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	-9,6	-8,7	-18,1	-7,5
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	15,8	17,1	7,5	18,1
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	16,9	18,1	8,6	19,2
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	19,1	20,1	10,6	21,2
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	23,4	24,4	14,9	25,6
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,8	22,0	12,5	23,1
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,2	32,7	23,1	33,6
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	32,0	33,5	23,9	34,5
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,8	34,3	24,7	35,3
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,5	34,9	25,3	35,9
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,5	35,0	25,4	35,9
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	33,4	34,9	25,3	35,9
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	33,4	34,9	25,3	35,9
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,2	23,4	13,9	24,5
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,6	33,0	23,4	34,0
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	32,0	33,5	23,9	34,4
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,7	34,1	24,5	35,1
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,4	34,8	25,2	35,8
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	33,6	35,0	25,4	36,0
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	33,5	35,0	25,4	36,0
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	33,5	35,0	25,4	35,9
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	33,5	35,0	25,3	35,9
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,5	34,9	25,3	35,9
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	33,5	34,9	25,3	35,9
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,8	21,8	12,3	22,9
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	28,7	30,0	20,4	31,0
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	27,9	29,2	19,7	30,3
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	27,1	28,5	18,9	29,5
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	-1,9	-0,9	-10,4	0,2
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	-2,9	-1,9	-11,4	-0,8
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	-4,2	-3,2	-12,7	-2,1
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	-6,3	-5,4	-14,8	-4,2
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	-6,4	-5,4	-14,9	-4,3
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	-6,5	-5,5	-15,0	-4,4
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	-12,3	-11,3	-20,8	-10,2
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	21,3	22,3	12,9	23,5
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,9	33,2	23,6	34,2
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,2	32,5	22,9	33,5
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	28,9	30,3	20,7	31,2
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	14,3	16,1	6,4	16,9
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	-5,3	-4,4	-13,8	-3,2
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	-6,0	-5,1	-14,5	-3,9
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	-6,2	-5,3	-14,7	-4,1
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	-6,3	-5,4	-14,8	-4,2
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	-6,4	-5,5	-14,9	-4,3
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,6	23,6	14,2	24,8
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,9	33,2	23,7	34,3
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,8	33,1	23,6	34,1
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	29,8	31,2	21,6	32,2
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	-3,0	-2,0	-11,5	-0,9
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	-3,7	-2,8	-12,2	-1,6
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	-3,5	-2,6	-12,0	-1,4
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	-3,0	-2,1	-11,6	-0,9
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	-3,1	-2,2	-11,7	-1,0
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	-3,2	-2,3	-11,7	-1,1
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	21,5	22,6	13,1	23,7
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,3	32,6	23,1	33,6
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,7	32,0	22,4	33,0
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	29,0	30,3	20,7	31,3
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	11,0	12,6	3,0	13,5
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	-4,1	-3,1	-12,6	-1,9
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	-3,7	-2,8	-12,2	-1,6
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	-3,0	-2,1	-11,5	-0,9
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	-3,1	-2,2	-11,6	-1,0
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	-3,0	-2,1	-11,6	-0,9
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	6,9	8,1	-1,5	9,1
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	20,4	22,0	12,4	22,9
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	20,3	21,8	12,2	22,7
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	20,4	21,9	12,3	22,8
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	20,9	22,4	12,8	23,3
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	21,4	22,9	13,3	23,8
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	14,4	16,0	6,3	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Loevensteinlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	16,4	18,0	8,3	18,9
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	17,2	18,7	9,1	19,7
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	17,6	19,0	9,4	20,0
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	17,7	19,1	9,5	20,1
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	-3,4	-2,2	-11,7	-1,1
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	-2,3	-1,1	-10,6	-0,1
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	-2,0	-0,9	-10,4	0,2
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	-2,1	-1,0	-10,5	0,1
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	-4,5	-3,5	-13,0	-2,4
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	-6,9	-5,9	-15,3	-4,7
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	-6,7	-5,7	-15,2	-4,6
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	-6,2	-5,2	-14,7	-4,1
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	-6,3	-5,3	-14,8	-4,1
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	-6,2	-5,2	-14,6	-4,0
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	--	--	--	--
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	21,3	22,4	12,9	23,5
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	25,6	27,1	17,5	28,1
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	26,4	28,0	18,3	28,9
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	27,3	28,8	19,2	29,7
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	28,0	29,5	19,9	30,5
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	28,4	29,9	20,3	30,9
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	28,4	29,9	20,3	30,9
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	28,5	29,9	20,3	30,9
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	28,5	29,9	20,3	30,9
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	28,5	29,9	20,3	30,9
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	28,5	30,0	20,4	30,9
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	22,9	24,0	14,5	25,1
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	27,2	28,7	19,1	29,6
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	28,1	29,6	20,0	30,5
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	29,0	30,5	20,8	31,4
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	29,8	31,2	21,6	32,2
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	29,9	31,4	21,8	32,4
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	30,0	31,5	21,9	32,5
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	30,0	31,5	21,9	32,5
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	30,1	31,5	21,9	32,5
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	30,1	31,5	21,9	32,5
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	30,1	31,6	22,0	32,5
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	24,2	25,3	15,8	26,4
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	28,5	30,0	20,4	31,0
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	29,5	31,0	21,4	31,9
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	30,4	31,9	22,3	32,8
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	31,1	32,6	23,0	33,6
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	31,2	32,7	23,1	33,6
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	31,2	32,7	23,1	33,6
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	31,2	32,6	23,0	33,6
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	31,2	32,6	23,0	33,6
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	31,2	32,6	23,0	33,6
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	31,2	32,6	23,0	33,6
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	25,5	26,6	17,1	27,7
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	29,8	31,3	21,7	32,2
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	30,8	32,3	22,7	33,3
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	31,8	33,2	23,6	34,2
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	32,4	33,9	24,2	34,8
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	32,4	33,9	24,2	34,8
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	32,4	33,8	24,2	34,8
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	32,3	33,8	24,2	34,8
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	29,0	30,5	20,9	31,4
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	33,3	34,8	25,2	35,7
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	33,4	34,9	25,3	35,8
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	31,7	33,2	23,6	34,2
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,1	36,6	27,0	37,5
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,3	36,7	27,1	37,7
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	13,4	14,7	5,1	15,7
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	22,0	23,7	14,0	24,6
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	21,7	23,3	13,7	24,2
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	22,3	23,8	14,2	24,7
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	22,8	24,4	14,8	25,3
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	16,8	18,0	8,5	19,1
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	25,2	26,6	17,0	27,6
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	24,9	26,2	16,6	27,2
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	25,4	26,8	17,2	27,8
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	24,5	26,0	16,4	26,9
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	24,7	26,2	16,6	27,2
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	25,2	26,7	17,1	27,7
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	25,3	26,8	17,2	27,7
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	25,3	26,8	17,2	27,7
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	25,3	26,8	17,2	27,8
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	25,4	26,8	17,2	27,8
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	20,0	21,1	11,6	22,2
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	23,8	24,9	15,4	26,0
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	25,1	26,3	16,8	27,4
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	27,0	28,3	18,7	29,3
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	20,9	22,2	12,6	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loevensteinlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	11,7	12,8	3,3	13,9
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	12,6	13,7	4,2	14,8
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	13,5	14,6	5,1	15,7
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	14,3	15,3	5,8	16,4
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	15,0	16,0	6,5	17,2
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	15,8	16,8	7,3	18,0
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	15,5	16,5	7,1	17,7
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	20,2	21,3	11,8	22,4
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	21,4	22,6	13,1	23,7
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	22,6	24,0	14,4	25,0
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	16,5	17,8	8,2	18,8
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	11,5	12,6	3,1	13,7
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	12,5	13,6	4,1	14,7
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	13,3	14,4	4,9	15,5
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	14,1	15,1	5,6	16,2
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	14,7	15,7	6,2	16,9
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	15,4	16,4	6,9	17,5
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	16,8	17,8	8,3	18,9
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	23,5	24,7	15,1	25,7
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	25,6	27,0	17,4	28,0
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	23,9	25,3	15,7	26,3
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	16,8	18,1	8,5	19,1
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-1,5	-0,6	-10,1	0,6
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-1,7	-0,8	-10,3	0,4
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-1,8	-0,9	-10,3	0,3
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-1,7	-0,8	-10,3	0,4
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	-3,9	-2,9	-12,4	-1,7
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	20,3	21,2	11,7	22,4
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	24,3	25,4	15,9	26,5
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	27,1	28,5	18,9	29,5
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	24,3	25,7	16,1	26,7
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	17,8	19,1	9,5	20,1
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-4,6	-3,5	-13,0	-2,4
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-6,3	-5,3	-14,8	-4,2
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-6,4	-5,4	-14,9	-4,3
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-6,2	-5,2	-14,7	-4,0
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	0,2	9,2	-0,3	10,3
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	0,9	9,8	0,4	11,0
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	2,7	3,7	-5,8	4,8
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	3,9	4,8	-4,6	6,0
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	4,0	4,9	-4,6	6,1
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	3,2	4,1	-5,3	5,3
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	0,5	1,4	-8,0	2,6
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-3,6	-2,6	-12,0	-1,4
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-3,6	-2,7	-12,1	-1,5
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-3,7	-2,7	-12,2	-1,6
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-3,4	-2,4	-11,9	-1,3
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	4,2	5,1	-4,3	6,3
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	4,9	5,8	-3,7	6,9
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	4,9	5,8	-3,6	7,0
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	3,3	4,2	-5,2	5,4
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	0,2	1,2	-8,3	2,3
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-5,6	-4,6	-14,0	-3,4
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-5,7	-4,7	-14,1	-3,5
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-5,7	-4,7	-14,2	-3,6
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-5,4	-4,4	-13,9	-3,3
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	5,2	6,2	-3,3	7,4
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	5,6	6,6	-2,9	7,7
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	5,7	6,6	-2,8	7,8
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	3,5	4,4	-5,0	5,6
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	0,0	0,9	-8,5	2,1
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-6,6	-5,6	-15,1	-4,5
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-6,7	-5,7	-15,1	-4,5
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-6,7	-5,7	-15,1	-4,5
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-6,4	-5,4	-14,9	-4,3
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	5,4	6,3	-3,1	7,5
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	5,5	6,5	-3,0	7,6
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	5,6	6,5	-2,9	7,7
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	2,7	3,6	-5,9	4,8
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	-0,4	0,5	-9,0	1,7
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	-9,5	-8,6	-18,0	-7,4
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-9,5	-8,5	-18,0	-7,4
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-9,4	-8,4	-17,9	-7,3
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-9,1	-8,1	-17,6	-7,0
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Loevensteinlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	15,4	16,5	7,0	17,6
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	19,7	21,4	11,7	22,3
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	19,4	21,0	11,4	21,9
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	19,9	21,5	11,9	22,4
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	20,5	22,1	12,5	23,0
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	21,1	22,7	13,1	23,6
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	21,7	23,3	13,7	24,2
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	22,0	23,5	13,9	24,4
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	22,0	23,5	13,9	24,5
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	22,1	23,6	14,0	24,6
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	22,3	23,7	14,1	24,7
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	16,9	18,0	8,5	19,1
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	21,2	22,9	13,2	23,8
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	21,0	22,6	13,0	23,5
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	21,6	23,2	13,5	24,1
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	22,2	23,8	14,1	24,7
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	20,2	21,7	12,1	22,7
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	24,2	25,7	16,1	26,7
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	24,4	25,9	16,3	26,9
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	24,5	26,0	16,4	27,0
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	24,6	26,1	16,5	27,0
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	24,7	26,2	16,6	27,1
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	23,4	25,0	15,3	25,9
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	25,7	27,3	17,7	28,2
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	25,9	27,5	17,8	28,4
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	26,0	27,5	17,9	28,5
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	26,0	27,6	17,9	28,5
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	26,1	27,6	18,0	28,6
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	23,4	24,4	14,9	25,5
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	27,7	29,1	19,5	30,1
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	28,9	30,4	20,8	31,3
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	24,5	25,9	16,3	26,9
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	21,2	22,6	13,0	23,6
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	21,7	23,1	13,5	24,1
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	22,0	23,4	13,8	24,4
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	22,5	23,9	14,3	24,9
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	22,6	24,1	14,5	25,0
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	22,7	24,1	14,5	25,1
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	22,8	24,2	14,6	25,2
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	22,9	24,3	14,7	25,3
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	22,8	24,2	14,6	25,2
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	23,1	24,4	14,9	25,4
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	20,9	22,0	12,5	23,1
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	25,4	26,7	17,1	27,7
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	25,4	26,7	17,1	27,7
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	25,7	27,0	17,5	28,0
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	24,1	25,5	15,9	26,5
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	24,6	26,0	16,4	27,0
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	25,2	26,5	16,9	27,5
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	25,6	27,0	17,4	28,0
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	19,9	20,9	11,4	22,0
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	24,2	25,4	15,9	26,5
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	25,9	27,3	17,7	28,3
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	21,6	23,0	13,4	24,0
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	1,0	1,9	-7,6	3,1
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	-3,2	-2,3	-11,7	-1,1
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	--	--	--	--
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	--	--	--	--
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	20,2	21,1	11,7	22,3
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	24,4	25,6	16,0	26,6
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	25,8	27,2	17,6	28,2
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	21,4	22,7	13,1	23,7
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	1,0	1,9	-7,6	3,1
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	-3,0	-2,2	-11,6	-1,0
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	--	--	--	--
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	--	--	--	--
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	--	--	--	--
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	19,3	20,3	10,8	21,4
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	23,9	25,2	15,6	26,2
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	24,6	26,0	16,4	27,0
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	4,4	5,4	-4,1	6,6
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	2,2	3,1	-6,4	4,3
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	-3,4	-2,5	-12,0	-1,3
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	--	--	--	--
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	--	--	--	--
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	--	--	--	--
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Loevensteinlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D05.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D05.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	20,6	21,6	12,2	22,8
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	25,0	26,2	16,7	27,3
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	25,8	27,2	17,6	28,2
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	17,1	18,4	8,8	19,4
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	10,6	11,8	2,3	12,9
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	10,3	11,6	2,1	12,7
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	-7,1	-6,3	-15,7	-5,1
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	-7,0	-6,2	-15,6	-5,0
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	-6,6	-5,8	-15,2	-4,6
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D06.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D06.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	5,3	6,3	-3,2	7,4
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	6,4	7,4	-2,1	8,5
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	6,4	7,4	-2,1	8,5
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	5,0	6,0	-3,5	7,1
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	4,3	5,3	-4,2	6,5
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	-0,5	0,4	-9,0	1,6
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	-4,9	-4,0	-13,5	-2,8
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	-4,8	-4,0	-13,4	-2,8
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	-4,5	-3,7	-13,1	-2,5
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D07.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D07.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	4,8	5,9	-3,6	7,0
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	5,7	6,7	-2,8	7,8
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	5,7	6,7	-2,8	7,8
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	4,2	5,1	-4,3	6,3
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	3,1	4,1	-5,4	5,3
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	-0,7	0,2	-9,3	1,4
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	-2,3	-1,4	-10,9	-0,3
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	-2,2	-1,4	-10,8	-0,2
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	-2,0	-1,1	-10,6	0,1
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D08.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D08.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	11,7	13,0	3,4	14,0
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	14,2	15,6	6,0	16,6
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	13,9	15,3	5,7	16,3
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	13,7	15,1	5,5	16,1
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	10,9	12,1	2,6	13,2
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	9,3	10,4	0,9	11,5
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	10,1	11,2	1,7	12,3
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	11,1	12,1	2,6	13,2
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	12,0	13,0	3,5	14,1
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	12,7	13,7	4,2	14,8
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	13,3	14,3	4,8	15,4
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	13,9	14,8	5,4	16,0
D09.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	14,6	15,5	6,0	16,7
D09.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	15,3	16,2	6,8	17,4
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	11,8	13,1	3,6	14,1
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	15,1	16,6	7,0	17,5
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	14,7	16,2	6,6	17,2
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	14,5	16,0	6,4	16,9
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	11,2	12,5	3,0	13,5
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	9,9	10,9	1,4	12,0
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	10,7	11,8	2,3	12,9
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	11,6	12,6	3,1	13,7
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	12,4	13,4	4,0	14,6
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	13,1	14,1	4,7	15,3
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	13,8	14,8	5,3	15,9
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	14,5	15,4	6,0	16,6
D10.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	15,0	16,0	6,5	17,1
D10.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	15,9	16,8	7,3	18,0
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	10,9	12,1	2,6	13,2
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	15,5	16,9	7,3	17,9
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	15,0	16,5	6,9	17,4
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	14,9	16,4	6,8	17,3
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	11,5	12,8	3,3	13,8
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	10,2	11,3	1,8	12,4
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	11,2	12,2	2,7	13,4
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	12,1	13,1	3,6	14,2
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	12,9	13,9	4,4	15,1
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	13,6	14,6	5,1	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.8 Rekenresultaten appartementen Loevesteinlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loevesteinlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	14,3	15,3	5,8	16,4	
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	15,0	15,9	6,5	17,1	
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	15,8	16,7	7,2	17,9	
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	16,7	17,6	8,1	18,8	
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	10,7	11,9	2,3	12,9	
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	15,8	17,2	7,6	18,2	
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	15,3	16,8	7,2	17,7	
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	15,3	16,8	7,2	17,7	
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	11,7	13,1	3,5	14,1	
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	10,4	11,5	2,0	12,6	
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	11,5	12,6	3,1	13,7	
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	12,5	13,6	4,1	14,7	
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	13,4	14,4	4,9	15,5	
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	14,1	15,1	5,6	16,2	
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	14,8	15,8	6,3	16,9	
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	15,6	16,5	7,1	17,7	
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	16,3	17,3	7,8	18,4	
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	17,3	18,3	8,8	19,4	
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	-11,9	-10,7	-20,3	-9,7	
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	--	--	--	--	
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	--	--	--	--	
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--	
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--	
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--	
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	8,4	9,7	0,1	10,7	
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	8,9	10,2	0,7	11,3	
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	9,8	11,0	1,5	12,0	
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	11,0	12,1	2,6	13,2	
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	23,7	25,0	15,5	26,0	
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	23,9	25,3	15,7	26,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.9 Rekenresultaten appartementen Meidoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meidoornlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	34,7	37,1	27,5	37,8
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	36,5	38,9	29,3	39,6
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	37,1	39,5	30,0	40,3
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	37,4	39,8	30,3	40,6
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	37,6	40,1	30,5	40,8
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	37,5	39,9	30,3	40,6
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	37,4	39,8	30,3	40,5
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	37,3	39,7	30,2	40,5
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	37,5	39,9	30,4	40,7
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	39,1	41,5	32,0	42,3
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	39,5	41,9	32,3	42,6
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	39,4	41,9	32,3	42,6
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	41,6	44,1	34,5	44,8
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	42,5	44,9	35,3	45,6
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	42,5	44,9	35,4	45,6
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	42,3	44,8	35,2	45,5
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	41,3	43,7	34,2	44,5
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	42,2	44,6	35,1	45,4
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	42,3	44,7	35,1	45,4
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	42,0	44,4	34,9	45,1
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	41,6	44,0	34,4	44,7
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	41,3	43,7	34,2	44,4
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	41,0	43,4	33,8	44,1
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	40,7	43,1	33,6	43,8
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	40,1	42,5	33,0	43,3
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	41,2	43,6	34,1	44,4
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	41,4	43,8	34,2	44,5
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	41,2	43,6	34,1	44,4
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	40,9	43,3	33,7	44,0
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	40,6	43,0	33,5	43,8
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	40,3	42,7	33,2	43,5
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	40,1	42,5	33,0	43,3
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	39,1	41,5	31,9	42,2
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	40,4	42,8	33,2	43,5
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	40,5	42,9	33,4	43,7
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	40,6	42,9	33,4	43,7
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	40,5	42,8	33,3	43,6
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	40,0	42,4	32,9	43,2
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	39,8	42,2	32,7	42,9
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	39,6	42,0	32,4	42,7
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	13,1	15,0	5,5	15,9
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	15,1	17,0	7,4	17,9
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	14,0	15,9	6,4	16,8
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	9,1	11,0	1,4	11,8
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	8,4	10,2	0,6	11,1
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	7,7	9,6	0,0	10,4
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	7,2	9,1	-0,5	10,0
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	4,8	6,7	-2,9	7,6
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	13,7	15,7	6,1	16,5
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	17,4	19,4	9,8	20,2
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	18,7	20,9	11,4	21,7
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	22,1	24,6	15,0	25,3
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	24,2	26,6	17,0	27,3
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	24,2	26,5	17,0	27,3
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	24,1	26,5	16,9	27,2
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	24,0	26,4	16,9	27,2
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	13,6	15,6	6,1	16,5
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	15,4	17,5	8,0	18,3
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	15,7	17,7	8,1	18,5
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	14,9	16,9	7,4	17,8
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	13,8	15,8	6,2	16,6
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	3,7	5,5	-4,1	6,4
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	3,6	5,5	-4,1	6,3
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	-2,8	-0,9	-10,5	-0,1
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	14,6	16,7	7,1	17,5
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	16,0	18,0	8,5	18,8
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	16,1	18,2	8,6	19,0
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	15,8	18,0	8,4	18,7
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	14,0	16,1	6,5	16,9
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	11,2	13,7	4,1	14,4
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	2,1	3,9	-5,7	4,8
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	-5,8	-4,0	-13,5	-3,1
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	16,9	19,1	9,6	19,9
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	18,4	20,6	11,1	21,4
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	18,5	20,7	11,2	21,5
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	18,5	20,8	11,2	21,5
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	18,4	20,7	11,2	21,5
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	14,5	17,0	7,5	17,7
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	6,3	8,3	-1,3	9,1
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	--	--	--	--
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	18,8	21,1	11,6	21,8
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	19,7	22,0	12,4	22,8
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	19,7	21,9	12,4	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.9 Rekenresultaten appartementen Meidoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meidoornlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	19,4	21,7	12,2	22,5
A12.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	19,4	21,8	12,3	22,5
A12.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	13,5	15,9	6,4	16,7
A12.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	7,1	9,1	-0,5	9,9
A12.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	--	--	--	--
A13.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	36,8	39,2	29,7	39,9
A13.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	40,1	42,6	33,0	43,3
A13.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	41,0	43,4	33,9	44,1
A13.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	40,9	43,4	33,8	44,1
A14.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	37,1	39,6	30,0	40,3
A14.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	41,2	43,7	34,1	44,4
A14.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	41,6	44,0	34,5	44,8
A14.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	41,7	44,1	34,6	44,8
B01.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,4	22,4	12,9	23,2
B01.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,3	34,7	25,2	35,5
B01.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	34,2	36,6	27,1	37,3
B01.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	35,2	37,6	28,0	38,3
B01.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	35,5	37,9	28,4	38,7
B01.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	35,7	38,1	28,5	38,8
B01.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	35,7	38,1	28,5	38,8
B01.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	35,6	37,9	28,4	38,7
B02.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	21,3	23,3	13,8	24,1
B02.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	32,3	34,7	25,1	35,4
B02.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	35,0	37,4	27,8	38,1
B02.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	36,1	38,5	28,9	39,2
B02.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	36,4	38,8	29,3	39,6
B02.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	36,6	39,0	29,5	39,8
B02.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	36,5	38,9	29,3	39,6
B02.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	36,3	38,7	29,1	39,4
B02.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	36,1	38,5	28,9	39,2
B02.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,9	38,3	28,7	39,0
B02.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,8	38,2	28,7	38,9
B03.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,7	22,7	13,1	23,5
B03.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	31,5	33,9	24,3	34,6
B03.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	34,3	36,7	27,1	37,4
B03.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	35,6	38,0	28,4	38,7
B03.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	36,1	38,4	28,9	39,2
B03.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	36,4	38,8	29,3	39,5
B03.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	36,4	38,8	29,3	39,6
B03.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	36,4	38,8	29,3	39,6
B03.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	36,3	38,7	29,1	39,4
B03.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	36,2	38,6	29,0	39,3
B03.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	36,1	38,5	28,9	39,2
B04.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,2	22,1	12,6	23,0
B04.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	30,4	32,8	23,2	33,5
B04.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	32,9	35,3	25,8	36,1
B04.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	34,6	37,0	27,4	37,7
B04.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	35,2	37,6	28,0	38,3
B04.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	35,6	38,0	28,5	38,8
B04.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	35,8	38,2	28,6	38,9
B04.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	36,1	38,5	29,0	39,3
B04.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	35,9	38,3	28,7	39,0
B04.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,7	38,1	28,5	38,8
B04.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,5	37,9	28,4	38,7
B05.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	19,8	21,8	12,2	22,6
B05.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	29,4	31,8	22,2	32,5
B05.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,6	34,0	24,4	34,7
B05.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,4	35,8	26,2	36,5
B05.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	34,1	36,5	27,0	37,2
B05.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	34,7	37,1	27,5	37,8
B05.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,8	37,2	27,7	38,0
B05.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	35,3	37,8	28,2	38,5
B05.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	35,4	37,8	28,3	38,6
B05.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,2	37,6	28,0	38,3
B05.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,1	37,5	27,9	38,2
B06.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	20,0	22,0	12,5	22,9
B06.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	29,4	31,8	22,2	32,5
B06.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	31,1	33,4	23,9	34,2
B06.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	32,5	34,8	25,3	35,6
B06.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	33,6	35,9	26,4	36,7
B06.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	34,0	36,4	26,9	37,2
B06.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,4	36,8	27,3	37,6
B06.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	35,1	37,5	27,9	38,2
B06.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	35,2	37,6	28,1	38,3
B06.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	35,1	37,5	28,0	38,3
B06.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	35,0	37,4	27,8	38,1
B07.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	1,6	3,6	-5,9	4,5
B07.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	1,8	3,9	-5,7	4,7
B07.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	2,1	4,1	-5,5	4,9
B07.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	2,5	4,4	-5,1	5,3
B07.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	2,4	4,3	-5,3	5,2
B07.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	1,7	3,6	-6,0	4,4
B07.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	24,2	26,6	17,0	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.9 Rekenresultaten appartementen Meidoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meidoornlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	26,5	28,9	19,3	29,6
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	27,2	29,6	20,0	30,3
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,6	30,0	20,5	30,7
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	27,9	30,3	20,8	31,1
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	1,2	3,3	-6,2	4,1
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	1,7	3,8	-5,7	4,6
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	1,9	4,0	-5,6	4,8
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	2,2	4,2	-5,4	5,0
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	0,4	2,4	-7,2	3,2
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	-1,7	0,3	-9,3	1,1
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	25,5	27,9	18,3	28,6
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	26,8	29,2	19,6	29,9
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	27,1	29,5	20,0	30,3
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,5	29,9	20,4	30,7
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	27,9	30,3	20,8	31,0
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	9,7	11,7	2,2	12,5
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	11,0	13,1	3,5	13,9
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	11,5	13,6	4,0	14,4
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	12,4	14,6	5,0	15,3
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	12,7	15,0	5,5	15,8
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	12,4	14,7	5,2	15,5
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	13,0	15,3	5,7	16,0
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	13,8	16,1	6,6	16,9
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	14,5	16,8	7,2	17,5
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	15,2	17,5	7,9	18,3
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	16,0	18,2	8,7	19,0
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	10,3	12,3	2,8	13,2
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	11,7	13,8	4,2	14,6
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	12,4	14,5	4,9	15,3
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	12,3	14,5	5,0	15,3
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	12,4	14,6	5,1	15,4
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	8,9	10,9	1,3	11,7
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	9,7	11,6	2,1	12,5
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	10,6	12,5	3,0	13,4
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	11,4	13,3	3,8	14,2
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	12,4	14,3	4,8	15,2
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	13,5	15,5	5,9	16,3
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	11,4	13,4	3,9	14,2
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	12,9	14,9	5,3	15,7
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	13,6	15,7	6,1	16,5
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	15,0	17,3	7,7	18,0
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	15,4	17,8	8,2	18,5
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	13,5	15,8	6,2	16,5
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	13,6	15,9	6,3	16,7
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	14,4	16,7	7,1	17,4
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	15,3	17,6	8,0	18,4
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	16,2	18,4	8,9	19,2
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	17,0	19,2	9,6	20,0
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	11,8	13,7	4,2	14,6
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	12,4	14,5	4,9	15,3
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	13,3	15,5	5,9	16,3
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	13,5	15,7	6,1	16,5
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	13,5	15,8	6,2	16,5
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	11,6	13,8	4,2	14,6
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	13,2	15,4	5,9	16,2
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	14,0	16,3	6,7	17,1
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	29,7	32,1	22,6	32,9
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	34,8	37,2	27,6	37,9
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	34,9	37,3	27,7	38,0
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	10,4	12,4	2,8	13,2
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	11,4	13,3	3,7	14,2
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	12,5	14,5	4,9	15,3
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	14,8	16,8	7,3	17,7
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	18,8	20,9	11,4	21,7
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	19,4	21,5	12,0	22,3
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	20,2	22,4	12,9	23,2
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	20,5	22,8	13,2	23,5
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	17,5	19,5	10,0	20,4
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	26,6	29,0	19,4	29,7
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	26,5	28,8	19,2	29,6
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	27,3	29,6	20,0	30,3
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	28,0	30,3	20,7	31,0
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	28,8	31,2	21,6	31,9
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	29,5	31,9	22,3	32,6
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	30,0	32,4	22,9	33,2
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	30,4	32,8	23,3	33,6
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	30,7	33,2	23,6	33,9
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	30,7	33,1	23,6	33,8
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	18,2	20,2	10,7	21,1
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	27,2	29,6	20,0	30,3
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	27,7	30,0	20,4	30,7
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	28,5	30,9	21,3	31,6
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	29,5	31,8	22,3	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.9 Rekenresultaten appartementen Meidoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meidoornlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	30,3	32,7	23,2	33,4
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	31,0	33,3	23,8	34,1
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	31,5	33,9	24,4	34,6
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	31,8	34,2	24,6	34,9
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	32,0	34,4	24,9	35,2
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	32,2	34,6	25,1	35,3
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	18,5	20,5	10,9	21,3
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	26,1	28,4	18,9	29,2
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	27,4	29,7	20,1	30,4
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	28,3	30,6	21,0	31,3
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	29,1	31,5	21,9	32,2
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	29,7	32,1	22,5	32,8
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	30,4	32,7	23,2	33,5
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	30,7	33,1	23,6	33,9
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	31,1	33,5	24,0	34,2
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	31,4	33,9	24,3	34,6
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	31,5	33,9	24,4	34,6
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	18,5	20,5	10,9	21,3
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	26,0	28,3	18,8	29,1
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	26,6	28,9	19,4	29,7
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	27,4	29,7	20,1	30,4
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	28,3	30,6	21,1	31,4
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	29,2	31,5	22,0	32,3
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	29,8	32,1	22,6	32,9
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	30,4	32,8	23,2	33,5
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	30,8	33,2	23,7	33,9
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	31,1	33,6	24,0	34,3
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	31,1	33,5	24,0	34,3
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	20,9	22,8	13,2	23,6
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	26,0	28,4	18,8	29,1
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	26,2	28,5	19,0	29,3
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	26,8	29,2	19,6	29,9
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	27,5	29,8	20,2	30,5
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	28,0	30,3	20,8	31,1
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	28,5	30,9	21,3	31,6
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	29,2	31,6	22,0	32,3
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	29,6	32,0	22,5	32,7
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	30,0	32,4	22,9	33,2
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	30,3	32,7	23,2	33,5
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	12,0	14,1	4,5	14,9
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	14,1	16,4	6,8	17,1
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	14,6	16,8	7,3	17,6
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	14,2	16,4	6,8	17,2
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	13,6	15,9	6,3	16,6
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	2,0	3,8	-5,8	4,7
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	0,7	2,5	-7,1	3,4
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-0,5	1,3	-8,3	2,2
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-4,4	-2,5	-12,1	-1,7
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	-4,3	-2,5	-12,1	-1,6
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	-4,2	-2,4	-12,0	-1,5
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	11,8	13,8	4,2	14,6
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	13,7	15,8	6,3	16,6
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	13,9	16,1	6,5	16,9
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	13,4	15,6	6,1	16,4
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	13,1	15,3	5,7	16,1
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	1,5	3,3	-6,3	4,2
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-0,3	1,6	-8,0	2,4
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-2,1	-0,3	-9,9	0,6
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	-5,9	-4,0	-13,6	-3,2
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	-5,8	-4,0	-13,6	-3,1
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	-5,8	-3,9	-13,5	-3,1
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	9,8	11,7	2,1	12,6
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	10,2	12,0	2,5	12,9
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	10,3	12,1	2,6	13,0
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	9,3	11,2	1,6	12,1
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	6,4	8,3	-1,3	9,1
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	1,0	2,8	-6,8	3,7
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-1,8	0,0	-9,6	0,9
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-2,3	-0,5	-10,1	0,4
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	--	--	--	--
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	8,9	10,8	1,2	11,6
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	9,3	11,2	1,6	12,0
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	9,5	11,3	1,7	12,2
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	7,3	9,2	-0,4	10,0
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	4,5	6,4	-3,2	7,2
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	0,7	2,5	-7,1	3,4
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	-3,0	-1,1	-10,7	-0,3
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	-3,8	-2,0	-11,6	-1,1
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	--	--	--	--
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	--	--	--	--
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.9 Rekenresultaten appartementen Meidoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meidoornlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	12,4	14,3	4,9	15,2
C11.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	17,4	19,9	10,4	20,7
C11.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	18,6	20,9	11,4	21,7
C11.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	18,5	20,8	11,3	21,6
C11.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	18,9	21,2	11,6	21,9
C11.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	19,3	21,6	12,0	22,3
C11.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	19,5	21,8	12,3	22,6
C11.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	19,9	22,3	12,7	23,0
C11.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	20,3	22,6	13,1	23,4
C11.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	20,7	23,0	13,4	23,7
C11.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	21,0	23,3	13,8	24,1
C12.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	6,4	8,5	-1,0	9,3
C12.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	7,7	9,8	0,3	10,6
C12.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	8,3	10,3	0,7	11,1
C12.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	8,0	9,9	0,3	10,8
C12.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	7,6	9,6	0,0	10,4
C13.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	11,8	13,9	4,3	14,7
C13.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	12,4	14,5	4,9	15,3
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	13,0	15,0	5,5	15,8
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	14,1	16,1	6,5	16,9
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	15,5	17,4	7,8	18,3
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	17,9	19,7	10,1	20,6
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	10,8	13,0	3,5	13,8
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	13,6	15,9	6,4	16,7
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	14,2	16,5	6,9	17,2
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	14,7	17,0	7,4	17,8
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	15,3	17,6	8,1	18,4
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	16,1	18,4	8,8	19,1
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	22,0	23,9	14,3	24,7
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	27,2	29,5	20,0	30,3
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	28,0	30,2	20,7	31,0
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	28,9	31,1	21,6	31,9
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	29,7	32,0	22,4	32,7
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	30,1	32,4	22,9	33,2
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	30,6	33,0	23,4	33,7
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	31,0	33,3	23,8	34,1
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	31,3	33,6	24,1	34,4
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	31,6	34,0	24,5	34,8
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	32,0	34,4	24,8	35,1
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	32,0	34,4	24,8	35,1
D01.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	32,1	34,5	25,0	35,2
D01.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	32,2	34,7	25,1	35,4
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	26,1	28,4	18,8	29,2
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	26,7	29,0	19,4	29,8
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	27,6	29,8	20,3	30,6
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	28,6	30,9	21,4	31,7
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	29,4	31,7	22,1	32,5
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	29,8	32,1	22,6	32,9
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	30,4	32,7	23,2	33,5
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	30,2	32,5	22,9	33,2
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	18,8	20,7	11,1	21,5
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	18,8	20,7	11,1	21,6
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	19,1	21,1	11,5	21,9
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	20,1	22,1	12,5	22,9
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	21,2	23,2	13,6	24,0
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	22,6	24,8	15,3	25,6
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	24,4	26,7	17,1	27,4
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	25,3	27,7	18,1	28,4
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	18,6	20,5	10,9	21,3
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	18,6	20,6	11,0	21,4
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	18,8	20,7	11,1	21,6
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	19,6	21,7	12,1	22,5
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	20,6	22,7	13,1	23,5
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	21,9	24,1	14,6	24,9
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	23,5	25,8	16,2	26,5
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	24,2	26,6	17,0	27,3
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	24,6	27,0	17,5	27,7
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	25,1	27,5	18,0	28,2
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	25,8	28,3	18,7	29,0
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	25,7	28,1	18,6	28,8
D04.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	26,0	28,4	18,9	29,2
D04.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	26,5	28,9	19,4	29,6
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	18,1	20,0	10,4	20,8
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	18,2	20,1	10,5	21,0
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	18,2	20,1	10,5	21,0
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	18,9	20,8	11,2	21,7
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	19,8	21,8	12,3	22,7
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	21,0	23,1	13,6	23,9
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	22,3	24,5	15,0	25,3
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	23,6	25,9	16,3	26,7
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	24,3	26,6	17,1	27,4
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	24,6	27,0	17,5	27,7
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	25,2	27,6	18,0	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
2.9 Rekenresultaten appartementen Meidoornlaan

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Meidoornlaan (30 km/uur)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	25,6	28,1	18,5	28,8
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	26,3	28,7	19,2	29,4
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	26,7	29,1	19,6	29,8
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	18,1	20,0	10,4	20,9
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	18,1	20,0	10,4	20,9
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	18,1	20,0	10,4	20,8
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	18,6	20,6	11,0	21,4
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	19,4	21,4	11,9	22,3
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	20,5	22,6	13,1	23,4
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	22,2	24,5	14,9	25,2
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	23,0	25,3	15,8	26,1
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	23,8	26,1	16,6	26,9
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	23,9	26,3	16,7	27,0
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	24,3	26,7	17,1	27,4
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	24,9	27,3	17,8	28,0
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	25,6	28,0	18,5	28,8
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	25,6	28,1	18,5	28,8
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	7,9	9,8	0,2	10,6
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	8,6	10,4	0,8	11,3
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	8,8	10,6	1,0	11,5
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	7,1	9,0	-0,6	9,8
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	5,2	7,1	-2,5	7,9
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	2,3	4,1	-5,5	5,0
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	2,0	3,8	-5,8	4,7
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	1,5	3,4	-6,2	4,2
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	-1,8	0,0	-9,6	0,9
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	-1,8	0,1	-9,5	1,0
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	-1,7	0,1	-9,5	1,0
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	-1,7	0,2	-9,4	1,0
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	-1,5	0,3	-9,3	1,2
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	-1,3	0,6	-9,0	1,4
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	8,1	9,9	0,4	10,8
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	8,8	10,7	1,1	11,5
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	9,1	10,9	1,3	11,8
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	7,8	9,6	0,0	10,4
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	5,0	6,8	-2,8	7,7
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	2,8	4,6	-5,0	5,5
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	2,6	4,4	-5,2	5,3
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	0,9	2,8	-6,8	3,6
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	-3,9	-2,1	-11,7	-1,2
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	-3,8	-2,0	-11,6	-1,1
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	-3,7	-1,9	-11,5	-1,0
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	-3,6	-1,7	-11,3	-0,8
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	-1,6	0,3	-9,3	1,2
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	-1,1	0,9	-8,7	1,7
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	17,9	19,9	10,3	20,7
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	24,8	27,3	17,7	28,0
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	24,7	27,0	17,5	27,8
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	25,3	27,6	18,1	28,4
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	25,9	28,2	18,7	29,0
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	26,5	28,9	19,3	29,6
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	26,7	29,1	19,5	29,8
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	26,8	29,1	19,6	29,9
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	26,8	29,2	19,6	29,9
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	26,8	29,1	19,6	29,9
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	26,8	29,1	19,6	29,9
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	28,1	30,4	20,9	31,2
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	28,4	30,8	21,3	31,5
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	29,1	31,4	21,9	32,2
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	15,5	17,4	7,8	18,2
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	25,3	27,7	18,2	28,5
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	25,0	27,3	17,8	28,1
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	25,6	27,9	18,4	28,7
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	26,2	28,6	19,0	29,3
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	26,9	29,3	19,7	30,0
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	27,1	29,4	19,9	30,2
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	27,1	29,5	19,9	30,2
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	27,2	29,5	20,0	30,2
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	27,1	29,5	19,9	30,2
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	27,1	29,5	20,0	30,2
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	28,4	30,8	21,2	31,5
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	29,2	31,6	22,0	32,3
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	29,2	31,6	22,0	32,3
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	15,2	17,2	7,6	18,0
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	25,1	27,5	18,0	28,3
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	25,8	28,1	18,6	28,9
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	26,4	28,8	19,2	29,5
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	27,1	29,5	19,9	30,2
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	27,7	30,0	20,5	30,8
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	27,8	30,2	20,6	30,9
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	27,8	30,1	20,6	30,9
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	27,8	30,1	20,6	30,9
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	27,7	30,1	20,6	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meidoornlaan (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	27,8	30,1	20,6	30,9
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	28,8	31,2	21,7	31,9
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	29,5	31,9	22,3	32,6
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	30,1	32,5	22,9	33,2
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	14,9	16,9	7,3	17,7
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	25,0	27,4	17,9	28,2
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	26,1	28,4	18,9	29,2
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	26,9	29,2	19,7	30,0
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	27,7	30,0	20,5	30,8
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	27,9	30,2	20,7	31,0
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	28,1	30,4	20,9	31,2
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	28,1	30,4	20,9	31,2
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	28,0	30,3	20,8	31,1
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	28,0	30,3	20,8	31,1
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	28,0	30,4	20,8	31,1
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	29,0	31,3	21,8	32,1
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	29,0	31,4	21,8	32,1
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	29,0	31,4	21,8	32,1
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	28,4	30,7	21,2	31,5
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	29,4	31,9	22,3	32,6
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	29,9	32,4	22,8	33,1
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	30,5	33,0	23,4	33,7
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	30,9	33,4	23,9	34,1
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	30,9	33,3	23,8	34,0
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	28,4	30,7	21,2	31,5
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	30,9	33,3	23,7	34,0
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	31,2	33,6	24,0	34,3
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	31,1	33,5	24,0	34,2
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	31,0	33,4	23,8	34,1
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	31,2	33,6	24,1	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.10 Rekenresultaten appartementen cumulatief

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	60,9	60,7	54,2	63,2
A01.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	62,3	61,9	55,4	64,5
A01.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	62,1	61,8	55,2	64,3
A01.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	61,9	61,6	54,9	64,1
A01.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	61,5	61,2	54,5	63,7
A01.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	61,1	60,8	54,2	63,3
A01.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	60,6	60,3	53,7	62,8
A01.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	60,3	60,0	53,3	62,5
A02.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	62,6	62,2	56,1	65,0
A02.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	63,3	62,8	56,8	65,7
A02.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,0	62,6	56,4	65,3
A02.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	62,5	62,1	55,9	64,8
A03.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	63,6	63,1	57,3	66,1
A03.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	64,1	63,5	57,8	66,5
A03.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	64,1	63,3	57,7	66,4
A03.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,7	62,9	57,4	66,1
A04.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	62,0	61,5	55,7	64,4
A04.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	63,1	62,3	56,7	65,4
A04.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,3	62,5	56,9	65,6
A04.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,1	62,2	56,8	65,4
A04.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,9	61,9	56,6	65,2
A04.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,6	61,5	56,3	64,9
A04.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,4	61,2	56,1	64,6
A04.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,2	60,9	55,9	64,4
A05.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	60,2	59,7	53,9	62,7
A05.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	62,2	61,4	55,9	64,5
A05.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	62,6	61,7	56,3	64,9
A05.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	62,6	61,6	56,3	64,9
A05.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,5	61,4	56,2	64,8
A05.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,3	61,1	56,0	64,6
A05.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,2	61,0	56,0	64,5
A05.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,1	60,8	55,8	64,4
A06.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	58,1	57,7	51,7	60,5
A06.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	61,5	60,6	55,2	63,8
A06.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	62,2	61,2	55,9	64,5
A06.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	62,2	61,1	55,9	64,5
A06.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,2	61,0	55,9	64,5
A06.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,1	60,9	55,8	64,3
A06.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,0	60,7	55,7	64,3
A06.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,0	60,6	55,7	64,2
A07.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	44,3	43,0	38,0	46,5
A07.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	60,7	60,6	53,4	62,9
A07.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	61,5	61,5	54,3	63,7
A07.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	61,8	61,8	54,6	64,0
A07.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,0	61,9	54,8	64,2
A07.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,0	61,9	54,9	64,2
A07.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,0	61,8	54,9	64,2
A07.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,0	61,8	55,0	64,2
A08.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	43,9	43,0	37,3	46,1
A08.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	61,8	62,3	54,2	64,0
A08.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	62,3	62,7	54,6	64,5
A08.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	62,4	62,8	54,9	64,6
A08.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,5	62,8	55,0	64,7
A08.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,6	62,8	55,1	64,8
A08.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,5	62,7	55,1	64,7
A08.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,4	62,5	55,1	64,6
A09.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	61,9	62,8	53,7	64,1
A09.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	64,2	65,0	56,1	66,3
A09.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	64,2	65,0	56,1	66,4
A09.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	64,1	64,9	56,0	66,3
A09.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	63,8	64,7	55,7	66,0
A09.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	63,6	64,4	55,5	65,8
A09.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	63,3	64,1	55,2	65,5
A09.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	63,0	63,8	55,0	65,2
A10.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	61,9	62,7	53,8	64,1
A10.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	63,8	64,6	55,8	66,0
A10.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,8	64,7	55,8	66,0
A10.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,8	64,6	55,7	65,9
A10.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	63,5	64,3	55,4	65,7
A10.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	63,2	64,1	55,2	65,4
A10.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	63,0	63,8	54,9	65,1
A10.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,6	63,4	54,6	64,8
A11.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	61,5	62,3	53,5	63,7
A11.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	63,4	64,1	55,3	65,5
A11.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,4	64,1	55,3	65,5
A11.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,3	64,1	55,3	65,5
A11.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	63,1	63,9	55,0	65,3
A11.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,8	63,6	54,7	65,0
A11.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,6	63,3	54,5	64,7
A11.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,3	63,0	54,2	64,4
A12.1.A	Toetspunt gebouw A	1,50	61,3	61,9	53,3	63,4
A12.1.B	Toetspunt gebouw A	5,20	63,1	63,7	55,1	65,2
A12.1.C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,1	63,7	55,0	65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.10 Rekenresultaten appartementen cumulatief

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12.1.D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,0	63,7	55,0	65,1
A12.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,8	63,5	54,7	64,9
A12.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,6	63,3	54,5	64,7
A12.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,2	63,0	54,2	64,4
A12.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,0	62,7	53,9	64,1
A13.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	57,6	56,0	51,2	59,7
A13.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	59,4	58,3	53,1	61,7
A13.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	59,8	58,7	53,5	62,1
A13.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	60,3	59,2	54,0	62,6
A14.1.E	Toetspunt gebouw A	14,20	56,5	55,2	49,8	58,5
A14.1.F	Toetspunt gebouw A	17,20	58,8	57,9	52,2	61,0
A14.2.A	Toetspunt gebouw A	20,20	59,5	58,6	53,2	61,8
A14.2.B	Toetspunt gebouw A	23,20	59,9	59,0	53,6	62,2
B01.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	44,7	43,8	38,1	46,9
B01.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	61,1	61,5	53,5	63,3
B01.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	61,7	62,0	54,1	63,8
B01.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	61,7	62,0	54,3	63,9
B01.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	61,8	62,0	54,3	64,0
B01.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	61,6	61,9	54,2	63,8
B01.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	61,5	61,7	54,1	63,7
B01.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	61,4	61,5	54,1	63,6
B02.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	44,1	43,0	37,6	46,3
B02.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	59,5	59,4	52,2	61,7
B02.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	60,9	60,8	53,7	63,1
B02.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	60,9	60,9	53,8	63,2
B02.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	60,9	60,9	53,8	63,1
B02.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	61,0	61,1	53,9	63,3
B02.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	61,1	61,1	53,9	63,3
B02.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	61,1	61,0	53,9	63,3
B02.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	61,0	60,8	53,8	63,2
B02.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	61,0	60,8	53,9	63,2
B02.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	60,9	60,6	53,9	63,1
B03.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	43,8	42,0	37,7	46,0
B03.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	58,9	57,1	52,5	61,0
B03.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	60,2	58,8	53,9	62,4
B03.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	60,5	59,1	54,2	62,7
B03.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	60,8	59,4	54,5	63,0
B03.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	60,9	59,4	54,6	63,1
B03.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	61,0	59,5	54,7	63,2
B03.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	61,1	59,6	54,9	63,3
B03.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	61,2	59,5	54,9	63,4
B03.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	61,4	59,7	55,2	63,6
B03.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	61,5	59,7	55,2	63,6
B04.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	43,5	41,7	37,4	45,7
B04.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	58,5	56,7	52,1	60,6
B04.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,9	58,4	53,6	62,1
B04.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	60,2	58,8	53,9	62,4
B04.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	60,6	59,1	54,3	62,8
B04.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	60,7	59,1	54,4	62,9
B04.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	60,8	59,2	54,5	63,0
B04.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	61,0	59,3	54,7	63,1
B04.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	61,1	59,4	54,8	63,3
B04.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	61,3	59,6	55,1	63,5
B04.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	61,4	59,6	55,2	63,6
B05.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	43,2	41,4	37,0	45,4
B05.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	58,3	56,3	51,9	60,3
B05.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,5	57,9	53,2	61,7
B05.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,8	58,4	53,5	62,0
B05.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	60,2	58,7	53,9	62,4
B05.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	60,3	58,8	54,1	62,5
B05.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	60,5	58,9	54,2	62,7
B05.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	60,7	59,1	54,4	62,9
B05.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	60,9	59,2	54,6	63,0
B05.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	61,2	59,4	54,9	63,3
B05.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	61,3	59,4	55,0	63,4
B06.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	43,1	41,2	36,9	45,2
B06.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	58,1	56,2	51,7	60,2
B06.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,1	57,5	52,7	61,2
B06.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,3	57,8	53,0	61,5
B06.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	59,7	58,2	53,4	61,9
B06.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	59,9	58,3	53,6	62,1
B06.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	60,0	58,4	53,7	62,2
B06.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	60,3	58,7	54,0	62,5
B06.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	60,5	58,8	54,2	62,6
B06.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	60,8	59,0	54,5	62,9
B06.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	60,9	59,1	54,6	63,0
B07.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	42,7	41,7	35,9	44,8
B07.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	58,7	59,1	51,0	60,9
B07.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	59,6	60,0	51,9	61,8
B07.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	59,9	60,3	52,2	62,0
B07.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	60,1	60,4	52,5	62,3
B07.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	60,1	60,4	52,6	62,3
B07.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	60,2	60,3	52,7	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	60,3	60,4	52,9	62,5
B07.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	60,3	60,4	52,9	62,5
B07.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	60,6	60,5	53,3	62,8
B07.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	60,6	60,4	53,4	62,7
B08.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	42,8	42,2	35,8	44,9
B08.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	60,3	61,0	52,4	62,5
B08.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	61,0	61,7	53,1	63,2
B08.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	61,1	61,8	53,3	63,3
B08.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	61,2	61,8	53,5	63,4
B08.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	61,2	61,7	53,5	63,4
B08.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	61,2	61,7	53,5	63,4
B08.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	61,2	61,6	53,6	63,4
B08.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	61,2	61,5	53,6	63,3
B08.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	61,2	61,4	53,7	63,3
B08.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	61,2	61,3	53,7	63,3
B09.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	55,6	56,3	47,7	57,8
B09.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	64,0	65,0	55,9	66,2
B09.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	64,3	65,3	56,2	66,5
B09.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	64,3	65,2	56,2	66,5
B09.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	64,2	65,1	56,0	66,4
B09.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	64,0	64,9	55,8	66,2
B09.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,7	64,6	55,6	65,9
B09.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,5	64,3	55,4	65,7
B09.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	63,2	64,0	55,1	65,4
B09.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	62,9	63,7	54,9	65,1
B09.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	62,7	63,5	54,7	64,9
B10.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	56,8	57,6	48,8	59,0
B10.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	64,2	65,1	56,1	66,4
B10.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	64,5	65,4	56,3	66,7
B10.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	64,4	65,3	56,3	66,6
B10.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	64,2	65,2	56,1	66,5
B10.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	64,0	64,9	55,9	66,2
B10.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,8	64,6	55,6	66,0
B10.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,5	64,3	55,4	65,7
B10.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	63,2	64,1	55,2	65,4
B10.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	63,0	63,8	55,0	65,2
B10.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	62,8	63,5	54,8	64,9
B11.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	57,9	59,7	49,9	60,1
B11.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	64,3	65,3	56,2	66,6
B11.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	64,5	65,5	56,4	66,7
B11.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	64,5	65,4	56,3	66,7
B11.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	64,3	65,2	56,1	66,5
B11.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	64,0	64,9	55,9	66,2
B11.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,8	64,7	55,6	66,0
B11.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,5	64,4	55,4	65,7
B11.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	63,2	64,1	55,2	65,4
B11.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	63,0	63,8	54,9	65,2
B11.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	62,7	63,5	54,7	64,9
B12.1.A	Toetspunt gebouw B	1,50	58,6	59,5	50,6	60,8
B12.1.B	Toetspunt gebouw B	5,20	64,4	65,4	56,3	66,6
B12.1.C	Toetspunt gebouw B	8,20	64,6	65,5	56,5	66,8
B12.1.D	Toetspunt gebouw B	11,20	64,5	65,4	56,4	66,7
B12.1.E	Toetspunt gebouw B	14,20	64,3	65,2	56,2	66,5
B12.1.F	Toetspunt gebouw B	17,20	64,1	65,0	55,9	66,3
B12.2.A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,8	64,7	55,7	66,0
B12.2.B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,5	64,4	55,4	65,7
B13.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	53,3	52,9	46,2	55,4
B13.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	57,1	57,4	49,5	59,3
B13.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	59,7	60,3	51,8	61,9
B14.2.C	Toetspunt gebouw B	26,20	54,2	54,4	46,4	56,2
B14.2.D	Toetspunt gebouw B	29,20	58,0	58,5	50,1	60,1
B14.2.E	Toetspunt gebouw B	32,20	58,9	59,5	51,0	61,1
C01.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	43,9	43,7	36,9	46,1
C01.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	60,9	61,4	53,2	63,1
C01.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	61,6	62,1	53,9	63,8
C01.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	61,7	62,1	54,0	63,9
C01.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	61,7	62,2	54,1	63,9
C02.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	42,7	42,1	35,9	44,9
C02.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	59,8	60,0	52,3	62,0
C02.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	60,5	60,8	53,0	62,7
C02.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	60,7	61,0	53,2	62,9
C02.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	60,8	61,1	53,4	63,0
C02.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	60,8	61,0	53,4	63,0
C02.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	60,7	60,9	53,3	62,9
C02.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	60,6	60,7	53,3	62,8
C02.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	60,6	60,7	53,3	62,8
C02.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	60,7	60,7	53,4	62,9
C02.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	60,8	60,8	53,6	63,0
C03.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	42,1	41,3	35,5	44,3
C03.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	58,6	58,5	51,3	60,8
C03.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	59,5	59,5	52,1	61,6
C03.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	59,8	59,8	52,5	62,0
C03.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	59,9	59,9	52,7	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.10 Rekenresultaten appartementen cumulatief

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Groep: Laag totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	59,9	59,9	52,7	62,1
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	59,9	59,9	52,8	62,1
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	59,9	59,8	52,8	62,1
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	60,0	59,8	52,9	62,2
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	60,0	59,8	52,9	62,2
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	60,1	59,9	53,1	62,3
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	41,8	40,8	35,3	44,0
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	58,0	57,5	50,9	60,1
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	58,9	58,6	51,8	61,0
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	59,2	59,0	52,2	61,4
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	59,3	59,1	52,3	61,5
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	59,3	59,1	52,3	61,5
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	59,3	59,1	52,3	61,5
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	59,4	59,1	52,4	61,6
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	59,4	59,1	52,5	61,6
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	59,5	59,1	52,5	61,7
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	59,6	59,2	52,7	61,8
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	43,2	41,2	37,1	45,4
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	57,0	55,0	50,5	59,0
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	57,2	55,3	50,7	59,2
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	57,8	56,0	51,4	59,8
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	58,1	56,3	51,7	60,2
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	58,4	56,6	52,0	60,4
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	58,7	56,8	52,3	60,7
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	58,8	56,9	52,5	60,9
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	59,0	57,1	52,7	61,1
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	59,2	57,3	52,9	61,3
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	59,8	58,2	53,4	61,9
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	56,6	54,2	50,2	58,5
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	58,2	56,0	51,8	60,2
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	58,0	55,9	51,6	60,0
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	58,5	56,4	52,1	60,5
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	59,0	56,9	52,6	61,0
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	59,2	57,1	52,9	61,2
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	59,3	57,2	53,0	61,4
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	59,5	57,4	53,2	61,6
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	59,7	57,5	53,3	61,7
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	59,8	57,7	53,5	61,9
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	60,2	58,3	53,8	62,3
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	60,1	59,3	53,2	62,2
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	61,0	60,2	54,0	63,0
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	61,2	60,3	54,2	63,2
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	61,4	60,5	54,5	63,4
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	61,7	60,7	54,8	63,7
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	61,8	60,8	54,9	63,9
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	61,9	60,8	55,1	64,0
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	62,0	60,9	55,2	64,1
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	62,1	60,9	55,3	64,1
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,2	61,0	55,4	64,2
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	62,3	61,1	55,6	64,4
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	60,6	59,9	53,6	62,7
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	61,3	60,7	54,3	63,4
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	61,5	60,8	54,5	63,6
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	61,7	61,0	54,7	63,8
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	62,0	61,2	55,0	64,0
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	62,1	61,2	55,1	64,1
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	62,2	61,3	55,3	64,2
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	62,3	61,3	55,4	64,3
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	62,3	61,3	55,5	64,4
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,4	61,3	55,5	64,4
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	62,5	61,3	55,7	64,5
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	60,1	59,4	53,1	62,2
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	61,8	61,4	54,5	63,9
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	61,9	61,6	54,7	64,0
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	62,1	61,6	54,9	64,1
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	62,3	61,8	55,1	64,3
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	62,3	61,8	55,2	64,4
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	62,4	61,7	55,3	64,4
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	62,4	61,7	55,4	64,5
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	62,4	61,7	55,4	64,5
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,5	61,7	55,5	64,5
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	62,5	61,6	55,6	64,6
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	59,4	58,4	52,6	61,5
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	62,4	62,3	55,0	64,5
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	62,6	62,5	55,2	64,7
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	62,7	62,5	55,3	64,8
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	62,8	62,6	55,5	64,9
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	62,8	62,5	55,5	64,9
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	62,8	62,4	55,5	64,8
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	62,7	62,3	55,5	64,8
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	62,7	62,2	55,6	64,8
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,7	62,1	55,6	64,8
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	62,7	62,0	55,7	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.10 Rekenresultaten appartementen cumulatief

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C11.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	55,4	55,8	47,7	57,6
C11.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	63,5	64,4	55,4	65,7
C11.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	64,0	64,9	55,9	66,2
C11.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	64,0	64,9	55,9	66,2
C11.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	63,9	64,8	55,9	66,1
C11.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	63,8	64,6	55,7	65,9
C11.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	63,5	64,3	55,4	65,7
C11.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	63,3	64,1	55,2	65,5
C11.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	63,0	63,8	55,0	65,2
C11.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,8	63,5	54,7	65,0
C11.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	62,5	63,3	54,5	64,7
C12.1.A	Toetspunt gebouw C	1,50	54,5	54,9	46,8	56,6
C12.1.B	Toetspunt gebouw C	5,20	63,4	64,3	55,3	65,6
C12.1.C	Toetspunt gebouw C	8,20	64,2	65,0	56,1	66,4
C12.1.D	Toetspunt gebouw C	11,20	64,2	65,0	56,1	66,4
C12.1.E	Toetspunt gebouw C	14,20	64,1	64,9	56,0	66,3
C13.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	56,3	57,0	48,4	58,5
C13.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	60,9	61,8	52,8	63,1
C13.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	61,5	62,4	53,4	63,7
C13.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	61,5	62,3	53,4	63,7
C13.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	61,2	62,1	53,2	63,4
C13.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	61,0	61,9	53,0	63,2
C14.1.F	Toetspunt gebouw C	17,20	54,8	54,9	47,2	56,9
C14.2.A	Toetspunt gebouw C	20,20	61,2	62,0	53,2	63,4
C14.2.B	Toetspunt gebouw C	23,20	62,3	63,1	54,2	64,5
C14.2.C	Toetspunt gebouw C	26,20	62,1	62,9	54,1	64,3
C14.2.D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,0	62,7	54,0	64,2
C14.2.E	Toetspunt gebouw C	32,20	61,8	62,5	53,8	64,0
D01.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	57,6	56,8	51,4	60,0
D01.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	61,2	60,1	54,8	63,4
D01.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	60,8	59,8	54,4	63,1
D01.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	60,8	59,8	54,4	63,1
D01.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	60,8	59,8	54,4	63,1
D01.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	60,7	59,7	54,3	63,0
D01.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	60,8	59,7	54,4	63,1
D01.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	60,6	59,5	54,2	62,9
D01.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	60,7	59,5	54,3	62,9
D01.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	60,8	59,5	54,4	63,0
D01.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	60,8	59,4	54,4	62,9
D01.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	60,8	59,4	54,4	63,0
D01.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	60,3	59,0	53,9	62,5
D01.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	60,2	58,9	53,8	62,4
D02.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	60,9	60,2	54,6	63,3
D02.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	62,5	61,5	56,1	64,8
D02.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	62,1	61,2	55,7	64,4
D02.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	62,0	61,1	55,7	64,3
D02.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	61,7	60,8	55,4	64,0
D02.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	61,6	60,6	55,3	63,9
D02.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	61,3	60,2	54,9	63,6
D02.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	61,2	60,0	54,8	63,4
D03.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	63,8	62,8	57,5	66,1
D03.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	64,5	63,4	58,3	66,8
D03.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	64,4	63,2	58,2	66,7
D03.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	64,3	63,0	58,0	66,5
D03.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	64,6	63,1	58,3	66,8
D03.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	64,6	63,0	58,4	66,8
D03.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	64,6	62,9	58,4	66,8
D03.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	64,5	62,7	58,3	66,6
D04.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	63,0	61,9	56,8	65,3
D04.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	64,1	62,8	57,9	66,4
D04.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	64,1	62,7	57,8	66,3
D04.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	64,1	62,6	57,8	66,3
D04.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	64,4	62,7	58,1	66,6
D04.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	64,5	62,8	58,3	66,7
D04.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	64,6	62,7	58,3	66,7
D04.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	64,5	62,6	58,3	66,6
D04.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	64,5	62,6	58,3	66,6
D04.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	64,5	62,5	58,2	66,6
D04.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	64,4	62,4	58,2	66,5
D04.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	64,4	62,3	58,1	66,5
D04.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	64,3	62,2	58,0	66,4
D04.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	64,2	62,1	57,9	66,3
D05.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	62,6	61,3	56,4	64,9
D05.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	63,8	62,4	57,6	66,0
D05.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	63,8	62,3	57,6	66,0
D05.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	63,9	62,3	57,7	66,1
D05.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	64,2	62,5	58,0	66,4
D05.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	64,5	62,6	58,2	66,6
D05.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	64,6	62,7	58,3	66,7
D05.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	64,5	62,6	58,3	66,7
D05.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	64,5	62,5	58,3	66,6
D05.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	64,5	62,5	58,3	66,6
D05.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	64,5	62,5	58,3	66,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

2.10 Rekenresultaten appartementen cumulatief

Bijlage 2
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
Laag totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D05.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	64,5	62,4	58,2	66,6
D05.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	64,4	62,2	58,1	66,4
D05.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	64,3	62,1	58,0	66,3
D06.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	62,5	60,9	56,2	64,7
D06.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	63,7	62,1	57,5	65,9
D06.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	63,6	62,0	57,4	65,8
D06.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	63,8	62,1	57,6	66,0
D06.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	64,2	62,4	58,0	66,4
D06.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	64,4	62,5	58,2	66,5
D06.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	64,5	62,6	58,3	66,6
D06.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	64,5	62,5	58,3	66,6
D06.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	64,6	62,5	58,3	66,6
D06.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	64,6	62,5	58,3	66,7
D06.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	64,5	62,4	58,3	66,6
D06.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	64,5	62,4	58,3	66,6
D06.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	64,4	62,3	58,2	66,5
D06.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	64,3	62,2	58,1	66,4
D07.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	61,0	59,1	54,5	63,0
D07.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	61,9	60,1	55,4	63,9
D07.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	62,2	60,4	55,7	64,2
D07.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	62,4	60,6	56,0	64,5
D07.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	62,7	60,9	56,3	64,8
D07.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	62,9	61,0	56,4	64,9
D07.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	62,9	61,0	56,5	65,0
D07.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	62,9	61,1	56,5	65,0
D07.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	63,0	61,1	56,6	65,0
D07.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	63,1	61,2	56,6	65,1
D07.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	63,1	61,2	56,6	65,1
D07.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	63,1	61,2	56,6	65,1
D07.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	63,1	61,2	56,7	65,2
D07.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	63,0	61,1	56,6	65,1
D08.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	60,6	58,9	54,1	62,7
D08.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	61,5	59,9	55,0	63,6
D08.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	61,8	60,1	55,3	63,9
D08.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	62,1	60,4	55,6	64,2
D08.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	62,4	60,7	55,9	64,4
D08.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	62,6	60,8	56,1	64,6
D08.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	62,7	60,9	56,2	64,8
D08.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	62,8	61,0	56,3	64,8
D08.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	62,8	61,0	56,3	64,9
D08.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	62,9	61,1	56,4	64,9
D08.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	62,9	61,1	56,4	65,0
D08.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	62,9	61,1	56,4	65,0
D08.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	62,9	61,0	56,4	64,9
D08.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	62,8	61,0	56,3	64,8
D09.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	55,0	54,9	47,5	57,1
D09.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	56,6	56,3	49,3	58,7
D09.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	56,7	56,5	49,3	58,8
D09.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	56,8	56,6	49,3	58,8
D09.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	57,0	56,8	49,5	59,0
D09.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	57,3	56,9	49,9	59,3
D09.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	57,3	57,0	49,9	59,3
D09.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	57,2	56,9	49,8	59,2
D09.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	57,3	57,0	49,9	59,4
D09.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	57,3	57,0	49,9	59,4
D09.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	57,3	57,0	50,0	59,4
D09.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	57,5	57,1	50,1	59,5
D09.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	56,7	56,6	49,3	58,8
D09.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	56,7	56,5	49,2	58,8
D10.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	53,4	53,3	45,9	55,5
D10.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	56,2	55,8	48,9	58,2
D10.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	56,2	56,0	48,9	58,3
D10.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	56,5	56,3	49,1	58,5
D10.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	56,8	56,5	49,4	58,8
D10.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	56,7	56,5	49,3	58,8
D10.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	57,4	57,0	50,2	59,5
D10.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	57,4	56,9	50,1	59,4
D10.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	57,5	57,0	50,3	59,5
D10.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	57,5	57,1	50,3	59,6
D10.2.E	Toetspunt gebouw D	32,20	57,6	57,1	50,4	59,7
D10.2.F	Toetspunt gebouw D	35,20	57,7	57,2	50,5	59,8
D10.3.A	Toetspunt gebouw D	38,20	56,5	56,4	49,1	58,6
D10.3.B	Toetspunt gebouw D	41,20	56,5	56,4	49,0	58,6
D11.1.A	Toetspunt gebouw D	1,50	41,4	40,0	35,0	43,6
D11.1.B	Toetspunt gebouw D	5,20	55,6	55,2	48,3	57,7
D11.1.C	Toetspunt gebouw D	8,20	55,7	55,6	48,3	57,8
D11.1.D	Toetspunt gebouw D	11,20	56,0	55,9	48,5	58,1
D11.1.E	Toetspunt gebouw D	14,20	56,3	56,2	48,9	58,4
D11.1.F	Toetspunt gebouw D	17,20	56,3	56,3	48,9	58,4
D11.2.A	Toetspunt gebouw D	20,20	57,1	56,8	49,9	59,2
D11.2.B	Toetspunt gebouw D	23,20	57,2	56,9	50,0	59,3
D11.2.C	Toetspunt gebouw D	26,20	57,3	56,9	50,1	59,4
D11.2.D	Toetspunt gebouw D	29,20	57,4	57,0	50,2	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_WL (incl. plangeneratie)
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	57,5	57,1	50,3	59,6	
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	57,6	57,2	50,5	59,7	
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	56,7	56,7	49,3	58,9	
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	56,4	56,4	48,8	58,5	
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,9	39,6	34,5	43,1	
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	55,4	55,2	48,2	57,5	
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	55,7	55,7	48,4	57,9	
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	56,2	56,3	48,8	58,4	
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	56,6	56,6	49,2	58,7	
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	56,5	56,6	49,1	58,7	
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	57,2	57,0	50,1	59,4	
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	57,4	57,1	50,2	59,5	
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	57,5	57,2	50,3	59,6	
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	57,8	57,4	50,7	59,9	
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	57,9	57,5	50,8	60,0	
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	58,0	57,5	50,9	60,1	
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	57,4	57,2	50,2	59,6	
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	56,5	56,6	48,9	58,6	
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	58,6	56,2	52,2	60,5	
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	61,3	59,2	55,0	63,4	
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	61,7	59,6	55,4	63,7	
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	61,8	59,8	55,5	63,9	
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	61,9	59,8	55,6	63,9	
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	61,9	59,9	55,6	64,0	
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	59,0	56,7	52,6	61,0	
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	61,0	58,9	54,7	63,0	
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	61,4	59,3	55,1	63,4	
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	61,6	59,6	55,3	63,7	
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	61,8	59,9	55,5	63,9	
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	61,8	60,0	55,5	63,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten op bouwvlak

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	1,50	56,6	55,3	50,1	58,8
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	5,20	57,1	55,8	50,6	59,2
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	8,20	56,9	55,6	50,4	59,0
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	11,20	56,6	55,3	50,1	58,7
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	14,20	56,2	54,8	49,6	58,3
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	17,20	55,7	54,3	49,1	57,8
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	20,20	54,9	53,5	48,3	57,0
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	23,20	54,2	52,9	47,7	56,3
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	1,50	59,5	58,1	52,9	61,6
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	5,20	59,5	58,2	53,0	61,6
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	8,20	59,1	57,8	52,6	61,2
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	11,20	58,6	57,2	52,0	60,7
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	1,50	61,0	59,6	54,4	63,1
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	5,20	61,0	59,6	54,4	63,0
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	8,20	60,5	59,1	54,0	62,6
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	11,20	60,0	58,6	53,4	62,1
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	1,50	59,2	57,8	52,6	61,3
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	5,20	59,6	58,2	53,0	61,7
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	8,20	59,4	58,0	52,9	61,5
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	11,20	59,1	57,7	52,5	61,2
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	14,20	58,6	57,2	52,0	60,7
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	17,20	57,9	56,5	51,4	60,0
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	20,20	57,2	55,9	50,7	59,3
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	23,20	56,6	55,2	50,0	58,7
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	1,50	57,3	55,9	50,8	59,4
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	5,20	58,3	57,0	51,8	60,4
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	8,20	58,4	57,0	51,8	60,5
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	11,20	58,2	56,8	51,7	60,3
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	14,20	57,9	56,5	51,4	60,0
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	17,20	57,4	56,0	50,9	59,5
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	20,20	57,0	55,6	50,4	59,1
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	23,20	56,4	55,1	49,9	58,5
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	1,50	55,1	53,7	48,5	57,2
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	5,20	57,1	55,7	50,5	59,2
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	8,20	57,7	56,3	51,1	59,8
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	11,20	57,6	56,2	51,0	59,7
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	14,20	57,4	56,0	50,8	59,5
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	17,20	57,0	55,6	50,5	59,1
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	20,20	56,6	55,2	50,0	58,7
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	23,20	56,1	54,7	49,6	58,2
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	1,50	33,9	32,0	27,2	35,8
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	5,20	49,0	47,6	42,5	51,1
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	8,20	51,7	50,3	45,2	53,8
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	11,20	52,1	50,7	45,5	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	14,20	52,2	50,8	45,7	54,3
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	17,20	52,2	50,8	45,6	54,3
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	20,20	51,8	50,4	45,2	53,9
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	23,20	51,6	50,2	45,1	53,7
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	1,50	32,5	30,5	25,8	34,4
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	5,20	46,4	45,0	39,9	48,5
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	8,20	49,3	47,9	42,8	51,4
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	11,20	50,1	48,7	43,6	52,2
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	14,20	50,5	49,1	44,0	52,6
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	17,20	50,6	49,2	44,1	52,7
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	20,20	50,6	49,2	44,1	52,7
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	23,20	50,4	49,0	43,9	52,5
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	1,50	41,5	40,2	34,9	43,6
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	5,20	44,3	43,0	37,8	46,4
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	8,20	44,8	43,5	38,3	46,9
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	11,20	45,1	43,8	38,6	47,2
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	14,20	45,2	43,9	38,7	47,3
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	17,20	45,3	43,9	38,8	47,4
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	20,20	45,5	44,1	38,9	47,6
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	23,20	45,0	43,7	38,5	47,2
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	1,50	43,0	41,7	36,5	45,2
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	5,20	45,5	44,2	39,0	47,7
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	8,20	45,8	44,5	39,3	47,9
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	11,20	45,9	44,6	39,4	48,1
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	14,20	45,9	44,5	39,3	48,0
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	17,20	45,8	44,5	39,3	47,9
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	20,20	45,6	44,2	39,0	47,7
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	23,20	45,2	43,9	38,7	47,3
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	1,50	44,9	43,6	38,4	47,1
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	5,20	47,0	45,7	40,5	49,1
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	8,20	47,0	45,7	40,5	49,1
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	11,20	46,9	45,6	40,4	49,0
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	14,20	46,8	45,5	40,3	48,9
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	17,20	46,6	45,3	40,1	48,7
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	20,20	46,3	45,0	39,8	48,4
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	23,20	46,1	44,7	39,5	48,2
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	1,50	47,1	45,8	40,5	49,2
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	5,20	48,6	47,3	42,1	50,7
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	8,20	48,5	47,2	42,0	50,6
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	11,20	48,3	47,0	41,8	50,5
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	14,20	48,1	46,8	41,6	50,2
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	17,20	47,8	46,4	41,2	49,9
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	20,20	47,4	46,0	40,8	49,5
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	23,20	47,0	45,7	40,5	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	14,20	50,1	48,7	43,5	52,2
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	17,20	54,1	52,7	47,5	56,2
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	20,20	54,5	53,1	47,9	56,6
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	23,20	55,1	53,8	48,6	57,2
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	14,20	46,3	44,8	39,7	48,3
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	17,20	52,9	51,6	46,4	55,0
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	20,20	54,7	53,3	48,1	56,8
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	23,20	55,2	53,9	48,7	57,3
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	1,50	34,2	32,4	27,5	36,2
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	5,20	45,2	43,8	38,7	47,3
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	8,20	49,7	48,3	43,2	51,8
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	11,20	51,0	49,6	44,4	53,1
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	14,20	51,3	49,9	44,7	53,4
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	17,20	51,2	49,9	44,7	53,3
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	20,20	51,0	49,6	44,4	53,1
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	23,20	50,9	49,5	44,3	53,0
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	1,50	35,3	33,5	28,6	37,3
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	5,20	48,4	47,0	41,9	50,5
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	8,20	52,3	51,0	45,8	54,4
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	11,20	52,9	51,6	46,4	55,0
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	14,20	53,0	51,6	46,4	55,1
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	17,20	52,8	51,4	46,2	54,9
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	20,20	52,7	51,4	46,2	54,8
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	23,20	52,6	51,2	46,0	54,7
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	26,20	52,0	50,6	45,4	54,1
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	29,20	51,7	50,4	45,2	53,8
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	32,20	51,5	50,1	45,0	53,6
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	1,50	35,8	33,9	29,1	37,7
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	5,20	50,8	49,4	44,3	52,9
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	8,20	54,4	53,0	47,8	56,5
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	11,20	54,9	53,5	48,3	57,0
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	14,20	55,0	53,6	48,4	57,1
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	17,20	54,8	53,4	48,2	56,9
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	20,20	54,6	53,2	48,1	56,7
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	23,20	54,5	53,1	47,9	56,6
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	26,20	54,1	52,7	47,5	56,2
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	29,20	53,9	52,5	47,4	56,0
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	32,20	53,6	52,2	47,0	55,7
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	1,50	35,4	33,5	28,7	37,3
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	5,20	49,7	48,3	43,1	51,8
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	8,20	53,7	52,3	47,2	55,8
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	11,20	54,4	53,0	47,9	56,5
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	14,20	54,5	53,1	48,0	56,6
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	17,20	54,4	53,0	47,8	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	20,20	54,2	52,8	47,6	56,3	
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	23,20	54,1	52,7	47,6	56,2	
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	26,20	53,9	52,5	47,4	56,0	
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	29,20	53,6	52,2	47,1	55,7	
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	32,20	53,3	51,9	46,7	55,4	
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	1,50	35,1	33,1	28,4	37,0	
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	5,20	48,4	46,9	41,8	50,5	
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	8,20	52,8	51,5	46,3	54,9	
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	11,20	53,9	52,5	47,3	56,0	
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	14,20	54,0	52,6	47,5	56,1	
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	17,20	53,9	52,6	47,4	56,0	
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	20,20	53,7	52,4	47,2	55,8	
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	23,20	53,8	52,4	47,3	55,9	
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	26,20	53,7	52,3	47,2	55,8	
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	29,20	53,3	51,9	46,7	55,4	
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	32,20	53,1	51,8	46,6	55,2	
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	1,50	34,8	32,9	28,1	36,7	
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	5,20	47,5	46,0	40,9	49,5	
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	8,20	51,9	50,6	45,4	54,0	
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	11,20	53,3	52,0	46,8	55,4	
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	14,20	53,5	52,1	47,0	55,6	
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	17,20	53,4	52,0	46,9	55,5	
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	20,20	53,2	51,8	46,7	55,3	
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	23,20	53,4	52,0	46,9	55,5	
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	26,20	53,3	51,9	46,7	55,4	
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	29,20	53,0	51,6	46,5	55,1	
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	32,20	52,8	51,4	46,2	54,9	
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	1,50	29,5	27,4	22,9	31,4	
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	5,20	40,7	39,1	34,3	42,8	
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	8,20	44,0	42,6	37,5	46,1	
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	11,20	45,6	44,1	39,1	47,7	
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	14,20	46,0	44,6	39,6	48,2	
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	17,20	45,8	44,4	39,3	47,9	
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	20,20	45,5	44,0	39,0	47,6	
B07.2_B	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	23,20	47,0	45,5	40,5	49,1	
B07.2_C	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	26,20	47,2	45,7	40,7	49,3	
B07.2_D	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	29,20	47,0	45,6	40,5	49,1	
B07.2_E	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	32,20	47,1	45,7	40,6	49,2	
B08.1_A	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	1,50	28,2	26,2	21,7	30,2	
B08.1_B	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	5,20	38,6	37,1	32,3	40,8	
B08.1_C	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	8,20	41,9	40,4	35,4	44,0	
B08.1_D	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	11,20	43,7	42,3	37,2	45,8	
B08.1_E	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	14,20	44,7	43,2	38,2	46,8	
B08.1_F	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	17,20	44,6	43,2	38,1	46,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B08.2_A	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	20,20	44,5	43,1	38,0	46,6	
B08.2_B	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	23,20	45,8	44,4	39,3	47,9	
B08.2_C	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	26,20	46,5	45,1	40,0	48,6	
B08.2_D	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	29,20	46,5	45,0	40,0	48,6	
B08.2_E	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	32,20	46,3	44,9	39,8	48,4	
B09.1_A	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	1,50	32,6	31,0	26,1	34,7	
B09.1_B	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	5,20	36,8	35,4	30,4	38,9	
B09.1_C	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	8,20	37,7	36,3	31,2	39,8	
B09.1_D	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	11,20	38,6	37,3	32,2	40,8	
B09.1_E	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	14,20	39,6	38,2	33,1	41,7	
B09.1_F	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	17,20	40,2	38,8	33,7	42,3	
B09.2_A	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	20,20	40,7	39,3	34,2	42,8	
B09.2_B	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	23,20	40,9	39,6	34,5	43,1	
B09.2_C	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	26,20	41,0	39,7	34,5	43,2	
B09.2_D	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	29,20	41,1	39,8	34,6	43,2	
B09.2_E	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	32,20	41,1	39,7	34,6	43,2	
B10.1_A	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	1,50	32,7	31,1	26,1	34,8	
B10.1_B	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	5,20	37,0	35,7	30,5	39,2	
B10.1_C	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	8,20	38,0	36,6	31,5	40,1	
B10.1_D	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	11,20	38,8	37,5	32,3	41,0	
B10.1_E	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	14,20	39,7	38,4	33,1	41,8	
B10.1_F	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	17,20	40,0	38,7	33,5	42,2	
B10.2_A	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	20,20	40,4	39,0	33,8	42,5	
B10.2_B	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	23,20	40,6	39,3	34,1	42,7	
B10.2_C	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	26,20	40,8	39,4	34,2	42,9	
B10.2_D	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	29,20	40,9	39,6	34,4	43,0	
B10.2_E	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	32,20	40,9	39,5	34,4	43,0	
B11.1_A	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	1,50	31,8	30,1	25,2	33,8	
B11.1_B	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	5,20	37,0	35,7	30,5	39,1	
B11.1_C	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	8,20	38,1	36,8	31,6	40,2	
B11.1_D	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	11,20	39,4	38,1	32,9	41,5	
B11.1_E	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	14,20	40,2	38,9	33,6	42,3	
B11.1_F	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	17,20	40,6	39,3	34,1	42,7	
B11.2_A	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	20,20	40,8	39,5	34,3	42,9	
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	23,20	41,0	39,6	34,4	43,1	
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	26,20	41,0	39,7	34,5	43,1	
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	29,20	41,1	39,8	34,6	43,2	
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	32,20	41,1	39,8	34,6	43,2	
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	1,50	30,9	29,1	24,2	32,8	
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	5,20	37,7	36,4	31,2	39,8	
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	8,20	38,8	37,5	32,3	41,0	
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	11,20	40,1	38,8	33,6	42,3	
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	14,20	40,8	39,5	34,2	42,9	
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	17,20	41,2	39,9	34,7	43,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	20,20	41,4	40,1	34,9	43,6
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	23,20	41,5	40,2	35,0	43,6
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	26,20	39,4	38,0	32,8	41,5
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	29,20	44,9	43,6	38,3	47,0
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	32,20	45,2	43,8	38,6	47,3
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	26,20	34,4	33,0	27,8	36,5
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	29,20	38,4	37,0	31,9	40,5
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	32,20	38,6	37,2	32,0	40,7
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	1,50	31,7	29,8	24,9	33,6
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	5,20	41,2	39,7	34,6	43,2
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	8,20	43,8	42,4	37,2	45,9
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	11,20	46,3	45,0	39,8	48,4
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	14,20	48,1	46,7	41,5	50,2
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	1,50	32,3	30,4	25,6	34,2
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	5,20	42,8	41,4	36,3	44,9
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	8,20	45,8	44,4	39,3	47,9
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	11,20	48,5	47,1	41,9	50,6
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	14,20	49,7	48,3	43,2	51,8
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	17,20	49,9	48,5	43,3	52,0
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	20,20	49,8	48,4	43,2	51,9
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	23,20	49,6	48,2	43,0	51,7
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	26,20	49,5	48,2	43,0	51,6
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	29,20	49,5	48,1	42,9	51,6
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	32,20	49,4	48,1	42,9	51,5
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	1,50	32,7	30,9	26,0	34,6
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	5,20	43,5	42,1	36,9	45,6
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	8,20	47,1	45,7	40,5	49,2
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	11,20	49,7	48,4	43,2	51,8
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	14,20	50,6	49,2	44,0	52,7
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	17,20	50,8	49,4	44,2	52,8
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	20,20	50,7	49,4	44,2	52,8
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	23,20	50,6	49,2	44,0	52,7
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	26,20	50,6	49,2	44,0	52,7
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	29,20	50,5	49,1	43,9	52,6
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	32,20	50,4	49,0	43,9	52,5
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	1,50	33,0	31,2	26,3	34,9
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	5,20	44,8	43,3	38,2	46,8
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	8,20	48,7	47,3	42,1	50,8
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	11,20	51,0	49,6	44,4	53,1
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	14,20	51,3	49,9	44,7	53,4
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	17,20	51,4	50,0	44,8	53,5
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	20,20	51,2	49,8	44,6	53,3
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	23,20	51,1	49,7	44,6	53,2
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	26,20	51,1	49,7	44,5	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	29,20	51,0	49,6	44,4	53,1
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	32,20	50,9	49,5	44,4	53,0
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	1,50	32,7	30,8	26,0	34,6
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	5,20	44,6	43,1	38,0	46,7
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	8,20	48,3	46,9	41,7	50,4
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	11,20	50,3	48,9	43,7	52,4
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	14,20	50,6	49,2	44,0	52,7
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	17,20	50,6	49,2	44,1	52,7
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	20,20	50,3	48,9	43,8	52,4
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	23,20	50,3	48,9	43,7	52,4
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	26,20	50,2	48,8	43,6	52,3
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	29,20	50,1	48,7	43,6	52,2
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	32,20	50,0	48,6	43,5	52,1
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	1,50	37,0	35,1	30,6	39,1
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	5,20	42,7	41,2	36,2	44,8
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	8,20	45,7	44,2	39,1	47,8
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	11,20	47,9	46,5	41,3	50,0
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	14,20	48,6	47,2	42,1	50,7
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	17,20	48,8	47,4	42,3	50,9
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	20,20	48,6	47,2	42,1	50,7
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	23,20	48,6	47,2	42,1	50,7
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	26,20	48,6	47,1	42,0	50,6
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	29,20	48,5	47,1	42,0	50,6
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	32,20	48,4	47,0	41,9	50,5
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	1,50	43,6	41,5	37,5	45,7
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	5,20	43,7	41,5	37,5	45,8
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	8,20	44,2	42,0	38,0	46,3
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	11,20	44,7	42,5	38,5	46,8
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	14,20	44,9	42,7	38,7	47,0
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	17,20	45,0	42,8	38,8	47,1
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	20,20	45,1	42,9	38,9	47,2
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	23,20	45,2	43,0	39,0	47,3
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	26,20	45,2	43,0	39,0	47,3
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	29,20	45,2	43,0	39,0	47,3
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	32,20	45,1	42,9	39,0	47,2
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	1,50	43,5	41,3	37,3	45,6
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	5,20	43,4	41,3	37,2	45,5
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	8,20	43,8	41,6	37,6	45,9
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	11,20	44,4	42,2	38,1	46,4
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	14,20	44,6	42,4	38,4	46,7
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	17,20	44,7	42,5	38,5	46,8
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	20,20	44,8	42,6	38,6	46,9
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	23,20	44,9	42,7	38,7	47,0
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	26,20	45,0	42,8	38,8	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	29,20	45,0	42,8	38,8	47,1	
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	32,20	44,9	42,7	38,7	47,0	
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	1,50	43,1	40,9	36,9	45,2	
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	5,20	42,8	40,7	36,6	44,9	
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	8,20	43,2	41,1	37,0	45,3	
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	11,20	43,8	41,6	37,5	45,8	
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	14,20	44,1	41,9	37,8	46,1	
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	17,20	44,2	42,0	38,0	46,3	
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	20,20	44,3	42,1	38,1	46,4	
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	23,20	44,5	42,3	38,3	46,6	
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	26,20	44,5	42,4	38,3	46,6	
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	29,20	44,5	42,4	38,4	46,7	
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	32,20	44,5	42,3	38,3	46,6	
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	1,50	42,8	40,6	36,6	44,9	
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	5,20	42,3	40,2	36,2	44,5	
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	8,20	42,7	40,6	36,5	44,8	
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	11,20	43,3	41,1	37,1	45,4	
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	14,20	43,6	41,5	37,4	45,7	
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	17,20	43,7	41,5	37,5	45,8	
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	20,20	43,9	41,7	37,7	46,0	
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	23,20	44,0	41,9	37,9	46,1	
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	26,20	44,1	42,0	38,0	46,2	
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	29,20	44,2	42,0	38,0	46,3	
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	32,20	44,1	42,0	38,0	46,3	
C11.1_A	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	1,50	30,0	28,4	23,4	32,0	
C11.1_B	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	5,20	33,1	31,7	26,6	35,2	
C11.1_C	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	8,20	33,9	32,5	27,4	36,0	
C11.1_D	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	11,20	34,6	33,2	28,0	36,7	
C11.1_E	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	14,20	35,7	34,4	29,2	37,8	
C11.1_F	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	17,20	36,9	35,6	30,4	39,1	
C11.2_A	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	20,20	38,5	37,1	32,0	40,6	
C11.2_B	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	23,20	39,1	37,7	32,6	41,2	
C11.2_C	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	26,20	39,5	38,0	32,9	41,6	
C11.2_D	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	29,20	39,5	38,0	33,0	41,6	
C11.2_E	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	32,20	39,5	38,0	33,0	41,6	
C12.1_A	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	1,50	29,8	28,0	23,1	31,8	
C12.1_B	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	5,20	33,9	32,6	27,4	36,1	
C12.1_C	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	8,20	34,8	33,4	28,2	36,9	
C12.1_D	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	11,20	35,6	34,2	29,0	37,7	
C12.1_E	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	14,20	36,7	35,4	30,2	38,8	
C13.1_F	Toetspunt gebouw C	119196,10	404799,28	17,20	36,3	35,0	29,8	38,4	
C13.2_A	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	20,20	38,2	36,8	31,6	40,3	
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	23,20	38,8	37,4	32,2	40,9	
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	26,20	39,0	37,7	32,5	41,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	29,20	39,1	37,7	32,6	41,2
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	32,20	39,3	37,9	32,7	41,4
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	119201,76	404803,27	17,20	34,3	32,9	27,7	36,4
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	20,20	37,2	35,9	30,7	39,3
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	23,20	38,1	36,7	31,5	40,2
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	26,20	38,4	37,0	31,8	40,5
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	29,20	38,6	37,2	32,0	40,7
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	32,20	38,7	37,3	32,1	40,8
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	1,50	54,4	53,0	47,8	56,5
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	5,20	56,0	54,6	49,5	58,1
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	8,20	56,2	54,8	49,6	58,3
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	11,20	56,1	54,7	49,6	58,2
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	14,20	55,9	54,5	49,4	58,0
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	17,20	55,5	54,2	49,0	57,6
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	20,20	55,4	54,0	48,8	57,5
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	23,20	54,6	53,3	48,1	56,7
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	26,20	54,3	53,0	47,8	56,4
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	29,20	53,9	52,6	47,4	56,0
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	32,20	53,6	52,2	47,0	55,7
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	35,20	53,3	51,9	46,7	55,4
D01.3_A	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	38,20	53,0	51,6	46,4	55,1
D01.3_B	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	41,20	52,7	51,3	46,2	54,8
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	1,50	57,9	56,5	51,3	60,0
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	5,20	58,4	57,0	51,8	60,5
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	8,20	58,2	56,9	51,7	60,3
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	11,20	58,0	56,6	51,4	60,1
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	14,20	57,4	56,0	50,8	59,5
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	17,20	57,0	55,6	50,4	59,1
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	20,20	56,2	54,8	49,6	58,3
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	23,20	55,6	54,2	49,0	57,6
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	1,50	60,2	58,8	53,7	62,3
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	5,20	60,5	59,0	53,9	62,6
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	8,20	60,2	58,7	53,6	62,3
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	11,20	59,5	58,1	53,0	61,6
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	14,20	58,9	57,5	52,4	61,0
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	17,20	58,3	56,8	51,7	60,4
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	20,20	57,6	56,1	51,1	59,7
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	23,20	56,9	55,5	50,4	59,0
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	1,50	58,8	57,4	52,3	60,9
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	5,20	59,3	57,9	52,8	61,4
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	8,20	59,2	57,7	52,6	61,2
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	11,20	58,8	57,3	52,2	60,9
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	14,20	58,2	56,7	51,6	60,3
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	17,20	57,8	56,3	51,3	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	20,20	57,2	55,7	50,7	59,3
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	23,20	56,7	55,2	50,2	58,8
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	26,20	56,3	54,8	49,8	58,4
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	29,20	55,9	54,3	49,4	58,0
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	32,20	55,5	53,9	49,0	57,6
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	35,20	55,0	53,4	48,5	57,1
D04.3_A	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	38,20	54,6	53,0	48,1	56,7
D04.3_B	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	41,20	54,2	52,6	47,8	56,3
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	1,50	57,6	56,2	51,1	59,7
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	5,20	58,3	56,8	51,8	60,4
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	8,20	58,3	56,8	51,7	60,3
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	11,20	58,0	56,5	51,5	60,1
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	14,20	57,5	56,0	51,0	59,6
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	17,20	57,2	55,7	50,7	59,3
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	20,20	56,9	55,3	50,4	59,0
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	23,20	56,5	54,9	50,0	58,5
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	26,20	56,0	54,4	49,5	58,1
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	29,20	55,6	54,1	49,2	57,7
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	32,20	55,3	53,7	48,8	57,4
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	35,20	54,9	53,3	48,5	57,0
D05.3_A	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	38,20	54,5	52,8	48,0	56,5
D05.3_B	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	41,20	54,1	52,5	47,6	56,2
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	1,50	56,6	55,1	50,1	58,7
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	5,20	57,4	55,9	50,9	59,5
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	8,20	57,4	55,9	50,9	59,5
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	11,20	57,2	55,7	50,7	59,3
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	14,20	56,9	55,4	50,4	59,0
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	17,20	56,6	55,0	50,1	58,7
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	20,20	56,3	54,7	49,8	58,4
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	23,20	55,9	54,3	49,5	58,0
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	26,20	55,6	54,0	49,2	57,7
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	29,20	55,2	53,6	48,8	57,3
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	32,20	54,9	53,3	48,5	57,0
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	35,20	54,6	53,0	48,2	56,7
D06.3_A	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	38,20	54,3	52,7	47,9	56,4
D06.3_B	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	41,20	53,8	52,2	47,4	55,9
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	1,50	48,8	46,8	42,5	50,9
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	5,20	50,1	48,1	43,8	52,2
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	8,20	50,3	48,3	44,0	52,4
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	11,20	50,4	48,4	44,1	52,5
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	14,20	50,5	48,4	44,1	52,5
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	17,20	50,4	48,3	44,1	52,5
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	20,20	50,3	48,3	44,0	52,4
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	23,20	50,2	48,2	43,9	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	26,20	50,1	48,0	43,8	52,2
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	29,20	50,0	47,9	43,7	52,1
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	32,20	49,9	47,8	43,6	51,9
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	35,20	49,7	47,6	43,5	51,8
D07.3_A	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	38,20	49,5	47,5	43,3	51,6
D07.3_B	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	41,20	49,4	47,3	43,2	51,5
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	1,50	47,3	45,3	41,1	49,4
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	5,20	48,6	46,5	42,3	50,6
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	8,20	48,9	46,8	42,6	51,0
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	11,20	49,1	47,0	42,8	51,1
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	14,20	49,2	47,1	42,9	51,3
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	17,20	49,2	47,1	42,9	51,3
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	20,20	49,2	47,1	42,9	51,2
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	23,20	49,1	47,0	42,9	51,2
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	26,20	49,1	47,0	42,8	51,1
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	29,20	49,0	46,9	42,7	51,1
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	32,20	48,9	46,8	42,7	51,0
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	35,20	48,8	46,7	42,6	50,9
D08.3_A	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	38,20	48,7	46,6	42,5	50,8
D08.3_B	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	41,20	48,6	46,5	42,4	50,7
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	1,50	33,5	31,8	26,9	35,5
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	5,20	39,3	37,9	32,7	41,4
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	8,20	41,6	40,2	35,0	43,7
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	11,20	42,8	41,5	36,3	44,9
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	14,20	43,7	42,3	37,1	45,8
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	17,20	44,2	42,8	37,6	46,3
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	20,20	44,3	42,9	37,7	46,4
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	23,20	44,3	42,9	37,7	46,4
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	26,20	45,4	44,0	38,8	47,5
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	29,20	45,4	44,0	38,8	47,5
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	32,20	45,3	43,9	38,8	47,4
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	35,20	45,3	43,9	38,7	47,4
D09.3_A	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	38,20	45,2	43,8	38,6	47,3
D09.3_B	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	41,20	45,2	43,8	38,7	47,3
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	1,50	30,2	28,4	23,5	32,1
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	5,20	40,5	39,1	34,0	42,6
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	8,20	42,9	41,5	36,4	45,0
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	11,20	43,8	42,5	37,3	45,9
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	14,20	44,6	43,2	38,1	46,7
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	17,20	45,1	43,7	38,5	47,1
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	20,20	45,2	43,8	38,6	47,3
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	23,20	45,2	43,8	38,6	47,3
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	26,20	45,7	44,3	39,2	47,8
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	29,20	45,7	44,3	39,2	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (maatregelonderzoek Esdoornlaan wegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Esdoornlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	32,20	45,7	44,3	39,1	47,8
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	35,20	45,7	44,3	39,1	47,7
D10.3_A	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	38,20	45,6	44,2	39,0	47,6
D10.3_B	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	41,20	45,4	44,0	38,8	47,5
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	1,50	30,1	28,3	23,4	32,0
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	5,20	41,4	40,0	34,9	43,5
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	8,20	43,8	42,4	37,2	45,9
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	11,20	44,8	43,4	38,3	46,9
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	14,20	45,6	44,2	39,0	47,7
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	17,20	45,9	44,5	39,3	48,0
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	20,20	46,0	44,6	39,4	48,0
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	23,20	46,0	44,6	39,4	48,0
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	26,20	46,0	44,6	39,4	48,0
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	29,20	46,0	44,6	39,4	48,0
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	32,20	45,9	44,5	39,4	48,0
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	35,20	45,8	44,4	39,2	47,9
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	38,20	45,6	44,3	39,1	47,7
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	41,20	45,5	44,1	38,9	47,6
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	1,50	29,3	27,4	22,6	31,2
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	5,20	42,8	41,4	36,3	44,9
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	8,20	44,9	43,5	38,4	47,0
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	11,20	45,9	44,5	39,3	48,0
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	14,20	46,5	45,1	40,0	48,6
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	17,20	46,7	45,4	40,2	48,8
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	20,20	46,8	45,4	40,2	48,9
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	23,20	46,8	45,4	40,2	48,9
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	26,20	46,8	45,4	40,2	48,9
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	29,20	46,7	45,3	40,2	48,8
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	32,20	46,6	45,2	40,0	48,7
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	35,20	46,4	45,0	39,8	48,5
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	38,20	46,2	44,8	39,6	48,2
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	41,20	46,1	44,7	39,5	48,2
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	26,20	41,3	39,6	34,9	43,4
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	29,20	49,6	48,2	43,1	51,7
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	32,20	51,4	50,0	44,8	53,5
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	35,20	52,0	50,7	45,5	54,2
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	38,20	52,2	50,8	45,7	54,3
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	41,20	52,4	51,0	45,9	54,5
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	26,20	41,7	40,2	35,1	43,8
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	29,20	48,8	47,5	42,3	50,9
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	32,20	50,8	49,5	44,3	52,9
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	35,20	51,9	50,5	45,3	54,0
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	38,20	52,7	51,4	46,2	54,8
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	41,20	53,0	51,6	46,4	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	1,50	54,6	55,1	46,4	56,6
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	5,20	56,3	56,8	48,1	58,3
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	8,20	56,6	57,0	48,4	58,6
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	11,20	56,4	56,9	48,2	58,4
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	14,20	56,1	56,6	47,8	58,1
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	17,20	55,8	56,3	47,5	57,8
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	20,20	55,5	56,0	47,2	57,5
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	23,20	55,3	55,8	47,0	57,3
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	1,50	52,6	53,1	44,3	54,6
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	5,20	54,5	55,0	46,2	56,5
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	8,20	54,9	55,4	46,6	56,9
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	11,20	54,6	55,2	46,3	56,6
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	1,50	44,7	45,0	36,7	46,7
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	5,20	46,0	46,4	38,0	48,0
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	8,20	46,9	47,3	39,0	49,0
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	11,20	43,0	43,4	35,0	45,0
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	1,50	44,2	44,6	36,3	46,3
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	5,20	45,4	45,9	37,5	47,5
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	8,20	46,3	46,7	38,4	48,4
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	11,20	42,0	42,5	34,0	44,1
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	14,20	29,2	29,8	20,9	31,3
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	17,20	27,2	27,8	19,2	29,3
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	20,20	27,2	27,8	19,2	29,3
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	23,20	27,4	28,0	19,4	29,5
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	1,50	43,9	44,3	35,8	45,9
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	5,20	44,7	45,1	36,6	46,7
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	8,20	45,4	45,8	37,4	47,4
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	11,20	41,6	42,1	33,6	43,7
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	14,20	39,2	39,7	31,2	41,3
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	17,20	27,2	27,8	19,2	29,4
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	20,20	27,1	27,7	19,1	29,3
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	23,20	27,3	27,9	19,3	29,5
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	1,50	44,0	44,5	35,8	46,1
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	5,20	45,3	45,9	37,2	47,4
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	8,20	45,4	45,9	37,2	47,4
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	11,20	42,0	42,4	34,0	44,1
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	14,20	39,0	39,5	30,9	41,1
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	17,20	28,2	28,8	20,1	30,3
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	20,20	28,4	29,1	20,4	30,6
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	23,20	29,1	29,9	21,1	31,3
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	1,50	36,7	36,9	28,9	38,8
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	5,20	55,2	55,7	47,2	57,3
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	8,20	56,0	56,6	48,1	58,1
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	11,20	56,2	56,7	48,2	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	14,20	56,2	56,7	48,2	58,3
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	17,20	56,1	56,7	48,2	58,3
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	20,20	56,1	56,6	48,1	58,2
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	23,20	55,9	56,5	47,9	58,0
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	1,50	38,2	38,5	30,5	40,3
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	5,20	57,5	58,0	49,5	59,6
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	8,20	57,9	58,4	49,9	60,0
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	11,20	57,9	58,5	50,0	60,1
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	14,20	57,8	58,4	49,9	60,0
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	17,20	57,8	58,4	49,9	60,0
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	20,20	57,7	58,2	49,7	59,8
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	23,20	57,4	58,0	49,5	59,6
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	1,50	58,6	59,1	50,6	60,7
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	5,20	61,0	61,6	53,1	63,2
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	8,20	61,2	61,7	53,2	63,3
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	11,20	61,1	61,6	53,1	63,2
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	14,20	60,9	61,5	52,9	63,0
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	17,20	60,7	61,2	52,7	62,8
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	20,20	60,4	60,9	52,4	62,5
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	23,20	60,1	60,6	52,1	62,2
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	1,50	58,6	59,1	50,7	60,7
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	5,20	60,8	61,3	52,8	62,9
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	8,20	60,9	61,4	52,9	63,0
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	11,20	60,9	61,4	52,9	63,0
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	14,20	60,7	61,2	52,7	62,8
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	17,20	60,5	61,0	52,5	62,6
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	20,20	60,2	60,7	52,2	62,3
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	23,20	59,9	60,4	51,9	62,0
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	1,50	58,4	58,9	50,4	60,5
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	5,20	60,5	61,0	52,5	62,6
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	8,20	60,6	61,1	52,6	62,7
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	11,20	60,6	61,1	52,6	62,7
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	14,20	60,5	61,0	52,4	62,5
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	17,20	60,3	60,8	52,2	62,3
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	20,20	60,0	60,5	51,9	62,1
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	23,20	59,7	60,2	51,6	61,8
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	1,50	58,3	58,8	50,3	60,4
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	5,20	60,3	60,7	52,3	62,3
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	8,20	60,4	60,9	52,4	62,5
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	11,20	60,4	60,9	52,4	62,5
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	14,20	60,3	60,8	52,2	62,4
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	17,20	60,1	60,6	52,0	62,2
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	20,20	59,8	60,3	51,7	61,9
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	23,20	59,6	60,1	51,5	61,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	14,20	27,9	28,4	19,1	29,8
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	17,20	26,2	26,8	17,3	28,0
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	20,20	29,8	30,5	20,9	31,7
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	23,20	15,9	16,3	7,8	18,0
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	14,20	48,2	49,0	39,2	50,1
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	17,20	48,3	48,9	39,3	50,1
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	20,20	41,9	42,5	33,0	43,8
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	23,20	41,9	42,5	33,0	43,8
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	1,50	39,0	39,1	31,1	41,0
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	5,20	56,7	57,2	48,7	58,8
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	8,20	57,0	57,5	49,0	59,1
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	11,20	57,0	57,5	49,0	59,1
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	14,20	57,1	57,6	49,1	59,2
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	17,20	56,9	57,5	48,9	59,0
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	20,20	56,7	57,3	48,7	58,8
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	23,20	56,5	57,1	48,5	58,6
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	1,50	37,2	37,4	29,4	39,3
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	5,20	53,7	54,2	45,8	55,8
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	8,20	54,7	55,1	46,8	56,8
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	11,20	54,8	55,3	46,9	56,9
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	14,20	54,7	55,1	46,7	56,8
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	17,20	55,0	55,5	47,1	57,1
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	20,20	55,0	55,5	47,1	57,2
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	23,20	54,9	55,4	47,0	57,0
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	26,20	54,8	55,2	46,8	56,9
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	29,20	54,7	55,2	46,7	56,8
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	32,20	54,5	55,0	46,5	56,6
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	1,50	31,1	31,3	23,1	33,1
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	5,20	40,3	40,8	32,3	42,4
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	8,20	40,0	40,4	32,0	42,1
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	11,20	39,1	39,6	31,1	41,2
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	14,20	37,3	37,8	29,3	39,4
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	17,20	35,4	35,9	27,3	37,5
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	20,20	34,0	34,5	26,0	36,1
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	23,20	25,9	26,7	17,9	28,1
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	26,20	26,2	27,0	18,2	28,4
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	29,20	26,5	27,2	18,4	28,6
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	32,20	26,8	27,5	18,7	28,9
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	1,50	30,4	30,7	22,4	32,4
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	5,20	40,1	40,7	32,2	42,3
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	8,20	39,3	39,8	31,3	41,4
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	11,20	38,1	38,6	30,1	40,2
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	14,20	36,5	37,0	28,5	38,6
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	17,20	33,3	33,9	25,3	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	20,20	32,1	32,7	24,1	34,2	
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	23,20	28,8	29,5	20,8	31,0	
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	26,20	29,1	29,7	21,1	31,2	
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	29,20	29,3	29,9	21,3	31,4	
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	32,20	29,5	30,2	21,5	31,7	
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	1,50	30,1	30,5	22,1	32,2	
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	5,20	40,1	40,7	32,1	42,2	
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	8,20	37,4	37,9	29,5	39,5	
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	11,20	36,8	37,3	28,9	39,0	
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	14,20	34,6	35,1	26,6	36,7	
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	17,20	31,2	31,7	23,2	33,3	
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	20,20	25,8	26,3	17,8	27,9	
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	23,20	25,4	26,0	17,5	27,6	
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	26,20	25,7	26,2	17,8	27,8	
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	29,20	26,1	26,6	18,1	28,2	
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	32,20	26,5	27,1	18,6	28,7	
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	1,50	30,0	30,4	22,0	32,1	
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	5,20	39,7	40,3	31,7	41,8	
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	8,20	36,6	37,2	28,6	38,7	
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	11,20	33,9	34,4	26,0	36,0	
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	14,20	32,6	33,1	24,6	34,7	
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	17,20	27,2	27,8	19,0	29,3	
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	20,20	19,3	19,8	10,7	21,2	
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	23,20	13,2	13,7	5,3	15,3	
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	26,20	14,9	15,3	6,9	17,0	
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	29,20	17,0	17,5	9,1	19,1	
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	32,20	19,9	20,4	12,0	22,0	
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	1,50	37,0	37,3	29,1	39,1	
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	5,20	54,4	55,0	46,4	56,5	
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	8,20	55,5	56,0	47,5	57,6	
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	11,20	55,6	56,2	47,7	57,8	
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	14,20	55,6	56,2	47,7	57,8	
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	17,20	55,6	56,2	47,6	57,7	
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	20,20	55,6	56,2	47,6	57,7	
B07.2_B	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	23,20	55,7	56,3	47,7	57,8	
B07.2_C	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	26,20	55,6	56,2	47,6	57,7	
B07.2_D	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	29,20	55,6	56,2	47,6	57,7	
B07.2_E	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	32,20	55,4	56,1	47,4	57,6	
B08.1_A	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	1,50	38,3	38,6	30,5	40,4	
B08.1_B	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	5,20	56,9	57,5	48,9	59,0	
B08.1_C	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	8,20	57,7	58,4	49,7	59,9	
B08.1_D	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	11,20	57,9	58,5	49,9	60,0	
B08.1_E	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	14,20	57,8	58,5	49,8	60,0	
B08.1_F	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	17,20	57,8	58,5	49,8	59,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B08.2_A	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	20,20	57,8	58,5	49,8	59,9	
B08.2_B	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	23,20	57,6	58,3	49,6	59,8	
B08.2_C	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	26,20	57,5	58,1	49,4	59,6	
B08.2_D	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	29,20	57,3	58,0	49,2	59,4	
B08.2_E	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	32,20	57,1	57,8	49,0	59,2	
B09.1_A	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	1,50	52,9	53,2	45,0	55,0	
B09.1_B	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	5,20	60,9	61,5	52,9	63,1	
B09.1_C	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	8,20	61,3	61,9	53,4	63,5	
B09.1_D	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	11,20	61,4	62,0	53,4	63,5	
B09.1_E	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	14,20	61,2	61,8	53,3	63,4	
B09.1_F	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	17,20	61,0	61,6	53,1	63,2	
B09.2_A	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	20,20	60,8	61,4	52,8	62,9	
B09.2_B	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	23,20	60,5	61,1	52,5	62,7	
B09.2_C	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	26,20	60,3	60,9	52,3	62,4	
B09.2_D	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	29,20	60,0	60,6	52,0	62,1	
B09.2_E	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	32,20	59,7	60,3	51,7	61,8	
B10.1_A	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	1,50	54,1	54,6	46,2	56,2	
B10.1_B	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	5,20	61,1	61,7	53,1	63,2	
B10.1_C	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	8,20	61,4	62,0	53,5	63,6	
B10.1_D	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	11,20	61,4	62,0	53,5	63,6	
B10.1_E	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	14,20	61,3	61,9	53,3	63,4	
B10.1_F	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	17,20	61,1	61,7	53,1	63,2	
B10.2_A	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	20,20	60,8	61,4	52,8	62,9	
B10.2_B	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	23,20	60,5	61,1	52,5	62,7	
B10.2_C	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	26,20	60,3	60,9	52,3	62,4	
B10.2_D	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	29,20	60,0	60,6	52,0	62,1	
B10.2_E	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	32,20	59,7	60,3	51,7	61,8	
B11.1_A	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	1,50	55,1	55,5	47,1	57,2	
B11.1_B	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	5,20	61,2	61,8	53,2	63,3	
B11.1_C	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	8,20	61,5	62,1	53,5	63,6	
B11.1_D	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	11,20	61,5	62,0	53,5	63,6	
B11.1_E	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	14,20	61,3	61,9	53,3	63,4	
B11.1_F	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	17,20	61,1	61,7	53,1	63,2	
B11.2_A	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	20,20	60,8	61,4	52,8	62,9	
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	23,20	60,5	61,1	52,5	62,7	
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	26,20	60,2	60,8	52,2	62,4	
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	29,20	60,0	60,6	51,9	62,1	
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	32,20	59,7	60,3	51,7	61,8	
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	1,50	55,7	56,1	47,7	57,8	
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	5,20	61,3	61,9	53,3	63,4	
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	8,20	61,6	62,1	53,6	63,7	
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	11,20	61,5	62,1	53,5	63,6	
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	14,20	61,3	61,9	53,4	63,5	
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	17,20	61,1	61,7	53,1	63,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	20,20	60,8	61,4	52,8	62,9	
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	23,20	60,5	61,1	52,5	62,6	
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	26,20	48,9	49,6	40,5	51,0	
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	29,20	53,0	53,5	44,8	55,0	
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	32,20	55,9	56,4	47,8	58,0	
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	26,20	51,5	52,1	43,1	53,5	
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	29,20	55,0	55,5	46,8	57,0	
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	32,20	55,8	56,3	47,6	57,8	
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	1,50	40,1	40,3	32,3	42,2	
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	5,20	56,6	57,2	48,6	58,7	
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	8,20	57,4	57,9	49,4	59,5	
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	11,20	57,4	57,9	49,5	59,5	
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	14,20	57,3	57,9	49,4	59,5	
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	1,50	37,8	38,0	30,0	39,8	
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	5,20	54,8	55,4	46,9	57,0	
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	8,20	55,7	56,2	47,8	57,8	
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	11,20	55,8	56,3	47,9	57,9	
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	14,20	55,8	56,3	47,8	57,9	
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	17,20	55,7	56,2	47,7	57,8	
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	20,20	55,4	55,9	47,5	57,5	
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	23,20	55,3	55,8	47,3	57,4	
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	26,20	55,1	55,6	47,1	57,2	
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	29,20	55,3	55,9	47,4	57,5	
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	32,20	55,5	56,1	47,5	57,6	
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	1,50	36,2	36,4	28,3	38,2	
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	5,20	52,9	53,4	44,9	55,0	
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	8,20	53,9	54,4	46,0	56,0	
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	11,20	54,1	54,6	46,2	56,2	
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	14,20	54,1	54,6	46,1	56,2	
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	17,20	54,0	54,5	46,1	56,1	
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	20,20	53,9	54,4	46,0	56,0	
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	23,20	53,8	54,3	45,8	55,9	
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	26,20	53,6	54,1	45,7	55,7	
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	29,20	53,5	54,0	45,5	55,6	
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	32,20	53,9	54,4	45,9	56,0	
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	1,50	35,0	35,3	27,2	37,1	
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	5,20	51,2	51,8	43,3	53,3	
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	8,20	52,4	52,9	44,5	54,5	
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	11,20	52,6	53,1	44,7	54,8	
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	14,20	52,6	53,2	44,7	54,8	
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	17,20	52,6	53,1	44,7	54,7	
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	20,20	52,5	53,0	44,6	54,6	
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	23,20	52,4	52,9	44,5	54,5	
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	26,20	52,3	52,8	44,4	54,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	29,20	52,2	52,7	44,3	54,3
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	32,20	52,5	53,1	44,5	54,6
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	1,50	30,3	30,7	22,3	32,4
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	5,20	41,4	41,9	33,4	43,5
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	8,20	36,3	36,9	28,3	38,4
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	11,20	34,1	34,6	26,0	36,2
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	14,20	30,5	31,0	22,4	32,5
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	17,20	29,6	30,2	21,5	31,7
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	20,20	29,6	30,3	21,6	31,7
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	23,20	29,8	30,5	21,8	31,9
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	26,20	30,0	30,7	22,0	32,2
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	29,20	30,2	30,9	22,2	32,4
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	32,20	47,8	48,7	39,7	50,0
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	1,50	34,3	34,8	26,3	36,4
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	5,20	39,8	40,3	31,8	41,9
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	8,20	35,6	36,2	27,6	37,7
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	11,20	33,2	33,8	25,1	35,3
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	14,20	28,3	28,7	20,2	30,3
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	17,20	27,6	28,0	19,6	29,6
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	20,20	27,1	27,6	19,2	29,2
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	23,20	27,1	27,6	19,2	29,2
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	26,20	27,4	27,8	19,4	29,5
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	29,20	27,6	28,1	19,7	29,7
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	32,20	45,4	46,2	37,3	47,6
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	1,50	55,5	56,4	47,3	57,7
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	5,20	56,3	57,3	48,2	58,6
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	8,20	56,4	57,4	48,3	58,7
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	11,20	56,5	57,5	48,3	58,7
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	14,20	56,6	57,5	48,4	58,8
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	17,20	56,5	57,5	48,3	58,7
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	20,20	56,5	57,4	48,3	58,7
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	23,20	56,4	57,3	48,2	58,6
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	26,20	56,3	57,3	48,1	58,5
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	29,20	56,2	57,2	48,0	58,4
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	32,20	56,2	57,2	48,0	58,4
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	1,50	56,5	57,4	48,3	58,7
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	5,20	57,3	58,2	49,1	59,5
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	8,20	57,3	58,3	49,2	59,6
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	11,20	57,4	58,3	49,2	59,6
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	14,20	57,4	58,4	49,2	59,6
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	17,20	57,4	58,3	49,2	59,6
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	20,20	57,3	58,3	49,1	59,5
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	23,20	57,2	58,2	49,0	59,4
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	26,20	57,1	58,1	48,9	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	29,20	57,0	57,9	48,8	59,2	
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	32,20	56,8	57,8	48,6	59,0	
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	1,50	55,9	56,9	47,7	58,1	
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	5,20	58,5	59,4	50,3	60,7	
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	8,20	58,6	59,5	50,4	60,8	
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	11,20	58,6	59,5	50,4	60,8	
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	14,20	58,6	59,5	50,4	60,8	
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	17,20	58,5	59,4	50,3	60,7	
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	20,20	58,4	59,3	50,2	60,6	
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	23,20	58,2	59,2	50,1	60,4	
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	26,20	58,1	59,0	49,9	60,3	
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	29,20	57,9	58,9	49,7	60,1	
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	32,20	57,7	58,7	49,5	59,9	
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	1,50	54,4	55,3	46,2	56,6	
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	5,20	59,7	60,6	51,5	61,9	
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	8,20	59,8	60,7	51,6	62,0	
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	11,20	59,8	60,7	51,6	62,0	
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	14,20	59,7	60,7	51,6	61,9	
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	17,20	59,6	60,5	51,4	61,8	
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	20,20	59,4	60,4	51,3	61,6	
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	23,20	59,2	60,2	51,1	61,4	
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	26,20	59,0	60,0	50,8	61,2	
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	29,20	58,8	59,7	50,6	61,0	
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	32,20	58,5	59,5	50,3	60,7	
C11.1_A	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	1,50	53,6	54,3	45,5	55,7	
C11.1_B	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	5,20	61,3	62,1	53,2	63,4	
C11.1_C	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	8,20	61,8	62,5	53,7	63,9	
C11.1_D	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	11,20	61,8	62,5	53,7	64,0	
C11.1_E	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	14,20	61,7	62,4	53,6	63,9	
C11.1_F	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	17,20	61,5	62,3	53,5	63,7	
C11.2_A	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	20,20	61,3	62,1	53,2	63,5	
C11.2_B	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	23,20	61,1	61,8	53,0	63,2	
C11.2_C	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	26,20	60,8	61,6	52,7	63,0	
C11.2_D	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	29,20	60,5	61,3	52,5	62,7	
C11.2_E	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	32,20	60,3	61,0	52,2	62,4	
C12.1_A	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	1,50	52,3	52,8	44,3	54,4	
C12.1_B	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	5,20	60,7	61,4	52,7	62,9	
C12.1_C	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	8,20	61,5	62,2	53,5	63,7	
C12.1_D	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	11,20	61,5	62,2	53,5	63,7	
C12.1_E	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	14,20	61,4	62,1	53,4	63,6	
C13.1_F	Toetspunt gebouw C	119196,10	404799,28	17,20	52,7	53,2	44,7	54,8	
C13.2_A	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	20,20	57,6	58,1	49,7	59,7	
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	23,20	58,2	58,8	50,3	60,4	
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	26,20	58,2	58,7	50,3	60,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	29,20	58,0	58,5	50,0	60,1
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	32,20	57,7	58,2	49,7	59,8
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	119201,76	404803,27	17,20	50,5	51,0	42,5	52,6
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	20,20	57,6	58,2	49,6	59,7
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	23,20	58,9	59,4	51,0	61,0
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	26,20	58,7	59,3	50,8	60,9
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	29,20	58,7	59,2	50,7	60,8
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	32,20	58,4	59,0	50,5	60,6
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	1,50	39,2	39,7	31,2	41,3
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	5,20	46,2	46,7	38,2	48,3
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	8,20	45,9	46,4	38,0	48,0
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	11,20	46,6	47,1	38,7	48,7
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	14,20	46,8	47,3	38,8	48,9
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	17,20	46,9	47,4	38,9	49,0
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	20,20	46,8	47,3	38,9	48,9
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	23,20	46,8	47,3	38,9	48,9
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	26,20	47,0	47,5	39,1	49,1
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	29,20	47,2	47,7	39,3	49,3
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	32,20	47,2	47,7	39,2	49,3
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	35,20	47,5	48,0	39,5	49,6
D01.3_A	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	38,20	47,6	48,1	39,6	49,7
D01.3_B	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	41,20	47,7	48,2	39,6	49,8
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	1,50	41,9	42,4	33,9	44,0
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	5,20	45,9	46,4	37,9	48,0
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	8,20	45,1	45,7	37,2	47,3
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	11,20	45,7	46,2	37,7	47,8
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	14,20	45,9	46,4	38,0	48,0
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	17,20	46,0	46,5	38,1	48,2
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	20,20	46,0	46,5	38,1	48,1
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	23,20	46,0	46,5	38,1	48,1
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	1,50	41,7	42,4	33,7	43,9
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	5,20	42,6	43,2	34,5	44,7
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	8,20	37,0	37,6	29,0	39,1
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	11,20	35,0	35,7	26,8	37,1
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	14,20	32,4	33,2	24,3	34,6
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	17,20	32,0	32,8	23,9	34,1
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	20,20	29,0	30,0	20,8	31,2
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	23,20	29,9	30,9	21,7	32,1
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	1,50	42,3	43,0	34,2	44,4
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	5,20	42,4	43,1	34,4	44,5
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	8,20	37,7	38,3	29,6	39,8
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	11,20	35,6	36,3	27,5	37,7
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	14,20	33,0	33,8	24,8	35,1
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	17,20	31,1	31,9	22,9	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	20,20	30,2	31,2	22,0	32,4
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	23,20	31,0	32,0	22,8	33,2
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	26,20	31,6	32,6	23,4	33,8
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	29,20	30,8	31,8	22,6	33,0
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	32,20	31,1	32,1	22,9	33,3
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	35,20	--	--	--	--
D04.3_A	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	38,20	--	--	--	--
D04.3_B	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	41,20	--	--	--	--
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	1,50	41,0	41,8	32,9	43,2
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	5,20	41,3	42,0	33,3	43,5
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	8,20	37,6	38,3	29,6	39,8
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	11,20	36,2	37,0	28,1	38,4
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	14,20	32,3	33,1	24,1	34,4
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	17,20	30,5	31,4	22,4	32,7
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	20,20	29,9	30,8	21,7	32,1
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	23,20	30,8	31,8	22,6	33,0
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	26,20	31,5	32,5	23,3	33,7
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	29,20	31,9	32,8	23,7	34,1
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	32,20	30,2	31,2	22,0	32,4
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	35,20	--	--	--	--
D05.3_A	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	38,20	--	--	--	--
D05.3_B	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	41,20	--	--	--	--
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	1,50	41,3	42,1	33,3	43,5
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	5,20	40,5	41,2	32,5	42,7
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	8,20	39,0	39,7	30,9	41,1
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	11,20	38,0	38,7	29,8	40,1
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	14,20	33,9	34,7	25,7	36,0
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	17,20	32,2	33,2	24,0	34,4
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	20,20	33,0	34,0	24,8	35,2
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	23,20	33,8	34,8	25,6	36,0
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	26,20	34,3	35,3	26,1	36,5
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	29,20	34,7	35,7	26,5	36,9
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	32,20	30,5	31,5	22,3	32,8
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	35,20	--	--	--	--
D06.3_A	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	38,20	--	--	--	--
D06.3_B	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	41,20	--	--	--	--
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	1,50	50,8	51,7	42,6	53,0
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	5,20	52,0	53,0	43,8	54,2
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	8,20	52,3	53,3	44,2	54,6
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	11,20	52,5	53,5	44,4	54,8
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	14,20	52,7	53,7	44,5	54,9
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	17,20	52,5	53,5	44,3	54,8
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	20,20	52,7	53,7	44,5	54,9
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	23,20	52,8	53,8	44,6	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	26,20	52,9	53,8	44,7	55,1
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	29,20	52,9	53,9	44,7	55,1
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	32,20	52,9	53,8	44,6	55,1
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	35,20	52,9	53,9	44,7	55,1
D07.3_A	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	38,20	52,8	53,8	44,6	55,0
D07.3_B	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	41,20	52,7	53,7	44,5	54,9
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	1,50	51,7	52,7	43,5	53,9
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	5,20	52,9	53,8	44,7	55,1
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	8,20	53,1	54,1	44,9	55,3
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	11,20	53,3	54,2	45,1	55,5
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	14,20	53,4	54,4	45,2	55,6
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	17,20	53,5	54,5	45,3	55,7
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	20,20	53,6	54,6	45,4	55,9
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	23,20	53,6	54,6	45,4	55,8
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	26,20	53,6	54,6	45,4	55,8
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	29,20	53,6	54,6	45,4	55,8
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	32,20	53,6	54,6	45,4	55,8
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	35,20	53,5	54,5	45,3	55,7
D08.3_A	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	38,20	53,4	54,4	45,2	55,6
D08.3_B	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	41,20	53,3	54,3	45,1	55,5
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	1,50	52,3	53,3	44,1	54,5
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	5,20	53,4	54,4	45,2	55,6
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	8,20	53,6	54,6	45,4	55,8
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	11,20	53,8	54,7	45,6	56,0
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	14,20	53,9	54,9	45,7	56,1
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	17,20	54,0	55,0	45,8	56,2
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	20,20	54,1	55,0	45,9	56,3
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	23,20	54,0	54,9	45,8	56,2
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	26,20	54,0	55,0	45,8	56,2
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	29,20	54,0	54,9	45,8	56,2
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	32,20	54,0	54,9	45,8	56,2
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	35,20	53,9	54,9	45,7	56,1
D09.3_A	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	38,20	53,8	54,7	45,6	56,0
D09.3_B	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	41,20	53,7	54,7	45,5	55,9
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	1,50	51,1	52,1	42,9	53,4
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	5,20	52,7	53,7	44,5	54,9
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	8,20	53,0	53,9	44,8	55,2
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	11,20	53,2	54,1	45,0	55,4
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	14,20	53,4	54,3	45,2	55,6
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	17,20	53,5	54,4	45,3	55,7
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	20,20	53,5	54,5	45,3	55,7
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	23,20	53,5	54,4	45,3	55,7
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	26,20	53,4	54,4	45,3	55,7
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	29,20	53,5	54,4	45,3	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_WL (maatregelonderzoek Tilburgseweg wegdek)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	32,20	53,4	54,4	45,3	55,6
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	35,20	53,4	54,4	45,3	55,7
D10.3_A	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	38,20	53,4	54,3	45,2	55,6
D10.3_B	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	41,20	53,3	54,3	45,1	55,5
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	1,50	33,9	34,4	25,8	36,0
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	5,20	51,5	52,4	43,4	53,7
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	8,20	52,1	52,9	43,9	54,3
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	11,20	52,4	53,3	44,3	54,6
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	14,20	52,6	53,5	44,5	54,8
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	17,20	52,8	53,7	44,7	55,0
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	20,20	52,8	53,7	44,7	55,0
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	23,20	52,9	53,8	44,7	55,1
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	26,20	52,8	53,7	44,7	55,0
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	29,20	52,9	53,8	44,8	55,1
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	32,20	52,9	53,8	44,8	55,1
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	35,20	53,0	53,8	44,8	55,2
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	38,20	53,0	53,9	44,9	55,2
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	41,20	53,0	53,8	44,8	55,2
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	1,50	33,8	34,3	25,8	35,9
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	5,20	50,9	51,7	42,8	53,1
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	8,20	51,6	52,4	43,5	53,7
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	11,20	52,1	52,9	44,1	54,3
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	14,20	52,4	53,1	44,3	54,5
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	17,20	52,5	53,3	44,4	54,6
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	20,20	52,4	53,2	44,3	54,6
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	23,20	52,5	53,3	44,4	54,7
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	26,20	52,6	53,4	44,5	54,7
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	29,20	52,7	53,5	44,6	54,8
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	32,20	52,7	53,5	44,6	54,9
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	35,20	52,8	53,6	44,7	55,0
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	38,20	52,8	53,5	44,6	54,9
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	41,20	52,8	53,6	44,7	55,0
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	26,20	10,8	11,7	2,6	13,0
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	29,20	11,1	12,0	2,9	13,3
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	32,20	9,3	10,2	1,2	11,5
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	35,20	--	--	--	--
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	38,20	--	--	--	--
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	41,20	--	--	--	--
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	26,20	32,6	33,0	24,5	34,6
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	29,20	37,3	37,8	29,3	39,4
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	32,20	37,5	38,0	29,5	39,6
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	35,20	38,1	38,6	30,0	40,2
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	38,20	41,4	41,9	33,2	43,4
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	41,20	42,0	42,5	33,7	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	55,10	55,65	46,90	57,15
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	56,75	57,26	48,59	58,80
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	57,00	57,50	48,81	59,03
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	56,79	57,29	48,56	58,81
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	56,46	56,98	48,20	58,48
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	56,12	56,64	47,87	58,14
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	55,81	56,33	47,56	57,83
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	55,60	56,12	47,33	57,62
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	52,87	53,45	44,57	54,90
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	54,73	55,28	46,49	56,77
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	55,17	55,71	46,92	57,20
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	54,73	55,26	46,41	56,73
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	45,28	45,74	37,32	47,37
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	46,59	47,08	38,64	48,70
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	47,78	48,27	39,82	49,88
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	42,99	43,43	34,98	45,06
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	44,76	45,21	36,81	46,85
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	45,88	46,36	37,92	47,98
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	46,91	47,39	38,96	49,01
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	42,00	42,44	33,96	44,06
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	28,68	29,42	20,17	30,71
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	26,39	27,29	18,18	28,57
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	26,50	27,42	18,31	28,69
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	26,80	27,73	18,62	29,00
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	44,11	44,58	36,00	46,16
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	44,88	45,37	36,82	46,95
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	45,79	46,28	37,74	47,86
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	41,63	42,09	33,60	43,70
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	39,15	39,64	31,17	41,25
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	26,64	27,52	18,42	28,81
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	26,59	27,52	18,40	28,79
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	26,88	27,82	18,70	29,08
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	44,06	44,59	35,83	46,09
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	45,30	45,89	37,09	47,36
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	45,52	46,06	37,34	47,57
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	41,98	42,44	33,97	44,06
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	38,93	39,41	30,86	40,99
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	27,19	28,05	18,95	29,34
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	26,78	27,70	18,60	28,98
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	27,06	27,98	18,88	29,26
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	37,99	38,68	29,92	40,13
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	52,25	53,21	43,98	54,44
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	54,52	55,51	46,27	56,72
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	56,08	57,08	47,84	58,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	57,60	58,61	49,35	59,81
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	58,68	59,71	50,43	60,90
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	58,84	59,86	50,60	61,06
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	58,72	59,72	50,48	60,93
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	39,54	40,24	31,50	41,70
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	55,02	56,03	46,80	57,24
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	57,54	58,57	49,31	59,76
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	59,79	60,83	51,54	62,01
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	60,67	61,72	52,43	62,90
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	60,71	61,74	52,48	62,93
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	60,54	61,57	52,32	62,77
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	60,30	61,32	52,07	62,52
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	60,29	61,26	52,07	62,49
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	62,23	63,17	54,02	64,43
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,16	64,12	54,95	65,36
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,70	64,67	55,48	65,90
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	63,51	64,47	55,29	65,71
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	63,24	64,19	55,01	65,43
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,90	63,85	54,68	65,10
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,57	63,51	54,34	64,76
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	60,79	61,73	52,57	62,98
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	62,55	63,47	54,36	64,74
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	63,11	64,04	54,91	65,30
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	63,34	64,28	55,13	65,54
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	63,16	64,08	54,94	65,34
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,89	63,82	54,68	65,08
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,57	63,49	54,35	64,75
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	62,24	63,16	54,02	64,42
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	60,63	61,51	52,43	62,80
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	62,41	63,27	54,24	64,59
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	62,79	63,66	54,61	64,97
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	62,88	63,75	54,68	65,05
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,71	63,58	54,51	64,88
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,47	63,34	54,26	64,64
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	62,14	63,01	53,94	64,31
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	61,84	62,71	53,64	64,01
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	1,50	60,30	61,11	52,12	62,45
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	5,20	62,19	62,99	54,03	64,35
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	8,20	62,43	63,24	54,25	64,58
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	11,20	62,45	63,27	54,27	64,61
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	62,31	63,13	54,12	64,46
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	62,08	62,91	53,89	64,24
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	61,77	62,59	53,58	63,92
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	61,50	62,33	53,30	63,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	27,92	28,46	19,06	29,77
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	26,19	26,80	17,29	28,05
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	29,84	30,53	20,85	31,71
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	15,99	16,47	7,84	18,03
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	14,20	48,25	48,98	39,24	50,13
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	17,20	48,26	48,94	39,27	50,13
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	20,20	41,91	42,58	32,99	43,79
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	23,20	41,96	42,57	33,09	43,83
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	39,40	40,00	31,35	41,51
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	50,78	51,55	42,48	52,88
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	54,35	55,25	46,10	56,52
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	57,47	58,45	49,22	59,67
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	59,48	60,49	51,21	61,68
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	59,56	60,55	51,31	61,76
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	59,33	60,30	51,07	61,52
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	59,08	60,05	50,82	61,27
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	37,66	38,21	29,64	39,77
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	49,33	50,16	41,20	51,51
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	52,22	53,12	44,06	54,41
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	53,97	54,90	45,79	56,17
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	55,49	56,47	47,29	57,70
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	57,08	58,08	48,85	59,29
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	57,86	58,87	49,63	60,08
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	57,78	58,77	49,56	59,99
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	57,63	58,62	49,41	59,84
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	57,49	58,48	49,26	59,70
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	57,23	58,20	48,98	59,43
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	31,64	32,10	23,59	33,70
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	39,03	39,56	31,02	41,13
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	38,81	39,31	30,81	40,90
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	39,11	39,61	31,13	41,21
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	37,37	37,89	29,34	39,46
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	35,60	36,15	27,49	37,68
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	34,21	34,82	26,23	36,35
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	27,46	28,45	19,26	29,68
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	27,71	28,69	19,51	29,92
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	27,91	28,89	19,71	30,12
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	28,18	29,15	19,99	30,39
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	31,07	31,60	22,97	33,14
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	38,43	39,00	30,42	40,55
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	37,79	38,34	29,79	39,90
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	37,63	38,14	29,66	39,74
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	36,14	36,68	28,15	38,25
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	32,96	33,58	24,91	35,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	31,69	32,37	23,64	33,83
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	27,94	28,90	19,73	30,14
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	28,19	29,16	20,00	30,40
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	28,42	29,38	20,24	30,63
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	28,71	29,66	20,53	30,92
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	30,74	31,27	22,65	32,82
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	38,70	39,36	30,64	40,83
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	36,26	36,77	28,27	38,36
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	36,22	36,71	28,26	38,32
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	34,12	34,61	26,14	36,22
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	30,10	30,62	22,02	32,18
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	19,70	20,30	11,38	21,73
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	17,84	18,54	9,79	19,99
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	18,64	19,33	10,59	20,79
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	19,75	20,44	11,73	21,91
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	21,34	22,04	13,30	23,50
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	30,64	31,21	22,54	32,73
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	37,02	37,68	28,94	39,15
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	35,83	36,48	27,77	37,96
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	33,57	34,06	25,58	35,66
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	32,62	33,11	24,62	34,71
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	27,24	27,77	19,03	29,28
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	19,38	19,91	10,71	21,28
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	13,52	14,11	5,47	15,63
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	15,16	15,74	7,14	17,28
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	17,41	18,01	9,42	19,54
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	20,56	21,24	12,54	22,71
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	37,36	38,08	29,30	39,52
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	43,39	44,23	35,26	45,57
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	49,72	50,71	41,52	51,94
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	52,45	53,46	44,23	54,67
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	54,53	55,54	46,31	56,75
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	56,24	57,27	48,00	58,46
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	57,87	58,91	49,62	60,09
B07.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	58,18	59,21	49,95	60,40
B07.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	58,11	59,12	49,88	60,33
B07.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	58,07	59,08	49,84	60,29
B07.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	57,92	58,93	49,70	60,14
B08.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	39,04	39,75	30,99	41,20
B08.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	48,54	49,49	40,35	50,75
B08.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	52,99	53,98	44,78	55,21
B08.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	56,34	57,35	48,12	58,56
B08.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	58,68	59,72	50,44	60,91
B08.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	60,05	61,08	51,81	62,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	60,07	61,09	51,84	62,29
B08.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	59,87	60,89	51,65	62,09
B08.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	59,66	60,67	51,44	61,88
B08.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	59,43	60,44	51,21	61,65
B08.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	59,19	60,21	50,97	61,41
B09.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	44,20	44,90	36,14	46,35
B09.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	51,10	51,99	42,93	53,29
B09.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	56,42	57,39	48,21	58,63
B09.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	61,48	62,51	53,24	63,70
B09.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	63,76	64,80	55,51	65,98
B09.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	63,71	64,73	55,48	65,93
B09.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,45	64,45	55,22	65,66
B09.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,16	64,16	54,92	65,37
B09.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	62,85	63,85	54,62	65,06
B09.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	62,53	63,53	54,30	64,74
B09.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	62,21	63,22	53,98	64,43
B10.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	46,12	46,94	37,98	48,29
B10.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	51,36	52,24	43,19	53,54
B10.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	57,06	58,04	48,84	59,27
B10.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	61,76	62,78	53,52	63,98
B10.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	63,91	64,95	55,67	66,14
B10.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	63,77	64,79	55,54	65,99
B10.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,50	64,50	55,27	65,71
B10.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,19	64,20	54,96	65,41
B10.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	62,88	63,89	54,65	65,10
B10.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	62,56	63,56	54,32	64,77
B10.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	62,25	63,25	54,01	64,46
B11.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	46,10	46,88	37,96	48,25
B11.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	51,77	52,64	43,59	53,95
B11.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	57,86	58,84	49,62	60,06
B11.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	62,10	63,13	53,86	64,32
B11.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	64,01	65,03	55,77	66,23
B11.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	63,80	64,81	55,57	66,02
B11.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,51	64,52	55,28	65,73
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,20	64,20	54,97	65,41
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	62,88	63,88	54,64	65,09
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	62,55	63,56	54,32	64,77
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	62,23	63,23	54,00	64,44
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	1,50	45,42	46,20	37,31	47,58
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	5,20	52,14	52,99	43,95	54,31
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	8,20	58,55	59,54	50,31	60,76
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	11,20	62,65	63,68	54,40	64,87
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	14,20	64,05	65,07	55,81	66,27
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	17,20	63,82	64,83	55,59	66,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	20,20	63,52	64,52	55,29	65,73
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	23,20	63,20	64,20	54,96	65,41
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	49,85	50,70	41,44	51,95
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	55,29	56,22	47,00	57,46
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	58,68	59,67	50,41	60,88
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	26,20	52,59	53,43	44,16	54,68
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	29,20	57,01	57,93	48,70	59,17
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	32,20	58,09	59,02	49,80	60,26
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	39,48	40,18	31,43	41,63
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	44,53	45,31	36,40	46,69
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	49,55	50,42	41,33	51,71
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	55,14	56,15	46,90	57,35
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	58,50	59,53	50,25	60,72
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	38,19	38,88	30,13	40,34
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	43,29	44,11	35,18	45,47
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	47,31	48,21	39,16	49,51
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	52,43	53,45	44,20	54,65
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	54,45	55,47	46,22	56,67
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	56,79	57,84	48,55	59,02
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	58,12	59,17	49,87	60,35
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	58,31	59,35	50,07	60,54
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	58,16	59,19	49,93	60,38
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	58,20	59,22	49,97	60,42
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	58,30	59,32	50,07	60,52
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	36,86	37,55	28,79	39,00
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	41,86	42,66	33,74	44,03
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	45,52	46,42	37,36	47,71
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	50,43	51,45	42,20	52,65
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	52,12	53,14	43,89	54,34
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	53,45	54,48	45,22	55,67
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	54,90	55,94	46,66	57,13
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	56,10	57,15	47,84	58,32
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	56,59	57,64	48,35	58,82
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	56,53	57,56	48,30	58,75
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	56,66	57,69	48,43	58,88
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	35,91	36,61	27,83	38,05
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	40,70	41,49	32,59	42,87
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	44,01	44,89	35,86	46,20
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	48,89	49,91	40,66	51,11
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	50,59	51,62	42,35	52,81
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	51,24	52,25	43,01	53,46
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	52,59	53,61	44,35	54,81
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	53,49	54,53	45,25	55,72
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	54,47	55,52	46,22	56,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	55,04	56,09	46,79	57,27
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	55,30	56,33	47,06	57,52
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	30,76	31,36	22,66	32,86
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	36,41	37,14	28,30	38,55
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	34,87	35,51	26,80	36,99
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	33,77	34,41	25,61	35,86
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	30,64	31,38	22,44	32,76
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	29,10	29,99	20,88	31,27
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	29,13	30,11	20,93	31,34
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	29,35	30,34	21,15	31,57
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	29,59	30,57	21,39	31,80
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	29,82	30,80	21,62	32,03
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	46,91	47,90	38,71	49,13
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	33,76	34,43	25,66	35,89
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	35,58	36,33	27,46	37,73
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	34,73	35,49	26,62	36,89
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	32,95	33,61	24,87	35,08
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	27,00	27,64	18,79	29,08
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	25,72	26,47	17,50	27,84
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	24,86	25,72	16,72	27,05
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	24,73	25,61	16,59	26,92
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	25,03	25,91	16,89	27,22
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	25,33	26,21	17,19	27,52
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	44,98	45,96	36,78	47,19
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	55,48	56,48	47,26	57,70
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	56,26	57,26	48,05	58,48
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	56,37	57,36	48,16	58,59
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	56,44	57,44	48,23	58,66
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	56,53	57,52	48,31	58,74
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	56,60	57,60	48,39	58,82
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	56,59	57,60	48,38	58,81
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	56,66	57,65	48,44	58,87
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	56,61	57,61	48,39	58,83
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	56,53	57,53	48,31	58,75
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	56,50	57,49	48,28	58,71
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	56,41	57,41	48,19	58,63
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	57,07	58,07	48,85	59,29
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	57,17	58,16	48,96	59,39
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	57,23	58,23	49,02	59,45
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	57,34	58,34	49,13	59,56
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	57,45	58,45	49,23	59,67
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	57,59	58,60	49,38	59,81
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	57,52	58,52	49,31	59,74
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	57,43	58,43	49,22	59,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	57,31	58,30	49,10	59,53
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	57,14	58,14	48,93	59,36
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	55,83	56,85	47,61	58,05
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	58,17	59,16	49,95	60,38
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	58,27	59,27	50,06	60,49
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	58,36	59,35	50,14	60,57
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	58,62	59,62	50,40	60,84
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	58,84	59,84	50,62	61,06
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	58,77	59,78	50,56	60,99
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	58,62	59,62	50,41	60,84
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	58,47	59,47	50,26	60,69
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	58,28	59,28	50,07	60,50
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	58,07	59,07	49,86	60,29
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	54,18	55,14	45,99	56,39
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	59,20	60,21	50,99	61,42
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	59,35	60,35	51,14	61,57
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	59,62	60,61	51,41	61,84
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	60,19	61,20	51,97	62,41
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	60,08	61,08	51,86	62,30
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	59,91	60,91	51,70	62,13
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	59,68	60,68	51,47	61,90
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	59,44	60,44	51,23	61,66
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	59,18	60,18	50,97	61,40
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	58,91	59,91	50,70	61,13
C11.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	51,55	52,49	43,37	53,75
C11.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	57,82	58,82	49,60	60,04
C11.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	58,63	59,62	50,43	60,85
C11.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	60,99	62,00	52,77	63,21
C11.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	63,24	64,28	55,00	65,47
C11.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	63,39	64,41	55,16	65,61
C11.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	63,17	64,19	54,95	65,39
C11.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	62,91	63,92	54,69	65,13
C11.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	62,63	63,64	54,41	64,85
C11.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	62,33	63,34	54,10	64,55
C11.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	62,03	63,04	53,80	64,25
C12.1_A	Toetspunt gebouw C	1,50	48,46	49,38	40,29	50,66
C12.1_B	Toetspunt gebouw C	5,20	54,99	55,98	46,78	57,21
C12.1_C	Toetspunt gebouw C	8,20	56,67	57,64	48,47	58,88
C12.1_D	Toetspunt gebouw C	11,20	60,21	61,22	51,98	62,43
C12.1_E	Toetspunt gebouw C	14,20	63,25	64,30	55,01	65,48
C13.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	55,71	56,73	47,47	57,93
C13.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	60,57	61,59	52,34	62,79
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	61,29	62,31	53,06	63,51
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	61,19	62,20	52,96	63,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	60,94	61,95	52,71	63,16
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	60,67	61,68	52,44	62,89
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	17,20	53,10	54,05	44,86	55,29
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	20,20	60,68	61,72	52,43	62,90
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	23,20	61,88	62,89	53,65	64,10
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	26,20	61,68	62,68	53,45	63,89
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	29,20	61,52	62,52	53,29	63,73
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	32,20	61,29	62,29	53,06	63,50
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	37,89	38,62	29,76	40,03
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,13	41,97	32,98	43,30
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,18	41,00	32,04	42,35
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	43,59	44,57	35,38	45,80
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	44,55	45,56	36,32	46,77
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	45,59	46,61	37,36	47,81
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	45,82	46,83	37,61	48,04
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	46,02	47,01	37,80	48,23
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	46,55	47,54	38,33	48,76
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	47,20	48,21	38,98	49,42
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	48,08	49,09	39,84	50,29
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	48,70	49,71	40,44	50,91
D01.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	49,15	50,16	40,87	51,35
D01.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	49,67	50,68	41,38	51,87
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	38,94	39,60	30,73	41,03
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	41,58	42,40	33,36	43,73
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	40,66	41,49	32,44	42,81
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	43,36	44,31	35,11	45,55
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	44,12	45,11	35,89	46,33
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	45,19	46,20	36,96	47,41
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	45,40	46,40	37,19	47,62
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	45,52	46,51	37,31	47,74
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	39,75	40,61	31,61	41,94
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	40,09	40,98	31,91	42,27
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	35,84	36,61	27,67	37,98
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	34,11	34,96	25,86	36,26
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	31,80	32,69	23,55	33,96
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	31,41	32,37	23,22	33,62
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	29,34	30,30	21,15	31,55
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	30,52	31,49	22,32	32,73
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,99	41,89	32,83	43,18
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,85	40,77	31,67	42,05
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	36,01	36,81	27,84	38,16
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	34,84	35,72	26,60	37,00
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	32,51	33,44	24,29	34,70
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	30,28	31,24	22,09	32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	30,50	31,47	22,31	32,71
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	31,51	32,49	23,32	33,73
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	32,20	33,18	24,00	34,41
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	31,63	32,61	23,43	33,84
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	31,97	32,95	23,77	34,18
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D04.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D04.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,31	41,20	32,14	42,50
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,66	40,57	31,48	41,85
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	36,45	37,27	28,28	38,61
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	35,93	36,79	27,71	38,09
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	31,86	32,77	23,63	34,04
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	29,61	30,57	21,43	31,82
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	30,13	31,10	21,94	32,34
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	31,34	32,32	23,15	33,56
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	32,06	33,04	23,86	34,27
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	32,48	33,47	24,28	34,70
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	30,23	31,20	22,03	32,44
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D05.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D05.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	40,39	41,28	32,23	42,58
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	39,27	40,16	31,10	41,46
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	37,87	38,71	29,70	40,04
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	37,60	38,48	29,39	39,77
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	33,14	34,06	24,93	35,33
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	32,01	32,99	23,81	34,22
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	32,73	33,71	24,53	34,94
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	33,67	34,66	25,46	35,89
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	34,27	35,26	26,06	36,49
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	34,65	35,64	26,44	36,87
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	30,54	31,51	22,34	32,75
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D06.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D06.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	50,76	51,75	42,55	52,98
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	52,03	53,02	43,82	54,25
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	52,36	53,35	44,16	54,58
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	52,56	53,55	44,36	54,78
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	52,73	53,71	44,52	54,94
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	52,58	53,57	44,37	54,80
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	52,76	53,76	44,55	54,98
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	52,81	53,81	44,60	55,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	52,92	53,92	44,71	55,14
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	52,94	53,94	44,73	55,16
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	52,92	53,92	44,71	55,14
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	52,95	53,95	44,74	55,17
D07.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	52,92	53,92	44,71	55,14
D07.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	52,80	53,80	44,59	55,02
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	51,70	52,69	43,48	53,91
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	52,88	53,87	44,67	55,10
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	53,13	54,12	44,92	55,35
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	53,29	54,28	45,08	55,51
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	53,43	54,42	45,23	55,65
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	53,57	54,56	45,36	55,79
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	53,68	54,68	45,47	55,90
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	53,70	54,70	45,48	55,92
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	53,69	54,70	45,48	55,91
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	53,67	54,67	45,46	55,89
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	53,65	54,65	45,44	55,87
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	53,59	54,59	45,38	55,81
D08.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	53,54	54,54	45,32	55,76
D08.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	53,42	54,42	45,21	55,64
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	52,19	53,19	43,98	54,41
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	53,31	54,31	45,10	55,53
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	53,51	54,50	45,30	55,73
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	53,66	54,66	45,46	55,88
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	53,80	54,79	45,59	56,02
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	53,98	54,97	45,77	56,20
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	54,04	55,04	45,83	56,26
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	54,03	55,03	45,81	56,25
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	54,09	55,09	45,88	56,31
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	54,10	55,11	45,89	56,32
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	54,14	55,15	45,93	56,36
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	54,13	55,13	45,91	56,35
D09.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	54,02	55,01	45,80	56,23
D09.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	53,96	54,96	45,75	56,18
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	51,08	52,08	42,87	53,30
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	52,35	53,34	44,15	54,57
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	52,60	53,59	44,39	54,82
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	52,87	53,86	44,66	55,09
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	53,05	54,04	44,84	55,27
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	53,31	54,31	45,10	55,53
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	53,36	54,37	45,15	55,58
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	53,32	54,32	45,11	55,54
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	53,33	54,33	45,11	55,55
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	53,42	54,42	45,20	55,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_Woningbouw Esdoornlaan_VL (incl. plangeneratie) | maatregelonderzoek scherm Tilburgseweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	53,55	54,55	45,33	55,77
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	53,64	54,65	45,42	55,86
D10.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	53,62	54,62	45,39	55,83
D10.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	53,70	54,70	45,47	55,91
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	34,58	35,30	26,47	36,72
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	50,66	51,65	42,45	52,88
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	51,17	52,16	42,96	53,39
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	51,74	52,74	43,53	53,96
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	52,04	53,04	43,83	54,26
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	52,43	53,43	44,21	54,65
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	52,54	53,55	44,32	54,76
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	52,64	53,65	44,42	54,86
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	52,69	53,70	44,47	54,91
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	52,96	53,97	44,74	55,18
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	53,21	54,23	44,99	55,43
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	53,39	54,40	45,16	55,61
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	53,67	54,68	45,43	55,88
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	53,84	54,85	45,60	56,05
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	1,50	34,60	35,31	26,49	36,74
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	5,20	49,10	50,08	40,89	51,31
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	8,20	49,77	50,76	41,57	51,99
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	11,20	50,92	51,92	42,70	53,14
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	14,20	51,44	52,44	43,21	53,65
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	17,20	51,93	52,94	43,71	54,15
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	20,20	51,93	52,94	43,71	54,15
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	23,20	52,13	53,13	43,91	54,35
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	52,36	53,37	44,14	54,58
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	52,87	53,88	44,64	55,09
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	53,22	54,24	45,00	55,44
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	53,49	54,50	45,25	55,70
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	53,81	54,83	45,56	56,02
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	54,17	55,19	45,92	56,38
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	10,88	11,80	2,72	13,08
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	11,14	12,05	2,98	13,34
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	9,26	10,13	1,12	11,45
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	--	--	--	--
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	--	--	--	--
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	--	--	--	--
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	26,20	35,08	36,04	26,81	37,27
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	29,20	37,72	38,71	29,45	39,92
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	32,20	37,99	38,96	29,69	40,17
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	35,20	38,84	39,79	30,49	41,00
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	38,20	42,62	43,52	34,25	44,75
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	41,20	43,34	44,24	34,93	45,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	1,50	59,57	59,04	52,51	61,67
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	5,20	61,19	60,57	54,14	63,27
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	8,20	61,05	60,55	53,89	63,12
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	11,20	60,85	60,36	53,69	62,92
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	14,20	60,46	60,00	53,28	62,53
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	119230,07	404937,21	17,20	60,13	59,67	52,95	62,20
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	20,20	59,74	59,30	52,55	61,82
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	119230,31	404937,16	23,20	59,50	59,05	52,30	61,57
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	1,50	60,89	59,97	54,11	63,00
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	5,20	61,98	61,04	55,16	64,07
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	8,20	61,64	60,84	54,72	63,72
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,05	404934,33	11,20	61,21	60,43	54,28	63,30
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	1,50	61,70	60,50	55,13	63,83
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	5,20	62,42	61,11	55,88	64,54
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	8,20	62,55	61,17	56,01	64,65
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	119245,37	404929,80	11,20	62,31	60,81	55,81	64,40
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	1,50	60,11	58,97	53,54	62,26
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	5,20	61,53	60,18	54,99	63,64
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	8,20	61,90	60,49	55,37	64,00
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	11,20	61,83	60,29	55,35	63,92
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	14,20	61,70	60,05	55,25	63,78
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	119243,69	404922,05	17,20	61,52	59,82	55,10	63,61
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	20,20	61,42	59,65	55,01	63,49
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	119243,63	404921,76	23,20	61,33	59,50	54,95	63,41
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	1,50	58,47	57,36	51,90	60,63
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	5,20	60,82	59,39	54,30	62,92
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	8,20	61,38	59,87	54,87	63,47
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	11,20	61,38	59,78	54,91	63,46
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	14,20	61,40	59,72	54,96	63,48
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	119241,90	404913,75	17,20	61,30	59,54	54,88	63,37
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	20,20	61,31	59,50	54,91	63,38
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	119241,85	404913,54	23,20	61,28	59,42	54,90	63,35
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	1,50	56,36	55,41	49,72	58,52
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	5,20	60,32	58,81	53,81	62,41
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	8,20	61,08	59,50	54,57	63,15
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	11,20	61,08	59,42	54,61	63,15
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	14,20	61,15	59,43	54,71	63,22
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	119240,22	404905,99	17,20	61,11	59,32	54,70	63,18
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	20,20	61,13	59,28	54,74	63,20
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	119240,16	404905,74	23,20	61,15	59,26	54,77	63,21
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	1,50	44,00	42,25	37,74	46,15
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	5,20	59,05	58,18	52,11	61,11
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	8,20	59,70	58,93	52,73	61,77
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	11,20	60,02	59,21	53,07	62,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	14,20	60,33	59,43	53,43	62,40
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	119233,05	404903,34	17,20	60,45	59,50	53,59	62,52
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	20,20	60,54	59,54	53,71	62,61
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	119232,70	404903,42	23,20	60,63	59,56	53,82	62,69
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	1,50	43,41	41,99	36,98	45,55
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	5,20	59,70	59,33	52,48	61,79
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	8,20	60,07	59,74	52,83	62,16
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	11,20	60,30	59,91	53,10	62,39
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	14,20	60,50	60,02	53,38	62,59
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	119222,87	404906,28	17,20	60,61	60,09	53,51	62,70
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	20,20	60,65	60,06	53,58	62,73
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	119222,57	404906,35	23,20	60,63	59,97	53,61	62,71
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	1,50	59,02	59,36	51,21	61,12
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	5,20	61,66	61,97	53,90	63,77
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	8,20	61,70	62,06	53,89	63,81
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	11,20	61,67	62,02	53,85	63,77
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	14,20	61,43	61,82	53,58	63,53
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	119218,16	404910,76	17,20	61,25	61,62	53,41	63,35
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	20,20	61,05	61,38	53,24	63,15
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	119218,22	404911,02	23,20	60,81	61,12	53,02	62,91
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	1,50	59,24	59,54	51,45	61,33
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	5,20	61,43	61,74	53,67	63,54
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	8,20	61,47	61,83	53,64	63,57
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	11,20	61,46	61,81	53,64	63,56
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	14,20	61,21	61,61	53,34	63,31
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	119219,77	404918,19	17,20	61,03	61,42	53,16	63,13
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	20,20	60,79	61,18	52,93	62,89
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	119219,86	404918,58	23,20	60,53	60,91	52,69	62,63
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	1,50	59,12	59,42	51,32	61,21
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	5,20	61,19	61,49	53,41	63,29
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	8,20	61,20	61,58	53,34	63,30
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	11,20	61,24	61,59	53,39	63,33
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	14,20	61,00	61,42	53,10	63,10
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	119221,63	404926,76	17,20	60,81	61,23	52,89	62,90
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	20,20	60,57	60,99	52,67	62,67
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	119221,79	404927,51	23,20	60,33	60,74	52,43	62,42
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	1,50	59,31	59,54	51,57	61,40
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	5,20	61,21	61,46	53,45	63,30
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	8,20	61,17	61,52	53,32	63,26
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	11,20	61,16	61,52	53,30	63,25
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	14,20	60,97	61,37	53,05	63,05
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	119223,30	404934,47	17,20	60,75	61,17	52,82	62,84
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	20,20	60,47	60,89	52,53	62,55
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	119223,37	404934,79	23,20	60,23	60,66	52,30	62,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	14,20	57,02	55,08	50,60	59,05
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	119234,54	404932,17	17,20	58,43	56,79	51,99	60,52
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	20,20	58,79	57,20	52,35	60,89
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	119234,48	404931,85	23,20	59,25	57,62	52,82	61,35
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	14,20	56,33	54,93	49,58	58,33
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	119238,78	404927,42	17,20	57,98	56,81	51,29	60,07
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	20,20	58,43	57,06	51,91	60,54
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	119238,46	404927,50	23,20	58,79	57,40	52,28	60,90
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	1,50	44,34	43,01	37,87	46,49
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	5,20	59,10	58,70	51,85	61,16
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	8,20	59,67	59,23	52,46	61,74
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	11,20	59,78	59,34	52,59	61,86
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	14,20	59,87	59,46	52,66	61,95
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	119215,69	404873,80	17,20	59,82	59,39	52,63	61,90
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	20,20	59,77	59,29	52,62	61,85
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	119215,85	404873,77	23,20	59,78	59,23	52,66	61,85
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	1,50	43,83	42,38	37,44	45,99
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	5,20	57,86	56,99	50,91	59,91
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	8,20	59,12	58,27	52,19	61,19
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	11,20	59,14	58,36	52,19	61,22
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	14,20	59,10	58,32	52,16	61,18
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,97	404871,35	17,20	59,24	58,49	52,27	61,32
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	20,20	59,33	58,56	52,38	61,41
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	23,20	59,36	58,54	52,44	61,44
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	26,20	59,34	58,46	52,44	61,41
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	29,20	59,49	58,53	52,62	61,55
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	119227,16	404871,31	32,20	59,51	58,51	52,66	61,57
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	1,50	43,68	41,70	37,52	45,83
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	5,20	58,39	56,30	51,96	60,39
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	8,20	59,43	57,49	52,98	61,45
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	11,20	59,61	57,72	53,19	61,65
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	14,20	60,03	58,08	53,63	62,07
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	119231,97	404865,92	17,20	60,15	58,18	53,77	62,20
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	20,20	60,34	58,33	53,97	62,38
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	23,20	60,51	58,46	54,16	62,55
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	26,20	60,64	58,56	54,31	62,69
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	29,20	60,90	58,79	54,57	62,94
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	119231,94	404865,77	32,20	61,04	58,91	54,73	63,09
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	1,50	43,41	41,41	37,26	45,56
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	5,20	58,12	56,01	51,68	60,11
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	8,20	59,15	57,18	52,71	61,17
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	11,20	59,37	57,44	52,95	61,41
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	14,20	59,86	57,87	53,47	61,90
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	119230,32	404858,24	17,20	59,99	57,98	53,61	62,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	20,20	60,14	58,11	53,79	62,19
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	23,20	60,34	58,29	54,00	62,39
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	26,20	60,53	58,45	54,20	62,58
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	29,20	60,81	58,69	54,50	62,86
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	119230,26	404858,00	32,20	60,98	58,83	54,67	63,02
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	1,50	43,07	41,11	36,88	45,21
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	5,20	57,96	55,81	51,53	59,95
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	8,20	58,81	56,79	52,38	60,82
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	11,20	59,01	57,06	52,61	61,05
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	14,20	59,49	57,47	53,10	61,52
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	119228,55	404850,05	17,20	59,66	57,63	53,29	61,70
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	20,20	59,85	57,79	53,50	61,89
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	23,20	60,08	58,02	53,75	62,13
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	26,20	60,31	58,22	53,98	62,36
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	29,20	60,68	58,54	54,37	62,73
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	119228,50	404849,82	32,20	60,82	58,67	54,51	62,86
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	1,50	42,94	40,97	36,78	45,09
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	5,20	57,89	55,70	51,46	59,87
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	8,20	58,49	56,42	52,06	60,49
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	11,20	58,51	56,53	52,10	60,54
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	14,20	58,97	56,96	52,59	61,01
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	119226,71	404841,53	17,20	59,20	57,16	52,83	61,24
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	20,20	59,39	57,33	53,04	61,43
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	23,20	59,69	57,62	53,35	61,74
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	26,20	59,92	57,83	53,59	61,97
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	29,20	60,29	58,16	53,97	62,33
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	119226,64	404841,20	32,20	60,45	58,29	54,14	62,49
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	1,50	42,11	40,71	35,55	44,20
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	5,20	56,61	56,24	49,34	58,68
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	8,20	57,52	57,21	50,22	59,59
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	11,20	57,80	57,45	50,54	59,88
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	14,20	58,16	57,67	50,98	60,23
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	119220,10	404839,30	17,20	58,29	57,74	51,13	60,35
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	20,20	58,38	57,79	51,24	60,43
B07.2_B	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	23,20	58,66	58,06	51,56	60,73
B07.2_C	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	26,20	58,78	58,13	51,71	60,84
B07.2_D	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	29,20	59,23	58,42	52,25	61,29
B07.2_E	Toetspunt gebouw B	119219,82	404839,36	32,20	59,26	58,40	52,32	61,32
B08.1_A	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	1,50	42,14	41,05	35,40	44,22
B08.1_B	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	5,20	58,07	58,16	50,53	60,18
B08.1_C	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	8,20	58,88	58,99	51,32	60,99
B08.1_D	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	11,20	59,12	59,20	51,59	61,23
B08.1_E	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	14,20	59,33	59,31	51,87	61,43
B08.1_F	Toetspunt gebouw B	119208,82	404841,76	17,20	59,39	59,32	51,96	61,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B08.2_A	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	20,20	59,49	59,40	52,09	61,59
B08.2_B	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	23,20	59,56	59,38	52,21	61,65
B08.2_C	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	26,20	59,60	59,35	52,30	61,69
B08.2_D	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	29,20	59,71	59,36	52,49	61,80
B08.2_E	Toetspunt gebouw B	119208,33	404841,87	32,20	59,80	59,34	52,66	61,89
B09.1_A	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	1,50	53,58	53,62	45,97	55,65
B09.1_B	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	5,20	61,27	61,70	53,43	63,39
B09.1_C	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	8,20	61,66	62,09	53,80	63,78
B09.1_D	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	11,20	61,71	62,13	53,86	63,83
B09.1_E	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	14,20	61,61	62,02	53,76	63,72
B09.1_F	Toetspunt gebouw B	119204,17	404846,27	17,20	61,42	61,84	53,58	63,54
B09.2_A	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	20,20	61,24	61,63	53,41	63,35
B09.2_B	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	23,20	61,03	61,40	53,22	63,14
B09.2_C	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	26,20	60,86	61,19	53,08	62,97
B09.2_D	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	29,20	60,67	60,96	52,91	62,77
B09.2_E	Toetspunt gebouw B	119204,23	404846,55	32,20	60,48	60,73	52,75	62,58
B10.1_A	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	1,50	54,76	54,92	47,11	56,85
B10.1_B	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	5,20	61,45	61,87	53,64	63,58
B10.1_C	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	8,20	61,76	62,18	53,93	63,88
B10.1_D	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	11,20	61,77	62,20	53,93	63,89
B10.1_E	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	14,20	61,65	62,07	53,81	63,77
B10.1_F	Toetspunt gebouw B	119206,01	404854,73	17,20	61,47	61,88	53,62	63,58
B10.2_A	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	20,20	61,25	61,64	53,42	63,36
B10.2_B	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	23,20	61,05	61,41	53,24	63,16
B10.2_C	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	26,20	60,89	61,21	53,12	63,00
B10.2_D	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	29,20	60,72	60,99	52,99	62,82
B10.2_E	Toetspunt gebouw B	119206,08	404855,07	32,20	60,56	60,78	52,87	62,66
B11.1_A	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	1,50	55,60	55,80	47,90	57,69
B11.1_B	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	5,20	61,60	61,99	53,79	63,72
B11.1_C	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	8,20	61,81	62,23	53,97	63,93
B11.1_D	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	11,20	61,79	62,21	53,94	63,91
B11.1_E	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	14,20	61,64	62,06	53,78	63,75
B11.1_F	Toetspunt gebouw B	119207,87	404863,29	17,20	61,44	61,86	53,59	63,56
B11.2_A	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	20,20	61,23	61,62	53,39	63,34
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	23,20	61,01	61,38	53,20	63,12
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	26,20	60,85	61,16	53,06	62,95
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	29,20	60,68	60,95	52,93	62,78
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	119207,90	404863,40	32,20	60,47	60,72	52,76	62,57
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	1,50	56,11	56,35	48,41	58,21
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	5,20	61,68	62,08	53,88	63,80
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	8,20	61,87	62,28	54,02	63,98
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	11,20	61,82	62,25	53,98	63,94
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	14,20	61,67	62,09	53,82	63,79
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	119209,49	404870,73	17,20	61,46	61,87	53,62	63,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	20,20	61,25	61,63	53,42	63,36
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	119209,51	404870,83	23,20	61,02	61,38	53,22	63,13
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	26,20	52,78	52,12	45,70	54,84
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	29,20	55,46	55,25	48,09	57,54
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	119214,05	404866,93	32,20	57,44	57,47	49,93	59,54
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	26,20	53,37	53,29	45,73	55,39
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	29,20	56,42	56,47	48,76	58,47
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	119220,60	404868,30	32,20	57,07	57,12	49,43	59,13
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	1,50	43,07	42,23	36,24	45,18
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	5,20	58,64	58,33	51,33	60,71
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	8,20	59,39	59,07	52,09	61,46
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	11,20	59,46	59,14	52,17	61,53
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	119198,39	404810,59	14,20	59,49	59,15	52,22	61,56
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	1,50	42,08	40,96	35,45	44,21
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	5,20	57,86	57,21	50,76	59,91
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	8,20	58,54	57,95	51,41	60,60
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	11,20	58,67	58,11	51,55	60,74
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	14,20	58,77	58,18	51,67	60,84
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	119207,61	404808,66	17,20	58,76	58,15	51,68	60,83
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	20,20	58,71	58,04	51,66	60,78
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	23,20	58,71	57,99	51,70	60,78
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	26,20	58,77	57,98	51,80	60,84
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	29,20	59,00	58,24	52,03	61,07
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	119207,92	404808,59	32,20	59,20	58,45	52,22	61,27
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	1,50	41,63	40,35	35,09	43,76
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	5,20	57,05	56,07	50,12	59,08
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	8,20	57,72	56,87	50,74	59,77
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	11,20	57,98	57,16	51,01	60,04
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	14,20	58,09	57,25	51,13	60,15
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	119217,83	404806,45	17,20	58,11	57,26	51,17	60,17
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	20,20	58,15	57,26	51,24	60,21
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	23,20	58,20	57,26	51,32	60,26
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	26,20	58,32	57,32	51,47	60,38
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	29,20	58,40	57,34	51,58	60,46
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	119218,12	404806,38	32,20	58,69	57,66	51,85	60,75
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	1,50	41,37	39,91	34,94	43,51
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	5,20	56,68	55,40	49,89	58,70
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	8,20	57,37	56,26	50,53	59,41
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	11,20	57,56	56,53	50,69	59,60
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	14,20	57,61	56,59	50,75	59,66
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,05	404804,45	17,20	57,66	56,61	50,81	59,71
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	20,20	57,72	56,64	50,90	59,77
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	23,20	57,80	56,68	51,00	59,85
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	26,20	57,92	56,74	51,15	59,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	29,20	58,01	56,79	51,27	60,06
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,21	404804,41	32,20	58,27	57,07	51,51	60,32
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	1,50	43,04	40,94	36,89	45,17
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	5,20	56,64	54,42	50,18	58,60
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	8,20	56,67	54,45	50,19	58,62
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	11,20	57,14	54,97	50,66	59,10
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	14,20	57,50	55,32	51,04	59,47
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	119230,44	404797,60	17,20	57,79	55,61	51,35	59,76
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	20,20	58,17	55,97	51,76	60,16
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	23,20	58,38	56,17	51,98	60,37
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	26,20	58,58	56,37	52,20	60,58
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	29,20	58,85	56,63	52,48	60,85
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	119230,36	404797,27	32,20	59,43	57,48	52,97	61,44
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	1,50	56,34	53,91	49,93	58,28
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	5,20	57,87	55,53	51,46	59,83
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	8,20	57,68	55,34	51,25	59,63
C06.1_D	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	11,20	58,07	55,76	51,65	60,03
C06.1_E	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	14,20	58,60	56,29	52,20	60,57
C06.1_F	Toetspunt gebouw C	119227,57	404784,40	17,20	58,85	56,54	52,45	60,82
C06.2_A	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	20,20	59,01	56,69	52,62	60,98
C06.2_B	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	23,20	59,22	56,90	52,84	61,20
C06.2_C	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	26,20	59,37	57,05	53,00	61,35
C06.2_D	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	29,20	59,57	57,26	53,22	61,56
C06.2_E	Toetspunt gebouw C	119227,64	404784,74	32,20	59,92	57,77	53,53	61,92
C07.1_A	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	1,50	59,69	58,85	52,70	61,73
C07.1_B	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	5,20	60,58	59,72	53,60	62,62
C07.1_C	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	8,20	60,80	59,90	53,81	62,83
C07.1_D	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	11,20	61,06	60,10	54,10	63,08
C07.1_E	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	14,20	61,36	60,33	54,44	63,38
C07.1_F	Toetspunt gebouw C	119221,70	404779,35	17,20	61,54	60,44	54,64	63,55
C07.2_A	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	20,20	61,68	60,53	54,82	63,70
C07.2_B	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	23,20	61,80	60,60	54,96	63,81
C07.2_C	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	26,20	61,88	60,65	55,07	63,90
C07.2_D	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	29,20	62,00	60,72	55,22	64,02
C07.2_E	Toetspunt gebouw C	119221,36	404779,43	32,20	62,15	60,83	55,39	64,17
C08.1_A	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	1,50	60,18	59,50	53,12	62,24
C08.1_B	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	5,20	60,93	60,25	53,86	62,99
C08.1_C	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	8,20	61,13	60,41	54,06	63,17
C08.1_D	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	11,20	61,37	60,58	54,33	63,41
C08.1_E	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	14,20	61,66	60,79	54,66	63,69
C08.1_F	Toetspunt gebouw C	119212,63	404781,34	17,20	61,80	60,87	54,83	63,83
C08.2_A	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	20,20	61,94	60,96	55,01	63,97
C08.2_B	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	23,20	62,04	60,99	55,13	64,06
C08.2_C	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	26,20	62,12	61,03	55,24	64,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C08.2_D	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	29,20	62,19	61,05	55,35	64,22
C08.2_E	Toetspunt gebouw C	119212,45	404781,38	32,20	62,28	61,09	55,48	64,31
C09.1_A	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	1,50	59,78	59,06	52,75	61,84
C09.1_B	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	5,20	61,32	60,94	54,10	63,40
C09.1_C	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	8,20	61,52	61,08	54,31	63,59
C09.1_D	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	11,20	61,68	61,19	54,48	63,74
C09.1_E	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	14,20	61,90	61,33	54,74	63,95
C09.1_F	Toetspunt gebouw C	119202,45	404783,57	17,20	61,99	61,36	54,87	64,04
C09.2_A	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	20,20	62,06	61,36	54,97	64,10
C09.2_B	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	23,20	62,14	61,37	55,09	64,18
C09.2_C	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	26,20	62,19	61,36	55,18	64,23
C09.2_D	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	29,20	62,23	61,34	55,27	64,27
C09.2_E	Toetspunt gebouw C	119202,29	404783,61	32,20	62,31	61,34	55,40	64,35
C10.1_A	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	1,50	59,10	58,09	52,22	61,15
C10.1_B	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	5,20	61,88	61,75	54,53	63,99
C10.1_C	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	8,20	62,10	61,91	54,73	64,18
C10.1_D	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	11,20	62,22	61,98	54,88	64,30
C10.1_E	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	14,20	62,40	62,07	55,10	64,47
C10.1_F	Toetspunt gebouw C	119193,13	404785,61	17,20	62,42	62,02	55,17	64,48
C10.2_A	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	20,20	62,40	61,95	55,18	64,46
C10.2_B	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	23,20	62,43	61,90	55,26	64,49
C10.2_C	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	26,20	62,44	61,83	55,32	64,49
C10.2_D	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	29,20	62,44	61,75	55,37	64,49
C10.2_E	Toetspunt gebouw C	119192,97	404785,65	32,20	62,47	61,70	55,46	64,52
C11.1_A	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	1,50	54,60	54,79	47,01	56,73
C11.1_B	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	5,20	61,62	62,22	53,70	63,78
C11.1_C	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	8,20	62,21	62,73	54,32	64,35
C11.1_D	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	11,20	62,22	62,73	54,32	64,35
C11.1_E	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	14,20	62,17	62,66	54,27	64,29
C11.1_F	Toetspunt gebouw C	119191,38	404792,54	17,20	61,99	62,49	54,08	64,11
C11.2_A	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	20,20	61,80	62,28	53,88	63,91
C11.2_B	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	23,20	61,60	62,07	53,70	63,72
C11.2_C	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	26,20	61,40	61,85	53,51	63,51
C11.2_D	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	29,20	61,18	61,61	53,31	63,29
C11.2_E	Toetspunt gebouw C	119191,46	404792,89	32,20	60,95	61,36	53,10	63,06
C12.1_A	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	1,50	53,41	53,42	45,92	55,51
C12.1_B	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	5,20	61,06	61,60	53,16	63,20
C12.1_C	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	8,20	62,01	62,44	54,18	64,14
C12.1_D	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	11,20	62,03	62,44	54,19	64,14
C12.1_E	Toetspunt gebouw C	119194,04	404804,79	14,20	61,97	62,37	54,14	64,08
C13.1_F	Toetspunt gebouw C	119196,10	404799,28	17,20	53,80	53,84	46,27	55,90
C13.2_A	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	20,20	58,04	58,38	50,28	60,16
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	23,20	58,66	59,01	50,88	60,77
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	26,20	58,67	58,98	50,92	60,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	29,20	58,49	58,77	50,77	60,60
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	119196,34	404799,23	32,20	58,33	58,56	50,65	60,44
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	119201,76	404803,27	17,20	53,14	52,58	45,92	55,17
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	20,20	58,46	58,61	50,81	60,55
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	23,20	59,58	59,80	51,87	61,67
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	26,20	59,48	59,65	51,80	61,57
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	29,20	59,44	59,61	51,78	61,53
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	119201,69	404802,94	32,20	59,32	59,45	51,68	61,41
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	1,50	56,00	54,41	49,54	58,09
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	5,20	60,08	58,27	53,59	62,11
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	8,20	59,50	57,79	52,98	61,54
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	11,20	59,52	57,82	53,01	61,56
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	14,20	59,56	57,84	53,06	61,60
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	119269,90	404802,93	17,20	59,57	57,81	53,08	61,61
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	20,20	59,70	57,92	53,23	61,74
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	23,20	59,64	57,80	53,19	61,68
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	26,20	59,73	57,87	53,29	61,77
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	29,20	59,96	58,06	53,53	62,00
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	32,20	59,99	58,07	53,57	62,03
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	119270,26	404802,85	35,20	60,04	58,11	53,61	62,07
D01.3_A	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	38,20	59,54	57,67	53,10	61,58
D01.3_B	Toetspunt gebouw D	119270,56	404802,79	41,20	59,44	57,57	52,99	61,47
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	1,50	59,12	57,58	52,63	61,21
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	5,20	61,07	59,36	54,57	63,12
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	8,20	60,58	58,92	54,07	62,63
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	11,20	60,57	58,89	54,07	62,62
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	14,20	60,38	58,67	53,89	62,43
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,81	404800,14	17,20	60,35	58,60	53,87	62,40
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	20,20	60,18	58,37	53,72	62,22
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	119283,02	404800,10	23,20	60,12	58,27	53,68	62,16
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	1,50	62,22	60,50	55,77	64,29
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	5,20	63,20	61,38	56,76	65,25
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	8,20	63,16	61,28	56,73	65,20
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	11,20	63,16	61,19	56,75	65,19
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	14,20	63,72	61,65	57,35	65,75
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	119288,89	404794,45	17,20	63,90	61,76	57,54	65,92
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	20,20	64,00	61,81	57,67	66,03
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	119288,85	404794,26	23,20	63,98	61,76	57,67	66,01
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	1,50	61,77	59,92	55,35	63,82
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	5,20	63,02	61,07	56,62	65,06
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	8,20	63,00	61,01	56,59	65,03
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	11,20	63,14	61,09	56,76	65,17
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	14,20	63,62	61,48	57,25	65,64
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	119286,72	404784,44	17,20	63,87	61,69	57,52	65,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	20,20	63,99	61,78	57,67	66,02
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	23,20	64,02	61,78	57,71	66,05
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	26,20	64,05	61,79	57,75	66,08
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	29,20	64,07	61,80	57,78	66,10
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	32,20	64,06	61,77	57,77	66,09
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	119286,69	404784,25	35,20	64,03	61,72	57,75	66,06
D04.3_A	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	38,20	63,97	61,66	57,70	66,00
D04.3_B	Toetspunt gebouw D	119286,64	404784,02	41,20	63,89	61,57	57,62	65,92
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	1,50	61,58	59,60	55,19	63,62
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	5,20	62,93	60,88	56,55	64,96
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	8,20	62,94	60,86	56,55	64,96
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	11,20	63,11	60,99	56,75	65,14
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	14,20	63,58	61,40	57,24	65,60
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	119284,68	404774,98	17,20	63,88	61,66	57,54	65,89
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	20,20	64,05	61,81	57,74	66,08
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	23,20	64,09	61,82	57,79	66,11
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	26,20	64,11	61,83	57,82	66,14
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	29,20	64,15	61,86	57,86	66,18
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	32,20	64,16	61,85	57,87	66,18
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	119284,65	404774,87	35,20	64,15	61,83	57,87	66,17
D05.3_A	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	38,20	64,07	61,75	57,80	66,10
D05.3_B	Toetspunt gebouw D	119284,62	404774,73	41,20	63,99	61,66	57,72	66,02
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	1,50	61,61	59,53	55,25	63,64
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	5,20	62,94	60,81	56,59	64,97
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	8,20	62,86	60,72	56,49	64,88
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	11,20	63,11	60,93	56,76	65,13
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	14,20	63,65	61,42	57,31	65,66
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	119282,67	404765,70	17,20	63,90	61,65	57,58	65,92
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	20,20	64,07	61,80	57,77	66,09
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	23,20	64,13	61,84	57,83	66,15
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	26,20	64,19	61,89	57,90	66,21
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	29,20	64,22	61,92	57,94	66,25
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	32,20	64,23	61,91	57,95	66,25
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	119282,64	404765,57	35,20	64,22	61,89	57,95	66,25
D06.3_A	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	38,20	64,17	61,84	57,90	66,20
D06.3_B	Toetspunt gebouw D	119282,60	404765,41	41,20	64,07	61,74	57,81	66,10
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	1,50	60,46	58,55	53,95	62,46
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	5,20	61,44	59,55	54,94	63,45
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	8,20	61,76	59,86	55,24	63,76
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	11,20	62,08	60,17	55,56	64,07
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	14,20	62,42	60,49	55,92	64,42
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	119274,27	404763,51	17,20	62,59	60,63	56,10	64,59
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	20,20	62,68	60,74	56,20	64,69
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	23,20	62,72	60,78	56,24	64,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	26,20	62,80	60,86	56,32	64,81
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	29,20	62,87	60,93	56,40	64,88
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	32,20	62,90	60,95	56,43	64,91
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	119274,12	404763,54	35,20	62,92	60,97	56,46	64,93
D07.3_A	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	38,20	62,99	61,03	56,53	65,00
D07.3_B	Toetspunt gebouw D	119273,90	404763,59	41,20	62,89	60,93	56,44	64,91
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	1,50	60,15	58,39	53,57	62,15
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	5,20	61,11	59,37	54,53	63,11
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	8,20	61,46	59,70	54,87	63,45
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	11,20	61,80	60,02	55,23	63,80
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	14,20	62,12	60,31	55,56	64,12
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	119261,88	404766,14	17,20	62,34	60,53	55,79	64,34
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	20,20	62,50	60,68	55,96	64,50
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	23,20	62,56	60,73	56,02	64,56
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	26,20	62,64	60,80	56,11	64,64
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	29,20	62,72	60,87	56,20	64,73
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	32,20	62,77	60,91	56,26	64,78
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	119261,70	404766,18	35,20	62,78	60,91	56,28	64,79
D08.3_A	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	38,20	62,73	60,86	56,24	64,75
D08.3_B	Toetspunt gebouw D	119261,45	404766,24	41,20	62,65	60,78	56,16	64,67
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	1,50	54,25	54,22	46,63	56,29
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	5,20	56,00	55,73	48,58	58,04
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	8,20	56,07	55,85	48,55	58,09
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	11,20	56,17	55,97	48,59	58,17
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	14,20	56,39	56,16	48,83	58,39
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	119256,19	404771,42	17,20	56,80	56,46	49,31	58,79
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	20,20	56,82	56,50	49,32	58,81
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	23,20	56,73	56,41	49,21	58,72
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	26,20	56,84	56,50	49,35	58,83
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	29,20	56,86	56,50	49,39	58,85
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	32,20	56,89	56,50	49,44	58,88
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	119256,22	404771,53	35,20	57,05	56,58	49,66	59,04
D09.3_A	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	38,20	56,28	56,06	48,69	58,27
D09.3_B	Toetspunt gebouw D	119256,24	404771,66	41,20	56,24	56,02	48,66	58,23
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	1,50	53,04	53,05	45,39	55,08
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	5,20	55,64	55,26	48,34	57,69
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	8,20	55,65	55,35	48,19	57,66
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	11,20	55,85	55,56	48,36	57,86
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	14,20	56,14	55,81	48,68	58,15
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	119258,29	404781,12	17,20	56,09	55,84	48,57	58,10
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	20,20	56,90	56,36	49,60	58,90
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	23,20	56,86	56,31	49,57	58,86
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	26,20	56,96	56,37	49,69	58,96
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	29,20	57,03	56,42	49,77	59,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 231123_Woningbouw Esdoornlaan_VL (cumulatie alle wegen na maatregel Esdoornlaan/Tilburgseweg)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	32,20	57,10	56,46	49,87	59,10
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	119258,31	404781,23	35,20	57,21	56,53	50,01	59,21
D10.3_A	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	38,20	55,89	55,67	48,34	57,90
D10.3_B	Toetspunt gebouw D	119258,35	404781,42	41,20	55,88	55,64	48,32	57,88
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	1,50	41,15	39,53	34,82	43,30
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	5,20	54,90	54,34	47,70	56,94
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	8,20	54,87	54,52	47,50	56,90
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	11,20	55,03	54,77	47,56	57,05
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	14,20	55,32	55,03	47,88	57,34
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	119260,28	404790,32	17,20	55,34	55,11	47,84	57,36
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	20,20	56,38	55,78	49,16	58,40
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	23,20	56,48	55,85	49,27	58,49
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	26,20	56,55	55,89	49,37	58,57
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	29,20	56,67	55,99	49,50	58,68
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	32,20	56,75	56,04	49,60	58,76
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	119260,30	404790,42	35,20	56,91	56,17	49,79	58,93
D11.3_A	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	38,20	55,83	55,48	48,41	57,84
D11.3_B	Toetspunt gebouw D	119260,34	404790,62	41,20	55,39	55,20	47,84	57,41
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	1,50	40,67	39,09	34,32	42,82
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	5,20	54,48	53,82	47,35	56,52
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	8,20	54,51	54,08	47,20	56,54
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	11,20	54,91	54,55	47,54	56,94
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	14,20	55,26	54,87	47,92	57,29
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	119262,21	404799,22	17,20	55,23	54,90	47,84	57,26
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	20,20	56,41	55,64	49,34	58,44
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	23,20	56,58	55,79	49,52	58,61
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	26,20	56,71	55,89	49,67	58,74
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	29,20	57,02	56,14	50,03	59,05
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	32,20	57,11	56,20	50,12	59,13
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	119262,23	404799,32	35,20	57,27	56,35	50,31	59,30
D12.3_A	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	38,20	56,42	55,75	49,30	58,46
D12.3_B	Toetspunt gebouw D	119262,28	404799,58	41,20	55,13	54,94	47,62	57,16
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	26,20	58,53	56,15	52,17	60,50
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	29,20	61,12	58,80	54,82	63,13
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	32,20	61,39	59,09	55,08	63,40
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	119275,98	404797,58	35,20	61,52	59,24	55,21	63,54
D13.3_A	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	38,20	61,54	59,28	55,24	63,57
D13.3_B	Toetspunt gebouw D	119275,94	404797,39	41,20	61,56	59,30	55,26	63,59
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	26,20	58,97	56,60	52,58	60,93
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	29,20	60,80	58,50	54,49	62,81
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	32,20	61,08	58,82	54,76	63,10
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	119281,38	404792,60	35,20	61,25	59,00	54,92	63,26
D14.3_A	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	38,20	61,37	59,18	55,03	63,39
D14.3_B	Toetspunt gebouw D	119281,81	404792,50	41,20	61,37	59,19	55,02	63,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Parkeren personenauto's

Antea Group

5.1 Mobiele bronnen personenauto's LAr,LT

Bijlage 5

Projectnummer 0486752

Model: 230918_Woningbouw Eindhoven II (Personenauto's parkeren)
aug-2023-rev00-WL - 0486752_BP Woningbouw Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Beschr.	Groep	ISO_H	Indef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(W)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(W)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lengte	Aant.puntbr	Lwr	Totaal
PAaH	Personenauto's noord - verkeersbewegingen	LAr, LT	0,75	Relatief	582	288	42	16,80	16,50	26,46	10	5,00	23,54	5		89,11
PAaZ	Personenauto's zuid - verkeersbewegingen	LAr, LT	0,75	Relatief	582	288	42	16,35	16,05	26,61	10	5,00	23,87	5		89,11

Antea Group

5.2 Puntbronnen personenauto's LMax

Bijlage 5

Projectnummer 0486752

Model: 230918_Woningbouw Edeboornlaan II (Personenauto's parkeren)
aug 2023 rev00-WL - 0486752_BP Woningbouw Edeboornlaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Beschr.	Groep	X	Y	Maasveld	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(W)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(W)	Lw Totaal	Lwr Totaal
PAmax	Personenauto's - maximaal geluidniveau	LMax	119259,85	484913,57	6,88	Relatief	6,75	Normale puntbron	8,88	368,88	--	--	--	199,88	199,88	199,88	89,11	99,11
PAmax	Personenauto's - maximaal geluidniveau	LMax	119289,39	484888,69	6,88	Relatief	6,75	Normale puntbron	8,88	368,88	--	--	--	199,88	199,88	199,88	89,11	99,11

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAr,LT
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	1,50	19,7	20,0	10,0	25,0	
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	5,27	20,7	21,0	11,1	26,0	
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	8,27	20,6	20,9	10,9	25,9	
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	11,27	20,4	20,7	10,8	25,7	
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	14,27	20,1	20,4	10,4	25,4	
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	17,27	19,8	20,1	10,1	25,1	
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119230,31	404937,16	20,27	19,6	19,9	9,9	24,9	
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119230,31	404937,16	23,27	19,5	19,8	9,9	24,8	
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	1,50	23,5	23,8	13,9	28,8	
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	5,27	23,5	23,8	13,9	28,8	
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	8,27	23,3	23,6	13,6	28,6	
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	11,27	23,2	23,5	13,5	28,5	
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	1,50	46,8	47,1	37,1	52,1	
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	5,27	46,3	46,6	36,7	51,6	
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	8,27	45,6	45,9	36,0	50,9	
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	11,27	44,8	45,1	35,2	50,1	
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	1,50	49,4	49,7	39,7	54,7	
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	5,27	48,6	48,9	39,0	53,9	
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	8,27	47,6	47,9	38,0	52,9	
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	11,27	46,5	46,8	36,8	51,8	
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	14,27	47,8	48,1	38,2	53,1	
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	17,27	46,7	47,0	37,1	52,0	
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119243,63	404921,76	20,27	43,3	43,6	33,6	48,6	
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119243,63	404921,76	23,27	42,4	42,7	32,7	47,7	
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	1,50	49,7	50,0	40,1	55,0	
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	5,27	49,0	49,3	39,3	54,3	
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	8,27	47,9	48,2	38,3	53,2	
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	11,27	46,8	47,1	37,1	52,1	
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	14,27	48,1	48,4	38,4	53,4	
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	17,27	47,0	47,3	37,3	52,3	
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119241,85	404913,54	20,27	43,4	43,7	33,8	48,7	
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119241,85	404913,54	23,27	42,5	42,8	32,8	47,8	
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	1,50	48,0	48,3	38,4	53,3	
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	5,27	47,4	47,7	37,8	52,7	
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	8,27	46,6	46,9	36,9	51,9	
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	11,27	45,6	45,9	36,0	50,9	
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	14,27	47,1	47,4	37,5	52,4	
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	17,27	46,2	46,5	36,5	51,5	
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119240,16	404905,74	20,27	42,8	43,1	33,1	48,1	
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119240,16	404905,74	23,27	42,0	42,3	32,3	47,3	
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	1,50	24,1	24,4	14,4	29,4	
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	5,27	28,2	28,5	18,6	33,5	
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	8,27	30,5	30,8	20,8	35,8	
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	11,27	32,1	32,4	22,5	37,4	
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	14,27	31,9	32,2	22,2	37,2	
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	17,27	32,2	32,5	22,5	37,5	
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119232,70	404903,42	20,27	32,6	32,9	23,0	37,9	
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119232,70	404903,42	23,27	32,8	33,1	23,1	38,1	
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	1,50	20,0	20,3	10,4	25,3	
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	5,27	26,4	26,7	16,7	31,7	
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	8,27	29,2	29,5	19,5	34,5	
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	11,27	31,3	31,6	21,6	36,6	
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	14,27	31,3	31,6	21,6	36,6	
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	17,27	31,7	32,0	22,0	37,0	
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119222,57	404906,35	20,27	32,0	32,3	22,4	37,3	
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119222,57	404906,35	23,27	32,1	32,4	22,4	37,4	
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	1,50	20,4	20,7	10,8	25,7	
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	5,27	21,6	21,9	11,9	26,9	
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	8,27	21,6	21,9	11,9	26,9	
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	11,27	21,7	22,0	12,1	27,0	
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	14,27	21,6	21,9	11,9	26,9	
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	17,27	21,3	21,6	11,7	26,6	
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119218,22	404911,02	20,27	21,2	21,5	11,6	26,5	
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119218,22	404911,02	23,27	21,3	21,6	11,6	26,6	
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	1,50	19,8	20,1	10,1	25,1	
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	5,27	20,9	21,2	11,2	26,2	
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	8,27	20,8	21,1	11,1	26,1	
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	11,27	20,7	21,0	11,0	26,0	
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	14,27	20,6	20,9	10,9	25,9	
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	17,27	20,3	20,6	10,7	25,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A10.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119219,86	404918,58	20,27	20,2	20,5	10,5	25,5	
A10.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119219,86	404918,58	23,27	20,3	20,6	10,6	25,6	
A11.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119221,63	404926,76	1,50	19,3	19,6	9,7	24,6	
A11.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119221,63	404926,76	5,27	20,5	20,8	10,9	25,8	
A11.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119221,63	404926,76	8,27	20,5	20,8	10,8	25,8	
A11.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119221,63	404926,76	11,27	20,4	20,7	10,8	25,7	
A11.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119221,63	404926,76	14,27	20,2	20,5	10,6	25,5	
A11.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119221,63	404926,76	17,27	20,1	20,4	10,4	25,4	
A11.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119221,79	404927,51	20,27	19,8	20,1	10,1	25,1	
A11.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119221,79	404927,51	23,27	19,9	20,2	10,2	25,2	
A12.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119223,30	404934,47	1,50	18,5	18,8	8,8	23,8	
A12.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119223,30	404934,47	5,27	19,8	20,1	10,2	25,1	
A12.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119223,30	404934,47	8,27	19,7	20,0	10,1	25,0	
A12.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119223,30	404934,47	11,27	19,6	19,9	9,9	24,9	
A12.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119223,30	404934,47	14,27	19,4	19,7	9,7	24,7	
A12.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119223,30	404934,47	17,27	19,1	19,4	9,4	24,4	
A12.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119223,37	404934,79	20,27	18,8	19,1	9,2	24,1	
A12.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119223,37	404934,79	23,27	18,7	19,0	9,0	24,0	
A13.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119234,54	404932,17	14,27	22,5	22,8	12,9	27,8	
A13.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119234,54	404932,17	17,27	22,8	23,1	13,2	28,1	
A13.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119234,48	404931,85	20,27	24,0	24,3	14,3	29,3	
A13.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119234,48	404931,85	23,27	26,7	27,0	17,0	32,0	
A14.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119238,78	404927,42	14,27	23,3	23,6	13,6	28,6	
A14.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119238,78	404927,42	17,27	22,6	22,9	13,0	27,9	
A14.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119238,46	404927,50	20,27	21,9	22,2	12,3	27,2	
A14.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119238,46	404927,50	23,27	21,5	21,8	11,8	26,8	
B01.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119215,69	404873,80	1,50	15,8	16,1	6,2	21,1	
B01.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119215,69	404873,80	5,27	27,2	27,5	17,6	32,5	
B01.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119215,69	404873,80	8,27	28,6	28,9	18,9	33,9	
B01.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119215,69	404873,80	11,27	31,0	31,3	21,4	36,3	
B01.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119215,69	404873,80	14,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
B01.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119215,69	404873,80	17,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
B01.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119215,85	404873,77	20,27	32,4	32,7	22,7	37,7	
B01.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119215,85	404873,77	23,27	31,9	32,2	22,2	37,2	
B02.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119226,97	404871,35	1,50	16,2	16,5	6,5	21,5	
B02.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119226,97	404871,35	5,27	29,0	29,3	19,4	34,3	
B02.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119226,97	404871,35	8,27	32,1	32,4	22,4	37,4	
B02.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119226,97	404871,35	11,27	34,0	34,3	24,4	39,3	
B02.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119226,97	404871,35	14,27	34,6	34,9	24,9	39,9	
B02.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119226,97	404871,35	17,27	34,6	34,9	24,9	39,9	
B02.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119227,16	404871,31	20,27	35,0	35,3	25,3	40,3	
B02.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119227,16	404871,31	23,27	34,4	34,7	24,7	39,7	
B02.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119227,16	404871,31	26,27	36,7	37,0	27,0	42,0	
B02.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119227,16	404871,31	29,27	36,5	36,8	26,9	41,8	
B02.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119227,16	404871,31	32,27	36,4	36,7	26,7	41,7	
B03.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119231,97	404865,92	1,50	16,7	17,0	7,0	22,0	
B03.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119231,97	404865,92	5,27	32,5	32,8	22,9	37,8	
B03.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119231,97	404865,92	8,27	36,0	36,3	26,3	41,3	
B03.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119231,97	404865,92	11,27	37,6	37,9	28,0	42,9	
B03.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119231,97	404865,92	14,27	38,5	38,8	28,8	43,8	
B03.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119231,97	404865,92	17,27	38,6	38,9	28,9	43,9	
B03.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119231,94	404865,77	20,27	38,8	39,1	29,2	44,1	
B03.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119231,94	404865,77	23,27	38,9	39,2	29,2	44,2	
B03.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119231,94	404865,77	26,27	36,6	36,9	27,0	41,9	
B03.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119231,94	404865,77	29,27	36,5	36,8	26,8	41,8	
B03.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119231,94	404865,77	32,27	36,4	36,7	26,7	41,7	
B04.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119230,32	404858,24	1,50	15,8	16,1	6,2	21,1	
B04.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119230,32	404858,24	5,27	32,7	33,0	23,0	38,0	
B04.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119230,32	404858,24	8,27	35,5	35,8	25,8	40,8	
B04.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119230,32	404858,24	11,27	37,3	37,6	27,6	42,6	
B04.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119230,32	404858,24	14,27	38,1	38,4	28,5	43,4	
B04.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119230,32	404858,24	17,27	38,2	38,5	28,6	43,5	
B04.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119230,26	404858,00	20,27	38,4	38,7	28,7	43,7	
B04.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119230,26	404858,00	23,27	38,3	38,6	28,7	43,6	
B04.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119230,26	404858,00	26,27	36,4	36,7	26,7	41,7	
B04.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119230,26	404858,00	29,27	36,3	36,6	26,6	41,6	
B04.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119230,26	404858,00	32,27	36,2	36,5	26,5	41,5	
B05.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119228,55	404850,05	1,50	15,6	15,9	5,9	20,9	
B05.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119228,55	404850,05	5,27	32,3	32,6	22,7	37,6	
B05.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119228,55	404850,05	8,27	35,0	35,3	25,4	40,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.3 Rekenresultaten personenauto's LAR,LT

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B05.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119228,55	404850,05	11,27	36,8	37,1	27,1	42,1	
B05.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119228,55	404850,05	14,27	37,7	38,0	28,0	43,0	
B05.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119228,55	404850,05	17,27	37,9	38,2	28,3	43,2	
B05.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119228,50	404849,82	20,27	38,2	38,5	28,6	43,5	
B05.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119228,50	404849,82	23,27	38,2	38,5	28,5	43,5	
B05.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119228,50	404849,82	26,27	36,1	36,4	26,5	41,4	
B05.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119228,50	404849,82	29,27	36,2	36,5	26,5	41,5	
B05.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119228,50	404849,82	32,27	36,1	36,4	26,4	41,4	
B06.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119226,71	404841,53	1,50	15,3	15,6	5,6	20,6	
B06.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119226,71	404841,53	5,27	32,0	32,3	22,4	37,3	
B06.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119226,71	404841,53	8,27	34,8	35,1	25,2	40,1	
B06.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119226,71	404841,53	11,27	36,5	36,8	26,8	41,8	
B06.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119226,71	404841,53	14,27	37,5	37,8	27,9	42,8	
B06.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119226,71	404841,53	17,27	37,8	38,1	28,1	43,1	
B06.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119226,64	404841,20	20,27	38,1	38,4	28,4	43,4	
B06.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119226,64	404841,20	23,27	38,2	38,5	28,5	43,5	
B06.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119226,64	404841,20	26,27	36,2	36,5	26,5	41,5	
B06.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119226,64	404841,20	29,27	36,1	36,4	26,4	41,4	
B06.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119226,64	404841,20	32,27	36,0	36,3	26,4	41,3	
B07.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119220,10	404839,30	1,50	14,7	15,0	5,0	20,0	
B07.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119220,10	404839,30	5,27	27,6	27,9	17,9	32,9	
B07.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119220,10	404839,30	8,27	31,7	32,0	22,0	37,0	
B07.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119220,10	404839,30	11,27	33,7	34,0	24,1	39,0	
B07.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119220,10	404839,30	14,27	34,9	35,2	25,2	40,2	
B07.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119220,10	404839,30	17,27	35,2	35,5	25,6	40,5	
B07.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119219,82	404839,36	20,27	35,3	35,6	25,6	40,6	
B07.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119219,82	404839,36	23,27	35,6	35,9	26,0	40,9	
B07.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119219,82	404839,36	26,27	34,1	34,4	24,4	39,4	
B07.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119219,82	404839,36	29,27	34,0	34,3	24,3	39,3	
B07.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119219,82	404839,36	32,27	33,9	34,2	24,3	39,2	
B08.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119208,82	404841,76	1,50	13,4	13,7	3,8	18,7	
B08.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119208,82	404841,76	5,27	25,0	25,3	15,3	30,3	
B08.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119208,82	404841,76	8,27	28,8	29,1	19,1	34,1	
B08.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119208,82	404841,76	11,27	31,6	31,9	21,9	36,9	
B08.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119208,82	404841,76	14,27	32,5	32,8	22,8	37,8	
B08.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119208,82	404841,76	17,27	33,2	33,5	23,6	38,5	
B08.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119208,33	404841,87	20,27	33,3	33,6	23,7	38,6	
B08.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119208,33	404841,87	23,27	33,5	33,8	23,8	38,8	
B08.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119208,33	404841,87	26,27	31,9	32,2	22,3	37,2	
B08.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119208,33	404841,87	29,27	32,0	32,3	22,3	37,3	
B08.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119208,33	404841,87	32,27	32,1	32,4	22,4	37,4	
B09.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119204,17	404846,27	1,50	14,2	14,5	4,5	19,5	
B09.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119204,17	404846,27	5,27	17,2	17,5	7,5	22,5	
B09.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119204,17	404846,27	8,27	18,8	19,1	9,2	24,1	
B09.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119204,17	404846,27	11,27	19,2	19,5	9,5	24,5	
B09.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119204,17	404846,27	14,27	19,7	20,0	10,1	25,0	
B09.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119204,17	404846,27	17,27	20,7	21,0	11,0	26,0	
B09.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119204,23	404846,55	20,27	21,1	21,4	11,4	26,4	
B09.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119204,23	404846,55	23,27	21,7	22,0	12,1	27,0	
B09.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119204,23	404846,55	26,27	22,0	22,3	12,3	27,3	
B09.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119204,23	404846,55	29,27	22,2	22,5	12,6	27,5	
B09.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119204,23	404846,55	32,27	22,8	23,1	13,1	28,1	
B10.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119206,01	404854,73	1,50	14,0	14,3	4,3	19,3	
B10.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119206,01	404854,73	5,27	16,9	17,2	7,2	22,2	
B10.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119206,01	404854,73	8,27	18,1	18,4	8,5	23,4	
B10.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119206,01	404854,73	11,27	18,1	18,4	8,5	23,4	
B10.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119206,01	404854,73	14,27	18,3	18,6	8,6	23,6	
B10.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119206,01	404854,73	17,27	18,9	19,2	9,2	24,2	
B10.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119206,08	404855,07	20,27	19,0	19,3	9,3	24,3	
B10.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119206,08	404855,07	23,27	19,6	19,9	9,9	24,9	
B10.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119206,08	404855,07	26,27	19,9	20,2	10,3	25,2	
B10.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119206,08	404855,07	29,27	20,4	20,7	10,8	25,7	
B10.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119206,08	404855,07	32,27	21,2	21,5	11,5	26,5	
B11.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119207,87	404863,29	1,50	14,4	14,7	4,8	19,7	
B11.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119207,87	404863,29	5,27	17,0	17,3	7,4	22,3	
B11.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119207,87	404863,29	8,27	18,1	18,4	8,4	23,4	
B11.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119207,87	404863,29	11,27	18,1	18,4	8,5	23,4	
B11.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119207,87	404863,29	14,27	18,0	18,3	8,4	23,3	
B11.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119207,87	404863,29	17,27	18,5	18,8	8,8	23,8	
B11.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	20,27	17,7	18,0	8,0	23,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	23,27	17,8	18,1	8,2	23,1	
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	26,27	18,1	18,4	8,4	23,4	
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	29,27	18,6	18,9	9,0	23,9	
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	32,27	18,7	19,0	9,1	24,0	
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	1,50	15,4	15,7	5,7	20,7	
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	5,27	18,0	18,3	8,4	23,3	
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	8,27	18,4	18,7	8,7	23,7	
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	11,27	18,6	18,9	9,0	23,9	
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	14,27	18,6	18,9	8,9	23,9	
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	17,27	18,3	18,6	8,6	23,6	
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119209,51	404870,83	20,27	18,1	18,4	8,4	23,4	
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119209,51	404870,83	23,27	18,3	18,6	8,7	23,6	
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119214,05	404866,93	26,27	22,1	22,4	12,5	27,4	
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119214,05	404866,93	29,27	31,6	31,9	21,9	36,9	
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119214,05	404866,93	32,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119220,60	404868,30	26,27	17,6	17,9	8,0	22,9	
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119220,60	404868,30	29,27	17,7	18,0	8,0	23,0	
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119220,60	404868,30	32,27	18,3	18,6	8,6	23,6	
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	1,50	9,2	9,5	-0,5	14,5	
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	5,27	24,9	25,2	15,3	30,2	
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	8,27	27,4	27,7	17,7	32,7	
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	11,27	29,2	29,5	19,6	34,5	
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	14,27	29,9	30,2	20,2	35,2	
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	1,50	12,1	12,4	2,4	17,4	
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	5,27	28,0	28,3	18,4	33,3	
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	8,27	30,9	31,2	21,2	36,2	
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	11,27	32,8	33,1	23,1	38,1	
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	14,27	33,4	33,7	23,7	38,7	
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	17,27	31,6	31,9	21,9	36,9	
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	20,27	31,6	31,9	21,9	36,9	
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	23,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	26,27	32,0	32,3	22,3	37,3	
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	29,27	32,1	32,4	22,5	37,4	
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	32,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	1,50	13,1	13,4	3,5	18,4	
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	5,27	30,3	30,6	20,7	35,6	
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	8,27	33,1	33,4	23,4	38,4	
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	11,27	34,2	34,5	24,6	39,5	
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	14,27	35,3	35,6	25,7	40,6	
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	17,27	33,3	33,6	23,7	38,6	
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	20,27	33,6	33,9	23,9	38,9	
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	23,27	33,9	34,2	24,2	39,2	
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	26,27	33,9	34,2	24,3	39,2	
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	29,27	33,8	34,1	24,1	39,1	
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	32,27	33,5	33,8	23,8	38,8	
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	1,50	14,8	15,1	5,1	20,1	
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	5,27	31,4	31,7	21,7	36,7	
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	8,27	34,5	34,8	24,8	39,8	
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	11,27	36,0	36,3	26,4	41,3	
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	14,27	36,6	36,9	26,9	41,9	
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	17,27	34,7	35,0	25,0	40,0	
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	20,27	34,9	35,2	25,2	40,2	
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	23,27	34,9	35,2	25,2	40,2	
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	26,27	34,8	35,1	25,2	40,1	
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	29,27	34,7	35,0	25,0	40,0	
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	32,27	34,5	34,8	24,9	39,8	
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	1,50	15,8	16,1	6,2	21,1	
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	5,27	31,4	31,7	21,7	36,7	
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	8,27	32,2	32,5	22,5	37,5	
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	11,27	32,6	32,9	22,9	37,9	
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	14,27	33,3	33,6	23,6	38,6	
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	17,27	32,1	32,4	22,5	37,4	
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	20,27	31,9	32,2	22,2	37,2	
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	23,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	26,27	31,8	32,1	22,1	37,1	
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	29,27	31,5	31,8	21,9	36,8	
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	32,27	31,4	31,7	21,7	36,7	
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119227,57	404784,40	1,50	20,0	20,3	10,3	25,3	
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119227,57	404784,40	5,27	25,3	25,6	15,6	30,6	
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119227,57	404784,40	8,27	25,4	25,7	15,8	30,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.3 Rekenresultaten personenauto's LAR,LT

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C06.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119227,57	404784,40	11,27	26,1	26,4	16,4	31,4
C06.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119227,57	404784,40	14,27	26,4	26,7	16,7	31,7
C06.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119227,57	404784,40	17,27	25,0	25,3	15,4	30,3
C06.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	20,27	25,2	25,5	15,6	30,5
C06.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	23,27	25,3	25,6	15,7	30,6
C06.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	26,27	25,5	25,8	15,9	30,8
C06.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	29,27	26,1	26,4	16,4	31,4
C06.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	32,27	26,1	26,4	16,4	31,4
C07.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	1,50	12,5	12,8	2,8	17,8
C07.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	5,27	13,4	13,7	3,7	18,7
C07.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	8,27	13,8	14,1	4,1	19,1
C07.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	11,27	13,8	14,1	4,2	19,1
C07.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	14,27	13,6	13,9	3,9	18,9
C07.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	17,27	13,4	13,7	3,8	18,7
C07.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	20,27	12,8	13,1	3,1	18,1
C07.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	23,27	11,9	12,2	2,3	17,2
C07.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	26,27	11,6	11,9	1,9	16,9
C07.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	29,27	11,4	11,7	1,7	16,7
C07.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	32,27	11,9	12,2	2,2	17,2
C08.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	1,50	11,1	11,4	1,4	16,4
C08.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	5,27	11,8	12,1	2,2	17,1
C08.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	8,27	12,4	12,7	2,8	17,7
C08.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	11,27	11,2	11,5	1,5	16,5
C08.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	14,27	10,5	10,8	0,8	15,8
C08.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	17,27	9,9	10,2	0,3	15,2
C08.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	20,27	9,7	10,0	0,0	15,0
C08.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	23,27	9,1	9,4	-0,5	14,4
C08.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	26,27	8,9	9,2	-0,8	14,2
C08.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	29,27	9,4	9,7	-0,3	14,7
C08.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	32,27	10,2	10,5	0,6	15,5
C09.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	1,50	11,2	11,5	1,6	16,5
C09.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	5,27	11,0	11,3	1,3	16,3
C09.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	8,27	11,4	11,7	1,8	16,7
C09.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	11,27	11,1	11,4	1,4	16,4
C09.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	14,27	10,8	11,1	1,1	16,1
C09.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	17,27	10,6	10,9	0,9	15,9
C09.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	20,27	10,4	10,7	0,7	15,7
C09.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	23,27	9,9	10,2	0,3	15,2
C09.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	26,27	9,9	10,2	0,2	15,2
C09.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	29,27	10,0	10,3	0,3	15,3
C09.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	32,27	10,1	10,4	0,4	15,4
C10.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	1,50	11,5	11,8	1,8	16,8
C10.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	5,27	11,7	12,0	2,1	17,0
C10.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	8,27	12,8	13,1	3,2	18,1
C10.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	11,27	12,5	12,8	2,9	17,8
C10.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	14,27	12,2	12,5	2,6	17,5
C10.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	17,27	11,4	11,7	1,8	16,7
C10.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	20,27	11,2	11,5	1,6	16,5
C10.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	23,27	10,5	10,8	0,9	15,8
C10.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	26,27	10,5	10,8	0,9	15,8
C10.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	29,27	10,3	10,6	0,7	15,6
C10.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	32,27	10,2	10,5	0,6	15,5
C11.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	1,50	10,9	11,2	1,3	16,2
C11.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	5,27	15,4	15,7	5,7	20,7
C11.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	8,27	16,5	16,8	6,8	21,8
C11.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	11,27	17,3	17,6	7,6	22,6
C11.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	14,27	18,0	18,3	8,3	23,3
C11.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	17,27	18,7	19,0	9,0	24,0
C11.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	20,27	19,4	19,7	9,7	24,7
C11.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	23,27	20,4	20,7	10,7	25,7
C11.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	26,27	21,3	21,6	11,7	26,6
C11.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	29,27	21,5	21,8	11,9	26,8
C11.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	32,27	22,0	22,3	12,4	27,3
C12.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	1,50	12,3	12,6	2,7	17,6
C12.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	5,27	15,0	15,3	5,4	20,3
C12.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	8,27	16,6	16,9	7,0	21,9
C12.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	11,27	17,7	18,0	8,1	23,0
C12.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	14,27	18,6	18,9	8,9	23,9
C13.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119196,10	404799,28	17,27	19,9	20,2	10,2	25,2
C13.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119196,34	404799,23	20,27	20,4	20,7	10,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAr,LT
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	23,27	21,1	21,4	11,4	26,4	
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	26,27	21,3	21,6	11,7	26,6	
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	29,27	21,6	21,9	11,9	26,9	
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	32,27	22,2	22,5	12,5	27,5	
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119201,76	404803,27	17,27	19,3	19,6	9,6	24,6	
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	20,27	19,8	20,1	10,2	25,1	
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	23,27	20,5	20,8	10,9	25,8	
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	26,27	20,9	21,2	11,2	26,2	
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	29,27	21,1	21,4	11,4	26,4	
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	32,27	21,4	21,7	11,7	26,7	
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	1,50	51,8	52,1	42,1	57,1	
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	5,27	51,0	51,3	41,3	56,3	
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	8,27	49,9	50,2	40,3	55,2	
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	11,27	48,8	49,1	39,1	54,1	
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	14,27	47,7	48,0	38,0	53,0	
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	17,27	46,6	46,9	37,0	51,9	
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	20,27	45,7	46,0	36,1	51,0	
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	23,27	44,9	45,2	35,2	50,2	
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	26,27	41,5	41,8	31,9	46,8	
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	29,27	40,8	41,1	31,2	46,1	
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	32,27	40,1	40,4	30,5	45,4	
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	35,27	39,5	39,8	29,8	44,8	
D01_A	Toetspunt gebouw D	--	119270,56	404802,79	38,27	38,9	39,2	29,3	44,2	
D01_B	Toetspunt gebouw D	--	119270,56	404802,79	41,27	38,4	38,7	28,7	43,7	
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	1,50	51,2	51,5	41,5	56,5	
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	5,27	50,3	50,6	40,6	55,6	
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	8,27	49,0	49,3	39,4	54,3	
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	11,27	47,7	48,0	38,0	53,0	
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	14,27	46,3	46,6	36,7	51,6	
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	17,27	45,0	45,3	35,4	50,3	
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119283,02	404800,10	20,27	43,9	44,2	34,3	49,2	
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119283,02	404800,10	23,27	43,0	43,3	33,3	48,3	
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	1,50	43,2	43,5	33,5	48,5	
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	5,27	42,7	43,0	33,0	48,0	
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	8,27	42,0	42,3	32,3	47,3	
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	11,27	40,8	41,1	31,2	46,1	
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	14,27	38,8	39,1	29,1	44,1	
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	17,27	37,7	38,0	28,1	43,0	
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119288,85	404794,26	20,27	36,7	37,0	27,0	42,0	
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119288,85	404794,26	23,27	35,8	36,1	26,1	41,1	
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	1,50	37,0	37,3	27,4	42,3	
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	5,27	36,9	37,2	27,3	42,2	
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	8,27	36,6	36,9	27,0	41,9	
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	11,27	36,2	36,5	26,5	41,5	
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	14,27	35,6	35,9	25,9	40,9	
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	17,27	35,0	35,3	25,4	40,3	
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	20,27	34,4	34,7	24,8	39,7	
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	23,27	33,8	34,1	24,2	39,1	
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	26,27	33,2	33,5	23,6	38,5	
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	29,27	34,8	35,1	25,2	40,1	
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	32,27	34,3	34,6	24,6	39,6	
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	35,27	33,7	34,0	24,1	39,0	
D04_A	Toetspunt gebouw D	--	119286,64	404784,02	38,27	31,0	31,3	21,4	36,3	
D04_B	Toetspunt gebouw D	--	119286,64	404784,02	41,27	30,5	30,8	20,9	35,8	
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	1,50	32,6	32,9	22,9	37,9	
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	5,27	34,6	34,9	24,9	39,9	
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	8,27	33,8	34,1	24,2	39,1	
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	11,27	33,4	33,7	23,7	38,7	
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	14,27	33,1	33,4	23,4	38,4	
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	17,27	32,7	33,0	23,1	38,0	
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	20,27	32,4	32,7	22,7	37,7	
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	23,27	32,0	32,3	22,3	37,3	
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	26,27	31,6	31,9	21,9	36,9	
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	29,27	33,3	33,6	23,7	38,6	
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	32,27	32,9	33,2	23,3	38,2	
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	35,27	32,5	32,8	22,9	37,8	
D05_A	Toetspunt gebouw D	--	119284,62	404774,73	38,27	29,9	30,2	20,3	35,2	
D05_B	Toetspunt gebouw D	--	119284,62	404774,73	41,27	29,5	29,8	19,9	34,8	
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	1,50	30,8	31,1	21,1	36,1	
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	5,27	33,5	33,8	23,9	38,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.3 Rekenresultaten personenauto's LAr,LT

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAr,LT
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D06.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	8,27	32,4	32,7	22,7	37,7	
D06.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	11,27	31,9	32,2	22,2	37,2	
D06.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	14,27	30,9	31,2	21,2	36,2	
D06.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	17,27	30,7	31,0	21,0	36,0	
D06.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119282,64	404765,57	20,27	30,4	30,7	20,8	35,7	
D06.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119282,64	404765,57	23,27	30,2	30,5	20,5	35,5	
D06.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119282,64	404765,57	26,27	29,9	30,2	20,2	35,2	
D06.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119282,64	404765,57	29,27	31,5	31,8	21,8	36,8	
D06.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119282,64	404765,57	32,27	31,1	31,4	21,5	36,4	
D06.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119282,64	404765,57	35,27	30,8	31,1	21,2	36,1	
D06_A	Toetspunt gebouw D	--	119282,60	404765,41	38,27	28,6	28,9	19,0	33,9	
D06_B	Toetspunt gebouw D	--	119282,60	404765,41	41,27	28,3	28,6	18,7	33,6	
D07.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119274,27	404763,51	1,50	10,6	10,9	0,9	15,9	
D07.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119274,27	404763,51	5,27	9,4	9,7	-0,3	14,7	
D07.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119274,27	404763,51	8,27	8,6	8,9	-1,1	13,9	
D07.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119274,27	404763,51	11,27	8,9	9,2	-0,8	14,2	
D07.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119274,27	404763,51	14,27	8,9	9,2	-0,7	14,2	
D07.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119274,27	404763,51	17,27	7,9	8,2	-1,8	13,2	
D07.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119274,12	404763,54	20,27	7,7	8,0	-2,0	13,0	
D07.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119274,12	404763,54	23,27	6,9	7,2	-2,8	12,2	
D07.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119274,12	404763,54	26,27	6,8	7,1	-2,9	12,1	
D07.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119274,12	404763,54	29,27	6,8	7,1	-2,9	12,1	
D07.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119274,12	404763,54	32,27	7,5	7,8	-2,2	12,8	
D07.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119274,12	404763,54	35,27	8,5	8,8	-1,2	13,8	
D07_A	Toetspunt gebouw D	--	119273,90	404763,59	38,27	8,9	9,2	-0,8	14,2	
D07_B	Toetspunt gebouw D	--	119273,90	404763,59	41,27	9,4	9,7	-0,3	14,7	
D08.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119261,88	404766,14	1,50	9,8	10,1	0,1	15,1	
D08.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119261,88	404766,14	5,27	10,3	10,6	0,6	15,6	
D08.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119261,88	404766,14	8,27	8,4	8,7	-1,3	13,7	
D08.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119261,88	404766,14	11,27	8,6	8,9	-1,0	13,9	
D08.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119261,88	404766,14	14,27	8,4	8,7	-1,3	13,7	
D08.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119261,88	404766,14	17,27	8,0	8,3	-1,7	13,3	
D08.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119261,70	404766,18	20,27	7,1	7,4	-2,6	12,4	
D08.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119261,70	404766,18	23,27	6,9	7,2	-2,8	12,2	
D08.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119261,70	404766,18	26,27	6,7	7,0	-3,0	12,0	
D08.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119261,70	404766,18	29,27	9,7	10,0	0,1	15,0	
D08.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119261,70	404766,18	32,27	9,9	10,2	0,2	15,2	
D08.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119261,70	404766,18	35,27	9,7	10,0	0,1	15,0	
D08_A	Toetspunt gebouw D	--	119261,45	404766,24	38,27	9,9	10,2	0,3	15,2	
D08_B	Toetspunt gebouw D	--	119261,45	404766,24	41,27	10,7	11,0	1,0	16,0	
D09.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119256,19	404771,42	1,50	15,2	15,5	5,6	20,5	
D09.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119256,19	404771,42	5,27	20,2	20,5	10,5	25,5	
D09.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119256,19	404771,42	8,27	21,4	21,7	11,7	26,7	
D09.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119256,19	404771,42	11,27	22,2	22,5	12,5	27,5	
D09.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119256,19	404771,42	14,27	23,5	23,8	13,8	28,8	
D09.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119256,19	404771,42	17,27	25,0	25,3	15,4	30,3	
D09.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119256,22	404771,53	20,27	25,9	26,2	16,2	31,2	
D09.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119256,22	404771,53	23,27	26,8	27,1	17,1	32,1	
D09.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119256,22	404771,53	26,27	26,3	26,6	16,7	31,6	
D09.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119256,22	404771,53	29,27	26,9	27,2	17,3	32,2	
D09.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119256,22	404771,53	32,27	27,1	27,4	17,5	32,4	
D09.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119256,22	404771,53	35,27	27,2	27,5	17,5	32,5	
D09_A	Toetspunt gebouw D	--	119256,24	404771,66	38,27	27,3	27,6	17,6	32,6	
D09_B	Toetspunt gebouw D	--	119256,24	404771,66	41,27	27,3	27,6	17,7	32,6	
D10.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119258,29	404781,12	1,50	18,7	19,0	9,1	24,0	
D10.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119258,29	404781,12	5,27	23,8	24,1	14,1	29,1	
D10.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119258,29	404781,12	8,27	24,7	25,0	15,0	30,0	
D10.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119258,29	404781,12	11,27	25,4	25,7	15,7	30,7	
D10.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119258,29	404781,12	14,27	26,7	27,0	17,0	32,0	
D10.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119258,29	404781,12	17,27	28,3	28,6	18,6	33,6	
D10.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119258,31	404781,23	20,27	29,0	29,3	19,3	34,3	
D10.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119258,31	404781,23	23,27	29,3	29,6	19,6	34,6	
D10.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119258,31	404781,23	26,27	28,9	29,2	19,3	34,2	
D10.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119258,31	404781,23	29,27	29,4	29,7	19,7	34,7	
D10.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119258,31	404781,23	32,27	29,4	29,7	19,7	34,7	
D10.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119258,31	404781,23	35,27	29,3	29,6	19,7	34,6	
D10_A	Toetspunt gebouw D	--	119258,35	404781,42	38,27	29,4	29,7	19,7	34,7	
D10_B	Toetspunt gebouw D	--	119258,35	404781,42	41,27	29,3	29,6	19,7	34,6	
D11.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119260,28	404790,32	1,50	21,1	21,4	11,4	26,4	
D11.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119260,28	404790,32	5,27	23,3	23,6	13,6	28,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAr,LT
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D11.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119260,28	404790,32	8,27	23,7	24,0	14,1	29,0	
D11.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119260,28	404790,32	11,27	24,6	24,9	14,9	29,9	
D11.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119260,28	404790,32	14,27	25,8	26,1	16,1	31,1	
D11.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119260,28	404790,32	17,27	26,6	26,9	16,9	31,9	
D11.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119260,30	404790,42	20,27	27,4	27,7	17,7	32,7	
D11.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119260,30	404790,42	23,27	27,6	27,9	17,9	32,9	
D11.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119260,30	404790,42	26,27	25,9	26,2	16,3	31,2	
D11.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119260,30	404790,42	29,27	26,2	26,5	16,5	31,5	
D11.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119260,30	404790,42	32,27	26,2	26,5	16,5	31,5	
D11.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119260,30	404790,42	35,27	26,3	26,6	16,6	31,6	
D11.A	Toetspunt gebouw D	--	119260,34	404790,62	38,27	26,3	26,6	16,7	31,6	
D11.B	Toetspunt gebouw D	--	119260,34	404790,62	41,27	26,7	27,0	17,1	32,0	
D12.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119262,21	404799,22	1,50	24,4	24,7	14,7	29,7	
D12.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119262,21	404799,22	5,27	25,5	25,8	15,8	30,8	
D12.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119262,21	404799,22	8,27	25,8	26,1	16,1	31,1	
D12.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119262,21	404799,22	11,27	26,7	27,0	17,0	32,0	
D12.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119262,21	404799,22	14,27	27,8	28,1	18,2	33,1	
D12.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119262,21	404799,22	17,27	28,5	28,8	18,9	33,8	
D12.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119262,23	404799,32	20,27	28,9	29,2	19,3	34,2	
D12.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119262,23	404799,32	23,27	29,2	29,5	19,6	34,5	
D12.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119262,23	404799,32	26,27	27,9	28,2	18,2	33,2	
D12.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119262,23	404799,32	29,27	27,9	28,2	18,2	33,2	
D12.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119262,23	404799,32	32,27	28,0	28,3	18,3	33,3	
D12.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119262,23	404799,32	35,27	28,0	28,3	18,3	33,3	
D12.A	Toetspunt gebouw D	--	119262,28	404799,58	38,27	28,0	28,3	18,3	33,3	
D12.B	Toetspunt gebouw D	--	119262,28	404799,58	41,27	28,1	28,4	18,4	33,4	
D13.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119275,98	404797,58	26,27	23,1	23,4	13,5	28,4	
D13.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119275,98	404797,58	29,27	25,0	25,3	15,4	30,3	
D13.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119275,98	404797,58	32,27	28,6	28,9	18,9	33,9	
D13.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119275,98	404797,58	35,27	32,1	32,4	22,4	37,4	
D13.A	Toetspunt gebouw D	--	119275,94	404797,39	38,27	33,2	33,5	23,6	38,5	
D13.B	Toetspunt gebouw D	--	119275,94	404797,39	41,27	36,4	36,7	26,7	41,7	
D14.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119281,38	404792,60	26,27	26,2	26,5	16,5	31,5	
D14.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119281,38	404792,60	29,27	28,5	28,8	18,9	33,8	
D14.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119281,38	404792,60	32,27	28,8	29,1	19,1	34,1	
D14.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119281,38	404792,60	35,27	29,2	29,5	19,5	34,5	
D14.A	Toetspunt gebouw D	--	119281,81	404792,50	38,27	29,9	30,2	20,3	35,2	
D14.B	Toetspunt gebouw D	--	119281,81	404792,50	41,27	30,9	31,2	21,2	36,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A01.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	1,50	39,0	39,0	39,0
A01.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	5,27	40,2	40,2	40,2
A01.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	8,27	40,0	40,0	40,0
A01.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	11,27	39,7	39,7	39,7
A01.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	14,27	39,4	39,4	39,4
A01.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119230,07	404937,21	17,27	39,1	39,1	39,1
A01.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119230,31	404937,16	20,27	38,8	38,8	38,8
A01.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119230,31	404937,16	23,27	38,5	38,5	38,5
A02.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	1,50	42,7	42,7	42,7
A02.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	5,27	42,7	42,7	42,7
A02.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	8,27	42,4	42,4	42,4
A02.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119240,05	404934,33	11,27	42,2	42,2	42,2
A03.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	1,50	65,4	65,4	65,4
A03.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	5,27	65,1	65,1	65,1
A03.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	8,27	64,6	64,6	64,6
A03.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119245,37	404929,80	11,27	64,0	64,0	64,0
A04.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	1,50	69,2	69,2	69,2
A04.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	5,27	68,5	68,5	68,5
A04.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	8,27	67,5	67,5	67,5
A04.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	11,27	66,4	66,4	66,4
A04.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	14,27	67,7	67,7	67,7
A04.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119243,69	404922,05	17,27	66,6	66,6	66,6
A04.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119243,63	404921,76	20,27	63,1	63,1	63,1
A04.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119243,63	404921,76	23,27	62,1	62,1	62,1
A05.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	1,50	71,1	71,1	71,1
A05.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	5,27	70,1	70,1	70,1
A05.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	8,27	68,8	68,8	68,8
A05.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	11,27	67,3	67,3	67,3
A05.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	14,27	68,4	68,4	68,4
A05.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119241,90	404913,75	17,27	67,1	67,1	67,1
A05.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119241,85	404913,54	20,27	63,4	63,4	63,4
A05.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119241,85	404913,54	23,27	62,4	62,4	62,4
A06.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	1,50	67,8	67,8	67,8
A06.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	5,27	67,3	67,3	67,3
A06.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	8,27	66,5	66,5	66,5
A06.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	11,27	65,6	65,6	65,6
A06.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	14,27	67,1	67,1	67,1
A06.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119240,22	404905,99	17,27	66,1	66,1	66,1
A06.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119240,16	404905,74	20,27	62,6	62,6	62,6
A06.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119240,16	404905,74	23,27	61,7	61,7	61,7
A07.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	1,50	44,0	44,0	44,0
A07.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	5,27	45,1	45,1	45,1
A07.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	8,27	45,2	45,2	45,2
A07.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	11,27	47,1	47,1	47,1
A07.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	14,27	48,5	48,5	48,5
A07.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119233,05	404903,34	17,27	50,7	50,7	50,7
A07.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119232,70	404903,42	20,27	50,9	50,9	50,9
A07.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119232,70	404903,42	23,27	51,1	51,1	51,1
A08.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	1,50	39,8	39,8	39,8
A08.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	5,27	43,0	43,0	43,0
A08.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	8,27	43,4	43,4	43,4
A08.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	11,27	45,4	45,4	45,4
A08.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	14,27	45,5	45,5	45,5
A08.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119222,87	404906,28	17,27	48,5	48,5	48,5
A08.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119222,57	404906,35	20,27	50,1	50,1	50,1
A08.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119222,57	404906,35	23,27	50,2	50,2	50,2
A09.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	1,50	40,7	40,7	40,7
A09.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	5,27	41,9	41,9	41,9
A09.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	8,27	41,8	41,8	41,8
A09.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	11,27	41,5	41,5	41,5
A09.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	14,27	41,2	41,2	41,2
A09.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119218,16	404910,76	17,27	40,6	40,6	40,6
A09.2_A	Toetspunt gebouw A	--	119218,22	404911,02	20,27	40,0	40,0	40,0
A09.2_B	Toetspunt gebouw A	--	119218,22	404911,02	23,27	41,1	41,1	41,1
A10.1_A	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	1,50	39,7	39,7	39,7
A10.1_B	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	5,27	40,9	40,9	40,9
A10.1_C	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	8,27	40,7	40,7	40,7
A10.1_D	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	11,27	40,4	40,4	40,4
A10.1_E	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	14,27	40,1	40,1	40,1
A10.1_F	Toetspunt gebouw A	--	119219,77	404918,19	17,27	39,6	39,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.4 Rekenresultaten personenauto's LAmx

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A10.2_A	Toetspunt	gebouw A	--	119219,86	404918,58	20,27	39,3	39,3	39,3
A10.2_B	Toetspunt	gebouw A	--	119219,86	404918,58	23,27	39,8	39,8	39,8
A11.1_A	Toetspunt	gebouw A	--	119221,63	404926,76	1,50	39,1	39,1	39,1
A11.1_B	Toetspunt	gebouw A	--	119221,63	404926,76	5,27	40,3	40,3	40,3
A11.1_C	Toetspunt	gebouw A	--	119221,63	404926,76	8,27	40,2	40,2	40,2
A11.1_D	Toetspunt	gebouw A	--	119221,63	404926,76	11,27	39,9	39,9	39,9
A11.1_E	Toetspunt	gebouw A	--	119221,63	404926,76	14,27	39,5	39,5	39,5
A11.1_F	Toetspunt	gebouw A	--	119221,63	404926,76	17,27	39,2	39,2	39,2
A11.2_A	Toetspunt	gebouw A	--	119221,79	404927,51	20,27	38,8	38,8	38,8
A11.2_B	Toetspunt	gebouw A	--	119221,79	404927,51	23,27	38,6	38,6	38,6
A12.1_A	Toetspunt	gebouw A	--	119223,30	404934,47	1,50	38,1	38,1	38,1
A12.1_B	Toetspunt	gebouw A	--	119223,30	404934,47	5,27	39,6	39,6	39,6
A12.1_C	Toetspunt	gebouw A	--	119223,30	404934,47	8,27	39,4	39,4	39,4
A12.1_D	Toetspunt	gebouw A	--	119223,30	404934,47	11,27	39,1	39,1	39,1
A12.1_E	Toetspunt	gebouw A	--	119223,30	404934,47	14,27	38,8	38,8	38,8
A12.1_F	Toetspunt	gebouw A	--	119223,30	404934,47	17,27	38,6	38,6	38,6
A12.2_A	Toetspunt	gebouw A	--	119223,37	404934,79	20,27	38,2	38,2	38,2
A12.2_B	Toetspunt	gebouw A	--	119223,37	404934,79	23,27	38,1	38,1	38,1
A13.1_E	Toetspunt	gebouw A	--	119234,54	404932,17	14,27	41,7	41,7	41,7
A13.1_F	Toetspunt	gebouw A	--	119234,54	404932,17	17,27	41,5	41,5	41,5
A13.2_A	Toetspunt	gebouw A	--	119234,48	404931,85	20,27	41,2	41,2	41,2
A13.2_B	Toetspunt	gebouw A	--	119234,48	404931,85	23,27	41,3	41,3	41,3
A14.1_E	Toetspunt	gebouw A	--	119238,78	404927,42	14,27	42,9	42,9	42,9
A14.1_F	Toetspunt	gebouw A	--	119238,78	404927,42	17,27	42,2	42,2	42,2
A14.2_A	Toetspunt	gebouw A	--	119238,46	404927,50	20,27	41,4	41,4	41,4
A14.2_B	Toetspunt	gebouw A	--	119238,46	404927,50	23,27	40,7	40,7	40,7
B01.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119215,69	404873,80	1,50	33,3	33,3	33,3
B01.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119215,69	404873,80	5,27	45,8	45,8	45,8
B01.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119215,69	404873,80	8,27	48,2	48,2	48,2
B01.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119215,69	404873,80	11,27	52,3	52,3	52,3
B01.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119215,69	404873,80	14,27	55,1	55,1	55,1
B01.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119215,69	404873,80	17,27	55,0	55,0	55,0
B01.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119215,85	404873,77	20,27	54,9	54,9	54,9
B01.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119215,85	404873,77	23,27	54,7	54,7	54,7
B02.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119226,97	404871,35	1,50	34,0	34,0	34,0
B02.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119226,97	404871,35	5,27	45,8	45,8	45,8
B02.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119226,97	404871,35	8,27	48,2	48,2	48,2
B02.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119226,97	404871,35	11,27	52,1	52,1	52,1
B02.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119226,97	404871,35	14,27	55,5	55,5	55,5
B02.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119226,97	404871,35	17,27	55,7	55,7	55,7
B02.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119227,16	404871,31	20,27	55,6	55,6	55,6
B02.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119227,16	404871,31	23,27	55,4	55,4	55,4
B02.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119227,16	404871,31	26,27	57,7	57,7	57,7
B02.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119227,16	404871,31	29,27	57,4	57,4	57,4
B02.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119227,16	404871,31	32,27	57,2	57,2	57,2
B03.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119231,97	404865,92	1,50	32,6	32,6	32,6
B03.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119231,97	404865,92	5,27	51,2	51,2	51,2
B03.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119231,97	404865,92	8,27	52,3	52,3	52,3
B03.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119231,97	404865,92	11,27	54,0	54,0	54,0
B03.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119231,97	404865,92	14,27	57,5	57,5	57,5
B03.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119231,97	404865,92	17,27	58,3	58,3	58,3
B03.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119231,94	404865,77	20,27	58,2	58,2	58,2
B03.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119231,94	404865,77	23,27	57,5	57,5	57,5
B03.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119231,94	404865,77	26,27	54,8	54,8	54,8
B03.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119231,94	404865,77	29,27	54,6	54,6	54,6
B03.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119231,94	404865,77	32,27	54,4	54,4	54,4
B04.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119230,32	404858,24	1,50	30,9	30,9	30,9
B04.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119230,32	404858,24	5,27	50,3	50,3	50,3
B04.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119230,32	404858,24	8,27	50,9	50,9	50,9
B04.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119230,32	404858,24	11,27	52,1	52,1	52,1
B04.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119230,32	404858,24	14,27	54,5	54,5	54,5
B04.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119230,32	404858,24	17,27	56,6	56,6	56,6
B04.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119230,26	404858,00	20,27	57,1	57,1	57,1
B04.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119230,26	404858,00	23,27	56,3	56,3	56,3
B04.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119230,26	404858,00	26,27	54,5	54,5	54,5
B04.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119230,26	404858,00	29,27	54,3	54,3	54,3
B04.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119230,26	404858,00	32,27	54,2	54,2	54,2
B05.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119228,55	404850,05	1,50	30,2	30,2	30,2
B05.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119228,55	404850,05	5,27	49,4	49,4	49,4
B05.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119228,55	404850,05	8,27	50,9	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B05.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119228,55	404850,05	11,27	52,2	52,2	52,2
B05.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119228,55	404850,05	14,27	54,6	54,6	54,6
B05.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119228,55	404850,05	17,27	56,9	56,9	56,9
B05.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119228,50	404849,82	20,27	56,9	56,9	56,9
B05.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119228,50	404849,82	23,27	56,8	56,8	56,8
B05.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119228,50	404849,82	26,27	55,0	55,0	55,0
B05.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119228,50	404849,82	29,27	54,8	54,8	54,8
B05.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119228,50	404849,82	32,27	54,7	54,7	54,7
B06.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119226,71	404841,53	1,50	30,4	30,4	30,4
B06.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119226,71	404841,53	5,27	49,8	49,8	49,8
B06.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119226,71	404841,53	8,27	51,0	51,0	51,0
B06.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119226,71	404841,53	11,27	52,4	52,4	52,4
B06.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119226,71	404841,53	14,27	54,8	54,8	54,8
B06.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119226,71	404841,53	17,27	57,3	57,3	57,3
B06.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119226,64	404841,20	20,27	57,4	57,4	57,4
B06.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119226,64	404841,20	23,27	57,3	57,3	57,3
B06.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119226,64	404841,20	26,27	55,4	55,4	55,4
B06.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119226,64	404841,20	29,27	55,3	55,3	55,3
B06.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119226,64	404841,20	32,27	55,1	55,1	55,1
B07.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119220,10	404839,30	1,50	30,8	30,8	30,8
B07.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119220,10	404839,30	5,27	46,7	46,7	46,7
B07.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119220,10	404839,30	8,27	48,5	48,5	48,5
B07.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119220,10	404839,30	11,27	50,1	50,1	50,1
B07.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119220,10	404839,30	14,27	52,2	52,2	52,2
B07.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119220,10	404839,30	17,27	55,8	55,8	55,8
B07.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119219,82	404839,36	20,27	56,8	56,8	56,8
B07.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119219,82	404839,36	23,27	56,7	56,7	56,7
B07.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119219,82	404839,36	26,27	54,9	54,9	54,9
B07.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119219,82	404839,36	29,27	54,8	54,8	54,8
B07.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119219,82	404839,36	32,27	54,7	54,7	54,7
B08.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119208,82	404841,76	1,50	30,0	30,0	30,0
B08.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119208,82	404841,76	5,27	43,0	43,0	43,0
B08.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119208,82	404841,76	8,27	45,1	45,1	45,1
B08.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119208,82	404841,76	11,27	46,3	46,3	46,3
B08.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119208,82	404841,76	14,27	47,8	47,8	47,8
B08.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119208,82	404841,76	17,27	49,9	49,9	49,9
B08.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119208,33	404841,87	20,27	52,9	52,9	52,9
B08.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119208,33	404841,87	23,27	53,5	53,5	53,5
B08.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119208,33	404841,87	26,27	51,5	51,5	51,5
B08.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119208,33	404841,87	29,27	51,4	51,4	51,4
B08.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119208,33	404841,87	32,27	51,3	51,3	51,3
B09.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119204,17	404846,27	1,50	31,0	31,0	31,0
B09.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119204,17	404846,27	5,27	34,3	34,3	34,3
B09.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119204,17	404846,27	8,27	36,0	36,0	36,0
B09.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119204,17	404846,27	11,27	36,2	36,2	36,2
B09.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119204,17	404846,27	14,27	36,0	36,0	36,0
B09.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119204,17	404846,27	17,27	36,2	36,2	36,2
B09.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119204,23	404846,55	20,27	36,7	36,7	36,7
B09.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119204,23	404846,55	23,27	37,1	37,1	37,1
B09.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119204,23	404846,55	26,27	37,6	37,6	37,6
B09.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119204,23	404846,55	29,27	38,2	38,2	38,2
B09.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119204,23	404846,55	32,27	39,1	39,1	39,1
B10.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119206,01	404854,73	1,50	31,8	31,8	31,8
B10.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119206,01	404854,73	5,27	34,7	34,7	34,7
B10.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119206,01	404854,73	8,27	36,5	36,5	36,5
B10.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119206,01	404854,73	11,27	36,3	36,3	36,3
B10.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119206,01	404854,73	14,27	36,4	36,4	36,4
B10.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119206,01	404854,73	17,27	36,7	36,7	36,7
B10.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119206,08	404855,07	20,27	37,0	37,0	37,0
B10.2_B	Toetspunt	gebouw B	--	119206,08	404855,07	23,27	37,4	37,4	37,4
B10.2_C	Toetspunt	gebouw B	--	119206,08	404855,07	26,27	37,8	37,8	37,8
B10.2_D	Toetspunt	gebouw B	--	119206,08	404855,07	29,27	38,3	38,3	38,3
B10.2_E	Toetspunt	gebouw B	--	119206,08	404855,07	32,27	39,0	39,0	39,0
B11.1_A	Toetspunt	gebouw B	--	119207,87	404863,29	1,50	32,7	32,7	32,7
B11.1_B	Toetspunt	gebouw B	--	119207,87	404863,29	5,27	35,9	35,9	35,9
B11.1_C	Toetspunt	gebouw B	--	119207,87	404863,29	8,27	36,1	36,1	36,1
B11.1_D	Toetspunt	gebouw B	--	119207,87	404863,29	11,27	35,8	35,8	35,8
B11.1_E	Toetspunt	gebouw B	--	119207,87	404863,29	14,27	36,2	36,2	36,2
B11.1_F	Toetspunt	gebouw B	--	119207,87	404863,29	17,27	36,2	36,2	36,2
B11.2_A	Toetspunt	gebouw B	--	119207,90	404863,40	20,27	36,3	36,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.4 Rekenresultaten personenauto's LAmaz

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B11.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	23,27	37,3	37,3	37,3
B11.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	26,27	38,5	38,5	38,5
B11.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	29,27	38,5	38,5	38,5
B11.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119207,90	404863,40	32,27	38,6	38,6	38,6
B12.1_A	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	1,50	36,1	36,1	36,1
B12.1_B	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	5,27	39,3	39,3	39,3
B12.1_C	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	8,27	39,2	39,2	39,2
B12.1_D	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	11,27	38,9	38,9	38,9
B12.1_E	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	14,27	39,1	39,1	39,1
B12.1_F	Toetspunt gebouw B	--	119209,49	404870,73	17,27	39,1	39,1	39,1
B12.2_A	Toetspunt gebouw B	--	119209,51	404870,83	20,27	39,2	39,2	39,2
B12.2_B	Toetspunt gebouw B	--	119209,51	404870,83	23,27	39,9	39,9	39,9
B13.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119214,05	404866,93	26,27	42,3	42,3	42,3
B13.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119214,05	404866,93	29,27	53,1	53,1	53,1
B13.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119214,05	404866,93	32,27	53,3	53,3	53,3
B14.2_C	Toetspunt gebouw B	--	119220,60	404868,30	26,27	35,2	35,2	35,2
B14.2_D	Toetspunt gebouw B	--	119220,60	404868,30	29,27	35,2	35,2	35,2
B14.2_E	Toetspunt gebouw B	--	119220,60	404868,30	32,27	35,8	35,8	35,8
C01.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	1,50	25,4	25,4	25,4
C01.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	5,27	41,9	41,9	41,9
C01.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	8,27	45,2	45,2	45,2
C01.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	11,27	46,0	46,0	46,0
C01.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119198,38	404810,66	14,27	46,8	46,8	46,8
C02.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	1,50	29,1	29,1	29,1
C02.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	5,27	46,0	46,0	46,0
C02.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	8,27	47,6	47,6	47,6
C02.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	11,27	48,6	48,6	48,6
C02.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	14,27	50,0	50,0	50,0
C02.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119207,61	404808,66	17,27	49,2	49,2	49,2
C02.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	20,27	51,7	51,7	51,7
C02.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	23,27	52,3	52,3	52,3
C02.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	26,27	52,2	52,2	52,2
C02.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	29,27	52,1	52,1	52,1
C02.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119207,92	404808,59	32,27	52,0	52,0	52,0
C03.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	1,50	29,7	29,7	29,7
C03.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	5,27	47,8	47,8	47,8
C03.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	8,27	49,0	49,0	49,0
C03.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	11,27	50,5	50,5	50,5
C03.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	14,27	52,8	52,8	52,8
C03.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119217,83	404806,45	17,27	52,9	52,9	52,9
C03.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	20,27	53,6	53,6	53,6
C03.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	23,27	53,5	53,5	53,5
C03.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	26,27	53,3	53,3	53,3
C03.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	29,27	53,2	53,2	53,2
C03.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119218,12	404806,38	32,27	53,0	53,0	53,0
C04.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	1,50	31,0	31,0	31,0
C04.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	5,27	49,2	49,2	49,2
C04.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	8,27	50,7	50,7	50,7
C04.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	11,27	53,0	53,0	53,0
C04.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	14,27	56,9	56,9	56,9
C04.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119227,05	404804,45	17,27	55,0	55,0	55,0
C04.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	20,27	54,8	54,8	54,8
C04.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	23,27	54,7	54,7	54,7
C04.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	26,27	54,5	54,5	54,5
C04.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	29,27	54,3	54,3	54,3
C04.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119227,21	404804,41	32,27	54,1	54,1	54,1
C05.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	1,50	35,9	35,9	35,9
C05.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	5,27	49,7	49,7	49,7
C05.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	8,27	51,6	51,6	51,6
C05.1_D	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	11,27	54,8	54,8	54,8
C05.1_E	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	14,27	57,8	57,8	57,8
C05.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119230,44	404797,60	17,27	55,5	55,5	55,5
C05.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	20,27	55,1	55,1	55,1
C05.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	23,27	54,9	54,9	54,9
C05.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	26,27	54,7	54,7	54,7
C05.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	29,27	54,5	54,5	54,5
C05.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119230,36	404797,27	32,27	54,3	54,3	54,3
C06.1_A	Toetspunt gebouw C	--	119227,57	404784,40	1,50	39,0	39,0	39,0
C06.1_B	Toetspunt gebouw C	--	119227,57	404784,40	5,27	43,0	43,0	43,0
C06.1_C	Toetspunt gebouw C	--	119227,57	404784,40	8,27	43,0	43,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.4 Rekenresultaten personenauto's LAmaz

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmaz

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C06.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119227,57	404784,40	11,27	42,9	42,9	42,9
C06.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119227,57	404784,40	14,27	42,8	42,8	42,8
C06.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119227,57	404784,40	17,27	41,1	41,1	41,1
C06.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	20,27	40,5	40,5	40,5
C06.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	23,27	40,1	40,1	40,1
C06.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	26,27	39,9	39,9	39,9
C06.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	29,27	39,7	39,7	39,7
C06.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119227,64	404784,74	32,27	39,6	39,6	39,6
C07.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	1,50	25,4	25,4	25,4
C07.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	5,27	24,5	24,5	24,5
C07.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	8,27	25,5	25,5	25,5
C07.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	11,27	26,5	26,5	26,5
C07.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	14,27	26,9	26,9	26,9
C07.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119221,70	404779,35	17,27	26,3	26,3	26,3
C07.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	20,27	24,5	24,5	24,5
C07.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	23,27	24,5	24,5	24,5
C07.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	26,27	24,5	24,5	24,5
C07.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	29,27	24,6	24,6	24,6
C07.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119221,36	404779,43	32,27	25,3	25,3	25,3
C08.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	1,50	31,0	31,0	31,0
C08.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	5,27	25,7	25,7	25,7
C08.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	8,27	26,8	26,8	26,8
C08.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	11,27	27,8	27,8	27,8
C08.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	14,27	28,3	28,3	28,3
C08.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119212,63	404781,34	17,27	27,9	27,9	27,9
C08.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	20,27	26,8	26,8	26,8
C08.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	23,27	23,4	23,4	23,4
C08.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	26,27	23,5	23,5	23,5
C08.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	29,27	23,7	23,7	23,7
C08.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119212,45	404781,38	32,27	24,8	24,8	24,8
C09.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	1,50	30,3	30,3	30,3
C09.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	5,27	31,8	31,8	31,8
C09.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	8,27	32,5	32,5	32,5
C09.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	11,27	31,9	31,9	31,9
C09.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	14,27	31,4	31,4	31,4
C09.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119202,45	404783,57	17,27	31,4	31,4	31,4
C09.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	20,27	31,3	31,3	31,3
C09.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	23,27	31,2	31,2	31,2
C09.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	26,27	24,9	24,9	24,9
C09.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	29,27	25,1	25,1	25,1
C09.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119202,29	404783,61	32,27	26,5	26,5	26,5
C10.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	1,50	29,6	29,6	29,6
C10.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	5,27	30,7	30,7	30,7
C10.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	8,27	31,7	31,7	31,7
C10.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	11,27	30,6	30,6	30,6
C10.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	14,27	30,5	30,5	30,5
C10.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119193,13	404785,61	17,27	30,5	30,5	30,5
C10.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	20,27	30,4	30,4	30,4
C10.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	23,27	30,3	30,3	30,3
C10.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	26,27	30,3	30,3	30,3
C10.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	29,27	30,2	30,2	30,2
C10.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119192,97	404785,65	32,27	30,1	30,1	30,1
C11.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	1,50	29,3	29,3	29,3
C11.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	5,27	33,7	33,7	33,7
C11.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	8,27	34,8	34,8	34,8
C11.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	11,27	35,8	35,8	35,8
C11.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	14,27	36,3	36,3	36,3
C11.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119191,38	404792,54	17,27	36,0	36,0	36,0
C11.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	20,27	35,9	35,9	35,9
C11.2_B	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	23,27	36,4	36,4	36,4
C11.2_C	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	26,27	36,9	36,9	36,9
C11.2_D	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	29,27	37,4	37,4	37,4
C11.2_E	Toetspunt	gebouw C	--	119191,46	404792,89	32,27	38,1	38,1	38,1
C12.1_A	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	1,50	29,3	29,3	29,3
C12.1_B	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	5,27	32,0	32,0	32,0
C12.1_C	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	8,27	33,8	33,8	33,8
C12.1_D	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	11,27	34,3	34,3	34,3
C12.1_E	Toetspunt	gebouw C	--	119194,04	404804,79	14,27	34,6	34,6	34,6
C13.1_F	Toetspunt	gebouw C	--	119196,10	404799,28	17,27	35,7	35,7	35,7
C13.2_A	Toetspunt	gebouw C	--	119196,34	404799,23	20,27	36,0	36,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.4 Rekenresultaten personenauto's LAmx

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C13.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	23,27	36,4	36,4	36,4
C13.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	26,27	36,9	36,9	36,9
C13.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	29,27	37,5	37,5	37,5
C13.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119196,34	404799,23	32,27	38,2	38,2	38,2
C14.1_F	Toetspunt gebouw C	--	119201,76	404803,27	17,27	35,7	35,7	35,7
C14.2_A	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	20,27	36,0	36,0	36,0
C14.2_B	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	23,27	36,3	36,3	36,3
C14.2_C	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	26,27	36,7	36,7	36,7
C14.2_D	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	29,27	37,2	37,2	37,2
C14.2_E	Toetspunt gebouw C	--	119201,69	404802,94	32,27	37,7	37,7	37,7
D01.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	1,50	71,1	71,1	71,1
D01.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	5,27	70,5	70,5	70,5
D01.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	8,27	69,7	69,7	69,7
D01.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	11,27	68,6	68,6	68,6
D01.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	14,27	67,5	67,5	67,5
D01.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119269,90	404802,93	17,27	66,4	66,4	66,4
D01.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	20,27	65,5	65,5	65,5
D01.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	23,27	64,5	64,5	64,5
D01.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	26,27	61,1	61,1	61,1
D01.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	29,27	60,3	60,3	60,3
D01.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	32,27	59,5	59,5	59,5
D01.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119270,26	404802,85	35,27	58,8	58,8	58,8
D01.A	Toetspunt gebouw D	--	119270,56	404802,79	38,27	58,1	58,1	58,1
D01.B	Toetspunt gebouw D	--	119270,56	404802,79	41,27	57,5	57,5	57,5
D02.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	1,50	71,2	71,2	71,2
D02.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	5,27	70,2	70,2	70,2
D02.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	8,27	68,9	68,9	68,9
D02.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	11,27	67,4	67,4	67,4
D02.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	14,27	65,9	65,9	65,9
D02.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119282,81	404800,14	17,27	64,6	64,6	64,6
D02.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119283,02	404800,10	20,27	63,4	63,4	63,4
D02.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119283,02	404800,10	23,27	62,4	62,4	62,4
D03.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	1,50	54,8	54,8	54,8
D03.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	5,27	54,7	54,7	54,7
D03.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	8,27	54,5	54,5	54,5
D03.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	11,27	47,0	47,0	47,0
D03.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	14,27	43,6	43,6	43,6
D03.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119288,89	404794,45	17,27	42,8	42,8	42,8
D03.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119288,85	404794,26	20,27	42,0	42,0	42,0
D03.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119288,85	404794,26	23,27	41,3	41,3	41,3
D04.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	1,50	43,3	43,3	43,3
D04.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	5,27	44,0	44,0	44,0
D04.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	8,27	43,4	43,4	43,4
D04.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	11,27	41,4	41,4	41,4
D04.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	14,27	41,0	41,0	41,0
D04.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119286,72	404784,44	17,27	40,5	40,5	40,5
D04.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	20,27	40,0	40,0	40,0
D04.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	23,27	39,4	39,4	39,4
D04.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	26,27	38,9	38,9	38,9
D04.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	29,27	38,4	38,4	38,4
D04.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	32,27	37,9	37,9	37,9
D04.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119286,69	404784,25	35,27	37,4	37,4	37,4
D04.A	Toetspunt gebouw D	--	119286,64	404784,02	38,27	36,8	36,8	36,8
D04.B	Toetspunt gebouw D	--	119286,64	404784,02	41,27	36,4	36,4	36,4
D05.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	1,50	40,1	40,1	40,1
D05.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	5,27	43,1	43,1	43,1
D05.1_C	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	8,27	40,7	40,7	40,7
D05.1_D	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	11,27	39,0	39,0	39,0
D05.1_E	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	14,27	38,8	38,8	38,8
D05.1_F	Toetspunt gebouw D	--	119284,68	404774,98	17,27	38,5	38,5	38,5
D05.2_A	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	20,27	38,1	38,1	38,1
D05.2_B	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	23,27	37,8	37,8	37,8
D05.2_C	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	26,27	37,4	37,4	37,4
D05.2_D	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	29,27	37,0	37,0	37,0
D05.2_E	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	32,27	36,6	36,6	36,6
D05.2_F	Toetspunt gebouw D	--	119284,65	404774,87	35,27	36,2	36,2	36,2
D05.A	Toetspunt gebouw D	--	119284,62	404774,73	38,27	35,8	35,8	35,8
D05.B	Toetspunt gebouw D	--	119284,62	404774,73	41,27	35,4	35,4	35,4
D06.1_A	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	1,50	38,3	38,3	38,3
D06.1_B	Toetspunt gebouw D	--	119282,67	404765,70	5,27	43,3	43,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
5.4 Rekenresultaten personenauto's LAmx

Bijlage 5
Projectnummer 0486752

Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D06.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119282,67	404765,70	8,27	43,4	43,4	43,4
D06.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119282,67	404765,70	11,27	29,4	29,4	29,4
D06.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119282,67	404765,70	14,27	29,2	29,2	29,2
D06.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119282,67	404765,70	17,27	29,1	29,1	29,1
D06.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119282,64	404765,57	20,27	28,6	28,6	28,6
D06.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119282,64	404765,57	23,27	28,5	28,5	28,5
D06.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119282,64	404765,57	26,27	26,2	26,2	26,2
D06.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119282,64	404765,57	29,27	25,4	25,4	25,4
D06.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119282,64	404765,57	32,27	24,6	24,6	24,6
D06.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119282,64	404765,57	35,27	25,7	25,7	25,7
D06_A	Toetspunt	gebouw D	--	119282,60	404765,41	38,27	28,1	28,1	28,1
D06_B	Toetspunt	gebouw D	--	119282,60	404765,41	41,27	28,2	28,2	28,2
D07.1_A	Toetspunt	gebouw D	--	119274,27	404763,51	1,50	30,2	30,2	30,2
D07.1_B	Toetspunt	gebouw D	--	119274,27	404763,51	5,27	30,0	30,0	30,0
D07.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119274,27	404763,51	8,27	30,0	30,0	30,0
D07.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119274,27	404763,51	11,27	30,0	30,0	30,0
D07.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119274,27	404763,51	14,27	29,8	29,8	29,8
D07.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119274,27	404763,51	17,27	29,6	29,6	29,6
D07.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119274,12	404763,54	20,27	29,3	29,3	29,3
D07.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119274,12	404763,54	23,27	29,9	29,9	29,9
D07.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119274,12	404763,54	26,27	25,4	25,4	25,4
D07.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119274,12	404763,54	29,27	24,5	24,5	24,5
D07.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119274,12	404763,54	32,27	25,7	25,7	25,7
D07.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119274,12	404763,54	35,27	29,8	29,8	29,8
D07_A	Toetspunt	gebouw D	--	119273,90	404763,59	38,27	30,0	30,0	30,0
D07_B	Toetspunt	gebouw D	--	119273,90	404763,59	41,27	30,7	30,7	30,7
D08.1_A	Toetspunt	gebouw D	--	119261,88	404766,14	1,50	31,4	31,4	31,4
D08.1_B	Toetspunt	gebouw D	--	119261,88	404766,14	5,27	33,1	33,1	33,1
D08.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119261,88	404766,14	8,27	33,1	33,1	33,1
D08.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119261,88	404766,14	11,27	33,0	33,0	33,0
D08.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119261,88	404766,14	14,27	32,8	32,8	32,8
D08.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119261,88	404766,14	17,27	27,9	27,9	27,9
D08.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119261,70	404766,18	20,27	26,3	26,3	26,3
D08.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119261,70	404766,18	23,27	26,2	26,2	26,2
D08.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119261,70	404766,18	26,27	25,9	25,9	25,9
D08.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119261,70	404766,18	29,27	35,8	35,8	35,8
D08.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119261,70	404766,18	32,27	35,6	35,6	35,6
D08.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119261,70	404766,18	35,27	35,4	35,4	35,4
D08_A	Toetspunt	gebouw D	--	119261,45	404766,24	38,27	35,2	35,2	35,2
D08_B	Toetspunt	gebouw D	--	119261,45	404766,24	41,27	35,0	35,0	35,0
D09.1_A	Toetspunt	gebouw D	--	119256,19	404771,42	1,50	33,1	33,1	33,1
D09.1_B	Toetspunt	gebouw D	--	119256,19	404771,42	5,27	39,3	39,3	39,3
D09.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119256,19	404771,42	8,27	40,5	40,5	40,5
D09.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119256,19	404771,42	11,27	41,8	41,8	41,8
D09.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119256,19	404771,42	14,27	43,5	43,5	43,5
D09.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119256,19	404771,42	17,27	45,8	45,8	45,8
D09.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119256,22	404771,53	20,27	44,0	44,0	44,0
D09.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119256,22	404771,53	23,27	43,9	43,9	43,9
D09.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119256,22	404771,53	26,27	40,1	40,1	40,1
D09.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119256,22	404771,53	29,27	43,7	43,7	43,7
D09.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119256,22	404771,53	32,27	43,6	43,6	43,6
D09.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119256,22	404771,53	35,27	44,5	44,5	44,5
D09_A	Toetspunt	gebouw D	--	119256,24	404771,66	38,27	45,4	45,4	45,4
D09_B	Toetspunt	gebouw D	--	119256,24	404771,66	41,27	45,6	45,6	45,6
D10.1_A	Toetspunt	gebouw D	--	119258,29	404781,12	1,50	38,0	38,0	38,0
D10.1_B	Toetspunt	gebouw D	--	119258,29	404781,12	5,27	42,2	42,2	42,2
D10.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119258,29	404781,12	8,27	42,8	42,8	42,8
D10.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119258,29	404781,12	11,27	43,6	43,6	43,6
D10.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119258,29	404781,12	14,27	44,8	44,8	44,8
D10.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119258,29	404781,12	17,27	46,5	46,5	46,5
D10.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119258,31	404781,23	20,27	49,4	49,4	49,4
D10.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119258,31	404781,23	23,27	49,8	49,8	49,8
D10.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119258,31	404781,23	26,27	50,2	50,2	50,2
D10.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119258,31	404781,23	29,27	50,1	50,1	50,1
D10.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119258,31	404781,23	32,27	50,0	50,0	50,0
D10.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119258,31	404781,23	35,27	49,8	49,8	49,8
D10_A	Toetspunt	gebouw D	--	119258,35	404781,42	38,27	49,7	49,7	49,7
D10_B	Toetspunt	gebouw D	--	119258,35	404781,42	41,27	49,6	49,6	49,6
D11.1_A	Toetspunt	gebouw D	--	119260,28	404790,32	1,50	40,5	40,5	40,5
D11.1_B	Toetspunt	gebouw D	--	119260,28	404790,32	5,27	41,4	41,4	41,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 230918_Woningbouw Esdoornlaan_IL (Personenauto's parkeren)
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmx


Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D11.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119260,28	404790,32	8,27	41,2	41,2	41,2
D11.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119260,28	404790,32	11,27	41,7	41,7	41,7
D11.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119260,28	404790,32	14,27	41,1	41,1	41,1
D11.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119260,28	404790,32	17,27	42,0	42,0	42,0
D11.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119260,30	404790,42	20,27	43,0	43,0	43,0
D11.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119260,30	404790,42	23,27	44,1	44,1	44,1
D11.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119260,30	404790,42	26,27	42,9	42,9	42,9
D11.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119260,30	404790,42	29,27	44,7	44,7	44,7
D11.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119260,30	404790,42	32,27	46,5	46,5	46,5
D11.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119260,30	404790,42	35,27	46,9	46,9	46,9
D11.A	Toetspunt	gebouw D	--	119260,34	404790,62	38,27	47,4	47,4	47,4
D11.B	Toetspunt	gebouw D	--	119260,34	404790,62	41,27	47,3	47,3	47,3
D12.1_A	Toetspunt	gebouw D	--	119262,21	404799,22	1,50	44,0	44,0	44,0
D12.1_B	Toetspunt	gebouw D	--	119262,21	404799,22	5,27	43,8	43,8	43,8
D12.1_C	Toetspunt	gebouw D	--	119262,21	404799,22	8,27	43,5	43,5	43,5
D12.1_D	Toetspunt	gebouw D	--	119262,21	404799,22	11,27	43,2	43,2	43,2
D12.1_E	Toetspunt	gebouw D	--	119262,21	404799,22	14,27	42,5	42,5	42,5
D12.1_F	Toetspunt	gebouw D	--	119262,21	404799,22	17,27	42,9	42,9	42,9
D12.2_A	Toetspunt	gebouw D	--	119262,23	404799,32	20,27	44,1	44,1	44,1
D12.2_B	Toetspunt	gebouw D	--	119262,23	404799,32	23,27	45,5	45,5	45,5
D12.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119262,23	404799,32	26,27	44,8	44,8	44,8
D12.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119262,23	404799,32	29,27	47,1	47,1	47,1
D12.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119262,23	404799,32	32,27	47,6	47,6	47,6
D12.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119262,23	404799,32	35,27	48,0	48,0	48,0
D12.A	Toetspunt	gebouw D	--	119262,28	404799,58	38,27	48,0	48,0	48,0
D12.B	Toetspunt	gebouw D	--	119262,28	404799,58	41,27	47,9	47,9	47,9
D13.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119275,98	404797,58	26,27	43,1	43,1	43,1
D13.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119275,98	404797,58	29,27	45,8	45,8	45,8
D13.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119275,98	404797,58	32,27	49,7	49,7	49,7
D13.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119275,98	404797,58	35,27	53,0	53,0	53,0
D13.A	Toetspunt	gebouw D	--	119275,94	404797,39	38,27	53,8	53,8	53,8
D13.B	Toetspunt	gebouw D	--	119275,94	404797,39	41,27	56,8	56,8	56,8
D14.2_C	Toetspunt	gebouw D	--	119281,38	404792,60	26,27	46,5	46,5	46,5
D14.2_D	Toetspunt	gebouw D	--	119281,38	404792,60	29,27	48,7	48,7	48,7
D14.2_E	Toetspunt	gebouw D	--	119281,38	404792,60	32,27	49,1	49,1	49,1
D14.2_F	Toetspunt	gebouw D	--	119281,38	404792,60	35,27	49,6	49,6	49,6
D14.A	Toetspunt	gebouw D	--	119281,81	404792,50	38,27	49,6	49,6	49,6
D14.B	Toetspunt	gebouw D	--	119281,81	404792,50	41,27	49,5	49,5	49,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage 6 Figuren











Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ Oosterhout
Postbus 40
4900 AA Oosterhout



Copyright © 2023

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl