

## Bijlage 4 – Dove Gevel

In onderstaande afbeelding is het deel van de gevel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – dove gevel' dat conform het akoestisch onderzoek (SAB. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai, Hezelaar, Sint-Michielsgestel. Kenmerk: 210353. 2 september 2022) doof moet worden uitgevoerd in rood weergegeven.

