



De landschappelijke inpassing van het initiatief aan de Peelweg 19 te Someren is afgestemd op de kwaliteiten en kenmerken van het ter plaatse aanwezige landschap en op de Structuurvisie van de gemeente Someren.

Huidige situatie
De locatie is gelegen ter plaatse van een oud zandontginningslandschap. Landschappelijke kenmerken van deze locatie en de omgeving zijn het relatief open en rationeel verkavelde landschap met grote percelen en linten met laan- en singelbeplanting. In de oude zandontginningen is met name de kleinschaligheid en de mooie open kamers tegen de bosranden bepalend voor de kwaliteit en belevingswaarde. In de omgeving bestaat de erfbeplanting uit struweel- of boomvormers en/of een knip- en scheerheg. Op het betreffende perceel staan reeds verschillende bomen om de bebouwing heen.

Beoogde situatie
De bestaande bomen zullen in de toekomst gehandhaafd blijven. In het noorden van het bestemmingsvlak Wonen wordt een rij van landschapsbomen voorzien. Ten zuidoosten wordt het bestemmingsvlak begeleid met een knip- en scheerheg. Ten slotte zal een struweelhaag de noord- en zuidzijde van het bestemmingsvlak begeleiden. Deze nieuwe groenstructuren in het landschap versterken het eigen karakter van het gebied en verkleinen de ruimtelijke schaal. Kleinschalige elementen zoals deze bomen, struweelhagen en knip- en scheerheggen op erf- en perceelsgrenzen versterken deze kleinschaligheid. Gezien voorgaand worden diverse landschapselementen aangeplant welke zorgen voor een versterking van het landschapsbeeld en hebben een kwaliteitsverbetering van het landschap tot gevolg. Door deze landschapsversterkende maatregelen wordt de ruimtelijke vormgeving van de gebouwen verzacht en geheel of gedeeltelijk aan het zicht onttrokken en sluit het aan op de landschappelijke kenmerken van de omgeving en sluit het aan op de Structuurvisie van de gemeente Someren.

