






Merk S01
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Woningtoegang woning B1 en B2, begane grond

Aantal: 5 getekend
Zie detail 02




Merk S02
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterdeur woning B1 en B2, begane grond

Aantal: 5 getekend
Zie detail 03




Merk S03
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam begane grond, voorzijde

Aantal: 2 getekend




Merk B01
Type: Draaideel in bestaand stalen kozijn
Glasvulling: Enkel glas
Positie: In bestaand kozijn, tpv woningtype B, 1e verdieping

Aantal: 5 getekend
5 gespiegeld




Merk S04
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Raam zijbeuken, begane grond

Aantal: 1 getekend
1 gespiegeld
Zie detail 04



Merk S05
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam tpv podium

Aantal: 2 getekend



Merk S06
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam sacristie, begane grond


Aantal: 2 getekend
2 gespiegeld

Alle maten in het werk te controleren

* Kozijn type niet benoemd op plattegrond


Kozijnstaat gevelkozijnen

Project: Herbestemming Sint Agneskerk te Bunde
Getekend:
Werknummer: 61-230056
Blad: GK-01
Schaal / formaat: 1:50 / A3
Datum: 23-01-24 / 25-01-24



Merk S07
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Dubbele deur sacristie


Aantal: 1 getekend
Zie detail 05



Amk-10

Merk S08-C *
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam woning B1 en B2, begane grond


Aantal: 10 getekend



Amc-30


Merk S08
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam woning B2, 1e verdieping

Aantal: 6 getekend
Kozijn als bestaand, zoals woningtype A en B1



Merk B02
Type: Nieuw HR++ glas in bestaand stalen achterzetkozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam woningtype A en B1, 1e verdieping


Aantal: 4 getekend



Amc-30

Merk S08-B
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam zijbeuken, 1e verdieping


Aantal: 2 getekend



4170 + Peil

Merk S09
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam sacristie, 1e verdieping

Aantal: 2 getekend
2 gespiegeld



3900 + Peil

Merk S10
Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Draaikiepraam woning C, 1e verdieping

Aantal: 1 getekend
1 gespiegeld


Alle maten in het werk te controleren

* Kozijn type niet benoemd op plattegrond

Kozijnstaat gevelkozijnen

Project: Herbestemming Sint Agneskerk te Bunde
Getekend:


Werknummer: 61-230056
Blad: GK-02
Schaal / formaat: 1:50 / A3
Datum: 23-01-24 / 25-01-24



Merk S11 *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam woning C, Begane grond / 1e verdieping


Aantal: 2 getekend



Merk S11-B * / S11-C *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam woning C, begane grond en 1e verdieping


Aantal: 2 getekend



Merk S12 *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetramen voorzijde, 1e verdieping


Aantal: 1 getekend



Merk S13 *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam linker toren, 1e / 2e verdieping


Aantal: 1 getekend



Merk S13-B *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam linker toren, 2e verdieping


Aantal: 1 getekend



Merk S13-C *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetraam linker toren, 1e verdieping

Aantal: 1 getekend



Merk S14 *

Type: Stalen kozijn
Glasvulling: Isolierend glas, HR++
Positie: Achterzetramen voorzijde, 2e verdieping

Aantal: 1 getekend

Alle maten in het werk te controleren

* Kozijntype niet benoemd op plattegrond

Kozijnstaat gevelkozijnen

Project: Herbestemming Sint Agneskerk te Bunde
Getekend: 
Werknummer: 61-230056
Blad: GK-03
Schaal / formaat: 1:50 / A3
Datum: 23-01-24 / 25-01-24