

Foto's (deels) te slopen bijgebouwen bij woning Vilgert 13 te Velden

Zowel aan de voor- als achtergevel is geen sprake van een dakoverstek:



De loods bestaat uit een geheel open ruimte, er is geen zolder aanwezig:



De negge van het raamkozijn is zowel binnen als buiten slechts ca. 20mm.



Het houten hok beschikt niet over ruimten welke geschikt worden geacht als verblijfsplaats voor dieren:

