

	Gemeentelijk monument
	GM 76.00
	Aanwijzingdatum:
	19 oktober 2012
	Vaststellingsdatum:
	27 maart 2013
Omschrijving: Dubbelwandige schoorsteen van de toenmalige tuindersfirma H. Moerman en P. Breugem. De schoorsteen is opgebouwd uit rode radiaalsteen en is niet versierd met andere kleuren steen. De schacht loopt strak naar boven tot de standaard uitgevoerde kop. De huidige hoogte van het geheel is 18 meter. Over de gehele hoogte bevinden zich klimijzers tegen de schacht, die (zoals gebruikelijk) met zeven smeedijzeren banden is verstevigd. De oorspronkelijk hoogte was 27 meter. <u>Geschiedenis:</u> De zogenoemde radiaalstenen zijn in 1947 door de firma Stap uit Wageningen vervaardigd voor de bouw van een schoorsteen. Deze is gesloopt. De schoorsteen aan de Korenmolenweg is in 1952 opgebouwd met hergebruikte stenen van de gesloopte schoorsteen. In 1972 is het bijbehorende tuindersbedrijf overgegaan van kolen naar gasgestookte ketels. Het bovenste enkelwandige gedeelte van de schoorsteen is toen verwijderd omdat de vier vuren van de twee gebruikte scheepsketels minder trek nodig hadden.	Adres:
	Korenmolenweg
	Bleiswijk
	Kadasternummer:
	BWK02 C 6058 G 0
	Huidige functie:
	Tuinderschoorsteen
	Oorspronkelijke functie:
	Tuinderschoorsteen
	Bouwjaar:
	1952

Waardering: <u>Architectonische waarde:</u> • het object is een goed voorbeeld van een functionele ontwikkeling <u>Stedenbouwkundige waarde:</u> • het object is een onderdeel van een historisch gegroeid landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol • het object heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een dorp (oriëntatiepunt) <u>Cultuurhistorische waarde:</u> • het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven (beroepen) <u>Zeldzaamheid:</u> • het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid	
--	--

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

Waardering: <u>Architectonische waarde:</u> • het object is een goed voorbeeld van een functionele ontwikkeling <u>Stedenbouwkundige waarde:</u> • het object is een onderdeel van een historisch gegroeid landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol • het object heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een dorp (oriëntatiepunt) <u>Cultuurhistorische waarde:</u> • het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven (beroepen) <u>Zeldzaamheid:</u> • het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid	
--	--

- [illegible]