


BIJLAGE 1: HUIDIGE SITUATIE



A: Dieselopslag in vloeistof dichte bak, 600 liter

B: Bestrijdingsmiddelen.
Heel weinig aanwezig omdat loonwerker Van Raak alles spuit op de landbouwgrond

C: Wasplaats

Datum: 14-01-2016

Schaal: 1:500

Tekeningnaam: **Milieutekening**

Opdrachtgever: Fam. van Gestel

Miranda van Gestel
Interieur Vormgeving

Kuilenrode 8
5095 BA Hooge Mierde
Tel NL: 0031 - 6 22 31 70 25
Tel BE: 0032 - 498 11 90 61

E-mail: info@mirandavangestel.com
Website: www.mirandavangestel.com