

Advies: Bereikbaarheid hulpdiensten

> Gegevens risicobeheersing

Behandeld door:	Paul de Kort
Telefoon:	06-51138317
E-mail:	p.dekort@brwbn.nl
Datum brief:	24 november 2020

> Gegevens aanvrager

Aanvrager	Gemeente Sint Anthonis
Contactpersoon:	Oswin Eurlings
Telefoon en e-mail:	0485-729056 / OswinEurlings@sintanthonis.nl>

> Gegevens aanvraag

Locatie	Watermolenstraat 3, 5841CT Oploo
Zaaknummer aanvrager:	Bereikbaarheid hulpdiensten
Zaaknummer brandweer:	2020-001293

> Advies brandveiligheid

TOETSKADER: Beleidsregels Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen

CONCLUSIE: Op basis van de plankaart kan niet worden beoordeeld of er sprake is van voldoende bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Wel is duidelijk dat er sprake is van een doodlopend eind voor motorvoertuigen. De lengte van de weg wordt op ca. 100 meter geschat. Hieruit volgt dat de gewenste wegbreedte >5 meter bedraagt

Indien bij de detaillering van wegontwerp rekening wordt gehouden met de richtlijnen beschreven in de beleidsregels¹ is er sprake van voldoende bereikbaarheid voor hulpdiensten.
In de schetsen hieronder vindt u beknopt de afmetingen.

>

¹ Beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening 1.1. februari 2016

