


Buro SRO

Verkennd bodem-, asbest - en waterbodemonderzoek
op de locatie aan het Kerkpad 3-5 en Molenweg 2 te Huissen

Projectnummer: 200737_02/dh/sh

Datum: 11 november 2021



Opdrachtgever

Buro SRO
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG ARNHEM

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV

Postbus 253
8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
E-mail: info@hunneman-milieu.nl



BRL-SIKB 2000

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	1
2	VOORONDERZOEK	2
2.1	ONDERZOEKSAANLEIDING	2
2.2	ACHTERGRONDINFORMATIE.....	3
2.3	HISTORISCHE INFORMATIE	4
2.4	BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE	5
2.5	HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE	6
2.6	BETROUWBAARHEID ONDERZOEK.....	7
3	VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK.....	8
3.1	VELDONDERZOEK.....	8
3.2	LABORATORIUM ONDERZOEK	9
3.3	TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN NEN-PARAMETERS.....	9
3.4	TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN ASBEST	13
3.5	TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN; WATERBODEM	14
4	INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN	15
4.1	ASBESTONDERZOEK	15
4.2	VASTE BODEM EN GRONDWATER; KERKPAD 3	16
4.3	VASTE BODEM EN GRONDWATER; KERKPAD 5	16
4.4	VASTE BODEM EN GRONDWATER; MOLENWEG 2.....	16
4.5	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.....	17

BIJLAGEN:

- 1 Kadastraal overzicht
- 2 Boorbeschrijvingen
- 3 Toetsingstabellen en analyserapporten
 - 3.1 *vaste bodem*
 - 3.2 *grondwater*
 - 3.3 *asbest*
 - 3.4 *waterbodem*
- 4 Monsternemingsplan en -formulier asbest en WABO
- 5 Historische informatie

TEKENINGEN

- 1-3 Situatie met monsterpunten en peilbuizen Kerkpad 3
- 2-3 Situatie met monsterpunten en peilbuis Kerkpad 5
- 3-3 Situatie met monsterpunten en peilbuizen Molenweg 2

1 INLEIDING

In opdracht van Buro SRO is in de periode van mei tot en met november 2021, door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodem-, asbest- en waterbodemonderzoek uitgevoerd op de locaties aan het Kerkpad 3-5 en de Molenweg 2 te Huissen. Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar **aanleiding** van de voorgenomen transactie en herontwikkeling van de locaties.

Het onderzoek heeft tot **doel** een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. De van toepassing zijnde protocollen in dit onderzoek zijn:

- ☒ 2001: *Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen*
- ☒ 2002: *Het nemen van grondwatermonsters*
- ☒ 2003: *Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek*
- ☒ 2018: *Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem*

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar.

Het rapport is als volgt ingedeeld:

- Vooronderzoek (hoofdstuk 2);
- Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3);
- Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4).

2 VOORONDERZOEK

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.

Tabel 1: verschillende onderzoeksaspecten

ONDERZOEKSASPECTEN		Aanleidingen tot vooronderzoek						
		A	B	C	D	E	F	G
1. locatiegegevens	eigendomssituatie	O	O					
	hoogteligging					✓		
2. bodemopbouw en geohydrologie	bodemopbouw	✓	✓		✓	✓	✓	
	antropogene lagen in de bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	geohydrologie	✓	✓					
3. verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit	geval van ernstige bodemverontreiniging	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	kwaliteit o.b.v. BKK	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓
	o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4. gebruik/beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval	voormalig	✓	O	✓	✓	✓		✓
	huidig	✓	✓		✓	✓	✓	
	toekomst		✓			O		
	asbestverdacht	✓		✓	✓	✓	✓	✓
5. terreinverkenning	voorafgaand aan de uitvoering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1;		E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5;						
B. nul- en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2;		F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6;						
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;		G. inschatten van arbeidshygiënische risico's, par. 6.2.7.						
D. partijkeuring, par. 6.2.4;								
✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd		O Optioneel						

2.1 Onderzoeksaanleiding

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de **paragraaf 6.2.1** “opstellen hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- informatie verstrekt door de opdrachtgever;
- terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden;
- informatie Omgevingsdienst;
- informatie Provincie Gelderland;
- informatie Gemeente Lingewaard;
- voorgaande bodemonderzoeken;
- www.bodemloket.nl;
- www.topotijdreis.nl;
- Bagviewer;
- Kadaster;
- grondwaterkaart van Nederland.


De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5.

2.2 Achtergrondinformatie


De onderzoekslocaties zijn gesitueerd aan het Kerkpad 3 en 5 en de Molenweg 2 te Huissen, kadastraal bekend als: *gemeente Huissen, sectie M, nummers 109, 111 t/m 113, 134, 150, 678 en 745* en hebben een oppervlakte van circa 40.000 m². De locaties bestaan uit 3 separate glastuinbouwbedrijven met bedrijfswoningen. Het perceel aan de Molenweg 2 is voor de helft in gebruik als weiland.

Op het perceel aan het Kerkpad 5 is een loods met een asbestdakbedekking gesitueerd. Op de locatie aan het Kerkpad 3 is een bovengrondse HBO-tank en een ingemetselde brandstoftank gesitueerd. Op de grens tussen het Kerkpad 5 en de Molenweg 2 is een droge kavelsloot gesitueerd. Op het erfgedeelte aan de Molenweg 2 is gedeeltelijk een asfaltverharding en een stelconverharding aanwezig. Voor de inrichting van de terreinen verwijzen wij naar de tekeningen 1-3 t/m 3-3.

Foto 1: overzicht plangebied




Figuur 2: toekomstige situatie



2.3 Historische informatie

Op en in de directe omgeving van de onderzoekslocaties zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Voor zover bekend hebben op de locaties geen calamiteiten plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit nadelig kunnen hebben beïnvloed. Voor informatie van de voorgaande onderzoeken verwijzen wij naar bijlage 5.

Figuur 3: bodemverontreinigingskaart provincie Gelderland




Op de locatie aan het Kerkpad 5 is volgens de asbestdakenkaart van de Provincie een dak voorzien van asbest (zie figuur 4).

Figuur 4: asbestdakenkaart provincie Gelderland



Uit de historische informatie blijkt dat op de locatie aan het Kerkpad 3 twee bovengrondse tanks aanwezig waren (zie fig. 5).

Figuur 5: voormalige tanks Kerkpad 3



2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: regionale bodemopbouw

pakket	diepte (m-mv)	samenstelling	parameters
Deklaag Betuwe Formatie	0 - 3	klei	
1 ^e WVP Formatie van Kreftenheye	3 - 20	matig grof t/m matig fijn zand	kD = 500-1400 m ² /d
Scheidende laag	20 - 30	klei	
2 ^e WVP	30 > 150	matig grof t/m matig fijn zand	
Toelichting: WVP = watervoerend pakket		kD-waarde= doorlaatvermogen of transmissiviteit	

Regionale grondwaterstroming

De regionale stroming van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is west tot zuidwestelijk gericht. De grondwaterstroming kan worden beïnvloed door de oostelijk gelegen Nederrijn.

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke aanwezigheid van asbest, bestrijdingsmiddelen in de actuele contactzone/drupzones, en oliecomponenten ter plaatse van de voormalige bovengrondse olieopslag.

Het bodemonderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en chroom. Vanwege variatie in de bodemopbouw zijn extra NEN-pakketten ingezet.

Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tanks is het onderzoek uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op verdachte locaties, met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (strategie “VEP” uit de NEN 5740).

In aanvulling op het verkennend bodemonderzoek is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op een verdachte locatie, strategie 6.4.5 uit de NEN-5707. Het asbestonderzoek is gecombineerd met het onderzoek ter plaatse van de “drupzones” van het asbestdak aan het Kerkpad 5.

De droge kavelsloot is onderzocht conform de richtlijnen van de Nederlandse Norm voor een verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720). Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij een verkennend waterbodemonderzoek conform: strategie 5.4.16 “overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN)”.

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3.

Tabel 3: veld- en laboratoriumonderzoek

sublocatie/onderdeel	veldonderzoek			laboratoriumonderzoek	
	boringen tot 0,5 m-mv	waarvan tot ≥ 2 m-mv	met peilbuis	vaste bodem	grondwater
Perceel 40.000 m²	50	15	5	10 NEN-grond+OCB 5 NEN-grond	5 NEN-water
Uitsplitsing MM-05 en MM-11	7	2	-	5 x lood 5 x nikkel	-
extra onderzoek 2 tanklocaties	2	2	1	1 olie/BTEX	1 olie/BTEX
asbestonderzoek 40.000 m² #	50@	15@	-	6 asbest in grond 1 asbest puin	-
asbestonderzoek drupzone #	2	2	-	1 asbest in grond	-
onderzoek kavelsloot	10 grepen			1 WABO+OCB	
@: in combinatie met onderzoek onverdacht #: putjes van 30 x 30 cm					

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4.

Tabel 4: samenstelling NEN-Pakketten

Parameters	NEN-wabo	NEN-grond	NEN-water
zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink	X	X	X
PCB's	X	X	-
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen	X	X	-
minerale olie	X	X	X
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)	-	-	X
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen)	-	-	X
bromoform	-	-	X

2.6 *Betrouwbaarheid onderzoek*

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1 Veldonderzoek

Het veldonderzoek is gefaseerd uitgevoerd op 19 en 20 mei, 2 augustus, 8 oktober en 1 november 2021 door de gecertificeerde medewerkers dhr. J. Molenkamp en dhr. W. Jansen van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 59 handboringen uitgevoerd (1 t/m 16, 20 t/m 37 en 40 t/m 59 en 7A, 11A, 40A t/m 44A), waarvan 6 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,0 m-mv.

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale oppervlakte van 0,09 m² (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De opgegraven grond/puin is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond/puin zijn mengmonsters samengesteld van de drupzone (0,0-0,2 m-mv) en/of actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), voor de analytische bepaling van asbest in grond/puin.

In bijlage 4 zijn de monsternamingsformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de monsterpunten en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-3 t/m 3-3.

Voor het waterbodemonderzoek zijn, gelijkmatig verdeeld per ruimtelijke eenheid, 10 monsterpunten geselecteerd (boringen 71 t/m 80). De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. De maximale boordiepte bedraagt 0,7 m-mv. In bijlage 4 is het monsternamingsformulier waterbodem opgenomen.

Bodemopbouw

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en samengevat in tabel 5.

Tabel 5a: *samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel*

traject (m-mv)	hoofdnaam	toevoeging
0,0 ~ 0,06	klinker/braak/tuin	
0,06 ~ 0,5	klei, lokaal zand/menggranulaat	sterk zandig, zwak humeus
0,5 ~ 3,0	klei, lokaal zand	zwak tot sterk zandig
grondwaterstand: circa 1,5 m-mv		

Tabel 5b: *samenvatting van het lokaal aangetroffen waterbodemprofiel*

laagdikte [cm]	hoofdnaam	toevoeging
0,0 - 0,5	klei	matig zandig, zwak humeus
0,5 - 0,7	klei	zwak zandig

Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. In de monsterpunten 7, 13 en 14 is een sterke tot volledige laag menggranulaat aangetroffen, tot maximaal 0,5 m-mv. In de bodem/puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tanks, geen oliecomponenten waargenomen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).

Monstername

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus.

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is na een standtijd van minimaal een week bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7.

Zintuiglijke waarnemingen waterbodem

Zintuiglijk zijn in de waterbodem en onderliggende bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).

Monstername waterbodem

De monstername is uitgevoerd met behulp van een zuigerboor/edelmanboor. De X- en Y-coördinaten zijn per boring vastgelegd. Voor het chemisch onderzoek zijn per ruimtelijke eenheid 10 afzonderlijke monsters genomen. Per monsterpunt is de waterbodem per maximaal 0,5 m of onderscheiden bodemlaag bemonsterd. Van de separate monsters is, conform de onderzoeksstrategie, in het laboratorium een mengmonster samengesteld van de waterbodem.

3.2 *Laboratorium onderzoek*

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn (meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is weergegeven in tabel 6, 8 en 9.

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 9.

3.3 *Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters*

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de "Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013" (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden:

AW/S(•)¹: De **achtergrond- en/of streefwaarden** geven het niveau aan waar beneden sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.

T (••)¹: De **tussenwaarde** betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrondwaarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.

I (•••)¹: De **interventiewaarden** geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij gehalten beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

¹De symbolen tussen haakjes corresponderen met de "overschrijdingssymbolen" van tabel 6 en 7.

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger is dan de interventiewaarde. Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.

Tabel 6.1: analyseresultaten vaste bodem en toetsing

% H* = 10 % L* = 25	gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]						standaard bodem (mg/kg d.s.)		
monster boring traject (m-mv)	MM-01 1 t/m 6 0,0-0,5	MM-02 8 t/m 12 0,0-0,5	MM-03 7+13+14 0,5-1,0	MM-04 4+8 0,5-2,0	MM-05 7+11 0,5-2,0	MM-06 20 t/m 27 0,0-0,5	AW-waarde	½ (AW+I)	I-waarde
arseen	<	<	<	<	<	<	20	48	76
barium	@	@	@	@	@	@	@	@	@
cadmium	0,67•	<	<	<	<	<	0,6	6,8	13
chromium	<	<	<	<	56•	<	55	117,5	180
kobalt	<	15•	<	27•	28•	<	15	102,5	190
koper	<	<	<	<	<	<	40	115	190
kwik	<	<	<	<	<	<	0,15	18,08	36
lood	52•	52•	<	<	<	55•	50	290	530
molybdeen	<	<	<	<	<	<	1,5	96	190
nikkel	36•	38•	<	52•	73••	37•	35	67,5	100
zink	200•	170•	<	<	<	160•	140	430	720
PAK (10)-tot.	<	<	<	<	<	<	1,5	20,8	40
PCB's	<	<	<	<	<	<	0,02	0,51	1
min.olie	<	<	<	<	<	<	190	2595	5000
hexachloorbenzeen	0,017•	<	<	<	<	<	0,0085	1,00425	@
DDD	<	<	<	-	-	<	0,02	17,01	34
DDE	0,10•	<	<	-	-	<	0,1	1,2	2,3
DDT	<	<	<	-	-	<	0,2	0,95	1,7
drins (som)	0,027•	<	<	-	-	<	0,015	2,008	4
chloordaan (som)	<	<	<	-	-	<	0,002	2,001	4
α-HCH	<	<	<	-	-	<	0,001	8,501	17
β-HCH	<	<	<	-	-	<	0,002	0,801	1,6
γ-HCH	<	<	<	-	-	<	0,003	0,602	1,2
Toelichting bij tabel: < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde • : overschrijding van de achtergrondwaarde •• : overschrijding van de tussenwaarde ••• : overschrijding van de interventiewaarde -: niet geanalyseerd @: geen toetsoordeel mogelijk * : lutum- en humusgehalten standaard bodem H : organisch stof L : lutum									

Tabel 6.2: analyseresultaten vaste bodem en toetsing uitsplitsing MM-05

% H* = 10 % L* = 25	gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]					standaard bodem (mg/kg d.s.)		
monster boring traject (m-mv)	7A-03 7A 1,0-1,5	7A-04 7A 1,5-2,0	11A-02 11A 0,5-1,0	11A-03 11A 1,0-1,5	11A-04 11A 1,5-2,0	AW-waarde	½ (AW+I)	I-waarde
nikkel	38*	47*	<	57*	40*	35	67,5	100
Toelichting bij tabel:								
< : geen overschrijding van de achtergrondwaarde			-: niet geanalyseerd					
• : overschrijding van de achtergrondwaarde			@: geen toetsoordeel mogelijk					
•• : overschrijding van de tussenwaarde			* : lutum- en humusgehalten standaard bodem					
••• : overschrijding van de interventiewaarde			H : organisch stof L : lutum					

Tabel 6.3: analysesresultaten vaste bodem en toetsing

% H* = 10 % L* = 25	gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]						standaard bodem (mg/kg d.s.)		
monster boring traject (m-mv)	MM-07 28~33,35 0,0-0,5	MM-08 23,24,30 0,5-2,0	MM-09 34+35 0,5-2,0	MM-10 15+16 0,1-0,3	MM-11 40 t/m 44 0,0-0,5	MM-12 45 t/m 50 0,0-0,5	AW-waarde	½ (AW+I)	I-waarde
arseen	<	<	<	-	<	<	20	48	76
barium	@	@	@	-	@	@	@	@	@
cadmium	0,62•	<	<	-	0,68•	<	0,6	6,8	13
chromium	<	<	<	-	<	<	55	117,5	180
kobalt	18•	20•	<	-	16•	<	15	102,5	190
koper	42•	<	<	-	<	<	40	115	190
kwik	<	<	<	-	<	<	0,15	18,08	36
lood	57•	<	<	-	590***	<	50	290	530
molybdeen	<	<	<	-	<	<	1,5	96	190
nikkel	47•	57•	35•	-	39•	<	35	67,5	100
zink	230•	<	<	-	210•	<	140	430	720
PAK (10)-tot.	<	<	<	-	2,2•	<	1,5	20,8	40
PCB's	<	<	<	-	<	<	0,02	0,51	1
min.olie	<	<	<	<	<	<	190	2595	5000
BTEX tot.	-	-	-	<	-	-	@	@	@
hexachloorbenzeen	<	<	<	-	<	<	0,0085	1,00425	@
DDD	<	-	<	-	<	<	0,02	17,01	34
DDE	0,11•	-	<	-	<	<	0,1	1,2	2,3
DDT	<	-	<	-	<	<	0,2	0,95	1,7
drins (som)	<	-	<	-	<	<	0,015	2,008	4
chlooraan (som)	<	-	<	-	<	<	0,002	2,001	4
α-HCH	<	-	<	-	<	<	0,001	8,501	17
β-HCH	<	-	<	-	<	<	0,002	0,801	1,6
γ-HCH	<	-	<	-	<	<	0,003	0,602	1,2

Tabel 6.4: analysesresultaten vaste bodem en toetsing uitsplitsing MM-11

% H* = 10 % L* = 25	gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]						standaard bodem (mg/kg d.s.)		
monster boring traject (m-mv)	40A-1 40A 1,0-1,5	41A-1 41A 1,5-2,0	42A-1 42A 0,5-1,0	43A-1 43A 1,0-1,5	44A-1 44A 1,5-2,0		AW-waarde	½ (AW+I)	I-waarde
lood	52•	150•	71•	<	<		50	290	530

Tabel 6.5: analysesresultaten vaste bodem en toetsing

% H* = 10 % L* = 25	gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]				standaard bodem (mg/kg d.s.)		
monster boring traject (m-mv)	MM-13 51 t/m 54 0,0-0,5	MM-14 55 t/m 59 0,0-0,5	MM-15 40+44+48 0,5-2,0	MM-16 54+56+58 0,5-1,5	AW-waarde	½ (AW+I)	I-waarde
arseen	<	<	<	<	20	48	76
barium	@	@	@	@	@	@	@
cadmium	<	<	<	<	0,6	6,8	13
chromium	<	<	<	<	55	117,5	180
kobalt	<	<	<	<	15	102,5	190
koper	40•	43•	<	<	40	115	190
kwik	<	<	<	<	0,15	18,08	36
lood	77•	73•	<	<	50	290	530
molybdeen	<	<	<	<	1,5	96	190
nikkel	41•	35•	36•	37•	35	67,5	100
zink	190•	180•	<	<	140	430	720
PAK (10)-tot.	<	<	<	<	1,5	20,8	40
PCB's	<	<	<	<	0,02	0,51	1
min.olie	<	<	<	<	190	2595	5000
DDD	-	-	-	-	0,02	17,01	34
DDE	<	<	-	-	0,1	1,2	2,3
DDT	<	<	-	-	0,2	0,95	1,7
drins (som)	0,017•	<	-	-	0,015	2,008	4
chlooraan (som)	<	<	-	-	0,002	2,001	4
α-HCH	<	<	-	-	0,001	8,501	17
β-HCH	<	<	-	-	0,002	0,801	1,6
γ-HCH	<	<	-	-	0,003	0,602	1,2

Toelichting bij tabel:

- < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde
- : overschrijding van de achtergrondwaarde
- : overschrijding van de tussenwaarde
- : overschrijding van de interventiewaarde
- : niet geanalyseerd
- @ : geen toetsoordeel mogelijk
- * : lutum- en humusgehalten standaard bodem
- H : organisch stof L : lutum

Tabel 7: analysesresultaten grondwater

	analysesresultaten (µg/l)						toetsingswaarden (µg/l)		
	7	16	35	40	48	56			
peilbuis	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0	2,0-3,0			
filter (m-mv)	6,9	6,9	6,8	6,6	7,0	6,9			
pH	1201	1190	1158	866	238	871			
EC (µs/cm)	7,2	12	6,8	8,2	4,9	9,6			
troebelheid (NTU)	1,5	1,5	1,5	1,50	1,5	1,45			
grondwater [m-mv]									
zwarte metalen							S- waarde	½ (S+I)	I- waarde
arsen	<	-	<	12•	<	<	10	35	60
barium	140•	-	70•	110•	<	180•	50	337,5	625
cadmium	<	-	<	<	<	<	0,4	3,2	6
chromium	2,1•	-	<	<	<	<	1	15,5	30
kobalt	<	-	<	<	<	<	20	60	100
koper	16•	-	<	<	<	<	15	45	75
kwik	<	-	<	<	<	<	0,05	0,17	0,30
lood	<	-	<	<	<	<	15	45	75
molybdeen	<	-	<	<	<	<	5	152,5	300
nikkel	<	-	<	<	<	<	15	45	75
zink	<	-	<	<	<	<	65	432,5	800
vluchtige aromaten									
benzeen	<	<	<	<	<	<	0,2	15,1	30
tolueen	<	<	<	<	<	<	7	503,5	1000
ethylbenzeen	<	<	<	<	<	<	4	77	150
xylenen (som)	<	<	<	<	<	<	0,2	35,1	70
styreen	<	-	<	<	<	<	6	153	300
naftaleen	<	<	<	<	<	<	0,01	35	70
gechloreerde koolwaterstoffen									
1,1-dichloorethaan	<	-	<	<	<	<	7	453,5	900
1,2-dichloorethaan	<	-	<	<	<	<	7	203,5	400
1,1-dichlooretheen	<	-	<	4,2•	<	<	0,01	5	10
cis 1,2-dichlooretheen	<	-	<	<	<	<	0,01	10	20
trans 1,2-dichlooretheen	<	-	<	<	<	<	0,01	10	20
dichloormethaan	<	-	<	<	<	<	0,01	500	1000
dichloorpropanen	<	-	<	<	<	<	0,8	40,4	80
tetrachlooretheen (per)	<	-	<	2,2•	<	<	0,01	20	40
tetrachloormethaan (tetra)	<	-	<	<	<	<	0,01	5	10
1,1,1-trichloorethaan	<	-	<	<	<	<	0,01	150	300
1,1,2-trichloorethaan	<	-	<	<	<	<	0,01	65	130
trichlooretheen (tri)	<	-	<	72•	<	<	24	262	500
trichloormethaan (chloroform)	<	-	<	<	<	<	6	203	400
vinylchloride	<	-	<	0,5•	<	<	0,01	2,5	5
minerale olie	64•	<	<	<	<	<	50	325	600
bromoform	<	-	<	<	<	<	#	315	630
Toelichting bij tabel: • : overschrijding van de streefwaarde •• : overschrijding van de tussenwaarde ••• : overschrijding interventiewaarde < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde # : geen toetsingswaarden voor gegeven - : niet geanalyseerd									

3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest. Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als niet verontreinigd aangemerkt.

Tabel 8: analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten)

monstergegevens			analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.)				asbesttype	
Monster	MP	traject (m-mv)	materiaal-monster(s) > 20 mm (mg)	bodem/puin > 0,5 < 20 mm in mg/kg ds.	bodem/puin < 0,5 mm in mg/kg ds.	gewogen* asbestgehalte in de bodem	soort asbest	H/NH
RE-01	1 t/m 6+8	0,0-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
RE-02	9 t/m 12	0,0-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
RE-03	20 t/m 27	0,0-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
RE-04	28 t/m 35	0,0-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
RE-05	36+37	0,0-0,2	-	<	n.a.	<	-	-
RE-06P	7+13+14	0,06-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
RE-07	41+51 t/m 59	0,0-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
RE-08	40+42 t/m 50	0,0-0,5	-	<	n.a.	<	-	-
Toelichting bij tabel: n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing n.a.: niet aangetoond S: serpentijn-asbest H: hechtgebonden asbest P: puinmonster A: amfibool NH: niet hechtgebonden asbest MP: monsterpunt								
*: gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.								

3.5 Toetsingscriteria en analyseresultaten; waterbodem

De milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is op basis van de uitgevoerde toetsingen ingedeeld in de klassen, beschreven in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De klasse-indeling geeft een maat voor de kwaliteit van een *partij toe te passen op landbodem [T.1] of in oppervlaktewater [T.3] of een partij te verspreiden op aangrenzend perceel [T.5] of in een zoet oppervlaktewaterlichaam [T.6]*.

Voorafgaand aan de toetsing dienen aan de hand van het lutum- en organische stofpercentage de gemeten waarden te worden gestandaardiseerd. Afhankelijk van de toepassing spreken we over:

T.1 Toepassen op landbodem:

- *Altijd toepasbaar* *altijd toepasbaar op landbodem;*
- *Wonen:* *mag toegepast op landbodem met kwaliteitsklasse Industrie;*
- *Industrie:* *mag toegepast op landbodem met kwaliteitsklasse Industrie;*
- *Niet toepasbaar:* *mag niet worden toegepast op landbodems.*

T.3 Toepassen in oppervlaktewaterlichaam:

- *altijd toepasbaar:* *voldoet aan de achtergrondwaarde;*
- *klasse A:* *voldoet aan de maximale waarde waterbodemkwaliteitsklasse A;*
- *klasse B:* *voldoet aan de maximale waarde waterbodemkwaliteitsklasse B;*
- *nooit:* *nooit toepasbaar (overschrijdt interventiewaarde).*

T.5 Verspreiden op aangrenzend perceel (landbodem):

- *verspreidbaar:* *mag worden verspreid;*
- *niet-verspreidbaar* *mag niet worden verspreid.*

T.6 Verspreiden in zoet oppervlaktewaterlichaam:

- *verspreidbaar:* *mag worden verspreid;*
- *niet-verspreidbaar* *mag niet worden verspreid.*

In bijlage 3 zijn de rekenbladen van de toetsingen aan het BoToVa 2.0.0. opgenomen. In tabel 9 zijn de toetsingen weergegeven.

Tabel 9: toetsing waterbodem per toepassing

Monster (vak)	T.1	T.3	T.5	T.6
MM-21 (71 t/m 80)	niet toepasbaar	klasse B	nooit verspreidbaar	niet verspreidbaar

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Buro SRO is in de periode van mei tot en met november 2021, door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodem-, asbest- en waterbodemonderzoek uitgevoerd op de locaties aan het Kerkpad 3-5 en de Molenweg 2 te Huissen.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en herontwikkeling van de locaties.

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

4.1 *Asbestonderzoek*

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. In de monsterpunten 7, 13 en 14 is een sterke tot volledige laag menggranulaat aangetroffen, tot maximaal 0,5 m-mv. In de bodem/puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Kerkpad 3

In de *actuele contactzone* binnen RE-01 en RE-02 [0,0-0,5 m-mv] is analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.

In de *volledig puinhoudende bodemlaag* binnen RE-06 [0,06~0,5 m-mv] is analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.

Kerkpad 5

In de *actuele contactzone* binnen RE-03 en RE-04 [0,0-0,5 m-mv] is analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.

In de *actuele contactzone* [0,0-0,2 m-mv] onder de “drupzone” binnen RE-05, is analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.

Molenweg 2

In de *actuele contactzone* binnen RE-07 en RE-08 [0,0-0,5 m-mv] is analytisch, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.

4.2 *Vaste bodem en grondwater; Kerkpad 3*

Kerklaan 3

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO-tank, geen oliecomponenten waargenomen. Analytisch zijn in de bovengrond, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank (boring 15 en 16), geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. In het *grondwater* (peilbuis 16) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.

Analytisch zijn in de *bovengrondmengmonsters* MM-01 en MM-02 licht verhoogde gehalten aan zware metalen en/of OCB's aangetoond. De verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

Analytisch zijn in het *ondergrondmengmonster* MM-03, direct onder de puinverharding, geen verhoogde gehalten aangetoond.

Analytisch zijn in de *ondergrondmengmonsters* MM-04 en MM-05 licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. Het maximaal aangetoonde gehalte aan nikkel in MM-05 overschrijdt de tussenwaarde, maar blijft beneden de interventiewaarde. Na uitsplitsing en separate analyse van de individuele monsters op nikkel zijn geen tot maximaal licht verhoogde gehalten aan nikkel aangetoond.

In het *grondwater* uit de peilbuis 7 zijn licht verhoogde gehalten aan barium, chroom, koper en minerale olie aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

4.3 *Vaste bodem en grondwater; Kerkpad 5*

Analytisch zijn in de *bovengrondmengmonsters* MM-06 en MM-07 licht verhoogde gehalten aan zware metalen en som DDE aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

Analytisch zijn in de *ondergrondmengmonsters* MM-08 en MM-09 licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

In het *grondwater* uit de peilbuis 35 is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.

4.4 *Vaste bodem en grondwater; Molenweg 2*

Analytisch zijn in de *bovengrondmengmonsters* MM-11 t/m MM-14 licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, en licht verhoogde gehalten aan PAK en som drins aangetoond. Het maximaal aangetoonde gehalte aan lood in MM-11 overschrijdt de interventiewaarde. De overige verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden. Na uitsplitsing van MM-11 en de separate analyse van de individuele monsters op lood zijn geen tot maximaal licht verhoogde gehalten aan nikkel aangetoond.

Analytisch zijn in de *ondergrondmengmonsters* MM-15 en MM-16 licht verhoogde gehalten aan nikkel aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden.

In het *grondwater* uit peilbuis 40, 48 en 56 zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en/of VoCl's aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. e

Waterbodem

Zintuiglijk zijn in de waterbodem en onderliggende bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Analytisch zijn in de onderzochte waterbodem van de kavelsloot (MM-21) licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en/of PCB's aangetoond. Het maximaal aangetoonde gehalte aan zink overschrijdt de interventiewaarde. De onderzochte waterbodem is toepassing op landbodem, niet toepasbaar. Bij toepassing in oppervlaktewater is de bemonsterde partij *Klasse B*. De bemonsterde waterbodem is nooit verspreidbaar op een aangrenzend perceel en niet verspreidbaar in zoet oppervlaktewater.

4.5 Conclusies en aanbevelingen

In de bodem/puin is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. Zintuiglijk en analytisch zijn in de vaste bodem en in het grondwater, ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO-tank, geen oliecomponenten aangetroffen.

In de vaste bodem zijn, na uitsplitsing, maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en/of OCB's aangetoond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, VoCL's en/of minerale olie aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.


In de onderzochte kavelsloot zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en/of PCB's aangetoond. Het maximaal aangetoonde gehalte aan zink overschrijdt de interventiewaarde.

De waterbodem van de onderzochte kavelsloot is bij toepassing op landbodem, niet toepasbaar. Bij toepassing in oppervlaktewater is de bemonsterde partij *Klasse B*. De bemonsterde waterbodem is nooit verspreidbaar op een aangrenzend perceel en niet verspreidbaar in zoet oppervlaktewater. De verontreinigde waterbodem dient voorafgaand aan de demping te worden gesaneerd. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient door de aannemer een baggerplan te worden opgesteld, die ter goedkeuring moet worden ingediend bij het bevoegd gezag. De verontreiniging dient, zover noodzakelijk voor de herinrichting, onder milieukundige begeleiding (BRL-6000) door een BRL-7000 erkende aannemer te worden verwijderd.

Wij adviseren om bij de herinrichting van het plangebied te werken met een gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de vaste bodem kunnen bij toetsing aan het Bbk beperkingen opleveren ten aanzien van het (her-)gebruik elders. Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de definitieve afzetmogelijkheden.

BIJLAGE 1

Kadastraal overzicht



12345

25

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Huissen

M

111

kadaster

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 mei 2021







De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BIJLAGE 2

Boorbeschrijvingen




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
projectcode **200737**
getekend conform **NEN 5104**




08



type inspectiegat
datum 19-05-2021
boormeester J. Molenkamp

11



type inspectiegat
datum 20-05-2021
boormeester J. Molenkamp

09



type inspectiegat
datum 19-05-2021
boormeester J. Molenkamp

12



type inspectiegat
datum 19-05-2021
boormeester J. Molenkamp

10



type inspectiegat
datum 19-05-2021
boormeester J. Molenkamp

13



type inspectiegat
datum 20-05-2021
boormeester J. Molenkamp

14









type inspectiegat
datum 20-05-2021
boormeester J. Molenkamp

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
projectcode 200737
getekend conform NEN 5104













bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
projectcode **200737**
getekend conform **NEN 5104**







24**25****26****27****28****29****30****31**

bodemprofielen schaal 1:50






onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
 projectcode **200737**
 getekend conform **NEN 5104**










bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
projectcode **200737**
getekend conform **NEN 5104**



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
projectcode **200737**
getekend conform **NEN 5104**




bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
projectcode **200737**
getekend conform **NEN 5104**




54




55




56




57




58



59




71




bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
 projectcode **200737**
 getekend conform **NEN 5104**




type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**




type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**




type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**




type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**




type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**




type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**



type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**



type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**



type **grondboring**
datum **02-08-2021**
boormeester **J. Molenkamp**




type **inspectiegat**
datum **19-05-2021**
boormeester **J. Molenkamp**

bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen**
projectcode **200737**
getekend conform **NEN 5104**




RE-02



RE-03




RE-04




RE-05




RE-06



RE07



RE08




bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
projectcode 200737
getekend conform NEN 5104



PEILBUIS




BORING




links= cm-maaiveld

rechts= cm+ NAP

OLIE OP WATER REACTIE



GEUR INTENISTEIT



GRONDSOORTEN



GRIND, grindig (G,g)



ZAND, zandig (Z,z)




LEEM, siltig (L,s)



KLEI, kleilig (K,k)



VEEN, humeus (V,h)



slib

MATE VAN BIJMENGING



zwak - (0-5%)



matig - (5-15%)



sterk - (15-50%)



uiterst - (> 50%)

VERHARDINGEN



asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag


GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG



bodemvreemde bestanddelen aanwezig



water

GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water

BIJLAGE 3

Toetsingstabellen en analyserapporten

- 3.1 *vaste bodem*
- 3.2 *grondwater*
- 3.3 *asbest*
- 3.4 *waterbodem*

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1194253						
Toetsing	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb						
Toetsversie	BoToVa 3.1.0			Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:50			

Monsterreferentie	6744843						
Monsteromschrijving	MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	2.4	10
Lutum	% (m/m ds)	4.6	25

Droogrest

droge stof	%	88.1	88.1	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	5.6	9.1	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	76	220	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.41	0.67	1.1 AW(WO)	0.6	6.8	13
chromium (Cr)	mg/kg ds	22	37	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.1	14	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	19	36	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.08	0.11	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	35	52	1.0 AW(WO)	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	36	1.0 AW(WO)	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	94	200	1.4 AW(WO)	140	430	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 100	-	190	2595	5000
-----------------------------------	----------	------	-----------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
fenantreen	mg/kg ds	0.15	0.15
anthraceen	mg/kg ds	0.066	0.066
fluoranteen	mg/kg ds	0.32	0.32
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.12	0.12
chryseen	mg/kg ds	0.19	0.19
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.12	0.12
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.16	0.16
benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	0.13	0.13
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.11	0.11

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	1.4	1.4	-	1.5	20.75	40
--------------	----------	-----	------------	---	-----	-------	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.020	-	0.02	0.51	1
--------------	----------	-------	-------------------	---	------	------	---

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	0.002	0.0083				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	0.001	0.0042				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.024	0.10				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.006	0.018				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.022	0.092				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				0.32
dieldrin	mg/kg ds	0.005	0.021				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	0.004	0.017	2.0 AW(WO)	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0058	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.003	0.011	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.025	0.10	1.0 AW(WO)	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.026	0.11	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.006	0.027	1.8 AW(WO)	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0058	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0058	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.072	0.30	-	0.4		

Monsterreferentie		6744844						
Monsteromschrijving		MM-02 bovengrond, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 08: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	2.6	10					
Lutum	% (m/m ds)	3.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	84.3	84.3	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	4.8	8.1	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	54	190	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.36	0.59	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	22	39	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.8	15	1.0 AW(WO)	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	19	37	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.09	0.13	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	34	52	1.0 AW(WO)	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	38	1.1 AW(WO)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	77	170	1.2 AW(WO)	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 94	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	0.06	0.06					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	0.12	0.12					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	0.068	0.068					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.054	0.054					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.067	0.067					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.056	0.056					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.053	0.053					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.58	0.58	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.019	-	0.02	0.51	1	

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.019	0.073				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.005	0.019				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				0.32
dieldrin	mg/kg ds	0.001	0.0038				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0054	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0027				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0054	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.02	0.076	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.006	0.022	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	0.0092	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0054	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0054	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.038	0.14	-	0.4		

Monsterreferentie	6744845						
Monsteromschrijving	MM-03 bovengrond, 07: 50-100, 13: 50-100, 14: 50-100						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I
<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	0.8	10				
Lutum	% (m/m ds)	1.0	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	89.9	89.9	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
arseen (As)	mg/kg ds	< 4	< 4.9	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	< 54	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.24	-	0.6	6.8	13
chrom (Cr)	mg/kg ds	< 10	< 13	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 7.2	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 11	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	5	15	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 33	-	140	430	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 120	-	190	2595	5000
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40
<i>Polychloorbifenylen</i>							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.024	-	0.02	0.51	1

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0070	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0070	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.001	< 0.0070	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.001	< 0.0070	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.010	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0070	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0070	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.015	< 0.074	-	0.4		

Monsterreferentie	6744846							
Monsteromschrijving	MM-04 ondergrond, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	2.3	10					
Lutum	% (m/m ds)	6.9	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	77	77.0	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	8	12	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	100	240	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.22	-	0.6	6.8	13	
chromium (Cr)	mg/kg ds	28	44	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	12	27	1.8 AW(WO)	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	11	19	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	15	22	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	25	52	1.5 AW(IND)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	42	79	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 110	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0030					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.021	-	0.02	0.51	1	

Monsterreferentie		6744847						
Monsteromschrijving		MM-05 ondergrond, 07: 100-150, 07: 150-200, 11: 50-100, 11: 100-150, 11: 150-200						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	4.1	10					
Lutum	% (m/m ds)	3.4	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	72.1	72.1	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	8.8	14	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	110	360	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.22	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	32	56	1.0 AW(WO)	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	9.3	28	1.9 AW(WO)	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	12	22	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	17	25	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	28	73	1.1 T(IND)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	50	110	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 60	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.012	-	0.02	0.51	1	

Monsterreferentie	6744848							
Monsteromschrijving	MM-06 bovengrond, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	3.8	10					
Lutum	% (m/m ds)	3.4	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	90.5	90.5	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	5	8.1	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	76	250	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.38	0.59	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	20	35	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.7	14	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	21	39	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.1	0.14	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	37	55	1.1 AW(WO)	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	37	1.0 AW(WO)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	76	160	1.2 AW(WO)	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	36	95	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.013	-	0.02	0.51	1	

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.013	0.034				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.003	0.0079				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0037	@			
hexachloorbutadien	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0037	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.014	0.036	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.004	0.0097	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0055	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0037	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0037	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.029	0.077	-	0.4		

Monsterreferentie		6744849						
Monsteromschrijving		MM-07 bovengrond, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 3-50, 35: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	3.1	10					
Lutum	% (m/m ds)	1.8	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	84.7	84.7	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	5	8.5	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	62	240	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.38	0.62	1.0 AW(WO)	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	22	41	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	5	18	1.2 AW(WO)	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	21	42	1.0 AW(WO)	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.1	0.14	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	37	57	1.1 AW(WO)	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	47	1.3 AW(IND)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	98	230	1.6 AW(IND)	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 79	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	0.079	0.079					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	0.18	0.18					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.063	0.063					
chryseen	mg/kg ds	0.11	0.11					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.074	0.074					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.071	0.071					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.72	0.72	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.016	-	0.02	0.51	1	

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	0.001	0.0032				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.032	0.10				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	0.003	0.0097				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.015	0.048				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				0.32
dieldrin	mg/kg ds	0.001	0.0032				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0045	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.002	0.0055	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.033	0.11	1.1 AW(WO)	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.018	0.058	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	0.0077	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0045	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0045	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.063	0.20	-	0.4		

Monsterreferentie		6744850						
Monsteromschrijving		MM-08 ondergrond, 23: 50-100, 23: 100-150, 23: 150-200, 24: 100-150, 24: 50-100, 24: 150-200, 30: 50-100, 30: 150-200, 30: 100-150						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	1.3	10					
Lutum	% (m/m ds)	10.4	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	78.2	78.2	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	7.9	11	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	160	300	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.22	0.34	-	0.6	6.8	13	
chromium (Cr)	mg/kg ds	37	52	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	11	20	1.3 AW(WO)	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	17	27	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.06	0.08	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	18	25	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	33	57	1.6 AW(IND)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	60	100	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 120	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0035					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.024	-	0.02	0.51	1	

Monsterreferentie		6744851						
Monsteromschrijving		MM-09 ondergrond, 34: 50-100, 34: 100-150, 34: 150-200, 35: 50-100, 35: 100-150, 35: 150-200						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	4.0	10					
Lutum	% (m/m ds)	15.9	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	73.1	73.1	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	5.5	6.9	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	85	120	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.18	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	30	37	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	7.4	10	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	12	16	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.04	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	17	21	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	26	35	1.0 AW(WO)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	52	70	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 61	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.012	-	0.02	0.51	1	

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0035	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0018				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0035	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.001	< 0.0035	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.001	< 0.0035	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0052	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0035	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0035	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.015	< 0.037	-	0.4		

Monsterreferentie		6744852						
Monsteromschrijving		MM-10 bovengrond, 15: 10-30, 16: 10-30						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	2.3	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	83	83.0	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 110	-	190	2595	5000	
<i>Vluchtige aromaten</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.15	-	0.2	0.65	1.1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.15	-	0.2	55.1	110	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.15					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.15	-	0.2	16.1	32	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.30					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.46	-	0.45	8.725	17	
Legenda								
@	Geen toetsoordeel mogelijk							
x AW(IND)	x maal Achtergrondwaarde (Industrie)							
x AW(WO)	x maal Achtergrondwaarde (Wonen)							
x T(IND)	x maal Tussenwaarde (Industrie)							
-	<= Achtergrondwaarde							
H	Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)							
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa							

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1194253
Validatieref. : 1194253 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: KPQE-DZHN-MFWY-ZQSI
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 31 mei 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6744843 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

6744844 = MM-02 bovengrond, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 08: 0-50

6744845 = MM-03 bovengrond, 07: 50-100, 13: 50-100, 14: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	19/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
Ontvangstdatum opdracht	:	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Startdatum	:	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Monstercode	:	6744843	6744844	6744845
Uw Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	88,1	84,3	89,9
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	2,4	2,6	0,8
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	4,6	3,0	< 1

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	5,6	4,8	< 4,0
S barium (Ba)	mg/kg ds	76	54	< 20
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,41	0,36	< 0,20
S chroom (Cr)	mg/kg ds	22	22	< 10
S kobalt (Co)	mg/kg ds	5,1	4,8	< 3,0
S koper (Cu)	mg/kg ds	19	19	< 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,08	0,09	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	35	34	< 10
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	14	5
S zink (Zn)	mg/kg ds	94	77	< 20

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	0,15	0,060	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	0,066	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	0,32	0,12	< 0,05
S benzo(a)antracene	mg/kg ds	0,12	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	0,19	0,068	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0,12	0,054	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,16	0,067	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,13	0,056	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0,11	0,053	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	1,4	0,58	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KPQE-DZHN-MFWY-ZQSI

Ref.: 1194253_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6744843 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

6744844 = MM-02 bovengrond, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 08: 0-50

6744845 = MM-03 bovengrond, 07: 50-100, 13: 50-100, 14: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum :	19/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
Ontvangstdatum opdracht :	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Startdatum :	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Monstercode :	6744843	6744844	6744845
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen

Organochloorbestrijdingsmiddelen:

S 2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	0,002	< 0,001	< 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0,024	0,019	< 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0,006	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0,022	0,005	< 0,001
S aldrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S dieldrin	mg/kg ds	0,005	0,001	< 0,001
S endrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S telodrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S isodrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloor	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S alfa -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S beta -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S gamma -HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S delta -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S hexachloorbenzeen	mg/kg ds	0,004	< 0,001	< 0,001
S endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0,002	< 0,002	< 0,002
S hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
som DDD	mg/kg ds	0,003	0,001	0,001
som DDE	mg/kg ds	0,025	0,020	0,001
som DDT	mg/kg ds	0,026	0,006	0,001
S som DDD /DDE /DDTs	mg/kg ds	0,054	0,027	0,004
S som drins (3)	mg/kg ds	0,006	0,002	0,002
S som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
S som HCHs (3)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,002
S som chloordaan	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
som OCBs (waterbodern)	mg/kg ds	0,071	0,040	0,017
som OCBs (landbodern)	mg/kg ds	0,072	0,038	0,015

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6744848 = MM-06 bovengrond, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50
6744849 = MM-07 bovengrond, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 3-50, 35: 0-50
6744851 = MM-09 ondergrond, 34: 50-100, 34: 100-150, 34: 150-200, 35: 50-100, 35: 100-150, 35: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
Ontvangstdatum opdracht	:	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Startdatum	:	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Monstercode	:	6744848	6744849	6744851
Uw Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	90,5	84,7	73,1
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	3,8	3,1	4,0
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	3,4	1,8	15,9

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	5,0	5,0	5,5
S barium (Ba)	mg/kg ds	76	62	85
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,38	0,38	< 0,20
S chroom (Cr)	mg/kg ds	20	22	30
S kobalt (Co)	mg/kg ds	4,7	5,0	7,4
S koper (Cu)	mg/kg ds	21	21	12
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,10	0,10	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	37	37	17
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	16	26
S zink (Zn)	mg/kg ds	76	98	52

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	36	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	----	------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	0,079	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	0,18	< 0,05
S benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0,05	0,063	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	0,11	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	0,074	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	0,071	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	0,72	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KPQE-DZHN-MFWY-ZQSI

Ref.: 1194253_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6744848 = MM-06 bovengrond, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50

6744849 = MM-07 bovengrond, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 3-50, 35: 0-50

6744851 = MM-09 ondergrond, 34: 50-100, 34: 100-150, 34: 150-200, 35: 50-100, 35: 100-150, 35: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum :	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
Ontvangstdatum opdracht :	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Startdatum :	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Monstercode :	6744848	6744849	6744851
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen

Organochloorbestrijdingsmiddelen:

S 2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001	0,001	< 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0,013	0,032	< 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0,001	0,003	< 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0,003	0,015	< 0,001
S aldrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S dieldrin	mg/kg ds	< 0,001	0,001	< 0,001
S endrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S telodrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S isodrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloor	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S alfa -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S beta -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S gamma -HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S delta -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0,002	< 0,002	< 0,002
S hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
som DDD	mg/kg ds	0,001	0,002	0,001
som DDE	mg/kg ds	0,014	0,033	0,001
som DDT	mg/kg ds	0,004	0,018	0,001
S som DDD /DDE /DDTs	mg/kg ds	0,019	0,052	0,004
S som drins (3)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,002
S som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
S som HCHs (3)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,002
S som chloordaan	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
som OCBs (waterbodern)	mg/kg ds	0,031	0,065	0,017
som OCBs (landbodern)	mg/kg ds	0,029	0,063	0,015

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6744846 = MM-04 ondergrond, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200

6744847 = MM-05 ondergrond, 07: 100-150, 07: 150-200, 11: 50-100, 11: 100-150, 11: 150-200

6744850 = MM-08 ondergrond, 23: 50-100, 23: 100-150, 23: 150-200, 24: 100-150, 24: 50-100, 24: 150-200, 30: 50-100, 30: 150-200, 30: 100-150

Opgegeven bemonsteringsdatum :	19/05/2021	20/05/2021	19/05/2021
Ontvangstdatum opdracht :	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Startdatum :	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
Monstercode :	6744846	6744847	6744850
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	77,0	72,1	78,2
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	2,3	4,1	1,3
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	6,9	3,4	10,4

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	8,0	8,8	7,9
S barium (Ba)	mg/kg ds	100	110	160
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0,20	< 0,20	0,22
S chroom (Cr)	mg/kg ds	28	32	37
S kobalt (Co)	mg/kg ds	12	9,3	11
S koper (Cu)	mg/kg ds	11	12	17
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	0,06
S lood (Pb)	mg/kg ds	15	17	18
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	25	28	33
S zink (Zn)	mg/kg ds	42	50	60

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	0,35	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KPQE-DZHN-MFWY-ZQSI

Ref.: 1194253_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6744852 = MM-10 bovengrond, 15: 10-30, 16: 10-30

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2021
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2021
Startdatum : 21/05/2021
Monstercode : 6744852
Uw Matrix : Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	83,0
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	2,3

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35
-------------------------------------	----------	------

Organische parameters - aromatisch*Vluchtige aromaten:*

S benzeen	mg/kg ds	< 0,05
S ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0,05
S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05
S o-xyleen	mg/kg ds	< 0,05
S toluen	mg/kg ds	< 0,05
S xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0,1
S som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0,1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1194253
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie	: MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50
Monstercode	: 6744843


Opmerking(en) bij resultaten:

2,4-DDT (o,p-DDT):	- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT:	- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs:	- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem):	- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem):	- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6744848
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Uw referentie : MM-06 bovengrond, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	12 %
2) fractie C19 - C29	32 %
3) fractie C29 - C35	52 %
4) fractie C35 -< C40	5 %

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
6744843	MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50	01	0.00-0.50	3827712AA
		02	0.00-0.50	3827715AA
		03	0.00-0.50	3827455AA
		04	0.00-0.50	3827709AA
		05	0.00-0.50	3827706AA
		06	0.00-0.50	3827705AA
6744844	MM-02 bovengrond, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 08: 0-50	09	0.00-0.50	3827441AA
		10	0.00-0.50	3827478AA
		11	0.00-0.50	3827467AA
		12	0.00-0.50	3827481AA
		08	0.00-0.50	3827676AA
6744845	MM-03 bovengrond, 07: 50-100, 13: 50-100, 14: 50-100	07	0.50-1.00	3827466AA
		13	0.50-1.00	3827465AA
		14	0.50-1.00	3827460AA
6744848	MM-06 bovengrond, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50	20	0.00-0.50	3828691AA
		21	0.00-0.50	3828695AA
		22	0.00-0.50	3828687AA
		23	0.00-0.50	3828664AA
		24	0.00-0.50	3828689AA
		25	0.00-0.50	3828685AA
		26	0.00-0.50	3804914AA
		27	0.00-0.50	3804922AA
6744849	MM-07 bovengrond, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 3-50, 35: 0-50	28	0.00-0.50	3805007AA
		29	0.00-0.50	3804921AA
		30	0.00-0.50	3804920AA
		31	0.00-0.50	3804917AA
		32	0.00-0.50	3804918AA
		33	0.03-0.50	3805716AA
		35	0.00-0.50	3805722AA
6744851	MM-09 ondergrond, 34: 50-100, 34: 100-150, 34: 150-200, 35: 50-100, 35: 100-150, 35: 150-200	34	0.50-1.00	3805675AA
		34	1.00-1.50	3805723AA
		34	1.50-2.00	3805721AA
		35	0.50-1.00	3805679AA
		35	1.00-1.50	3805724AA
		35	1.50-2.00	3805720AA
6744846	MM-04 ondergrond, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 08: 50-100, 08: 100-150, 08: 150-200	04	0.50-1.00	3827714AA
		04	1.00-1.50	3827710AA
		04	1.50-2.00	3827711AA
		08	0.50-1.00	3827683AA
		08	1.00-1.50	3827663AA
		08	1.50-2.00	3827708AA
6744847	MM-05 ondergrond, 07: 100-150, 07: 150-200, 11: 50-100, 11: 100-150, 11: 150-200	07	1.00-1.50	3827468AA
		07	1.50-2.00	3827464AA
		11	0.50-1.00	3827459AA
		11	1.00-1.50	3827454AA
		11	1.50-2.00	3827462AA

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194253
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

6744850	MM-08 ondergrond, 23: 50-100, 23: 100-150, 23: 150-200, 24: 100-150, 24: 50-100, 24: 150-200, 30: 50-100, 30: 150-200, 30: 100-150	23	0.50-1.00	3828692AA
		23	1.00-1.50	3828688AA
		23	1.50-2.00	3828693AA
		24	1.00-1.50	3828683AA
		24	0.50-1.00	3828690AA
		24	1.50-2.00	3828676AA
		30	0.50-1.00	3804929AA
		30	1.50-2.00	3804927AA
		30	1.00-1.50	3804923AA
6744852	MM-10 bovengrond, 15: 10-30, 16: 10-30	15	0.10-0.30	0550271675
		16	0.10-0.30	0550353235

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1194253
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As)	: Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr)	: Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTXXN)	: Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs	: Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1229247						
Toetsing	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb						
Toetsversie	BoToVa 3.1.0			Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:57			

Monsterreferentie	6831118						
Monsteromschrijving	MM-11 bovengrond, 40: 0-50, 41: 0-50, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.5	10
Lutum	% (m/m ds)	3.6	25

Droogrest

droge stof	%	91.9	91.9	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	5.4	8.6	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	99	320	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.45	0.68	1.1 AW(WO)	0.6	6.8	13
chromium (Cr)	mg/kg ds	23	40	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.4	16	1.1 AW(WO)	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	16	29	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.09	0.12	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	400	590	1.1 I	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	39	1.1 AW(WO)	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	100	210	1.5 AW(IND)	140	430	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 54	-	190	2595	5000
-----------------------------------	----------	------	----------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
fenantreen	mg/kg ds	0.13	0.13
anthraceen	mg/kg ds	0.056	0.056
fluoranteen	mg/kg ds	0.36	0.36
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.14	0.14
chryseen	mg/kg ds	0.32	0.32
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.29	0.29
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.28	0.28
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.29	0.29
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.28	0.28

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	2.2	2.2	1.5 AW(WO)	1.5	20.75	40
--------------	----------	-----	------------	------------	-----	-------	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016
PCB - 138	mg/kg ds	0.0013	0.0029
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.006	0.012	-	0.02	0.51	1
--------------	----------	-------	--------------	---	------	------	---

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	0.001	0.0022				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.002	0.0044				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	0.001	0.0022	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0031	@			
hexachloorbutadien	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0016				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0031	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.001	< 0.0031	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.003	0.0067	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0047	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0031	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0031	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.017	0.037	-	0.4		

Monsterreferentie		6831119						
Monsteromschrijving		MM-12 bovengrond, 45: 0-50, 46: 0-50, 47: 0-50, 48: 0-50, 49: 0-50, 50: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	3.1	10					
Lutum	% (m/m ds)	4.4	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	92.6	92.6	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	4.4	7.1	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	49	150	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.33	0.52	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	19	32	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.5	13	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	18	33	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.07	0.10	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	24	35	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	34	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	62	130	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 79	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.016	-	0.02	0.51	1	

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.002	0.0065				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0045	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0023				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0045	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.003	0.0087	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.001	< 0.0045	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0068	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0045	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0045	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.016	0.052	-	0.4		

Monsterreferentie	6831120						
Monsteromschrijving	MM-13 bovengrond, 51: 0-50, 52: 0-50, 53: 0-50, 54: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I
<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	4.9	10				
Lutum	% (m/m ds)	4.4	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	84.3	84.3	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
arseen (As)	mg/kg ds	4.8	7.4	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	75	220	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.32	0.47	-	0.6	6.8	13
chrom (Cr)	mg/kg ds	24	41	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	5.3	15	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	23	40	1.0 AW(WO)	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.1	0.14	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	54	77	1.5 AW(WO)	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	17	41	1.2 AW(IND)	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	96	190	1.4 AW(WO)	140	430	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 50	-	190	2595	5000
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fenantreen	mg/kg ds	0.13	0.13				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fluoranteen	mg/kg ds	0.21	0.21				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.065	0.065				
chryseen	mg/kg ds	0.13	0.13				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.12	0.12				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.15	0.15				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.14	0.14				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.11	0.11				
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	1.1	1.1	-	1.5	20.75	40
<i>Polychloorbifenylen</i>							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.010	-	0.02	0.51	1

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.002	0.0041				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				0.32
dieldrin	mg/kg ds	0.007	0.014				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0029	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0014				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0029	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.003	0.0055	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.001	< 0.0029	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.008	0.017	1.1 AW(WO)	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0029	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0029	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.022	0.046	-	0.4		

Monsterreferentie	6831121						
Monsteromschrijving	MM-14 bovengrond, 55: 0-50, 56: 0-50, 57: 0-50, 58: 0-50, 59: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I
<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	2.9	10				
Lutum	% (m/m ds)	3.9	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	86.9	86.9	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
arseen (As)	mg/kg ds	4.7	7.7	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	58	180	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.35	0.56	-	0.6	6.8	13
chrom (Cr)	mg/kg ds	20	35	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.6	13	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	23	43	1.1 AW(WO)	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.09	0.12	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	49	73	1.5 AW(WO)	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	14	35	1.0 AW(WO)	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	84	180	1.3 AW(WO)	140	430	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 84	-	190	2595	5000
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fenantreen	mg/kg ds	0.076	0.076				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fluoranteen	mg/kg ds	0.13	0.13				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.057	0.057				
chryseen	mg/kg ds	0.11	0.11				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.07	0.07				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.078	0.078				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.063	0.063				
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	0.69	0.69	-	1.5	20.75	40
<i>Polychloorbifenylen</i>							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.017	-	0.02	0.51	1

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.002	0.0069				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.002	0.0069				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.0007	2.00035	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.0009	2.00045	4
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.001	8.5005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.002	0.801	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.003	0.6015	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.0085	1.00425	2
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0048	@			
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0024				

Sommaties

som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0048	-	0.02	17.01	34
som DDE	mg/kg ds	0.003	0.0093	-	0.1	1.2	2.3
som DDT	mg/kg ds	0.003	0.0093	-	0.2	0.95	1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0072	-	0.015	2.0075	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0048	-	0.002	2.001	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0048	-	0.002	2.001	4
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.017	0.060	-	0.4		

Monsterreferentie	6831122							
Monsteromschrijving	MM-15 ondergrond, 40: 50-100, 40: 100-150, 44: 100-150, 44: 150-200, 48: 50-100, 48: 100-150, 48: 150-200, 40: 150-200							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	2.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	30.7	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	76.1	76.1	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	11	11	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	210	180	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.23	0.27	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	52	47	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	11	9.3	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	22	23	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.08	0.08	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	24	25	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	42	36	1.0 AW(WO)	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	86	83	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 100	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.020	-	0.02	0.51	1	

Monsterreferentie	6831123							
Monsteromschrijving	MM-16 ondergrond, 54: 50-100, 54: 100-150, 56: 50-100, 56: 100-150, 58: 50-100, 58: 100-150							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	2.2	10
Lutum	% (m/m ds)	25.3	25

Droogrest

droge stof	%	78	78.0	@
------------	---	----	------	---

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	9	10	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	130	130	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.2	0.25	-	0.6	6.8	13
chrom (Cr)	mg/kg ds	41	41	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	10	9.9	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	19	22	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.09	0.09	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	24	26	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	37	37	1.0 AW(WO)	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	74	80	-	140	430	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 110	-	190	2595	5000
-----------------------------------	----------	------	-------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40
--------------	----------	------	--------	---	-----	-------	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0032

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.022	-	0.02	0.51	1
--------------	----------	-------	---------	---	------	------	---

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
x I	> Interventiewaarde
x AW(IND)	x maal Achtergrondwaarde (Industrie)
x AW(WO)	x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
-	<= Achtergrondwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1229247
Validatieref. : 1229247 certificaat v1
Opdrachtverificatiecode: KNGV-MEKM-WVNL-TGXH
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229247
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831118 = MM-11 bovengrond, 40: 0-50, 41: 0-50, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50
 6831119 = MM-12 bovengrond, 45: 0-50, 46: 0-50, 47: 0-50, 48: 0-50, 49: 0-50, 50: 0-50
 6831120 = MM-13 bovengrond, 51: 0-50, 52: 0-50, 53: 0-50, 54: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021
Startdatum	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021
Monstercode	6831118	6831119	6831120
Uw Matrix	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S AS3000 (steekmonster)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S gewicht artefact g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

		91,9	92,6	84,3
S droge stof	%			
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	4,5	3,1	4,9
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	3,6	4,4	4,4

Anorganische parameters - metalen

		5,4	4,4	4,8
S arseen (As)	mg/kg ds			
S barium (Ba)	mg/kg ds	99	49	75
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,45	0,33	0,32
S chroom (Cr)	mg/kg ds	23	19	24
S kobalt (Co)	mg/kg ds	5,4	4,5	5,3
S koper (Cu)	mg/kg ds	16	18	23
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,09	0,07	0,10
S lood (Pb)	mg/kg ds	400	24	54
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	15	14	17
S zink (Zn)	mg/kg ds	100	62	96

Organische parameters - niet aromatisch

		< 35	< 35	< 35
S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds			

Organische parameters - aromatisch*Polycyclische koolwaterstoffen:*

		< 0,05	< 0,05	< 0,05
S naftaleen	mg/kg ds			
S fenantreen	mg/kg ds	0,13	< 0,05	0,13
S anthraceen	mg/kg ds	0,056	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	0,36	< 0,05	0,21
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0,14	< 0,05	0,065
S chryseen	mg/kg ds	0,32	< 0,05	0,13
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0,29	< 0,05	0,12
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,28	< 0,05	0,15
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,29	< 0,05	0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0,28	< 0,05	0,11
S som PAK (10)	mg/kg ds	2,2	0,35	1,1

Organische parameters - gehalogeneerd*Polychloorbifenyleen:*

		< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -28	mg/kg ds			
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	0,0013	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,006	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KNGV-MEKM-WVNL-TGXH

Ref.: 1229247_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229247
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831118 = MM-11 bovengrond, 40: 0-50, 41: 0-50, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50

6831119 = MM-12 bovengrond, 45: 0-50, 46: 0-50, 47: 0-50, 48: 0-50, 49: 0-50, 50: 0-50

6831120 = MM-13 bovengrond, 51: 0-50, 52: 0-50, 53: 0-50, 54: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum :	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht :	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021
Startdatum :	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021
Monstercode :	6831118	6831119	6831120
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen

Organochloorbestrijdingsmiddelen:

S 2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	< 0,001	0,002	0,002
S 2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	0,001	< 0,001	< 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0,002	< 0,001	< 0,001
S aldrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S dieldrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	0,007
S endrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S telodrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S isodrin	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloor	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S alfa -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S beta -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S gamma -HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S delta -HCH	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S hexachloorbenzeen	mg/kg ds	0,001	< 0,001	< 0,001
S endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0,002	< 0,002	< 0,002
S hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
som DDD	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
som DDE	mg/kg ds	0,001	0,003	0,003
som DDT	mg/kg ds	0,003	0,001	0,001
S som DDD /DDE /DDTs	mg/kg ds	0,006	0,006	0,006
S som drins (3)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,008
S som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
S som HCHs (3)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,002
S som chloordaan	mg/kg ds	0,001	0,001	0,001
som OCBs (waterbodern)	mg/kg ds	0,018	0,018	0,024
som OCBs (landbodern)	mg/kg ds	0,017	0,016	0,022

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229247
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831121 = MM-14 bovengrond, 55: 0-50, 56: 0-50, 57: 0-50, 58: 0-50, 59: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2021
Startdatum : 03/08/2021
Monstercode : 6831121
Uw Matrix : Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	86,9
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	2,9
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	3,9

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	4,7
S barium (Ba)	mg/kg ds	58
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,35
S chroom (Cr)	mg/kg ds	20
S kobalt (Co)	mg/kg ds	4,6
S koper (Cu)	mg/kg ds	23
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,09
S lood (Pb)	mg/kg ds	49
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	14
S zink (Zn)	mg/kg ds	84

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35
-------------------------------------	----------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	0,076
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	0,13
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0,057
S chryseen	mg/kg ds	0,11
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0,070
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,078
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0,063
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,69

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KNGV-MEKM-WVNL-TGXH

Ref.: 1229247_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229247
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831121 = MM-14 bovengrond, 55: 0-50, 56: 0-50, 57: 0-50, 58: 0-50, 59: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2021
Startdatum : 03/08/2021
Monstercode : 6831121
Uw Matrix : Grond

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen*Organochloorbestrijdingsmiddelen:*

S 2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0,002
S 2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0,002
S aldrin	mg/kg ds	< 0,001
S dieldrin	mg/kg ds	< 0,001
S endrin	mg/kg ds	< 0,001
S telodrin	mg/kg ds	< 0,001
S isodrin	mg/kg ds	< 0,001
S heptachloor	mg/kg ds	< 0,001
S heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0,001
S heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0,001
S alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0,001
S alfa -HCH	mg/kg ds	< 0,001
S beta -HCH	mg/kg ds	< 0,001
S gamma -HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0,001
S delta -HCH	mg/kg ds	< 0,001
S hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0,001
S endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0,002
S hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0,001
S chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0,001
S chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0,001
som DDD	mg/kg ds	0,001
som DDE	mg/kg ds	0,003
som DDT	mg/kg ds	0,003
S som DDD /DDE /DDTs	mg/kg ds	0,007
S som drins (3)	mg/kg ds	0,002
S som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,001
S som HCHs (3)	mg/kg ds	0,002
S som chloordaan	mg/kg ds	0,001
som OCBs (waterbodern)	mg/kg ds	0,019
som OCBs (landbodern)	mg/kg ds	0,017

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229247
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831122 = MM-15 ondergrond, 40: 50-100, 40: 100-150, 44: 100-150, 44: 150-200, 48: 50-100, 48: 100-150, 48: 150-200, 40: 150-200

6831123 = MM-16 ondergrond, 54: 50-100, 54: 100-150, 56: 50-100, 56: 100-150, 58: 50-100, 58: 100-150

Opgegeven bemonsteringsdatum :	02/08/2021	02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht :	03/08/2021	03/08/2021
Startdatum :	03/08/2021	03/08/2021
Monstercode :	6831122	6831123
Uw Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	76,1	78,0
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	2,4	2,2
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	30,7	25,3

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	11	9,0
S barium (Ba)	mg/kg ds	210	130
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,23	0,20
S chroom (Cr)	mg/kg ds	52	41
S kobalt (Co)	mg/kg ds	11	10
S koper (Cu)	mg/kg ds	22	19
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,08	0,09
S lood (Pb)	mg/kg ds	24	24
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	42	37
S zink (Zn)	mg/kg ds	86	74

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenyleen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: KNGV-MEKM-WVNL-TGXH

Ref.: 1229247_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1229247
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
 Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie	: MM-11 bovengrond, 40: 0-50, 41: 0-50, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50
Monstercode	: 6831118

Opmerking(en) bij resultaten:
 PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229247
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6831118	MM-11 bovengrond, 40: 0-50, 41: 0-50, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50	40	0.00-0.50	3922238AA
		41	0.00-0.50	3921747AA
		42	0.00-0.50	3922430AA
		43	0.00-0.50	3922216AA
		44	0.00-0.50	3922425AA
6831119	MM-12 bovengrond, 45: 0-50, 46: 0-50, 47: 0-50, 48: 0-50, 49: 0-50, 50: 0-50	45	0.00-0.50	3922422AA
		46	0.00-0.50	3922427AA
		47	0.00-0.50	3922417AA
		48	0.00-0.50	3922185AA
		49	0.00-0.50	3922426AA
6831120	MM-13 bovengrond, 51: 0-50, 52: 0-50, 53: 0-50, 54: 0-50	51	0.00-0.50	3921738AA
		52	0.00-0.50	3921743AA
		53	0.00-0.50	3921889AA
		54	0.00-0.50	3921904AA
6831121	MM-14 bovengrond, 55: 0-50, 56: 0-50, 57: 0-50, 58: 0-50, 59: 0-50	55	0.00-0.50	3921756AA
		56	0.00-0.50	3921746AA
		57	0.00-0.50	3921744AA
		58	0.00-0.50	3921742AA
		59	0.00-0.50	3921888AA
6831122	MM-15 ondergrond, 40: 50-100, 40: 100-150, 44: 100-150, 44: 150-200, 48: 50-100, 48: 100-150, 48: 150-200, 40: 150-200	40	0.50-1.00	3922234AA
		40	1.00-1.50	3922220AA
		44	1.00-1.50	3922428AA
		44	1.50-2.00	3922423AA
		48	0.50-1.00	3922240AA
		48	1.00-1.50	3922237AA
		48	1.50-2.00	3922239AA
		40	1.50-2.00	3922429AA
6831123	MM-16 ondergrond, 54: 50-100, 54: 100-150, 56: 50-100, 56: 100-150, 58: 50-100, 58: 100-150	54	0.50-1.00	3921899AA
		54	1.00-1.50	3921892AA
		56	0.50-1.00	3921757AA
		56	1.00-1.50	3921750AA
		58	0.50-1.00	3921754AA
		58	1.00-1.50	3921748AA

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1229247
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Arseen (As)	: Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr)	: Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs	: Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1267602						
Toetsing	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb						
Toetsversie	BoToVa 3.1.0			Toetsdatum: 5 november 2021 11:27			

Monsterreferentie	6931642						
Monsteromschrijving	boring 7, 07A: 100-150						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	1.2	10
Lutum	% (m/m ds)	1.4	25

Droogrest

droge stof	%	91.5	91.5	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

nikkel (Ni)	mg/kg ds	13	38	1.1 AW	35	67.5	100
-------------	----------	----	-----------	--------	----	------	-----

Monsterreferentie	6931643						
Monsteromschrijving	boring 7, 07A: 150-200						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	1.3	10
Lutum	% (m/m ds)	1.0	25

Droogrest

droge stof	%	86.2	86.2	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	47	1.3 AW	35	67.5	100
-------------	----------	----	-----------	--------	----	------	-----

Monsterreferentie	6931644						
Monsteromschrijving	boring 11, 11A: 50-100						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	1.0	10
Lutum	% (m/m ds)	3.5	25

Droogrest

droge stof	%	88.8	88.8	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

nikkel (Ni)	mg/kg ds	12	31	-	35	67.5	100
-------------	----------	----	-----------	---	----	------	-----

Monsterreferentie	6931645						
Monsteromschrijving	boring 11, 11A: 100-150						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	0.8	10
Lutum	% (m/m ds)	2.2	25

Droogrest

droge stof	%	83.3	83.3	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

nikkel (Ni)	mg/kg ds	20	57	1.6 AW	35	67.5	100
-------------	----------	----	-----------	--------	----	------	-----

Monsterreferentie	6931646						
Monsteromschrijving	boring 11, 11A: 150-200						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	2.1	10
Lutum	% (m/m ds)	34.1	25

Droogrest

droge stof	%	73.7	73.7	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

nikkel (Ni)	mg/kg ds	50	40	1.1 AW	35	67.5	100
-------------	----------	----	-----------	--------	----	------	-----

Monsterreferentie	6931647						
Monsteromschrijving	boring 40, 40A: 0-50						

Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
---------	---------	-------------	--------------	--------------	----	---	---	--

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	3.9	10
Lutum	% (m/m ds)	3.0	25

Droogrest

droge stof	%	94.5	94.5	@
------------	---	------	------	---

Metalen ICP-AES

lood (Pb)	mg/kg ds	35	52	1.0 AW	50	290	530
-----------	----------	----	----	--------	----	-----	-----

Monsterreferentie	6931648							
Monsteromschrijving	boring 41, 41A: 0-50							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	7.4	10
Lutum	% (m/m ds)	3.7	25

Droogrest

droge stof	%	82.1	82.1	@
------------	---	------	------	---

Metalen ICP-AES

lood (Pb)	mg/kg ds	110	150	3.1 AW	50	290	530
-----------	----------	-----	-----	--------	----	-----	-----

Monsterreferentie	6931649							
Monsteromschrijving	boring 42, 42A: 0-50							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.5	10
Lutum	% (m/m ds)	4.5	25

Droogrest

droge stof	%	90.9	90.9	@
------------	---	------	------	---

Metalen ICP-AES

lood (Pb)	mg/kg ds	49	71	1.4 AW	50	290	530
-----------	----------	----	----	--------	----	-----	-----

Monsterreferentie	6931650							
Monsteromschrijving	boring 43, 43A: 0-50							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.1	10
Lutum	% (m/m ds)	2.9	25

Droogrest

droge stof	%	92.4	92.4	@
------------	---	------	------	---

Metalen ICP-AES

lood (Pb)	mg/kg ds	32	48	-	50	290	530
-----------	----------	----	----	---	----	-----	-----

Monsterreferentie	6931651							
Monsteromschrijving	boring 44, 44A: 0-50							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.0	10
Lutum	% (m/m ds)	4.7	25

Droogrest

droge stof	%	86.7	86.7	@
------------	---	------	------	---

Metalen ICP-AES

lood (Pb)	mg/kg ds	29	42	-	50	290	530
-----------	----------	----	----	---	----	-----	-----

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
x AW	x maal Achtergrondwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1267602
Validatieref. : 1267602 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: YHGR-HZHJ-KTRE-ODRK
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 november 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1267602
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6931642 = boring 7, 07A: 100-150

6931643 = boring 7, 07A: 150-200

6931644 = boring 11, 11A: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum :	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021
Ontvangstdatum opdracht :	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021
Startdatum :	02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021
Monstercode :	6931642	6931643	6931644
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	91,5	86,2	88,8
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	1,2	1,3	1,0
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	1,4	< 1	3,5

Anorganische parameters - metalen

S nikkel (Ni)	mg/kg ds	13	16	12
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1267602
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6931645 = boring 11, 11A: 100-150
6931646 = boring 11, 11A: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum :	01/11/2021	01/11/2021
Ontvangstdatum opdracht :	01/11/2021	01/11/2021
Startdatum :	02/11/2021	02/11/2021
Monstercode :	6931645	6931646
Uw Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	83,3	73,7
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	0,8	2,1
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	2,2	34,1

Anorganische parameters - metalen

S nikkel (Ni)	mg/kg ds	20	50
---------------	----------	-----------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1267602
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6931647 = boring 40, 40A: 0-50

6931648 = boring 41, 41A: 0-50

6931649 = boring 42, 42A: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum :	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021
Ontvangstdatum opdracht :	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021
Startdatum :	02/11/2021	02/11/2021	02/11/2021
Monstercode :	6931647	6931648	6931649
Uw Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	94,5	82,1	90,9
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	3,9	7,4	4,5
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	3,0	3,7	4,5

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	35	110	49
-------------	----------	----	-----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1267602
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6931650 = boring 43, 43A: 0-50

6931651 = boring 44, 44A: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum :	01/11/2021	01/11/2021
Ontvangstdatum opdracht :	01/11/2021	01/11/2021
Startdatum :	02/11/2021	02/11/2021
Monstercode :	6931650	6931651
Uw Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	92,4	86,7
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	4,1	4,0
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	2,9	4,7

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	32	29
-------------	----------	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1267602
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1267602
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6931642	boring 7, 07A: 100-150	07A	1.00-1.50	3920807AA
6931643	boring 7, 07A: 150-200	07A	1.50-2.00	3920654AA
6931644	boring 11, 11A: 50-100	11A	0.50-1.00	3920822AA
6931645	boring 11, 11A: 100-150	11A	1.00-1.50	3920653AA
6931646	boring 11, 11A: 150-200	11A	1.50-2.00	3920650AA
6931647	boring 40, 40A: 0-50	40A	0.00-0.50	3960692AA
6931648	boring 41, 41A: 0-50	41A	0.00-0.50	3960700AA
6931649	boring 42, 42A: 0-50	42A	0.00-0.50	3920779AA
6931650	boring 43, 43A: 0-50	43A	0.00-0.50	3960709AA
6931651	boring 44, 44A: 0-50	boring 44, 44A: 0-50	0.00-0.50	3960795AA

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1267602
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of people with mental health problems in the community. The Department of Health (1999) has set out a vision for the future of mental health care, which includes a focus on preventing mental health problems, supporting people with mental health problems in the community, and providing specialist services for people with severe mental health problems.

One of the key challenges for mental health services is to ensure that people with mental health problems are able to live in the community, rather than being institutionalized. This requires a range of services, including community mental health teams, crisis services, and supported housing. It also requires a change in the way that mental health services are organized and funded.

One of the key issues in the development of community mental health services is the need to ensure that services are accessible to all people who need them. This requires a focus on outreach and home visits, as well as the development of a range of services that can meet the needs of different groups of people.

Another key issue is the need to ensure that services are evidence-based and effective. This requires a focus on research and evaluation, as well as the development of a range of services that have been shown to be effective in helping people with mental health problems.

Finally, it is important to ensure that services are sustainable in the long term. This requires a focus on funding and resource allocation, as well as the development of a range of services that can be maintained over time.

There are a number of challenges that need to be addressed in order to ensure that community mental health services are able to meet the needs of people with mental health problems in the future. These include the need to ensure that services are accessible, evidence-based, and sustainable.

One of the key challenges is the need to ensure that services are accessible to all people who need them. This requires a focus on outreach and home visits, as well as the development of a range of services that can meet the needs of different groups of people.

Another key challenge is the need to ensure that services are evidence-based and effective. This requires a focus on research and evaluation, as well as the development of a range of services that have been shown to be effective in helping people with mental health problems.

Finally, it is important to ensure that services are sustainable in the long term. This requires a focus on funding and resource allocation, as well as the development of a range of services that can be maintained over time.

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen		
Certificaten	1229016		
Toetsing	T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb		
Toetsversie	BoToVa 2.1.0		Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:53

Monsterreferentie	6830513						
Monsteromschrijving	peilbuis, 07-1: 200-300						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I

Metalen ICP-MS (opgelost)

arseen (As)	µg/l	< 5	-	10	35	60
barium (Ba)	µg/l	140	2.8 S	50	337.5	625
cadmium (Cd)	µg/l	0.31	-	0.4	3.2	6
chromium (Cr)	µg/l	2.1	2.1 S	1	15.5	30
kobalt (Co)	µg/l	2.8	-	20	60	100
koper (Cu)	µg/l	16	1.1 S	15	45	75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3
lood (Pb)	µg/l	15	-	15	45	75
molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	-	5	152.5	300
nikkel (Ni)	µg/l	7	-	15	45	75
zink (Zn)	µg/l	42	-	65	432.5	800

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	64	1.3 S	50	325	600
-----------------------------------	------	----	-------	----	-----	-----

Vluchtige aromaten

benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70
o-xyleen	µg/l	< 0.1	-	-	-	-
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2	-	-	-	-

Sommaties aromaten

som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70
-------------	------	-----	---	-----	------	----

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	453.5	900
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-	-	-	-
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-	-	-	-
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-	-	-	-
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	-	-	-
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2	-	0.01	2.505	5
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	20.005	40
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	-	-	-
trichlooretheen	µg/l	< 0.2	-	24	262	500
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400

Sommaties

som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1	-	0.01	10.005	20
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@	-	-	630
----------------------------	------	-------	---	---	---	-----

Toetsoordeel monster 6830513:	Overschrijding Streefwaarde
-------------------------------	-----------------------------

Monsterreferentie		6830514						
Monsteromschrijving		peilbuis, 16-1: 200-300						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I	
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50		-	50	325	600	
Vluchtige aromaten								
benzeen	µg/l	< 0.2		-	0.2	15.1	30	
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2		-	4	77	150	
naftaleen	µg/l	< 0.02		-	0.01	35.005	70	
o-xyleen	µg/l	< 0.1						
tolueen	µg/l	< 0.2		-	7	503.5	1000	
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2						
Sommaties aromaten								
som xylenen	µg/l	0.2		-	0.2	35.1	70	
Toetsoordeel monster 6830514:				Voldoet aan Streefwaarde				

Monsterreferentie	6830515						
Monsteromschrijving	peilbuis, 35-1: 200-300						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I

Metalen ICP-MS (opgelost)

arseen (As)	µg/l	< 5	-	10	35	60
barium (Ba)	µg/l	70	1.4 S	50	337.5	625
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2	-	0.4	3.2	6
chrom (Cr)	µg/l	< 1	-	1	15.5	30
kobalt (Co)	µg/l	< 2	-	20	60	100
koper (Cu)	µg/l	< 2	-	15	45	75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3
lood (Pb)	µg/l	< 2	-	15	45	75
molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	-	5	152.5	300
nikkel (Ni)	µg/l	< 3	-	15	45	75
zink (Zn)	µg/l	< 10	-	65	432.5	800

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600
-----------------------------------	------	------	---	----	-----	-----

Vluchtige aromaten

benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70
o-xyleen	µg/l	< 0.1	-			
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2	-			

Sommaties aromaten

som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70
-------------	------	-----	---	-----	------	----

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	453.5	900
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-			
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-			
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-			
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-			
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2	-	0.01	2.505	5
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	20.005	40
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-			
trichlooretheen	µg/l	< 0.2	-	24	262	500
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400

Sommaties

som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1	-	0.01	10.005	20
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@			630
----------------------------	------	-------	---	--	--	-----

Toetsoordeel monster 6830515:	Overschrijding Streefwaarde
-------------------------------	-----------------------------

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Streefwaarde
x S	x maal Streefwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen		
Certificaten	1257500		
Toetsing	T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb		
Toetsversie	BoToVa 2.1.0		Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:58

Monsterreferentie	6905054						
Monsteromschrijving	peilbuis, 40-1: 200-300						
Analyse	Eenheid	Analyseseres.		Toetsoordeel	S	T	I

Metalen ICP-MS (opgelost)

arseen (As)	µg/l	12	1.2 S	10	35	60
barium (Ba)	µg/l	110	2.2 S	50	337.5	625
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2	-	0.4	3.2	6
chrom (Cr)	µg/l	< 1	-	1	15.5	30
kobalt (Co)	µg/l	< 2	-	20	60	100
koper (Cu)	µg/l	< 2	-	15	45	75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3
lood (Pb)	µg/l	< 2	-	15	45	75
molybdeen (Mo)	µg/l	2.2	-	5	152.5	300
nikkel (Ni)	µg/l	4.9	-	15	45	75
zink (Zn)	µg/l	< 10	-	65	432.5	800

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600
-----------------------------------	------	------	---	----	-----	-----

Vluchtige aromaten

benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70
o-xyleen	µg/l	< 0.1	-	-	-	-
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2	-	-	-	-

Sommaties aromaten

som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70
-------------	------	-----	---	-----	------	----

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130
1,1-dichloorethaan	µg/l	4.1	-	7	453.5	900
1,1-dichlooretheen	µg/l	4.2	420 S	0.01	5.005	10
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-	-	-	-
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-	-	-	-
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-	-	-	-
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	2.8	-	-	-	-
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	0.5	50 S	0.01	2.505	5
tetrachlooretheen	µg/l	2.2	220 S	0.01	20.005	40
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	-	-	-
trichlooretheen	µg/l	72	3.0 S	24	262	500
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400

Sommaties

som C+T dichlooretheen	µg/l	2.9	290 S	0.01	10.005	20
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@	-	-	630
----------------------------	------	-------	---	---	---	-----

Toetsoordeel monster 6905054:	Overschrijding Streefwaarde
-------------------------------	-----------------------------

Monsterreferentie		6905055						
Monsteromschrijving		peilbuis, 48-1: 200-300						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I	
<i>Metalen ICP-MS (opgelost)</i>								
arseen (As)	µg/l	< 5	-	10	35	60		
barium (Ba)	µg/l	37	-	50	337.5	625		
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2	-	0.4	3.2	6		
chrom (Cr)	µg/l	< 1	-	1	15.5	30		
kobalt (Co)	µg/l	< 2	-	20	60	100		
koper (Cu)	µg/l	< 2	-	15	45	75		
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3		
lood (Pb)	µg/l	< 2	-	15	45	75		
molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	-	5	152.5	300		
nikkel (Ni)	µg/l	< 3	-	15	45	75		
zink (Zn)	µg/l	14	-	65	432.5	800		
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600		
<i>Vluchtige aromaten</i>								
benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30		
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150		
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70		
o-xyleen	µg/l	< 0.1	-					
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300		
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000		
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2	-					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70		
<i>Vluchtige chlooralifaten</i>								
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300		
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130		
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	453.5	900		
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10		
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-					
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400		
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-					
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-					
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-					
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000		
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2	-	0.01	2.505	5		
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	20.005	40		
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10		
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-					
trichlooretheen	µg/l	< 0.2	-	24	262	500		
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400		
<i>Sommaties</i>								
som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1	-	0.01	10.005	20		
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80		
<i>Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers</i>								
tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@			630		
Toetsoordeel monster 6905055:				Voldoet aan Streefwaarde				

Monsterreferentie	6905056						
Monsteromschrijving	peilbuis, 56-1: 200-300						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I

Metalen ICP-MS (opgelost)

arseen (As)	µg/l	5.8	-	10	35	60
barium (Ba)	µg/l	180	3.6 S	50	337.5	625
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2	-	0.4	3.2	6
chrom (Cr)	µg/l	< 1	-	1	15.5	30
kobalt (Co)	µg/l	< 2	-	20	60	100
koper (Cu)	µg/l	< 2	-	15	45	75
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3
lood (Pb)	µg/l	< 2	-	15	45	75
molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	-	5	152.5	300
nikkel (Ni)	µg/l	< 3	-	15	45	75
zink (Zn)	µg/l	< 10	-	65	432.5	800

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600
-----------------------------------	------	------	---	----	-----	-----

Vluchtige aromaten

benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70
o-xyleen	µg/l	< 0.1	-			
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2	-			

Sommaties aromaten

som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70
-------------	------	-----	---	-----	------	----

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	453.5	900
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-			
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-			
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2	-			
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-			
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2	-	0.01	2.505	5
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	20.005	40
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-			
trichlooretheen	µg/l	< 0.2	-	24	262	500
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400

Sommaties

som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1	-	0.01	10.005	20
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@			630
----------------------------	------	-------	---	--	--	-----

Toetsoordeel monster 6905056:	Overschrijding Streefwaarde
-------------------------------	-----------------------------

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Streefwaarde
x S	x maal Streefwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1229016
Validatieref. : 1229016_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NJSN-ATHT-ASGX-WAZJ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229016
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6830513 = peilbuis, 07-1: 200-300
6830515 = peilbuis, 35-1: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum :	02/08/2021	02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht :	03/08/2021	03/08/2021
Startdatum :	03/08/2021	03/08/2021
Monstercode :	6830513	6830515
Uw Matrix :	Grondwater	Grondwater

Anorganische parameters - metalen

Metalen ICP-MS (opgelost):

S arseen (As)	µg/l	< 5	< 5
S barium (Ba)	µg/l	140	70
S cadmium (Cd)	µg/l	0,31	< 0,2
S chroom (Cr)	µg/l	2,1	< 1
S kobalt (Co)	µg/l	2,8	< 2
S koper (Cu)	µg/l	16	< 2
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0,05	< 0,05
S lood (Pb)	µg/l	15	< 2
S molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	< 2
S nikkel (Ni)	µg/l	7,0	< 3
S zink (Zn)	µg/l	42	< 10

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	64	< 50
-------------------------------------	------	----	------

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S benzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S styreen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S toluen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2	0,2

Organische parameters - gehalogeneerd

Vluchtige chlooralifaten:

S 1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1
S 1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S 1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S 1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S dichloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	< 0,2	< 0,2
S tetrachlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S tetrachloormethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1
S trichlooretheen	µg/l	< 0,2	< 0,2
S trichloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2
S som C+T dichlooretheen	µg/l	0,1	0,1
S som dichloorpropanen	µg/l	0,4	0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromofom)	µg/l	< 0,2	< 0,2
------------------------------	------	-------	-------

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: NJSN-ATHT-ASGX-WAZJ

Ref.: 1229016_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229016
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6830514 = peilbuis, 16-1: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2021
Startdatum : 03/08/2021
Monstercode : 6830514
Uw Matrix : Grondwater

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S benzeen	µg/l	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1
S toluen	µg/l	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2
som aromaten BTEX	µg/l	0,6

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1229016
Uw project omschrijving	:	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	:	Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6830513
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Uw referentie : peilbuis, 07-1: 200-300
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	75 %
2) fractie C19 - C29	25 %
3) fractie C29 - C35	<1 %
4) fractie C35 -< C40	<1 %

minerale olie gehalte: 64 µg/l

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229016
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6830513	peilbuis, 07-1: 200-300	1	2.00-3.00	0411915YA
		1	2.00-3.00	0311580MM
6830515	peilbuis, 35-1: 200-300	1	2.00-3.00	0411887YA
		1	2.00-3.00	0311592MM
6830514	peilbuis, 16-1: 200-300	1	2.00-3.00	0411916YA

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1229016
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodemonderzoek en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As)	: Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr)	: Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten	: Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen	: Conform AS3130 prestatieblad 1

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1257500
Validatieref. : 1257500_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: OOSM-NWCA-UNST-IQDL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 13 oktober 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1257500
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6905054 = peilbuis, 40-1: 200-300

6905055 = peilbuis, 48-1: 200-300

6905056 = peilbuis, 56-1: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum	: 08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021
Ontvangstdatum opdracht	: 08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021
Startdatum	: 08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021
Monstercode	: 6905054	6905055	6905056
Uw Matrix	: Grondwater	Grondwater	Grondwater

Anorganische parameters - metalen*Metalen ICP-MS (opgelost):*

S arseen (As)	µg/l	12	< 5	5,8
S barium (Ba)	µg/l	110	37	180
S cadmium (Cd)	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S chroom (Cr)	µg/l	< 1	< 1	< 1
S kobalt (Co)	µg/l	< 2	< 2	< 2
S koper (Cu)	µg/l	< 2	< 2	< 2
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S lood (Pb)	µg/l	< 2	< 2	< 2
S molybdeen (Mo)	µg/l	2,2	< 2	< 2
S nikkel (Ni)	µg/l	4,9	< 3	< 3
S zink (Zn)	µg/l	< 10	14	< 10

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	< 50	< 50
-------------------------------------	------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch*Vluchtige aromaten:*

S benzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S styreen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S toluen	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2	0,2	0,2

Organische parameters - gehalogeneerd*Vluchtige chlooralifaten:*

S 1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S 1,1-dichloorethaan	µg/l	4,1	< 0,2	< 0,2
S 1,1-dichlooretheen	µg/l	4,2	< 0,1	< 0,1
S 1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S 1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S 1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S 1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	2,8	< 0,1	< 0,1
S dichloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	0,50	< 0,2	< 0,2
S tetrachlooretheen	µg/l	2,2	< 0,1	< 0,1
S tetrachloormethaan	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S trichlooretheen	µg/l	72	< 0,2	< 0,2
S trichloormethaan	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S som C+T dichlooretheen	µg/l	2,9	0,1	0,1
S som dichloorpropanen	µg/l	0,4	0,4	0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromofom)	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2
------------------------------	------	-------	-------	-------

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: OOSM-NWCA-UNST-IQDL

Ref.: 1257500_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1257500
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1257500
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6905054	peilbuis, 40-1: 200-300	1	2.00-3.00	0418252YA
		1	2.00-3.00	0353961MM
6905055	peilbuis, 48-1: 200-300	1	2.00-3.00	0418255YA
		1	2.00-3.00	0309852MM
6905056	peilbuis, 56-1: 200-300	1	2.00-3.00	0418237YA
		1	2.00-3.00	0353970MM

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1257500
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodemonderzoek en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As)	: Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr)	: Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten	: Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen	: Conform AS3130 prestatieblad 1

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1194254
Validatieref. : 1194254 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: MEVD-BXZC-OCJQ-HAHG
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 mei 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6744853
 Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-50
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/05/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : D.G.
 Datum geanalyseerd : 30-05-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13340 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12606 g
 Percentage droogrest : 94,5 m/m %
 Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12293,5	99,4	10,3	0,08	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	12,6	0,1	1,8	14,29	0	0,0
1-2 mm	16,9	0,1	3,8	22,49	0	0,0
2-4 mm	12,7	0,1	12,7	100,00	0	0,0
4-8 mm	21,5	0,2	21,5	100,00	0	0,0
8-20 mm	12,7	0,1	12,7	100,00	0	0,0
>20 mm	0,2	0,0	0,2	100,00	0	0,0
Totaal	12370,1	100,0	63,0		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
1-2 mm	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,8	0,0	1,4	<0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,8 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6744854
 Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
 Datum geanalyseerd : 31-05-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13840 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12124 g
 Percentage droogrest : 87,6 m/m %
 Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11716,2	98,3	12,7	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	57,8	0,5	5,2	9,00	0	0,0
1-2 mm	35,4	0,3	13,6	38,42	0	0,0
2-4 mm	24,0	0,2	24,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	33,2	0,3	33,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	47,0	0,4	47,0	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11913,6	100,0	135,7		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	1,1	<0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6744855
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/05/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 31-05-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13040 g
Droge massa aangeleverde monster : 11958 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11237,5	96,0	12,7	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	165,2	1,4	22,0	13,32	0	0,0
1-2 mm	141,7	1,2	43,2	30,49	0	0,0
2-4 mm	73,7	0,6	73,7	100,00	0	0,0
4-8 mm	56,2	0,5	56,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	26,6	0,2	26,6	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11700,9	100,0	234,4		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
1-2 mm	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	1,1	<0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6744856
 Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-04, RE-04: 0-50
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/05/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
 Datum geanalyseerd : 31-05-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13210 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11149 g
 Percentage droogrest : 84,4 m/m %
 Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10772,8	98,6	13,3	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	12,5	0,1	2,5	20,00	0	0,0
1-2 mm	9,5	0,1	3,5	36,84	0	0,0
2-4 mm	8,5	0,1	8,5	100,00	0	0,0
4-8 mm	28,5	0,3	28,5	100,00	0	0,0
8-20 mm	98,0	0,9	98,0	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	10929,8	100,0	154,3		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,9	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6744857
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-05 [drupzone], RE-05: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/05/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.G.
Datum geanalyseerd : 30-05-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11850 g
Droge massa aangeleverde monster : 9729 g
Percentage droogrest : 82,1 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9003,0	94,1	12,8	0,14	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	74,0	0,8	14,4	19,46	0	0,0
1-2 mm	191,9	2,0	41,8	21,78	0	0,0
2-4 mm	117,8	1,2	117,8	100,00	0	0,0
4-8 mm	85,3	0,9	85,3	100,00	0	0,0
8-20 mm	92,6	1,0	92,6	100,00	0	0,0
>20 mm	0,1	0,0	0,1	100,00	0	0,0
Totaal	9564,7	100,0	364,8		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
1-2 mm	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,9	0,0	1,7	<0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6744853	Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-50	RE-01	0.00-0.50	1672687MG
6744854	Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50	RE-02	0.00-0.50	1672686MG
6744855	Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50	RE-03	0.00-0.50	1672690MG
6744856	Ruimtelijke eenheid RE-04, RE-04: 0-50	RE-04	0.00-0.50	1672689MG
6744857	Ruimtelijke eenheid RE-05 [drupzone], RE-05: 0-20	RE-05	0.00-0.20	1672688MG

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194254
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1194255
Validatieref. : 1194255_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: CVKZ-YSPQ-UPNB-MSVS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 mei 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. J. Tukker.

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194255
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6744858
 Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-06, RE-06: 6-50, RE-06: 6-50
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/05/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
 Datum geanalyseerd : 30-05-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28660 g
 Droge massa aangeleverde monster : 26768 g
 Percentage droogrest : 93,4 m/m %
 Type zeving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	16854,2	63,7	12,6	0,07	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	1199,5	4,5	193,2	16,11	0	0,0
1-2 mm	2536,4	9,6	495,3	19,53	0	0,0
2-4 mm	1148,6	4,3	700,2	60,96	0	0,0
4-8 mm	1896,1	7,2	1896,1	100,00	0	0,0
8-20 mm	2825,4	10,7	2825,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	26460,2	100,0	6122,8		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	1,2	<0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1194255
Uw project omschrijving	:	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	:	Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194255
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6744858	Ruimtelijke eenheid RE-06, RE-06: 6-50, RE-06: 6-50	RE-06	0.06-0.50	1672692MG
		RE-06	0.06-0.50	1672693MG

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1194255
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1229233
Validatieref. : 1229233 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: QJYR-WZYD-DAYE-TVPI
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229233
 Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
 Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6831065
 Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-07, RE07: 0-50
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : L.M.B.
 Datum geanalyseerd : 09-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13990 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11738 g
 Percentage droogrest : 83,9 m/m %
 Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10668,7	92,6	12,8	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	185,2	1,6	16,8	9,07	0	0,0
1-2 mm	387,6	3,4	96,0	24,77	0	0,0
2-4 mm	103,0	0,9	103,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	116,6	1,0	116,6	100,00	0	0,0
8-20 mm	47,4	0,4	47,4	100,00	0	0,0
>20 mm	11,0	0,1	11,0	100,00	0	0,0
Totaal	11519,5	100,0	403,6		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
1-2 mm	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,9	0,0	1,6	<0,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229233
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6831066
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-08, RE08: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 09-08-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14480 g
Droge massa aangeleverde monster : 13075 g
Percentage droogrest : 90,3 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12669,7	98,6	12,7	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	38,2	0,3	6,4	16,75	0	0,0
1-2 mm	13,2	0,1	4,8	36,36	0	0,0
2-4 mm	12,2	0,1	12,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	76,2	0,6	76,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	36,6	0,3	36,6	100,00	0	0,0
>20 mm	3,6	0,0	3,6	100,00	0	0,0
Totaal	12849,7	100,0	152,5		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,8	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229233
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229233
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6831065	Ruimtelijke eenheid RE-07, RE07: 0-50	RE07	0.00-0.50	1698651MG
6831066	Ruimtelijke eenheid RE-08, RE08: 0-50	RE08	0.00-0.50	1698653MG

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229233
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of people with mental health problems, and a number of initiatives have been developed to improve the lives of people with mental health problems (Mental Health Foundation 1999).

The purpose of this paper is to describe the development of a new initiative, the 'Mental Health Foundation', which aims to improve the lives of people with mental health problems.

The paper is organized as follows. First, we describe the background to the initiative. Then, we describe the development of the initiative. Finally, we discuss the implications of the initiative.

Background

The Mental Health Foundation was established in 1990. It is a charitable organization which aims to improve the lives of people with mental health problems. The Foundation was established in response to the growing awareness of the need to address the needs of people with mental health problems.

The Foundation's main activities are to fund research, to provide information and advice, and to promote awareness of mental health problems. The Foundation also provides a range of services to people with mental health problems.

The Foundation's research programme is aimed at improving the understanding of mental health problems and the needs of people with mental health problems. The Foundation's information and advice service provides people with mental health problems with the information and advice they need to manage their condition.

The Foundation's awareness-raising activities aim to promote a better understanding of mental health problems and to reduce the stigma associated with mental health problems. The Foundation also provides a range of services to people with mental health problems.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

The Foundation's services are aimed at improving the lives of people with mental health problems. The Foundation's services include: research, information and advice, awareness-raising, and a range of other services.

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1229232						
Toetsing	T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem						
Toetsversie	BoToVa 3.1.0			Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:54			

Monsterreferentie	6831064						
Monsteromschrijving	MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	WO	IND

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.1	10
Lutum	% (m/m ds)	5.1	25

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	5.4	8.4	-	20	27	76
barium (Ba)	mg/kg ds	61	170	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.55	0.83	WO	0.6	1.2	4.3
chrom (Cr)	mg/kg ds	28	47	-	55	62	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.8	13	-	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	27	47	WO	40	54	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	0.18	WO	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	98	140	WO	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	37	WO	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	820	1600	NT>I	140	200	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	51	120	-	190	190	500
-----------------------------------	----------	----	------------	---	-----	-----	-----

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	0.16	0.16
fenantreen	mg/kg ds	1.3	1.3
anthraceen	mg/kg ds	0.16	0.16
fluoranteen	mg/kg ds	1.7	1.7
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.2	0.2
chryseen	mg/kg ds	1	1
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.78	0.78
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.57	0.57
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.63	0.63
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.55	0.55

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	7	7.0	IND	1.5	6.8	40
--------------	----------	---	------------	-----	-----	-----	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017
PCB - 118	mg/kg ds	0.001	0.0024
PCB - 138	mg/kg ds	0.003	0.0073
PCB - 153	mg/kg ds	0.002	0.0049
PCB - 180	mg/kg ds	0.002	0.0049

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.01	0.025	WO	0.02	0.04	0.5
--------------	----------	------	--------------	----	------	------	-----

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.003	0.0073				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.001	0.0024				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0007	0.0007	0.1
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0009	0.0009	0.1
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0034	@			
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.001	0.001	0.5
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.002	0.002	0.5
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.003	0.04	0.5
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	@			
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
pentachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0025	0.0025	5
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0085	0.027	1.4
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.003		
Sommaties							
som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	-	0.02	0.84	34
som DDE	mg/kg ds	0.004	0.0090	-	0.1	0.13	1.3
som DDT	mg/kg ds	0.002	0.0041	-	0.2	0.2	1
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0051	-	0.015	0.04	0.14
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	-	0.002	0.002	0.1
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	-	0.002	0.002	0.1
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.017	0.042	-	0.4		

Toetsoordeel monster 6831064:	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
-------------------------------	-------------------------------------

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I	Niet toepasbaar > Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
IND	Industrie
WO	Wonen

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1229232						
Toetsing	T.3 - Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam						
Toetsversie	BoToVa 2.1.0			Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:55			

Monsterreferentie	6831064						
Monsteromschrijving	MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	MWA	MWB

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.1	10
Lutum	% (m/m ds)	5.1	25

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	5.4	8.4	-	20	29	85
barium (Ba)	mg/kg ds	61	170	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.55	0.83	A	0.6	4	14
chromium (Cr)	mg/kg ds	28	47	-	55	120	380
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.8	13	-	15	25	240
koper (Cu)	mg/kg ds	27	47	A	40	96	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	0.18	A	0.15	1.2	10
lood (Pb)	mg/kg ds	98	140	B	50	138	580
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	5	200
nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	37	A	35	50	210
zink (Zn)	mg/kg ds	820	1600	B	140	563	2000

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	51	120	-	190	1250	5000
-----------------------------------	----------	----	------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	0.16	0.16
fenantreen	mg/kg ds	1.3	1.3
anthraceen	mg/kg ds	0.16	0.16
fluoranteen	mg/kg ds	1.7	1.7
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.2	0.2
chryseen	mg/kg ds	1	1
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.78	0.78
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.57	0.57
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.63	0.63
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.55	0.55

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	7	7.0	A	1.5	9	40
--------------	----------	---	------------	---	-----	---	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0015	0.014
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.002	0.015
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0015	0.023
PCB - 118	mg/kg ds	0.001	0.0024	-	0.0045	0.016
PCB - 138	mg/kg ds	0.003	0.0073	A	0.004	0.027
PCB - 153	mg/kg ds	0.002	0.0049	A	0.0035	0.033
PCB - 180	mg/kg ds	0.002	0.0049	A	0.0025	0.018

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.01	0.025	A	0.02	0.139	1
--------------	----------	------	--------------	---	------	-------	---

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.003	0.0073				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.001	0.0024				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0008	0.0013	
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.008	0.008	
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0035	0.0035	
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0005		
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.001		
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0007	0.004	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0009	0.0021	4
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0034				
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.001	0.0012	
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.002	0.0065	
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.003	0.003	
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
pentachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0025	0.007	
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.0085	0.044	
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	-	0.003	0.0075	
Sommaties							
som DDD / DDE / DDTs	mg/kg ds	0.007	0.017	-	0.3	0.3	4
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0051	-	0.015	0.015	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	-	0.002	0.004	4
som HCHs (4)	mg/kg ds	0.003	< 0.0068	-	0.01	0.01	2
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	-	0.002		4
som OCBs (waterbodem)	mg/kg ds	0.019	0.047	-	0.4		

Toetsoordeel monster 6831064:	Klasse B
-------------------------------	----------

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
A	Maximale waarde kwaliteitsklasse A
B	Maximale waarde kwaliteitsklasse B

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1229232						
Toetsing	T.5 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel (landbodem)						
Toetsversie	BoToVa 3.1.0			Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:55			

Monsterreferentie	6831064						
Monsteromschrijving	MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	PAF %	T.Oordeel	I	MWverspr

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.1	10
Lutum	% (m/m ds)	5.1	25

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	5.4	8.4	0.0		76	
barium (Ba)	mg/kg ds	61	170	0.0			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.55	0.83	0.0	V	13	7.5
chrom (Cr)	mg/kg ds	28	47	0.0		180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.8	13	0.0		190	
koper (Cu)	mg/kg ds	27	47	0.0		190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	0.18	0.0		36	
lood (Pb)	mg/kg ds	98	140	5.158		530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	0.0		190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	37	0.0		100	
zink (Zn)	mg/kg ds	820	1600	95.297	NoV	720	

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	51	120		V	5000	3000
-----------------------------------	----------	----	------------	--	---	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	0.16	0.16	0.368
fenantreen	mg/kg ds	1.3	1.3	6.582
anthraceen	mg/kg ds	0.16	0.16	0.194
fluoranteen	mg/kg ds	1.7	1.7	2.484
benzo(a)antracene	mg/kg ds	0.2	0.2	0.021
chryseen	mg/kg ds	1	1	0.722
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.78	0.78	0.203
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.57	0.57	0.668
benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	0.63	0.63	0.566
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.55	0.55	1.113

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	7	7.0			40	
--------------	----------	---	------------	--	--	----	--

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0
PCB - 118	mg/kg ds	0.001	0.0024	0.0
PCB - 138	mg/kg ds	0.003	0.0073	0.0
PCB - 153	mg/kg ds	0.002	0.0049	0.0
PCB - 180	mg/kg ds	0.002	0.0049	0.0

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.01	0.025			1	
--------------	----------	------	--------------	--	--	---	--

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.003	0.0073	0.004	
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.001	0.0024	0.0	
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	0.32
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.238	
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.747	
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.085	
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.086	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017		
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017		
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.757	4
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0034	0.056	
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.005	17
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.010	1.6
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.592	1.2
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.006	
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017		
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017		
pentachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.017	6.7
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.001	2
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	0.0	
Sommaties					
som DDD	mg/kg ds	0.001	< 0.0034		34
som DDE	mg/kg ds	0.004	0.0090		2.3
som DDT	mg/kg ds	0.002	0.0041		1.7
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0051		4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	0.124	4
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	0.011	4
Meersoorten potenti�el aangetaste fractie (msPAF)					
msPaf metalen	%		95.54	NV	50
msPaf organisch	%		21.18	NV	20

Toetsoordeel monster 6831064:	Nooit verspreidbaar
-------------------------------	---------------------

Legenda	
NV	Niet verspreidbaar
V	Verspreidbaar
NoV	Nooit verspreidbaar

Project	200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen						
Certificaten	1229232						
Toetsing	T.6 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet oppervlaktewaterlichaam						
Toetsversie	BoToVa 2.1.0			Toetsdatum: 14 oktober 2021 16:56			

Monsterreferentie	6831064						
Monsteromschrijving	MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	MWA	MWB

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	4.1	10
Lutum	% (m/m ds)	5.1	25

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	5.4	8.4	V	20	29	85
barium (Ba)	mg/kg ds	61	170	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.55	0.83	V	0.6	4	14
chromium (Cr)	mg/kg ds	28	47	V	55	120	380
kobalt (Co)	mg/kg ds	4.8	13	V	15	25	240
koper (Cu)	mg/kg ds	27	47	V	40	96	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.13	0.18	V	0.15	1.2	10
lood (Pb)	mg/kg ds	98	140	NV	50	138	580
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	V	1.5	5	200
nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	37	V	35	50	210
zink (Zn)	mg/kg ds	820	1600	NV	140	563	2000

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	51	120	V	190	1250	5000
-----------------------------------	----------	----	------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	0.16	0.16
fenantreen	mg/kg ds	1.3	1.3
anthraceen	mg/kg ds	0.16	0.16
fluoranteen	mg/kg ds	1.7	1.7
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.2	0.2
chryseen	mg/kg ds	1	1
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.78	0.78
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.57	0.57
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.63	0.63
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.55	0.55

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	7	7.0	V	1.5	9	40
--------------	----------	---	------------	---	-----	---	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0015	0.014
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.002	0.015
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0015	0.023
PCB - 118	mg/kg ds	0.001	0.0024	V	0.0045	0.016
PCB - 138	mg/kg ds	0.003	0.0073	V	0.004	0.027
PCB - 153	mg/kg ds	0.002	0.0049	V	0.0035	0.033
PCB - 180	mg/kg ds	0.002	0.0049	V	0.0025	0.018

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.01	0.025	V	0.02	0.139	1
--------------	----------	------	--------------	---	------	-------	---

Organochloorbestrijdingsmiddelen

2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.003	0.0073				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.001	0.0024				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0008	0.0013	
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.008	0.008	
endrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0035	0.0035	
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0005		
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.001		
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0007	0.004	4
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0009	0.0021	4
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	< 0.0034				
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.001	0.0012	
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.002	0.0065	
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.003	0.003	
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017				
pentachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0025	0.007	
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.0085	0.044	
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0017	V	0.003	0.0075	
Sommaties							
som DDD / DDE / DDTs	mg/kg ds	0.007	0.017	V	0.3	0.3	4
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	< 0.0051	V	0.015	0.015	4
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	V	0.002	0.004	4
som HCHs (4)	mg/kg ds	0.003	< 0.0068	V	0.01	0.01	2
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	< 0.0034	V	0.002		4
som OCBs (waterbodem)	mg/kg ds	0.019	0.047	V	0.4		

Toetsoordeel monster 6831064:	Niet verspreidbaar
-------------------------------	--------------------

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
NV	Niet verspreidbaar
V	Verspreidbaar

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Ons kenmerk : Project 1229232
Validatieref. : 1229232_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: MSWS-PSSV-LKSV-DYGS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 augustus 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229232
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831064 = MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2021
Startdatum : 03/08/2021
Monstercode : 6831064
Uw Matrix : Waterbodem

Monstervoorbewerking

S delen > 2 mm (visueel)	%	< 10
S gewicht artefact	g	n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm)		n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.
S voorbew. NEN5719		uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	% (m/m)	74,4
Q gloeirest van slib	% (m/m ds)	95,5
Q gloeiverlies van slib	% (m/m ds)	4,5
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	4,1
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	5,1

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	5,4
S barium (Ba)	mg/kg ds	61
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,55
S chroom (Cr)	mg/kg ds	28
S kobalt (Co)	mg/kg ds	4,8
S koper (Cu)	mg/kg ds	27
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0,13
S lood (Pb)	mg/kg ds	98
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	16
S zink (Zn)	mg/kg ds	820

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	51
-------------------------------------	----------	----

Organische parameters - aromatisch*Polycyclische koolwaterstoffen:*

S naftaleen	mg/kg ds	0,16
S fenantreen	mg/kg ds	1,3
S anthraceen	mg/kg ds	0,16
S fluoranteen	mg/kg ds	1,7
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0,20
S chryseen	mg/kg ds	1,0
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0,78
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,57
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,63
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0,55
S som PAK (10)	mg/kg ds	7,0

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229232
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6831064 = MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/08/2021
Ontvangstdatum opdracht : 03/08/2021
Startdatum : 03/08/2021
Monstercode : 6831064
Uw Matrix : Waterbodem

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	0,001
S PCB -138	mg/kg ds	0,003
S PCB -153	mg/kg ds	0,002
S PCB -180	mg/kg ds	0,002
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,010

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen

Organochloorbestrijdingsmiddelen:

S 2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	< 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0,003
S 2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0,001
S aldrin	mg/kg ds	< 0,001
S dieldrin	mg/kg ds	< 0,001
S endrin	mg/kg ds	< 0,001
S telodrin	mg/kg ds	< 0,001
S isodrin	mg/kg ds	< 0,001
S heptachloor	mg/kg ds	< 0,001
S heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0,001
S heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0,001
S alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0,001
S endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0,002
S alfa -HCH	mg/kg ds	< 0,001
S beta -HCH	mg/kg ds	< 0,001
S gamma -HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0,001
S delta -HCH	mg/kg ds	< 0,001
S chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0,001
S chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0,001
S pentachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0,001
S hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0,001
S hexachloorbutadien	mg/kg ds	< 0,001
S som DDD	mg/kg ds	0,001
S som DDE	mg/kg ds	0,004
S som DDT	mg/kg ds	0,002
S som DDD /DDE /DDTs	mg/kg ds	0,007
S som drins (3)	mg/kg ds	0,002
S som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,001
S som HCHs (4)	mg/kg ds	0,003
S som chloordaan	mg/kg ds	0,001
som OCBs (waterbodem)	mg/kg ds	0,019
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0,017
som penta/hexa chloorbenzenen	mg/kg ds	0,001

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: MSWS-PSSV-LKSV-DYGS

Ref.: 1229232_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229232
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6831064
Uw project : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
omschrijving
Uw referentie : MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19	14 %
2) fractie C19 - C29	37 %
3) fractie C29 - C35	41 %
4) fractie C35 -< C40	9 %

minerale olie gehalte: 51 mg/kg ds

Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1229232
Uw project omschrijving : 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6831064	MM-21 wabo, 71: 0-50, 72: 0-50, 73: 0-50, 74: 0-50, 75: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50, 78: 0-50, 79: 0-50, 80: 0-50	71	0.00-0.50	3921893AA
		72	0.00-0.50	3921905AA
		73	0.00-0.50	3921902AA
		74	0.00-0.50	3921896AA
		75	0.00-0.50	3921753AA
		76	0.00-0.50	3921901AA
		77	0.00-0.50	3921885AA
		78	0.00-0.50	3921903AA
		79	0.00-0.50	3921755AA
		80	0.00-0.50	3921897AA

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	: 1229232
Uw project omschrijving	: 200737-NEN/VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix waterbodem is representatief voor slib en waterbodem. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719	: Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof	: Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Arseen (As)	: Conform AS3250 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr)	: Conform AS3250 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3210 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs	: Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs	: Conform AS3210 prestatieblad 7
OCBs	: Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2


In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Gloeirest van slib	: Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib	: Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879

BIJLAGE 4

Monsternemingsplan en -formulier asbest en WABO

 HUNNEMAN MILIEU - ADVIES		VELDWERKFORMULIER ASBEST ONDERZOEK BRL-SIKB-2018 Monsternemingsplan + uitgevoerde veldwerkzaamheden - RF 27	
		versie 22/ 24-09-2020	ISO/ VCA BRL O 1000 ● 2000 O6000 O7000
Projectgegevens		Monsternemings-plan SIKB-BRL protocol 2018 (asbest in grond/puin) <i>(monsterneming asbest in grond en/of puin)</i>	
Projectnummer	20737	 NEN-VOA Kerkpad 3-5/Molenweg 2 Huissen 200737 april-mei 2021 	
Locatie, gemeente	Huissen		
Opdrachtgever	Buro SRO		
Doel onderzoek	● verkennend O nader onderzoek		
Uitvoerende organisatie	Hunneman Milieu-Advies Raalte BV.		
Verantwoordelijke MT	J. M. den Kamp		
Assistent/leerling		Tel.nr: 0572-360998	
Verantwoordelijke PL	J. Hunneman		
Checklist veiligheid en onderzoeksstrategie			
O onverdacht: standaard veiligheidsmaatregelen conform optie B werkinstructie			
● verdacht: Zie offerte/ RF33 strategie bepaling en aanvullende veiligheidsmaatregelen conform optie A/C werkinstructie			
.....			
Toets uitvoering			
Maaiveldinspectie uitgevoerd	O ja ☒ nee, voorafgaand aan veldwerk		
Aanvullende instructie locatiebezoek	☒ nee O ja		
Aanvullende instructie veldwerk	☒ nee O ja zie RF-33		
Aanvulling standaard apparatuur, hulpmiddelen	☒ nee O ja		
afwijkingen VKB-protocol/NEN-normen	☒ nee O ja motivatie:		
Klic-melding	☒ nvt O ja O door aannemer		
Laboratorium en coderingen			
Laboratorium	Code monster(s):	RF-01 t/m RF-05	
● Omegam	☒ bodem NEN-5707		
O AL-west	O puin (NEN-5897)		
O	O materiaalmonster (NEN-5896)		
	O materiaal verzamelmonster (MVM)		
Checklist onderzoeks- en veiligheidsmaterialen			
● Spade	● Afsluitbare emmers	O Hersluitbare plastic zakken	
● Hark	O Meetlint / Meetwiel	O Landmeetapparatuur	
● Folie	O Markeerlint	O Piketpaaltjes	
● Werkschets	O Schouwvak	O Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit	
● Vochtmet	O Veiligheidsselm	O Halfgelaatsmasker	
● Veiligheidshandschoenen	O Plakband	O Afspoelbare- of wegwerpovertalls	
● Afspoelbare laarzen of wegwerpovertalls			
☒ Grove zeven met een maaswijdte van 40 en 20 millimeter			
☒ Monsterschip van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed			
☒ Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 3xD ₁₀₀ of 12 centimeter			
☒ Grove balans met een bereik tot 60 kilogram, afleesbaar op hele grammen (1% nauwkeurigheid)			
O gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van monsters (voorzien van overdruk)			
O P3-overdrukmasker met filter en landapparaten		O Stickers met de tekst "asbesthoudend afval"	
O Overdrukcabine op de laadschop of kraan		O Asbest decontaminatie-unit	
O zakken met opschrift "asbest gevaarlijk"			
Ruimte voor notities en toelichting			

 HUNNEMAN MILIEU - ADVIES		VELDWERKFORMULIER ASBEST ONDERZOEK BRL-SIKB-2018 Monsternemingsplan + uitgevoerde veldwerkzaamheden - RF 27 versie 22/ 24-09-2020		ISO/ VCA BRL O 1000 ● 2000 O6000 O7000	
Projectgegevens		Monsternemings-formulier SIKB-BRL protocol 2018 (asbest in grond/puin) <i>(monsterneming asbest in grond en/of puin)</i>			
Opdrachtgever	☒ idem monsternemingsplan				
Doel onderzoek	☒ idem monsternemingsplan ☒ verkennend ☐ nader				
Uitvoerende veldwerker(s)	J. Molenveld				
Uitvoeringsdatum	19-5/20-5 2021 + 2-08-2021				
Locatiegegevens					
Locatie ingedeeld in deelgebieden/RE's	☐ nee ☒ ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria: opp/puin/drupzone				
Strategie aangepast	☒ nee ☐ ja, (svp. toelichten bij notities):				
Omstandigheden visuele inspectie					
Neerslag	☒ < 10 mm ☐ > 10 mm per uur ☐ regen ☐ hagel ☐ sneeuw				
Tijdstip	☒ na zonsopgang/voor zonsondergang ☐ na zonsondergang				
Zicht	☐ < 50 m ☒ > 50 m				
Bedekking maaiveld	☒ < 25% ☐ > 25% vegetatie, waterplassen, anders nl.:				
Vegetatie verwijderd?	☐ ja ☒ nvt ☒ nee bedekkingsgraad na verwijdering ☐ < 25% ☐ > 25%				
Maaveldinspectie uitgevoerd	☐ nee, tijdens locatie bezoek ☒ ja, voorafgaand aan veldwerk				
bijzonderheden maaveldinspectie	☒ nee ☐ ja:				
Resultaten visuele inspectie en overige veldwerkzaamheden					
vochtgehalte	☒ > 10 % ☐ < 10 % Aantal metingen: 16 x				
maatregelen (n.a.v. vochtgehalte)					
Re's/proefvlakken/rasters/	afmetingen vermelden op tekening				
Indien visueel asbest aangetroffen:	Hoeveelheid, type, plaat/golf, vindplaats zie tekening en codering ☐ zie boorstaat veldwerk ☐ herkomst indien bekend: ☐ opmerkingen				
Gaten/sleuven/boringen	boordiepte en/of afmetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving				
Bodemmonsters	codering en datum overdracht aan lab vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving				
Checklist bijlagen	☐ foto's ☐ kaart ☐ overig:				
Toets uitvoering					
afwijkingen van VKB-protocol 2018 of van NEN 5707/5897	☒ nee ☐ ja, aard en motivatie afwijkingen:				
paraaf veldwerker	d.d. 20-5-2021 MT: 				
voor akkoord projectleider	d.d. 21-5-21 PL: 				
Ruimte voor notities 02-08-21 					



Projectgegevens

Monsternemings SIKB-BRL protocol 2003 (waterbodem)
(monsterneming waterbodemonderzoek)

Projectnaam : *NEN/VOA Kerkpad 3-5 / Molenneg 2 Huizen*

Projectnummer : *200737*

Locatie, gemeente : *Huizen*

Opdrachtgever : *Buro SRO*

Contactpersoon :

Uitvoeringsdatum : *02-08-21* Tijdstip: van *7.30.* tot *12.00.*

Doel monsterneming : *Kwaliteitsbepaling*

Kwalitering monsternamingsplan/formulier

Monsternamingsapparatuur

☒ ja ☐ nee ☐ nvt
steekguts
☒ ja ☐ nee ☐ nvt
zuigerboor
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
multisampler
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
Van Veen bodemhapper
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
Kraanschep

Peil apparatuur

☐ ja ☐ nee ☒ nvt
peilstok (evt. combinatie met zuigerboor)
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
peilhengel
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
slibbaak

Overig

☒ ja ☐ nee ☐ nvt
monsterpotten/emmers geschikt voor slibmonsters
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
boot
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
monstergoot
☐ ja ☐ nee ☒ nvt
waadbroek
☐ ja ☒ nee ☐ nvt
verdacht voor niet gesprongen explosieven
☒ ja ☐ nee ☐ nvt
inmeten met DGPS

opmerkingen

Overige monsternemingsgegevens

Samenvoegen monsters : ☒ laboratorium ☐ in het veld
Monstercodering : ☒ standaard; ☐ afwijkend:
Monsteropslag : ☒ gekoeld; ☐
Monsterverpakking : ☒ slibpotten; ☐ afwijkend
Monstervertransport : ☒ gekoeld; ☐
Aangeleverd aan : ☒ laboratorium ☐ anders
Bijzonderheden :

Kwalitering monsternemingsformulier en verificatie

	Naam	Handtekening	datum
Monsternemer	<i>J. Molenaar</i>	<i>[Handtekening]</i>	<i>02-08-21</i>
Kwaliteitscontrole	<i>D. Huisman</i>	<i>[Handtekening]</i>	<i>02-08-21</i>

Bijlagen: ☐ kaartje ligging/toegang locatie ☐ foto's
☐ kaartje ruimtelijke verdeling grepen ☐ anders:.....

BIJLAGE 5

Historische informatie



Rapport Bodemloket

GE170500687

J.S.M. van Aalten

Datum: 27-07-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: J.S.M. van Aalten
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE170500687
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA170500742
Adres: Kerkpad 3 6851EX Huissen
Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.
Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
hbo-tank (bovengronds) (631302)	onbekend	onbekend
glastuinbouw (011218)	1996	onbekend
brandstoftank (ingemetseld) (631250)	1996	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkenndend onderzoek NEN 5740	Centraal Bodemkundig Bureau	VO (2025641)	1998-10-01

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)

Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Telefoon: (026) 359 99 99

Fax: (026) 359 94 80

E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

GE170500945

H.W.J. Van Aalten

Datum: 27-07-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig; status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: H.W.J. Van Aalten
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE170500945
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA170500999
Adres: Kerkpad 5 6851EX Huissen
Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.
Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
glastuinbouw (011218)	onbekend	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Verkennd onderzoek NVN 5740	Centraal Bodemkundig Bureau	VO (2025501)	1998-09-01

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

GE170502428

Molenweg ong. Huissen

Datum: 27-07-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig; status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Molenweg ong. Huissen
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE170502428
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA170502428
Adres: Molenweg Huissen
Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg:
Omschrijving:

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
--------------	-------	------

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Nader onderzoek	Ingenieursbureau Land	03105580	2019-06-21

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)

Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Telefoon: (026) 359 99 99

Fax: (026) 359 94 80

E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

U. H. H. H.

Van Aalten
T.a.v. de heer J.S.M. van Aalten
Kerkpad 3
6851 EX HUISSEN

Tel : 026-3253016

Relatiennr. : 202564
Uw ref : VAA
Onze ref : CL / FTH

Deventer, 13 oktober 1998

betreft: **RAPPORT VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK
LOKATIE KERKPAD 3 TE HUISSEN**

Geachte heer van Aalten,

Hierbij ontvangt u onze rapportage van het verkennend milieukundig bodemonderzoek op de lokatie Kerkpad 3 te Huissen.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ing. C.N. Leenstra van ons bureau.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

**CENTRAAL BODEMKUNDIG BUREAU
DEVENTER-BREDA B.V.**

W.J. Heinhuis
**W.J. Heinhuis
Algemeen manager**

INHOUDSOPGAVE

	SAMENVATTING	4
1.	INLEIDING	
1.1	Inleiding	5
2.	AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK	
2.1	Aanleiding	6
2.2	Doel van het onderzoek	6
3.	LOKATIEGEGEVENS	
3.1	Beschrijving terrein	7
3.2	Historische gegevens	8
3.3	Geohydrologische gegevens	10
4.	DEFINITIE BODEMONDERZOEK	
4.1	Algemeen	11
4.2	Strategie	11
5.	UITVOERING BODEMONDERZOEK	
5.1	Veldwerkzaamheden	12
5.2	Chemische analyses	14
6.	RESULTATEN BODEMONDERZOEK	
6.1	Resultaten	16
6.2	Toetsing	17
6.3	Toelichting op de toetsing	18
6.4	Interpretatie	19
7.	CONCLUSIE	
7.1	Toetsing hypothese	20
7.2	Conclusie	20
8.	LITERATUUR	
	BIJLAGEN:	
1.	Boorprofielbeschrijving	
2.	Analyseresultaten	
3.	Overschrijdingstabel	
4.	Detektielimieten en Analysemethoden	
5.	Verklaring gebruikte termen	
6.	nvt	
7.	Vragenlijst	

SAMENVATTING

Ten behoeve van het vaststellen van de zg. nulsituatie is op de lokatie Kerkpad 3 te Huissen een verkennend bodemonderzoek volgens de richtlijnen uit het protocol Nulsituatie-/BSB-onderzoek verricht.

Op basis van het verrichte bodemonderzoek worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- De lokatie is momenteel in gebruik als glastuinbouwbedrijf.
- De volgende deellocaties zijn in het kader van de AMvB Tuinbouw met bedekte teelt onderzocht:
 - * Opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen
 - * Bovengrondse olietanks
- Tijdens de veldwerkzaamheden is bij een tweetal boringen puin aangetroffen.
- Uit de analyseresultaten van de mengmonsters van de bovengrond blijkt dat de groepsparameter EOX de detectiegrens plaatselijk overschrijdt.
- Uit de analyseresultaten van de grondwatermonsters blijkt dat de gehalten aan een aantal vluchtige aromatische koolwaterstoffen de streefwaarden overschrijden. Het criterium voor nader onderzoek wordt niet overschreden.

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Dit document beschrijft het verkennend milieukundig bodemonderzoek op de lokatie Kerkpad 3 te Huissen, dat door het Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-Breda (CBB) is uitgevoerd.

Aanleiding en doel van het onderzoek worden beschreven in § 2.

Uitgaande van de lokatiegegevens, welke zijn toegelicht in § 3, wordt verder ingegaan op de visie van het CBB op de aanpak van het onderzoek. Dit gebeurt in § 4.

In § 5 wordt verslag gedaan van de uitvoering van het bodemonderzoek.

In § 6 worden de analyse-resultaten van het chemisch laboratoriumonderzoek vergeleken met de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering. Tevens vindt interpretatie van de onderzoeksresultaten plaats.

De rapportage wordt in § 7 afgerond met de toetsing van de hypothese en de conclusie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem.

Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van CBB én haar opdrachtgever niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

CBB - Deventer - Breda BV is ingeschreven in het STERIN register voor inspectie-instellingen onder nummer 069 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning.

2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

2.1 Aanleiding

Een tuinbouwbedrijf kan op grond van verschillende wettelijke verplichtingen genoodzaakt zijn bodemonderzoek te verrichten. Eén van de wettelijke verplichtingen tot bodemonderzoek vloeit voort uit het "Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer" (verder te noemen "AMvB bedekte teelt").

Artikel 4 van dat Besluit stelt het verrichten van een nulsituatie onderzoek naar de kwaliteit van de bodem binnen de inrichting verplicht.

Om deze reden is door de heer van Aalten aan het CBB opdracht verleend voor het uitvoeren van bodemonderzoek op het betreffende terrein.

2.2 Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel via monsternamen en analyse de kwaliteit van de bodem op het moment van onderzoek vast te leggen. Op deze wijze wordt een referentieniveau vastgelegd (nulsituatie) waaraan de resultaten van toekomstige onderzoeken getoetst kunnen worden.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal doelstellingen t.b.v. waarvan bodemonderzoek kan worden verricht. Indien het onderzoek zoals omschreven in dit voorstel voldoet voor een van deze doelstellingen wordt dit met ja aangegeven.

Doelstelling:

Aanvraag milieuvergunning	ja
Voorschrift milieuvergunning	ja
Provinciale verplichting (AVR tuinbouwbedrijven met bedekte teelt)	ja
Vervolg IBS-tracject	nee
Bouwvergunning	nee
AMvB BOOT	nee
Werkprogramma Tankstations	nee
Afstemming SUBAT	nee
Risicobeheer	nee
Koop/verkoop	nee
Huur/verhuur	nee
AMvB bedekte teelt	ja

3. LOKATIEGEGEVENS

3.1 Beschrijving terrein

De lokatie is gelegen aan het Kerkpad 3 te Huissen en is kadastraal bekend als gemeente Huissen, sectie F, nummers 2066 en 3156. De lokatie heeft een kadastrale oppervlakte van circa 1,2 ha.

De lokatie is sinds 1978 het eigendom van Van Aalten, gevestigd aan de Kerkpad 3 te Huissen.

De ligging van de lokatie is weergegeven op de in de bijlagen opgenomen topografische kaart (schaal 1:25.000).

De situatie op de lokatie is weergegeven in tekening 202564-1.

Bij de terreinverkenning uitgevoerd in september 1998 werden geen bijzonderheden, buiten hetgeen bekend uit de tekening, waargenomen.

De inrichting van de lokatie bestaat uit kassen, een bedrijfsruimte, een schuur en een loods. De bestemming van de lokatie is thans agrarisch.

Terreinverharding /-ontsluiting

Op de lokatie is circa 3000 m² bedekt met een ongeveer 20 cm dikke laag beton, tegels en klinkers. Onder deze bedekking bevindt zich zand.

Op de lokatie is geen open water aanwezig. In het verleden zijn er geen sloten gedempt.

Omgeving

De lokatie is thans gelegen in een omgeving met bestemming agrarisch.

In de nabije omgeving heeft op de lokaties Hogewoerd 1a, 16 en 18 eerder bodemonderzoek plaatsgevonden. Er werden toentertijd geen verhoogde concentraties van stoffen in de bodem aangetroffen.

De lokatie ligt niet in of nabij een beschermd gebied.

Kabels/leidingen/riolering

De informatie over op de lokatie aanwezige kabels, leidingen en/of riolering is verkregen middels een KLIC-melding. De betreffende tekeningen van de nutsbedrijven zijn in het bezit van het CBB.

3.2 Historische gegevens

Hieronder volgt een overzicht van het gebruik van het terrein in het verleden:

Van 1900	tot 1950	Vollegronds tuinbouw
Van 1950	tot 1998	Glastuinbouw

De lokatie is in 1950 voor het eerst bebouwd. Er zijn geen gegevens voorradig omtrent latere bouwwerkzaamheden op de lokatie.

Er hebben zich historisch voor zover bekend geen calamiteiten voorgedaan, waardoor de bodem en/of het grondwater op de lokatie verontreinigd kunnen zijn.

Bodemonderzoek en -verontreiniging

Op de lokatie heeft nimmer bodemonderzoek plaatsgevonden.

Op de lokatie hebben zich historisch gezien geen calamiteiten voorgedaan en zijn geen verontreinigende bouwmaterialen gebruikt.

Er zijn geen gegevens bekend omtrent bodemsaneringsactiviteiten die betrekking hebben op de lokatie.

Bedrijfsmatige activiteiten

Huidige bedrijfsmatige activiteiten: Glastuinbouw.

Historische bedrijfsmatige activiteiten: Vollegronds tuinbouw.

Het vanaf 1978 op het terrein gevestigde bedrijf is werkzaam in de agrarische sector. Tot de werkzaamheden behoren o.a. het kweken van komkommers en andijvie. De SBI-code van de hoofdactiviteit is 0123.

Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van de AMvB bedekte teelt.

Op het terrein vindt ten noordwesten van de bedrijfsruimte opslag van HBO plaats in 2 afzonderlijke bovengrondse tanks met een totale inhoud van circa 1200 liter. Deze zijn gelegen op een betonvloer van goede kwaliteit met minder dan 5 meter beton rondom. Eén van de twee olietanks is voorzien van een lekbak.

In de bedrijfsruimte bevindt zich de opslag en aanmaak van bestrijdingsmiddelen. Deze is gelegen op een betonvloer van slechte kwaliteit met minder dan 5 meter beton rondom.

Naast het ketelhuis bevindt zich de opslag van meststoffen. Deze is voorzien van een lekbak en is gelegen op een vloeistofdichte betonvloer van goede kwaliteit en valt derhalve niet onder de onderzoeksverplichting uit de AMvB.

Bronvermelding

Voor het verkrijgen van de benodigde informatie voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

Bron	Raadplegen
Regionale kaarten, schaal 1 : 25.000	*
Topografische kaarten, schaal 1 : 200 - 2.500	*
Kaarten van nutsbedrijven	*
Bodemkaarten Staringcentrum, schaal 1 : 25.000	*
Hinderwetarchieven gemeente	*
Bouwvergunningarchieven gemeente	
Luchtfoto's	
Branche-informatie	*
Informatie opdrachtgever	*
Terreinverkenning	*

Met nadruk wordt gesteld dat bovengenoemde bronnen niet altijd volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is CBB echter wel afhankelijk van deze bronnen. Hoewel het historisch onderzoek naar beste eer en geweten door CBB is uitgevoerd, kan CBB niet instaan voor de juistheid c.q. volledigheid van de historische gegevens.

Het freatische grondwater bevindt zich volgens de grondwaterkaart van Nederland op circa 1,0 m minus maaiveld. De stromingsrichting is afhankelijk van de waterstand in de Nederrijn.

4. DEFINITIE BODEMONDERZOEK

4.1 Algemeen

Voor de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de voorschriften uit het protocol Nulsituatie-/BSB-onderzoek en de Handreiking Bodemonderzoek Glastuinbouw als uitgangspunt genomen. In afwijking op deze voorschriften zijn in het rapport geen aanbevelingen gedaan omtrent eventueel te ondernemen vervolgacties. Indien gewenst kan hierover advies worden ingewonnen bij één van de CBB-adviseurs.

Ten behoeve van de opzet van het onderzoek heeft overleg met de gemeente Huissen plaatsgevonden.

De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn voor zover mogelijk conform de geldende NEN- en NPR-richtlijnen uitgevoerd. Eventuele afwijkingen zijn gemotiveerd.

Tevens zijn de Voorlopige Praktijkrichtlijnen (V.P.R. 1988) van het ministerie van VROM, voor het verrichten van onderzoek naar bodemverontreiniging, in acht genomen.

4.2 Strategie

De volgende deellocaties zijn in het kader van de AMvB bedekte teelt als verdacht aangemerkt:

- Opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen
- Bovengrondse olietanks

De volgende hypothese omtrent het voorkomen van de verontreiniging is gesteld:

Heterogeen verontreinigd, bekende ligging van de bron

Bij de verdachte lokaties met bekende ligging van de bron is op grond van de hypothese ten aanzien van de ruimtelijke verdeling van de verontreiniging een onderzoeksstrategie opgesteld, waarbij het onderzoek zich expliciet richt op de vermoedelijk aanwezige verontreinigende stoffen en de plaats waar deze zijn verwacht.

Op basis van bovenstaande gegevens en de bij het CBB aanwezige tekening(-en) is een bemonsterings- en analyseplan opgesteld en uitgewerkt (zie Hoofdstuk 5).

5. UITVOERING BODEMONDERZOEK

5.1 Veldwerkzaamheden

Het onderzoekplan is opgesteld door: Ing. F.T. Harterink.

De veldwerkzaamheden zijn in september 1998 uitgevoerd. In totaal zijn 6 boringen verricht. De lokaties en nummering van de boringen zijn in tekening 2025641-2 weergegeven.

Per deellokatie zijn de volgende boringen verricht:

Opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen

Hier zijn 3 boringen tot 0,5 m minus maaiveld verricht. Van deze boringen is 1 boring doorgezet tot ca. 1,5 m onder de actuele grondwaterstand en afgewerkt als peilbuis.

Peilbuis:	boring 1
tot 0.5 m-mv	boringen 3 en 4

Bovengrondse olietanks

Hier zijn 3 boringen tot 0,5 m minus maaiveld verricht, waarvan 1 boring is doorgezet tot ca. 1,5 m onder de actuele grondwaterstand en afgewerkt is als peilbuis.

Peilbuis:	boring 2
tot 0.5 m-mv	boringen 5 en 6

De boringen t.b.v. het onderzoek van de verdachte deellokaties zijn zodanig geplaatst dat de kans op het aantreffen van een verontreiniging maximaal is. De peilbuis is geplaatst in het verwachte hart van de verontreiniging.

Er zijn monsters genomen per bodemlaag van 0,5 m, waarbij gewaakt is voor menging van verschillende grondsoorten. Bij zintuiglijke waarnemingen, die mogelijk duiden op bodemverontreiniging, zijn separate monsters genomen van de zintuiglijk verontreinigde bodemlaag.

De boringen zijn uitgevoerd met een edelmanboor of met een GeoDrill mechanische grondboormachine. Bij de uitvoering van de boorwerkzaamheden is geen werkwater gebruikt.

De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal tijdens de veldwerkzaamheden zijn als volgt samen te vatten:

afwijkende samenstelling bodemmateriaal:

Bij boringen 3 en 4: puinresten

afwijkende kleuren bodemmateriaal:

Geen afwijkingen waargenomen

afwijkende geuren bodemmateriaal:

Geen afwijkingen waargenomen

Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na het plaatsen van de peilbuizen en voor monsternamen, een hoeveelheid water uit de peilbuizen afgepompt gelijk aan circa drie maal de natte boorgat inhoud.

Tijdens de monsternamen is van het grondwater de zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen (EC) bepaald. De gemeten waarden zijn in bijlage 2 weergegeven.

5.2 Chemische analyses

Ten behoeve van de chemische analyse zijn de volgende bodemonsters geselecteerd:

Opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen

Mengmonster 1 : uit boringen 1,3 en 4

van 0,0 - 0,5 m-mv

Grondwatermonster 1 : uit de peilbuis bij boring 1

Bovengrondse olietanks

Mengmonster 2 : uit boringen 2,5 en 6

van 0,0 - 0,5 m-mv

Grondwatermonster 2 : uit de peilbuis bij boring 2

De grond(meng)monsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de analysepakketten zoals weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel 1: Analyse grond(meng)monster 1

	grond- (meng)- monster(s)
Drogestof gehalte	*
Lutumgehalte	*
Humusgehalte	*
Extraheerbare organohalogeenvverbindingen (EOX)	*

Tabel 2: Analyse grond(meng)monster 2

	grond- (meng)- monster(s)
Drogestof gehalte	*
Minerale olie gaschromatografisch	*

Tabel 3: Analyse grondwatermonster 1

	grond- water- monster(s)
Zuurgraad (pH)	*
Elektrisch geleidingsvermogen (EC)	*
Extraheerbare organohalogeenvverbindingen (EOX)	*

Tabel 4: Analyse grondwatermonster 2

	grond- water- monster(s)
Zuurgraad (pH)	*
Elektrisch geleidingsvermogen (EC)	*
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX)	*
Naftaleen	*
Minerale olie gaschromatografisch	*

In bijlage 4 zijn de rapportagegrenzen en analysemethoden aangegeven.



6. RESULTATEN BODEMONDERZOEK

6.1 Resultaten

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt met behulp van het informatiesysteem voor verwerking van gegevens van grond- en grondwateronderzoek **HPP-II** (versie 1994).

De resultaten van het onderzoek zijn beoordeeld aan de hand van de **streef- en interventiewaarden** voor microverontreinigingen in de bodem uit de circulaire Interventiewaarden Bodemsanering van het ministerie van VROM. Genoemde streef- en interventiewaarden vervangen de A-, B- en C-waarden uit de Leidraad Bodembescherming. Eén en ander wordt nader toegelicht in bijlage 5. De Interventiewaarden zijn per AMvB vastgelegd in de saneringsregeling van de Wet bodembescherming.

Bij de beoordeling van de analyse-resultaten aan de hand van de streef- en interventiewaarden uit de **circulaire Interventiewaarden Bodemsanering** spelen de lokale verontreinigingssituatie en het toekomstig gebruik van de bodem een belangrijke rol. Bovendien zijn de interventiewaarden gerelateerd aan een ruimtelijke schaal.

Onder de lokale verontreinigingssituatie worden die factoren verstaan, die van belang zijn voor de mate van en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving.

Een lokatie wordt als verontreinigd beschouwd als in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in concentraties hoger dan de streefwaarden. De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het lutum- en organische stofgehalte van het grondmonster. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de streefwaarde.

Indien een overschrijding van de toetsingswaarde op een groepsparameter betrekking heeft (fenolindex) dient met specifieke analysemethoden te worden nagegaan hoe het met de individuele parameters is gesteld.

Wanneer in geen van de geanalyseerde monsters één der onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de streefwaarde, wordt de bodem op de lokatie als niet verontreinigd beschouwd.

Overschrijding van een streefwaarde betekent dus dat er sprake is van bodemverontreiniging. De consequenties van het aantreffen van bodemverontreiniging zijn afhankelijk van diverse factoren, die in de conclusie van dit rapport meegewogen worden.

6.2 Toetsing

In bijlage 3 zijn de resultaten van de toetsing van de in de onderzochte monsters aangetroffen gehalten verontreinigende stoffen aan de streef- en interventiewaarden uit de circulaire Interventiewaarden Bodemsanering in tabelvorm weergegeven. In deze zogenaamde overschrijdingstabellen zijn de monsters met behulp van analysenummers geïdentificeerd. De gebruikte analysenummers staan voor de volgende monsters:

Grondmonsters

analysenr.	monsternr.	boringen	diepte
5017	1	1,3 en 4	0,0 - 0,5 m-mv
5018	2	2,5 en 6	0,0 - 0,5 m-mv

Grondwatermonsters

analysenr.	monsternr.	boring	diepte filter
3217	1	1	3,0 - 4,0 m-mv
3218	2	2	1,5 - 3,5 m-mv

In § 6.3. worden de resultaten van de toetsing kort onder woorden gebracht.



6.3 Toelichting op de toetsing

Grond(meng)monster

Monster 1: De groepsparameter EOX overschrijdt de detectiegrens.

Monster 2: Het gehalte minerale olie is niet verhoogd gemeten.

Grondwatermonster

Peilbuis 1: De gehalten onderzochte stoffen zijn niet verhoogd gemeten.

Peilbuis 2: De gehalten toluene, orthoxyleen en meta- en paraxylenen zijn licht verhoogd. De overige gehalten onderzochte stoffen zijn niet verhoogd gemeten.

6.4 Interpretatie

Opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen

Uit de analyse-resultaten blijkt dat in de bovengrond op de lokatie de groepsparameter EOX de detectiegrens overschrijdt.

In het grondwater op de lokatie zijn geen verhoogde gehalten verontreinigende stoffen aangetroffen.

Tijdens de veldwerkzaamheden is zintuiglijk puin aangetroffen bij de boringen 3 en 4.

Bovengrondse olietanks

Uit de analyse-resultaten blijkt dat in de bovengrond op de lokatie geen verhoogd gehalte minerale olie is aangetroffen.

Het grondwater op de lokatie is licht verontreinigd met tolueen, orthoxyleen en meta- en paraxylenen.

Zintuiglijk zijn geen afwijkingen van het bodemmateriaal waargenomen.

7. CONCLUSIE

7.1 Toetsing hypothese

Beide deellokaties

De gehalten aan één of meer onderzochte stoffen overschrijdt de streefwaarde. Om deze reden wordt de hypothese verdachte deellokaties geaccepteerd.

Er kan geen uitspraak worden gedaan over de gestelde hypothese omtrent de (on-)bekendheid van de ligging van de bron: hiervoor zijn te weinig monsters geanalyseerd.

7.2 Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de gehalten aan een aantal onderzochte stoffen de streefwaarden overschrijden.

Geen van de gehalten onderzochte stoffen overschrijdt de tussenwaarde, zijnde de waarde waarboven vanuit de optiek van de Wet Bodembescherming de uitvoering van een nader onderzoek nodig is.

De groepsparameter EOX, welke volgens de Wet Bodembescherming een triggerfunctie heeft voor de aanwezigheid van organohalogeenvverbindingen, overschrijdt plaatselijk de detectiegrens.

8. LITERATUUR

Dienst grondwaterverkenning TNO, Grondwaterkaart van Nederland (Delft, 1987).

Nederlands Normalisatie Instituut, Nederlandse Voornorm Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek NVN-5740 (Delft, 1991).

Ministerie van VROM, Circulaire Interventiewaarden bodemsanering ('s-Gravenhage, 1994).

Ministerie van VROM, Concept-Circulaire inwerkingtreding saneringsregeling Wet Bodembescherming. ('s-Gravenhage, 1994).


Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Blootstelling van de mens aan bodemverontreiniging (Bilthoven, april 1991, juni 1994).

Milieubureau Westland, Handreiking Bodemonderzoek Glastuinbouw (Naaldwijk, mei 1997).

SDU Uitgeverij, Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek ('s Gravenhage, oktober 1993).


Boring: 1

Diepte: 400 cm.




Boring: 2

Diepte: 350 cm.



Boring: 3

Diepte: 50 cm.




Boring: 4

Diepte: 50 cm.



Boring: 5

Diepte: 50 cm.



Zand, matig grof, zwak siltig.
bruin.

Boring: 6

Diepte: 50 cm.



Zand, matig grof, matig siltig.
erlabruin.

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleilig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleilig
	Veen, sterk kleilig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis

	blinde buis
	casing
	grondwaterstand
	bentoniet afdichting
	filter

monsters

	geroerd monster
	ongeroid monster

overig

	bijzonder bestanddeel
	grondwaterstand tijdens boren

	maaieldtype c.q. textuur afwezig
	Slib

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie



**BIJLAGE 2: ANALYSERESULTATEN GROND EN/OF
GRONDWATERMONSTERS**

relatienummer : 202564
 invoer/verzendsdatum : 30-09-98/13-10-98
 onderzoekpakket : G12 Milieu-onderzoek
 analysenummer : 5017
 monsteraanduiding : BOVENGROND
 monstername diepte : 0,00-0,50
 ligging perceel : Opdracht 1, GM 1
 monsternamer : CBB
 ons kenmerk : AV

VAN AALTEN
 De heer J.S.M. van Aalten
 KERKPAD 3
 6851 EX HUISSEN

Geachte relatie,

Hierbij treft u de resultaten van het voor u uitgevoerde onderzoek met daarbij, indien van toepassing, het advies aan.

Organischloos Ver- bindingen (mg/kg ds)	PAK(10 van VROM) (ng/kg ds)										Identificatie		Minerale olie (GC) mg/kg(ds)	Zware metalen (ng/kg ds)					Organische stof %	Lutum %	Droge stof %	M L	S T I					
	PAK-totaal PAK	Benzo(ghi) peryleen	Indeno(1,2,3cd) pyreen	Benzo(a)pyreen	Benzo(k)fluor-antheen	Chryseen	Benzo(a)antre- ceen	Fluorantheen	Anthracen	Fenanthreen	Naftaleen	Smeerolie		Dieselolie	Benzine	Zink Zn	Nikkel Ni	Lood Pb						Kwik Hg	Koper Cu	Chroom Cr	Cadmium Cd	Arseen As
0.12 ALC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 ALC	4 ALC	84 ALC		
0.10																												

M = in monster aangetroffen gehalte; L = uitvoerend laboratorium; S = streefwaarde
 T = tussenwaarde; I = interventiewaarde. Voor nadere toelichting, zie bijlage 5.

ALC = Alcontrol
 CBB = CBB Deventer

relatienummer : 202564
 Invoer/verzendsdatum : 30-09-98/13-10-98
 onderzoekpakket : G12 Milieu-onderzoek
 analysenummer : 5018
 monsteraanduiding : BOVENGROND
 monsternamen diepte : 0,00-0,50
 ligging perceel : Opdracht 1, GM 2
 monsternummer : CBB
 ons kenmerk : AV

VAN AALTEN
 De heer J.S.M. van Aalten
 KERKPAD 3
 6851 EX HUISSEN

Geachte relatie,

Hierbij treft u de resultaten van het voor u uitgevoerde onderzoek met daarbij, indien van toepassing, het advies aan.

Extraherbare Organische Ver- bindingen (mg/kg ds)	EOX	—		PAK(10 van VROM) (mg/kg ds)										Identificatie		Minerale olie (GC) (mg/kg ds)	Zware metalen (mg/kg ds)							Organische stof %	Lutum %	Droge stof %	M	L	S	T	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				PAK	PAK	Benzo(ghi)peryleen	Indeno(1,2,3cd)pyreen	Benzo(e)pyreen	Benzo(k)fluor-antheen	Chryseen	Benzo(a)antra-ceen	Fluorantheen	Antreacen	Fenantreen	Naftaleen		Steenolie	Dieselolie	Benzine	Zink Zn	Nikkel Ni	Lood Pb	Kwik Hg									Koper Cu	Chroom Cr	Cadmium Cd	Arseen As																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—				50 ALC	50	530	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82 ALC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

M = in monster aangetroffen gehalte; L = uitvoerend laboratorium; S = streefwaarde
 T = tussenwaarde; I = interventiewaarde. Voor nadere toelichting, zie bijlage 5.

ALC = Alcontrol
 CBB = CBB Deventer

relatienummer : 202564
invoer/verzendsdatum : 07-10-98/13-10-98
onderzoekpakket : W12 Milieuonderzoek
analysenummer : 3217
monsteraanduiding : GRONDWATER
monsternamediepte :
ligging perceel : Opdracht 1, WM 1
monsternummer : CBB
ons kenmerk : AV

VAN AALTEN
De heer J.S.M. van Aalten
KERKPAD 3
6851 EX HUISSEN

Geschte relatie,

Hierbij treft u de resultaten van het voor u uitgevoerde onderzoek met daarbij, indien van toepassing, het advies aan.

	pH	EC (ns/cm)	Zware metalen (µg/l)							Vluchtige aromatische verbindingen (µg/l)							Vluchtige gechloteerde koolwaterstoffen (µg/l)							Extraherbare Organohalogenen verbindingen (µg/l) EOX	Fenolindex (µg/l)	Minerale olie (µg/l)
			Arseen	Cadmium	Chroom	Koper	Kwik	Lood	Nikkel	Zink	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Orthoxyleen	Meta- en paraxyleen	Totaal aromaten BTX	Naftaleen	Trichloor- ethaan	Tetrachloor- ethaan	Trichloor- methaan	Tetrachloor- methaan	1,1,1 Trichloor- ethaan	1,1,2 Trichloor- ethaan	1,2 Dichloor- ethaan	1,1 Dichloor- ethaan	Alifatische Chloor kist (Totaal)
M	7.4	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L																										
S																										
T																										
I																										

M = in monster aangetroffen gehalte; L = uitvoerend laboratorium; S = streefwaarde
T = tussenwaarde; I = interventiewaarde. Voor nadere toelichting, zie bijlage 5.

CBB = CBB Deventer
ALC = Alcontrol

relatienummer : 202564
 invoer/verzendsdatum : 07-10-98/13-10-98
 onderzoekpakket : W12 Milieuonderzoek
 analysenummer : 3218
 monster aanduiding : GRONDWATER
 monstername diepte :
 ligging perceel : Opdracht 1, WM 2
 monsternemer : CBB
 ons kenmerk : AV

VAN AALTEN
 De heer J.S.M. van Aalten
 KERKPAD 3
 6851 EX HUISSEN

Geachte relatie,

Hierbij treft u de resultaten van het voor u uitgevoerde onderzoek met daarbij, indien van toepassing, het advies aan.

	pH	EC (mS/cm)	Zware metalen (µg/l)							Vluchtige aromatische verbindingen (µg/l)					Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (µg/l)										Minerale olie (µg/l)			
			As	Cd	Cr	Cu	Hg	Pb	Ni	Zn	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Orthoxyleen	Meta- en paraxyleen	Totaal aromaten BTEX	Naftaleen	Trichloor-ethaan	Tetrachloor-ethaan	Trichloor-methaan	Tetrachloor-methaan	1,1,1 Trichloor-ethaan	1,1,2 Trichloor-ethaan	1,2 Dichloor-ethaan	Alifatische Chloor kwt (Totaal)	Extraheerbare Organohalogenen verbindingen (µg/l) EOX	Fenolindex (µg/l)	50 ALC
																												50 ALC
M	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	< 0.5 ALC	0.4 ALC	< 0.2 ALC	0.3 ALC	0.4 ALC	< 1.3 ALC	< 0.5 ALC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	> 50 ALC
S										0.2 15 30	0.2 500 1000	0.2 75 150	0.2 35 70	0.2 35 70		0.2 35 70											50 325 600	
T																												

M = in monster aangetroffen gehalte; L = uitvoerend laboratorium; S = streefwaarde
 T = tussenwaarde; I = interventiewaarde. Voor nadere toelichting, zie bijlage 5.

CBB = CBB Deventer
 ALC = Alcontrol

Bijlage 3 : Overschrijdingstabel grond:

Analysernummer	Droge stof %	Lutum %	Organische stof %	Zware metalen (ng/kg ds)							Minerale olie (GC) ng/kg(ds)	Identificatie		PAK(10 van VROM) (ng/kg ds)										Extraheerbare Organischloze Ver- bindingen (mg/kg ds)	EDX		
				Zink Zn	Nikkel Ni	Lood Pb	Kwik Hg	Koper Cu	Chroom Cr	Cadmium Cd		Arsen As	Benzine	Dieselolie	Smecolie	Naftaleen	Fenantiereen	Antraceen	Fluorantheen	Benzo(a)antra- ceen	Chryseer	Benzo(k)fluor- antheen	Benzo(e)pyreen	Indeno(1,2,3cd) pyreen	PAK-totaal PAK	Benzo(ghi) perylene	
5017	n	n	n																								+
5018	n	n	n																								

Overschrijdingstabel grondwater:

Minerale olie (µg/l)	
fenolindex (µg/l)	
Extraherbare organohalogenen verbindingen (µg/l) EDX	
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (µg/l)	
Alifatische Chloor kwt (Totaal)	
1,2 Dichloor- ethaan	
1,1,2 Trichloor- ethaan	
1,1,1 Trichloor- ethaan	
Tetrachloor- methaan	
Trichloor- methaan	
Tetrachloor- ethaan	
Trichloor- ethaan	
Vluchtige aromatische verbindingen (µg/l)	
Naftaleen	-
Totaal aromaten BTX	n
Meta- en para xylenen	A
Orthoxyleen	A
Ethylbenzeen	-
Toluene	A
Benzeen	-
Zware metalen (µg/l)	
Zink Zn	
Nikkel Ni	
Lood Pb	
Kwik Hg	
Koper Cu	
Chroom Cr	
Cadmium Cd	
Arsen As	
EC (ms/cm) µS	
pH	n
Analysernummer	3217 3218

- : Het gehalte aan deze stof overschrijdt in het onderzochte monster de streefwaarde niet.
- A : Het gehalte aan deze stof is in het onderzochte monster tussen de streefwaarde en het criterium voor nader onderzoek gemeten.
- B : Het gehalte aan deze stof is in het onderzochte monster tussen het criterium voor nader onderzoek en de interventiewaarde gemeten.
- C : Het gehalte aan deze stof overschrijdt in het onderzochte monster de interventiewaarde.
- n : Voor deze parameters zijn de richtwaarden niet van toepassing.
- : Het gehalte aan deze stof is in het onderzochte monster niet bepaald.
- + : Het gehalte van deze groepsparameter overschrijdt de streefwaarde (voor deze parameter zijn geen interventiewaarden opgesteld).

Bijlage 4: Rapportagegrenzen en analysemethoden

Grond (G12) :

Extraheerbare Organohalogenen Ver- bindingen (ng/kg ds)		PAK verbindingen (ng/kg ds)		Identificatie		Minerale olie (GC) (ng/kg ds)		Zware metalen (ng/kg ds)		Organische stof %		Lutum %		Droge stof %	
PAK totaal	0.10	0.10	GC/MS	VPR C85-16 ontw.NEN 5735*											
Benzo(ghi) peryleen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Indeno(1,2,3cd) pyreen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Benzo(a)pyreen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Benzo(k)fluor- antheen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Chryseen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Benzo(a)antra- ceen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Fluorantheen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Antraceen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Fenantreen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
Naftaleen	0.02	0.02	GC/MS	VPR C85-11*											
S = Smoerolie	n.v.t.	n.v.t.													
D = Dieselolie	n.v.t.	n.v.t.													
B = Benzine	n.v.t.	n.v.t.													
Minerale olie (GC) (ng/kg ds)	50	GC/FID		VPR C85-19 ontw.NEN 5733*											
Zink Zg	5	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Nikkel Ni	2	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Lood Pb	5	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Kwik Hg	0.2	FI- AAS		ontw.NEN 5764*											
Koper Cu	5	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Chroom Cr	2	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Cadmium Cd	0.4	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Arseen As	7	ICP AES		ontw.NPR 6425*											
Organische stof %	1	Grav.		ontw.NEN 5754*											
Lutum %	3														
Droge stof %	1	Grav.		NEN 5747*											

Verklaring:

D = Rapportagegrens (bepaald in schone matrices)

I = Instrumenteel

A = Analysemethode

Grav. = Gravimetrisch

ICP AES = Inductief gekoppeld plasma, atomaire emissie spectrometrie

FI-AAS = Flow injectie atomaire absorptiespectrometrie

GC/FID = Gaschromatografie met FID-detectie


GC/MS = Gaschromatografie met MS-detectie

* afgeleid van

Behoort bij de aanvraag om vergunning ingevolge de wet milieubeheer
van H.W.J. van Aalten, Kerkpad 5 in Huissen

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Huissen,

d.d. 26 MAART 1997



BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE AANVRAAG OM VERGUNNING INGEVOLGE DE
WET MILIEUBEHEER VAN H.W.J. VAN AALTEN, KERKPAD 5 IN HUISSEN

Vloeibare meststoffen


soort	verpakking	hoeveelheid
Ammoniumnitraat	plastic vat	1 x 200 l
Fosforzuur	plastic vat	1 x 200 l
Salpeterzuur	plastic vat	1 x 200 l
IJzer	plastic can	2 x 25 l

Vaste meststoffen

soort	verpakking	hoeveelheid
Kalksalpeter	zakken	400 kg
Kalisalpeter	zakken	400 kg
Bitterzout	zakken	200 kg
Kalisulfaat	zakken	100 kg

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Huissen,
d.d. 26 MAI 1997





Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Huissen,
d.d. 26 MAART 1997

Behoort bij de aanvraag
om vergunning inge-
volge de Wet milieu-
beheer

Naam: H.W.J. v. Oortem.
Adres: kerkpad 5
Plaats: Huissen

bij afvoer dossier te vernietigen stukken

o gemeente o



Huissen

Langekerkstraat 2
6851 BN Huissen
Telefoon (026) 326 4100
Fax (026) 325 27 08

Correspondentieadres
Postbus 23
6850 AA Huissen
Bankrelatie
Postbank 920010
BNG 28 50 04 247

Aan de heer H.W.J. van Aalten
Kerkpad 5
6851 EX HUISSSEN

Durol. TBV MV
AFSCHRIFT

*Milieudossier
thv Senvaas*

*Milieudossier
kerkpad 5*

Datum GV brief/GV kenmerk

Afdeling en doorkiesnummer
V.R.O.M.
(026) 326 41 72

Ops kenmerk
172/

Onderwerp
Verkennd bodemonderzoek Kerkpad 5 te Huissen.

Datum

17 DEC. 1998

Geachte heer,

Naar aanleiding van het verkennd bodemonderzoek inzake de locatie Kerkpad 5 te Huissen delen wij u het volgende mede.

A. Locatie/onderzoeksgegevens

Locatie (adres)	:	Kerkpad 5, Huissen
Naam opdrachtgever	:	de heer H.W.J. Van Aalten
Projectnummer BAW	:	11.26.5208.40
Adviesbureau	:	Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-Breda (CBB)
Soort onderzoek	:	verkennd milieukundig bodemonderzoek ter vaststelling van de nulsituatie op grond van AmvB Tuinbouw met bedekte teelt
Projectnummer/rapportnummer	:	2025501
Datum rapportage	:	september 1998

B. Aanleiding en doel van het onderzoek

De aanleiding tot het uitgevoerde nulsituatie bodemonderzoek zijn de voorschriften in de AMvB Tuinbouw met bedekte teelt.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie van de bodem ter plaatse. Hiermee wordt een referentiekader verkregen voor mogelijk in de toekomst optredende bodemverontreiniging voortvloeiend uit de huidige en geplande bedrijfsactiviteiten.

C. Toetsing onderzoeksstrategie

Het onderzoek is gebaseerd op het protocol "nulsituatie/BSB-onderzoek".

D. Bedrijfsactiviteiten

De lokatie is momenteel in gebruik als (glas)tuinbouwbedrijf. Op het terrein zijn de volgende deellocaties als "verdacht" aangemerkt:

- opslag bestrijdingsmiddelen en meststoffen;
- aanmaak bestrijdingsmiddelen.

Beide activiteiten vinden plaats in de bedrijfsruimte boven een betonvloer.

E. Bodemkwaliteit (onderzoeksresultaten)

Zintuiglijke waarnemingen : in de boringen 1 en 3 zijn in de bovengrond kooltjes waargenomen.

Vaste bodem : in beide bovengrondmengmonsters overschrijden de gehalten EOX de detectiegrens (resp. 0,51 en 0,69 mg/kg d.s.).

Grondwater : in het grondwater is een ten opzichte van de streefwaarde verhoogd gehalte aan nikkel gemeten.

F. Mogelijke relatie van het terreingebruik en oorzaken/bronnen van de vastgestelde verontreiniging

De gemeten verhoogde gehalten aan EOX in de bovengrond zijn mogelijk te relateren aan het gebruik van (halogeenhoudende) bestrijdingsmiddelen op de locatie.

Het ten opzichte van de streefwaarde gemeten verhoogde gehalte aan nikkel in het grondwater is waarschijnlijk van natuurlijke aard; vergelijkbare licht verhoogde gehalten zijn in de gemeente Huissen niet ongevoel.

G. Actuele risico's en risico's van verspreiding

Voor de EOX-waarde zijn geen interventiewaarden vastgesteld. Het betreft een somparameter met een 'triggerfunctie'. Gezien de gemeten gehalten is het niet uitgesloten dat de individuele stoffen, waarvoor de somparameter geldt, boven de individuele toetsingswaarden liggen. Vooralsnog zijn de risico's als gevolg van deze verhoogde EOX-waarden niet in te schatten. Derhalve is nader onderzoek in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk.

Voor de in verhoogde mate aanwezige parameter nikkel (grondwater) ontbreken gebruiksspecifieke toetsingswaarden. De risico's van de gemeten concentraties/gehalten zijn derhalve afgewogen aan de hand van de geïntegreerde interventiewaarden. Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de humaan- en eco-toxicologische toetsingswaarden (RIVM 1991).

H. Conclusies en aanbevelingen

De conclusies van de beoordeling zijn:

- dat voor de betreffende locatie door CBB een verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek is gereedgekomen in september 1998 en gerapporteerd onder nummer 2025501;
- dat in beide bovengrondmengmonster de gehalten EOX de detectiegrens overschrijden;
- dat in het grondwater een ten opzichte van de streefwaarde verhoogd gehalte aan nikkel is gemeten;
- dat het voorliggende bodemonderzoek gezien de aangetroffen EOX-gehalten in de bovengrond niet toereikend is;
- dat het derhalve noodzakelijk is een nader bodemonderzoek uit te voeren naar de aanwezige bodemverontreiniging. Dit onderzoek dient minimaal de volgende werkzaamheden te omvatten:
 - * het inventariseren welke bestrijdingsmiddelen zijn toegepast op of in de directe omgeving van de locatie;
 - * het analyseren van een grondmonster op betreffende bestrijdingsmiddelen of indien deze niet bekend zijn op het standaard Organochloorbestrijdingsmiddelen-pakket (OCB's) of middels een screening op minder vluchtige organische verbindingen;
 - * het vaststellen of de verontreiniging in het kader van de Wbb een "geval van ernstige bodemverontreiniging" betreft;
 - * een risico-evaluatie voor de vastgestelde verontreiniging ten aanzien van de voorgenomen functie;
 - * het vaststellen van de noodzaak tot het nemen van milieutechnische maatregelen en indien noodzakelijk het opstellen van een sanerings-plan/notitie.

Wij maken u erop attent dat de onderzoeksopzet voor het nader onderzoek vooraf dient te worden overgelegd aan de gemeente Huissen.

I. Algemeen

De conclusies zijn getrokken op basis van de huidige kennis van zaken (RIVM/VNG systematiek en interventiewaarden uit de Circulaire interventiewaarden bodemsanering (1994, 1996 en 1997)).

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S.J. van Eijssen van de informatiedienst V.R.O.M.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Huissen
de secretaris, de burgemeester,

W.T.G. Lukassen

Drs. R.J. Persoon



CHECKLIST ALGEMEEN

verwijderen na het volgende bedrijfsbezoek

Naam inrichting	G.S.M. van Aalten
Adres inrichting	Kerkpad 3
Postcode / woonplaats	6851 EX Huisen
Telefoon	3253016
Postadres	idem
Postcode / woonplaats	"
Soort inrichting	Tuinbouw bedeelte teelt cat II SBI
Nevenactiviteiten	geen
Afstand tot woning	ongewijzigd
Bezoekdatum	18 april 2001
Bezoekt door	Pl. Marlijssen
Contactpersoon inrichting	G.S.M. van Aalten

WET MILIEUBEHEER:

valt de inrichting onder de Wet milieubeheer	ja	nee	n.v.t.
Is de inrichting vergunningsplichtig		X	
is de inrichting meldingsplichtig	X		
Is het Baga van toepassing		X	
Is het CFK-besluit van toepassing	Geen toelating	X	

TEKENING

Voldoet de huidige tekening aan de huidige situatie	X		
Wat moet er t.a.v. de vergunning gebeuren:			X
- veranderingsvergunning			X
- revisievergunning			X
- actualisatie			X
- melding			X

Bedrijf doet mee aan Milieu bewust Telen (MBT)

overstort op sloot

beuk aan
art 28 Wet
bodembescherming

AFVALWATER:

Hemelwater in bassin bevochtiging in de bodem (substraat)	ja	nee	n.v.t.
Welk type afvalwater ontstaat er binnen de inrichting			
Op Welke wijze wordt afvalwater geloosd (b.v. gemeenteriool)			
Wordt er geloosd via...(b.v. vetvangput, septietank)		X	
Worden deze voorzieningen regelmatig gereinigd.		X	
Zijn hiervan bewijzen aanwezig.		X	
Is er een controleput aanwezig.		X	

LUCHT:

Is het mogelijk dat er buiten de inrichting hinder ontstaat in de vorm van:	ja	nee	n.v.t.
Brandblusmiddelen		X	
Zijn er voldoende brandblusmiddelen aanwezig	X		
Zijn deze jaarlijks gekeurd		X	

STOOKINSTALLATIES:

1 ketel, verwarmen 1.250 Kw 16 hete luchtblazers (10 m ³)	ja	nee	n.v.t.
Worden tenminste 1 x per.....jaar...onderhouden	X		
Welke brandstof wordt gebruikt aard gas			
1200 - petroleum olie			
Vrij van brandgevaarlijke stoffen	X		
Begroeiing kort houden			X

* Er is wel een septietank die niet dient voor opvang van huishoudelijk afvalwater of water van de inrichting.
alleen een wastafel (voor handen wassen) is hierop aange-
sloten

** Er wordt alleen ~~op~~ het boven het maaiveld verwarmd

OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN:

	ja	nee	n.v.t.
Vindt er bovengrondse opslag plaats	X		
Zo ja, welke vloeistoffen < <i>vloeibare meststoffen (uren + bevruchte stoffen)</i> liter... <i>2.000</i>			
Vindt er ondergrondse opslag plaats		X	
Kathodische bescherming		X	
Welke vloeistoffen.....			
Is er een KIWA-certificaat aanwezig			
Waren er in het verleden ondergrondse tanks		X	
Wanneer is deze verwijderd / buiten gebruik gesteld			X
Is hier een bewijs van aanwezig			X
Na 1 maart 1993 is BOOT van toepassing, gesaneerd			
gevuld met zand			
erkend bedrijf			
anders, n.l.			

TRANSPORTMIDDELEN:

	ja	nee	n.v.t.
Zijn er transportmiddelen aanwezig <i>tractor + wagen</i>	X		
Zo ja, hoeveel.....1..... Soort brandstof <i>gas</i>			
Op welke tijden wordt gebruik gemaakt van deze transportmiddelen			<i>ma t/m do in seizoen</i>
Is er op het terrein van de inrichting een afleverzuil van brandstof aanwezig		X	
Vindt er aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens plaats		X	
Zo ja, hoeveel			

afgedragen gewas (kumhammer) wordt via Van Vallen
afgevoerd.

Steenwol wordt ± 5 jaren hergebruikt en vervolgens
door ~~lancaster~~ ingenomen

- Resten an dijori worden onder de grond geveerd

AFVAL:

Worden alle maatregelen getroffen die ertoe bijdragen dat het ontstaan van afval voorkomen en/of beperken	ja	nee	n.v.t.
bedrijfsafvalstoffen	X		
gevaarlijke afvalstoffen		X	

VEE:

Is er binnen de inrichting aanwezig:	vergunning	aantal heden
melkrundvee		
vleesvee		
jong vee < 2 jaar		
vrouwelijk		
mannelijk		
stieren		
opfokzeugen		
fokzeugen		
gespeende biggen		
mestvarkens		
biggen		
schapen		
geiten		
paarden		
pelsdieren		
legkippen		
scharrelkippen		
mestkuikens		
overige		

**WUBBEN NOORD**

INGEKOMEN 1 1 JAN. 2011

Gemeente Lingewaard

Registratiedatum:

12 JAN 2011



2011B00191

Meldingsformulier tanksanering

BRL-K902

Registratienr: ZIE BARCODE

Antw. Afd.: HH/pb.

Afd.:

Registratienummer

110101182.01

Opdrachtgever

Wubben Tank- en Bodemsanering BV
Noordhoek 32a
4759 AA Noordhoek

Tanksaneringsbedrijf

Wubben Noord B.V.
Vogelsheemweg 2
9514 BT GASSELTERNIJVEEN
Contact: 0599-513342

Plaats van inrichting

Dhr. van Aalte

Kerkpad 3

6851 EX Huissen

Datum melding

11-1-2011

Datum uitvoering

20-01-2011

Validatie

Uitvoerder

Leusden, Chiel van

NOG NIET GEVALIDEERD

1	2	3	4	5	6	7
Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Gereinigd	Afvullen	Afgevoerd	Opmerking
1	HBO	1,5	ja		ja	

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Bovengronds
Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :
Afvalstoffen : Afgevoerd naar:

Wubben Noord BV

Wubben Noord BV

Opmerkingen:

ongereinigd vervoer

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

**Kiwa Nederland B.V.**

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Registratienummer

110101182.01



WUBBEN NOORD

Tanksaneringscertificaat

BRL-K902

Registratienummer

110101182.02

Opdrachtgever

Wubben Tank- en Bodemsanering BV
Noordhoek 32a
4759 AA Noordhoek

Tanksaneringsbedrijf

Wubben Noord B.V.
Vogelshemweg 2
9514 BT GASSELTENIJVEEN
Contact: 0599-513342

Plaats van inrichting

Dhr. van Aalte

Kerkpad 3
6851 EX Huissen

Datum melding

11-1-2011

Datum uitvoering

20-01-2011

Validatie

Uitvoerder

Leusden, Chiel van

NOG NIET GEVALIDEERD

Tankgegevens:

Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Gereinigd	Afvullen	Afgevoerd	Opmerking
1	HBO	1,5	ja		ja	

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Bovengronds
Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :
Afvalstoffen : Afgevoerd naar:

Wubben Noord BV
Wubben Noord BV

Opmerkingen:

ongereinigd vervoer

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Registratienummer

110101182.02

Van: "Marietje de Rijk" <derijk@wubbennoord.nl>
Aan: <gemeente@lingewaard.nl>
Datum: 01/11/11 2:25
Onderwerp: melding tanksanering
Bijlagen: 110101182[1].pdf


Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand de melding van een tanksanering: Kerkpad 3, Huissen.

Met vriendelijke groet,

Mw. M. de Rijk
Wubben Noord BV

<<110101182[1]>>



WUBBEN NOORD



2011B00422

Gereedmelding tanksanering

BRL-K902

Registratienummer

110101182.01

Opdrachtgever

Dhr. v. Aalte
Kerkpad 3
6851 EX Huissen

Tanksaneringsbedrijf

Wubben Noord B.V.
Vogelshemweg 2
9514 BT GASSELTENIJVEEN
Contact: 0599-513342

Plaats van inrichting

van Aalte

Datum melding

11-1-2011

Datum uitvoering

20-01-2011

Kerkpad 3

6851 EX Huissen

Validatie

Leusden, Chiel van

Uitvoerder

Leusden, Chiel van

1	2	3	4	5	6	7
Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Gereinigd	Afvullen	Afgevoerd	Opmerking
1	HBO	1,5	ja		ja	


Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Bovengronds
Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :
Leidingwerk : NVT
Afvulstoffen : Afgevoerd naar:

tank stond klaar op erf, was al jaren leeg en
buiten gebruik
Wubben Noord BV
Wubben Noord BV

Opmerkingen:

ongereinigd vervoer



Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Registratienummer

110101182.01



WUBBEN NOORD

Tanksaneringscertificaat

BRL-K902

Registratienummer

110101182.02

Opdrachtgever

Dhr. v. Aalte
Kerkpad 3
6851 EX Huissen

Tanksaneringsbedrijf

Wubben Noord B.V.
Vogelschemweg 2
9514 BT GASSELTENIJVEEN
Contact: 0599-513342

Plaats van inrichting

van Aalte

Datum melding

11-1-2011

Datum uitvoering

20-01-2011

Kerkpad 3

6851 EX Huissen

Validatie

Leusden, Chiel van

Uitvoerder

Leusden, Chiel van

Tankgegevens:

Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Gereinigd	Afvullen	Afgevoerd	Opmerking
1	HBO	1,5	ja		ja	

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Bovengronds

Tank afgevoerd/overgedragen

: Ja, aan :

Leidingwerk

: NVT

Afvalstoffen

: Afgevoerd naar:

tank stond klaar op erf, was al jaren leeg en
buiten gebruik
Wubben Noord BV

Wubben Noord BV

Opmerkingen:

ongereinigd vervoer

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Registratienummer

110101182.02

VERZONDEN 7 FEB 2011

KOPIE

J.S.M. van Aalten
Kerkpad 3
6851 EX HUISSEN



Uw brief van	-	Behandeld door	G.W.R. Jansen
Uw kenmerk	-	Doorkiesnummer	(026) 32 60 393
Ons kenmerk	-	Onderwerp	hercontrole
Bijlage(n)	-		
Datum	3 februari 2011		

Geachte heer van Aalten,

Op 30 maart 2010 is uw bedrijf in het kader van een integrale milieucontrole bezocht door de heer G. Jansen, adviseur handhaving milieu op de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Tijdens dit bezoek is gebleken dat u niet voldoet aan het volgende voorschrift:

- Voorschrift 2.1.8 van bijlage 2 behorende bij het Besluit glastuinbouw, omdat de bovengrondse opslagtank niet voldoet aan de PGS-30 richtlijn. In voorschrift 4.5.12 van de PGS-30 richtlijn staat het volgende beschreven: indien niet aangetoond kan worden dat de tank minder dan 15 jaar geleden fabrieksnieuw in gebruik is genomen en deze niet inwendig kan worden geïnspecteerd, dan moet deze buiten gebruik worden gesteld conform voorschrift 4.5.9 van de PGS-30 richtlijn (zie bijlage I). Gezien het feit dat uw bovengrondse opslagtank niet is voorzien van een mangat, kan deze niet geïnspecteerd worden en moet deze dus buiten gebruik worden gesteld.

Op 11 januari 2011 hebben wij van u het tanksanering certificaat ontvangen. Hiermee voldoet uw inrichting aan de voorschriften van het Besluit glastuinbouw.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,


manager afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving,
M.A.J. Snoeren

Kopie: ☐ Postregistratie → ☐ Archief



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Schaal 1:773

0 10 20 30m

Afgedrukt: .23-03-2010 10:32:34



**Verzoek om afwijking van het in het Lozingenbesluit
bodembescherming gestelde verbod op lozing van
overige vloeistoffen in de bodem**

Naam aanvrager maatschap Roelofs
Adres molenweg 2
postcode/plaats 6851 gg Huissen
Plaats waar de lozing plaatsvindt molenweg 2
Voorgenomen tijdsduur van de lozing per jaar de maanden
april
mei
juni
juli
aug.

1. Wat is de samenstelling van de vloeistof?

water wat bevat Ec 4.5. PH 6.7
NH₄ 0.1 - mg 6.5 NO₃ 1.4
K 10.7 NO₃ 26.3 P 1.5
Na 1.0 AL 2.0
Ca 12.3 SO₄ 8.3

2. Hoeveel wordt er van deze vloeistof per jaar geloosd?

niet bekend, afhankelijk van weer
meestal 25% op midden van de dag van
de gegeven hoeveelheid.

3. Wordt er onderzoek naar de samenstelling van de vloeistof verricht en zo ja, op welke wijze en hoe vaak?

ja/nee monster trekking uit de matten
om de 2 weken

4. Is er onderzoek verricht naar de effecten van de lozing op de hoedanigheden van de bodem op zowel de korte en de lange termijn en zo ja, wat zijn hier de resultaten van?

ja/nee specifiek onderzoek niet maar
aangenien, wij vanaf september weer in de
grond steken laten wij in grond monster
nemen telkens moet er nog in
voorraad bemesting gegeven worden

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Huissen,
d.d. 24 APR. 1997

Begraafplaats

BEDRIJF GEBR. ROELOFS

SECTION F

OPPERVLAKTE CA 23.011 M²
SCHAAL 1:1000.

$+w =$ twinders woning
 $\beta w =$ burgerwoning



Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Huizen,
d.d. 24 APR. 1987



SCHIAAL 1:100

Behoort bij de aanvraag om vergoeding inde-
vulling van de milieubelasting van mrs. gebou-
ders Roelofs, Molenweg 2, in Huizen, del. 31-01-96

BIJLAGE II

bij aanvraag milieuvergunning van:

Mts. gebroeders Roelofs
Molenweg 2
6851 GG Huissen




Renvooilijst

	capaciteit	nummer op tek.
-----	-----	-----
Stookketel	1150 kW	1
Stookketel	290 kW	2
9 Luchtheaters met ventilator	0,86 kW	3
Noodstroomvoorziening	25 KVA	4
HBO1 tank	1200 l	5
HBO1 tank	600 l	6
Dieselolie tank	600 l	7
Opslag vloeibare meststoffen	12000 l	8
Bestrijdingsmiddelenkast		9
Brandblusapparaat	7 kg	10
Grondwater pomp	1,32 kW	11
Grondwater pomp	0,75 kW	12
Grondwater pomp	5,5 kW	13
3 Beluchtingsmotoren	0,6 kW	14
3 Beluchtingsmotoren	0,22 kW	15
4 Verwarmingspompen	0,37 kW	16
Ontijzeringsinstallatie met compressor	1,5 kW	17
Pomp voedingsunit	0,75 kW	18
Pomp voedingsunit	1,5 kW	19
Pomp voedingsunit	0,6 kW	20
Pomp voedingsunit	4,1 kW	21
Compressor	1,5 kW	22



TEKENINGEN

- 1-3 Situatie met monsterpunten en peilbuizen Kerkpad 3
- 2-3 Situatie met monsterpunten en peilbuis Kerkpad 5
- 3-3 Situatie met monsterpunten en peilbuizen Molenweg 2




LEGENDA

-  monsterpunt met nummer
-  peilbuis met nummer
-  grens onderzoekslocatie



Buro SRO Verkennd bodem- en asbestonderzoek Kerkpad 3 te Huissen Situatie met monsterspunten en peilbuizen	Projectnummer	200737
	Tekening	1-3
	Schaal	1:500
	Almetingen	A3_1
	Datum	okt.-2021
	Getekend	dh
		Barkstraat 5 Postbus 253 8100 AG Raalte Tel.: 0572-360998 Fax.: 0572-351574



LEGENDA

-  monsterpunt met nummer
-  peilbuis met nummer
-  grens onderzoekslocatie

0 10 20 30 40 50m

Buro SRO

Verkennd bodem- en asbestonderzoek
Kerkpad 5 te Huissen

Situatie met monsterpunten en peilbuis

Projectnummer 200737

Tekening 2-3

Schaal 1:500

Almetingen A3_I


Datum okt.-2021

Getekend dh

Filename 200737B



Barkstraat 5
Postbus 253
8100 AG Raalte
Tel.: 0572-360998
Fax.: 0572-351574



LEGENDA

-  monsterpunt met nummer
-  peilbuis met nummer
-  monsterpunt met nummer waterbodan
-  grens onderzoekslocatie

0 10 20 30 40 50m

Buro SRO

Verkennd bodem-,asbest- en waterbodemonderzoek
Molenweg 2 te Huissen

Situatie met monsterpunten en peilbuizen

Projectnummer	200737
Tekening	3-3
Schaal	1:1000
Almetingen	A3_I
Datum	okt.-2021
Getekend	dh
Filename	200737C



Barkstraat 5
Postbus 253
8100 AG Raalte
Tel.: 0572-360998
Fax.:0572-351574