


Bijlage: 'Historische toets' t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek'

In te vullen door aanvrager:

Naam eigenaar	M.J.M. Konings
Adres eigenaar	Hommelse hoeve 2
Postcode en plaats	5473 RK Dinther
Telefoonnummer	06 113 117 13

GEGEVENS BOUWLOCATIE

Adres	Hommelse hoeve 2.
Postcode en plaats	5473 RK Dinther.
Kadastrale gegevens	gemeente: Heeswyk-Dinther nummer: 1170 en 1179 sectie: F
Wat is het huidig gebruik van de locatie?	Wonen
Wat is het voormalig gebruik van de locatie?	Agrarisch
Wat is het toekomstig gebruik van de locatie?	Wonen
Is er op de locatie een bedrijf gevestigd (geweest)?	☐ nee ☒ ja, namelijk gemengd agrarisch beel ☐ onbekend
Zijn er op de locatie opslagtanks en/of leidingen voor vloeibare brandstof aanwezig (geweest)?	☐ nee ☒ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening dieseltank in de hooib ☐ onbekend
Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van brandstof of andere chemische stoffen plaatsgevonden?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Is de locatie in het verleden opgehoogd met grond of puin?	☒ nee ☐ ja, met zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal aanwezig of gesloopt of is er in het verleden asbesthoudend materiaal aanwezig geweest?	☐ nee ☒ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening * ☐ onbekend
Is op de locatie in het verleden al eens een bodemonderzoek verricht?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan bodemonderzoek bijvoegen ☐ onbekend
Is er asbestverdacht materiaal waarneembaar op het maaiveld?	☒ nee ☐ ja, namelijk
Is er andere informatie beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging?	☒ nee ☐ ja, namelijk
In te vullen door bodemmedewerker gemeente:	
Kwaliteitsklasse volgens bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart)	☐ schoon ☐ wonen



Is op de locatie sprake van een geval van bodemverontreiniging waarvoor de provincie het bevoegd gezag is?	☐ industrie ☐ geen Wbb locatie (of niet-ernstig) ☐ Wbb locatie (ernstig), Wbb-code: ☐ onbekend
Is/zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig?	☐ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening
Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats (of hebben plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen leiden?	☐ nee ☐ ja, namelijk ☐ onbekend

Eventuele opmerking(en)

* Alle asbesthoudende golfplaten zijn in 2007 verwijderd (tegelijk met de sloop van diverse opstallen) en zijn er nieuwe golfplaten gelegd. In de schuur is aan de binnenkant nog eterniet aanwezig. Er is een asbestinventarisatie aanwezig.

Ondertekening aanvrager / initiatiefnemer

Naam:

A. Konings-Cornelissen

Plaats:

Dinther

Datum:

3-11-2021

Handtekening:

Akkoord bodemmedewerker

Naam:

Handtekening: