
Gemeente	: Alphen-Chaam	Datum foto's	: september 2003
Plaats en postcode	: 4861 PS Chaam	Staat v. onderh.:	goed
Straat en nr.	: Wildertstraat 7		
Naam	:		
Kad. aanduiding	: Sectie B nr. 1326		
Eigenaar	: J.F.G. de Haas		
Aard object	: gebouw met erf		
Huidige functie	: woonhuis		
Oorspr. functie	: boerderij		
Bouwjaar	: 1700-1800		
Bouwtype	: langgevelboerderij		
Bouwstijl	: traditioneel		

Beschrijving:

Situering: op korte afstand van en haaks op de weg gelegen langgevelboerderij die in oorsprong uit de achttiende eeuw dateert. Rondom een open erf met links een oprit geflankeerd door twee grote eiken en verhard met bakstenen en grind. Links van het pand staat een schuur. Rondom de boerderij ligt een siertuin met diverse solitaire bomen en heesters. Voor het pand staan drie leilinden en het erf wordt aan de straatzijde afgesloten door een haag.

Hoofdvorm: het pand beslaat een L-vormige plattegrond en telt één bouwlaag met een zolderverdieping onder een deels met riet en deels met pannen gedekt gootloos zadeldak dat aan de straatzijde is afgewolfd en aan de achterzijde de vorm heeft van een schilddak. De dakvoet ligt bij de rechtergevel hoger dan bij de linkergevel. Op de nok staat één schoorsteen ter hoogte van de brandgevel. De bakstenen gevels zijn gemetseld in kruisverband.

Voorgevel: deze aan de wegzijde gelegen gevel heeft twee roeden vensters (negenruits) met luiken. Onder en boven de vensters bevinden zich rollagen. Ter hoogte van de zolderverdieping is een zesruits venster met luik geplaatst. Links onder de dakrand bevinden zich vlechtingen.

Zijgevels: in de linkergevel bevinden zich rechts twee getoogde gietijzeren zesruits stalvensters met links daarvan een gemoderniseerde deur met glas. Links van de deur bevindt zich een later aangebrachte schoorsteen die deels buiten de gevel is uitgemetseld. Verder naar achteren is een gekoppeld venster geplaatst bestaande uit drie vierruits vensters. In dit deel van de gevel bevindt zich een kelderlicht met diefijzers. Geheel links staat tegen de gevel een houten aanbouw onder een pannen lessenaarsdak. In de gehele linkergevel zijn diverse sporen van wijzigingen in de indeling van de gevel te herkennen. De rechtergevel heeft geheel links moderne dubbele openslaande glazen tuindeuren, vervolgens een getoogd gietijzeren zesruits stalvenster. Rechts daarvan bevinden zich twee zesruits schuifvensters met luiken, vervolgens een vernieuwde deur met bovenlicht en een kleiner zesruits schuifvenster met luiken. Geheel rechts in deze gevel bevinden zich twee getoogde gietijzeren zesruits stalvensters en grote openslaande staldeuren met daaraan gekoppeld een lagere staldeur onder een strekkenlaag.

Achtergevel: deze gevel is opgetrokken uit hout en hierin bevindt zich een opgeklampte staldeur.


Bijgebouwen: de links van de boerderij staande schuur telt één bouwlaag onder een pannen gootloos zadeldak. De bakstenen gevel aan de straatzijde is voorzien van een houten buitenwand. Tegen de linkergevel heeft oorspronkelijk een bakoven gestaan.

Opmerkingen: volgens de eigenaresse was de indeling van de boerderij oorspronkelijk zo dat de stal aan de straatzijde lag, vervolgens kwam het woongedeelte van de boerderij met

aansluitend daarop een schuur. De boerderij is in de loop der tijd verschillende malen verbouwd waarbij de oorspronkelijke indeling grotendeels verloren is gegaan. In het interieur bevinden zich nog oude gebinten, balklagen en kapconstructie.

Motivering:

Haaks op de weg gelegen langgevelboerderij oorspronkelijk daterend uit de achttiende eeuw. Architectuurhistorisch van waarde vanwege de zeldzaamheid van het bouwtype alsmede vanwege de gaafheid van de hoofdvorm. Situeringswaarde als beeldbepalend pand aan de Wilderstraat en als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs deze straat. In combinatie met de erfbeplanting tevens van landschappelijke waarde.



Vorgevel.



Rechtergevel.