



Redengevende omschrijving



Heuvel 13 te Hoogeloon

gemeente Bladel

drs. Elke de Rooij



Objectgegevens

Adres : Heuvel 13
Postcode : 5528 NH
Plaats : Hoogeloon

Algemene gegevens


Oorspronkelijke functie : timmerwerkplaats
Huidige functie : timmerwerkplaats
Bouwjaar : 1954
Bezoekdatum : 5 juli 2016

Beschrijving

Situering, geschiedenis en hoofdvorm

Even ten oosten van Hoogeloon bevindt zich het buurtschap Heuvel, dat zich langs de gelijknamige weg concentreert. Aan de noordzijde van de weg staat een voormalige timmerwerkplaats uit 1954. Het gebouw ligt met de nokas haaks op de straat. Aan de rechter- en achterzijde bevindt zich een latere aanbouw in twee fases, een gemetseld gedeelte en een gedeelte in hout met hergebruikte materialen. De nadruk ligt in deze beschrijving op het oorspronkelijke hoofdvolume uit 1954.


De bouwaanvraag is bewaard gebleven en bevat een tekening getiteld "SCHETSPLAN WERKPLAATS VOOR DE HEER W. CLAASSEN TE HOOGELOON". De tekening is gedateerd 8/12 '53 en werd vermoedelijk getekend door de heer Claassen zelf. Het gebouw heeft een voor de Wederopbouwperiode karakteristieke Traditionalistische bouwtrant.




Het eenlaags volume met rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een rozerode baksteen en gemetseld in halfsteens verband. De iets terugliggende voeg is deels vernieuwd. Het gebouw wordt afgedekt door een zadeldak tussen tuitgevels. De westzijde van het dak is gedekt met blauw gesmoorde muldenpannen, de oostzijde met blauw gesmoorde Tuiles du Nord. Bij de achterste kopgevel is de 'tuit' uitgevoerd als schoorsteen, aan de voorzijde heeft het element enkel een decoratieve functie.

Aan de achterzijde is vermoedelijk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een aanbouw in hout geplaatst. Het volume heeft een gemetselde plint en houten wanden. De constructie bestaat uit hergebruikte eikenhouten gebinten en vakwerkspanten. Verder is een binnenwand van oude deuren gemaakt.

Aan de rechterzijde bevindt zich een aanbouw uit de jaren negentig van de twintigste eeuw met gemetselde gevels en een kapconstructie van staal. Het volume is in het verlengde van de andere aanbouw geplaatst. De rechterzijgevel van de oorspronkelijke werkplaats is met de ingreep blijven staan.



*Luchtfoto van Hoogeloon en het buurtschap Heuvel ten oosten ervan. De locatie van de timmerwerkplaats is omcirkeld.
Bron: Google Earth*



*Een detailopname van dezelfde luchtfoto. In de cirkel het oorspronkelijke gedeelte van de timmerwerkplaats.
Bron: Google Earth*

Voorgevel

Met voorgevel wordt in deze beschrijving de kopgevel bedoeld die naar de straat is gericht. Deze heeft een symmetrische opzet, met centraal op de begane grond een dubbele opgeklampte deur, voorzien van vierruits ramen. De deur werd recht uitgevoerd, in plaats van getoogd, zoals op de bouwtekening. Boven de opening bevindt zich een gegoten betonelement dat de functie van latei en luifel combineert. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een zesruits venster met gemetselde lekdorpel. De verdieping bevat centraal een opgeklampt luik in een kozijn. Aan weerszijden bevindt zich een vierruits venster met gemetselde lekdorpel. De vier vensters en het luik zijn onder steens rollagen geplaatst. Op de hoeken van de gevel zijn schouders gemetseld, in de top een smalle hals (de 'tuit'). De pannenrand is afgesmeerd met cement.



Voorgevel



Dubbele deur



Latei en luifel van beton



Zesruits venster begane grond



Vierruits venster op de verdieping

Linkerzijgevel

De linkerzijgevel bevat zeven zesruits vensters met gemetselde lekdorpels. In het midden bevindt zich een opgeklampte loopdeur met een bovenlicht waarin voor de bouwtijd karakteristieke V-vormige roeden. In afwijking van de bouwtekening zijn de deur en het venster rechts ervan omgedraaid. Boven ieder van de openingen is een steens rollaag gemetseld. Het dakvlak bevat geen bijzonderheden. Onder de dakvoet bevindt zich een mastgoot van later datum.



Linkerzijgevel



Loopdeur met bovenlicht



Zesruits vensters

Rechterzijgevel

De rechterzijgevel bevindt zich in de huidige situatie binnen, in de aanbouw uit de jaren negentig van de twintigste eeuw. Volgens tekening was deze gevel geheel blind, en stond er een afdang tegenaan. In de huidige situatie bevat de gevel een opgeklampte loopdeur onder steens rollaag, die oorspronkelijk lijkt te zijn. Onderin het dak ligt een brede lichtstrook, die van oorsprong was uitgevoerd in draadglas. Met het plaatsen van de aanbouw is de strook binnen komen te liggen. Het draadglas is vervangen door kunststof plaatmateriaal.



Rechterzijgevel



Loopdeur



Lichtstrook vanaf de binnenzijde

Achtergevel

Links op de achtergevel sluit de aanbouw uit de jaren zeventig aan. Binnen is ter plaatse van de aansluiting een garagedeur aangebracht. In het muurwerk is nog de rollaag van een venster zichtbaar. Rechts van de aanbouw bevat de begane grond een opgeklampte deur en een zesruits venster met gemetselde lekdorpel. Op de verdieping bevinden zich twee vierruits vensters met gemetselde lekdorpels. Boven de openingen zijn steeds rollagen gemetseld. Op de hoeken van de gevel zijn schouders gemetseld, in de top de schoorsteen. De pannenrand is afgesmeerd met cement.



Achtergevel



Achtergevel vanuit de aanbouw



Vierruits venster op de verdieping

Interieur

Het interieur van de werkplaats verkeert nog vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat. Zelfs de oude machines staan nog in het gebouw. De begane grond heeft een betonvloer en wit geschilderde wanden. Binnen is zichtbaar dat boven alle openingen betonlateien liggen. De balklaag wordt gevormd door een houten balk en ijzeren profielen die in de breedte in de muren zijn opgelegd. Daarop liggen in de lengte gezaagde balken die de smalle vloerdelen van de zoldervloer dragen. Aan de zijde van de voorgevel bevindt zich een trap naar boven. Tegen de achtergevel bevindt zich een schouwmond van kalkzandsteen ("cementsteen"). Op zolder wordt zichtbaar dat de schouw werd gebruikt als rookschouw. Volgens de overlevering hingen mensen uit de buurt hammen in de schouw. Hier is zichtbaar dat de binnenmuren (deels) van kalkzandsteen zijn. De kapconstructie wordt gevormd door drie gezaagde A-spanten van verschillende houtsoorten. De balken zijn verbonden door middel van bouten. Op de balken is hier en daar nog bast aanwezig. Op de spanten liggen gordingen, sporen, panlatten en de pannen. De kap is dus onbeschoten. In het midden van de onbehandelde houten vloer bevindt zich een hijsluik. Aan de zijde van het daklicht is de vloer schuin afgetimmerd, zodat het licht in de ruimte beneden valt.



Interieur begane grond richting de achtergevel



Interieur begane grond richting de linkerzijgevel



Schouw met rookluik



A-spanten op zolder



Voorgevel aan de binnenzijde



Aftimmering ter plaatse van de lichtstrook



Waardering

Cultuurhistorische waarden

De werkplaats is cultuurhistorisch van belang als uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling van Hoogeloon in de Wederopbouwperiode. Het gebouw is voorts cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de typologische (door)ontwikkeling van de werkplaats.

Architectuur- en kunsthistorische waarden

Het object is architectuurhistorisch van belang als voorbeeld van een timmerwerkplaats uit 1954 in een voor de omgeving karakteristieke bouwtrant en materialisering. De sobere Traditionalistische vormgeving werd met name in landelijk gebied veelvuldig toegepast in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Binnen is zichtbaar dat beton werd toegepast, maar zoveel mogelijk uit het zicht werd gehouden. De binnenmuren werden uitgevoerd in goedkopere kalkzandsteen en voor de constructie werd materiaal gebruikt dat voorhanden was.

Situationele en ensemblewaarden

De werkplaats is van stedenbouwkundige betekenis als onderdeel van de historische bebouwing en het historische wegenpatroon van het buurtschap Heuvel, ten oosten van Hoogeloon.

Gaafheid en herkenbaarheid

De hoofdvorm van de werkplaats is nog gaaf, al onttrekken de aanbouwen deze deels aan het zicht. De indeling en detailleringen van het gebouw zijn op enkele kleine wijzigingen na nog volledig oorspronkelijk. Ook het interieur is grotendeels gaaf en afleesbaar.

Zeldzaamheid

Vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden in relatie tot de grote gaafheid is sprake van zeldzaamheid op regionaal niveau. Ondanks de 'geringe' leeftijd van 62 jaar is de werkplaats uitzonderlijk te noemen. Met name gebouwen uit de Wederopbouw zijn doorgaans al vele malen verbouwd en gemoderniseerd. Ook hier hebben vernieuwingen plaatsgevonden, maar daarbij is het oorspronkelijke nauwelijks aangetast.