



Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
www.sigma-bm.nl
email info@sigma-bm.nl

Onderwerp:	verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Reuvenkamp t.o. nr. 15, perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 (ged.) te Rossum
Projectnummer:	23-M10852
Opdrachtgever:	BJZ.nu
Datum:	11 september 2023

onderwerp	verkennd milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Reuvenkamp t.o. nr. 15, perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 (ged.) te Rossum
datum	11 september 2023
projectnummer	23-M10852
in opdracht van	BJZ.nu Twentepoort Oost 16 7609 RG Almelo
uitgevoerd door	Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. Phileas Foggstraat 153 7825 AW Emmen tel: (0591) 659128

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische onderzoeken



Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen"



Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2018"

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002)

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Geo- & Milieutechniek B.V..

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Aanleiding van het bodemonderzoek	3
1.3	Doel van het onderzoek.....	3
1.4	Referentiekader van het onderzoek	4
1.5	Opbouw van het rapport	4
2	VOORONDERZOEK	5
2.1	Hypothese en onderzoeksstrategie	12
3.1	Uitvoering van het veldonderzoek	13
3.2	Resultaten van het veldonderzoek	14
4	CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK	16
4.1	Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek	16
4.2	Toetsingscriteria	17
4.3	Analyseresultaten en interpretatie	18
4.3.1	Grond en grondwater	18
5	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	23
6	LITERTUURLIJST	27
7	COLOFON.....	28

Bijlagen

1. Topografisch overzicht
- 1A. Historisch topografisch overzicht
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:1.000)
3. Beschrijvingen inspectiegaten/boringen/foto's
4. Analysecertificaten
5. Onafhankelijkheidsverklaring

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van BJZ.nu is in augustus 2023 door Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. een verkennd milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op de Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 (ged.) te Rossum (gemeente Dinkelland). De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.

In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van deze hypothese uitgevoerd.

De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.

kwaliteitsborging:

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Het verkennd milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema's.

De veldwerkzaamheden van Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. is gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennd milieukundig bodemonderzoek vormt een geplande herontwikkeling en geplande woningbouw op de onderzoekslocatie.

1.3 Doel van het onderzoek

Het verkennd bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.

1.4 Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).

1.5 Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

- vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
- veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
- chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
- conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).

2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting.

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).

In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.

tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

Onderzoeksaspecten		Aanleiding tot vooronderzoek						
		A	B	C	D	E	F	G
1. Locatiegegevens	Eigendomssituatie	0	0					
	Hoogteligging					✓		
2. Bodemopbouw en geohydrologie	Bodemopbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Antropogene lagen in de bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Geohydrologie	✓	✓					
3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit	Geval van ernstige bodemverontreiniging?	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Kwaliteit o.b.v. BKK	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓
	O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval		✓	0	✓	✓	✓		✓
	Voormalig							
	Huidig	✓	✓		✓	✓	✓	
	Toekomstig		✓		0			
	Asbestverdacht?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Terreinverkenning								
✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd								
0 Optioneel								

afbakening onderzoekslocatie

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte deel van de locatie zoals weergegeven in bijlage 2.

aanleiding vooronderzoek

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennd bodemonderzoek in het kader van de geplande herontwikkeling en woningbouw op de onderzoekslocatie.

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform paragraaf 6.2.1 "opstellen hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek" uit de NEN-5725 (2017).

geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
- informatie van de gemeente Dinkelland (via email d.d. 08-06-2023);
- omgevingsrapportage Overijssel
- informatie van Bodemloket.nl;
- Topotijdreis.nl;
- Kadaster/BAG Viewer;
- grondwaterkaart van Nederland;
- AHN.nl;
- Dinoloket.nl;
- handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
- terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.

locatiegegevens

In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.

tabel 2: overzicht basisinformatie

Adres	Reuvenkamp t.o. 15, perceel sectie Q nr. 1087 (ged.)
Plaats	Rossum
Gemeente	Dinkelland
Topografisch overzicht	Zie bijlage 1
Coördinaten	X = 259,374 Y= 486,233
Kadastrale aanduiding	Gemeente Weerselo, perceel sectie Q nr. 1087 (ged.)
Eigendomssituatie	Niet nagegaan.
Oppervlakte onderzoekslocatie (onbebouwde deel plangebied)	Ca. 22.790 m ²
Algemene omschrijving	De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 gelegen aan de Reuvenkamp, tegenover nr. 15, te Rossum. Het onderzoeksgebied is onbebouwd, onverhard en wordt gebruikt als (agrarisch) perceel. Centraal op de locatie loopt van zuidwest naar noordoost een sloot. De slootbodem/waterbodem en de het slib in de sloten/greppels is in dit onderzoek <u>niet</u> onderzocht. De opdrachtgever is voornemens om een herontwikkeling en nieuwbouw van woningen te realiseren op de onderzoekslocatie. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2.
Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG)	De onderzoekslocatie is onbebouwd.
Terreinverharding	De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, wordt momenteel gebruikt (agrarisch) perceel.
Ondergrondse infrastructuur	Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden.
Archeologische waarden	De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans".
Geplande herinrichting	Herontwikkeling van de onderzoekslocatie en nieuwbouw van woningen.
bijzonderheden: -	

bodemgebruik op basis van topografische kaarten

In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.

tabel 3: beschrijving bodemgebruik

Omschrijving	Gebruik	Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties
Onderzoekslocatie		
Historisch (op basis van topografische kaarten, Topotijdreis)	Op basis van de topografische kaarten is op de onderzoekslocatie tot heden geen bebouwing te herkennen.	Geen.
Directe omgeving (<25 m)		
Historisch (op basis van topografische kaarten, Topotijdreis)	Op basis van de topografische kaarten is er tot heden geen bebouwing te herkennen.	Geen.
Huidig en toekomstig	In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich voornamelijk agrarische percelen en een woonwijk ten zuiden van de locatie. Aan de Noord-westzijde grenst de locatie aan een agrarisch perceel; Aan de Oostzijde grenst de locatie aan een agrarisch perceel; Aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie bevinden zich een woonwijk;	Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten op basis van de beschikbare informatie.

tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten

Gebruik	Het onderzoeksgebied is onbebouwd, onverhard en word gebruikt als (agrarisch) perceel. Centraal op de locatie loopt van zuidwest naar noordoost een sloot. De slootbodem/waterbodem en de het slib in de sloten/greppels is in dit onderzoek <u>niet</u> onderzocht. Op basis van de topografische kaarten vanaf rond 1850 tot heden is de onderzoekslocatie, voor zover bekend, niet bebouwing aanwezig geweest. Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie in het verleden als agrarische grond in gebruik geweest. Er is geen andere informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie. Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
Bouwvergunning	Niet bekend.
Milieuvergunning	Niet bekend.
Handelsregister	De onderzochte adressen worden niet vermeldt in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Aanwezigheid brandstoftanks	Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie (binnen het te bebouwen deel). Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen informatie.
Aanwezigheid asbest	Op basis van de provinciale asbestdakenkaart geldt dat de daken van de bestaande bebouwing in de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet verdacht zijn voor de aanwezigheid van asbest (zie figuur 1).  <i>figuur 1: asbestdakenkaart Provincie Overijssel.</i> Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. Echter is wel te zien dat er op de verdachte bebouwing dakgoten gemonteerd zijn waardoor de kans kleiner is dat het onderzoeks gebied hierdoor vervuild is geraakt.

Ophogingen/dempingen/stortingen	Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen / sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel, zie figuur 1). Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.
Niet gesprongen explosieven	Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de gemeente.
PFAS-verdachtheid	Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als gevolg van puntbronnen. De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht. De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als gevolg van atmosferische depositie. Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. Hoewel PFAS diffuus verspreid in de bodem in Nederland voorkomt, en op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet wordt aangetroffen, is op basis van het vooronderzoek geen informatie verkregen over de eventuele aanwezigheid van PFAS en GenX op de locatie. Ter plaatse zijn geen bronlocaties bekend. Bij evt. toekomstig grondverzet wordt geadviseerd alsnog onderzoek naar deze parameters uit te voeren.
Calamiteiten	Voor zover bekend is er geen informatie over evt. calamiteiten die hebben plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.
Verdachte activiteiten < 25 m	In de directe omgeving van de locatie bevinden zich voornamelijk agrarische percelen. Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

voorgaande bodemonderzoeken

In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de bodemkwaliteitskaart weergegeven.

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart

	voorgaande bodemonderzoeken																																																																
Onderzoekslocatie	► Niet bekend.																																																																
Omgeving <25 m	<table><tr><th>Naam onderzoek</th><th>Rapport Nummer</th><th>Adviesbureau</th><th>Datum</th><th>Conclusie</th></tr><tr><td>Bestemmingsplan Scholten verk onderzoek NEN 5740</td><td>20050777/FHUT</td><td>Geofox</td><td>-</td><td>BG: EOX >S OG: geen GW: Cr, Ni (>T) >S</td></tr><tr><td>verk onderzoek NEN 5740</td><td>10059216</td><td>Kruse</td><td>1-3-2011</td><td>zw: roest en/of oerhoudende lagen, sporen - sterk puinhouden, sporen metaal, sporen asfalt, matig betonhoudend, sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend (19 kg grof puin) bg: PAK>I PAK,PCB,m.o.>AW og: PCB>AW gw: Ba>S</td></tr><tr><td>ASB asbest onderzoek NEN 5707 Verk onderzoek NEN 5740</td><td>11028130 16006923</td><td>Kruse Kruse</td><td>6-7-2011 22-2-2016</td><td>BG: PAK>AW Asbest: - De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik</td></tr></table> <table><tr><td>Father raatgerstraat 1-1a/Thijstraat 28 Verk onderzoek NEN 5740</td><td>3415001</td><td>Tebodin</td><td>17-7-2007</td><td>zw: puin bg: Cu, PAK>S og: - gw: Cd>S formeel hypothese verwerpen lichte verontr in bg en gw analyses geven geen aanleiding voor uitvoeren vervolg onderzoek</td></tr><tr><td>Verk onderzoek NEN 5740</td><td>3415001</td><td>Tebodin</td><td>29-4-2008</td><td>zw: sintels, slakken bg: PAK>S og (sintel/slakken): Cu,Zn>T Cd,Pb,Ni,PAK>S og (overig): PAK>S gw: - sintel/slakken laag (0.7-0.95m-mv) tgv B20 is licht tot matig verontr rest lichte verontr uitv. aanv. ondk nabij sintellaag</td></tr></table> <table><tr><td>Father Raatgerstraat 7 Oriënterend bodemonderzoek</td><td>20.948.055</td><td>Van der Poel</td><td>1-9-1994</td><td>-</td></tr><tr><td>Verk onderzoek NVN 5740</td><td>20.951.009</td><td>Van der Poel</td><td>1-2-1995</td><td>-</td></tr><tr><td>Verk onderzoek NVN 5740</td><td>20.951.009/001</td><td>Van der Poel</td><td>1-5-1995</td><td>-</td></tr><tr><td>Nader onderzoek</td><td>2.9809.116</td><td>Van der Poel</td><td>2-11-1998</td><td>-</td></tr><tr><td>Saneringsplan</td><td>2.9903.038</td><td>Van der Poel</td><td>1-3-1999</td><td>-</td></tr><tr><td>Sanerings evaluatie</td><td>2.9903.038</td><td>Van der Poel</td><td>1-8-1999</td><td>-</td></tr></table>					Naam onderzoek	Rapport Nummer	Adviesbureau	Datum	Conclusie	Bestemmingsplan Scholten verk onderzoek NEN 5740	20050777/FHUT	Geofox	-	BG: EOX >S OG: geen GW: Cr, Ni (>T) >S	verk onderzoek NEN 5740	10059216	Kruse	1-3-2011	zw: roest en/of oerhoudende lagen, sporen - sterk puinhouden, sporen metaal, sporen asfalt, matig betonhoudend, sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend (19 kg grof puin) bg: PAK>I PAK,PCB,m.o.>AW og: PCB>AW gw: Ba>S	ASB asbest onderzoek NEN 5707 Verk onderzoek NEN 5740	11028130 16006923	Kruse Kruse	6-7-2011 22-2-2016	BG: PAK>AW Asbest: - De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik	Father raatgerstraat 1-1a/Thijstraat 28 Verk onderzoek NEN 5740	3415001	Tebodin	17-7-2007	zw: puin bg: Cu, PAK>S og: - gw: Cd>S formeel hypothese verwerpen lichte verontr in bg en gw analyses geven geen aanleiding voor uitvoeren vervolg onderzoek	Verk onderzoek NEN 5740	3415001	Tebodin	29-4-2008	zw: sintels, slakken bg: PAK>S og (sintel/slakken): Cu,Zn>T Cd,Pb,Ni,PAK>S og (overig): PAK>S gw: - sintel/slakken laag (0.7-0.95m-mv) tgv B20 is licht tot matig verontr rest lichte verontr uitv. aanv. ondk nabij sintellaag	Father Raatgerstraat 7 Oriënterend bodemonderzoek	20.948.055	Van der Poel	1-9-1994	-	Verk onderzoek NVN 5740	20.951.009	Van der Poel	1-2-1995	-	Verk onderzoek NVN 5740	20.951.009/001	Van der Poel	1-5-1995	-	Nader onderzoek	2.9809.116	Van der Poel	2-11-1998	-	Saneringsplan	2.9903.038	Van der Poel	1-3-1999	-	Sanerings evaluatie	2.9903.038	Van der Poel	1-8-1999	-
Naam onderzoek	Rapport Nummer	Adviesbureau	Datum	Conclusie																																																													
Bestemmingsplan Scholten verk onderzoek NEN 5740	20050777/FHUT	Geofox	-	BG: EOX >S OG: geen GW: Cr, Ni (>T) >S																																																													
verk onderzoek NEN 5740	10059216	Kruse	1-3-2011	zw: roest en/of oerhoudende lagen, sporen - sterk puinhouden, sporen metaal, sporen asfalt, matig betonhoudend, sterk baksteenhoudend, uiterst puinhoudend (19 kg grof puin) bg: PAK>I PAK,PCB,m.o.>AW og: PCB>AW gw: Ba>S																																																													
ASB asbest onderzoek NEN 5707 Verk onderzoek NEN 5740	11028130 16006923	Kruse Kruse	6-7-2011 22-2-2016	BG: PAK>AW Asbest: - De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik																																																													
Father raatgerstraat 1-1a/Thijstraat 28 Verk onderzoek NEN 5740	3415001	Tebodin	17-7-2007	zw: puin bg: Cu, PAK>S og: - gw: Cd>S formeel hypothese verwerpen lichte verontr in bg en gw analyses geven geen aanleiding voor uitvoeren vervolg onderzoek																																																													
Verk onderzoek NEN 5740	3415001	Tebodin	29-4-2008	zw: sintels, slakken bg: PAK>S og (sintel/slakken): Cu,Zn>T Cd,Pb,Ni,PAK>S og (overig): PAK>S gw: - sintel/slakken laag (0.7-0.95m-mv) tgv B20 is licht tot matig verontr rest lichte verontr uitv. aanv. ondk nabij sintellaag																																																													
Father Raatgerstraat 7 Oriënterend bodemonderzoek	20.948.055	Van der Poel	1-9-1994	-																																																													
Verk onderzoek NVN 5740	20.951.009	Van der Poel	1-2-1995	-																																																													
Verk onderzoek NVN 5740	20.951.009/001	Van der Poel	1-5-1995	-																																																													
Nader onderzoek	2.9809.116	Van der Poel	2-11-1998	-																																																													
Saneringsplan	2.9903.038	Van der Poel	1-3-1999	-																																																													
Sanerings evaluatie	2.9903.038	Van der Poel	1-8-1999	-																																																													
conclusie saneringsevaluatie:																																																																	
Geconcludeerd wordt dat de saneringen op de locatie afdoende zijn uitgevoerd. De aanwezige onder het nog restverontreiniging (overschrijding tussenwaarde) (openbare) kabel- onderaardse en leidingtracé, tegen een gemetselde beekput, evenwijdig langs de Father Raatgerstraat is niet verwijderd.																																																																	
	<table><tr><td>Verk onderzoek NVN 5740</td><td>87/1906</td><td>Grontmij</td><td>-</td><td>gw: - geschikt gebruik geen vervolg zw: - bg: - og: - gw: -</td></tr><tr><td>Thijstraat 35 Verk onderzoek NVN 5740</td><td>-</td><td>Nibag</td><td>ROS95V03/495.547</td><td>De hypothese is aangenomen m.v. de aangetoonde lichte verontreinigingen zw: bg: PAK>s og: - gw: cr>s (vermoedelijk natuurlijke aard)</td></tr></table>					Verk onderzoek NVN 5740	87/1906	Grontmij	-	gw: - geschikt gebruik geen vervolg zw: - bg: - og: - gw: -	Thijstraat 35 Verk onderzoek NVN 5740	-	Nibag	ROS95V03/495.547	De hypothese is aangenomen m.v. de aangetoonde lichte verontreinigingen zw: bg: PAK>s og: - gw: cr>s (vermoedelijk natuurlijke aard)																																																		
Verk onderzoek NVN 5740	87/1906	Grontmij	-	gw: - geschikt gebruik geen vervolg zw: - bg: - og: - gw: -																																																													
Thijstraat 35 Verk onderzoek NVN 5740	-	Nibag	ROS95V03/495.547	De hypothese is aangenomen m.v. de aangetoonde lichte verontreinigingen zw: bg: PAK>s og: - gw: cr>s (vermoedelijk natuurlijke aard)																																																													
Vermoeden van (een geval van ernstige) bodemverontreiniging op de locatie of een deel daarvan	► Niet bekend.																																																																
informatie bodemkwaliteitskaart	► De locatie bevindt zich in de zone wonen.																																																																


bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding

De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).

De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 25-27 m+NAP.

In figuur 2 staat de geohydrologische opbouw weergegeven.

Verticale Doorsnede BRO REGIS II v2.2.1



figuur 2: geohydrologische opbouw

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit onderzoek niet vastgesteld.

Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.

Op basis van historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden niet eerder bebouwd is geweest.

Voor zover bekend is de onderzoekslocatie geruime tijd in gebruik als agrarische grond.

De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie woningbouw te realiseren. Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2.

Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied).

Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige) bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied).

De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch “onverdacht” aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).

In tabel 6 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.

tabel 6: gehanteerde onderzoeksstrategie

(deel)locatie	mogelijke verontreiniging		onderzoeksstrategie
	grond	grondwater	
NEN-5740+A1			
onderzoeksgebied (plangebied) (ca. 22.790 m ²)	-	-	ONV-NL

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn van een bodemverontreiniging met asbest.

Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is.

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond uitgevoerd.

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2.

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of is begraven.

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.

3 VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de protocollen 2001 en 2002.

In tabel 7 zijn de uitvoeringsaspecten opgenomen.

tabel 7: uitvoeringsaspecten

onderdeel:	uitgevoerd door:	datum:	bijzonderheden:
uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters (protocol 2001)	dhr. H. van Kuik (erkend en geregistreerd) dhr. R. Dob (in opleiding)	04-08-2023	geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering
nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)	dhr. T. Querner (in opleiding)	16-08-2023	geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering
locatie-inspectie	dhr. A. van Wuijkhuijse (erkend en geregistreerd)	04-08-2023	geen bijzonderheden

Bedrijfs- en persoonserkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (<https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu>). Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 8.

tabel 8: veldwerkprogramma

Onderdeel	Aantal	Diepte (m-mv)	Nummers
Onderzoekslocatie (ca. 22.790 m ²)			
Boringen	21	ca.0.5	11 t/m 30
	2	ca.1.0	D1+D2
	6	ca.2.0	4 t/m 10
Peilbuis	3	max.ca.2.4	1 t/m 3

over de aanwezige sloot bevindt zich twee dammen, t.p.v. de dammen zijn twee extra boringen geplaatst

De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind. Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.

Boven het peilfilter bevindt zich een blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwellklei). De zwellklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.

monstername grond

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende bodemlaag bemonsterd.

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.

monstername grondwater

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.

Het grondwatermonster is genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EGV) bepaald.

3.2 Resultaten van het veldonderzoek

bodemopbouw

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.

In tabel 9 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.

tabel 9: lokale bodemopbouw

bodemlaag m-mv	hoofdbestanddeel	toevoeging	kleur
0.0-0.5	zand / klei	matig siltig, zwak humeus / sterk zandig	bruin/beige
0.5-1.5	zand	zwak tot sterk siltig	grijs/bruin
1.5-2.4	zand	zwak siltig	grijs/beige

veldmetingen grondwater

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 10.

tabel 10: veldwaarnemingen grondwater

Peilbuis	filtertraject m-mv	grondwaterstand m-mv	voorpompen liter	pH	EGV geleidingsvermogen $\mu\text{S/cm}$	troebelheid (NTU)
1	1.4-2.4	0.86	5	6.3	560	26
2	1.2-2.2	0.70	5	5.9	390	14
3	1.1-2.1	0.58	5	6.1	610	33

zintuiglijke waarnemingen

grond

Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke zouden kunnen duiden op een vorm van bodemverontreiniging.

In de bodem t.p.v. de twee extra boringen t.p.v. de dammen zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen.

grondwater

Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.

asbest

Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal. Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennd bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek onderzocht.

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd

Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van SGS.

Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 "laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor SGS is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van I&W.

De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 "conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters".

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond

Teneinde in het kader van het verkennd bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.

grondwater

Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.

In onderstaande tabel 11 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonster, de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.

tabel 11: analyseschema

Monster-code	boringnummer(s)	diepte (m-mv)	zintuiglijke waarnemingen	analysepakket
grond				
MM1	1+10 t/m 15	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM2	2+8+9+16 t/m 20	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM3	5 t/m 7+21 t/m 25	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM4	3+4+27 t/m 30	0.0-0.5	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM5	1+8+10	0.5-2.0	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM6	3 t/m 7	0.5-2.0	-	NEN-grond(*)+AS3000
MM7	1 t/m 10	0.5-2.0	-	NEN-grond(*)+AS3000
grondwater				
1 (peilbuis)	1	1.4-2.4	-	NEN-grondwater(**)+AS3000
2 (peilbuis)	2	1.2-2.2	-	NEN-grondwater(**)+AS3000
3 (peilbuis)	3	1.1-2.1	-	NEN-grondwater(**)+AS3000

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:⁽¹⁾

* NEN-grond	=	Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC's, droge stof, organische stof en lutum;
**NEN-water	=	Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen	=	barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten	=	Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S) (BTEXNS);
PCB	=	Polychloorbifenylen;
PAK	=	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH	=	Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform	=	Tribroommethaan

4.2 Toetsingscriteria

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;

- 1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling Bodemkwaliteit”
- 2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,

De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. BoToVa gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is.

In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem” (humus=10% en lutum=25%).

Generiek toetsingskader

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering.

Achtergrondwaarde (AW-2000):

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd op het onderzoek 'Achtergrondwaarden 2000'. Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.

De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.

Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:

De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde $(S+I)/2$, hierna te noemen 'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.

De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde omstandigheden risico's voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende een indicatiewaarde voor nader onderzoek.

Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde ($>0,5$) dient aanvullend/nader bodemonderzoek in overweging genomen te worden.

Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Interventiewaarde:

De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.

Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan 25 m³ grond of 100 m³ grondwater (bodenvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering. De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico's).

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek RIVM).

Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.

tabel 13: gemeten gehalten (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project 23-M10852-Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum																		
Certificaat 13919403																		
Toetsing 12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb																		
Toetsversie Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-08-2023 - 11:19																		
Parameters		Toetsing				13919403-005				13919403-006				13919403-007				
						MM5MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 08: 100-150, 08: 150-200				MM6MM6, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 50-80, 06: 100-150				MM7MM7, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150				
						Grond (AS3000)				Grond (AS3000)				Grond (AS3000)				
						Voldoet aan Achtergrondwaarde				Voldoet aan Achtergrondwaarde				Voldoet aan Achtergrondwaarde				
Analyse	Eenheid	AW	T	I	SR	BT	BC	BI		SR	BT	BC	BI		SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling					Ja					Ja					Ja			
droge stof %					81.0	81				80.3	80.3				79.6	79.6		
gewicht artefact g					<1					<1					<1			
aard van de ar					Geen					Geen					Geen			
organische stof %					1.5	1.5				1.6	1.6				<0.2	0.2		
KORRELGROOTTEVERDELING																		
lutum (bodem) % vd DS					7.9	7.9				10	10				4.9	4.9		
METALEN																		
barium + mg/kg				920	45	100	--			46	89.1	--			<20	39.8	--	
cadmium mg/kg	0.6	6.8	13		<0.2	0.221	<=AW	0		<0.2	0.215	<=AW	0		<0.2	0.231	<=AW	0
kobalt mg/kg	15	102	190		2.2	4.7	<=AW	0		8.1	15.2	WO	0.00		<1.5	2.8	<=AW	0
koper mg/kg	40	115	190		5.8	9.97	<=AW	0		<5	5.68	<=AW	0		<5	6.58	<=AW	0
kwik* mg/kg	0.15	18	36		<0.05	0.0459	<=AW	0		<0.05	0.0445	<=AW	0		<0.05	0.048	<=AW	0
lood mg/kg	50	290	530		<10	9.93	<=AW	0		<10	9.6	<=AW	0		<10	10.5	<=AW	0
molybdeen mg/kg	1.5	96	190		<0.5	0.35	<=AW	0		<0.5	0.35	<=AW	0		<0.5	0.35	<=AW	0
nikkel mg/kg	35	68	100		6.0	11.7	<=AW	0		7.0	12.2	<=AW	0		3.1	7.28	<=AW	0
zink mg/kg	140	430	720		<20	25.6	<=AW	0		<20	23.6	<=AW	0		<20	29	<=AW	0
POLYCYCLISCHE AROMATEN																		
naftaleen mg/kg					<0.01	0.007				<0.01	0.007				<0.01	0.007		
pak-totaal (10 mg/kg)	1.5	21	40		0.073	0.073	<=AW	0		0.07	0.07	<=AW	0		0.07	0.07	<=AW	0
POLYCHLOORBIFENYLEN																		
som PCB (7) (ug/kg)	20	510	1000		4.9	24.5	<=AW	-		4.9	24.5	<=AW	-		4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE																		
totaal olie C10 mg/kg	190	2595	5000		<20	70	<=AW	0		<20	70	<=AW	0		<20	70	<=AW	0
Verklaring kolommen																		
SR	Resultaat op het analyserapport																	
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.																	
BC	Toetsoordeel																	
AW	Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)																	
T	Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)																	
I	Interventie waarde (door SGS beheerd)																	
BI	SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW)) / (I - (S of AW))																	
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat																	
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde																	
WO	Wonen																	
IN	Industrie																	
>I	Groter dan interventiewaarde																	
>IND	Groter dan industrie																	
Kleur informatie																		
Rood	> Interventiewaarde																	
Oranje	>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)																	
Blauw	>= Achtergrond waarde																	

grondwater

In tabel 14 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de toetsingswaarde.

tabel 14: gemeten gehaltenes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Project 23-M10852-Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum																		
Certificaat 13923454																		
Toetsing 13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb																		
Toetsversie Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-08-2023 - 11:19																		
Parameters		Toetsing				13923454-001				13923454-002				13923454-003				
						Pb1Pb1, 01-Pb1: 140-240				Pb2Pb2, 02-Pb2: 120-220				Pb3Pb3, 03-Pb3: 110-210				
						Grondwater (AS3000)				Grondwater (AS3000)				Grondwater (AS3000)				
						Overschrijding Streefwaarde				Overschrijding Streefwaarde				Voldoet aan Streefwaarde				
Analyse	Eenheid	S	T	I	SR	BT	BC	BI		SR	BT	BC	BI		SR	BT	BC	BI
METALEN																		
barium	ug/l	50	338	625	110	110	>S	0.10		130	130	>S	0.14		38	38	<=S	-
cadmium	ug/l	0.4	3.2	6	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
kobalt	ug/l	20	60	100	9.4	9.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-
koper	ug/l	15	45	75	8.3	8.3	<=S	-		<2	1.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-
kwik	ug/l	0.05	0.18	0.3	<0.05	0.035	<=S	-		<0.05	0.035	<=S	-		<0.05	0.035	<=S	-
lood	ug/l	15	45	75	<2	1.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-
molybdeen	ug/l	5	152	300	<2	1.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-		<2	1.4	<=S	-
nikkel	ug/l	15	45	75	37	37	>S	0.37		3.1	3.1	<=S	-		3.8	3.8	<=S	-
zink	ug/l	65	432	800	74	74	>S	0.01		14	14	<=S	-		45	45	<=S	-
VLUCHTIGE AROMATEN																		
benzeen	ug/l	0.2	15	30	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
tolueen	ug/l	7	504	1000	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
ethylbenzeen	ug/l	4	77	150	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
o-xyleen	ug/l				<0.1	0.07				<0.1	0.07				<0.1	0.07		
p- en m-xyleen	ug/l				<0.2	0.14				<0.2	0.14				<0.2	0.14		
xyleen (0.7 fa)	ug/l	0.2	35	70	0.21	0.21	<=S	-		0.21	0.21	<=S	-		0.21	0.21	<=S	-
styreen	ug/l	6	153	300	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
naftaleen	ug/l	0.01	35	70	<0.02	0.014	<=S	-		<0.02	0.014	<=S	-		<0.02	0.014	<=S	-
GEHALOGENEERDE KOOK																		
1,1-dichlooreth	ug/l	7	454	900	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
1,2-dichlooreth	ug/l	7	204	400	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
1,1-dichlooreth	ug/l	0.01	5.0	10	<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-
cis-1,2-dichlor	ug/l				<0.1	0.07				<0.1	0.07				<0.1	0.07		
trans-1,2-dichl	ug/l				<0.1	0.07				<0.1	0.07				<0.1	0.07		
som (cis,trans)	ug/l	0.01	10	20	0.14	0.14	<=S	-		0.14	0.14	<=S	-		0.14	0.14	<=S	-
dichloormetha	ug/l	0.01	500	1000	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
1,1-dichloorpr	ug/l				<0.2	0.14				<0.2	0.14				<0.2	0.14		
1,2-dichloorpr	ug/l				<0.2	0.14				<0.2	0.14				<0.2	0.14		
1,3-dichloorpr	ug/l				<0.2	0.14				<0.2	0.14				<0.2	0.14		
som dichloorp	ug/l	0.8	40	80	0.42	0.42	<=S	-		0.42	0.42	<=S	-		0.42	0.42	<=S	-
tetrachloorethe	ug/l	0.01	20	40	<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-
tetrachloomet	ug/l	0.01	5.0	10	<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-
1,1,1-trichloore	ug/l	0.01	150	300	<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-
1,1,2-trichloore	ug/l	0.01	65	130	<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-		<0.1	0.07	<=S	-
trichlooretheer	ug/l	24	262	500	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
chloroform	ug/l	6	203	400	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
vinylchloride	ug/l	0.01	2.5	5	<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-		<0.2	0.14	<=S	-
tribroommetha	ug/l			630	<0.2	0.14	---			<0.2	0.14	---			<0.2	0.14	---	
MINERALE OLIE																		
fractie C10-C1	ug/l				<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-
fractie C12-C2	ug/l				<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-
fractie C22-C3	ug/l				<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-
fractie C30-C4	ug/l				<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-		<25	17.5	--	-
totaal olie C10	ug/l	50	325	600	<50	35	<=S	-		<50	35	<=S	-		<50	35	<=S	-
Verklaring kolommen																		
SR		Resultaat op het analyserapport																
BT		Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.																
BC		Toetsoordeel																
BI		SGS berekende BodemIndex waarde: $\frac{BT - (S \text{ of } AW)}{I - (S \text{ of } AW)}$																
<=S		Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde																
>S		Groter dan de streefwaarde																
>I		Groter dan interventiewaarde																
Rood		> Interventiewaarde																
Oranje		>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)																
Blauw		> streefwaarde																

interpretatie onderzoeksresultaten grond en grondwater

In tabel 15 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte mengmonsters.

tabel 15: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

Meng-monster	Boringen	Diepte	Zintuiglijk	>AW / S	>T	>I	Indicatieve toetsing Bbk*
grond							
MM1	1+10 t/m 15	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM2	2+8+9+16 t/m 20	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM3	5 t/m 7+21 t/m 25	0.0-0.5	-	molybdeen	-	-	Wonen*
MM4	3+4+27 t/m 30	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM5	1+8+10	0.5-2.0	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM6	3 t/m 7	0.5-2.0	-	kobalt	-	-	Wonen*
MM7	1 t/m 10	0.5-2.0	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
grondwater							
Pb1	1	1.4-2.4	-	barium, nikkel, zink	-	-	NEN-grondwater(**) +AS3000
Pb2	2	1.2-2.2	-	barium	-	-	NEN-grondwater(**) +AS3000
Pb3	3	1.1-2.1	-	-	-	-	NEN-grondwater(**) +AS3000

>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5)

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5)

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)

Bbk besluit bodemkwaliteit

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

de bovengrondmengmonsters MM1, MM2 en MM4 bevatten geen van de onderzochte componenten verhoogd gehalte t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM3 bevat een verhoogd gehalte molybdeen (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde. Het verhoogd gemeten gehalte molybdeen is niet te relateren aan zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen in het opgeboorde monstermateriaal.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)

De ondergrondmengmonsters MM5 en MM7 bevatten geen van de onderzochte componenten verhoogd gehalte t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Ondergrondmengmonster MM6 bevat een verhoogd gehalte kobalt (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde. Het verhoogd gemeten gehalte kobalt is niet te relateren aan zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen in het opgeboorde monstermateriaal.

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen, PAK's en /of minerale olie in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.

Zware metalen bezitten veelal een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties.

peilbuis 1 (1.4-2.4 m-mv)

Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium, nikkel en zink (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

peilbuis 2 (1.2-2.2 m-mv)

Het grondwater t.p.v. peilbuis 2 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.

peilbuis 3 (1.1-2.1 m-mv)

Het grondwater t.p.v. peilbuis 3 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de streefwaarde en/of detectiewaarde.

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehalten zware metalen in het freatisch grondwater kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehalten op tal van onverdachte locaties in Nederland regelmatig voorkomen. De gehalten worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehalten zware metalen kunnen o.a. worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.

Opmerking:

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennd milieukundig bodemonderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

zintuiglijke waarnemingen

Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming). Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen bijzonderheden waargenomen.

Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 16.

tabel 16: samenvatting toetsresultaten per mengmonster

Meng-monster	Boringen	Diepte	Zintuiglijk	>AW / S	>T	>I	Indicatieve toetsing Bbk*
grond							
MM1	1+10 t/m 15	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM2	2+8+9+16 t/m 20	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM3	5 t/m 7+21 t/m 25	0.0-0.5	-	molybdeen	-	-	Wonen*
MM4	3+4+27 t/m 30	0.0-0.5	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM5	1+8+10	0.5-2.0	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
MM6	3 t/m 7	0.5-2.0	-	kobalt	-	-	Wonen*
MM7	1 t/m 10	0.5-2.0	-	-	-	-	Achtergrondwaarde*
grondwater							
Pb1	1	1.4-2.4	-	barium, nikkel, zink	-	-	NEN-grondwater(**) +AS3000
Pb2	2	1.2-2.2	-	barium	-	-	NEN-grondwater(**) +AS3000
Pb3	3	1.1-2.1	-	-	-	-	NEN-grondwater(**) +AS3000
>AW / >S	overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5)						
>T	overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5)						
>I	overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1)						
Bbk	besluit bodemkwaliteit						

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond

grond

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)

De bovengrondmengmonsters MM1, MM2 en MM4 bevatten geen van de onderzochte componenten verhoogd gehalte t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Bovengrondmengmonster MM3 bevat een verhoogd gehalte molybdeen (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

ondergrond (0.5-2.0 m-mv)

De ondergrondmengmonsters MM5 en MM7 bevatten geen van de onderzochte componenten verhoogd gehalte t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Ondergrondmengmonster MM6 bevat een verhoogd gehalte kobalt (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

grondwater

peilbuis 1 (1.4-2.4 m-mv)

Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium, nikkel en zink (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in deze gevallen niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

peilbuis 2 (1.2-2.2 m-mv)

Het grondwater t.p.v. peilbuis 2 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek.

peilbuis 3 (1.1-2.1 m-mv)

Het grondwater t.p.v. peilbuis 3 bevat geen van de onderzochte componenten verhoogd t.o.v. de streefwaarde en/of detectiewaarde.

toetsing hypothese

Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt.

In tabel 17 is de hypothese en de noodzaak tot vervolgonderzoek beoordeeld aan de hand van de onderzoeksresultaten.

tabel 19: toetsing hypothese

Locatie	Hypothese	Correct?	Verkennd onderzoek met nieuwe hypothese?	Nader onderzoek?
Reuvenkamp perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 (ged.), Rossum	onverdacht	nee, er zijn verhoogde gehalten aangetoond	nee, onderzoeksinspanning voldoende	nee, er zijn geen matig tot sterk verhoogde gehalten in de bodem gemeten.

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2.

Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen

Er hebben bij de uitvoering van werkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de geldende protocollen 2001, 2002 en/of overige geldende analysemethoden.

Aanbevelingen

1•)

Door het plangebied loopt een bestaande sloot. De slootbodem (waterbodem) en sliblagen t.p.v. de sloot vallen buiten de scope van dit verkennd bodemonderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek is geen waterbodemonderzoek volgens NEN-5720 en protocol 2003 uitgevoerd.

Geadviseerd wordt om met het bevoegd af te stemmen of waterbodemonderzoek t.p.v. de sloot (bv. voordat deze wordt gedempt) al dan niet noodzakelijk is.

2•)

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.

Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties.

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennd bodemonderzoek naar hergebruik van grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.

Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van grond.

In dit verkennd bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.

Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond “achtergrondwaarde”.

Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met een verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd.

Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan de Reuvenkamp t.o. nr. 15, perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 (ged.) te Rossum (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.

Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.

Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.

T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen/ontdekt.

Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen

Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V. aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.

6 LITERTUURLIJST

1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennd bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm, NEN 5740+A1 (NNI, april 2016).
2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie).
3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie), grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende versie).
4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie).
5. Regeling Bodemkwaliteit" (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of www.rwsleefomgeving.nl)
6. Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of www.rwsleefomgeving.nl)
7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989.
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995.
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1989.
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennd en nader bodemonderzoek, NEN 5725, (oktober 2017).
11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011).
12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond; uitgifte december 2017.

7 COLOFON

opdrachtgever : BJZ.nu
project : Reuvenkamp t.o. nr. 15, perceel Weerselo sectie Q nr. 1087 (ged.) te Rossum
omvang rapport : 28 blz.
datum : 11-09-2023
projectleider : ing. A.D.M. van Wuykhuyse

Auteur	Paraaf	Gecontroleerd door	Paraaf	Datum	Status
Ing. A.D.M. van Wuykhuyse		H. Kroon		11-09-2023	definitief


BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT



BIJLAGE 1 TOPOGRAFISCH OVERZICHT (HISTORISCH)



1869



1898



1947




1973



1994

BIJLAGE 2 ONDERZOEKSLOCATIE





- | | |
|----------------------------|--------|
| gras/braak | tegels |
| grind, split ed. | asfalt |
| klinkers | beton |
| combinatie boring/peilbuis | |
| x = boring tot 0,5 m –mv. | |
| * = boring tot 1,0 m –mv. | |
| ⊕ = boring tot 2,0 m –mv. | |
| □ = asbestinspectiegat | |



Geo- & Milieutechniek B.V.
Pillars Fagistraat 153
7823 AX Eindhoven
Tel. (0571) 65 91 28

<http://www.sigma-gm.nl>




perceel sectie Q nr. 1087 (ged.) te Rossum	
opdrachtgever:	BJZ.nu
onderdeel:	Bijlage
datum:	11-09-2023
schaal:	1:1.000
werknr.:	23-M10852
bladnr.:	1



bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
 projectcode **23-M10852**
 getekend conform **NEN 5104**







bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
 projectcode **23-M10852**
 getekend conform **NEN 5104**




06

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**

07

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**


08

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**


bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
 projectcode **23-M10852**
 getekend conform **NEN 5104**




09

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**

10

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**

11

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**







12

type **grondboring**
 datum **04-08-2023**
 boormeester **Veldwerker**

bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
 projectcode **23-M10852**
 getekend conform **NEN 5104**











bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
projectcode **23-M10852**
getekend conform **NEN 5104**











bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
projectcode **23-M10852**
getekend conform **NEN 5104**






bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
projectcode **23-M10852**
getekend conform **NEN 5104**



Dam 1



type **grondboring**
datum **04-08-2023**
boormeester **Veldwerker**

Dam 2




type **grondboring**
datum **04-08-2023**
boormeester **Veldwerker**

bodemprofielen **BIJLAGE 3:BOORPROFIELEN**

onderzoek **Reuvenkamp t.o. 15, perceel Weerselo, Q 1087 (ged.) Rossum**
projectcode **23-M10852**
getekend conform **NEN 5104**



PEILBUIS




BORING




links= cm-maaiveld

rechts= cm + NAP

OLIE OP WATER REACTIE



GEUR INTENSITEIT




GRONDSOORTEN




GRIND, grindig (G,g)




ZAND, zandig (Z,z)




LEEM, siltig (L,s)



KLEI, kleiig (K,k)



VEEN, humeus (V,h)



slib

MATE VAN BIJMENGING



zwak - (0-5%)



matig - (5-15%)



sterk - (15-50%)



uiterst - (> 50%)

VERHARDINGEN



asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag


GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG



bodemvreemde bestandsdelen aanwezig



water

GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water



onderzoek



onderzoek



onderzoek



onderzoek



onderzoek

Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Phileas Foggstraat 153

7825 AW EMMEN

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum
Uw projectnummer : 23-M10852
SGS rapportnummer : 13919403, versienummer: 1.

Rotterdam, 14-08-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 23-M10852. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.


Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM1 MM1, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 3-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50					
002	Grond (AS3000)	MM2 MM2, 08: 0-45, 16: 3-50, 17: 0-10, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 09: 0-50, 02: 0-50					
003	Grond (AS3000)	MM3 MM3, 06: 0-50, 07: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 05: 0-40					
004	Grond (AS3000)	MM4 MM4, 03: 0-50, 04: 0-25, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50					
005	Grond (AS3000)	MM5 MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 08: 100-150, 08: 150-200, 10: 110-160, 10: 160-200					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	80.4	82.3	79.4	75.5	81.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.2	1.7	2.9	5.3	1.5
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	13	13	18	12	7.9
METALEN							
barium	mg/kgds	S	45	24	28	91	45
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2	0.25	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	4.2	1.5	2.3	6.4	2.2
koper	mg/kgds	S	5.1	<5	12	5.4	5.8
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	10	<10	18	17	<10
molybdeen	mg/kgds	S	1.1	<0.5	2.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	11	3.2	16	9.3	6.0
zink	mg/kgds	S	28	<20	35	42	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	0.01 ²⁾	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.05	<0.01	0.01	0.02	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.04	<0.01	0.01	0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.314 ¹⁾	0.073 ¹⁾	0.098 ¹⁾	0.105 ¹⁾	0.073 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	MM1 MM1, 01: 0-50, 10: 0-50, 11: 3-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50					
002	Grond (AS3000)	MM2 MM2, 08: 0-45, 16: 3-50, 17: 0-10, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 09: 0-50, 02: 0-50					
003	Grond (AS3000)	MM3 MM3, 06: 0-50, 07: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50, 24: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 05: 0-40					
004	Grond (AS3000)	MM4 MM4, 03: 0-50, 04: 0-25, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50, 30: 0-50					
005	Grond (AS3000)	MM5 MM5, 01: 50-100, 01: 100-150, 08: 100-150, 08: 150-200, 10: 110-160, 10: 160-200					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Monster beschrijvingen

001	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

- De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM6 MM6, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 50-80, 06: 100-150, 07: 50-90, 07: 90-140, 07: 150-200
007	Grond (AS3000)	MM7 MM7, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 04: 150-200, 05: 150-200, 06: 55-100, 08: 50-100, 09: 150-200, 10: 55-105

Analyse	Eenheid	Q	006	007
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	80.3	79.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.6	<0.2
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	10	4.9
METALEN				
barium	mg/kgds	S	46	<20
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	8.1	<1.5
koper	mg/kgds	S	<5	<5
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	<10	<10
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	7.0	3.1
zink	mg/kgds	S	<20	<20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.07 ¹⁾	0.07 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	MM6 MM6, 03: 50-100, 04: 50-100, 05: 50-80, 06: 100-150, 07: 50-90, 07: 90-140, 07: 150-200
007	Grond (AS3000)	MM7 MM7, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 04: 150-200, 05: 150-200, 06: 55-100, 08: 50-100, 09: 150-200, 10: 55-105

Analyse	Eenheid	Q	006	007
<i>MINERALE OLIE</i>				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	AS3010-3 en NEN 5754.
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	O0816548	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
001	O0816546	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
001	O0816611	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
001	O0816550	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
001	O0816647	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
001	O0816625	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
001	O0816549	07-08-2023	04-08-2023	ALC201

Paraaf :



Analysrapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13919403 - 1

Orderdatum 07-08-2023

Startdatum 07-08-2023

Rapportagedatum 14-08-2023

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	O0816530	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816544	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816642	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816542	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816654	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816541	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816551	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
002	O0816537	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816335	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816342	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816706	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816340	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816341	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816716	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816712	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816336	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
003	O0816347	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
004	O0816331	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
004	O0816294	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
004	O0816348	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
004	O0816711	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
004	O0816343	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
004	O0816346	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
005	O0816547	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
005	O0816650	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
005	O0816529	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
005	O0816545	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
005	O0816540	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
005	O0816645	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816710	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816690	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816702	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816705	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816697	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816345	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
006	O0816707	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816553	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816350	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816696	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816704	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816661	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816338	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816539	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816527	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816674	07-08-2023	04-08-2023	ALC201
007	O0816673	07-08-2023	04-08-2023	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Phileas Foggstraat 153

7825 AW EMMEN

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum
Uw projectnummer : 23-M10852
SGS rapportnummer : 13923454, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-08-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 23-M10852. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.


Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13923454 - 1

Orderdatum 16-08-2023

Startdatum 16-08-2023

Rapportagedatum 18-08-2023

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grondwater (AS3000)	Pb1 Pb1, 01-Pb1: 140-240				
002	Grondwater (AS3000)	Pb2 Pb2, 02-Pb2: 120-220				
003	Grondwater (AS3000)	Pb3 Pb3, 03-Pb3: 110-210				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	
METALEN						
barium	µg/l	S	110	130	38	
cadmium	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
kobalt	µg/l	S	9.4	<2	<2	
koper	µg/l	S	8.3	<2	<2	
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05	
lood	µg/l	S	<2	<2	<2	
molybdeen	µg/l	S	<2	<2	<2	
nikkel	µg/l	S	37	3.1	3.8	
zink	µg/l	S	74	14	45	
VLUCHTIGE AROMATEN						
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02	<0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN						
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13923454 - 1

Orderdatum 16-08-2023

Startdatum 16-08-2023

Rapportagedatum 18-08-2023

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	Pb1 Pb1, 01-Pb1: 140-240
002	Grondwater (AS3000)	Pb2 Pb2, 02-Pb2: 120-220
003	Grondwater (AS3000)	Pb3 Pb3, 03-Pb3: 110-210

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analysrapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13923454 - 1

Orderdatum 16-08-2023

Startdatum 16-08-2023

Rapportagedatum 18-08-2023

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
|---|---|

Paraaf :



Analyserapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13923454 - 1

Orderdatum 16-08-2023

Startdatum 16-08-2023

Rapportagedatum 18-08-2023

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xyleen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
styreen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	AS3130-1
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B2156035	16-08-2023	16-08-2023	ALC204
001	G7255083	16-08-2023	16-08-2023	ALC236
002	B2156030	16-08-2023	16-08-2023	ALC204
002	G7255089	16-08-2023	16-08-2023	ALC236
003	G7255121	16-08-2023	16-08-2023	ALC236

Paraaf :



Analysrapport

Sigma Geo- & Milieutechniek B.V.

Bodem-Sigma

Projectnaam Reuvenkamp boven 15, perceel Weerselo, Q 1087 Rossum

Projectnummer 23-M10852

Rapportnummer 13923454 - 1

Orderdatum 16-08-2023

Startdatum 16-08-2023

Rapportagedatum 18-08-2023

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
003	B2156074	16-08-2023	16-08-2023	ALC204

Paraaf :



Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 2000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar (zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers

H. van Kuik

H. van Kuik

.....

.....

Datum: 04-08-2023