




Boring 1 RD-coördinaten: 211113/446525




Boring 2 RD-coördinaten: 211129/446520



Boring 3 RD-coördinaten: 211115/446505




Boring 4 RD-coördinaten: 211148/466477




Projectnummer 224096	Blad I/2	Locatie adres Schoolstraat I	
Plangebied Schoolstraat I			
Opdrachgever [Redacted]		Plaats/gemeente Hoog-Keppel / Bronckhorst	
Uitvoerder Hamaland Advies		Land Nederland	

Boring 5 RD-coördinaten: 211103/446457



Projectnummer 224096	Blad 2/2	Locatie adres Schoolstraat 1	 Hamaland Advies Advies op het gebied van Archeologie Milieu & Ruimtelijke Ordening
Plangebied Schoolstraat 1			
Opdrachgever [Redacted]		Plaats/gemeente Hoog-Keppel / Bronckhorst	
Uitvoerder Hamaland Advies		Land Nederland	

Legenda (conform NEN 5104, boorbeschrijvingsnorm van NITG-TNO en ASB)

Zand     	Veen     	Zandmediaan uiterst fijn < 105 µm zeer fijn 105 - < 150 µm matig fijn 150 - < 210 µm matig grof 210 - < 300 µm zeer grof 300 - < 420 µm uiterst grof 420 - < 2000 µm Zandsortering goed gesorteerd D60/D10 < 1,8 matig gesorteerd D60/D10 1,8 < 3 slecht gesorteerd D60/D10 > 3	Boortype        	Klei       	Grind     	Inclusies/archeologische indicatoren (resten van planten, wortels, schelpen, wortels, hout, baksteen, puin, kolengruis, glas, aardewerk, houtskool, vuursteen, bot, fosfaat) weinig < 1% matig 1-10% veel > 10%	   	Leem   	Overige toevoegingen      	Begrenzing onderliggende laag scherp overgangsgebied < 0,3 cm onscherp overgangsgebied 0,3 - < 3 cm diffuus overgangsgebied 3 cm - < 10 cm Kalkgehalte kalkloos geen opbruising, minder dan 0,5% CaCO ₃ kalkarm hoorbare opbruising, circa 0,5 - 1 à 2 % CaCO ₃ kalkrijk zichtbare opbruising, 1 à 2% CaCO ₃	Grondwaterstand GHG  GWG  GLG 	© Boorstaten! - www.boorstaten.nl
--	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------