



aeres milieu

ingenieursbureau voor bodem, archeologie, geohydrologie, ecologie

Vooronderzoek NEN 5725

Steenweg 12, 18/18a, 22/22b, Rijksweg Zuid 9

Gemeente Sittard-Geleen

Vooronderzoek NEN 5725

Steenweg 12, 18/18a, 22/22b, Rijksweg Zuid 9

Gemeente Sittard-Geleen

Aeres Milieu Projectnummer : AM24437-1
Status rapport : Definitief (versie 2)
Datum : 19 december 2024

Opdrachtgever : Reland
Monseigneur Bekkersstraat 56
5846 AJ Ledeacker

Opgesteld door : MSc A. Soomers

Gecontroleerd door : ing. G. Reuver

Aeres Milieu B.V.
Noordhoven 4
6042 NW ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

Disclaimer

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5725 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).

Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	4
2.	VOORONDERZOEK	5
2.1	Topografische beschrijving.....	5
2.2	Bewonings- en bebouwingsgeschiedenis	5
2.3	Historische (bodem) informatie.....	7
2.4	Bodemopbouw en geo(hydro)logie.....	14
2.5	Beschrijving van de onderzoekslocatie	15
2.6	Profileringsboringen	15
2.7	Asbest	16
2.8	Bodemkwaliteitskaart	16
2.9	Onderzoekshypothese	16
3.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	17

Bijlagen:

1	Topografische overzichtskaart
2	Foto's onderzoekslocatie
3	Situatietekening onderzoekslocatie met fotopunten
4	Profielbeschrijvingen
5	Omgevingsrapportage Gemeente Sittard-Geleen

1. INLEIDING

In opdracht van Reland heeft Aeres Milieu een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd op de locatie:

Adres onderzoekslocatie	: Steenweg 12, 18/18a, 22/22b, Rijksweg Zuid 9 te Sittard
Gemeente	: Sittard-Geleen
Kadastrale registratie	: sectie D, nummers 3108, 5111, 5112, 6705, 7419, 7834, 7990, 7991, 8006 en 8441
Oppervlakte	: circa 4.300 m ²
Huidig gebruik van de locatie	: commercieel gebied met o.a. winkel 'Berden' en een slagerij.
Toekomstig gebruik	: woningen met tuin, appartementen, commerciële ruimtes en een verkeersbestemming / verkeersdoorgang.

Aanleiding

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit historisch bodemonderzoek is in het kader van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Planvoornemen is een gedeelte van de bestaande bebouwing te slopen en woningen met tuin, appartementen commerciële ruimtes en een verkeersdoorgang te realiseren.

Doel

Het doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op de voorgenomen ontwikkelingen.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 van het Nederlands Normalisatie-Instituut. In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven:

- algemene gegevens;
- het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie;
- het toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie;
- de directe omgeving van de onderzoekslocatie;
- de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater.

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele perceel te onderzoeken.


De in hoofdstuk 2 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: opdrachtgever, kadaster.nl, topotijdreis.nl, dinoloket.nl, bodemloket.nl, AHN.nl, gemeente Sittard-Geleen, omgevingsdienst Zuid-Limburg, provincie Limburg en de terreininspectie.

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau.

2. VOORONDERZOEK

2.1 Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie ligt in het centrum van Sittard tussen het station en de markt in. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Sittard-Geleen sectie D, nummers 3108, 5111, 5112, 6705, 7419, 7834, 7990, 7991, 8006 en 8441. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn $X = 188.397$ / $Y = 334.517$. Zie bijlage 1 voor een topografische kaart. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven.




Afbeelding 1: Begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: PDOK)

2.2 Bewonings- en bebouwingsgeschiedenis


In het kader van het vooronderzoek zijn er luchtfoto's en historisch kaartmateriaal bestudeerd (afbeelding 2). Uit de luchtfoto's en het kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie vanaf de eerst beschikbare kaart uit 1850 reeds bebouwd was. Afbeelding 3 toont een historische foto van het plangebied aan de Steenstraat, waarop te zien is dat het gebied een centrumfunctie vervulde en bestond uit winkels. In de loop van de tijd is de bebouwing enkele malen aangepast en uitgebreid. Zo heeft er op ieder van onderstaande kaarten, van afbeelding 2, steeds een verandering qua bebouwing plaatsgevonden. Het aangrenzende wegenpatroon is ongewijzigd gebleven. De luchtfoto uit 2023 en de kaart uit 2021 komen overeen met de huidige situatie ter plaatse.



Luchtfoto - 2023



Historische kaarten - 1850



1899




1935




1937




1965



1980




1999



2021

Afbeelding 2: Geraadpleegde luchtfoto en historische kaarten (bron: topotijdreis.nl)



Afbeelding 3: Historische foto van het plangebied aan de Steenweg (jaartal NB) (bron: Zitterd van Vreuger). Fotostandpunt, huidige plangebied rood omcirkeld.




2.3 Historische (bodem) informatie



Voor het verkrijgen van historische informatie van de onderzoekslocatie is op 16 september 2024 een informatieverzoek ingediend bij de gemeente Sittard-Geleen. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende hinderwet- of milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse brandstoftanks en gegevens over calamiteiten. Tevens is gevraagd of de locatie en de directe omgeving verdacht is op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor een verhoogd voorkomen aan PFAS of GenX. Deze zijn niet bekend bij de gemeente.

In het gemeentelijk archief waren echter geen, voor het verkennend bodemonderzoek relevante, milieuvergunningen beschikbaar. Er zijn voor zover bekend voor de onderzoekslocatie geen sloopvergunningen verleend.

Voor de onderzoekslocatie zijn de in tabel 2.1 weergegeven (relevante) bouwvergunningen geraadpleegd. Alle onderstaande bouwvergunningen vallen binnen de huidige onderzoekslocatie.

Datum	Vergunning	Opmerkingen
d.d. 28 mei 1968	Bouwvergunning voor het bouwen van een slagerswinkel met bovenwoning. Sectie D nr. 3316. 1968 No. 46	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 21 april 1936	Bouwvergunning voor het bouwen van een slagerswerkplaats. Sectie D nr. 2591. 1936 No. 26	Toestand bestaand: varkenshokken. Geplande situatie: Pekelkelder, met worstkeuken, droogkamer en diverse rookcellen. Betonvloeren.
d.d. 1 april 1964	Bouwvergunning voor het vergroten van een winkelruimte. Steenweg 14 1964 No. 51	Geen bijzonderheden betreffende bodem.

Datum	Vergunning	Opmerkingen
Datum	Vergunning	Opmerkingen
d.d. 21 januari 1970	Bouwvergunning voor het uitbreiden van een winkelruimte. Steenweg 14 1969 No. 359	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 3 mei 1946	Bouwvergunning voor het herstellen van een woonhuis met oprit naar het magazijn. Steenweg 16 Lb.1496 No. 10	Dak: Mastiek Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 8 mei 1945	Bouwvergunning voor het herstellen van het pand na bomschade. Steenweg 16 Lb. 1496 No. 48	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 26 april 1948	Bouwvergunning voor het bouwen van een woonhuis met ziekenkamer. Steenweg 16 Lb. 1948 No. 36	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 26 april 1967	Bouwvergunning voor het bouwen van een stallingsruimte. Steenweg 16 1967 No. 66	Bestaande toestand: Kolenopslag. Nieuwe bestemming: Stallingsruimte. Olie en benzine afscheider.
		
	<i>Locatie kolenopslag gearceerd</i>	<i>Locatie olie en vet afscheider net ten zuiden van arcering.</i>
d.d. 19 juni 1968	Bouwvergunning en hinderwetsvergunning voor het bouwen van een overdekte oprit en tankstation. Steenweg 16 1968 No. 65	Tankstation tot 1973. Vergunning ingevolge de benzinepompverordening. Bestaande situatie: 1 pomp voor eigen gebruik: Nieuwe bestemming: 6 pompen met quickservice mogelijkheid: 2 superpompen, 1 benzinepomp, 1 dieseloliepomp, 1 mengsmeerpomp, 1 petroleumpomp.
		
	<i>Locatie voormalig tankstation Steenweg</i>	

Datum	Vergunning	Opmerkingen
Datum	Vergunning	Opmerkingen
d.d. 29 augustus 1973	Bouwvergunning voor het verbouwen van een pand. Steenweg 16 1973 No. 216	Bestaande situatie: Opslag gasflessen, verkoop benzine en stalling auto's Nieuwe bestemming: winkel (Combi B.V. Supermarkt met parkeerplaatsen. Sloopwerk tanks en pompen, aanvullen olietank gaten met grond. Bestaande kolenopslagplaatsen: geheel te slopen.
d.d. 23 februari 1959	Bouwvergunning voor het verbouwing van een pand tot winkelhuis. Rijksweg Zuid 15	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 29 augustus 1963	Bouwvergunning voor de bouw van een keuken en berging. Rijksweg Zuid 15	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 25 januari 1967	Bouwvergunning voor het bouwen van een werkplaats. Rijksweg Zuid 15	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 28 december 1960	Bouwvergunning voor het verbouwen van het gebouw van de 'Middenstandsbank'. Rijksweg Zuid 9 1960 No. 247	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 31 maart 1953	Bouwvergunning voor het bouwen van een wasruimte en overdekte ijzerberging, Steenweg 12. 1953 No. 56	Dakbedekkingsmateriaal van de kap: asbest cement golfplaten.
		
	Locatie asbest cement golfplaten dak	
d.d. 4 maart 1958	Bouwvergunning voor het verbouwen van een woonhuis. Steenweg 12. 1958 No. 22	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 29 maart 1961	Bouwvergunning voor het bouwen van een berguimte van een constructiebedrijf.	Geen bijzonderheden betreffende bodem.

Datum	Vergunning	Opmerkingen
	Steenweg 12. 1961 No. 42	
Datum	Vergunning	Opmerkingen
d.d. 18 juli 1973	Bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van het pand. Steenweg 12. 1973 No. 4480 / 335	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 16 november 1977	Bouwvergunning voor het verbouwen van het pand, bovenwoning. Steenweg 12. 1977 No. 445	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
22 maart 1979	Bouwvergunning voor het verbouwen van een pand, interne verbouwing slagerij. Steenweg 18 1979 No. 82	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 28 mei 1968	Bouwvergunning voor het bouwen van een slagerswinkel met bovenwoning. Sectie D nr. 3316. 1968 No. 46	Geen bijzonderheden betreffende bodem.
d.d. 21 april 1936	Bouwvergunning voor het bouwen van een slagerswerkplaats. Sectie D nr. 2591 1936 No. 26	Toestand bestaand: varkenshokken. Geplande situatie: pekelkelder, met worstkeuken, droogkamer en diverse rookcellen. Betonvloeren.

Tabel 2.1.: Overzicht geraadpleegde (relevante) bouwvergunningen

Omdat het huidige plangebied binnen het stadscentrum van Sittard valt is er een lange bewoningsgeschiedenis en geschiedenis van menselijk gebruik en (potentiële) verontreiniging van de bodem bekend. Er zijn in de omgeving vele bodemonderzoeken en saneringen verricht. In dit onderzoek zijn het huidige plangebied en locaties direct aangrenzend aan het huidige plangebied opgenomen. De onderzoeken in de nabije omgeving van het huidige plangebied zijn terug te vinden in de omgevingsrapportage in bijlage 5.

Binnen het plangebied en direct aangrenzend aan het plangebied zijn de in tabel 2.2 weergegeven bodemonderzoeken uitgevoerd.

Bodemonderzoek
Samenvatting resultaten
Onderzoekslocaties binnen het huidige plangebied:

Historisch onderzoek

Historische activiteiten ter plaatse:

Steenweg 16 te Sittard

MWH B.V.

Kenmerk: 522.DOC


d.d. 7 juli 2008

Activiteit/object	UBI	Klasse	SUBI	Startjaar	Eindjaar	Opmerkingen	Vervallen
brandstoffengroothandel (vloeibaar)	515121	8	Ja	1963	1971	-	Ja
benzinepompijnstallatie (eigen gebruik)	50511	7	Nee	1962	9999	Betreft meerdere pompen (mengsmering, gewone- en superbenzine).	Nee
benzinetank (ondergronds)	631246	6	Nee	1962	9999	-	Nee
metalen-, olieproducten, chemicalien- en rubbergroothandel	515	5	Nee	1963	1971	-	Ja
kolenopslag en -overslag	631233	5	Nee		9999	Betreft kolenopslag.	Nee
koelpakhuis	631221	2	Nee	1982	9999	Betreft koelcel.	Nee
onverdrachte activiteit	000000		Nee	1982	9999	Betreft een slagerij.	Nee

* 8888 = tot op heden

* 9999 = eind- en/of begindatum is onbekend

Bodem: potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging (UBI klasse 5 t/m 8)

Conclusie: de verdachte activiteiten zijn nog niet voldoende in een bodemonderzoek onderzocht. Op locatie dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.


Locatie benzinepompijnstallatie, ondergrondse benzinetank, kolenopslag en -overslag, koelpakhuis.

Historisch onderzoek

Historische activiteiten ter plaatse: houtmeubelfabriek en timmerwerkplaats.

Steenweg 22 te Sittard

Bodem: Potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging (UBI klasse 5 t/m 8)

Syncera B.V.

Conclusie: de verdachte activiteiten zijn nog niet voldoende in een bodemonderzoek onderzocht. Op locatie dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Kenmerk: 598.DOC

d.d. 21 januari 2008

Bodemonderzoek	Samenvatting resultaten
Verkennd bodemonderzoek Steenweg 12 te Sittard Econsultancy 04061321A d.d. 16 augustus 2004	<i>Historische informatie:</i> Van 1928 tot 1963 was de locatie in gebruik als zijnde een constructiewerkplaats en een (hoef)smederij. Van 1979 tot 1985 werden caravans gerepareerd. Verder werden in 1985 antiroest- behandelingen aan voertuigen uitgevoerd. De onderzoekslocatie is bebouwd met een woonhuis en een voormalige ijzersmederij. <i>Bronnen van verontreiniging:</i> Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. <i>Bodem zintuiglijk:</i> De boven- en plaatselijk de ondergrond is zwak tot matig puinhoudend en zwak tot matig kolengruishoudend. <i>Bovengrond:</i> De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper, lood, nikkel, zink en PAK. Het koper-, lood-, nikkel- en zinkgehalte bevindt zich boven de voor het gebied geldende achtergrondwaarde van de ruimtelijk eenheid "Buitenring Sittard". Het zinkgehalte bevindt zich tevens boven de bodemgebruikswaarde voor bodemgebruiksvorm I (wonen en intensief gebruikt groen), die door de provincie Limburg wordt gehanteerd. Het nikkelgehalte voldoet aan de bodemgebruikswaarde voor bodemgebruiksvorm. <i>Ondergrond:</i> De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met koper en PAK. De lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK houden mogelijk verband met de resten puin en kolengruis, welke in de boven- en ondergrond aangetroffen zijn. <i>Grondwater:</i> niet onderzocht. <i>Conclusie:</i> De vooraf gestelde hypothese "verdacht" kan op basis van de onderzoeksresultaten worden bevestigd. Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat géén reden voor een nader onderzoek. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast.
<i>Onderzoekslocaties direct aangrenzend aan het huidige plangebied:</i>	
Historisch onderzoek Steenweg 3-7 te Sittard MWH B.V. Kenmerk: b06b0464 d.d. 10 juni 2008	<i>Onderzoekslocatie bevindt zich direct aan de overzijde van de Steenstraat t.o.v. het huidige plangebied.</i> <i>Verdachte historische activiteit:</i> houtmeubelfabriek. <i>Bodem:</i> Potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging (UBI klasse 5 t/m 8). <i>Conclusie:</i> de verdachte activiteiten zijn nog niet voldoende in een bodemonderzoek onderzocht. Op locatie dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Bodemonderzoek

Historisch onderzoek
Rijksweg Zuid 2 te Sittard
Syncera B.V.
Kenmerk: B06B0464
d.d. 19 maart 2008

Samenvatting resultaten

Onderzoekslocatie bevindt zich aan de overzijde van de Rijksweg-Zuid t.o.v. het huidige plangebied.

Historische activiteiten ter plaatse:


Activiteit/object	UBI	Klasse	SUBI	Startjaar	Eindjaar	Opmerkingen	Vervallen
benzine-service-station	5050	8	Ja	1925	9999	-	Nee
autospuitsbedrijf (geen plaatwerkerij)	502041	8	Nee	1955	9999	-	Nee
autoreparatiebedrijf	501044	5	Nee	1925	9999	Blijkt uit detailtekening in het dossier.	Nee
boekdrukkerij	22221	5	Nee	1977	9999	-	Nee

* 8888 = tot op heden

* 9999 = eind- en/of begindatum is onbekend

Bodem: potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging (UBI klasse 5 t/m 8).

Conclusie: de verdachte activiteiten zijn nog niet voldoende in een bodemonderzoek onderzocht. Op locatie dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.



Verkennd bodemonderzoek

Steenweg 24 te Sittard
Milieutechnisch adviesbureau
Heel B.V.
Kenmerk: 647WPM/06/R1
d.d. 18 december 2006

Onderzoekslocatie bevindt zich direct aangrenzend ten noorden van het huidige plangebied.

Bodem zintuiglijk: In de opgeboorde grond zijn plaatselijk bijmengingen aan puin en kooltjes waargenomen.

Bovengrond: licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, zink en PAK en een matig verhoogd gehalte aan lood.

Ondergrond: geen van de onderzochte parameters overschrijdt de streefwaarde.

Conclusie: In de bovengrond overschrijden de gehalten aan lood en PAK de bodemgebruikswaarde voor wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen (BGW I). Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de bodemgebruikswaarde voor verharding en bebouwing (BGW III). De resultaten van onderhavig onderzoek vormen ons inziens geen bezwaar ten aanzien van de voorgenomen bebouwing van de onderzoekslocatie daar: de opdrachtgever voornemens ter plaatse van de bebouwing de grond te ontgraven en af te voeren; de gehele onderzoekslocatie wordt bebouwd en er dus sprake is van een BGW III situatie. Alle onderzochte parameters voldoen aan deze bodemgebruikswaarde.

Tabel 2.2: Overzicht uitgevoerde/relevante bodemonderzoeken

Op de onderzoekslocatie heeft, volgens de omgevingsrapportage, ter plaatse van de Rijksweg Zuid 15 een ondergrondse HBO tank (startdatum onbekend, einddatum 1989) gelegen.

Uit de omgevingsrapportage blijken drie potentiële gevallen van ernstige bodemverontreiniging binnen de huidige onderzoekslocatie bekend te zijn. De potentieel bodem verontreinigende activiteiten waren:

- Steenweg 12: metaalconstructiebedrijf, smederij en caravanreparatiebedrijf;
- Steenweg 16: benzinestoffengroothandel, benzinepompinstallatie, benzinetank, metalen-, olieproducten, chemicaliën- en rubbergroothandel, kolen opslag en overslag, koelpakhuis;
- Steenweg 22: houtmeubelfabriek en timmerwerkplaats.

Er zijn binnen het plangebied geen uitgevoerde bodemsaneringen bekend.

In de directe omgeving nabij de huidige onderzoekslocatie, hebben volgens de omgevingsrapportage tevens diverse potentieel (ernstige) bodem verontreinigende activiteiten plaatsgevonden:

- Steenweg 3-7 (overzijde straat): houtmeubelfabriek;
- Steenweg 20 (omringd door huidige plangebied): slagerij en vleeswarenindustrie;
- Steenweg 19 (overzijde straat): transportbedrijf met benzinepompinstallatie en HBO tank;
- Steenweg 21 (overzijde straat): smederij;
- Steenweg 23 (overzijde straat): houtmeubelfabriek;
- Rijksweg Zuid 2 (overzijde straat): benzine-service station, autospuitbedrijf, autoreparatiebedrijf, boekdrukkerij;
- Rijksweg Zuid 23 (ten westen van het huidige plangebied op een afstand van 26 meter): benzineservicestation.

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden. Uit informatie van de provincie Limburg blijkt dat binnen of direct nabij het onderzoeksgebied geen (voormalige) stortplaatsen ontgroningen of reeds vastgestelde ernstige bodemverontreinigingen bekend zijn.

2.4 Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.3.

Diepte [m-mv]	Lithostratigrafie	Lithologie
0,00 – 12,18	Formatie van Beegden	Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind en midden zand, met weinig zandige klei en fijn zand, een spoor klei en kans op stenen, keien en blokken.
12,18 - 98,51	Formatie van Breda	Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand en kleiig zand, met weinig grof zand en glauconietzand en een spoor klei, bruinkool, grind en schelpen.

Tabel 2.3: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 47,4 meter +NAP. De stroming van het freatisch grondwater is globaal noordelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 43,0 meter +NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.

2.5 Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 17 oktober 2024 is een veldinspectie uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal op het terrein. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. De fotostandplaatsen zijn opgenomen op een situatietekening in bijlage 3.

De onderzoekslocatie omvat het winkelpand van Berden en verschillende andere winkelpanden met bijbehorende tuinen.

De eerste drie foto's tonen het leegstaande winkelpand aan de Steenweg 22, terwijl foto's vier en vijf de tuin van dit pand laten zien, die is voorzien van een laag grijze kiezelstenen. Op foto's zes en zeven is de verharde achterom van Steenweg 20 te zien, waar een restafvalcontainer staat en een put met afscheider in de bestrating is verwerkt.

De tuin van Steenweg 18a is zichtbaar op foto's acht en negen en is eveneens verhard met klinkers. Onder een afdak staan hier enkele vuilcontainers en er liggen opgestapelde houten pallets. Vervolgens zijn de foto's tien tot en met dertien in pandig genomen en geven ze een beeld van de opslag van winkel- en verkoopmaterialen. Op foto's veertien tot en met zestien zien we de tuin van Steenweg 18.

De slagerij, gevestigd te Steenweg 20, is vastgelegd in foto's zeventien tot en met zesentwintig. Hier worden de werkruimtes, opslagruimten, koelingen en de opgang naar het woonhuis weergegeven. Foto 28 toont de winkel van de slagerij met koelingen. De onverharde tuin, omringd door het winkelpand van Berden, is zichtbaar op foto's dertig en eenendertig. De overige foto's zijn gemaakt in het huidige winkelpand van Berden, waar momenteel kleding wordt verkocht.

Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van verontreinigingen. Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door parkeerplaatsen, een hervormde begraafplaats en winkels aan de Steenweg, aan de oostzijde door de Steenweg, het casino en de kruising Rijksweg Noord / Rijksweg Zuid / Steenweg, aan de zuidzijde door de Rijksweg Zuid en aan de westzijde door de tuinen van de woningen aan de Wilhelminastraat.

2.6 Profileringsboringen

Tijdens de terreininspectie op 17 oktober 2024 zijn op de locatie 4 profileringsboringen geplaatst om een globaal inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een veldmedewerker van Aeres Milieu. De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (Ø 7 cm). De boorpuntlocaties zijn opgenomen op de situatietekening in bijlage 3.

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4).

De bodem is opgebouwd uit sterk zandig, matig humeuze leem. Zintuiglijk zijn er de volgende bodemvreemde bijmengingen aangetroffen:

- sporen kooldeeltjes (boring 04 dieptetraject 0,25- 0,60 m-mv);
- sporen baksteen (boring 2 dieptetraject 0,25- 0,55 m-mv, boring 3 dieptetraject 0,85- 1,00 m-mv, boring 04 dieptetraject 0,00- 0,25 m-mv);
- zwak baksteenhoudend (boring 01c dieptetraject 0,25- 0,70 m-mv, boring 04 dieptetraject 0,25- 0,60 m-mv);
- sterk baksteenhoudend (boring 01a dieptetraject 0,45-0,75 m-mv, boring 01b dieptetraject 0,30- 0,50 m-mv);
- volledig baksteen (boring 01b dieptetraject 0,50- 0,75 m-mv);
- volledig puin (boring 01b dieptetraject 0,05- 0,30 m-mv).

2.7 Asbest

Op basis van de verzamelde informatie, de diverse bouwperiodes, de uitgevoerde veldinspectie en de aangetroffen zintuiglijke bijmengingen dient de gehele onderzoekslocatie als verdacht te worden beschouwd op het voorkomen van asbest in de bodem.

2.8 Bodemkwaliteitskaart

Uit de regionale bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Sittard-Geleen blijkt dat de onderzoekslocatie voor de bovengrond en ondergrond ligt in het deelgebied 'centrum – wonen nieuw'. Voor zowel de bovengrond als de ondergrond geldt de ontgravingsklasse 'landbouw/natuur'. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de locatie de functieklasse 'wonen'. Voor zowel de bovengrond als de ondergrond geldt op de toepassingskaart de functie 'landbouw/natuur'. Volgens de PFAS bodemkwaliteitskaart geldt voor zowel de bovengrond als de ondergrond de ontgravingsklasse 'wonen - nieuw'. Er zijn geen verhoogde gehalten aan PFAS te verwachten.

2.9 Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als "verdacht" beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten van voorgaande bodemonderzoeken binnen het huidige plangebied en in de directe omgeving worden verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten en PAK verwacht in de grond.

Binnen het plangebied zijn tevens enkele 'verdachte' deellocaties aanwezig. Het betreft de voormalig ondergrondse HBO tank ter plaatse van de Rijksweg Zuid 15 en de drie potentiële gevallen van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van Steenweg 12 (metaalconstructiebedrijf, smederij en caravanreparatiebedrijf), Steenweg 16 (benzinstoffengroothandel, benzinepompinstallatie, benzinetank, metalen-, olieproducten, chemicaliën- en rubbergroothandel, kolen opslag en overslag, koelpakhuis) en Steenweg 22 (houtmeubelfabriek en timmerwerkplaats).

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem kan niet uitgesloten worden (verdacht).

3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als “verdacht” beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging.


Bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) waarbij er bebouwing gesloopt zal worden en woningen met tuin, appartementen, commerciële ruimtes en een verkeersbestemming gerealiseerd zullen worden, is een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 noodzakelijk geacht. Deze dient, na sloop tot maaiveldniveau, conform de strategie ‘VED-HE_NL’ uitgevoerd te worden waarbij de bovengrond verdacht is op het voorkomen van zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten en PAK. Tijdens dit onderzoek dient rekening gehouden te worden met de volgende ‘verdachte’ deellocaties: de voormalig ondergrondse HBO tank ter plaatse van de Rijksweg Zuid 15 en de drie potentiële gevallen van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van Steenweg 12 (metaalconstructiebedrijf, smederij en caravanreparatiebedrijf), Steenweg 16 (benzinstoffengroothandel, benzinepompinstallatie, benzinetank, metalen-, olieproducten, chemicaliën- en rubbergroothandel, kolen opslag en overslag, koelpakhuis) en Steenweg 22 (houtmeubelfabriek en timmerwerkplaats).

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem kan niet uitgesloten worden (verdacht). Om de aanwezigheid van asbest in de bodem (bovengrond) te onderzoeken, wordt geadviseerd om na sloop van de bebouwing tot maaiveldniveau een verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5707 / 5897 uit te voeren.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit bodemkwaliteit in combinatie met de bodemvoorschriften voor milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan (met bodemkwaliteitskaart) van toepassing.

Bijlage 1

Topografische overzichtskaart



a b c d	BEBOUWING a bebouwd gebied b gebouwen c hoogbouw d kas	a b	SPOORWEGEN spoorweg: enkelspoor spoorweg: meersporig a station b spoorweg in tunnel tramweg a sneltram b sneltramhalte a metro bovengronds b metrostation	a b c d e f	OVERIGE SYMBOLEN a religieus gebouw b toren, hoge koepel c religieus gebouw met toren d markant object e watertoren f vuurtoren
a b c d e f g h i j k l m n o p	WEGEN autosnelweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg voetgangersgebied fietspad pad, voetpad weg in aanleg	a b c d e f g h i j k l m n o p	HYDROGRAFIE waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-6 m breed waterloop: breder dan 6 m a schutsluis b stuwen a koedam b grondduiker a duiker b grondduiker c afsluitbare duiker	a b c d e f g h i j k l m n o p	BODEMGEBRUIK a grasland met sloten b akkerland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f grasland met populierenopstand g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m drasland, moeras n rietland o dodenakker, begraafplaats p overig bodemgebruik
a b c d e f g h i j k l m n o p	OVERIGE SYMBOLEN a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c vlampijp d telescoop a windmolen b waterradmolen c windmotor d windturbine a oliepominstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c gemaal a kampeerterrein b sportcomplex c ziekenhuis a paal b grenspunt c boom	a b c d e f g h i j k l m n o p	OVERIGE SYMBOLEN a schietbaan b afgraving c hoogspanningsleiding met mast d muur e geluidswering	a b c d e f g h i j k l m n o p	OVERIGE SYMBOLEN a schietbaan b afgraving c hoogspanningsleiding met mast d muur e geluidswering

Bijlage 2

Foto's onderzoekslocatie




Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10




Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20




Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25




Foto 26



Foto 27




Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34

Bijlage 3

Situatietekening onderzoekslocatie met fotopunten

188350

188400

188450

334550

334550

334500

334500

Legenda

 Plangebied Foto's

Profileringsboringen

 boring tot 0,5 m-mv boring tot 2,0 m-mv

Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25
cm, Kadastrale kaart WFS PDOK

188350

188400

188450

Boor- en fotopuntenkaart (A4)


AM24437 locatie 1

Sittard

Steenweg - Rijksweg Zuid

Schaal 1:600

0 6 12 18 24 30 m



N






aeres milieu

v1.0_22-10-2024_XX

Bijlage 4


Profielbeschrijvingen

Schaal 1: 20


Schaal 1: 20

Schaal 1: 20

grind



zand



veen




klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Bijlage 5

Omgevingsrapportage Gemeente Sittard-Geleen

Bodeminformatie

Dynamisch Rapport - 23-10-2024 Plangebied 1



Geselecteerd gebied

25.00-meter contour



Locatie

Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25.00-meter contour rond het geselecteerde gebied	27
Locaties	27
Disclaimer	56
Toelichting	57

Inleiding

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging.

De provincies en gemeenten spelen een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging. De provincies en een aantal grotere gemeenten zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS).

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg WBB-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied: De in het bodeminformatiesysteem aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden. .
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Steenweg 22

Locatienaam	Steenweg 22
Adres	Steenweg 22
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309073
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	L188301790
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Steenweg 22 21-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
21-08-2008	Historisch onderzoek	Steenweg 22	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Steenweg 22	20080121 MWH HO Steenweg 22 Sittard 0598 AA188305940.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
houtmeubelfabriek	1927	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
houtmeubelfabriek	1925	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
houtmeubelfabriek	1923	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
houtmeubelfabriek	1923	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
timmerwerkplaats	1923	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
timmerwerkplaats	1923	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 16

Locatienaam	Steenweg 16
Adres	Steenweg 16
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310077
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300755
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Steenweg 16 27-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-08-2008	Historisch onderzoek	Steenweg 16	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Steenweg 16	20080707 MWH HO Steenweg 16 Sittard 0522 AA188306191.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Volgende onderzoek
houtmeubelfabriek	1921	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
benzinepompinstallatie	1962	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinepompinstallatie	1962	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
brandstoffengroothandel (vast)	1893	1946	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
minerale olieproductengroothandel (geen brandstoffen)	1963	1971	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
brandstoffengroothandel (vloeibaar)	1963	1971	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
brandstoffengroothandel (vloeibaar)	1963	1971	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
koelpakhuis	1982	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
kolenopslag en -overslag	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinetank (ondergronds)	1962	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
metalen-, olieproducten, chemicaliën- en rubbergroothandel	1963	1971	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
metalen-, olieproducten, chemicaliën- en rubbergroothandel	1963	1971	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg boulevard (Diverse zijwegen)

Locatienaam	Rijksweg boulevard (Diverse zijwegen)
Adres	Rijksweg Centrum
Woonplaats	Geleen
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188303841
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren NO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740: Rijksweg boulevard (Diverse zijwegen) 30-03-2004

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
30-03-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Rijksweg boulevard (Diverse zijwegen)	Haskoning		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Rijksweg boulevard (Diverse zijwegen)	20040330 Royal Haskoning 9P2194.A0-R023-WSC-JvHE-Maas AO toekomstig trace Rijkswegboulevard en Westelijke Randweg AA188305183.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Tank: Rijksweg Zuid 15

Locatienaam	Tank: Rijksweg Zuid 15
Adres	Rijksweg Zuid 15
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188307936
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	1989	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 20 6131BE Sittard

Locatienaam	Steenweg 20 6131BE Sittard
Adres	Steenweg 20
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310102
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188301781
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
slachterij en vleeswarenindustrie	1943	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 12

Locatienaam	Steenweg 12
Adres	Steenweg 12
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188303754
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300475
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkenkend onderzoek NEN 5740: Steenweg 12 16-08-2004

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
16-08-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Steenweg 12	Econsultancy bv		
13-08-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740	Steenweg 12	Envicon BV		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Steenweg 12	20040816 Econsultancy 04061321A SIT.BER.NEN VO Steenweg 12 Sittard AA188305258.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
metaalconstructiebedrijf	1928	1963	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
smederij	1928	1963	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
caravanreparatiebedrijf	1979	1985	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 24

Locatienaam	Steenweg 24
Adres	Steenweg 24
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310384
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740: Steenweg 24 18-12-2006

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
18-12-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Steenweg 24	Heel BV		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Steenweg 24	20061218 MAH 647WPM-06-R1 VO Steenweg 24 Sittard AA188305387.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg Noord 33 6131CJ SITTARD

Locatienaam	Rijksweg Noord 33 6131CJ SITTARD
Adres	Rijksweg Noord 33
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188303366
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300350
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende gesaneerd
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Meldingsformulier BUS saneringsplan: Melding Immobiel BUS sanering Haspelsestraat (ong.) voormalige nummer 20 Sittard 11-03-2016

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
11-03-2016	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Melding Immobiel BUS sanering Haspelsestraat (ong.) voormalige nummer 20 Sittard	Geonius		Over een oppervlak van 80m2 wordt tot een maximale diepte van 4.5 m-mv sterk met minerale olie verontreinigde grond ontgraven. Naar verwachting wordt er 240m3 sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend reiniger / verwerker. Er wordt gesaneerd tot ten hoogste het niveau van de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Na ontgraving vindt

					geen aanvulling plaats.
15-06-2015	avr (aanvullend rapport)	Samenvatting van de verontreinigingssituatie in de omgeving van de Ligne	Geonius		Betreft overzicht van sterke (rest)verontreinigingen) en niet toepasbare bouwstof binnen het ontwikkelingsgebied Ligne / Dobbelsesteen. Het betreft vaste bodem en geen grondwater. 1) t.h.v. Rijksweg Noord 47: 18m3 grond met Zn > I en 22m3 niet toepasbare bouwstof op basis van zink. Zie ook saneringsplan dd 17 maart 2015; 2) t.h.v. Rijksweg Noord 63: 17m3 grond met Zn > I. Zie ook saneringsplan dd 17 maart 2015; 3) Walramstraat: 6m3 grond met PAK10 > I en 85m3 niet toepasbare bouwstof op basis van PAK10 en PCB's (som 7). Zie ook saneringsplan dd 17 maart 2015; 4) Linde: 6m3 grond met Pb > I. Zie ook saneringsplan dd 17 maart 2015; 5) Restverontreiniging Haspelsestraat: circa 240m3 grond met minerale olie > I. BUS melding indienen bij provincie Limburg; 6) Restverontreiniging t.h.v. Rijksweg Noord 33: circa 12m3 grond met minerale olie > I. Zie ook saneringsplan Geonius dd 27 juni 2013 (kenmerk MI-80126). Sp dd 27-6-2013 is niet ingevoerd en momenteel ook niet beschikbaar voor invoer.
17-03-2015	Saneringsplan	Plan van aanpak ontgraving verontreinigde grond/bouwstof Rijksweg Noord t.h.v. nr. 47-51 en 63, Walramstraat t.h.v. nr. 2-14, Linde t.h.v. nr. 16-18 te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen	Geonius	Dossier nr. 131	Betreft saneringsplan voor 4 verschillende deellocaties waar geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deellocatie thv Rijksweg Noord 47 (0.12-0.5 m-mv): 54m2 (18m3) sterk met zink verontreinigde grond en 60m2 (22m3) Niet toepasbare bouwstof door zink; Deellocatie thv Rijksweg Noord 63 (0.09-0.4 m-mv): 54m2 (17m3) sterk met zink verontreinigde grond; Deellocatie Walramstraat (0.1-0.54 m-mv): 20m2 (6m3) sterk met PAK10 verontreinigde grond en 192m2 (85m3) Niet toepasbare bouwstof door PAK10 en PCB's; Deellocatie Linde (0.15-0.3 m-mv): 35m2 (6m3) sterk met lood verontreinigde grond. Na ontgraving worden controle monsters genomen voordat de ontgravingen worden aangevuld. Na afronding wordt er een evaluatierapport opgesteld.
29-01-2015	Verkennd onderzoek NEN 5740	Milieutechnisch bodemonderzoek ten behoeve van reconstructie riool en wegen rondom bouwproject Ligne te	Geonius		Zintuiglijk: bg tot volledig puin, korrelmix, basalt, slakken en mijnsteen, uiterst baksteen- en ballasthoudend, sterk betonhoudend, matig sintel-, asfalt- en silexhoudend, sporen kolen, aardewerk, glas, kalk, og tot volledig

		Sittard			puin, uiterst betonhoudend, matig baksteenhoudend, zwak roesthoudend, sporen kolen, silex en mijnsteen. Bg: Zn, PAK10 > I, Ba, Cd, Pb, Co, Mo, Ni, Hg, Olie, PCB's (som 7) > Aw; Og: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, PAK10, PCB's (som 7), Olie > Aw; Gw: niet onderzocht (niet gemotiveerd in het rapport); ASBEST: asbest (max 8 mg/kg.ds) > detectiegrens en < I-waarde. De waarde ligt ook beneden de grens voor nader asbestonderzoek. Funderingsmateriaal (volledig puin, uiterst baksteen en slakhoudend: PAK10, Pb, PCB's (som 7) > I, Ba, Cd, Co, Ni, Zn, Olie > Aw; Asfalt: op de locatie is in totaal 943 ton teerhouden asfalt en 1691 ton teervrij asfalt aanwezig. Het teerhoudend asfalt is niet geschikt voor hergebruik. Het teervrije asfalt is geschikt voor (warm) hergebruik. Partijkeuring: Co, Cu, Hg, Ni, Zn, PAK10, Olie > Aw, partijen 201 en 202 betreffen klasse "industrie", partijen 204 en 404 betreffen klasse "wonen" en alle overige partijen betreffen klasse "achtergrondwaarde". Rijksweg Noord, Linde – Overhovenerstraat: 18 m3 zink > I (boring 101), 17 m3 zink > I (boring 103) -waarde. Gehele fundatie van de weg 690 m3 en 22 m3 rond boring 101 niet toepasbaar. Geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb. Geadviseerd wordt voor de verwijdering van de sterke verontreinigingen een plan van aanpak op te stellen. Rijksweg Zuid, Wilhelminastraat – Steenweg: Geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Rijksweg Noord, Steenweg – Linde: Thv vmlg Rijksweg Noord 33 is een sterke restverontreiniging met minerale olie (12 m3 > I-waarde) aanwezig is. Geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Geadviseerd wordt voor de verwijdering van deze sterke verontreinigingen een plan van aanpak op te stellen. De gehele stolfundatie van de openbare weg is als niet toepasbaar op basis van minerale olie geclassificeerd. Walramstraat: Boring 204, 204B en 204E, openbare weg, is sterk verontreinigd met PAK en deels met PCB (alleen boring 204). De analyseresultaten van deze niet-vormgegeven bouwstof zijn indicatief getoetst aan de samenstellingswaarden uit het Besluit en de Regeling
--	--	---------	--	--	---

					bodemkwaliteit. De gemeten concentraties van PAK, minerale olie en PCB overschrijden de samenstellingswaarden. De funderingslaag (zand) van het trottoir (boring 209) is sterk verontreinigd met PAK. Geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Geadviseerd wordt voor de verwijdering van deze sterke verontreinigingen een plan van aanpak op te stellen. Op de onderzoekslocatie is een sterke verontreiniging met PAK (grond 6m3 > 1 -waarde) aanwezig is en niet vormgegeven bouwstof PAK10 en PCB's (85m3 niet toepasbaar) aangetroffen. Linde: Mengmonster mm302 (boring 302), trottoir, is sterk verontreinigd met lood (6m3 niet vormgegeven bouwstof). Geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Haspelsestraat, Deken Tijssenstraat, Bouwplaats Ligne (Schootsvelden): De sterke restverontreiniging (thv vmlg Haspelsestraat 20) met minerale olie (240m3 > 1) deel uit maakt van geval van ernstige bodemverontreiniging dient deze middels een BUS-procedure gemeld te worden voordat begonnen kan worden met saneren.
19-11-2014	avr (aanvullend rapport)	Aanvullende gegevens evaluatieverslag Rijksweg Noord 11 en 27 te Sittard, Li188302596	Geonius		Naar aanleiding van het evaluatierapport dd 29 juli 2014 was er een zestal punten waar aanvullend gegevens noodzakelijk waren. De gevraagde gegevens zijn in dit rapport verstrekt met uitzondering van de analysestaten van de controlemonsters van de ontgraving nabij Rijksweg Noord 11. Verder blijft de conclusie van het saneringsrapport dd 29-7-2014 staan: "De grondsanering is met voldoende resultaat uitgevoerd. Het grondwater is niet gesaneerd. Hiervoor blijft het saneringsplan van kracht. De kwaliteit van het grondwater wordt gemonitord. Tpv Rijksweg Noord 11 is in totaal 913.06 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Tpv Rijksweg Noord 27 is in totaal 357 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Voor de grond in depots die niet zijn afgevoerd geldt dat deze getoetst zijn en < Aw. De grond van de depots is herbruikbaar."
04-09-2014	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Evaluatie Immobiel BUS sanering Rijksweg-Noord vlek II	Geonius		Eindcontrolemonster putwand W4b: Olie > Aw; Eindcontrolemonsters overige putwanden: Olie < Aw; Eindcontrolemonsters putbodems: Olie

					< Aw. Locatie is binnen de damwand voldoende gesaneerd. Tussen de damwand en de overkluisde Geleenbeek (richting Haspelsestraat) is waarschijnlijk nog een verontreiniging aanwezig. Deze wordt in een later stadium door een andere initiatiefnemer aangepakt. In totaal is er 190m3 (340 ton) niet toepasbare grond ontgraven en afgevoerd naar Attero Landgraaf. Er is geen nazorg van toepassing. Na de sanering is verder gegraven voor de diepe parkeerkelder welke conform AP04 is bemonsterd. De diepe partijen zijn allemaal AW2000 kwaliteit. Deze grond is afgevoerd naar de Grensmaas.
04-09-2014	Evaluatieverslag saneren	Evaluatierapport ontgraving verontreinigde grond tpv de gevel Nettorama/Action gelegen binnen bouwplan "Ligne" te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen Vlek IV	Geonius		Eindcontrolemonsters putwanden: Olie >Aw; Eindcontrolemonsters putbodems: Olie > Aw. Op basis van de controlemonsters kan geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de saneringsdoelstelling. De putbodem bevat plaatselijk nog een licht verhoogd gehalte aan minerale olie dat de maximale waarde voor industrie niet overschrijdt. Tijdens de sanering is er een ondergrondse olietank aangetroffen. Deze tanks is direct gesaneerd / verwijderd (KIWA certificaat 131100390.02). Daar geen restverontreiniging op de saneringslocatie aanwezig is, is nazorg op de locatie niet aan de orde. Na sanering is de gehele locatie echter verder ontgraven in verband met de locatie ontwikkelingen. De kwaliteit van deze ontgraven grond is vastgesteld volgens het Besluit bodemkwaliteit. Na ontgraven van deze grond wordt voldaan aan de achtergrondwaarde. Na het afronden van de sanering is binnen de saneringslocatie voldaan aan de gestelde saneringsdoelstelling.
13-08-2014	Evaluatieverslag saneren	Evaluatierapport vlek V Rijksweg Noord 33 te Sittard	Geonius	Dossier nr. 131 en 130	
13-08-2014	Evaluatieverslag saneren	Evaluatierapport Rijksweg Noord 33 bouwplan "Ligne" te Sittard vlek V.R02	Geonius		Zintuiglijk: niet in rapport vermeld. Controlemonsters: Bg: < Aw; Og: alleen monster HBO-P1 is Olie > I (deze verontreiniging is verder ontgraven waarna er geen olie > Aw is aangetroffen controle monster B-P1, verder zijn alle monsters < Aw voor olie en BTEXN (voor zover BTEXN is bepaald).
29-07-2014	Evaluatieverslag saneren	Evaluatierapport deelsanering grond t.p.v. de locatie	Geonius		Voor beide spots die gesaneerd zijn geldt dat is voldaan aan de saneringsdoelstelling. Er zijn geen

		"Dobbelsteen" aan de Rijksweg Noord (11 en 27) te Sittard			overschrijdingen meer van de tussenwaarden. Eindcontrole wanden Rijksweg Noord 11: Olie > Aw, BTEXN < Aw; Eindcontrole bodems Rijksweg Noord 11: Olie > Aw, BTEXN < Aw. Eindcontrole wanden Rijksweg Noord 27: Benz, Ebenz, Xyl > Aw, Olie, Tol, Naf < Aw; Eindcontrole bodems Rijksweg Noord 27: Olie, BTEXN < Aw. De grondsanering is met voldoende resultaat uitgevoerd. Het grondwater is niet gesaneerd. Hiervoor blijft het saneringsplan van kracht. De kwaliteit van het grondwater wordt gemonitord. Tpv Rijksweg Noord 11 is in totaal 913.06 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Tpv Rijksweg Noord 27 is in totaal 357 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Voor de grond in depots die niet zijn afgevoerd geldt dat deze getoetst zijn en < Aw. De grond van de depots is herbruikbaar.
09-07-2014	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Evaluatie sanering conform BUS perceel behorende bij de parkeerplaats Nettorama aan de Haspelsestraat (ong.) te Sittard	Geonius		Putbodem P2 voldeed niet aan terugsaneerwaarde en is verder ontgraven zie 2p2. Putbodems P5 en P6: Zn, PAK10 > T, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni > Aw, voldoet aan terugsaneerwaarde; Overige putbodems: Cd, Co, Hg, Pb, Zn, PAK10 > Aw, voldoet aan terugsaneerwaarde; Putwand W2b: PAK10 > T, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK10 > Aw, voldoet aan terugsaneerwaarde; Overige putwanden: Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Mo, Zn, PAK10, PCB's (som 7), Olie > Aw, voldoet aan terugsaneerwaarde. Tijdens de sanering is een klein asbestnest aangetroffen en direct ook gesaneerd / verwijderd. Controlemonsters asbest < detectiegrens. In totaal is over een oppervlak van 1492m² tot een diepte van maximale 2 meter beneden maaiveld in totaal 2185m³ (3959 ton) niet toepasbare grond afgevoerd naar VAR B.V. Er is geen nazorg van toepassing. Na afronding van de sanering zijn partijkeuringen uitgevoerd tot op een diepte van de onderkant van de

					toekomstige parkeerkelder. Deze grond is inmiddels ook afgevoerd.
22-11-2013	Partijkeuring grond	In-situ keuring partij grond t.p.v. het project "Ligne" Deken Thijssenstraat, voormalige locaties Nettorama en Action te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen. "Partij 8-2".	Geonius		Zintuiglijk: circa 4 % bijmenging van beton, grind en kolen. Partij 8.2: PAK10, Olie > Aw, de partij voldoet aan de norm voor klasse industrie.
08-11-2013	Partijkeuring grond	In-situ keuring partij grond t.p.v. het project "Ligne" Deken Thijssenstraat, voormalige locaties Nettorama en Action te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen. "Partij 9 t/m 13".	Geonius		Zintuiglijk: max 3% puin bijmenging. Partij 9: PAK10 > Aw, voldoet aan "klasse wonen"; Partij 10: < Aw, voldoet aan klasse "klasse AW2000"; Partij 11: < Aw, voldoet aan klasse "klasse AW2000"; Partij 12: PCB's (som 7) > Aw, voldoet aan klasse "klasse AW2000"; Partij 13: < Aw, voldoet aan klasse "klasse AW2000".
14-08-2013	Partijkeuring grond	In-situ keuring partij grond t.p.v. het project "Ligne" ten zuidwesten van de Deken Thijssenstraat te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen	Geonius		Partij 1: Pb, PAK10, Olie > Aw, voldoet aan klasse "Wonen"; Partij 2: Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK10, Olie > Aw, voldoet aan klasse "Industrie"; Partijen 3 t/m 7: < Aw, voldoet aan klasse "Achtergrondwaarde". 3 sterk verontreinigde spots zijn buiten het onderzoek gehouden. Zie hiervoor de drie "gaten" in de contour van het onderzoek.
14-06-2013	Saneringsplan	Plan van aanpak ontgraving verontreinigde grond ter plaatse van de Rijksweg Noord 33, ter plaatse van de gevel Nettorama en ter plaatse van de Rijksweg Noord 5, allen gelegen binnen het bouwplan "Ligne" te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen	Geonius		Betreft drie deellocaties waarbij bij geen van de deellocaties sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deellocatie I, Rijksweg Noord 5: over oppervlak van 10m2 wordt van 0-1 m-mv 10m3 sterk met PAK10 verontreinigde grond ontgraven; Deellocatie IV, gevel Nettorama: over oppervlak van 265m2 wordt van 0-1 m-mv 21m3 sterk met olie verontreinigde grond en 244 m3 licht tot matig met olie verontreinigde grond ontgraven; Deellocatie V Rijksweg Noord 33: over een oppervlak van 25m2 wordt van 0-4 m-mv 20m3 sterk met olie, xyleen en ethylbenzeen verontreinigde grond en 80m3 licht tot matig met olie verontreinigde grond ontgraven. De eventueel nog aanwezige ondergrondse olietank wordt gelijk gesaneerd conform de geldende regelgeving. Verontreinigingen worden onder milieukundige begeleiding ontgraven. Na ontgraving worden er

					controlemonsters genomen. Indien er tpv Rijksweg Noord na ontgraving nog een restverontreiniging achter blijft wordt deze met een folie / signaallaag afgeschermd. Voor alle ontgravingen gelden als terugsaneringswaarden de waarden van de maximale waarden voor industrie. De put mag aangevuld worden met locatie eigen grond, afkomstig uit het werk of de grond dient minimaal een gebiedseigen kwaliteit te hebben en en ander conform het bodembeheerplan van de gemeente Sittard-Geleen. Indien de grond van buiten het werk afkomstig is dient deze te voldoen aan de klasse AW2000.
02-05-2013	Bouwstoffenbesluit	Asfaltonderzoek tpv de parkeerplaats Nettorama, project Ligne Rijksweg-Noord 33 / Haspelsestraat te Sittard	Geonius		Aanleiding voor dit onderzoek vormt de aanvraag de herontwikkeling van de onderzoekslocatie (plan Ligne). Bij deze reconstructie komt asfalt vrij. De milieuhygiënische kwaliteit van deze bouwstof is niet bekend. Middels onderhavig milieukundig onderzoek dient inzicht te worden verschaft in de milieu hygiënische kwaliteit alsmede in de hergebruiksmogelijkheden van het asfalt. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de teerhoudendheid van het asfalt, alsmede de hoeveelheid asfalt. Uit de analyseresultaten blijkt dat het aanwezige asfalt ter plaatse van de parkeerplaats in zijn geheel geheel als teenvrij kan worden beschouwd. Teenvrij asfalt komt in aanmerking voor hergebruik. De dikte van het asfalt varieert van ca. 7,5 tot 15,5 cm (gemiddeld 12,5 cm). Naar verwachting komt ca. 1.094 ton teenvrij asfalt vrij. Er zijn conform gemaakte afspraken geen analyseresultaten ingevoerd.
05-11-2012	Saneringsplan	Plan van aanpak ontgraving verontreinigde grond t.p.v. Rijksweg Noord 33 te Sittard	Geonius	Dossier nr. 131	Er is sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie. De Provincie Limburg heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb. De omvang van de verontreiniging in de grond is circa 240 m3 waarvan circa 20 m3 sterk verontreinigd is. Bij de sanering blijft mogelijk een restverontreiniging achter. De restverontreiniging wordt door middel van folie gescheiden van het schone / gesaneerde gedeelte. Na afronding van de werkzaamheden wordt er een evaluatie rapport opgesteld en ter beoordeling aan het bevoegd gezag aangeboden.

26-09-2012	Saneringsplan	Saneringsplan ter plaatse van de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg-Noord te Sittard	Geonius		Betreft saneringsplan voor het verwijderen van 2 spots op de locatie. Spot 1 Rijksweg-Noord 11: ivm ontgraving onder talud wordt over een oppervlak van 250m² van 0-2,5 m-mv 450m³ grond ontgraven en in depot geplaatst. De grond voldoet naar verwachting aan generiek beleid en kan na keuring worden hergebruikt binnen de locatie of eventueel worden afgevoerd. Over een oppervlak van 50m² wordt van 2.5-5.0 m-mv 125m³ sterk met minerale olie verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De saneringsdoelstelling is terugsaneren tot waarden beneden de I-waarde. Spot 2 Rijksweg-Noord 27: ivm ontgraving onder talud wordt over ene oppervlak van 150m² van 0.3-4.3 m-mv 245m³ grond ontgraven en in depot geplaatst. De grond voldoet naar verwachting aan generiek beleid en kan na keuring worden hergebruikt binnen de locatie of eventueel worden afgevoerd. Over een oppervlak van 5m² van 0.3-4.3 m-mv wordt 20m³ sterk met olie en aromaten verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Omdat hier geen sprake zou zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb is er geen terugsaneerwaarde vermeld. In verband met toekomstige werkzaamheden binnen de locatie zal er geen grond van buiten de locatie worden aangevoerd. Eventuele restverontreinigingen zijn alleen voorzien buiten de kadastrale percelen waar de "Dobbelsteen" gebouwd gaat worden. Mogelijk zal ter plaatse van de openbare weg (t.p.v. Rijksweg Noord 11) een restverontreiniging met gehalten boven de interventiewaarde aanwezig blijven. Ook kan, door civieltechnische redenen, een restverontreiniging onder de openbare weg ter hoogte van Rijksweg Noord nummer 27 een restverontreiniging achterblijven. Ter plaatse van een eventuele restverontreiniging ter hoogte van de Rijksweg Noord 11 en 27 zal een folie aangebracht worden, om zodoende een signaallaag te creëren. Na de grondsanering zal er monitoring van het grondwater plaatsvinden om vast te stellen of er een stabiele eindsituatie van de grondwaterverontreiniging is.
------------	---------------	---	---------	--	--

18-09-2012	brf (briefrapport)	Opleg notitie Dobbelsteen, alle nu bekende grond- en grondwaterverontreinigingen binnen het project "Dobbelsteen"	Geonius		Binnen de locatie zijn nog 7 deellocaties bekend waar nog sprake is van een sterke verontreiniging van grond/grondwater. Deellocatie I: 10m2 grond van 0-1 m-mv sterk verontreinigd met PAK10, totaal 10m3; Deellocatie II: 60m2 grond van 3-4 m-mv sterk verontreinigd met minerale olie, totaal 60m3; Deellocatie III: 1300m2 grond van 0-1 m-mv sterk verontreinigd met koper, lood, zink, PAK10 en minerale olie, totaal 1300m3; Deellocatie IV: 265m2 grond van 0-1 m-mv sterk verontreinigd met minerale olie, totaal 21m3 > I en 244m3 Niet toepasbaar < I; Deellocatie V: 100m2 grond van 0-5.65 m-mv verontreinigd met minerale olie, totaal 500m3 Niet toepasbaar < I-waarde, 320m2 grondwater van 5.65-8.65 m-mv verontreinigd met minerale olie, totaal 960m3; Deellocatie VI: 5m2 grond van 0-4 m-mv sterk verontreinigd met minerale olie, benzeen, ethylbenzeen, toluen, xylenen en naftaleen totaal 20m3, 890m2 grondwater van 5.65-8.65 m-mv tot sterk verontreinigd met minerale olie, benzeen, ethylbenzeen, toluen, xylenen en naftaleen, totaal 2670m3; Deellocatie VII: 50m2 grond van 2.5-5.5 m-mv sterk verontreinigd met minerale olie, benzeen, ethylbenzeen, toluen, xylenen en naftaleen totaal 125m3, 500m2 grondwater van 5-8 m-mv tot sterk verontreinigd met minerale olie, benzeen, ethylbenzeen, toluen, xylenen en naftaleen, totaal 1500m3; Vervolg Wbb staat op "opstellen saneringsplan", maar als er al een saneringsplan is wordt vervolg Wbb "starten sanering".
21-08-2012	Nader onderzoek	Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg-Noord te Sittard	Geonius		Zintuiglijk: bg tot volledig puin, stol, uiterst baksteenhoudend, sterk beton- en metselpuinhoudend, zwak houtskool - en kolengruishoudend, sporen kolen, aardewerk, glas en sintels, og tot uiterst baksteenhoudend, sterk roesthoudend, olie-waterreactie, brandstofgeur, matig oplosmideelgeur, meteselpuin-, beton-, kool- en puinhoudend, zwak houthoudend, sporen huisvuil, houtskool, glas en sintels. Bg: PAK10 > I, Zn > T, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, PCB's (som 7), Olie > Aw

					Og: Olie, PAK10, Cu, Ni, Zn, Pb, PCB's (som 7) > I, Cd, Co, Hg, Pb, Mo, Tol, Ebenz, Xyl > Aw; Gw: niet onderzocht ivm gw-stand beneden 5 m-v; ASBEST: asbest < detectiegrens, wel moet het noordelijk deel (Nettorama / Action) nog aanvullend op asbest worden onderzocht ivm grondverzet; Asfalt: Uit de toetsing van de analyseresultaten (<15 mg/kg ds.) blijkt dat de gehele asfaltconstructie tpv kernen 31, 35, 111 en 112 als teervrij en geschikt voor hergebruik wordt beschouwd. Aanbevolen om het asfalt van de Deken Tijssenstraat ook op teerhoudendheid te laten onderzoeken. Verontreiniging situatie: Tpv de te ontwikkelen locatie is op een aantal plaatsen gevallen van ernstige bodemverontreiniging aanwezig. Een deel van deze zijn reeds beschikt. Voorts is een nog niet eerder bekend geval van ernstige bodemverontreiniging aangetoond (op de parkeerplaats tussen de Action en de Haspelsestraat). Daarnaast zijn 3 stuks bodemverontreinigingen aanwezig die echter geen gevallen van ernstig bodemverontreiniging zijn (Rijksweg-Noord 5, straatzijde Rijksweg-Noord 33 en tegen de gevel van Nettorama). De laatste is niet afgeperkt daar in het gebouw niet is onderzocht. Buiten de verontreiniging spots is de bodem van 0-1 m-mv licht tot matig verontreinigd met zware metalen en PAK10. Indicatief getoetst betreft het hier klasse "Industrie" grond.
01-08-2012	Nader onderzoek	Actualiserend grondwateronderzoek tpv de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg-Noord	Geonius		Zintuiglijk: Bg+Og: niet onderzocht; Gw: Olie, Benz, Xyl, Naf > I, Ebenz, Tol, Ba, 1,2-dichloorethenen > S. In het grondwater zijn geen nieuwe grondwaterverontreinigingen aangetroffen. Tpv Rijksweg-Noord 33 is een grond(water) verontreiniging aanwezig (46m3 > I). Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb; Tpv Rijksweg-Noord 11 is een geval van ernstige bodemverontreiniging in het grondwater aanwezig (200m3 > I). Omvang van grondwaterverontreiniging is verminderd tov hetgeen is vastgelegd in het goedgekeurd saneringsplan; Tpv Rijksweg-Noord 27 is restverontreiniging van een geval van ernstige bodemverontreiniging in het grondwater aanwezig (580m3 > I). Omvang van grondwaterverontreiniging is verminderd tov hetgeen is vastgelegd in

					het saneringsplan. Ter plaatse is een bodemsanering uitgevoerd, deze evaluatie van deze sanering is echter nog niet beschikbaar.
12-03-2001	Nader onderzoek	Voormalig Tankstation Rijksweg Noord	Cauberg-Huygen		
12-03-1999	Oriënterend bodemonderzoek	Voormalig Tankstation Rijksweg Noord	Cauberg-Huygen		
01-08-1995	Oriënterend bodemonderzoek	Nettorama	Haskoning	95046.01	
03-04-1995	Nader onderzoek	Cartigny	CSO	95046.02	
01-02-1994	Historisch onderzoek	Nettorama		95046.94-01	
01-11-1993	Indicatief onderzoek	Cartigny		95046.93-01	

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Aanvullende gegevens evaluatieverslag Rijksweg Noord 11 en 27 te Sittard, Li188302596	20141119 Geonius MA-130230.B01 Aanvullende gegevens eva Rijksweg Noord 11 en 27 Sittard.pdf
Actualiserend bodemonderzoek ter plaatse van de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg-Noord te Sittard	20120821 Geonius MB-80126-r2 Actualiserend BO Rijksweg Noord Sittard.pdf
Actualiserend grondwateronderzoek tpv de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg-Noord	20120801 Geonius MB-80126 Actualiserend grondwateronderzoek Rijksweg-Noord Sittard.pdf
Asfaltonderzoek tpv de parkeerplaats Nettorama, project Ligne Rijksweg-Noord 33 / Haspelsestraat te Sittard	20130502 Geonius MF-80126 Asfaltonderzoek Rijksweg Noord 33 Haspelsestraat Sittard.pdf
Cartigny	19931101 Gemeente Sittard IO Rijksweg Noord 33 Sittard AA188300071.pdf
Cartigny	19950403 CSO SIT.B24.20 L071.95 AO Rijksweg Noord 33 Sittard AA188300072.pdf
Evaluatie Immobiel BUS sanering Rijksweg-Noord vlek II	20140904 Geonius MJ-80126.R01.EVATotaal.vlek II Li188302596 BUS-eva Rijksweg Noord Sittard.pdf
Evaluatie sanering conform BUS perceel behorende bij de parkeerplaats Nettorama aan de Haspelsestraat (ong.) te Sittard	20140709 Geonius MJ-80126.vlekIII.B01 Li188302596 BUS 2013-090 Eva Haspelsestraat (ong.) Sittard.pdf
Evaluatierapport deelsanering grond t.p.v. de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg Noord (11 en 27) te Sittard	20140729 Geonius MA-130230 MJ-80126 Eva deelsanering Rijksweg Noord 11 en 27 Sittard.pdf
Evaluatierapport ontgraving verontreinigde grond tpv de gevel Nettorama/Action gelegen binnen bouwplan "Ligne" te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen Vlek IV	20140904 Geonius MJ-80126.R01 Eva bouwplan Ligne Sittard vlek IV.pdf
Evaluatierapport Rijksweg Noord 33 bouwplan "Ligne" te Sittard vlek V.R02	20140813 Geonius MJ-80126.vlekV.R02.V2.0 Evaluatierapport Rijksweg Noord 33 bouwplan Ligne Sittard AA188315694.pdf
Evaluatierapport vlek V Rijksweg Noord 33 te Sittard	20140813 Geonius MA-130230.vlekV.R01.V2.0 Evaluatierapport Rijksweg Noord 33 gelegen buiten het bouwplan Ligne Sittard AA188315644.pdf
In-situ keuring partij grond t.p.v. het project "Ligne" Deken Thijssenstraat, voormalige locaties Nettorama en Action te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen. "Partij 8-2".	20131122 Geonius MH-80126.R04v2.0 In-situ AP04 Deken Thijssenstraat Sittard Partij 8-2.pdf
In-situ keuring partij grond t.p.v. het project "Ligne" Deken Thijssenstraat, voormalige locaties Nettorama en Action te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen. "Partij 9 t/m 13".	20131108 Geonius MH-80126.R03 In-situ Deken Thijssenstraat Sittard Partij 9 t/m 13.pdf

In-situ keuring partij grond t.p.v. het project "Ligne" ten zuidwesten van de Deken Thijssenstraat te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen	20130814 Geonius MH-80126.R01 In-situ AP04 Deken Thijssenstraat Sittard.pdf
Melding Immobiel BUS sanering Haspelsestraat (ong.) voormalige nummer 20 Sittard	20160311 Geonius MC-140477 BUS-melding Haspelsestraat (ong.) vml. 20 Sittard.pdf
Milieutechnisch bodemonderzoek ten behoeve van reconstructie riool en wegen rondom bouwproject Ligne te Sittard	20150129 Geonius MA140477.R01 Rec. Ligne Sittard.pdf
Nettorama	19950801 Haskoning LI-405-0025-10 1659.D0383.A0-R008-IS-AV OO Nettorama Rijksweg Noord 33 Sittard AA188300070.pdf
Nettorama	19940201 Gemeente Sittard HO Haspelsestraat-Rijksweg Noord Sittard AA188300237.pdf
Opleg notitie Dobbelsteen, alle nu bekende grond- en grondwaterverontreinigingen binnen het project "Dobbelsteen"	20120918 Geonius MD-80126 opleg notitie Dobbelsteen Sittard.pdf
Plan van aanpak ontgraving verontreinigde grond t.p.v. Rijksweg Noord 33 te Sittard	20121105 Geonius MA-120469-R3 PvA ontgraving verontreinigde grond t.p.v. Rijksweg Noord 33 Sittard AA188316701.pdf
Plan van aanpak ontgraving verontreinigde grond ter plaatse van de Rijksweg Noord 33, ter plaatse van de gevel Nettorama en ter plaatse van de Rijksweg Noord 5, allen gelegen binnen het bouwplan "Ligne" te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen	20130614 Geonius MI-80126.R01 PvA Rijksweg Noord 5 en 33 Sittard.pdf
Plan van aanpak ontgraving verontreinigde grond/bouwstof Rijksweg Noord t.h.v. nr. 47-51 en 63, Walramstraat t.h.v. nr. 2-14, Linde t.h.v. nr. 16-18 te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen	20150317 Geonius MD140477.R01 PvA Rijksweg Noord 47-51 en 63, Walramstraat 2-14 en Linde 16-18 Sittard AA188316702.pdf
Samenvatting van de verontreinigingssituatie in de omgeving van de Ligne	20150615 Geonius MA140477.R02 Samenvatting verontreinigingssituatie Ligne Sittard.pdf
Saneringsplan ter plaatse van de locatie "Dobbelsteen" aan de Rijksweg-Noord te Sittard	20120926 Geonius MC-80126 SP Rijksweg Noord Sittard.pdf
Voormalig Tankstation Rijksweg Noord	19990312 Cauberg-Huygen LI-000-098-10 VINEX-code 405-025 HO en OO VINEX-locatie Nettorama Rijksweg Noord 33 Sittard AA188304501.pdf
Voormalig Tankstation Rijksweg Noord	20010305 Cauberg-Huygen 20001435-405.025-1 NO VINEX-locatie Nettorama Rijksweg Noord 33 Sittard AA188304500.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
benzinepompijninstallatie	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
dieselpompijninstallatie	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
opslag van aromatische koolwaterstoffen	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25.00-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Steenweg 3 7

Locatienaam	Steenweg 3 7
Adres	Steenweg 3 7
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309406
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	L188302158
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Steenweg 3 7 20-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
20-08-2008	Historisch onderzoek	Steenweg 3 7	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Steenweg 3 7	20080610 MWH HO Steenweg 3-7 Sittard 1052 AA188306013.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
houtmeubelfabriek	1924	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
houtmeubelfabriek	1924	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg Noord/Steenweg/Overhovenerstraat/Walramst

Locatienaam	Rijksweg Noord/Steenweg/Overhovenerstraat/Walramst
Adres	Rijksweg Noord
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188300485
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 19

Locatienaam	Steenweg 19
Adres	Steenweg 19 19A
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310078
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300756
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Steenweg 19 19A 27-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-08-2008	Historisch onderzoek	Steenweg 19 19A	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
-----------	--------------

Steenweg 19 19A	20080707 MWH HO Steenweg 19-19A Sittard 1220 AA188306192.pdf
-----------------	---

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
transportbedrijf	1930	1948	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
transportbedrijf	1930	1948	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinepompinstallatie	1930	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinepompinstallatie	1930	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	1995	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Drukkerij Hamers Bv

Locatienaam	Drukkerij Hamers Bv
Adres	Steenweg 33

Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310085
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300918
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Steenweg 33 27-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-08-2008	Historisch onderzoek	Steenweg 33	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Steenweg 33	20080707 MWH HO Steenweg 33 Sittard 0488 AA188306194.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
drukkerij (algemeen)	1961	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
drukkerij (algemeen)	1961	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
boekdrukkerij	1988	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
boekdrukkerij	1953	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
boekdrukkerij	1952	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
boekdrukkerij	1952	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
handelsdrukkerij	1953	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
handelsdrukkerij	1952	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
handelsdrukkerij	1952	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
offsetdrukkerij	1988	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
offsetdrukkerij	1988	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
reliefdrukkerij	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg Zuid 2 6

Locatienaam	Rijksweg Zuid 2 6
Adres	Rijksweg Zuid 2 6
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309978
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188301793
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	potentieel spoed
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Rijksweg Zuid 2 6 20-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
20-08-2008	Historisch onderzoek	Rijksweg Zuid 2 6	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Rijksweg Zuid 2 6	20080319 MWH HO Rijksweg Zuid 2 Sittard 0601 AA188306172.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1925	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
benzine-service-station	1925	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
boekdrukkerij	1977	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1925	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autospuitsbedrijf (geen plaatwerkerij)	1955	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg Zuid 2

Locatienaam	Rijksweg Zuid 2
-------------	-----------------

Adres	Rijksweg Zuid 2 6
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309925
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300754
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	potentieel spoed
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Rijksweg Zuid 2 6 27-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-08-2008	Historisch onderzoek	Rijksweg Zuid 2 6	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Rijksweg Zuid 2 6	20080707 MWH HO Rijksweg Zuid 2-6 Sittard 0595 AA188306150.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bierbrouwerij	1924	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
bierbrouwerij	1923	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
bierbrouwerij	1899	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
bierbrouwerij	1897	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
mouterij	1936	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
mouterij	1926	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
mouterij	1911	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
krantendrukkerij	1930	1948	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
drukkerij (algemeen)	1977	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
drukkerij (algemeen)	1977	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autohandel (geen reparatie)	1924	1947	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend
benzine-service-station	1993	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzine-service-station	1955	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzine-service-station	1954	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzine-service-station	1952	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzine-service-station	1946	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzine-service-station	1946	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend

benzine-service-station	1920	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinepompiinstallatie	1955	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinepompiinstallatie	1952	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	1977	1979	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1993	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1955	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1954	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1952	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1946	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1946	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1920	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzinetank (ondergronds)	1952	onbekend	Ja	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg Zuid 23

Locatienaam	Rijksweg Zuid 23
-------------	------------------

Adres	Rijksweg Zuid 23
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310231
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188302277
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	potentieel spoed
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Rijksweg Zuid 23 27-08-2008

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
27-08-2008	Historisch onderzoek	Rijksweg Zuid 23	MWH		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Rijksweg Zuid 23	20080707 MWH HO Rijksweg Zuid 23 Sittard 1224 AA188306240.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1929	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
benzine-service-station	1929	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
benzine-service-station	1928	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1929	onbekend	Nee	Per definitie	onbekend	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1929	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Lang

Locatienaam	Lang
Adres	Steenweg 26
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188300491
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren NO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740: Lang 14-10-1994

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
14-10-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740	Lang	Envicon	94061.01	

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg/Deeltraject 4

Locatienaam	Rijksweg/Deeltraject 4
Adres	Boulevard
Woonplaats	Grevenbicht
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188303431
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	uitvoeren NO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Bouwstoffenbesluit: Rijksweg/Deeltraject 4 01-06-2001

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
01-06-2001	Bouwstoffenbesluit	Rijksweg/Deeltraject 4	Tauw		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Tank: Steenweg 2

Locatienaam	Tank: Steenweg 2
Adres	Steenweg 2 2
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188307989
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 31

Locatienaam	Steenweg 31
Adres	Steenweg 31
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310082
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300760
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Wilhelminastraat 23

Locatienaam	Wilhelminastraat 23
Adres	Wilhelminastraat 23
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188303827
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Onverdacht/Niet verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Historisch onderzoek: Wilhelminastraat 23 14-11-2003

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
14-11-2003	Historisch onderzoek	Wilhelminastraat 23	Geoconsult Milieut.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Wilhelminastraat 23	20031114 Geoconsult MA-30197 HO Wilhelminastraat 23 Sittard AA188305131.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Locatie Rijksweg Zuid 8

Locatienaam	Locatie Rijksweg Zuid 8
Adres	Rijksweg Zuid 8
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188300798
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Onverdacht/Niet verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkenkend onderzoek NVN 5740: Locatie Rijksweg Zuid 8 23-03-1998

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
23-03-1998	Verkenkend onderzoek NVN 5740	Locatie Rijksweg Zuid 8	Tauw	98009.01	

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 32 6131BE Sittard

Locatiennaam	Steenweg 32 6131BE Sittard
Adres	Steenweg 32
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310099
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188302275
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
koperslagerij	1930	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
zinkslagerij	1930	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg zuid 17 6131AK Sittard

Locatienaam	Rijksweg zuid 17 6131AK Sittard
Adres	Rijksweg Zuid 17
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309974
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188302483
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
schildersbedrijf	1929	1952	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 27-29

Locatienaam	Steenweg 27-29
Adres	Steenweg 27
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310588
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740: Steenweg 27-29 12-04-2010

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
12-04-2010	Verkennd onderzoek NEN 5740	Steenweg 27-29	Milieu Adviesbureau BV		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 30-32

Locatienaam	Steenweg 30-32
Adres	Steenweg 30 32
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188306030
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkenkend onderzoek NEN 5740: Steenweg 30-32 12-04-2005

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
12-04-2005	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Steenweg 30-32	Envicon BV		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Ger Konings Autocenter

Locatiennaam	Ger Konings Autocenter
Adres	Rijksweg Zuid 4
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309926
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300912
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	Hbb-cluster-inactief
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1946	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
benzinepompinstallatie	1952	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	1952	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg noord 2 6131CL Sittard

Locatienaam	Rijksweg noord 2 6131CL Sittard
Adres	Rijksweg Noord 2
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309868
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188301473
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	Hbb-cluster-inactief
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig en Urgent
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1988	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
brandstoftank (ondergronds)	1988	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Rijksweg zuid 6 6131AN Sittard

Locatienaam	Rijksweg zuid 6 6131AN Sittard
Adres	Rijksweg Zuid 6
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188309977
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188301779
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	Hbb-cluster-inactief
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig en Urgent
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1946	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	1977	1979	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend
autoreparatiebedrijf	1946	onbekend	Nee	Nee	Nee	Nee	onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 21

Locatienaam	Steenweg 21
Adres	Steenweg 21
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310079
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	LI188300757
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Pot. verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
smederij	1883	1933	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Steenweg 23

Locatiennaam	Steenweg 23
Adres	Steenweg 23
Woonplaats	Sittard
Gemeente	Sittard-Geleen
Locatiecode	AA188310080
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	L188300758
Gegevensbeheerder	Sittard-Geleen
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	

Uitgevoerde onderzoeken

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
houtmeubelfabriek	1923	1932	Niet van toepassing	Per definitie	Nee	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Sittard-Geleen zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Disclaimer

De inhoud hiervan is grotendeels gebaseerd op werkelijke gegevens maar de actualiteit en betrouwbaarheid hiervan zijn niet gegarandeerd. Verder kunnen ook testgegevens zonder relatie met de werkelijkheid voorkomen.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB).

Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering.

Saneringsplan opstellen

Als is vastgesteld dat sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging.

Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Rapporten

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.