

Impressie bestaande en gewijzigde situatie

Appartementen Kerkstraat 19, Winsum



Rapportage opgesteld:

6 februari 2020



Inleiding

In deze rapportage is een impressie te zien van de bestaande en gewijzigde situatie van Kerkstraat 19 te Winsum. De afbeeldingen op pagina 3 & 4 is het zicht vanaf de woning aan Trekweg naar Onderdendam, zie voor locatie de rode pijl in de afbeeldingen hieronder.

In deze impressie is alleen de bebouwing weergegeven. De bomen zijn niet getekend.

Bovenaanzicht - Situatie




Afbeelding 1. Bestaande situatie.




Afbeelding 2. Gewijzigde situatie.

Zicht vanaf woningen Het Oldehof, ooghoogte (ca. 1,80m)



Afbeelding 3. Ooghoogte (1,80m) - Bestaande situatie.



Afbeelding 4. Ooghoogte (1,80m) - Gewijzigde situatie.

Zicht vanaf woningen Het Oldehof, ooghoogte 1^e verdieping (ca. 4,80m)



Afbeelding 5. Ooghoogte 2^e verdieping (ca. 4,80m) – Bestaande situatie.



Afbeelding 6. Ooghoogte 2^e verdieping (ca. 4,80m) - Gewijzigde situatie.