

BIJLAGE 2: FORMULIER 'HISTORISCHE TOETS VRIJSTELLING BODEMONDERZOEK'

Formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek'

GEGEVENS BOUWLOCATIE	
Adres	Dennendijk 12
plaats	Langenboom 5453 KG
Kadastrale gegevens	gemeente: Mill nummer: 1656 sectie: K
Kwaliteitsklasse volgens bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart)	☒ Achtergrondwaarde (AW2000) ☐ wonen ☐ industrie
Wat is het huidig gebruik van de locatie?	Sportpark: Verenigingsgebouw & verharde voetpad langs gebouw
Wat is het voormalig gebruik van de locatie?	Bos en agrarische functie, dan clubgebouw voor de voetbalvereniging: eerste clubgebouw voetbalvereniging circa 1980 afgerond, tweede gebouw in 2008 afgerond
Wat is het toekomstig gebruik van de locatie?	Bouwlocatie voor een nieuwe twee onder een kap sporthal en clubgebouw
Is op de locatie sprake van een geval van bodemverontreiniging waarvoor de provincie het bevoegd gezag is?	☐ geen Wbb locatie (of niet-ernstig) ☐ Wbb locatie (ernstig), Wbb-code: NB ☒ onbekend
Is er op de locatie een bedrijf gevestigd (geweest)?	☒ nee ☐ ja, namelijk ☐ onbekend
Is/zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Zijn er op de locatie opslagtanks en/of leidingen voor vloeibare brandstof aanwezig (geweest)?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van vloeistoffen plaats gevonden?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal aanwezig of gesloopt of is er in het verleden asbesthoudend materiaal aanwezig geweest?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Is op de locatie bodemonderzoek verricht?	☐ nee ☒ ja, zo ja, dan bodemonderzoek bijvoegen ☐ onbekend

Formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek'

GEGEVENS BOUWLOCATIE (vervolg)	
Is er asbestverdacht materiaal waarneembaar op het maaiveld?	☒ nee ☐ ja, namelijk
Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats (of hebben plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen leiden?	☒ nee ☐ ja, namelijk ☐ onbekend
Is er andere informatie beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging?	☒ nee ☐ ja, namelijk

Eventuele opmerking(en)

De gebruiker van perceel K 1656 heeft aangegeven "Er zijn op sportpark nu of in het verleden geen bijzonderheden v.w.b. vloeistoffen of materialen in zowel de boden als het gebouw"

Het gebouw waar gebruiker naar refereert staat op perceel K 1656

Op dit specifiek perceel is geen bodemonderzoek verricht omdat het volledig bebouwd is. De locatie is wel onderzocht door middel van een bodemonderzoek op naastgelegen perceel K 2753.

Ondertekening initiatiefnemer

Naam:

Ivonne van der Horst

Stichting Eijn Kweek


Plaats:

Ransgenboom

Datum:

21-8-2023

Handtekening:



BIJLAGE 2: FORMULIER 'HISTORISCHE TOETS VRIJSTELLING BODEMONDERZOEK'

Formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek'

GEGEVENS BOUWLOCATIE	
Adres	Dennendijk 12
plaats	Langenboom 5453 KG
Kadastrale gegevens	gemeente: Mill nummer: 2753 sectie: K
Kwaliteitsklasse volgens bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart)	☒ Achtergrondwaarde (AW2000) ☐ wonen ☐ industrie
Wat is het huidig gebruik van de locatie?	Sportpark: Voetbalveld, verharde voetpad langs gebouw, tennisvelden
Wat is het voormalig gebruik van de locatie?	Bos en agrarisch (tot circa jaren 60 van 20 ^{ste} eeuw) daarna sportvelden
Wat is het toekomstig gebruik van de locatie?	Bouwlocatie tennisvelden, padelvelden, en een deel van een sporthal+
Is op de locatie sprake van een geval van bodemverontreiniging waarvoor de provincie het bevoegd gezag is?	☐ geen Wbb locatie (of niet-ernstig) ☐ Wbb locatie (ernstig), Wbb-code: NB ☒ onbekend
Is er op de locatie een bedrijf gevestigd (geweest)?	☒ nee ☐ ja, namelijk ☐ onbekend
Is/zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Zijn er op de locatie opslagtanks en/of leidingen voor vloeibare brandstof aanwezig (geweest)?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van vloeistoffen plaats gevonden?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal aanwezig of gesloopt of is er in het verleden asbesthoudend materiaal aanwezig geweest?	☒ nee ☐ ja, zo ja, dan locatie aangeven op tekening ☐ onbekend
Is op de locatie bodemonderzoek verricht?	☐ nee ☒ ja, zo ja, dan bodemonderzoek bijvoegen ☐ onbekend

Formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek'

GEGEVENS BOUWLOCATIE (vervolg)	
Is er asbestverdacht materiaal waarneembaar op het maaiveld?	☒ nee ☐ ja, namelijk-
Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats (of hebben plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen leiden?	☒ nee ☐ ja, namelijk ☐ onbekend
Is er andere informatie beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging?	☒ nee ☐ ja, namelijk

Eventuele opmerking(en)

De gebruiker van perceel K 2753 heeft aangegeven "Er zijn op sportpark nu of in het verleden geen bijzonderheden v.w.b. vloeistoffen of materialen in zowel de boden als het gebouw"

De sportpark waar gebruiker naar refereert omvat het perceel K 2753

Een deel van perceel K 2753 is al onderzocht door middel van een bodemonderzoek, zie bijlage.

Ondertekening initiatiefnemer

Naam:

Stichting Eigen Kweek, namens deze Ivonne van der Horst

Plaats:

Rangenboom

Datum:

21-8-2023

Handtekening:

